



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE - TNC nº029/2026.

AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ: 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br e engenhariaambiental3@aris.mg.gov.br

PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu

Endereço: Avenida Doutor Jorge Hannas, Bom Jardim, CEP 36906-360

Telefone: (33) 3339-2360 ou (33) 99805-2453

RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Manhuaçu/MG foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2025 estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização - 017/2025.

As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único deste Termo.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Ariel Miranda de Souza

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Thainá Venturini Nunes

Cargo: Analista de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Thainá Venturini Nunes



Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais - ARIS-MG
Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - 0800 131 4000
www.aris.mg.gov.br



Analista de Fiscalização
Engenheira Ambiental
CREA-MG: 284033/D

Revisão:

Anderson da Silva Galdino
Coordenador de Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA-MG: 210944/D

Viçosa, 08 de Julho de 2026.

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento



Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais – ARIS-MG
Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG – 0800 131 4000
www.aris.mg.gov.br



ANEXO ÚNICO

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F144-21755	1	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90	360
F144-21756	2	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	ARIS-MG nº 030/2022?	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90	90
F146-21757	3	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21758	4	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21759	5	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21760	6	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED. 11.445/2007	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F146-21761	7	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21762	8	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21763	9	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21764	10	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21765	11	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21766	12	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21767	13	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21768	14	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21769	15	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21770	16	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21771	17	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21772	18	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21773	19	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED. 11.445/2007	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21774	20	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21775	21	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21776	22	Ausência de instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE	NBR12209/ 2011	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21777	23	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21778	24	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21779	25	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21780	26	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21781	27	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21782	28	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21783	29	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21784	30	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21785	31	Vazamentos na estrutura	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21786	32	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21787	33	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21788	34	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	180	180

Assinado por 2 pessoas: CANNERSONGS em 04/04/2020 e PETERSON Á VENTURINI NUNES em 04/04/2020. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.marcapost.com.br/verificacao/08651088840231190578-B6A7>

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21789	35	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21790	36	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21791	37	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21792	38	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21793	39	Ausência de instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE	NBR12209/ 2011	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 2 - Média	210	420
F146-21794	40	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21795	41	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21796	42	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21797	43	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21798	44	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21799	45	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21800	46	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21801	47	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21802	48	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21803	49	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21804	50	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21805	51	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21806	52	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21807	53	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21808	54	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21809	55	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21810	56	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21811	57	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720

Assinado por 2 pessoas: CAMILLO SOUZA DOS SANTOS e RESERVAÇÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arismg.assintec.com.br/assinaturas>

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21812	58	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21813	59	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21814	60	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21815	61	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21816	62	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21817	63	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21818	64	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21819	65	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAB - Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21820	66	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAB - Realeza	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21821	67	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Ponte do Silva	Captação Superficial	Captação Superficial - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21822	68	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Ponte do Silva	Captação Superficial	Captação Superficial - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21823	69	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21824	70	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21825	71	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21826	72	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21827	73	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT São Jorge	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21828	74	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT São Jorge	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21829	75	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT São Jorge	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21830	76	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Captação Superficial	Captação Superficial - Dom Correa - São Bento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21831	77	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Dom Correa	Captação Superficial	Captação Superficial - Dom Correa - São Bento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21832	78	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Dom Correa	Captação Superficial	Captação Superficial - Dom Correa - São Bento	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21833	79	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21834	80	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21835	81	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21836	82	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21837	83	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21838	84	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21839	85	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21840	86	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21841	87	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21842	88	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21843	89	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21844	90	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21845	91	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21846	92	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-21847	93	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21848	94	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21849	95	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Estação Elevatória de Água	EEAT - Dom Correa	Grupo 2 - Média	360	720

Assinado por 2 pessoas: CAMILASSON DAS TR. BORGIA ADONCPRESARILAVENTURINI NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturas.com.br/validar/0865108844022119505781566A7e0f6d03>

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21864	110	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21865	111	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21866	112	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21867	113	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21868	114	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21869	115	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21870	116	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21871	117	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21872	118	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21873	119	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21874	120	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21875	121	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21876	122	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21877	123	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21878	124	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21879	125	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21880	126	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21881	127	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	São Sebastião do Sacramento	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21882	128	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	São Sebastião do Sacramento	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21883	129	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21884	130	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21885	131	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21886	132	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21887	133	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.							
F145-21888	134	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21889	135	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21890	136	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21891	137	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21892	138	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21893	139	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21894	140	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21895	141	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Sede	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-21896	142	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Sede	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21897	143	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21898	144	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21899	145	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21900	146	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21901	147	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21902	148	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21903	149	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21904	150	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21905	151	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21906	152	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21907	153	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21908	154	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21909	155	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21910	156	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Real	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21911	157	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21912	158	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21913	159	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21914	160	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21915	161	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	180	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21916	162	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	captação superficial Distrito de Palmeiras _ córrego dos Barbosa	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21917	163	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	captação superficial Distrito de Palmeiras _ córrego dos Barbosa	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21918	164	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	captação superficial Distrito de Palmeiras _ córrego dos Barbosa	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21919	165	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21920	166	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21921	167	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21922	168	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21923	169	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21924	170	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21925	171	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Captação Superficial	Captação Superficial -	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)				Córrego dos Peroba			
F145-21926	172	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Vila Nova	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21927	173	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21928	174	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21929	175	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21930	176	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21931	177	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21932	178	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21933	179	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21934	180	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21935	181	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21936	182	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21937	183	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21938	184	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21939	185	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21940	186	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21941	187	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21942	188	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21943	189	Equipamentos de dosagem de produtos químicos em condições inadequadas	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21944	190	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	180	720
F145-21945	191	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21946	192	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21947	193	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21948	194	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21949	195	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	180	360
F145-21950	196	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21951	197	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Barranco	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21952	198	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Barranco	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21953	199	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Barranco	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21954	200	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21955	201	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21956	202	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21957	203	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21958	204	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21959	205	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21960	206	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21961	207	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21962	208	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21963	209	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Serra	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21964	210	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Serra	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21965	211	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Serra	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21966	212	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21967	213	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21968	214	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21969	215	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21970	216	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21971	217	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21972	218	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21973	219	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21974	220	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21975	221	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21976	222	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21977	223	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21978	224	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21979	225	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21980	226	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21981	227	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21982	228	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21983	229	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21984	230	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21985	231	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21986	232	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21987	233	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21988	234	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT - Realeza - DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21989	235	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT - Realeza - DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21990	236	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT - Realeza - DNR	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21991	237	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Cavalinho	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21992	238	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Cavalinho	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço Cavalinho	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21993	239	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Cavalinho	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21994	240	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21995	241	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21996	242	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21997	243	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21998	244	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21999	245	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720

Assinado por 2 pessoas: CANTO DESSA, SIOB, BOMBA DO POÇO PETRINA I, AVENTURIN, NUNES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eassim.com.br/assinaturas>

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22000	246	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Santo Amaro de Minas	Captação Superficial	Captação Superficial - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22001	247	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Santo Amaro de Minas	Captação Superficial	Captação Superficial - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22002	248	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Santo Amaro de Minas	Captação Superficial	Captação Superficial - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22003	249	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22004	250	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22005	251	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22006	252	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22007	253	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22008	254	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22009	255	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22010	256	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22011	257	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22012	258	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22013	259	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22014	260	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22015	261	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22016	262	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	São Pedro do Avai	Tratamento	ETA - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22017	263	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	São Pedro do Avai	Tratamento	ETA - São Pedro do Avai	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22018	264	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	São Pedro do Avai	Tratamento	ETA - São Pedro do Avai	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22019	265	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	São Pedro do Avai	Tratamento	ETA - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22020	266	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22021	267	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22022	268	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22023	269	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22024	270	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22025	271	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22026	272	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22027	273	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22028	274	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22029	275	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22030	276	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22031	277	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego Manhuaçuzinho	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22032	278	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego Manhuaçuzinho	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22033	279	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22034	280	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22035	281	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22036	282	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22037	283	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22038	284	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22039	285	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22040	286	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22041	287	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22042	288	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22043	289	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22044	290	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22045	291	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Ponte do Silva	Laboratório	Laboratório ETA - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22046	292	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22047	293	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Pedro do Avai	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22048	294	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avai	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22049	295	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	São Pedro do Avai	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22050	296	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22051	297	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22052	298	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22053	299	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22054	300	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22055	301	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22056	302	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22057	303	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22058	304	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Alta	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22059	305	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Alta	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22060	306	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Alta	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22061	307	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Baixa	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22062	308	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Baixa	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22063	309	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Baixa	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22064	310	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22065	311	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22066	312	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22067	313	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22068	314	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22069	315	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Laboratório	Laboratório Físico-Químico - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22070	316	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22071	317	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22072	318	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22073	319	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 3 - Grave	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22074	320	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22075	321	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22076	322	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22077	323	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22078	324	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22079	325	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22080	326	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22081	327	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	180	180
F145-22082	328	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22083	329	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	180	180

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22084	330	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	60	120
F145-22085	331	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22086	332	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22087	333	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E. Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	60	60
F145-22088	334	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22089	335	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22090	336	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22091	337	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22092	338	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22093	339	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22094	340	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22095	341	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22096	342	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22097	343	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22098	344	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22099	345	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22100	346	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22101	347	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22102	348	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22103	349	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22104	350	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22105	351	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego São Sebastião	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22106	352	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						Córrego São Sebastião			
F145-22107	353	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22108	354	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22109	355	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22110	356	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22111	357	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22112	358	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22113	359	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22114	360	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22115	361	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22116	362	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22117	363	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAT – São Pedro do Avai	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22118	364	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAT – São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22119	365	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22120	366	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22121	367	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22122	368	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22123	369	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22124	370	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22125	371	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista II - Apoiado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22126	372	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista II - Apoiado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22127	373	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista II - Apoiado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22128	374	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22129	375	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22130	376	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22131	377	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22132	378	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22133	379	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22134	380	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22135	381	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22136	382	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22137	383	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22138	384	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22139	385	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22140	386	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22141	387	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22142	388	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bom Jardim	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22143	389	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bom Jardim	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22144	390	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bom Jardim	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22145	391	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAB - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22146	392	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAB - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22147	393	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAB - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22148	394	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Cabeluda	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22149	395	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	São Pedro do Avaí	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Cabeluda	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22150	396	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	São Pedro do Avaí	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Cabeluda	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22151	397	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22152	398	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22153	399	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22154	400	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22155	401	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22156	402	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Formosa	Captação Subterrânea	Captação subterrânea – Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22157	403	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Formosa	Captação Subterrânea	Captação subterrânea – Vila Formosa	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22158	404	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Formosa	Captação Subterrânea	Captação subterrânea – Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22159	405	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Captação Superficial	Captação Superficial - Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22160	406	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Realeza	Captação Superficial	Captação Superficial - Realeza	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22161	407	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22162	408	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22163	409	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22164	410	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22165	411	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22166	412	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22167	413	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22168	414	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22169	415	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22170	416	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22171	417	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22172	418	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22173	419	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22174	420	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22175	421	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22176	422	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22177	423	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22178	424	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22179	425	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22180	426	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22181	427	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22182	428	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 3 - Grave	180	360
F145-22183	429	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22184	430	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22185	431	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22186	432	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22187	433	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22188	434	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22189	435	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22190	436	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22191	437	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22192	438	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22193	439	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22194	440	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAT São Pedro do Avai - ETA II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22195	441	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAT São Pedro do Avai - ETA II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22196	442	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	São Pedro do Avai	Estação Elevatória de Água	EEAT São Pedro do Avai - ETA II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22197	443	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Santo Amaro de Minas	Laboratório	Laboratório Físico-Químico - Santo Amaro de minas	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22198	444	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Palmeiras do Manhuaçu	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	180	180
F145-22199	445	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avai – ETA	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22200	446	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22201	447	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22202	448	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22203	449	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22204	450	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22205	451	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22206	452	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22207	453	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Manhuaçu	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22208	454	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22209	455	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Santo Amaro de Minas	Estação Elevatória de Água	EEAT - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22210	456	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Santo Amaro de Minas	Estação Elevatória de Água	EEAT - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22211	457	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	São Pedro do Avaí	Laboratório	Laboratório Físico-químico - São Pedro do Avaí	Grupo 3 - Grave	120	120

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22212	458	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22213	459	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22214	460	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22215	461	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22216	462	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22217	463	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Ponte do Silva	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22218	464	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT Realeza JK	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22219	465	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT Realeza JK	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22220	466	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT Realeza JK	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22221	467	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22222	468	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22223	469	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22224	470	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Colina	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
F145-22225	471	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Colina	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22226	472	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Colina	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22227	473	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22228	474	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22229	475	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22230	476	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22231	477	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22232	478	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22233	479	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22234	480	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22235	481	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22236	482	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22237	483	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22238	484	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22239	485	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Colina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22240	486	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Colina II	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22241	487	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Colina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22242	488	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22243	489	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22244	490	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22245	491	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22246	492	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22247	493	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22248	494	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Nova	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22249	495	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bom Jardim	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22250	496	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bom Jardim	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22251	497	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Peixoto	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22252	498	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Peixoto	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22253	499	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Peixoto	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22254	500	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Floresta	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22255	501	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22256	502	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22257	503	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22258	504	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22259	505	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22260	506	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22261	507	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22262	508	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22263	509	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22264	510	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22265	511	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22266	512	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avai	Reservação	Reservatório - São Pedro do	Grupo 2 - Média	360	720

Assinado por 2 pessoas em 22/08/2023 às 15:05:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arismg.gov.br/assinaturas



Assinado por 2 pessoas: CAMILERSAUNDAS SULBYNITAPUUNU-BRENNHARVEN TURINI NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matadata.com.br/assinaturas>

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22278	524	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22279	525	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22299	526	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22300	527	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22301	528	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22302	529	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22303	530	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22304	531	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22305	532	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Sebastião do Sacramento	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22306	533	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Santo Amaro de Minas	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22307	534	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22308	535	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	120	120

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22309	536	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Sede	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22310	537	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22311	538	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22312	539	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3865-108B-4DF5-191E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 08/07/2026 11:31:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THAINÁ VENTURINI NUNES (CPF 108.XXX.XXX-37) em 08/07/2026 11:32:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/3865-108B-4DF5-191E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8F4-2115-0578-B6A7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS AUGUSTO BONIFACIO PIRES FILHO (CPF 051.XXX.XXX-19) em 23/07/2026 14:14:05

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaemanhuacu.1doc.com.br/verificacao/D8F4-2115-0578-B6A7>