

## TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências – ARIS - ZM

Endereço: Rua José dos Santos, 275 – Viçosa/MG. CEP: 36570-135

Telefone: (32) 3891 - 5636 E-mail: fiscalizacao02.ariszm@gmail.com

### 2. PRESTADOR

Razão Social: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana

Endereço: Rua José Raimundo Figueiredo, 580 – São Cristóvão

Mariana/MG – Cep. 35420-000

Tel.: (31) 3557-9300

### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário no município de Mariana, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da agência reguladora, Contrato de Prestação de Serviços e Legislação em vigor. Os fatos apurados pela fiscalização durante a ação realizada nos dias 29, 30 e 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2024 estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização – 019/2024. As ações a serem observadas pelo prestador estão descritas no quadro abaixo.

### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

**NOME: Anderson da Silva Galdino**

**CARGO: Analista de Fiscalização**

**NOME: Paula L. L. de M. Pereira**

**CARGO: Analista de Fiscalização**

**NOME: Tatiane Batista Damasceno**

**CARGO: Coordenadora de Fiscalização**

**NOME: Rodrigo Pena do Carmo**

**CARGO: Coordenador Administrativo Operacional**

## 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES



**Anderson da Silva Galdino**

Analista de Fiscalização

*Engenheiro Civil*

*CREA-MG: 210944/D*

*Revisão:*



**Thays Rodrigues da Costa**

Diretora Técnica Operacional

*Engenheira Ambiental e Sanitarista*

*CREA MG187452/D*

## 6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

**Nome:**

**Cargo:**

---

Assinatura do responsável pelo recebimento do Termo de Não Conformidades

Mariana-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

## Planilha 1 – Inconformidades

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	1	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	90	120
agosto-24	R3	2	Ausência de atendimento telefônico disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	90	120
agosto-24	R3	3	Não realizar a formalização do Contrato de Prestação com usuário	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Grave	90	90
agosto-24	R3	4	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	90	90
agosto-24	R3	5	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2023	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	90	120
agosto-24	R3	6	Não disponibilizar nas unidades de atendimento ao público, em local de fácil visualização os documentos previstos na Resolução ARIS-ZM Nº030/2023	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	30	60
agosto-24	R3	7	Não disponibilizar em sítio eletrônico, os documentos previstos na Resolução ARIS-ZM Nº030/2023	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	30	45
agosto-24	R3	8	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Administrativo	Atendimento e Comercial	Gestão Administrativa	Média	90	90
agosto-24	R3	9	Providenciar manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Resolução nº 011/2021 - ARIS-ZM	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa	Gestão e Operação	30	90

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	10	Registrar restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa	Gestão e Operação	30	60
agosto-24	R3	11	Registrar as limpezas de reservatórios	PORTARIA GM/MS Nº 888/2021	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa	Gestão e Operação	30	75
agosto-24	R3	12	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021	Portaria GM/MS nº 888/2021	Qualidade da água	Análises de Água	Sede	Grave	180	180
agosto-24	R3	13	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde	Portaria GM/MS nº 888/2021	Qualidade da água	Análises de Água	Sede	Grave	60	360
agosto-24	R3	14	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2022	Portaria GM/MS nº 888/2021	Qualidade da água	Análises de Água	Distrito Águas Claras	Grave	180	180
agosto-24	R3	15	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde	Portaria GM/MS nº 888/2021	Qualidade da água	Análises de Água	Distrito Águas Claras	Grave	60	360
agosto-24	R3	16	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2022	Portaria GM/MS nº 888/2021	Qualidade da água	Análises de Água	Distrito Padre Viegas	Grave	180	360
agosto-24	R3	17	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde	Portaria GM/MS nº 888/2021	Qualidade da água	Análises de Água	Distrito Padre Viegas	Grave	60	360
agosto-24	R3	18	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Buraco da Onça	Captação Superficial	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	19	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Buraco da Onça	Captação Superficial	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	20	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Buraco da Onça	Captação Superficial	Distrito Padre Viegas	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	21	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Cartuxa - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	22	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Cartuxa - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	23	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Cartuxa - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	24	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficiais Cristais	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	25	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficiais Cristais	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	26	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficiais Cristais	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	27	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Del Rey	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	28	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Del Rey	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	29	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Dulico	Captação Superficial	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	30	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Dulico	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	31	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Dulico	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	32	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Efigênia	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	33	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Efigênia	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	34	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Efigênia	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	35	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Captação Superficial Efigênia	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	210	210
agosto-24	R3	36	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação da ETA Seminário	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	37	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação da ETA Seminário	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	38	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação da ETA Seminário	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	39	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Gogo	Captação Superficial	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
			unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
agosto-24	R3	40	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Gogo	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	41	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Gogo	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	42	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Maquiné - Cruzeiro do Sul	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	43	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Maquiné - Cruzeiro do Sul	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	44	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Maquiné - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	45	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Maquiné - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	46	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Captação Superficial Maquiné - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	47	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Matadouro - Córrego	Captação Superficial	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	48	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Matadouro - Córrego	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	49	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Matadouro - Córrego	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	50	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Captação Superficial Matadouro - Córrego	Captação Superficial	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	51	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Matadouro I	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	52	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Matadouro I	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	53	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Matadouro I	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	54	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Captação Superficial Matadouro I	Captação Superficial	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	55	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Matadouro II	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	56	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Matadouro II	Captação Superficial	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	57	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Matadouro II	Captação Superficial	Sede	Média	360	210
agosto-24	R3	58	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Captação Superficial Matadouro II	Captação Superficial	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	59	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Pantera	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	60	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Pantera	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	61	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Pantera	Captação Superficial	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	62	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Rocinha - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	63	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Rocinha - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	64	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Rocinha - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	65	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Serrinha - ETA Sul	Captação Superficial	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	66	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial Serrinha - ETA Sul	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	67	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Serrinha - ETA Sul	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	68	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Waguinho - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	69	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Waguinho - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	70	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Captação Superficial Waguinho - Nascente	Captação Superficial	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	71	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Águas Claras - Distrito	Captação Superficial	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	72	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Águas Claras - Distrito	Captação Superficial	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	73	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Superficial Padre Viegas - Distrito	Captação Superficial	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	74	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Superficial	Captação Superficial	Distrito Padre Viegas	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
					Padre Viegas - Distrito					
agosto-24	R3	75	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Captação Superficial Padre Viegas - Distrito	Captação Superficial	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	76	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Captação Subterrânea Bucão	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	77	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Bucão	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	78	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Bucão	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	79	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Bucão	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	80	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Bucão	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	81	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Catete	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	82	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Catete	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	83	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Catete	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	84	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Catete	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	85	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea ETA Seminário	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	86	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea ETA Seminário	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	87	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea ETA Seminário	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	88	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Jardim Santana	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	89	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Jardim Santana	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	90	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Jardim Santana	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	91	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Jardim Santana	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	92	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Liberdade	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	93	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Liberdade	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	94	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Liberdade	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	95	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Liberdade	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	96	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Liberdade	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	97	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Liberdade	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	98	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Maria Menina	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	99	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Maria Menina	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	100	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Maria Menina	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	101	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Mina Del Rey	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	102	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Mina Del Rey	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	103	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Mina Del Rey	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	104	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Mina Del Rey	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	105	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Morada do Sol	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	106	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Morada do Sol	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	107	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Morada do Sol	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	108	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Morada do Sol	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	109	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Morada do Sol	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	110	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Morada do Sol	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	111	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Nossa Senhora Aparecida	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	112	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Nossa Senhora Aparecida	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	113	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Nossa Senhora Aparecida	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	114	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
			unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso		Nossa Senhora do Carmo					
agosto-24	R3	115	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Nossa Senhora do Carmo	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	116	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Nossa Senhora do Carmo	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	117	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Waguiño I	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	118	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Waguiño I	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	119	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Waguiño I	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	120	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Waguiño I	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	121	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Waguiño I	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	122	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Captação Subterrânea Waguiño II - Sem acesso	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	123	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Captação Subterrânea Waguiño III - Sem acesso	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	124	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	EEAB Matadouro	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	125	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAB Matadouro	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	126	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAB Matadouro	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	127	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAB Matadouro	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	128	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	129	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	130	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	131	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	132	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	133	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	134	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Bucão	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	135	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa do Meio - Cabanas	EEA	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	136	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Caixa do Meio - Cabanas	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	137	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa do Meio - Cabanas	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	138	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa Quadrada - Rua Pinho	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	139	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Caixa Quadrada - Rua Pinho	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	140	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Caixa Quadrada - Rua Pinho	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	141	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa Quadrada - Rua Pinho	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	142	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa Quadrada - Rua Pinho	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	143	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa Redonda	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	144	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Caixa Redonda	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	145	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Caixa Redonda	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	146	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa Redonda	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	147	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Caixa Redonda	EEA	Sede	Média	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	148	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Colina	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	149	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Colina	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	150	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Colina	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	151	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Cristal	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	152	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Cristal	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	153	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Cristal	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	154	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Cristal	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	155	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Cristal	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	156	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Gogo - Morro Santana	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	157	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Gogo - Morro Santana	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	158	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Gogo - Morro Santana	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	159	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Jardim Santana	EEA	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
			unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
agosto-24	R3	160	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Jardim Santana	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	161	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Jardim Santana	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	162	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Jardim Santana	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	163	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/20	EEAT Jardim Santana	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	164	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Jardim Santana	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	165	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lavagem de Filtros - ETA Sul	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	166	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Lavagem de Filtros - ETA Sul	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	167	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/20	EEAT Lavagem de Filtros - ETA Sul	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	168	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lavagem de Filtros - ETA Sul	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	169	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lavagem de Filtros - ETA Sul	EEA	Sede	Média	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	170	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lotérica	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	171	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Lotérica	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	172	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Lotérica	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	173	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lotérica	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	174	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lotérica	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	175	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Maquiné	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	176	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Maquiné	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	177	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Maquiné	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	178	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Maquiné	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	179	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Maquiné	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	180	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Matadouro - ETA	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	181	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Matadouro - ETA	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	182	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Matadouro - ETA	EEA	Sede	Média	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	183	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Matadouro - ETA	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	184	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Roraima	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	185	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Roraima	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	186	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Roraima	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	187	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Roraima	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	188	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Roraima	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	189	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Santa Rita - ETA	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	190	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Santa Rita - ETA	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	191	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Santa Rita - ETA	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	192	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Santa Rita - ETA	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	193	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Santa Rita - ETA	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	194	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Seminário - ETA	EEA	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	195	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Seminário - ETA	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	196	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Seminário - ETA	EEA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	197	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Wenceslau Brás	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	198	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Wenceslau Brás	EEA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	199	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Wenceslau Brás	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	200	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Wenceslau Brás	EEA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	201	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Passagem de Mariana	EEA	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	202	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas))	NBR 12214/20	EEAT Passagem de Mariana	EEA	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	203	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Passagem de Mariana	EEA	Distrito Passagem de Mariana	Média	210	360
agosto-24	R3	204	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	ETA Sul	ETA	Sede	Média	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	205	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	ETA Sul	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	206	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	ETA Sul	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	207	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	ETA Sul	ETA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	208	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	ETA Sul	ETA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	209	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1992	ETA Sul	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	210	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	ETA Sul	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	211	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	ETA Seminário	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	212	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	ETA Seminário	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	213	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	ETA Seminário	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	214	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	ETA Seminário	ETA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	215	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	ETA Seminário	ETA	Sede	Grave	180	180
agosto-24	R3	216	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	ETA Seminário	ETA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	217	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1992	ETA Seminário	ETA	Sede	Média	210	20
agosto-24	R3	218	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Média	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	219	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	220	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	221	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Grave	180	180
agosto-24	R3	222	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	223	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1992	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	224	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas etc.)	NBR 12216/92	ETA Santa Rita	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	225	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	ETA Matadouro	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	226	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	ETA Matadouro	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	227	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	ETA Matadouro	ETA	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	228	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	ETA Matadouro	ETA	Sede	Grave	180	180
agosto-24	R3	229	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	ETA Matadouro	ETA	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	230	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1992	ETA Matadouro	ETA	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	231	Equipamentos de dosagem de produtos químicos em condições inadequadas	Lei Federal 11.445/2007	ETA Matadouro	ETA	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	232	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Laboratório Físico-Químico - ETA Sul	Laboratório Físico-Químico	Sede	Grave	120	150

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	233	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Laboratório Físico-Químico - ETA Seminário	Laboratório Físico-Químico	Sede	Grave	120	150
agosto-24	R3	234	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano	Portaria GM/MS nº 888/2021	Laboratório Físico-Químico - ETA Seminário	Laboratório Físico-Químico	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	235	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Laboratório Físico-Químico - ETA Santa Rita	Laboratório Físico-Químico	Sede	Grave	120	150
agosto-24	R3	236	Estrutura física do laboratório inadequada	NBR 12216/92	Laboratório Físico-Químico - ETA Matadouro	Laboratório Físico-Químico	Sede	Média	210	360
agosto-24	R3	237	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Laboratório Físico-Químico - ETA Matadouro	Laboratório Físico-Químico	Sede	Grave	120	150
agosto-24	R3	238	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	239	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	240	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	241	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	242	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Grave	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	243	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	244	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	245	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Barroca	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	246	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	247	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	90	360
agosto-24	R3	248	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	249	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	250	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Grave	210	360
agosto-24	R3	251	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	252	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Grave	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	253	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	254	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Caixa da Lotérica	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	255	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	256	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	90	360
agosto-24	R3	257	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	258	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	259	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	260	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	261	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Caixa do Meio	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	262	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	263	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Média	90	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	264	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	265	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	266	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	267	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Grave	210	360
agosto-24	R3	268	Inexistência de para -raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	269	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Caixa Quadrada	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	270	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Cartuxa	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	271	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Cartuxa	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	272	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Cartuxa	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	273	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Cartuxa	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	274	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Cartuxa	Reservatório	Sede	Grave	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	275	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Cartuxa	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	276	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	277	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	278	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	279	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	280	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	281	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	282	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Constantino	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	283	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Elevado ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	284	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Elevado ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	285	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Elevado ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	286	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Elevado ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	287	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Elevado ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	288	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Elevado ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	289	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	290	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	291	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	292	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	293	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	294	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	295	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 1 - Redondo	Reservatório	Sede	Grave	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	296	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	297	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	298	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	299	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	300	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	301	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	302	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Estrela do Sul 2 - Quadrado	Reservatório	Sede	Grave	210	360
agosto-24	R3	303	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	304	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	90	90

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	305	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	306	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	307	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	308	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	309	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	310	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório ETA Matadouro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	311	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	312	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	313	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	314	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	315	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	316	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório ETA Santa Rita	Reservatório	Sede	Grave	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	317	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório ETA Seminário	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	318	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório ETA Seminário	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	319	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório ETA Seminário	Reservatório	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	320	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório ETA Seminário	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	321	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Reservatório ETA Seminário	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	322	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório ETA Seminário	Reservatório	Sede	Grave	210	360
agosto-24	R3	323	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	324	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	325	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	326	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	327	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	328	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	329	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório ETA Sul - Lavagem de Filtros	Reservatório	Sede	Grave	210	360
agosto-24	R3	330	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	331	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	332	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	333	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	334	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	335	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	336	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	337	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Galego	Reservatório	Sede	Grave	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	338	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Jardim Santana	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	339	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Jardim Santana	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	340	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Jardim Santana	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	341	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Jardim Santana	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	342	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Jardim Santana	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	343	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Jardim Santana	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	344	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	345	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	346	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	347	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	348	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	349	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Grave	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	350	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Liberdade	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	351	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	352	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	353	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	354	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	355	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	356	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	357	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Grave	210	360
agosto-24	R3	358	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Maquiné	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	359	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Roraima	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	360	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Roraima	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	361	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Roraima	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	362	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Roraima	Reservatório	Sede	Grave	210	210

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	363	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Roraima	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	364	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Rua Pinho - Caixa Redonda	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	365	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Rua Pinho - Caixa Redonda	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	366	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Rua Pinho - Caixa Redonda	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	367	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	368	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	369	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Média	210	210
agosto-24	R3	370	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	371	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Grave	210	210
agosto-24	R3	372	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	373	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Grave	210	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	374	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório São Pedro	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	375	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	376	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	90	90
agosto-24	R3	377	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	378	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	379	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	380	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	381	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Waguinho	Reservatório	Sede	Média	360	360
agosto-24	R3	382	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Águas Claras - Principal	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	383	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Águas Claras - Principal	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	90	90
agosto-24	R3	384	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Águas Claras - Principal	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	385	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Águas Claras - Principal	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	386	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Águas Claras - Pequeno	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	387	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Águas Claras - Pequeno	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	90	90
agosto-24	R3	388	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Águas Claras - Pequeno	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	389	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Águas Claras - Pequeno	Reservatório	Distrito Águas Claras	Média	360	360
agosto-24	R3	390	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Distrito Padre Viegas	Reservatório	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	391	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Distrito Padre Viegas	Reservatório	Distrito Padre Viegas	Média	90	90
agosto-24	R3	392	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Padre Viegas	Reservatório	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	393	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Padre Viegas	Reservatório	Distrito Padre Viegas	Média	360	360

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
agosto-24	R3	394	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Padre Viegas	Reservatório	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	395	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Padre Viegas	Reservatório	Distrito Padre Viegas	Média	360	360
agosto-24	R3	396	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	397	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Média	90	90
agosto-24	R3	398	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	399	Ausência de medidor de nível de água	NBR 12217/94	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	400	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Grave	210	210
agosto-24	R3	401	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Média	360	360
agosto-24	R3	402	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Passagem de Mariana	Reservatório	Distrito Passagem de Mariana	Grave	210	360

## Planilha 2 – Recomendações

Município	Prestador	Tipo	Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	1	Elaborar Política Municipal de Saneamento	Recomendações	Administrativo	Organizacional	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	2	Providenciar croqui do sistema de abastecimento de água	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	3	Providenciar croqui do sistema de esgotamento sanitário	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	4	Elaborar cronograma de limpeza e manutenção das áreas das estruturas do prestador	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	5	Elaborar plano de emergência e contingência	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	6	Elaborar plano de segurança da água	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	7	Elaborar programa de educação ambiental	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	8	Elaborar plano de controle de pressões nas redes	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	9	Elaborar programa de eficiência energética	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	10	Elaborar programa de monitoramento dos reservatórios de barragens para captação	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	11	Elaborar programa de controle de perdas	Recomendação	Administrativo	Gestão e Planejamento	Gestão Administrativa

Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	12	Ausência de Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO	Recomendação	Administrativo	Segurança do Trabalho	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Geral	agosto-24	R3	13	Ausência de Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR	Recomendação	Administrativo	Segurança do Trabalho	Gestão Administrativa
Mariana/MG	SAAE	Específica	agosto-24	R3	14	Adequar a estrutura e operação do Sistema de Abastecimento de Água à legislação vigente	Recomendação	SAA	Existente	Distrito Novo Bento
Mariana/MG	SAAE	Específica	agosto-24	R3	15	Adequar a estrutura e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário à legislação vigente	Recomendação	SES	Existente	Distrito Novo Bento
Mariana/MG	SAAE	Específica	agosto-24	R3	16	Adequar a estrutura e operação do Sistema de Abastecimento de Água à legislação vigente	Recomendação	SAA	Existente	Distrito Paracatu
Mariana/MG	SAAE	Específica	agosto-24	R3	17	Adequar a estrutura e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário à legislação vigente	Recomendação	SES	Existente	Distrito Paracatu