



Relatório Técnico de Fiscalização

Fiscalização de Acompanhamento – R2

Proc. Administrativo Fiscalização – 029/2023

SENADOR FIRMINO/MG

MAIO/2024

DIRETORIA COLEGIADA

Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso
Diretor Geral

Murilo Pizato Marques
Diretor Administrativo Financeiro

Thays Rodrigues da Costa
Diretora Técnica Operacional

EQUIPE TÉCNICA

Rodrigo Pena do Carmo
Coordenador de Fiscalização

Alex Rodrigues Alves
Coordenador Regulação Econômica

Rodrigo de Vasconcellos Viana Medeiros
Analista de Regulação Econômica

Eliziane Amaral
Analista de Regulação Econômica

Tatiane Batista Damasceno
Analista de Fiscalização

Anderson da Silva Galdino
Analista de Fiscalização

Paula Laranja Leal de Mattos
Analista de Fiscalização

Paola Silva Araújo
Assistente Administrativo

ARIS ZM - Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências.

Rua José dos Santos, 275, Viçosa/MG - CEP: 36570 -266.

Tel.: (31) 3891-5636

www.ariszsm.mg.gov.br

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	FISCALIZAÇÃO DIRETA DE ACOMPANHAMENTO	6
3	INFORMAÇÕES GERAIS	7
4	GESTÃO E PLANEJAMENTO	9
5	ALMOXARIFADO.....	11
6	RH, CAPACITAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO.....	20
7	ATENDIMENTO COMERCIAL	25
8	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	40
8.1	Índice estimado de perdas na distribuição	40
8.1.1	Hidrômetros	42
8.2	Captação Superficial	45
8.3	Estação de Tratamento de Água	51
8.4	EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada.....	102
8.4.1	EEAT – São Geraldo	102
8.4.2	EEAT – Boa Vista	109
8.4.3	EEAT – ETA	114
8.4.4	EEAT – Samambaia	123
8.4.5	EEAT – Alto Cabral	128
8.4.6	EEAT – Casa da Cultura	134
8.5	Reservatórios	140
8.5.1	ETA I	141
8.5.2	ETA II.....	146
8.5.3	ETA – Lavagem de Filtros	153
8.5.4	Alto do Cabral	156
8.5.5	Alto Samambaia	161
8.5.6	Boa Vista	166
8.5.7	Cristal	171
8.5.8	São Geraldo	179

8.5.9	Parque de Exposição - I	184
8.5.10	Parque de Exposição - II.....	188
9	SITUAÇÃO DAS INCONFORMIDADES	194
9.1	Inconformidades Fiscalização - 2019 e 2021	194
9.2	Inconformidades Fiscalização de Acompanhamento – 2023	196
10	ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS.....	197
10.1	Descrição das ações realizadas pelo SAAE	197
11	CONSIDERAÇÕES FINAIS	200
12	RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO	201
	ANEXO I – TERMO DE NÃO CONFORMIDADES	202

1 INTRODUÇÃO

A lei federal 11.445 de 2007, alterada pela lei federal 14.026 de 2020, traz diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, definindo como o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A referida lei traz fundamentos para a prestação dos serviços de saneamento básico, dentre eles, a universalização do acesso e efetiva prestação dos serviços, a integralidade, a eficiência e a sustentabilidade econômica, segurança, qualidade, regularidade, continuidade e redução e controle das perdas de água.

No capítulo II, a Lei federal 11.445/2007, dispõe sobre o exercício da titularidade dos serviços. No art.8º, §5º, a referida lei estabelece que: “O titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação.”.

De acordo com a legislação vigente, a função de regulação, deverá ser desempenhada por entidade de natureza autárquica dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, a qual deve atender aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

A lei federal 14.026 de 2020, a qual atualizou o marco legal do saneamento básico, atribuiu à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a competência para instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico.

A entidade reguladora deverá observar as normas de referência da ANA, para editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

A lei do saneamento, em seu art. 22, dispõe sobre os objetivos da regulação dos serviços de saneamento básico, sendo eles: o estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; a garantia do cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizadas de saneamento básico; a prevenção e a repressão do abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e a definição de tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, por meio de mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.

No município de Senador Firmino, a Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências – ARIS ZM foi à instituição definida para exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, mediante termo de convênio.

O Convênio de Cooperação nº 032/2022, que ratificou a Lei Municipal nº N° 1421/2019, foi celebrado entre a ARIS-ZM e o Município de Senador Firmino /MG, delegando para esta Agência a competência de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pelo SAAE, na forma da Lei Federal nº 11.445/2007

O presente relatório apresenta a terceira fiscalização direta regular, a qual buscou identificar se as não conformidades, identificadas nas fiscalizações anteriores, foram solucionadas e apontar novas questões que ainda se encontram inconformes. O município de Senador Firmino teve sua primeira fiscalização direta regular no ano de 2019 e a segunda fiscalização direta regular no ano de 2021.

2 FISCALIZAÇÃO DIRETA DE ACOMPANHAMENTO

Para realização da fiscalização direta nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, setor administrativo e atendimento comercial, foi realizada uma visita de acompanhamento no município de Senador Firmino nos dias 25 de setembro de 2023, nos seguintes locais:

- Sede administrativa;
- Ponto de atendimento ao cliente;
- Captação Superficial;
- Estações de tratamento de água – ETA;
- Estação Elevatórias de água Bruta – EEAB
- Estações Elevatórias de água Tratada – EEAT;
- Reservatórios;

A descrição das estruturas, serviços e processos vistoriados no município de Senador Firmino estão descritos nos itens a seguir.

3 INFORMAÇÕES GERAIS

SAE - Informações Gerais

Fiscalização de Acompanhamento

Identificação Geral		
Município (INFORMAÇÃO)	Senador Firmino	
UF (INFORMAÇÃO)	MG	
Prestador de serviços (INFORMAÇÃO)	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
Endereço (INFORMAÇÃO)	R. Pio XII, 140, Sen. Firmino - MG, 36540-000	
Contato (INFORMAÇÃO)	(32) 98405-1951	
Nº de convênio de Regulação (INFORMAÇÃO)	032/2022	
Ínicio (INFORMAÇÃO)	01/03/2022	
Término (INFORMAÇÃO)	01/03/2032	
Dados Popacionais		
População Total (INFORMAÇÃO)	7.716 (IBGE,2022)	
População Urbana (INFORMAÇÃO)	4.683(IBGE,2022)	
% população total Abastecida (Água) (INFORMAÇÃO)	100 %	
% população urbana Abastecida (Água) (INFORMAÇÃO)	100%	
População Total Atendida (Esgoto) (INFORMAÇÃO)	5.118(SNIS,2021)	
% população total Atendida (Esgoto) (INFORMAÇÃO)	Aproximadamente 60%	
% população urbana Atendida (Esgoto) (INFORMAÇÃO)	5.118(SNIS,2021)	
PMSB		
O município possui PMSB? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Qual é o número e data da lei ou decreto que aprovou o PMSB? (INFORMAÇÃO)	Lei Municipal n° 1.292/2015	
Se sim, já foi revisado? (INFORMAÇÃO)		

Não	
Política Municipal de Saneamento Básico	
O Município possui a Lei da Política de Saneamento? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Qual é o número e data da lei ou decreto que aprovou a Política Municipal de Saneamento Básico? (INFORMAÇÃO) Lei complementar n° 023/2012	
Prestador de Serviços	
Qual o instrumento que delega a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário? Lei de criação do SAAE (Lei municipal n° 545/80)	
Qual a área de abrangência do prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme instrumento de delegação dos serviços? (Ex: Município, Cidade, Distritos) Cidade de Senador Firmino ,conforme a lei de criação do SAAE.	
Quantas localidades são atendidas pelo prestador de serviço? Apenas sede	
As localidades atendidas pelo prestador de serviço são atendidas pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário? Sim, apenas coleta e transporte	
Há algum repasse de recursos financeiros ao prestador pelo Titular dos serviços de saneamento? Não possui	
Existe algum convênio de transferência de recursos a serem aplicados no Saneamento? (MDR, FUNASA, FUNDAÇÃO, etc) Edital de Chamamento Público nº 02/2023 - Convênio com Comitê de Bacia Hidrográfica	
O prestador/município já recebeu alguma notificação em relação ao SAA ou SES? (Ex: órgão ambiental, Polícia de Meio Ambiente, Ministério Público) O SAAE não possui nenhuma notificação	

4 GESTÃO E PLANEJAMENTO

SAE - Gestão e Planejamento

Fiscalização de Acompanhamento

Cadastro dos componentes do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário		
O prestador possui um croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Sim	Possui sistema de registros e atualização.
O prestador mantém atualizado o croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Sim	Possui sistema de registros e atualização.
O prestador possui um croqui geral do sistema de esgotamento sanitário ?	Sim	Possui sistema de registros e atualização..
O prestador mantém atualizado o croqui geral do sistema de esgotamento sanitário?	Sim	
O prestador possui manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário? (Resolução nº 011/2021 - ARIS-ZM)	Sim	
Registro de informações		
O prestador possui o registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não	
A instituição mantém registros atualizados sobre as limpezas de reservatórios? (Portaria GM/MS Nº 888/2021)	Sim	
Há cronograma de limpeza e manutenção das áreas das estruturas do prestador?	Sim	Os registros ficam arquivados no sistema ETA Web.

Relatório de Lavagem Referente a 09/2023

SAAM Senador Firmino | CNPJ: 20.352.712/0001-87
Rue Pe. XII, 240 | Senador Firmino, MG | Telefone: (32) 3536-1126

DATA DO RELATÓRIO: 10-04-2023 - DATA DO PESQUISADO: 09-04-2023

DETALHAMENTO DA LAVAGEM

Data	Descrição	Hora/Ira	Tempo	Gasto	Motivo
15/03/23	2	09:00 até 09:30	00:30	89,91	EI
16/03/23	1	07:00 até 08:00	01:00	59,94	Jer
01/03/23	2	07:30 até 08:45	01:15	79,93	Pedra
08/03/23	1	07:00 até 08:30	01:30	69,93	Pedra
09/03/23	2	07:30 até 09:15	01:30	114,89	Pernamb
10/03/23	1	07:00 até 08:30	00:30	46,91	Serraria
11/03/23	1	08:00 até 08:30	00:30	29,97	EI
12/03/23	2	09:40 até 07:00	00:00	29,97	EI
Total	-	-	00:44	523,49	-

DETALHAMENTO DA LAVAGEM

Data	Descrição	Hora/Ira	Tempo	Gasto	Motivo
15/03/23	1	07:00 até 07:30	00:30	36,60	EI
	2	07:30 até 08:00	00:30	29,58	EI
12/03/23	1	07:00 até 07:30	00:30	36,60	Serraria
	2	07:30 até 08:00	00:30	36,60	Serraria
01/03/23	1	06:40 até 07:00	00:20	20,40	Pedra
	2	07:00 até 07:25	00:25	25,50	Pedra
08/03/23	1	06:20 até 06:45	00:25	25,50	Pernamb
	2	06:30 até 07:15	00:25	25,50	Pernamb
11/03/23	1	06:20 até 06:35	00:15	15,30	EI
	2	07:30 até 08:05	00:15	15,30	EI
Total	-	-	00:45	244,88	-

ARIS ZM - Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG – (31) 3891-5636

Relatório de Lavagem

Planos e Programas

Possui Plano de emergência e contingência? Se sim, encontra-se disponível para população?	Não	Em elaboração por meio do Comitê de Bacia Hidrográfica no P21 – Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica.
Possui Plano de segurança da água?	Não	
Possui Programa de preservação dos mananciais?	Não	
Possui Programa de educação ambiental?	Não	
Plano de controle de pressões nas redes?	Não	
Programa de eficiência energética?	Não	
Programas de monitoramento dos reservatórios de barragens para captação?	Não se aplica	
Possui Programa de controle de perdas?	Sim	O programa de controle de perdas está em andamento: com setorização e instalação de macromedidores, política de troca de hidrômetros acima de 10 anos e as fiscalizações nos pontos de cortes.

5 ALMOXARIFADO

SAE - Almoxarifado

Fiscalização de Acompanhamento

Almoxarifado	
O prestador possui almoxarifado?	Sim
 A photograph showing a metal-framed door with horizontal bars. A small blue sign on the door reads "ALMOXARIFADO". Generated on Productive 25/09/2023 14:36:27	
Porta de acesso ao Almoxarifado	
 A photograph of a cluttered storage area. It contains various items including a large orange coiled hose, several buckets, and some tools. A window is visible in the background. Generated on Productive 25/09/2023 14:44:40	
Equipamentos	



Prateleiras



Prateleiras



Pastas de arquivo



Galpão - Novo



Portão de acesso - Galpão Novo



Tubos



Armazenamento de tubos



Galpão para armazenamento dos tubos de rede

Há procedimento definido para o recebimento de materiais?	Sim	Há funcionário responsável para receber e fazer a conferência e entrega dos materiais no almoxarifado.
--	-----	--

Armazenamento

O espaço de armazenamento é bem aproveitado?	Sim	
---	-----	--



Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:37:22

Organização do espaço




Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:37:32

Organização do espaço



Organização do espaço

O almoxarifado é limpo e organizado?	Sim	
Há algum método de organização? Se sim, qual?	Sim	São gerados códigos no sistema. Os insumos são dispostos conforme volume de saída. Os que saem mais ficam em prateleiras mais altas e próximas da porta.



Identificação do estoque com códigos

O layout do estoque é ordenado e permite fluxos contínuos?	Sim	
Todos os materiais estocados são facilmente acessíveis?	Sim	
Os corredores estão sempre desimpedidos de materiais?	Sim	
Há danos nos materiais estocados devido as condições de armazenagem?	Não	
Os materiais são acondicionados de acordo com as recomendações do	Sim	Produtos estão em prateleiras suspensas e sem contato com umidade.

fabricante?



Prateleiras suspensas

Existe procedimento para qualquer pessoa localizar um item no estoque?	Sim	Organização é por volume de saída
---	-----	-----------------------------------

Distribuição

Como é feita a distribuição do material? Há requisição?

Requisição feita na saída

Quem separa e entrega o material?

O requisitante e acompanhado pela responsável. Se a responsável não estiver o requisitante deixa a requisição com ela.

Como é feita a distribuição do material em horários de plantão? (Finais de semana, feriados, períodos fora do horário comercial)

Deixam anotado

Observações não identificadas anteriormente	Sim
--	-----



EPI



Produtos de limpeza

6 RH, CAPACITAÇÕES E SEGURANÇA DO TRABALHO

SAE - RH, Capacitações e Segurança do Trabalho

Fiscalização de Acompanhamento

Recursos Humanos		
Existe responsável para Gestão de Recursos Humanos? (Informação)	Sim	
Qual o número total de servidores? (Informação)	23	
Desses servidores, quantos são efetivos? (Informação)	19	
Desses servidores, quantos são comissionados? (Informação)	1	
Desses servidores, quantos são contratados? (Informação)	3	
Quantidade de servidores no setor de Administração (Informação)	4	
Quantidade de servidores no setor de Água (Informação)	19	
Há servidores terceirizados? Qual função? Quantos?	Não	
Possui Organograma? Se sim, anexar (Informação)	<p>O organograma é circular, dividido em quatro seções principais. O centro é o 'Diretor Presidente'. À sua volta, a 'Divisão Administrativa e Financeira' (cor cinza) inclui o 'Setor Comercial' (cor marrom). No lado direito, a 'Contabilidade' (cor laranja) e o 'Setor de Transportes, Patrimônio e Material' (cor azul). No lado esquerdo, o 'Setor de Recursos Humanos e Apoio Administrativo' (cor verde). As seções externas são a 'Divisão de Operação e Manutenção e Expansão' (cor amarela), que abrange o 'Setor de Controle de Qualidade e Tratamento de Água e Esgoto' (cor verde) e o 'Setor de redes, ramais de água e esgoto, Elevatórias, expansões e saneamento em Comunidades rurais e urbanas' (cor rosa).</p>	

Capacitações e Treinamento		
Há programa de capacitações e treinamentos? (Informação)	Sim	Promove capacitações porém não há cronograma anual
Tendo como base o último ano, quantos servidores tiveram acesso a pelo menos um curso de capacitação ou treinamento		

no setor Administrativo (Informação)

4

Tendo como base o último ano, quantos servidores tiveram acesso a pelo menos um curso de capacitação ou treinamento no setor de abastecimento de água (Informação)


19

Tendo como base o último ano, quantos servidores tiveram acesso a pelo menos um curso de capacitação ou treinamento no setor de esgotamento sanitário? (Informação)

19


Segurança do Trabalho

Existe algum profissional responsável pela Segurança do Trabalho? (Informação)	Sim	Por meio de contrato com empresa terceirizada
Existe Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO? (Norma Regulamentadora 7)	Sim	




PCMSO

Existe Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR? (Norma Regulamentadora 1)	Sim	
---	-----	--




Laudo Técnico de Periculosidade



Análise de risco



Análise de risco - Ruído



Análise de risco - Agentes Químicos

A Empresa disponibiliza Equipamentos de proteção individual? (Norma Regulamentadora 6)	Sim	
Existe Controle de EPI's? (Norma Regulamentadora 6)	Sim	

	25/09/2023 14:14:33 Gerado no Produtro
--	---

Ficha de EPI

Possui regularização junto ao corpo de
bombeiros? (Instrução técnica n° 1/2017) Não

7 ATENDIMENTO COMERCIAL

SAE - Atendimento e Comercial

Fiscalização de Acompanhamento

Atendimento ao Público		
A instituição mantém um serviço de atendimento ao público?(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim	
		
		
Coordenadas do ponto de atendimento (INFORMAÇÃO) 20° 54'53.68"S; 43° 5'51.03"O		
Há acesso facilitado no atendimento aos usuários? (Ex: rampa, guarda corpo,	A rampa de acesso é utilizada como garagem	

plataforma) (LEI FEDERAL 13146/ 2015)

Sim

dificultando o acesso até o local de atendimento.



Rampa de acesso

O prestador mantém atendimento telefônico disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)


Sim

Há uma funcionária que fica com o telefone.

O prestador possui ouvidoria? (LEI Nº 13460/2017)

Não

Não possuem ouvidoria própria. As solicitações são encaminhadas para o CISAB.



Ouvindoria - CISAB

O prestador informa número de protocolo a cada atendimento? (Número para acompanhamento das solicitações e reclamações) (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)

Sim

Os requerimentos têm canhoto e assim localizam-se os pedidos pelo cadastro de usuários.

O prestador disponibiliza formulários simplificados e de fácil compreensão para manifestações do público? (LEI Nº 14.129/2021)

Sim

Há requerimentos de

A instituição mantém registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do SAA ou de SES a que se referem? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)

Sim

reclamações sobre: água com pouca pressão, entupimento de rede de esgoto, falta de água, reclamação da cor da água.

Reclamação - Entupimento da rede de esgoto

Sistema de requerimentos									
Listagem das ordens de serviço									
Por número de OS									
Emissão: 01/09/2022 a 09/09/2022. Requerimento: FALTA DE ÁGUA - Buzios: 'Início execução do serviço' e 'Final execução da tarefa'									
11/09/2022									
Requisito	Número	Descrição do serviço	Estado	Data	Hora	Mês	Ano	Entidade	Ação
00144203-3	FALTA DE ÁGUA	CORUM SANTA LUZIA, S/N	ZONA RURAL	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	Finalizar
00177023-3	FALTA DE ÁGUA RED. AMARRAÇÃO DA FÁTIDA DE CHAMACA	DURVAL UBERTO LORETO Ribeira VIEIRA, A/100	PARQUE RES. V. VERDE	09/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00177027-3	FALTA DE ÁGUA RED. AMARRAÇÃO DA FÁTIDA DE CHAMACA	DRU CIRALY, RENATO CASA	CHAMACA	09/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00177024-3	FALTA DE ÁGUA RED. AMARRAÇÃO DA FÁTIDA DE CHAMACA	JOSÉ GUTTERES CABRAL, 30001	CENTRO	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00177025-3	FALTA DE ÁGUA RED. AMARRAÇÃO DA FÁTIDA DE CHAMACA	JOSE EDSON DIAZ, 0010	SAO VICTOR	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00177026-3	FALTA DE ÁGUA RED. AMARRAÇÃO DA FÁTIDA DE CHAMACA	RAUL TEIXERA OLIVEIRA, 0/286	SÃO VICTOR	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00189028-3	FALTA DE ÁGUA FATEL APÓS O CHÁCARA	COMUN SANTA LUZIA, S/N	ZONA RURAL	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00189029-3	FALTA DE ÁGUA USUÁRIO SEMIADAS DE QUEIROZ	RAFAEL ESPÍNDOLA, S/N	JARDIM PALMEIRAS	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00189032-3	FALTA DE ÁGUA	RUA RUBI, 00004	CHAMACA	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00089023-3	FALTA DE ÁGUA	RUA VIEIRAS DE OLIVEIRA, S/N	CHAMACA	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00118023-3	FALTA DE ÁGUA	RUA FRANCISCO DE MOURA, 0023	CENTRO	12/09/2022	00:00:00	10/09/2022	31/08/2022	10/09/2022	Finalizar
00019023-3	FALTA DE ÁGUA	RUA SANTANA, 0018	CENTRO	10/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00092023-3	FALTA DE ÁGUA	RUA NARMALOS DE OLIVEIRA FERNANDES, 0023	CENTRO	07/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00068023-3	FALTA DE ÁGUA	APT. 06	Lote 1000	07/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00003024-3	FALTA DE ÁGUA	RUA ANTÔNIO GOMES FERREIRA, S/N	PARQUE EPIRÓPOLIS	14/09/2022	00:00:00	10/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	Finalizar
00003024-3	FALTA DE ÁGUA	CAJUEIRO, 00000	CHAMACA	15/09/2022	00:00:00	24/09/2022	24/09/2022	24/09/2022	Finalizar
00064024-3	FALTA DE ÁGUA	RUA HORTÊNCIA VIEIRA, 0050	CENTRO	08/09/2022	00:00:00	09/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Finalizar
00067023-3	FALTA DE ÁGUA	RUA PRESTES MACHADO FERREIRA, PINTO, S/N	PRAIA PARQUE EXPOSIÇÃO	13/09/2022	00:00:00	21/09/2022	27/09/2022	27/09/2022	Finalizar
00064023-3	FALTA DE ÁGUA	RUA RONALDO GOMES GABRIEL, S/N	CONSELHO DOS LAMAS	07/09/2022	00:00:00	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	Finalizar
00071024-3	FALTA DE ÁGUA	PIA SANTO ANTONIO, 0016	CENTRO	09/09/2022	00:00:00	10/09/2022	07/10/2022	11/09/2022	Finalizar

Reclamação - Falta de água

Qual o número de reclamações do sistema de abastecimento de água registradas dos últimos 12 meses? (INFORMAÇÃO)

29

Dessas reclamações, quantas foram atendidas? (INFORMAÇÃO)

29

Qual o número de reclamações do sistema de esgotamento sanitário registradas dos últimos 12 meses? (INFORMAÇÃO)

De

25

Qual o número de solicitações de serviço registradas no último ano? (INFORMAÇÃO)

91

Dessas solicitações, quantas foram atendidas? (INFORMAÇÃO)

91

O prestador possui contrato de prestação de serviços? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)

Sim



Contrato de prestação de serviços

O prestador possui regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)

Sim




Regulamento de serviços

Observações não identificadas anteriormente ?

Sim




Local de atendimento



Extintor de incêndio



Banheiro



Mural Informativo

Disponibilidade de documentos na unidade física de atendimento

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, Cópia da resolução nº30/2022 ARIS-ZM?(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não
O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, o Regulamento de serviços? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim



Regulamento de serviços

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Tabela de preços, prazos dos serviços com outros preços públicos? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não	A tabela de outros preços públicos esta desatualizada.
--	-----	--




Tabela de outros preços públicos desatualizada

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia do Anexo Tarifário? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim	A tabela da cópia do Anexo Tarifário esta desatualizada.
--	-----	--




Cópia do Anexo Tarifário desatualizado

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia de tabela de sanções aplicáveis aos usuários? (ART. 36 - DECRETO 7.217/2010)	Não
O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Carta de serviços? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não
O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia do Relatório Anual sobre a qualidade da água do respectivo município? (DECRETO NO 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005)	Não O relatório anual de qualidade da água está desatualizado.



Relatório de Qualidade de Água Desatualizado

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, o Exemplar do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei Federal nº 12.291/2010? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim
--	-----



Código de proteção de defesa do consumidor

Contato do Programa de Defesa do Consumidor - PROCON? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não
O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia das outorga de uso da água e licenças ambientais (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim



Certificado de Outorga

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água?(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não
Observações não identificadas anteriormente ?	Não
Sítio eletrônico	
O prestador possui sítio eletrônico? (LEI N° 13460/2017)	Sim



Site

Quais os serviços disponibilizados online aos usuários? (Ex: 2^a via de conta, solicitação de serviços, reclamações, etc.)
São disponibilizados serviços de emissão de 2^a via de conta

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Regulamento de serviços?
(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)

Sim

Legislação

Decretos Leis Portarias

23/01/2023: CARTA DE SERVIÇOS-2023

22/02/2023: Regulamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Senador Firmino-MG

25/02/2023: MANUAL de procedimentos diretrizes para execução de Projetos de Infraestrutura de Água e Esgoto para novos empreendimentos, no município de Senador Firmino/MG

07/10/2021: RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO N° 018/2021 - Aprovação do Parecer Técnico nº 004/2021

04/08/2021: N° 13.2021 - Resolução de Regulação

06/03/2020: RESOLUÇÃO N° 004/2020 - Órgão de Regulação

29/01/2020: RESOLUÇÃO N° 002/2020 - Órgão de Regulação

02/09/2019: DECRETO MUNICIPAL N° 37/2019 - Criação da Comissão Revisora do PMSB

12/06/2017: RESOLUÇÃO N° 002/2017 - Órgão de Regulação

31/05/2012: DECRETO MUNICIPAL N° 011/2012 - Institui a Política Municipal de Saneamento Básico

04/05/2005: DECRETO FEDERAL N° 5440/2005 - Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento

História Obras / Construções (32) 3536-1126 (32) 98405-1953

Regulamento de serviços

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Tabela de preços e prazos dos serviços com outros preços públicos? (ART. 36 - DECRETO 7.217/2010)

Não

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia do Anexo Tarifário?
(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)

Sim

CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DE TARIFAS E OUTROS SERVIÇOS 2023-2024
29 SET 2023

A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais - ARIS-ZM, publicou nesta quinta-feira (28/09), a RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 090/2023 De 28 de setembro de 2023, que dispõe sobre a correção monetária dos valores das Tarifas dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e dos Outros Preços públicos dos demais serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Senador Firmino, Minas Gerais e dá outras providências.

Acesse na íntegra a [Resolução 090/2023](#)

Notícias

Taxas e Tarifas

- 28/09/2023 RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 090/2023-CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DE TARIFAS E OUTROS SERVIÇOS
- 02/01/2023 CARTA DE SERVIÇOS
- 07/11/2022 Contrato de Prestação de Serviço
- 07/10/2022 RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 024/2022-CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DAS TARIFAS
- ESTUDO DE VERIFICAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA/JANEIRO DE 2020
- ANO DE TARIFÁRIO- VÁLIDO A PARTIR DE 11/2022

Aba inicial no site - Taxas e Tarifas

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia de tabela de sanções aplicáveis aos usuários? (LEI Nº 13.460/2017)	Não
O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Carta de serviços ao usuário? (LEI Nº 13.460/2017)	Sim

23/01/2023 CARTA DE SERVIÇOS -2023

- 20/12/2022 Regulamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Senador Firmino-MG
- 20/12/2022 MANUAL de procedimentos e diretrizes para aprovação de Projetos de Infraestruturas de Água e Esgoto para novos empreendimentos, no município de Senador Firmino-MG
- 07/10/2021 RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 019/2021 - Aprovação do Parecer Técnico nº 006/2021
- 04/08/2021 Nº 13/2021 - Resolução de Regulação
- 06/03/2020 RESOLUÇÃO Nº 006/2020 - Órgão de Regulação
- 29/01/2020 RESOLUÇÃO Nº 002/2020 - Órgão de Regulação
- 02/09/2019 DECRETO MUNICIPAL Nº 27/2019 - Criação da Comissão Revisora do PMSB
- 12/06/2017 RESOLUÇÃO Nº 002/2017 - Órgão de Regulação
- 21/05/2012 DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2012 - Institui a Política Municipal de Saneamento Básico
- 04/05/2005 DECRETO FEDERAL Nº 5440/2005 - Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento

Carta de serviços

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia do Relatório Anual sobre a qualidade de água do respectivo município? (DECRETO NO 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005)

Última atualização das análises mensais foram no mês 05/2023 conforme imagem abaixo.

RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA
22 JUN 2023

RELATÓRIO MENSAL DE QUALIDADE DA ÁGUA

MAIO/2023

Notícias

+ Mais Lidas

CBH-DOCE
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce

21 DEZ 2021
Comitê da bacia hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) publica referente a reajusteimento em projeto de...

Na última quinzena feira (17/12), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) publicou em seu site uma matéria...

	O SAAE • Licitações • Obras • Legislação •	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="margin: 0;">Física</p> <p style="margin: 0;">Verifica-se a cor, o cheiro, sabor da água e sua turbidez (ou seja, alterações na sua transparência devido a resíduos não eliminados):</p> <p style="margin: 0;">Química</p> <p style="margin: 0;">Verifica-se a presença de materiais inorgânicos que afetam a saúde do ser humano:</p> <p style="margin: 0;">Visualize nossas CARTILHAS DIGITAIS:</p> <p style="margin: 0; font-size: small;"> ➡ 15/03/2023 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2022 ➡ 15/12/2022 CERTIDÃO OUTORGA 2022- VÁLIDA ➡ 15/03/2022 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2021 ➡ 10/01/2021 Certidão 4215 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2021 ➡ 10/01/2021 Certidão Outorga 2021- VENCIDA ➡ 20/12/2020 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2020 ➡ 20/12/2019 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2019 ➡ 20/12/2018 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2018 ➡ 20/12/2017 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2017 ➡ 20/12/2016 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2016 ➡ 20/12/2015 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2015 ➡ 20/12/2014 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2014 ➡ 20/12/2013 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2013 ➡ 20/12/2012 RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA 2012 </p> </div>
--	--	--

Aba Inicial - Qualidade da água

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Código de Defesa do Consumidor? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não
O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia das outorga de uso da água e licenças ambientais ((Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM))	Não
Contato do Programa de Defesa do Consumidor - PROCON?(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Não
O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Endereço dos locais de atendimento presencial?(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM) (DECRETO NO 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005)	Sim

	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">História</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Obras / Concluídas</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Legislação / Decretos</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Estrutura Organizacional</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Legislação / Leis</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Galeria de Fotos</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Legislação / Portarias</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">O Município</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Notícias</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Qualidade da Água</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Transparéncia</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Taxas e Tarifas</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Sala Mais</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Licitações / Editais</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Sua Conta</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Licitações / Compras</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">2ª Via de Conta</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Obras / Em Andamento</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Contato</p> </div>	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">(32) 3536-1126 (32) 98405-1951</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">atendimento@saaesenadorfirmino.com.br</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Rua Pio XII, 140, Senador Firmino</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Minas Gerais, CEP: 36540-000</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">De segunda à sexta-feira de: 7h às 11h e 12h às 16h</p> </div>
--	---	---

Endereço

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água?(Resolução nº 30/2022 - Não ARIS-ZM)	Não
O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Horário de funcionamento das unidades de atendimento ao público? (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim



Horário de funcionamento

Comercial

Quantas rotas de leitura existem? (INFORMAÇÃO)

15

Quantos leitistas? (INFORMAÇÃO)

1

Em quantos dias são feitas todas as leituras no município (em média)? (INFORMAÇÃO)

15

Existem isenções de cobrança de tarifa? (LEI FEDERAL 11.445/2007)

Sim

Prefeitura municipal

Qual o percentual de hidrometração?

99%


Há alguma localidade atendida pelo prestador que não possui cobrança?

Sim

Há acordo com o SAAE e cinco usuários devido a passagem da adutora.

O prestador de Serviços disponibiliza na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005?

Sim



Conta de água



Verso da conta de água

Possui base de dados dos usuários contemplados por benefício da tarifa social atualizado (INFORMAÇÃO)	Sim	São realizadas atualizações anualmente
Possui cadastro de hidrômetros contendo a data de instalação? Se sim, solicitar o arquivo. (Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Sim	
Os usuários são informados sobre o papel da agência reguladora? Se sim, como é disponibilizada a informação? (Ex: site, placa, selo na conta de água, etc.)	Não	
Relatório Técnico de Contas e Consumo		
Qual o volume total de água (m³) micromedido no último ano? (INFORMAÇÃO)		
357.752		

8 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE

8.1 Índice estimado de perdas na distribuição

O consumo per capita e o índice de perda, foram calculados de acordo com as fórmulas abaixo, através de dados oficiais repassados pelo SAAE, contudo, cabe ressaltar que se trata de estimativa, uma vez que o sistema de abastecimento de água ainda não possui em todos os setores o sistema de macromedidação.

Figura 1 – Índice de perdas na distribuição

Forma de cálculo
$\frac{\text{AG006} + \text{AG018} - \text{AG010} - \text{AG024}}{\text{AG006} + \text{AG018} - \text{AG024}} \times 100$

Onde:

AG006 – Volume de água produzido

AG018 – Volume de água tratada importado

AG010 – Volume de água consumido

AG024 – Volume de serviço

Para cálculo do consumo per capita, perda no sistema e capacidade de reservação, foram utilizados os dados expostos na Tabela 1. Para o volume de água produzido ou tratado, foram utilizados os dados informados pelo prestador por meio do sistema ETA Web e dados de micromedidação do volume consumido foram utilizadas as informações dos relatórios técnicos de contas e consumo do SAAE.

Tabela 1 – Volume e Percentual de Perdas Mensal

MÊS/ANO	Vol. Água Tratada (m³)*	Vol. Água de Serviços (m³)*	Vol. Consumido (m³)*	Vol. Perdas (m³)	Perdas (%)
jan/23	39.797,71	697	25.629,0	13.471,71	34%
fev/23	37.778,21	573	27.044,0	10.161,21	27%
mar/23	42.816,39	649	26.183,0	15.984,39	37%
abr/23	39.669,91	641	28.258,0	10.770,91	27%
mai/23	39.559,14	661	23.430,0	15.468,14	39%
jun/23	39.590,39	592	25.147,0	13.851,39	35%
jul/23	40.484,90	637	22.877,0	16.970,90	42%
ago/23	40.390,87	627	25.833,0	13.930,87	34%
set/23	39.113,09	644	25.919,0	12.550,09	32%
out/23	40.986,92	657	26.261,0	14.068,92	34%
nov/22	38.712,13	685	25.412,0	12.399,72	32%
dez/22	40090,27	646	21.977,0	17.467,27	44%
Total	478.989,93	7709	303.970,0	167.310,93	34,88%
Média	39.915,83	642,42	25.330,83	13.924,63	
Índice Estimado de Perdas					

Fonte: SAAE (2023). *Dados coletados do sistema ETA Web do prestador

Logo obteve-se volume médio de água produzido de 39.915,83 m³/mês. Porém conforme o relatório técnico de contas e consumo, entre os meses de 11/2022 e 10/2023 o volume real foi de 303.970,00 m³, com uma média de 25.330,83m³/ mês. Diante do exposto e considerando os dados da Tabela 1, foi estimado o consumo per capita efetivo em 180 L/hab/dia e um consumo médio per capita acrescido de perda do sistema de distribuição de 284 L/dia), obtendo assim um índice de perdas no sistema de distribuição no ano de 2023, estimado em 34,88%.

Tabela 2 - Índice de perdas estimado e consumo per capita

Sistema de Abastecimento	População Urbana Atendida (IBGE,2022)	Perda média (m ³ /mês)	Perda %	Consumo médio per capita efetivo (L/dia)	Consumo médio per capita acrescido de perda do Sistema de Distribuição de água (L/dia)
Sede	4.683	13.924,63	34.88%	180	284

Quando se faz uma comparação com a média do índice de perdas no estado de Minas Gerais levando em conta o IN049 (índice de perdas na distribuição) de 37,52 % do IN051 (Índice de Perdas por ligação) de 260,50 l/lig./dia com base nas informações atualizadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) em 2022, ano base 2021 (MDR,2023). O município de Senador Firmino apresentou um índice abaixo da média estadual de 34,88% e um consumo médio per capita acrescido de perdas no sistema de água de 284L/dia conforme dados do prestador (Tabela 2).

Vale destacar que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) editou sua Portaria nº 490, de 22 de março de 2021, e a publicou no Diário Oficial da União (DOU). A normativa visa ao estabelecimento de procedimentos gerais para o cumprimento das metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico para concessões que considerem, dentre outras condições, o nível de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da expansão da prestação do serviço e o número de municípios atendidos.

8.1.1 Hidrômetros

A partir do levantamento de dados do cadastro comercial do SAAE, o número total de registros encontrados foi de 2551 hidrômetros ativos, sendo que 2.438 estão cadastrados com o número do ano de instalação e número de identificação do hidrômetro, 110 apenas com o número de identificação dos hidrômetros, 3 hidrômetros cadastrados não possuíam o número de instalação e nem o de identificação, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Cadastros do Parque de Hidrômetros Ativos do SAAE

Situação do cadastro dos hidrômetros ativos	
Cadastro	Quantidade
Apenas com dados do usuário	3
Com apenas o número de identificação do hidrômetro	110
Com identificação e data de Instalação do hidrômetro	2438
Total	2551

Fonte: ARIS ZM (2023), SAAE (2023).


Tabela 3 – Quantitativos de Hidrômetros Ativos – Período de Instalação

Ano de instalação	Quantidade	Percentual (%)
1 a 5 anos (2023 -2019)	342	14,0
6 a 10 anos (2018 a 2013)	444	18,2
11 a 15 anos (2012 a 2008)	326	13,4
16 a 20 anos (2009 a 2003)	265	10,9
21 a 25 anos (2002 a 1998)	381	15,6
26 a 30 anos (1997 a 1992)	278	11,4
31 a 35 anos (1991 a 1986)	158	6,5
36 a 40 anos (1987 a 1983)	124	5,1
41 a 43 anos (1982 a 1980)	120	4,9
Total	2438	100,0

Fonte: ARIS ZM (2023), SAAE (2023).

A Tabela 3 representa o gráfico com o percentual de hidrômetros ativos cadastrados pelo SAAE, que possuem o ano de instalação totalizando 2.438 cadastros. Assim na Figura 2, os percentuais demonstraram que 4,9% (120) dos hidrômetros possuem tempo de uso de 41 anos até 43 anos, 5,1 % (124) estão na faixa de 36 a 40 anos, 6,5 % (158) estão na faixa de 31 a 35 anos, 11,4 % (278) estão na faixa de 26 a 30 anos, 15,6% (381) estão na faixa de 21 a 25 anos e 10,9% (265) estão na faixa de 16 a 20 anos, 13,4%(326) estão na faixa de 11 a 15 anos, 18,2%(444) estão na faixa de 6 a 10 anos e 14%(342) estão na faixa de 1 a 5 anos de tempo de instalação conforme dados cadastrados (Tabelas 2 e 3).

Figura 2 – Situação Cadastral dos Hidrômetros Ativos (%)



Fonte: ARIS ZM (2023), SAAE (2023).

Os hidrômetros, em geral, possuem limitações de exatidão, principalmente, quando são submetidos a baixas vazões. As perdas aparentes por submedição podem variar de 10 a 30% do volume total consumido e 50% de perdas em termos de custo (FONSECA e COELHO, 2009; ARREGUI et al., 2018).

Segundo a Portaria nº 295 do INMETRO (2018), os hidrômetros em uso devem passar por verificações periódicas, em intervalos não superiores há sete anos, contados a partir do ano de sua instalação. Logo o SAAE precisa implantar combate à perda comercial, devido isto refletir na perda anual de receita podendo causar prejuízos financeiros e, consequentemente, o aumento da tarifa de água.

8.2 Captação Superficial

SAA - Captação Superficial

Fiscalização de Acompanhamento

Captação Superficial	
Nome do manancial (Informação)	Ribeirão São Francisco
Coordenadas	20° 55'33,71"; 43° 05'06,38"
Imagen da captação	 <p>Gerado no Produttivo 25/09/2023 13:39:35</p>
Adutora de água bruta	



Ribeirão São Francisco

Imagen da captação



Ribeirão São Francisco

**Possui identificação? (Lei Federal
11.445/2007)**

Sim



Placa de identificação

Possui cercamento? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Tipo de captação (Informação) Tomada Direta	
Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim

Portaria nº 2009/144/2022 de 15/12/2022 - Renovação da Portaria nº 0000758/2009																				
Processo: 4113/2022																				
Autenticação da Unidade Regional de Gestão das Águas da UGUA Zona da Mata e sua competência estabelecida na Antiga Portaria nº 0000758/2009																				
Art. 7º Águas da UGUA Zona da Mata, após a leitura da Portaria nº 0000758/2009, em 28 de junho de 2022, que dispõe sobre a renovação da Portaria nº 0000758/2009, de 28 de junho de 2018.																				
Empresamento																				
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Rio Preto					CPF	CNPJ	Município	Número de uso												
Av. Presidente Dutra, 100 - Centro - Rio Preto - São Paulo - CEP: 15201-000					021.352.711/0001-01	Senador Firmino	02 - CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO	0000758/2009												
Qualificação																				
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Rio Preto					Senador Firmino															
Av. Presidente Dutra, 100 - Centro - Rio Preto - São Paulo - CEP: 15201-000					20/01/2010															
Baixa Estadual																				
Baixa Federal					UF/CEM	Corte de Pagamento														
No Prazo					001 - Rio Preto	Ribeirão Preto														
Av. Independência, 100 - Centro - Rio Preto - São Paulo - CEP: 15201-000					0000758/2009															
Av. Independência, 100 - Centro - Rio Preto - São Paulo - CEP: 15201-000					0000758/2009															
Área Imobiliária																				
0,04 ha					Volume acumulado															
0,04 ha					540,0 m³															
Coordenadas Geográficas																				
Latitude: 23°09'31" S e Longitude: 47°05'16" W																				
Finalidade(s)																				
Aterroamento público																				
Variável (EV)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											
24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00											
Março		31	31		30	30		31	31											
Dissípico		31	31		30	30		31	31											
Volume (m³)		60000	60000		60000	60000		60000	60000											
Período (P)																				
Jan		Fev	Mar		Abr	Mai		Jun	Jul											

Benovacão da Outorga de Captação em Barramento

C E R T I F I C A D O

Portaria nº 2009144/2022 de 15/12/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estatais.
Prc.43011/2022 - Renovação da portaria nº 0000758/2002. Outorgante: URGZ Zona da Mata.

Outorgado(s)
CPF/CNPJ
Curso d'água
Bacia Estadual/
Bacia Federal
Coordenadas Geográficas
Modo de uso
Prazo
Município(s)

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Senador Firmino
20.352.712.0001-87
Ribeirão São Francisco
Rio Piranga
Rio Doce
Lat 20°55'33,71"S e Long 43°05'06,38"W
02 - Captação Em Barramento Em Curso De Água, Sem Regularização De Vazão
30 anos
Senador Firmino

Vazão (l/s)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Horas/dia	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	66960	66960	66960	64800	66960	64800	66960	66960	64800	66960	64800	66960

Obrigado do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condic平onantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, incluindo aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizante para Intervenção Ambiental - DAI) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 15/12/2022

Sandra Aparecida Moreira Schaffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas



Certificado



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º do Decreto nº 4.222, de 24 de julho de 2002.

Publicação da portaria

Nº da outorga (Informação)

Portaria nº 2009144/2022 de 15/12/2022 - Renovação da Portaria nº 0000758/2002

Vazão Autorizada (Informação)

25L/s

Vazão captada? (Informação)

18L/s

A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)

Não

Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)

Não

A captação possui grades e telas? (NBR)

12213/1992)

Não

Há caixa de desarenador no local.



Desarenador



Caixa do desarenador

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Informação)

Pastagens

No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não	
No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não	
Há poluição no entorno? (Informação)	Não	
Há descarte de resíduos sólidos no local? (Informação)	Não	

**Observações não identificadas
anteriormente?**

Sim

A área de captação pertence a uma propriedade particular.



Barragem



Pastagens

8.3 Estação de Tratamento de Água

SAA - ETA, Laboratório, Casa de Química

Fiscalização de Acompanhamento

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA

ETA - Sede

Qual sistema de abastecimento?

Sede

Coordenadas

20°54'54.02"; 43° 5'50.83"O

Imagen da ETA



ETA

Imagen da ETA

A ETA possui bom acesso? (NBR 12216/92)

Sim

A área está devidamente identificada? (NBR 12216/92)

Sim



Placa de identificação



Placa de identificação

A área está devidamente cercada e protegida? (NBR 12216/92)	Sim	Durante a fiscalização de acompanhamento foi possível identificar a construção de parte do muro de concreto da ETA. E o restante do cercamento é de arame farpado.
---	-----	--



Muro de concreto



Cercamento com arame farpado

**Possui Técnico responsável? Se sim,
apresentar a anotação de
responsabilidade técnica. (Portaria
GM/MS nº888/2021)**

Sim

Gerado no Produttivo 25/09/2023 15:28:27
Certificado de função técnica

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não	
Tipo de Tratamento (Informação) Convencional		
Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento (Informação) <ul style="list-style-type: none"> • Correção de pH • Coagulação • Floculação • Decantação • Filtração • Desinfecção • Fluoretação 		
Vazão do projeto (L/s) (Informação) 25 L/s		
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Sim	

Licença Ambiental-ETA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEMA/Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

CERTIFICADO N° 4215 LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

Outorga de Direito de Uso de Recursos Pólo/a n° 007050002 - Prv_2734H091



Licença Ambiental - EIA

C E R T I F I C A D O

Portaria nº: 2009144/2022 de 15/12/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.42011/2022 - Renovação da portaria nº 0009758/2002. Outorgante: URGa-Zona da Mata.

Outorgante(s)
OPC/CAPI
Curso d'Áqua
Bacia Estadual
Bacia Federal
Coordenadas Geográficas
Modo de uso
Período
Município(s)

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAEE - Senador Firmino
26.35°S 71.20°W 001-57
Ribeirão São Francisco
Rio Piranga
Rio Doce
Lat 20°55'33.71"S e Long 43°05'06.38"W
02 - Captação Em Barramento Em Curso De Áqua, Sem Regularização De Vazão
30 anos
Senador Firmino

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/s)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,075
Hora/dia	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Dias/mês	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Volume (m³)	66960	66960	66960	66960	66960	66960	66960	66960	66960	66960	66960	66960

Obrigado! O Outorgado: Respeitará normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aqueles pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAAI) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

UBA, 15/12/2022

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas



Certificado de Outorga

Vazão média de operação (L/s) (Informação)

18 L/s

Tempo de funcionamento (h/dia) (Informação)

20 h

A vazão média de operação está acima
da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)

Não

Há instrumentos de medição de vazão na
entrada do tratamento? (NBR 12215 -
1/2017)

Sim





Registro de entrada da ETA



Registro de entrada da ETA



Calha Parshall



Sensor do medidor ultrassônico



Medidor de vazão ultrassônico

O instrumento de medição de vazão apresenta boas condições? (Lei 11.445/2007)	Sim	
Há instrumentos de medição de vazão na saída do tratamento? (NBR 12215 - 1/2017)	Não	
Qual o Coagulante usado? (Informação)		
Sulfato de alumínio		
Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação? (Informação)	Não	
Qual o tipo de floculador? (Informação)		
• Hidráulico		
Quantos floculadores estão instalados?(Informação)		
18		
Quantos floculadores estão em operação? (Informação)		
18		
A formação de flocos é visível? (Informação)		
Sim		
Floculadores		



Unidades de flocação

Floculadores



Unidades de flocação

Floculadores



Floculadores



Tipo de decantação, em função do princípio de funcionamento (Informação)

- Convencional

Quantos decantadores estão instalados? (Informação)

2

Quantos decantadores estão em operação? (Informação)

2

Qual o destino do lodo dos decantadores? (Informação)

Rede pluvial

O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente? (Lei 12.305/2010)

Não

Qual a frequência de lavagem e/ou descarga dos decantadores? (Informação)

Conforme o clima , em épocas de chuva a frequência é, mensal e quando não chove é de 3 em 3 meses

Decantadores



Decantador II

Decantadores



Decantador I

Decantadores



Decantadores



Decantadores



Passagem da água decantada para os filtros

Tipo de filtração, de acordo com o sentido de escoamento (Informação)

- Fluxo ascendente

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento (Informação)

- Rápido

Quantos filtros estão instalados? (Informação)

2 (com material filtrante de aproximadamente 30 cm de seixo , 20 cm de areia e 50 cm de antracito)

Quantos filtros estão em operação? (Informação)

2

Há passagem aparente de flocos para os filtros? (Informação)

Não

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)? (Informação)

Diariamente são realizadas as limpezas nos filtros de forma intercalada.

Qual o critério adotado para lavagem dos filtros? (Informação)

- Outros

Qual o destino da água de lavagem de filtros? (Informação)

Rede pluvial

Os filtros, aparentemente, estão em boas

condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
---	-----

Filtros



Filtros



Filtros



Filtros



Há vazamentos e/ou infiltrações na estrutura da ETA? (Lei Federal 11.445/2007) Não

Há vazamentos nos registros e válvulas? (Lei Federal 11.445/2007) Não



Válvulas de descarga dos decantadores



Válvulas de descarga dos flocauladores



Registros dos filtros



Registros dos filtros

Tipo de desinfecção (Informação)

Cloração

Há tanque de contato? (Informação)

Sim



Tanque de contato I



Tanque de contato II



Tanque de contato II



Tampa de inspeção do tanque de contato



Tampa de inspeção - Tanque de contato I

Há controle do tempo de contato do desinfetante com a água?(Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não	
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim	
Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim	No floculador 1, conforme a imagem a seguir.
Local sem guarda corpo		
Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim	
As condições gerais de higiene são adequadas? (NBR 13035/1993 e NBR 12216/1992)	Sim	
As condições gerais de segurança são		

adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Sim
Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não
Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim

Casa de Química

Imagen da Casa de Química



Casa de químicos

Quais produtos químicos são utilizados?

Hidróxido de Cálcio (Cal hidratada), Ácido Fluossilícico (Flúor), Hipoclorito de Sódio (Cloro) e Sulfato de Alumínio.

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na pré - oxidação?

O produto químico é fornecido por empresa terceirizada que abastecem os tanques de armazenamento. Logo é feito um processo de diluição do produto químico antes da dosagem pelo responsável técnico.

Preparo e dosagem do produto utilizado na pré - oxidação



Dosagem do Cal hidratada

Preparo e dosagem do produto utilizado na pré - oxidação



Tanques de diluição - Cal hidratada

Preparo e dosagem do produto utilizado na pré - oxidação



Quadro de comando e dosadoras automáticas

Preparo e dosagem do produto utilizado na pré - oxidação



Dosagem do produto químico - Calha Parshall

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado para coagulação?

O produto químico é fornecido por empresa terceirizada que abastecem os tanques de armazenamento. A dosagem é feita por bombas dosadoras.

Preparo e dosagem do produto químico utilizado para coagulação



Tanques de dosagem

Preparo e dosagem do produto químico utilizado para coagulação



Bomba dosadora

Preparo e dosagem do produto químico utilizado para coagulação



Bombas dosadoras

Preparo e dosagem do produto químico utilizado para coagulação



Sulfato de alumínio

Preparo e dosagem do produto químico utilizado para coagulação



Local de dosagem do coagulante

Como é realizado o preparo e a dosagem dos produto químico utilizado como polímero?

Não realizam

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

O produto químico é fornecido por empresa terceirizada que abastecem os tanques de armazenamento. Logo é feito um processo de diluição do produto químico antes da dosagem pelo responsável técnico. A dosagem do produto é feito por bombas dosadoras.

Preparo e dosagem do produto químico utilizado na desinfecção



Reservatório de preparo - Cloro

Preparo e dosagem do produto químico utilizado na desinfecção



Galão - Hipoclorito de sódio

Preparo e dosagem do produto químico utilizado na desinfecção



Tanque de dosagem - Cloro

Preparo e dosagem do produto químico utilizado na desinfecção



Local de dosagem - Cloro

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH?

O produto químico é fornecido por empresa terceirizada que abastecem os tanques de armazenamento. Logo é feito um processo de diluição do produto químico antes da dosagem pelo responsável técnico. A dosagem do produto é feito por bombas dosadoras.

Preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH



Tanque de armazenagem - Flúor

Preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH



Tanque de diluição - Flúor

Preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH



Tanque de dosagem - Flúor

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?

O produto químico é fornecido por empresa terceirizada que abastecem os tanques de armazenamento. Logo é feito um processo de diluição do produto químico antes da dosagem pelo responsável técnico. A dosagem do produto é feito por bombas dosadoras.

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva? (NBR 12216/92)

Sim



Bombas dosadoras

Preparo e a dosagem do flúor



Tanque de armazenagem - Flúor

Preparo e a dosagem do flúor



Tanque de diluição - Flúor

Preparo e a dosagem do flúor



Tanque de dosagem - Flúor

Preparo e a dosagem do flúor



Local de dosagem - Flúor

Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem? (NBR 12216/92)	Sim	Possuem empresa terceirizada que realiza as manutenções semanalmente conforme demanda.
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos estão em boas condições? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Existe depósito para os produtos químicos? (NBR 12216/92)	Sim	



Depósito de produtos químicos



Local de abastecimento dos produtos químicos



Depósito de produtos químicos

A estocagem de produtos químicos é adequada? (NBR 12216/92)	Sim	
As condições de limpeza da casa de química são boas? (NBR 12216/92)	Sim	
Há vazamento aparente de produtos químicos? (NBR 12216/92)	Não	
Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Sim	



Lava olhos próximo ao tanque de dosagem do cal



Lava olhos

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas, etc)? (NBR 12216/92)

Não

Laboratório

A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)

Sim

Imagen do Laboratório



Laboratório físico-químico

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)

Sim

As análises listadas abaixo são feitas no laboratório próprio? (Informação)

- Cor
- Turbidez
- pH
- Cloro residual
- Flúor

São realizadas outras análises fisico-química no laboratório? Quais?

Não

A ETA possui laboratório microbiológico? (INFORMAÇÃO)

Sim

Laboratório microbiológico



Estufa

Laboratório microbiológico



Espectrofotômetro

Laboratório microbiológico




Reagente

Laboratório microbiológico



Validade do reagente

Laboratório microbiológico



Bag's para coleta de amostras

Em caso positivo, as análises listadas abaixo são feitas no laboratório próprio? (INFORMAÇÃO)

- Coliformes Totais
- E. Coli (presença e ausência)

São realizadas outras análises microbiológicas no laboratório? Quais?

Não

As demais análises microbiológicas são realizadas por quem? (INFORMAÇÃO)

São realizadas por empresa terceirizada.

Quais das análises listadas abaixo são feitas por outros laboratórios? (INFORMAÇÃO)

- Trimestrais
- Semestrais
- Bimestrais
- Cianobactérias

O laboratório possui bancadas, pias e demais condições de infraestrutura adequadas para a realização das análises? (NBR 12216/92)

Sim

O laboratório possui espaço adequado para serviços administrativos? (NBR 12216/92)

Sim

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)


Sim



Turbidímetro



Calibradores



Calibração



Turbidímetro - Reserva

O laboratório possui equipamento para
medição do parâmetro Cor? (Portaria
GM/MS nº888/2021)

Sim



Colorímetro



Calibradores

O laboratório possui equipamento para
medição do parâmetro pH? (Portaria
GM/MS nº888/2021)

Sim



Medidor de pH - Reserva



Medidor de pH

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim	
--	-----	--



Medidor de Cloro



Medidor de Cloro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)

Sim



Flúor - Calibração



Flúor - Reserva




Flúor - Reserva

As instalações do laboratório são adequadas às atividades e ao volume de trabalho a ser executado? (NBR 12216/92)	Sim	
O laboratório tem pessoal suficiente e devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim	Os operadores trabalham em turnos de 12h/12h.
Existe programa de manutenção preventiva dos equipamentos? (NBR 12216/92)	Sim	Há empresa contratada para atender as demandas semanalmente solicitadas pelo SAAE.
São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim	
O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão),? Estão disponíveis para consulta? (INFORMAÇÃO)	Sim	



POP's dos equipamentos do laboratório



POP's dos equipamentos do laboratório



POP's dos equipamentos do laboratório



POP's dos equipamentos do laboratório

**Realiza Jar-Test periódicos?
(INFORMAÇÃO)**

Sim



Jar - Test




Jar - Test

Observações laboratório	Sim	A química responsável possui um cronograma de acompanhamento do plano de amostragem . Além disso são disponibilizados tabelas impressas para anotação das análises físico - químicas e bacteriológicas.
--------------------------------	-----	---








Pia e destilador



Acompanhamento do plano de amostragem





8.4 EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

8.4.1 EEAT – São Geraldo

SAA - Estação Elevatória de Água

Fiscalização de Acompanhamento

Estação Elevatória de Água		
Identificação da estação elevatória		
EEAT - São Geraldo		
Coordenadas		
20° 54'44.95"S; 43° 5'46.39"O		
Imagen da elevatória		
 <p>Gerado no Produttivo 25/09/2023 09:48:51</p> <p>EEAT</p>		
Tipo		
Água Tratada		
A estrutura possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área está devidamente cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
 <p>Gerado no Produttivo 25/09/2023 09:56:48</p> <p>Casa de bombas</p>		



Portão com acesso restrito

A área está devidamente identificada? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
O acesso a sala de bombas esta situado acima da cota máxima de inundação? (NBR 12214/20)	Sim	
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão? (NBR 12214/20)	Sim	



Macromedidor

Há medidor ou controlador de pressão na estação de bombeamento ou elevatória? (NBR 12214/20)	Sim	
---	-----	--



Manômetro

As bombas possuem dispositivo de monitoramento do tempo de funcionamento individual? (PORTARIA Nº 490/2021)

Sim



Horímetro

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Sim Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)



As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
		 Gerado no Produtivu 25/09/2023 09:52:30 Iluminação noturna
Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não	
A condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
		 Gerado no Produtivu 25/09/2023 09:50:36 Fios e cabos elétricos



Fios e cabos elétricos



Quadro elétrico

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	Não possuem registros de controle preventivo , apenas prancheta sem preenchimento da data e da assinatura da visita técnica. Providenciar os registros realizados pelo profissional responsável.



Ficha de rodízio sem registros do profissional responsável

Observações não identificadas anteriormente?	Sim	A EEAT possui acompanhamento por telemetria. Além disso o local possui extintores de incêndio para assegurar a segurança da estrutura contra possíveis sinistros.
		 <p>Painel de telemetria</p>
		 <p>Painel de Telemetria</p>
		 <p>Extintor de incêndio</p>

8.4.2 EEAT – Boa Vista

SAA - Estação Elevatória de Água

Fiscalização de Acompanhamento

Estação Elevatória de Água	
Identificação da estação elevatória	EEAT - Boa Vista
Coordenadas	20° 54'10.13"; 43° 5'49.78"
Imagen da elevatória	 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Gerado no Produttivo 25/09/2023 10:17:17 </div> <p>EEAT</p>
Imagen da elevatória	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Gerado no Produttivo 25/09/2023 10:17:44 </div> <p>EEAT</p>	
Tipo	Água Tratada
A estrutura possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
A área está devidamente cercada? (Lei	
Sim	

Federal 11.445/2007)



Portão de acesso



Casa de bombas

A área está devidamente identificada? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
O acesso a sala de bombas esta situado acima da cota máxima de inundaçāo? (NBR 12214/20)	Sim	
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundaçāo ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe dispositivo de monitoramento de vazāo? (NBR 12214/20)	Sim	



Medidor de vazão

Há medidor ou controlador de pressão na estação de bombeamento ou elevatória? (NBR 12214/20)



Manômetro

As bombas possuem dispositivo de monitoramento do tempo de funcionamento individual? (PORTARIA Nº 490/2021)

Sim



Horímetro

Há algum dispositivo na estação de

bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim	Portas de veneziana
As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? (NBR 12214/20)	Não	
Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	



Iluminação noturna

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim	
--	-----	--



Dreno

A condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
---	-----	--



Quadro elétrico



Fios elétricos



Painel de telemetria

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	



Registros de manutenção preventiva

Observações não identificadas anteriormente?	Sim	A EEAT possui acompanhamento por telemetria. E também, o local possui extintores de incêndio para assegurar a segurança da estrutura contra possíveis sinistros. Além disso, há conjunto motobomba e ferramentas no local ,logo deve-se direcionar estes equipamentos para o almoxarifado.
---	-----	--



Extintor de incêndio



Motobombas e ferramentas no local

8.4.3 EEAT – ETA

SAA - Estação Elevatória de Água

Fiscalização de Acompanhamento

Estação Elevatória de Água		
Identificação da estação elevatória EEAT - ETA		
Coordenadas -20°54'54.231"S -43°5'50.754"W		
Imagen da elevatória <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> EEAT </div> </div>		
Tipo Água Tratada		
A estrutura possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Gerado no ProPublica 25/09/2023 15:05:28 </div>		



A área está devidamente cercada? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Azul segue para o Reservatório da ETA



A área está devidamente identificada?
(Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Placa de identificação

O acesso a sala de bombas está situado acima da cota máxima de inundação? (NBR 12214/20)	Sim	
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim	



Quadro de comando - I



Quadro de comando - II



Quadro de acionamento



Parte interna dos quadros elétricos



Parte interna dos quadros elétricos

Existe dispositivo de monitoramento de vazão? (NBR 12214/20)

Não

Há medidor ou controlador de pressão na estação de bombeamento ou elevatória? Sim (NBR 12214/20)

Sim



Manômetro



Local de instalação do manômetro

As bombas possuem dispositivo de monitoramento do tempo de funcionamento individual? (PORTARIA Nº 490/2021)	Sim	
---	-----	--

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim	
--	-----	--



Ventilação		
As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim	
		
		Iluminação noturna
Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim	
		
		Dreno
A condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	



Vazamentos




Vazamentos



Vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



8.4.4 EEAT – Samambaia

SAA - Estação Elevatória de Água

Fiscalização de Acompanhamento

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT - Alto Samambaia

Coordenadas

20° 54'42.80"S; 43° 5'40.35"O

Imagen da elevatória



Conjunto motobomba

Imagen da elevatória



Motobomba reserva



Motobomba principal

Tipo

Água Tratada

A estrutura possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007) Sim

A área está devidamente cercada? (Lei Federal 11.445/2007) Sim



Cercamento - Local de armazenamento



Cercamento - Casa de bombas

A área está devidamente identificada?

Sim

A placa de identificação precisa de melhorias.

(Lei Federal 11.445/2007)



Placa de identificação

O acesso a sala de bombas está situado acima da cota máxima de inundação? (NBR 12214/20)	Sim	
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão? (NBR 12214/20)	Não	
Há medidor ou controlador de pressão na estação de bombeamento ou elevatória? (NBR 12214/20)	Não	O medidor de pressão está com defeito.



Manômetro com defeito



Manômetro com defeito

As bombas possuem dispositivo de monitoramento do tempo de funcionamento individual? (PORTARIA Nº 490/2021)	Não	
Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim	Portas de venezianas
As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? (NBR 12214/20)	Não	
Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	



Iluminação noturna

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com	Sim	
---	-----	--

greilhas) (NBR 12214/20)



Dreno

A condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

O quadro elétrico estava com sinal de curto circuito na estrutura mas cabos e fios elétricos foram trocados e não estavam expostos. Conforme funcionário que acompanhou a fiscalização apenas o quadro de comando foi reutilizado.



Quadro elétrico



Fios elétricos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)

Sim

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	Não possuem registros de controle preventivo , apenas prancheta sem preenchimento da data e da assinatura da visita técnica. Providenciar os registros realizados pelo profissional responsável.
		 <p>Ficha de rodízio sem registros do profissional responsável</p>
Observações não identificadas anteriormente?	Sim	Informações técnicas sobre o rodízio das bombas. Além disso, a EEAT fica dentro da área do Reservatório denominado Cristal.
		 <p>Informação - Rodízio de bombas</p>

8.4.5 EEAT – Alto Cabral

SAA - Estação Elevatória de Água

Fiscalização de Acompanhamento

Estação Elevatória de Água		
Identificação da estação elevatória		
EEAT - Alto do Cabral		
Coordenadas		
20° 55'13.87"S; 43° 6'25.40"O		
Imagen da elevatória		
 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:14:02 </div> <p>EEAT</p>		
Tipo		
Água Tratada		
A estrutura possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área está devidamente cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área está devidamente identificada? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
O acesso a sala de bombas esta situado acima da cota máxima de inundação? (NBR 12214/20)	Sim	
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão? (NBR 12214/20)	Não	
Há medidor ou controlador de pressão na estação de bombeamento ou elevatória? (NBR 12214/20)	Sim	



Medidor de pressão

As bombas possuem dispositivo de monitoramento do tempo de funcionamento individual? (PORTARIA Nº 490/2021)

Sim



Horímetro



Horímetro

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Sim

Possuem portas de venezianas.

Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)		
As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim	
Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? (NBR 12214/20)	Não	O local não possui janelas ou soluções arquitetônicas que proporcione iluminação natural.
Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	Na casa de bombas a lâmpada para iluminação noturna não estava funcionando. Apenas a lâmpada do quadro de comando estava funcionando.



Iluminação noturna - Quadro de Comando



Lâmpada Queimada - Casa de bombas

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim	



Dreno

A condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	O quadro de elétrico esta em condições adequadas. Porém foi identificado no conjunto motobomba fio elétrico exposto sem isolamento conforme as imagens a seguir.
--	-----	--



Quadro elétrico



Fios elétricos sem isolamento

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)

Não

Não possuem registros de controle preventivo , apenas prancheta sem preenchimento da data e da assinatura da visita técnica. Providenciar os registros realizados pelo profissional responsável.



Ficha de rodízio sem registros do profissional responsável

8.4.6 EEAT – Casa da Cultura

SAA - Estação Elevatória de Água

Fiscalização de Acompanhamento

Estação Elevatória de Água		
Identificação da estação elevatória		
EEAT - Central		
Coordenadas		
Latitude 20°54'54.70"S;Longitude 43° 6'6.67"O		
Imagen da elevatória		
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Gerado no Produtivo 25/09/2023 10:48:51 </div> <p style="text-align: center;">EEAT</p>		
Imagen da elevatória		
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Gerado no Produtivo 25/09/2023 10:49:09 </div> <p style="text-align: center;">EEAT</p>		
Tipo		
Água Tratada		
A estrutura possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área está devidamente cercada? (Lei	Sim	

Federal 11.445/2007)



Casa de bombas

A área está devidamente identificada? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
O acesso a sala de bombas esta situado acima da cota máxima de inundaçāo? (NBR 12214/20)	Sim
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundaçāo ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Existe dispositivo de monitoramento de vazāo? (NBR 12214/20)	Sim



Macromedidores

Há medidor ou controlador de pressāo na estação de bombeamento ou elevatória? (NBR 12214/20)	Sim
---	-----



Medidor de pressão



Medidores de pressão

As bombas possuem dispositivo de monitoramento do tempo de funcionamento individual? (PORTARIA Nº 490/2021)

Sim



Horímetro - bombas menores

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Sim

Podem ser soluções arquitetônicas)
(NBR 12214/20)



Soluções arquitetônicas

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)

Sim

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? (NBR 12214/20)

Sim

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Iluminação noturna

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)

Sim



A condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)

Sim


Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim




Registros de manutenção preventiva

Observações não identificadas anteriormente?

Sim

Possui acompanhamento por telemetria.



Telemetria

8.5 Reservatórios

O sistema de abastecimento de água da sede conta com 10 reservatórios em operação no sistema de distribuição, a Tabela abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes.

Tabela 4 – Capacidade de reservação – SAA Sede

Reservatórios	Volume de armazenamento - m ³
ETA I	550
ETA II	200
Lavagem dos Filtros	15
Alto do Cabral	10
Alto Samambaia	20
Boa Vista	20
Cristal	20
São Geraldo	10
Parque de Exposição I	40
Parque de Exposição II	50
Total	935

Fonte: SAAE,2023.

Para avaliar a capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água foi utilizada a NBR 12217 (ABNT, 1994), projetos de reservatórios de distribuição de água para abastecimento público, a qual determina que, o volume necessário para atender às variações de consumo deve ser avaliado a partir de dados de consumo diário e do regime previsto de alimentação do reservatório.

Para cálculo da capacidade de reservação do reservatório foi utilizada a fórmula proposta por Tsutiya (2006), onde o volume armazenado deve ser igual ou maior a 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo.

$$V_{res} = \left(\frac{Q * 86.400}{3} \right) * 1,2$$

Sendo:

V_{res} = Volume necessário para reservação (L)

1,2 = Coeficiente indicado pela NBR 12217/1994

Q = Vazão (L/s)

Para a garantia do abastecimento ininterrupto é realizado o cálculo da reservação mínima necessária considerando o consumo *per capita* e a população atendida conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 5 – Cálculo de reservação

Sistema de Abastecimento de água	Reservação atual (m ³)	Reservação necessária (m ³) - Considerando o Consumo per capita efetivo	Reservação necessária (m ³) - Considerando o Consumo per capita efetivo acrescido do índice de perdas
Sede	935	338	532

Fonte: SAAE, 2023.ARIS/ZM,2023

Considerando a capacidade dos reservatórios do SAA, a reservação atual está acima da reservação mínima recomendada, quando incluímos o índice de perdas.

8.5.1 ETA I

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório	ETA - I	
Coordenadas	Latitude 20° 54'55.04"S;Longitude 43° 5'47.46"O	
Imagen do reservatório	 <p>Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:14:33</p> <p>Reservatório</p>	
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	Precisa de melhorias.
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	O cercamento precisa de melhorias
 <p>Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:21:17</p> <p>Cercamento</p>		
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	



Portão de acesso

A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

Tipo (INFORMAÇÃO)

Apoiado

Material (INFORMAÇÃO)

Concreto armado

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

150 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Realiza limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)

Não

Local com muita vegetação alta.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Não

Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de saída

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94) Sim



Tubo extravasor

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94) Não



Local de descarga da água

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reserva? (NBR 12217/94)

Sim Telemetria

Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)

Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)

Não



Tampa de inspeção

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)

Não

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)

Sim

O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)

Sim



Ventilação

As tubulações de ventilação possuem

telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira? (NBR 12217/94)	Sim		
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não		
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim		
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não		
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não		

8.5.2 ETA II

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório		
ETA - II		
Coordenadas		
Latitude 20°54'55.04"S;Longitude 43° 5'47.46"O		
Imagen do reservatório		
 Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:02:33		
Reservatório		
Imagen do reservatório		
 Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:03:22		
Reservatório		
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	O acesso precisa de melhorias
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Tipo (INFORMAÇÃO)		

Apoiado

Material (INFORMAÇÃO)

Concreto armado

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

200 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção

periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Realiza limpeza da área do reservatório?

Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)

Sim

Precisa de melhorias

Estrutura de controle e medição de vazão

na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Não

Existe válvula de fechamento na entrada

do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do

reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de saída

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Não

Há tubo extravasor porém esta sendo utilizado para chegada de água no reservatório e não para o extravasamento.



Tubo extravassor

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Sim



Caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Não

Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)

Sim

Por telemetria



Antena de telemetria



Antena de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)

Sim



Descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)

Não

A tampa de inspeção esta em processo de corrosão e precisa de melhorias.



Tampa de inspeção



Tampa de inspeção

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Cadeado

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)

Sim



Dreno

O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)

Sim

 <p>25/09/2023 14:12:05</p> <p>Ventilação</p>		
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Sim	
 <p>25/09/2023 14:12:22</p> <p>Telas de proteção</p>		
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
 <p>25/09/2023 14:17:57</p> <p>Escada</p>		
A cobertura do reservatório está		

protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não	
		
Cobertura sem guarda corpos		
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Sim	Os reservatórios ETA I e ETA II são interligados

8.5.3 ETA – Lavagem de Filtros

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório		
ETA – Lavagem dos Filtros		
Coordenadas		
Latitude 20° 54' 54.42"S; Longitude 43° 5' 50.06"O		
Imagem do reservatório		
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Gerado no Produtivo 25/09/2023 14:26:48 </div>		
Reservatório		
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	O reservatório se encontra dentro da área da ETA
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)	Não	
Tipo (INFORMAÇÃO)	Semienterrado	
Material (INFORMAÇÃO)	Concreto armado	
Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)	15 m³	
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Sim	
Realiza limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)	Sim	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não	

(NBR 12217/94)

Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de entrada



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Não

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Não

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Não

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)

Não

Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)

Não

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)

Sim



Tampa de inspeção

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Não
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Não

8.5.4 Alto do Cabral

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório	Alto do Cabral	
Coordenadas	Latitude 20° 55'14.03"S; Longitude 43° 6'25.20"O	
Imagen do reservatório		 Gerado no Produktivo 25/09/2023 12:24:46
		Reservatório
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	 Gerado no Produktivo 25/09/2023 12:25:13
		Cercamento
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	



Geral no Produtivo 25/09/2023 12:25:26

Portão com acesso restrito

A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
--	-----



Geral no Produtivo 25/09/2023 12:20:48

Placa de identificação

Tipo (INFORMAÇÃO)

Elevado

Material (INFORMAÇÃO)

Estrutura metálica

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

10 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório?	Sim
--	-----

Realiza limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim
---	-----

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não
---	-----

Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
---	-----



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de saída

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Sim



Tubo extravasor

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Sim



Descarga do tubo extravasor

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)	Sim	Por telemetria
Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)	Sim	



Descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não se aplica	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
Existe estação de cloro no reservatório?		

(INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
		
		Escada de acesso
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim	
Reservatório Elevado		
No topo do reservatório elevado há pararaios? (NBR 12217/94)	Não	
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não	

8.5.5 Alto Samambaia

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório	Alto Samambaia	
Coordenadas	Latitude 20° 54'36.37"S;Longitude 43° 6'53.13"O	
Imagen do reservatório	 Reservatório	
Imagen do reservatório	 Cercamento	
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	



Cercamento

A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

Tipo (INFORMAÇÃO)

Elevado

Material (INFORMAÇÃO)

Estrutura metálica

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

20 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Realiza limpeza da área do reservatório?

Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)

Sim

No momento da fiscalização o local estava com lixo.



Lixo na local do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Não

Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de saída

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Sim



Tubo extravassor

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Sim



Caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	É feito o acompanhamento por telemetria.
Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)	Sim	
Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)	Sim	



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não se aplica	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
Existe estação de cloro no reservatório?		

(INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim	Precisa de melhorias na pintura.
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim	
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Sim	
Reservatório Elevado		
No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não	
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não	

8.5.6 Boa Vista

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório

Nome do reservatório

Boa Vista

Coordenadas

Latitude 20° 53'56.19"S;Longitude 43° 5'42.71"O

Imagen do reservatório



Reservatório

O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Acesso ao reservatório

A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Cercamento



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Acesso restrito

A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

Tipo (INFORMAÇÃO)

Elevado

Material (INFORMAÇÃO)

Estrutura metálica

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

20 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Realiza limpeza da área do reservatório?	
Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)	Sim
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
	 <p>Válvula de entrada</p>
Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
	 <p>Válvula de saída</p>
Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)	Sim
	 <p>Tubo extravassor</p>
Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)	Sim



Caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)	Sim	Por meio de telemetria.



Antena de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)	Sim	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não se aplica	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
Existe estação de cloro no reservatório?		

(INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
		
		Escada de acesso
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim	
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Sim	
Reservatório Elevado		
No topo do reservatório elevado há pararaios? (NBR 12217/94)	Não	
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não	

8.5.7 Cristal

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório

Nome do reservatório

Cristal

Coordenadas

Latitude 20° 54' 48.28"S; Longitude 43° 6' 33.80"O

Imagen do reservatório



Reservatório

Imagen do reservatório



Área do reservatório

O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Portão com acesso restrito

A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

Tipo (INFORMAÇÃO)

Apoiado

Material (INFORMAÇÃO)

Estrutura metálica

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

20 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Realiza limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)

Não

Presença de matérias no local do reservatório



Material de construção na área do reservatório



Material de construção na área do reservatório

**Estrutura de controle e medição de vazão
na entrada e/ou saída do reservatório?
(NBR 12217/94)**

Não

**Existe válvula de fechamento na entrada
do reservatório? (NBR 12217/94)**

Sim



Válvula de entrada



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula de saída



Válvula de saída

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)

Sim



Tubo extravasor

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)	Sim	
		 Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:46:25 Caixa de descarga
		 Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:46:37 Caixa de descarga
Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)	Sim	Telemetria
Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)	Sim	
		 Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:47:20 Tubo de descarga de fundo
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)	Não	



Tampa com corrosão



Tampa de inspeção



Parte interna do reservatório

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)

Não



Cadeado aberto		
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim	
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Sim	
	 <small>Gerado no Produktivo 25/09/2023 12:50:09</small>	Ventilação
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Sim	
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Não	A parte externa da pintura do reservatório esta oxidada.
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
	 <small>Gerado no Produktivo 25/09/2023 12:55:14</small>	Escada de acesso



Escada de acesso

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)

Sim



Cobertura do reservatório

Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)

Não

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)

Não se aplica

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)

Não se aplica

8.5.8 São Geraldo

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório	São Geraldo	
Coordenadas	Latitude 20° 54' 45.04"S; Longitude 43° 5' 36.36"O	
Imagen do reservatório	 <small>Geraldo no Produtivo 25/09/2023 10:01:12</small> Reservatório	
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
 <small>Geraldo no Produtivo 25/09/2023 10:09:40</small> Cercamento		



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim



Acesso restrito



Escada de acesso ao portão

A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)

Sim

Tipo (INFORMAÇÃO)

Elevado

Material (INFORMAÇÃO)

Estrutura metálica

Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)

10 m³

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Sim

Conforme portaria SAAE/SFI - 07/2023

Realiza limpeza da área do reservatório?	Sim	
Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)		
 <p>Gerado no Produtivo 25/09/2023 10:02:24</p> <p>Limpeza da área do reservatório</p>		
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não	
Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim	
 <p>Gerado no Produtivo 25/09/2023 10:02:25</p>		
Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim	
 <p>Gerado no Produtivo 25/09/2023 10:02:29</p> <p>Válvula de saída</p>		
Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94)	Sim	



Tubo extravassor

Existe caixa de descarga para o tubo extravassor? (NBR 12217/94)

Não



Caixa de descarga do tubo extravassor

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)

Não

É acompanhado por telemetria

Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)

Sim

Por telemetria

Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)

Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)

Não se aplica

A tampa de inspeção possui cadeado ou

dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não se aplica
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não se aplica
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Não se aplica
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso a cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Não
Reservatório Elevado	
No topo do reservatório elevado há pararaios? (NBR 12217/94)	Não
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não

8.5.9 Parque de Exposição - I

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório	Parque de Exposição - I	
Coordenadas	Latitude 20° 55' 5.75"S; Longitude 43° 6'14.67"O	
Imagen do reservatório	 <small>Gerado no Produtivo 25/09/2023 11:58:59</small>	
Reservatório		
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Tipo (INFORMAÇÃO)	Apoiado	
Material (INFORMAÇÃO)	Estrutura metálica	
Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)	40 m³	
Compartimentação (nº de câmaras) (INFORMAÇÃO)	2	
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Sim	
Realiza limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim	

(INFORMAÇÃO)

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório? (NBR 12217/94) Não

Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94) Sim



Válvula de entrada

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94) Sim



Interligação



Válvulas de saída para a rede

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94) Sim



Estravasor

Existe caixa de descarga para o tubo extravasor? (NBR 12217/94)	Não	
Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)	Sim	Por telemetria
Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)	Sim	



Tubo de descarga

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)	Sim	
---	-----	--



Tampa de inspeção

A tampa de inspeção possui cadeado ou trava?		
---	--	--

dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não se aplica	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim	
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Não	
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não	
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Não	
Reservatório Elevado		
No topo do reservatório elevado há pararaios? (NBR 12217/94)	Não se aplica	
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não se aplica	

8.5.10 Parque de Exposição - II

SAA - Reservatório

Fiscalização de Acompanhamento

Reservatório		
Nome do reservatório		
Parque de Exposição - II		
Coordenadas		
Latitude 20° 55' 5.75"S;Longitude 43° 6'14.67"O		
Imagen do reservatório		
 Geraldo no Produtivo 26/09/2023 12:09:33		
Reservatório		
O reservatório possui bom acesso? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório está cercada? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
A área do reservatório possui identificação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
Tipo (INFORMAÇÃO)	Apoiado	
Material (INFORMAÇÃO)	Estrutura metálica	
Capacidade de reservação (INFORMAÇÃO)	50 m³	
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Sim	
Realiza limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade? (INFORMAÇÃO)	Sim	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não	

(NBR 12217/94)

Existe válvula de fechamento na entrada do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim



Válvula na entrada



Interligação

Existe válvula de fechamento na saída do reservatório? (NBR 12217/94)

Sim

O reservatório possui três saídas para a rede.



Válvula na saída - I



Válvula de saída - II



Válvula de saída - III

Existe tubo extravasor? (NBR 12217/94) Sim



Tubo extravassor

**Existe caixa de descarga para o tubo
extravasor? (NBR 12217/94)** Sim



Caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? Se sim, é feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação? (NBR 12217/94)	Sim	Por telemetria
Existe tubo de descarga de fundo? (NBR 12217/94)	Sim	
		 <small>Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:09:58</small>
Tubo de descarga de fundo		
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (NBR 12217/94)	Sim	
		 <small>Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:01:37</small>
Tampa de inspeção		
A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim	
		 <small>Gerado no Produtivo 25/09/2023 12:01:51</small>
Cadeado		


A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim	
O reservatório possui ventilação? (NBR 12217/94)	Sim	
		 <small>Gerado no Produtivo. 25/09/2023 12:02:26</small>
		Ventilação
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.? (NBR 12217/94)	Sim	
Existe estação de cloro no reservatório? (INFORMAÇÃO)	Não	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Sim	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim	
		 <small>Gerado no Produtivo. 25/09/2023 12:09:19</small>
		Escada de acesso
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim	
Observações não identificadas anteriormente (INFORMAÇÃO)	Não	

9 SITUAÇÃO DAS INCONFORMIDADES

9.1 Inconformidades Fiscalização - 2019 e 2021

O município de Senador Firmino teve sua primeira fiscalização direta regular no ano de 2019 – R0, a segunda fiscalização direta regular no ano de 2021 – R1 e a terceira fiscalização direta regular no ano de 2023. Nessa ação foram listadas 99 inconformidades entre os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O prestador neste período não apresentou um planejamento à Agência Reguladora com previsão das resoluções dos prazos das inconformidades.

Figura 3 – Quantitativo de inconformidades de 2019 e 2021




Fonte: ARIS ZM, 2023.

Na fiscalização direta regular de acompanhamento em 2023 – R2, a qual trata o presente relatório, foram visitadas novamente as estruturas do sistema de abastecimento de água e do sistema de tratamento de esgoto na sede e distritos com base nos apontamentos descritos no Relatório Técnico de fiscalização nº 012/2021 e descritos no Parecer Técnico-Econômico 012/2022 elaborado pela equipe de Regulação econômica para este ciclo (2022 a 2025).


Com base no cenário encontrado em campo e nas comprovações enviadas pelo SAAE através de arquivos fotográficos e documentos oficiais, foi possível verificar a resolução de algumas inconformidades listadas durante a fiscalização R2 (2023), assim como o indeferimento e/ou atualizações. Os gráficos das figuras 4 e 5 a seguir, ilustram a situação atual das inconformidades listadas no relatório da fiscalização direta regular de 2023.

Figura 4 – Gráfico da Situação das Inconformidades de 2019 -2021



Fonte: ARIS ZM, 2023.

Figura 5 – Gráfico da Situação das Inconformidades de 2019 -2021 em percentual (%)



Fonte: ARIS ZM, 2023.

Os gráficos das Figuras 4 e 5 mostram que houve atualizações e indeferimento das inconformidades conforme modificações nas resoluções, normas e legislação da ARIS/ZM, sendo um total de apenas, 11 (11,11%) inconformidades.

Identificamos que o prestador conseguiu resolver 31 (31,31%) das inconformidades. E as demais 58 inconformidades se encontraram na seguinte situação: 4 (4,04%) não foram resolvidas, 41(41,41%) das inconformidades foram identificadas novamente sendo substituída na R2 devido a sua não resolução e 12 (12,12%) das inconformidades não resolvidas foram agrupadas conforme atualizações nas normas da entidade reguladora sobre as não conformidades verificadas no ato da fiscalização.

A ARIS/ZM realizou modificações nas resoluções e normas referente aos cumprimentos das não conformidades apresentadas durante o ato fiscalizatório, dessa forma as inconformidades apontadas nas fiscalizações de 2019 e 2020 que estavam com os planejamentos pendentes e identificadas novamente durante a fiscalização R3, foram atualizadas de acordo com a Resolução ARIS ZM Nº 106, de 05 de dezembro de 2023 (Anexo I).

9.2 Inconformidades Fiscalização de Acompanhamento – 2023

Durante a fiscalização de acompanhamento realizada em 2023 identificou-se 58 inconformidades e 17 recomendações. No Termo de não conformidades (TNC) referente à fiscalização regular de acompanhamento – R2 de 2023 (Anexo I), estão redigidas as não conformidades na aba “Descrição” facilitando a sua compreensão e na aba “Inconformidades Res. 106/2023” estão descritas a forma com que as não conformidades estão no texto da Resolução ARIS ZM Nº 106, de 05 de dezembro de 2023. Os dados quantitativos e percentuais das não inconformidades por estrutura foram expostas na Tabela 6 e nas Figuras 6 e 7.


Tabela 6 - Percentual das Inconformidades por Estruturas

Estrutura	Quantidade	Percentual (%)
Captação superficial	3	5%
Casa de química	1	2%
Comercial	3	5%
EEAT	14	24%
ETA	4	7%
Gestão e Planejamento	1	2%
Reservatório	32	55%

Total	58	100%
--------------	-----------	-------------


Fonte: ARIS ZM, 2023.

Figura 6 – Gráfico Quantitativo – Inconformidades



Fonte: ARIS ZM, 2023.

Figura 7 – Gráfico do Percentual – Inconformidades



Fonte: ARIS ZM, 2023.

10 ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE INVESTIMENTOS

10.1 Descrição das ações realizadas pelo SAAE

O SAAE de Senador Firmino informou suas despesas futuras previstas para os próximos 36 meses (2022 a 2025) que englobaram obras para expansão e melhorias nos sistemas de água e de esgotamento sanitário, elaboração de projetos e aquisição de equipamentos e materiais de

caracteres permanentes obtidas a partir do Plano Plurianual elaborado para os próximos três anos.

As ações programadas pelo prestador estão descritas no Quadro 1 com os apontamentos descritos no Relatório Técnico de fiscalização nº 016/2021 e descritos no Parecer técnico 006/2022 elaborado pela Regulação Econômica para este ciclo de (2022 a 2025).

No Quadro 2, são demonstradas as ações realizadas pelo SAAE que foram verificadas pela equipe de fiscalização no período de 2022 a 2023, conforme Nota técnica 022/2023 elaborado pela Regulação Econômica, e outras ações realizadas foram informadas pelo próprio SAAE.

Quadro 1 – Plano Plurianual elaborado para os próximos anos (2022 a 2025).

ITEM	OBJETO / AÇÃO	ESTIMATIVA DE CUSTO
1	Aquisição de quadro de comandos elétricos para a finalização das obras de restruturação do sistema de água	R\$ 60.000,00
2	Construção de adutoras de agua tratada ligando as bombas dos bairros São Geraldo, Boa Vista e Alto Samambaia	R\$ 120.641,44
3	Aquisição de máquina desentupidora de Esgoto	R\$ 20.000,00
4	Aquisição de gerador de energia para a ETA	R\$ 40.000,00
5	Substituição de bombas	R\$ 50.000,00
6	Ampliação da Sede Administrativa	R\$ 50.000,00
7	Aplicação de Concurso Público	R\$ 30.000,00
8	Placas de identificação das dependências do SAAE e Obras	R\$ 20.000,00
9	Aquisição de equipamentos de leitura de hidrômetros R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
10	Construção de galpão para armazenamento de estoque de tubos	R\$ 30.000,00
11	Construção de muro na Estação de Tratamento de Água	R\$ 60.000,00
12	Aquisição de terreno para construção de Estação de Tratamento de Esgoto	R\$ 50.000,00
13	Aquisição de compactador R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
14	Aquisição de máquina de cortar asfalto	R\$ 15.000,00
15	Reforma de reservatório de água tratada da ETA (principal) 150 m ³ e reservatório de lavagem de filtros	R\$ 80.000,00
16	Elaboração de projeto de 1,5km de substituição de adutora	Elaboração de projeto de 1,5km de substituição de adutora
17	Construção de sistema de bombeamento emergencial de água bruta R\$ 40.000,00	Construção de sistema de bombeamento emergencial de água bruta R\$ 40.000,00

ITEM	OBJETO / AÇÃO	ESTIMATIVA DE CUSTO
18	Aquisição de equipamento para detecção de vazamento de água	R\$ 8.000
19	Tratamento do lodo da ETA	R\$ 260.000,00
20	Instalação de macromedidores com vistas a reduzir as perdas	R\$ 5.000,00
21	Cercamento da captação de água bruta e gradeamento da adutora	R\$ 5.000,00
22	Adequação da escada de acesso ao reservatório de armazenamento de água de lavagem dos filtros	R\$ 5.000,00
23	Construção de sistema de irrigação dos jardins da ETA com a água de lavagem dos filtros	R\$ 5.000,00
24	Instalação de para-raios e iluminação noturna nas dependências do SAAE	R\$ 20.000,00

Fonte: SAAE, 2023.ARIS ZM, 2023.

Quadro 2 – Situação do Plano Plurianual no período de 2022 a 2023

ITEM	OBJETO / AÇÃO	SITUAÇÃO	VERIFICAÇÃO
1	Aquisição de quadro de comandos elétricos para a finalização das obras de restruturação do sistema de água	Realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023
2	Construção de adutoras de agua tratada ligando as bombas dos bairros São Geraldo, Boa Vista e Alto Samambaia	Em andamento	Envio de comprovações pelo SAAE
3	Aquisição de máquina desentupidora de Esgoto	Realizado	Envio de comprovações pelo SAAE
4	Aquisição de gerador de energia para a ETA	Ainda não realizado	Fiscalização ARIS/ZM- 2023
5	Substituição de bombas	Em andamento	Envio de comprovações pelo SAAE
6	Ampliação da Sede Administrativa	Realizado*	Fiscalização ARIS/ZM- 2023
7	Aplicação de Concurso Público	Em andamento	Envio de comprovações pelo SAAE

ITEM	OBJETO / AÇÃO	SITUAÇÃO	VERIFICAÇÃO
8	Placas de identificação das dependências do SAAE e Obras	Realizado*	Fiscalização ARIS/ZM-2023
9	Aquisição de equipamentos de leitura de hidrômetros	Ainda não realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023
10	Construção de galpão para armazenamento de estoque de tubos	Realizado*	Fiscalização ARIS/ZM-2023
11	Construção de muro na Estação de Tratamento de Água	Em andamento	Fiscalização ARIS/ZM-2023
12	Aquisição de terreno para construção de Estação de Tratamento de Esgoto	Ainda não realizado ¹	–
13	Aquisição de compactador	Realizado ²	Envio de comprovações pelo SAAE
14	Aquisição de máquina de cortar asfalto	Em andamento ³	Envio de comprovações pelo SAAE
15	Reforma de reservatório de água tratada da ETA (principal) 150 m ³ e reservatório de lavagem de filtros	Em andamento	Fiscalização ARIS/ZM-2023
16	Elaboração de projeto de 1,5km de substituição de adutora	Em andamento ⁴	Envio de comprovações pelo SAAE
17	Construção de sistema de bombeamento emergencial de água bruta	Realizado*	Envio de comprovações pelo SAAE
18	Aquisição de equipamento para detecção de vazamento de água	Não realizado	–
19	Tratamento do lodo da ETA		
20	Instalação de macromedidores com vistas a reduzir as perdas	Realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023
21	Cercamento da captação de água bruta e gradeamento da adutora	Não realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023
22	Adequação da escada de acesso ao reservatório de armazenamento de água de lavagem dos filtros	Não realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023

ITEM	OBJETO / AÇÃO	SITUAÇÃO	VERIFICAÇÃO
23	Construção de sistema de irrigação dos jardins da ETA com a água de lavagem dos filtros	Não realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023
24	Instalação de para-raios e iluminação noturna nas dependências do SAAE	Não realizado	Fiscalização ARIS/ZM-2023

Fonte: SAAE, 2023.ARIS ZM, 2023.

1. Prefeitura Municipal será a responsável para adquirir o terreno.2. O SAAE optou em fazer apenas a manutenção do equipamento.3. O SAAE tem optado por locar o equipamento.4. O SAAE possui termo de Cooperação com CBH Piranga.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização de acompanhamento realizada pela ARIS ZM permitiu verificar as condições de prestação de serviço, bem como identificar as necessidades de adequações dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. Dessa forma, em relação às condições técnicas-operacionais, as principais necessidades de adequações e investimentos, na visão da equipe de fiscalização ARIS ZM são:

- **Resolução das Inconformidades** – O SAAE possui ainda inconformidades que precisam ser cumpridas junto à agência reguladora e demais órgãos de controle. Assim é preciso um plano de ação levando em consideração as ações prioritárias para a resolução dessa pendência junto à entidade reguladora conforme Resolução ARIS-ZM Nº 100/2023 de 14 novembro de 2023 e conforme Resolução ARIS-ZM nº 106, de 05 de dezembro de 2023.
- **Atualização e execução do plano de controle de perdas** – Para que a autarquia possa realizar o controle de perdas de forma mais precisa, é imprescindível a setorização e instalação de macromedidores na saída da ETA e no sistema distribuidor. Além disso é preciso gerenciamento de pressões, incluindo a instalação de válvulas redutoras de Pressão em áreas específicas, combate a irregularidades, reparo dos vazamentos visíveis e não visíveis em redes e ramais, substituição de hidrômetros de modo a se obter a medição precisa dos volumes micromedidos.
- **Tratamento e Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitários** – O PMSB do município de Senador Firmino foi aprovado por lei municipal. Assim suas metas devem ser cumpridas tais como as metas de implantação do tratamento e redes coletoras no atendimento a universalização do saneamento básico conforme datas definidas no PMSB e na Lei Federal nº 14.026/2020.

12 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Viçosa, 28 de maio de 2024.

T Damasceno

Tatiane Batista Damasceno
Analista de Fiscalização
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA-MG: 187160/D

Revisão:



Thays Rodrigues da Costa
Diretora Técnica Operacional
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG187452/D

ANEXO I – TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: dto@ariszm.mg.gov.br

2.PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Endereço: Rua Pio XII, 140, Centro - Senador Firmino / MG

Telefone: (32) 3536-1126

3.RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de abastecimento de esgoto no município de Senador Firmino, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-ZM. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-ZM durante a ação de fiscalização realizada no dia 25 de dezembro de 2023 estão detalhados no relatório de fiscalização. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Quadro 1 abaixo.

4.RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Tatiane Batista Damasceno

CARGO: Analista de Fiscalização

5.RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Tatiane Batista Damasceno

Analista de Fiscalização

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

Nome:

Cargo:

Assinatura do responsável pelo recebimento do termo de não conformidades

Senador Firmino, _____ de _____ de 2024

Quadro 1 –Não Conformidades e Prazos de Resolução

Nº	Inconformidades Res. 106/2023	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Gravidade	Prazo Res.106/2023
1	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 12216/1992	ETA - Sede	ETA	Sede	Média	210
2	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	ETA – Lavagem dos Filtros	Reservatório	Sede	Média	360
3	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	ETA - I	Reservatório	Sede	Média	360
4	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	ETA – Lavagem dos Filtros	Reservatório	Sede	Média	360
5	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Ribeirão São Francisco	Captação superficial	Sede	Média	Conforme relatado pelo prestador a inconformidade foi solucionada, contudo a comprovação será enviada quando for realizada a manutenção na barragem de captação
6	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	ETA - I	Reservatório	Sede	Média	360
7	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	ETA - II	Reservatório	Sede	Média	360
8	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	ETA – Lavagem dos Filtros	Reservatório	Sede	Média	360

Nº	Inconformidades Res. 106/2023	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Gravidade	Prazo Res.106/2023
9	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Parque de Exposição - I	Reservatório	Sede	Média	360
10	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Alto do Cabral	Reservatório	Sede	Média	360
11	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Alto Samambaia	Reservatório	Sede	Média	360
12	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Boa Vista	Reservatório	Sede	Média	360
13	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	São Geraldo	Reservatório	Sede	Média	360
14	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	360
15	Ausência de ouvidoria do prestador	LEI Nº 13460/2017	Atendimento	Comercial	Administrativo	Média	90
16	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Alto do Cabral	Reservatório	Sede	Média	360
17	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Alto Samambaia	Reservatório	Sede	Média	360
18	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Boa Vista	Reservatório	Sede	Média	

Nº	Inconformidades Res. 106/2023	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Gravidade	Prazo Res.106/2023
							360
19	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	São Geraldo	Reservatório	Sede	Média	360
20	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	360
21	Ausência de cercamento e identificação da área(Contendo no mínimo: Identificação da unidade,Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Ribeirão São Francisco	Captação superficial	Sede	Média	360
22	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade,Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	ETA - I	Reservatório	Sede	Média	360
23	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade,Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	ETA - II	Reservatório	Sede	Média	360
24	Ausência de cercamento e identificação da área(Contendo no mínimo: Identificação da unidade,Identificação do Prestador, Restrição de acesso,	Lei Federal 11.445/2007	ETA – Lavagem dos Filtros	Reservatório	Sede	Média	360

Nº	Inconformidades Res. 106/2023	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Gravidade	Prazo Res.106/2023
	capacidade de reservação)						
25	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa dedescarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	ETA - I	Reservatório	Sede	Média	360
26	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa dedescarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94.Lei Federal 11.445/2007.	ETA - II	Reservatório	Sede	Média	360
27	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa dedescarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	ETA – Lavagem dos Filtros	Reservatório	Sede	Média	360
28	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	ETA -Lavagem dos Filtros	Reservatório	Sede	Média	360