Relatório Técnico de Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto do município de Manhuaçu/MG

Fiscalização Regular Direta de Acompanhamento

Proc. Administrativo Fiscalização – 017/2025

Manhuaçu/MG

Julho 2026

Índice

1 Apresentação 8
2 Serviços de Água e Esgoto 9
2.1 Informações Gerais - AE 9
2.2 Gestão e Planejamento 17
2.3 Almoxarifado 22
2.4 Capacitações e Segurança do Trabalho 43
2.5 Atendimento e Comercial 53
2.6 Plano de Investimento 92
2.7 Hidrometração Municipal 94
3 Serviço de Abastecimento de Água 96
3.1 SAA - Geral 96
3.2 Captação Superficial 97
3.2.1 Captação Superficial Córrego Manhuaçuzinho 97
3.2.2 Captação Superficial Córrego São Sebastião 103
3.2.3 Captação Superficial Rio Manhuaçu 109
3.3 Tratamento 116
3.3.1 ETA Manhuaçu - Sede 116
3.4 Laboratório 148
3.4.1 Laboratório ETA Sede 148
3.5 Estação Elevatória de Água 160
3.5.1 EEAT ETA 160
3.5.2 EEAT Morada do Campo 172
3.5.3 EEAT Petrina I 180
3.5.4 EEAT Petrina II 193
3.5.5 EEAT São Jorge 206
3.5.6 EEAT Cidade Nova 214
3.5.7 EEAT Bela Vista I 225
3.5.8 EEAT Recanto da Aldeia 234
3.5.9 EEAT Bom Jardim 244
3.5.10 EEAT Vale Verde 255

3.5.11 EEAT Santa Terezinha 265
3.5.12 EEAT Colina 273
3.5.13 EEAT Floresta 282
3.5.14 EEAT Mirante do Sol 289
3.5.15 EEAT Peixoto 296
3.5.16 EEAT Sagrada Família 305
3.5.17 EEAT Bela Vista II 319
3.6 Reservação 327
3.6.1 Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado 329
3.6.2 Reservatório ETA 342
3.6.3 Reservatório ETA - Retrolavagem 358
3.6.4 Reservatório Bairro Lajinha 362
3.6.5 Reservatório Mirante do Sol 379
3.6.6 Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão 391
3.6.7 Reservatório Alves de Oliveira - Elevado 400
3.6.8 Reservatório São Francisco de Assis 416
3.6.9 Reservatório São Francisco de Assis - Elevado 426
3.6.10 Reservatório Bela Vista I - Interligado 441
3.6.11 Reservatório Bela Vista II - Apoiado 456
3.6.12 Reservatório Recanto da Aldeia 467
3.6.13 Reservatório Colina I 479
3.6.14 Reservatório Colina II 490
3.6.15 Reservatório Santa Terezinha 504
3.6.16 Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta 517
3.6.17 Reservatório Bom Jardim 530
3.6.18 Reservatório Petrina I 543
3.6.19 Reservatório Petrina II 553
3.6.20 Reservatório Sagrada Família I 565
3.6.21 Reservatório Sagrada Família II 578
3.6.22 Reservatório Floresta 592
3.6.23 Reservatório Morada do Campo 602
3.6.24 Reservatório Catuaí 616
3.6.25 Reservatório Clube do Sol - Elevado 628

3.6.26 Reservatório Cidade Nova 642
3.6.27 Reservatório Matinha 654
3.6.28 Reservatório Matinha (Gravidade) 665
3.6.29 Reservatório Vale Verde 677
3.7 Análise da Qualidade da Água 688
4. Serviços Abastecimento de Água – Distritos/Localidades 695
4.1. SAA Geral – Distritos/Localidades 695
4.2. Vila Boa Esperança 697
4.2.1. Captação Subterrânea 697
4.2.2. Reservação 707
4.2.3. Vila Boa Esperança - Análise da Qualidade da Água 721
4.3. Vila Formosa 727
4.3.1. Captação subterrânea 727
4.3.2. Reservação 738
4.3.3. Vila Formosa - Análise da Qualidade da Água 766
4.4. Dom Correa 772
4.4.1. Captação Superficial 772
4.4.2. Tratamento 778
4.4.3. Laboratório 820
4.4.4. Estação Elevatória de Água 831
4.4.5. Reservação 841
4.4.6. Dom Correa - Análise da Qualidade da Água 869
4.5. Santo Amaro de Minas 876
4.5.1. Captação Superficial 876
4.5.2. Captação Subterrânea 885
4.5.3. Tratamento 894
4.5.4. Laboratório 930
4.5.5. Estação Elevatória de Água 939
4.5.6. Reservação 951
4.5.7. Santo Amaro de Minas - Análise da Qualidade da Água 965
4.6. Alphaville 972
4.6.1. Captação Subterrânea 972
4.6.2. Reservação 980

4.6.3. Alphaville - Análise da Qualidade da Água 1005
4.7. Vila Nova 1011
4.7.1. Captação Superficial 1011
4.7.2. Captação Subterrânea 1018
4.7.3. Tratamento 1058
4.7.4. Laboratório 1099
4.7.5. Estação Elevatória de Água 1108
4.7.6. Reservação 1162
4.7.7. Vila Nova - Análise da Qualidade da Água 1214
4.8. Palmeiras do Manhuaçu 1221
4.8.1. Captação Superficial 1221
4.8.2. Tratamento 1240
4.8.3. Reservação 1282
4.8.4. Palmeiras do Manhuaçu - Análise da Qualidade da Água 1301
4.9. Realeza 1309
4.9.1. Captação Superficial 1309
4.9.2. Captação Subterrânea 1316
4.9.3. Estação Elevatória de Água 1344
4.9.4. Reservação 1379
4.9.5. Realeza - Análise da Qualidade da Água 1405
4.10. São Sebastião do Sacramento 1411
4.10.1. Captação Superficial 1411
4.10.2. Captação Subterrânea 1419
4.10.3. Tratamento 1437
4.10.4. Laboratório 1469
4.10.5. Estação Elevatória de Água 1479
4.10.6. Reservação 1492
4.10.7. São Sebastião do Sacramento - Análise da Qualidade da Água 1510
4.11. Bom Jesus da Realeza 1517
4.11.1. Captação Subterrânea 1517
4.11.2. Reservação 1527
4.11.3. Bom Jesus da Realeza - Análise da Qualidade da Água 1541
4.12. São Pedro do Avaí 1547

4.12.1. Captação Superficial 1547
4.12.2. Tratamento 1558
4.12.3. Laboratório 1602
4.12.4. Estação Elevatória de Água 1613
4.12.5. Reservação 1660
4.12.6. São Pedro do Avaí - Análise da Qualidade da Água 1707
4.13. Ponte do Silva 1714
4.13.1. Captação Superficial 1714
4.13.2. Captação Subterrânea 1723
4.13.3. Tratamento 1730
4.13.4. Laboratório 1766
4.13.5. Reservação 1775
4.13.6. Ponte do Silva - Análise da Qualidade da Água 1791
4.14. Vila Cavalinho 1798
4.14.1. Captação Subterrânea 1798
4.14.2. Vila Cavalinho - Análise da Qualidade da Água 1808
4.15. Estimativa de Perdas na Distribuição 1810
5. Serviço de Esgotamento Sanitário 1810
5.1. SES Geral 1810
5.2. Tratamento 1811
5.2.1. ETE Morada do Campo 1811
5.2.2. ETE Monte Sul 1821
5.2.3. ETE Alphaville 1836
5.2.4. ETE Vila Nova 1847
5.2.5. ETE Realeza 1858
6. Situação das Não Conformidades 1873
7. Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do RTF 1875
ANEXO I 1876
Quadro 1 – Não Conformidades 1877

ARIS-MG

Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - CEP: 36570-135

Tel.: 0800 131 4000

www.aris.mg.gov.br

PRESIDENTE

Lucas Ladeira Cardoso	*Prefeito Municipal de Cajuri*

DIRETORIA COLEGIADA

Gustavo G. C. Cardoso	*Diretor Geral*
Danielle A. A. dos Santos	*Diretora Administrativo Financeira*
Bruno A. de Rezende	*Diretor Técnico Operacional*

EQUIPE TÉCNICA

Jeferson G. dos S. Stampini	*Procurador*
Carlos Julierme da Costa	*Assessor Jurídico*
Brígida S. R. Andrade	*Ouvidora*
Anderson da Silva Galdino	*Coordenador de Fiscalização*
Laís de S. A. Soares	*Coordenadora de Regulação Econômica*
Rodrigo Pena do Carmo	*Coordenador Administrativo Operacional*
Andrea A. Bispo Pacheco	*Analista de Fiscalização e Regulação (Economia)*
Alexia S. A. P. Pereira	*Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Sanitarista)*
Ariel Miranda de Souza	*Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Civil)*
Carolina S. Lima Peroni	*Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Ambiental)*
Emílio A. Moura	*Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Ambiental)*
José Carlos de A. Pires	*Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Civil)*
Natália de S. Santos	*Analista de Fiscalização e Regulação (Geografia)*
Thainá V. Nunes	*Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Ambiental)*
Samara P. Ribeiro	*Assistente Administrativo II*
Valdineia J. Pereira	*Assistente Administrativo I*

1 Apresentação

De acordo com o Manual de Fiscalização Técnico-Operacional dos Prestadores de Serviços de Saneamento Básico Regulados pela Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais (Resolução ARIS ZM Nº 93/2023), é possível que a agência realize distintas modalidades e periodicidades de ações de fiscalização, conforme apresentado abaixo.

- Fiscalização Regular Direta: Diagnóstico do serviço prestado/Acompanhamento de não conformidades (programada conforme Agenda Regulatória vigente). Realizada presencialmente;
- Fiscalização Regular Indireta: Acompanhamento de inconformidades/Indicadores de eficiência/Indicadores de qualidade (programada). Realizada remotamente;
- Fiscalização sob Demanda Direta: Verificação do fato gerador (sob demanda). Realizada presencialmente;
- Fiscalização sob Demanda Indireta: Verificação do fato gerador (sob demanda). Realizada remotamente.

Dessa maneira, o presente relatório documenta a ação de fiscalização realizada pela ARIS MG, observando as legislações e normas técnicas pertinentes, especialmente as Resoluções Normativas expedidas por esta agência. O Quadro 1 abaixo sintetiza as informações referentes a fiscalização que foi objeto desse relatório.

Tipo de fiscalização	Fiscalização Direta Regular
Finalidade	Acompanhamento de Não Conformidades programada
Fato	Atendimento à Agenda Regulatória 2025
Data da inspeção em campo	13, 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2025
Localidades fiscalizadas	Sede municipal, distritos e localidades de atuação do prestador
Serviço Fiscalizado	Sistemas de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
Prestador dos Serviços	SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu
Endereço do prestador	Avenida Doutor Jorge Hannas, Bom Jardim, CEP: 36.906-360

Titular dos serviços	Prefeitura Municipal de Manhuaçu
Endereço do titular	Praça 05 de novembro, 381, Centro, CEP: 36.900-901
Agência Reguladora	Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais
Endereço da Agência Reguladora	R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135
Local e data do relatório	Manhuaçu-MG, 07 de julho de 2026

2 Serviços de Água e Esgoto

2.1 Informações Gerais - AE

Identificação Geral
Município
Manhuaçu
UF
Minas Gerais
Prestador de serviços
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu
Endereço
Avenida Doutor Jorge Hannas, Bom Jardim, CEP 36906-360
Contato
(33) 3339-2360 ou (33) 99805-2453
Nº de convênio de Regulação
019/2022
Início
01/02/2022
Término
01/02/2032
Existe algum convênio de transferência de recursos a serem aplicados no Saneamento? (MDR, FUNASA, FUNDAÇÃO etc.)

AGEDOCE:

CONVÊNIO 001/2022 AGVAP TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES NO AMBITO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – P23 NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)

CONVÊNIO 014/2023 AGEDOCE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS NO AMBITO DO PROGRAMA PROTRATAR, PARA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE VILA NOVA – VALOR R$ 171.162,44 (CENTO E SETENTA E UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

CONVÊNIO 034/2023 AGEDOCE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS NO AMBITO DO PROGRAMA PROTRATAR, PARA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILANOVA – VALOR R$ 192.776,84 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Dados Populacionais

População Total
92816 (SINISA, 2024)
População Urbana
75629 (SINISA, 2024)
População Total Abastecida (Água)
75629 (SINISA, 2024)
% população total Abastecida (Água)
81,48% (SINISA, 2024)
% população urbana Abastecida (Água)
100% (SINISA, 2024)
População Total Atendida (Esgoto)
75629 (SINISA, 2024)
% população total Atendida (Esgoto)
81,48% (SINISA, 2024)
% população urbana Atendida (Esgoto)
100% (SINISA, 2024)

Planos e Programas

O município possui PMSB? Se sim, informar o número e data da lei ou decreto que aprovou o PMSB (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Lei Municipal nº 3.558, de 21 de dezembro de 2015.	



PMSB Manhuaçu.



Lei aprovação PMSB.

Se sim, já foi revisado?	Não
Comentário do avaliador: Está em fase de licitação para revisão pelo CISAB ZM.	
O prestador possui Programa de controle de perdas?	Sim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU/MG.

PROJETO DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL E COMBATE ÀS PERDAS

Diretrizes e metas de controle de perdas 2023-2027

SAAE MANHUAÇU

Manhuaçu - 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU/MG.

SUMÁRIO


1. Introdução 4
2. Ações estratégicas 6
2.1 Macromedição 6
2.2 Centro de Controle de Operações 6
2.3 Setorização 6
2.4 Válvulas Redutoras de Pressão 9
2.5 Pesquisa de Vazamentos 9
2.6 Substituição e instalação de hidrômetros 10
2.7 Implantação de Programa de Redução de Perdas com Inteligência Artificial 10
3. Conclusão 11
4. Referências 12

Projeto Redução de Perdas (SAAE, 2025).



Cronograma de Redução de Perdas (SAAE, 2025).


O prestador possui plano de controle de pressões nas redes?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de Plano de Controle de Pressões nas redes.	
O prestador possui programa de eficiência energética?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de Programa de Eficiência Energética.	
O prestador possui programas de monitoramento dos reservatórios de barragens para captação?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de Programa de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.
 Estão iniciando o monitoramento das barragens de captação por drone (Manhuaçuzinho).

O prestador possui Plano de segurança da água?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de Plano de Segurança da Água.	
O prestador possui Programa de preservação dos mananciais?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de Programa de Preservação dos Mananciais.	
O prestador possui Programa de educação ambiental?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de Programa de Educação Ambiental. Foi informado que têm feito campanhas de educação ambiental, mas não há um programa específico.	

Política Municipal de Saneamento Básico

O Município possui a Lei da Política de Saneamento?	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km2 – Altitude 612 metros – CNPJ 18.385.088/0001-72

DECRETO Nº 075, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Regulamenta a Lei nº 3.691 de 26 de abril de 2017, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.

A **Prefeita do Município de Manhuaçu**, Estado de Minas Gerais, no pleno exercício de suas atribuições legais, notadamente no disposto no inciso IX do artigo 90 da Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 65 da Lei nº 3.691 de 26 de abril de 2017, **DECRETA:**

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º. Este Decreto estabelece normas para execução da Lei nº 3.691 de 26 de abril de 2017.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, consideram-se:

I - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais o serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição dos cidadãos de forma adequada;

II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou prestação, bem como a política de cobrança pela prestação ou disposição do serviço, inclusive as condições e processos para a fixação, revisão e reajuste do valor de taxas e tarifas e outros preços públicos;

III – normas administrativas de regulação: as instituídas pelo Chefe do Poder Executivo por meio de decreto e outros instrumentos jurídico-administrativos e as editadas por meio de resolução do órgão regulador;

IV - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público e o acesso dos usuários, efetivos ou potenciais, ao serviço público disponibilizado;

V – órgão ou entidade de regulação ou regulador: o Poder Executivo Municipal, no exercício das atividades administrativas de regulação;

VI - prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada ou não de execução de obra, com objeto de oferecer

Praça Cordovil Pinto Coelho nº 460 – Centro – CEP 36.900-000 – Manhuaçu – MG

de outubro de 2025 11:08:36
20°16'23"S 42°2'23"W
1807 BR-262
Manhuaçu
Minas Gerais

Lei da Política de Saneamento.


Qual é o número e data da lei ou decreto que aprovou a Política Municipal de Saneamento Básico?

Decreto n° 075, de 18 setembro de 2017.

Prestador de Serviços

Qual o instrumento que delega a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário?

Lei Municipal n° 1517, de 28 de janeiro de 1987.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 — Área: 1134 Km² — Altitude 612 metros
MANHUAÇU — MINAS GERAIS

= LEI Nº 1.517, DE 28 DE JANEIRO DE 1.987 =

"Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e dá outras providências"

A Câmara Municipal de MANHUAÇU, Estado de Minas Gerais, por seus REPRESENTANTES, DECRETOU, e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Artº 1º) - Fica criado, como Entidade Autárquica Municipal, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, com personalidade jurídica própria, séde e fôro na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, dispondo de autonomia econômico-financeira e administrativa dentro dos limites traçados na presente Lei.

Artº 2º) - O SAAE exercerá a sua ação no Município de MANHUAÇU, competindo-lhe com exclusividade:


a - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e esgotos sanitários, que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura Municipal e os órgãos federais ou estaduais específicos;

b - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção,ampliação ou remodelação dos serviços públicos de

Lei de Criação.

Qual a área de abrangência do prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme instrumento de delegação dos serviços? (Ex.: Município, Cidade, Distritos)

Município de Manhuaçu.



Artº 2º) - O SAAE exercerá a sua ação no Município de MANHUAÇU, competindo-lhe com exclusividade:

a - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e esgotos sanitários, que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura Municipal e os órgãos federais ou estaduais específicos;

b - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção,ampliação ou remodelação dos serviços públicos de

Área de atuação do SAAE.

Quantas localidades são atendidas pelo prestador de serviço?

Sede, 8 distritos e 4 vilas



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
CNPJ: 22.050.561/0001-38
Avenida Doutor Jorge Hannas, s/nº – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

RELAÇÃO DE DISTRITOS, VILAS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE MANHUAÇU ATENDIDOS PELO SAAE

DISTRITOS

DOM CORRÊA
SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO
SÃO PEDRO DO AVAÍ
VILANOVA
SANTO AMARO
PALMEIRAS DO MANHUAÇU
PONTE DO SILVA
REALEZA

VILAS:

VILA CACHOEIRINHA
VILA FORMOSA
VILA BOA ESPERANÇA
VILA CAVALINHO


Relatório de áreas de atendimento do SAAE (2025).

Há algum repasse de recursos financeiros ao prestador pelo Titular dos serviços de saneamento?
Não.
O prestador/município já recebeu alguma notificação em relação ao SAA ou SES? (Ex.: órgão ambiental, Polícia de Meio Ambiente, Ministério Público)
Não.

Responsável pelo acompanhamento/informações da fiscalização

Nome Completo
Maria Aparecida de Souza Silva
Cargo/Função
Chefe do setor administrativo financeiro

2.2 Gestão e Planejamento

Cadastro dos componentes do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário	
O prestador possui um croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Sim
 Croqui Sistema de Abastecimento de Água monitorado pelo CCO.	
O prestador mantém atualizado o croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Sim
 Croqui Sistema de Abastecimento de Água (aproximado).	
O prestador possui um croqui geral do sistema de esgotamento sanitário?	Sim




Croqui Sistema de Esgotamento Sanitário monitorado pelo CCO.

O prestador mantém atualizado o croqui geral do sistema de esgotamento sanitário?	Sim



Croqui Sistema de Esgotamento Sanitário (aproximado).


O prestador possui manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário? (Resolução nº 011/2021 - ARIS-MG)	Sim


Governo de Manhuaçu
Um tempo novo
Diário Oficial Eletrônico
Município de Manhuaçu-MG
Manhuaçu, 23 de dezembro de 2015 - Diário Oficial Eletrônico • ANO I | Nº 198. Lei Municipal 3.415, de 08/09/2014
Art. 14. Não poderá ser concedido o benefício de que trata esta lei àqueles beneficiários cuja renda familiar per capta ultrapasse o valor de dois salários mínimos vigentes no país, podendo a renda ser aferida por meio do CAD-ÚNICO, criado nos termos da lei.
Art. 15. As pessoas acima de 60 (sessenta) anos, ainda que portadores de necessidades especiais, deverão ter acesso ao benefício de passe livre segundo os critérios de idade estabelecidos em lei própria.
Art. 16. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizeram necessários ao cumprimento desta Lei, o que deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais nsº 1.908/1.989, 2.121/1.998 e 2.605/2.006.
Manhuaçu, 21 de Dezembro de 2015.
Nailton Cotrim Heringer
Prefeito
LEI MUNICIPAL Nº 3.558, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015
"Dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saneamento e dá outras providências."
O Povo do Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, por seus Representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, Nailton Cotrim Heringer, Prefeito do Município, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica aprovado, no âmbito do município de Manhuaçu, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que será regido pelo disposto nessa lei e o anexo que a integra.
Parágrafo único. O Plano Municipal de Saneamento, parte integrante e anexo a esta lei, tem como objetivo integrar as atividades e componentes dos serviços de saneamento básico, articular políticas de desenvolvimento urbano e regional e promover o desenvolvimento sustentável do município.
Art. 2º. O conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais do saneamento básico, abrangidos por essa lei são os seguintes:
I - abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
III – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final de lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; e,
IV – drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Art. 3º. Para a adequada execução dos serviços públicos de saneamento de que trata o artigo 2º dessa lei, deles se ocuparão profissionais qualificados e legalmente habilitados.
Art. 4º. O município, como titular dos serviços públicos de saneamento, deverá prestá-los diretamente os serviços de que trata o artigo 2º, definido por lei específica o ente da administração responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação.
§ 1º. Suprimido.
§ 2º. Suprimido.
§ 3º. Suprimido.
Art. 5º. As atividades administrativas de regulação, organização e fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão serão executadas diretamente pelo município, seu titular:
I – Suprimido.
II – Suprimido.
Disponibilização: 23 de dezembro de 2015
Publicação: 24 de dezembro de 2015
16 de out. de 2025 11:08:28
20°16'23"S 42°2'23"W
www.manhuacu.mg.gov.br
807 BR-262
Manhuaçu
Minas Gerais


Manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de SAA/SES.

Registro de informações

O prestador possui o registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Registro e controle de paralisações no CCO.



Registro e controle de paralisações no CCO.

A instituição mantém registros atualizados sobre as limpezas de reservatórios? (Portaria GM/MS Nº 888/2021)	Não


Comentário do avaliador: Ausência dos registros de limpeza dos reservatórios.	
Há cronograma de limpeza e manutenção das áreas das estruturas do prestador?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza e manutenção das estruturas do prestador.	

Comunicados e Interrupções

O prestador tem dado a devida publicidade às interrupções emergenciais no abastecimento, conforme previsto na Resolução ARIS-MG nº 185/2025?	Sim
Comentário do avaliador: através do Instagram @saaemanhuacu	



Comunicado através do Instagram @saaemanhuacu.



Comunicado através do Instagram @saaemanhuacu.

O prestador tem comunicado à ARIS-MG as interrupções no abastecimento de água, conforme exigido pela Resolução ARIS-MG nº 185/2025?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de comunicação de interrupções junto à ARIS MG.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome completo
Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biólogo

2.3 Almoxarifado

Almoxarifado	
O prestador possui almoxarifado?	Sim



Área de localização do almoxarifado.



Entrada almoxarifado.




Área externa almoxarifado.




Área externa almoxarifado.

Há procedimento definido para o recebimento de materiais?	Sim

Comentário do avaliador: Foi informado que estão mudando de sistema e, inclusive no dia da fiscalização, estavam fazendo conferência dos códigos do estoque.



Check list preenchido para conferência e verificação dos produtos e equipamentos recebidos no almoxarifado.



Controle de estoque.

Armazenamento

O espaço de armazenamento é bem aproveitado?	Sim



Espaço interno.



Aproveitamento de espaço vertical.



Aproveitamento de espaço vertical.



Aproveitamento de espaço vertical.



Aproveitamento de espaço vertical.



Almoxarifado de itens de maior tamanho.



Almoxarifado de itens tubulações.



Almoxarifado de itens de maior tamanho.



Almoxarifado de itens de maior tamanho.



Almoxarifado de itens de maior tamanho.



Almoxarifado de itens de maior tamanho.



Almoxarifado de itens de maior tamanho.



Acesso ao almoxarifado.



Ferramentaria.

O almoxarifado é limpo e organizado?	Sim

 Circulação no almoxarifado.	 Circulação no almoxarifado.
Há algum método de organização? Se sim, qual?	Sim
Comentário do avaliador: Fazem organização por tipo de material/serviço. Além disso, separam por ordem alfabética.	



Caixas de hidrômetros.



Hidrômetros.



Tubos menor porte.




Materiais em PEAD.



Materiais em PVC água (20 a 110 mm) soldáveis.



Materiais em PVC água (20 a 110 mm) soldáveis.



Produtos alimentícios.



Tintas.



Material elétrico e de escritório.



Produtos de limpeza.



Materiais PBA e PVC água.



Materiais PBA e PVC água.



Ferramentas.



Materiais galvanizados e PBA.



Materiais galvanizados.



Materiais galvanizados.



Ferramentas pequeno porte.



PVC OCRE esgoto.



PVC OCRE esgoto.



EPIs e uniformes.



PVC esgoto e água.



PVA esgoto branco.



Água DEfofo.



Ferro fundido (obra específica).



Válvulas, registros e juntas.



Colares de Tomada e juntas.

O layout do estoque é ordenado e permite fluxos contínuos?	Sim



Layout ordenado e com fluxo contínuo.



Layout ordenado e com fluxo contínuo.



Layout ordenado e com fluxo contínuo.



Layout ordenado e com fluxo contínuo.



Layout ordenado e com fluxo contínuo.



Layout ordenado e com fluxo contínuo.



Organização layout externo.



Organização layout externo.

Todos os materiais estocados são facilmente acessíveis?	Sim



Acesso fácil.



Acesso fácil.

 Acesso fácil.	 Acesso fácil.
Os corredores estão sempre desimpedidos de materiais?	Sim
Comentário do avaliador: Na maior parte do estoque sim, tendo algumas vias obstruídas por processo de organização ou excesso de materiais.	



Corredores desimpedidos.



Corredores desimpedidos.



Corredores parcialmente obstruídos.



Corredores desimpedidos.

Há danos nos materiais estocados devido as condições de armazenagem?	Não



Produtos e materiais sem danos devido à estocagem.



Produtos e materiais sem danos devido à estocagem.



Produtos e materiais sem danos devido à estocagem.



Produtos e materiais sem danos devido à estocagem.

Os materiais são acondicionados de acordo com as recomendações do fabricante?	Sim



Acondicionamento adequado.



Acondicionamento adequado.



Acondicionamento adequado.

Existe procedimento para qualquer pessoa localizar um item no estoque?	Sim

Comentário do avaliador: Procuram armazenar os produtos/equipamentos em ordem alfabética.



Adaptadores.



Buchas.




Materiais de ligação e hidrômetros armazenados próximos.

Distribuição

Como é feita a distribuição do material? Há requisição?
A solicitação é feita diretamente no balcão do almoxarifado. Após, os responsáveis emitem uma requisição do material.




Balcão do almoxarifado.



Ficha de requisição de material.

Quem separa e entrega o material?
Responsável pelo almoxarifado, assessor técnico e ajudante administrativo.
Como é feita a distribuição do material em horários de plantão? (Finais de semana, feriados, períodos fora do horário comercial)
Escala de plantonistas entre os responsáveis pela separação e entrega do material.



Escala de plantonistas.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Elenici Rodrigues de Oliveira
Cargo/Função
Responsável pelo Almoxarifado

2.4 Capacitações e Segurança do Trabalho

Capacitações e Treinamentos

Há programa de capacitações e treinamentos?	Não
Comentário do avaliador: Não há um programa de treinamento, mas têm promovido bastante capacitações recentemente, tais como: Brigada, geofone, 1Doc, Sistema de gerenciamento, direção, drone, nova lei orçamentária, hidrômetros ultrassônicos PMCM e segurança do trabalho.	


plenum

CERTIFICADO

A ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA PLENUM EDUCAÇÃO CERTIFICA QUE

PARTICIPOU DO CURSO **OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2025 , NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. CONFORME EXTRATO DE PARTICIPAÇÃO NO VERSO.
CARGA HORÁRIA 12 HORAS.

Certificado Administrativo.


CERTIFICADO

DE PARTICIPAÇÃO

cisab

CERTIFICAMOS QUE

Participou do curso de Encontro Regional de Saneamento e Meio Ambiente dia 20 de Agosto em Viçosa-MG.

Carga horária: 7 horas

Superintendente

Certificado Técnico.


Certificad

Certificamos q ol, concluiu com êxito no dia **15 a 17 de julho, 2025** a grade do **CURSO DE DRONE APLICADO À TOPOGRAFIA.** Realizado na modalidade presencial, com carga horária **24 horas.**

Assinatura do Aluno

ENG. ª ALINE MILAGRES - CREA 126888/D

cpe tecnologia


Não medimos esforços para você medir o Brasil
www.cpetecnologia.com.br

Capacitação Técnica.

Tendo como base o último ano, quantos servidores tiveram acesso a pelo menos um curso de capacitação ou treinamento no setor Administrativo?
24
Tendo como base o último ano, quantos servidores tiveram acesso a pelo menos um curso de capacitação ou treinamento no setor de abastecimento de água?
65
Tendo como base o último ano, quantos servidores tiveram acesso a pelo menos um curso de capacitação ou treinamento no setor de esgotamento sanitário?
7

Segurança do Trabalho

Existe algum profissional responsável pela Segurança do Trabalho?	Sim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal nº 1.517/87
Av. Dr. Jorge Hannas, s/n, bairro Bom Jardim
CEP: 36906-360, MANHUAÇU/MG
FONE: (33) 3339-2360

SAAE FLS Nº 03 ASS


CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS

Pelo presente contrato administrativo de prestação de serviço, que entre si fazem, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CNPJ 22.050.561/0001-38, com sede em Manhuaçu-MG, Avenida Doutor Jorge Hannas, s/n, bairro Bom Jardim, CEP 36906-360, representada neste ato por seu Diretor, **Sr. Carlos Augusto Bonifácio Pires Filho**, no uso de sua atribuição legal, doravante designado simplesmente como **CONTRATANTE** e de outro lado, como **CONTRATADO**, Sr.ª **LIDIANA CARLA DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF nº 049.093.926-02, residente e domiciliado na cidade de Manhuaçu/MG, Rua **Esperança**, s/nº, bairro Santa Luzia, respectivamente, com fundamento no **Artigo** 95, inciso IV e V da Lei Municipal 3.372/2014 de 10/03/2014, **tem** justo e contratado o que se segue, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente instrumento de natureza jurídica pública administrativa e subsidiariamente privada, civil, tem como objeto a contratação por prazo determinado para a prestação de serviços de **SUPERVISOR DE SEGURANÇA**, cujas atribuições são de orientação e assessoramento dos diversos órgãos da Autarquia em assuntos de segurança do trabalho. Elaboração e proposta de normas e regulamentos internos de segurança do trabalho. Inspeção das áreas dos equipamentos da Autarquia, quanto à segurança do trabalho. Envio de relatórios periódicos aos diversos setores comunicando a existência de riscos, ocorrência de acidentes e as medidas aconselháveis para a prevenção dos acidentes do trabalho. Elaboração de relatórios das atividades de segurança no trabalho. Indicação, especificadamente, dos equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual, verificando a qualidade dos mesmos. Estabelecimento, em conjunto com o órgão de suprimento, dos níveis de estoque de materiais e equipamentos de segurança, e supervisionar sua aquisição, distribuição e manutenção. Inspeção do funcionamento e observância da utilização dos equipamentos de segurança. Promoção da manutenção rotineira, distribuição, instalação e controle dos equipamentos de proteção contra incêndios. Análise de acidentes, investigação das causas e proposta de medidas preventivas e corretivas. Promoção de campanhas internas de prevenção de acidentes do trabalho. Delimitação das áreas de periculosidade, de acordo com a legislação vigente. Realizar trabalhos de editoração eletrônica de textos e digitação dos dados em microcomputador. Executar outras tarefas correlatas. Dirigir sempre que necessário carro, da frota da Autarquia, para o desempenho de suas atribuições. Os detalhes para sua realização serão objeto de ordens de serviço ou instruções verbais, que se obriga a cumprir a **CONTRATADA**.


CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO - A CONTRATADA receberá o seu vencimento relativo ao nível H-0, na base de R$ 2.994,16 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), pagos mensalmente, em moeda corrente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O vencimento de que trata esta cláusula será reajustado na mesma época e pelos mesmos índices aplicáveis aos servidores municipais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O vencimento mensal estará sujeito a descontos para a Previdência Social (INSS) e aos decorrentes da Cláusula Oitava do presente contrato, se for o caso.

Contrato Segurança do Trabalho.



Organograma do SAAE de Manhuaçu.

Existe Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO? (Norma Regulamentadora 7)	Sim



PCMSO 2025-2027 (SAAE).

Existe Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR? (Norma Regulamentadora 1)	Sim



PGR2025-2027 (SAAE).

A Empresa disponibiliza Equipamentos de proteção individual? (Norma Regulamentadora 6)	Sim



Protetor Solar.




Capacete.



Capacete soldador.



Cinto de segurança.



Viseira.



Luvas.



Luvas.



Prateleira de EPIs.



Óculos.



Óculos.




Cotoveleira.

RELAÇÃO DE EPI COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO


Nº	EPI	CA	MARCA
01	Abafador de Ruído	48054	
02	Avental Impermeável	21208	
03	Avental de raspa	20666	
04	Bota de Borracha	51209	
05	Bota Motociclista	34798	
06	Botina de couro	48539	
07	Botina de Alta Temperatura	30257	
08	Capa de chuva amarela	28449	
09	Capa de chuva motociclista		
10	Conjunto de chuva amarelo para obra		
11	Calçado Eletricista	44162	
12	Calçado Fiscal		
13	Protetor auricular	19578	
14	Óculos de Segurança de lente escura e incolor	34912	
15	Óculos de Segurança tipo nadador lente incolor	62057	
16	Protetor facial acrílico	15019	
17	Protetor facial telado	36802	
18	Máscara de solda automática	41889	
19	Máscara PFF2	38942	
20	Respirador com filtro	28001	
21	Luva vaqueta	36636	
22	Luva nitrílica verde	25176	
23	Luva esgoto cano médio	49465	
24	Luva esgoto cano longo	34570	
25	Luva Kalypso	35954	
26	Luva eletricista	41076	
27	Luva Gorila antivibração	38257	
28	Luva de malha pigmentada		
29	Luva de raspa	42092	
30	Luva motociclista		
31	Luva térmica – usina de alfalto		
32	Bloqueador solar com repelente		
33	Creme protetor (Luvex)		
34	Capacete classe A e B	36099	
35	Capacete motociclista		
36	Cinto de segurança com talabarte		
37	Macacão de saneamento		
38	Perneira		
39	Colete refletivo motociclista		
40	Joelheira motociclista		
41	Cotoveleira motociclista		
42	Cavalete Piso escorregadio		
43	Cone		
44	Barreira de Sinalização		
45	Fita zebrada		
46	Óculos de Solda oxigênio – lente verde	18903	
47	Balaclava		

Relação de EPIs.


Existe Controle de EPIs? (Norma Regulamentadora 6)	Sim
Comentário do avaliador: ficam no almoxarifado, em prateleiras específicas	




Ficha controle de EPI individual por colaborador.



Ficha controle de EPI individual por colaborador.



Ficha controle de EPI individual por colaborador.



Pasta de controle de EPIs.

A Empresa possui Equipamentos de proteção coletiva? (ex.: instrumentos para escoramento de vala) (Norma Regulamentadora 9)	Sim



Cavaletes.



Cones.



Cones e extintores.



Cavalete.



Fita zebrada.

Possui regularização junto ao corpo de bombeiros? (Instrução técnica n° 1/2017)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de regularização junto ao corpo de bombeiros.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Maria Aparecida de Souza Silva e Lidiana Carla de Oliveira
Cargo/Função
Chefe do setor administrativo financeiro e Técnica de Segurança do Trabalho

2.5 Atendimento e Comercial

Atendimento ao Público

A instituição mantém um serviço de atendimento ao público? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Sede do SAAE e serviço de atendimento ao público.



Baias de atendimento ao público.



Rampa de acesso.



Atendimento ao público.




Atendimento ao público.



Toten atendimento.

Qual a localização?



BR-262, 1807 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2729866; Longitude:-42.0397563)

Há acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários? (Ex.: rampa, guarda corpo, plataforma) (LEI FEDERAL 13146/ 2015)	Sim



Rampa de acessibilidade.



Rampa de acessibilidade.


O prestador dispõe de atendimento preferencial? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Toten de senha com atendimento normal e preferencial.




Toten de senha com atendimento normal e preferencial.




Atendimento preferencial.

O prestador mantém atendimento telefônico disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim

Comentário do avaliador: Informação de atendimento telefônico durante 24h somente no site e no Instagram. Recomenda-se disponibilizar na unidade de atendimento presencial.




Atendimento telefônico informado no site.



Atendimento telefônico informado no Instagram.

O prestador possui ouvidoria? (LEI Nº 13460/2017)	Sim

Comentário do avaliador: Tem divulgado no site e aplicativo. Recomenda-se disponibilizar na unidade de atendimento presencial.




Site: Transparência -> Ouvidoria.




Aplicativo: Ouvidoria.

O prestador informa número de protocolo a cada atendimento? (Número para acompanhamento das solicitações e reclamações) (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim
Comentário do avaliador: São informados aos consumidores e mantidos registrados no sistema do CCO.	




Protocolos de atendimento.

O prestador disponibiliza formulários simplificados e de fácil compreensão para manifestações do público?	Sim




Formulários simplificados e de fácil compreensão para manifestações do público




Formulários simplificados e de fácil compreensão para manifestações do público


A instituição mantém registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do SAA ou de SES a que se referem? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Controle no CCO.




Registros de reclamações e solicitações.




Registros de reclamações e solicitações.

A instituição mantém registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim




Registro e controle de paralisações no CCO.



Registro e controle de paralisações no CCO.

Qual o número de reclamações do sistema de abastecimento de água registradas dos últimos 12 meses?
11229
Dessas reclamações, quantas foram atendidas?
10925
Qual o número de reclamações do sistema de esgotamento sanitário registradas dos últimos 12 meses?
1337
Dessas reclamações, quantas foram atendidas?
1256
Qual o número de solicitações de serviço registradas no último ano?
11124
Dessas solicitações, quantas foram atendidas?
10228

O prestador possui contrato de prestação de serviços? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Contrato de prestação de serviços físico no ponto de atendimento ao público.



Site: Utilidades -> Contrato de Prestação de Serviços.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Avenida Doutor Jorge Hannas, s/nº – Bairro Bom Jardim
36906-360 – Manhuaçu - MG

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA AS UNIDADES USUÁRIAS ATENDIDAS PELO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU-MG.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu-MG – SAAE, inscrito no CNPJ/MF nº 22.050.561/0001-38, com sede à Avenida Doutor Jorge Hannas, s/nº, bairro Bom Jardim, Manhuaçu-MG, CEP 36.906-360, doravante denominado SAAE e o USUÁRIO, responsável pela unidade usuária nº (CÓDIGO LIGAÇÃO), situada na (RUA, NÚMERO, CEP, MUNICÍPIO, ESTADO) de propriedade de (NOME E CPF DO PROPRIETÁRIO), e quando todos forem referidos em conjunto denominados PARTES, em conformidade com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e suas alterações, aderem de forma integral, a este Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sanitário.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário pelo **SAAE** ao **USUÁRIO**.

1.1.1. As disposições deste contrato se aplicam às unidades usuárias e usuários atendidos pelos serviços de água e/ou esgotamento sanitário do **SAAE de Manhuaçu-MG**.

1.1.2. Este contrato contém as principais condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre as PARTES.

1.2. Caso as PARTES celebrem contratos especiais de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, as regras do contrato especial, no que divergirem deste contrato de adesão, prevalecerão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEFINIÇÕES


Para os fins e efeitos deste Contrato são adotadas as seguintes definições:

2.1. PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA: conjunto de elementos do ramal predial de água constituído pela Caixa Padrão do SAAE (CPH) ou cavalete do SAAE, registro e dispositivos de proteção e de controle e/ou de medição de consumo, que interliga a rede de água à instalação predial do imóvel;


2.2. AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO: verificação das vazões e volumes indicados pelo medidor e sua conformidade com as condições de operação estabelecidas na legislação

Contrato de Prestação de Serviços no formato digital no site.


O prestador possui regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS MG? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Resolução de homologação.



Resolução de homologação.



Regulamento de Prestação de Serviços.

O prestador possui manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário homologado pela ARIS MG? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

Diário Oficial Eletrônico
Município de Manhuaçu-MG

Manhuaçu, 05 de Março de 2021 - Diário Oficial Eletrônico • ANO 7 | Nº 1709. Lei Municipal 3.418, de 08/09/2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei n.º 1517/87
Rodovia BR - 262,Km 37 - Bairro Bom Jardim – MANHUAÇU - MG
TELEFONE: (33) 3339-3650

PORTARIA Nº 20 de 04 de março 2021

"Regulamenta procedimento para loteamentos e condomínios e dá outras providências."

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu, no uso de suas atribuições legais, notadamente aquelas conferidas pelo artigo 6º, inciso VI da Lei Municipal 3.372 de 10 de março de 2014.
Resolve:

Art. 1º Fica regulamentado o procedimento de regularização, aprovação e liberação de loteamentos na cidade de Manhuaçu/MG, no que se diz respeito ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, além de mostrar as diretrizes técnicas para os interessados em apresentar projetos para aprovação desta autarquia, nos termos do manual anexo a esta Portaria, fazendo parte integrante da mesma.

Art. 2º A partir da publicação desta, as solicitações de aprovação deverão ser realizadas na integralidade do que menciona o manual descritivo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

Manhuaçu, 04 de março de 2021

MÁRCIO JOSÉ BAHIA
DIRETOR GERAL

Disponibilização: 05 de Março de 2021
Publicação: 05 de Março de 2021

www.manhuacu.mg.gov.br

Portaria publicada no Diário Oficial do dia 05 março 2021.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim


Comentário do avaliador: As solicitações/reclamações são direcionadas ao CCO, que repassa aos setores responsáveis.




Centro de Comando e Operação.




Controle da Telemetria.



Reclamações atendidas de água últimos 12 meses.




Reclamações atendidas de esgoto últimos 12 meses.



Solicitações atendidas.


Disponibilidade de documentos na unidade física de atendimento

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, Cópia da resolução n° 185/2025 ARIS-MG? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim




Resolução nº 030/2022 no atendimento ao público.

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, o Regulamento de serviços? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Regulamento de serviços no atendimento ao público.



Regulamento de serviços no atendimento ao público.

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Tabela de preços, prazos dos serviços com outros preços públicos? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim




Tabela de preços na parede.






Tabela de preços na pasta.

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia do Anexo Tarifário? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Anexo Tarifário atualizado.

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia de tabela de sanções aplicáveis aos usuários? (ART. 36 - DECRETO 7.217/2010)	Sim



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela Lei 1.517/87
Av. Doutor Jorge Hannas, s/nº - Bairro Bom Jardim
Tel: 33- 3339-3650
36906-360 – Manhuaçu - MG

Manobrar (fechar ou abrir) registros externos, desde que devidamente comprovado, prejudicando assim o abastecimento de água de ruas ou bairros inteiros	100	R$ 553,10
MEDIAS		
Lançar águas pluviais nos sistemas de esgotamento sanitário, sendo obrigatória em cada prédio à existência de canalização independente para coleta dessas águas;	50	R$ 276,55
Lançar esgoto, despejos ou efluentes de qualquer natureza em galeria de águas pluviais e cursos de água, ao ar livre em sarjetas ou sobre telhados, pátios, ou qualquer outro local inadequado que possa causar danos à saúde pública ou ao meio ambiente;	50	R$ 276,55
Lançar no coletor público de esgoto despejos industriais "in natura" que sejam nocivos à saúde ou prejudiciais à segurança dos trabalhos na rede; que interfiram na operação e desempenho dos sistemas de tratamento; que obstruam tubulações e equipamentos; que ataque mas tubulações, afetando a resistência ou durabilidade de suas estruturas; e com temperaturas elevadas, acima de 40ºC (quarenta graus celsius);	50	R$ 276,55
Lançar na rede de esgoto, líquidos residuais que por suas características, exijam tratamento prévio;	50	R$ 276,55
Utilizar de fossas sépticas ou dispositivos semelhantes para tratamento ou disposição final de efluentes domésticos em áreas providas ou não de redes coletoras de esgoto, sem a previa análise e parecer do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu e demais órgãos competentes;	50	R$ 276,55
Utilizar de fossas sépticas ou dispositivos semelhantes para tratamento ou disposição final de efluentes industriais, sem prévia análise e parecer do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu e demais órgãos competentes; (Em áreas providas de redes coletoras de esgoto)	50	R$ 276,55
LEVES		
Descarregar em aparelhos sanitários substâncias sólidas ou líquidas estranhas ao serviço de esgotamento sanitário, tais como lixo, resíduos de cozinha, papéis, águas quentes de caldeiras, tecidos de qualquer natureza, materiais plásticos, estopas, folhas, substâncias químicas nocivas e explosivas ou que desprendam gases nocivos, substâncias que possam danificar as redes e o sistema de depuração e tratamento de esgoto;	20	R$ 110,62
Utilizar de meios mecânicos que facilitem a passagem de materiais sólidos pelas tubulações de esgoto, salvo se estes restarem liquefeitos;	20	R$ 110,62
Fazer sondagens no subsolo, em áreas públicas, por meio de estacas, sondas, ou intervenção de qualquer natureza, sem a prévia autorização, a fim de evitar prejuízos nas redes de água e esgoto;	20	R$ 110,62

Assinado por 2 pessoas: MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA e CARLOS AUGUSTO BONIFÁCIO PIRES FILHO
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tabela de Sanções e Penalidades aplicáveis aos usuários no atendimento ao público.


O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Carta de serviços? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Carta de Serviços no atendimento ao púbico.


O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia do Relatório Anual sobre a qualidade da água do respectivo município? (DECRETO NO 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005)	Sim

Comentário do avaliador: Sugere-se que seja identificado melhor junto aos demais documentos.



Relatório Anual sobre qualidade da água no atendimento ao público.

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, o Exemplar do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei Federal n° 12.291/2010? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim




Exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

Contato do Programa de Defesa do Consumidor - PROCON? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim




Contato de PROCON no atendimento ao público.


O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, a Cópia das outorgas de uso da água e licenças ambientais (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim




Outorgas no atendimento ao público.



Outorgas no atendimento ao público.




Outorgas no atendimento ao público.



Outorgas no atendimento ao público.

O prestador possui e mantém, em local de fácil acesso e visualização, A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Portaria de potabilidade de água no atendimento ao público.

Conforme informações anteriores, há disponível no ponto de atendimento cópia dos documentos descritos no RESOLUÇÃO ARIS-MG Nº 185/2025?	Sim



Local de disponibilização dos documentos.

Observações não identificadas anteriormente?	Não

Sítio eletrônico

O prestador possui sítio eletrônico? (LEI Nº 13460/2017)	Sim

Comentário do avaliador: Link de acesso: saaemanhuacu.mg.gov.br. Além disso, o SAAE possui um aplicativo: SAAE MANHUAÇU para solicitação de serviços e acesso a informações.



Site SAAE.




Aplicativo SAAE.

Quais os serviços disponibilizados online aos usuários? (Ex: 2ª via de conta, solicitação de serviços, reclamações etc.)

2° via de conta, atendimento comercial, protocolos de novos empreendimentos, reclamação, solicitação de serviços e ouvidoria.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Regulamento de serviços? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Legislação -> Resolução ARIS ZM nº 055/2023.



Regulamento disponibilizado no site.



AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS E ADJACÊNCIAS

RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 055/2023
De 10 de março de 2023.

Dispõe sobre a homologação do Regulamento de Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Manhuaçu, Minas Gerais.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS – ARIS-ZM, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso III do art. 27 do Estatuto Social da ARIS-ZM, bem como do item "c" do inciso III da Cláusula Sétima do seu Protocolo de Intenções, e,

CONSIDERANDO,

Os termos da Lei 11.445 de 2007, alterada pela Lei 14.026 de 2020;

A lei Municipal 3.993 de 2019, do município de Manhuaçu, que ratificou o Protocolo de Intenções da ARIS-ZM para a delegação da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento deste município;

O Convênio de Cooperação nº 019 de 2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Manhuaçu e a ARIS-ZM, tendo como interveniente o SAAE;

A aprovação da Diretoria Colegiada da ARIS-ZM.

ARIS ZM – Autarquia Intermunicipal - CNPJ 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG – (31) 3891-5636
www.ariszm.mg.gov.br

Página 1 de 2

Resolução ARIS ZM nº 055/2023.


Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Autarquia Municipal Criada pela Lei 1 nº 1517 de 28/01/1987

Regulamento
de Prestação de Serviços de Água e Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Manhuaçu/MG

SAAE

Resolução ARIS-ZM N° 055/2023

REGULAMENTO DE SERVIÇOS – SAAE DE MANHUAÇU/MG
RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 55/2023

Página 1 de 92

Regulamento disponibilizado no site.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Tabela de preços e prazos dos serviços com outros preços públicos? (ART. 36 - DECRETO 7.217/2010)	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Legislação -> Resolução ARIS MG nº 195/2025.



Tabelas disponibilizadas no site.

RESOLUÇÃO ARIS-MG Nº 195/2025
De 10 de Outubro de 2025.

Dispõe sobre a correção monetária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a recomposição inflacionária da tabela de Outros Preços Públicos dos serviços complementares prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Manhuaçu, Minas Gerais, e dá outras providências.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – ARIS-MG, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 27 do Estatuto Social da ARIS-MG, bem como do item "d" do inciso III da Cláusula Sétima do seu Protocolo de Intenções, e,

CONSIDERANDO,

Os termos da Lei 11.445 de 2007, com as alterações promovidas pela Lei 14.026 de 2020;

A Lei Municipal 3.993 de 2019, do município de Manhuaçu, que ratificou o Protocolo de Intenções da ARIS-MG para a delegação da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento deste município;

O Convênio de Cooperação nº 019 de 2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Manhuaçu Pena e a ARIS-MG, tendo como interveniente o SAAE;

O Parecer Técnico DAF/ARIS-MG nº 017/2025[1], que dispõe sobre a análise econômico-financeira para a revisão das tarifas praticadas pelo SAAE de Manhuaçu;

A aprovação, *ad referendum*, do Diretor Geral da ARIS-MG, nos termos do Estatuto Social da entidade.

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a correção monetária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAAE de Manhuaçu, Minas Gerais, no percentual médio de 4,91% (quatro vírgula noventa e hum porcento), nos termos dispostos pela Nota

[1] Disponível em: https://aris.mg.gov.br/parecer-tecnico/

Página 1 de 7

Resolução ARIS MG nº 195/2025.

Anexo II
Tabelas de Serviços Complementares

Serviço	Especificação	Valor Total
Ligação de Água*	Com Material do SAAE	R$ 650,86
	Com Material do Requerente	R$ 177,05
Ligação de Esgoto*	Com Material do SAAE	R$ 587,22
	Com Material do Requerente	R$ 117,04
Troca de Caixa Protetora		R$ 150,46
Substituição de Hidrômetro		R$ 116,42
Mudança de Ligação de Água		R$ 230,16
Substituição de Registro		R$ 34,90
Desmembramento		R$ 347,10

*Para as ligações de água e de esgoto, aplica-se o seguinte critério de desconto aos usuários que se enquadrarem na Tarifa Social – Nível I e Nível II:
-**Tarifa Social – Nível I**: desconto de 65% sobre o valor da ligação padrão.
Para a concessão do benefício deverá ser observados os termos da **Resolução ARIS-MG nº 140/2024**[2].

Tabela 2: Demais Serviços.

CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA UFEMG	UEMG 2025	R$ 5,5310
REESTABELECIEMNTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA	**QUANT**	**TOTAL**
Desligada no cavalete ou no hidrômetro dentro da caixa protetora (por falta de pagamento ou a pedido do usuário)	08	R$ 44,25
Desligada no ramal	20	R$ 110,62
AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO	**QUANT**	**TOTAL**
Por solitação do usuário	8	R$ 44,25
Obs: Será solicitado orçamento da empresa para aferição, e todas as despesas com frete e aferição serão por conta do usuário, caso seja detectado que o hidrômetro não apresentou defeito.		
VISITA IN-LOCO PARA ORIENTAÇÃO SOBRE POSSÍVEL VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL	**QUANT**	**TOTAL**
Por solicitação do usuário	3	R$ 16,59
CONSUMO DE ÁGUA POR CIRCOS, PRQUES, ETC:	**QUANT**	**TOTAL**
Custo fixo de consumo até 15 dias	50	R$ 276,55
Custo fixo mensal permanência superior a 15 dias (Máximo de 30, valor mensal)	90	R$ 497,79
FORNECIMENTO DE ÁGUA CAMIHÃO TANQUE	**QUANT**	**TOTAL**
A ser entregue pelo SAAE no perímetro urbano	2	R$ 11,06
A ser entregue pelo SAAE no perímetro rural do município	3	R$ 16,59
A retirar pelo interessado	1	R$ 5,53
ANÁLISE DE PROJETOS	**QUANT**	**TOTAL**
Análise de projetos de sistemas de água e esgoto para loteamentos abertos e fechados e condomínio horizontal calculado sobre o número lotes. (UFEMG x lote).	1	R$ 5,53
Análise de projetos de sistemas de água e esgoto para condomínio vertical,	0,2	R$ 1,11

[2] Disponível em: https://aris.mg.gov.br/resolucoes-administrativas/

Página 4 de 7

Tabela de preços.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia do Anexo Tarifário? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Legislação -> Resolução ARIS MG nº 195/2025.



Anexo Tarifário disponibilizado no site.



RESOLUÇÃO ARIS-MG Nº 195/2025
De 10 de Outubro de 2025.

Dispõe sobre a correção monetária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a recomposição inflacionária da tabela de Outros Preços Públicos dos serviços complementares prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Manhuaçu, Minas Gerais, e dá outras providências.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – ARIS-MG, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 27 do Estatuto Social da ARIS-MG, bem como do item "f" do inciso III da Cláusula Sétima do seu Protocolo de Intenções, e,

CONSIDERANDO,

Os termos da Lei 11.445 de 2007, com as alterações promovidas pela Lei 14.026 de 2020;

A Lei Municipal 3.993 de 2019, do município de Manhuaçu, que ratificou o Protocolo de Intenções da ARIS-MG para a delegação da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento deste município;

O Convênio de Cooperação nº 019 de 2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Manhuaçu Pena e a ARIS-MG, tendo como interveniente o SAAE;

O Parecer Técnico DAF/ARIS-MG nº 017/2025[1], que dispõe sobre a análise econômico-financeira para a revisão das tarifas praticadas pelo SAAE de Manhuaçu;


A aprovação, *ad referendum*, do Diretor Geral da ARIS-MG, nos termos do Estatuto Social da entidade.

RESOLVE

Art. 1º Autorizar a correção monetária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAAE de Manhuaçu, Minas Gerais, no percentual médio de 4,91% (quatro vírgula noventa e hum porcento), nos termos dispostos pela Nota

[1] Disponível em: https://aris.mg.gov.br/parecer-tecnico/

Resolução ARIS MG nº 195/2025.



Anexo I
Anexo Tarifário Atualizado

TARIFA SOCIAL I				TARIFA RESIDENCIAL				TARIFA COMERCIAL				TARIFA PÚBLICA			
TBO – SOCIAL I	AGUA R$ 7,82	ESG R$	A+E R$ 7,82	TBO – SOCIAL II	AGUA R$ 22,03	ESG R$	A+E R$ 22,03	TBO – RESIDENCIAL	AGUA R$ 25,63	ESG R$	A+E R$ 25,63	TBO – COMERCIAL	AGUA R$ 22,03	ESG R$	A+E R$ 22,03
FAIXA DE CONSUMO	RES. SOCIAL I R$/M³			FAIXA DE CONSUMO	RESIDENCIAL R$/M³			FAIXA DE CONSUMO	COMERCIAL R$/M³			FAIXA DE CONSUMO	PÚBLICA R$/M³		
0 a 5m³	0,4603			0 a 5m³	1,7031			0 a 5m³	5,2939			0 a 5m³	1,7031		
6 a 10m³	0,8631			6 a 10m³	2,9691			6 a 10m³	5,6046			6 a 10m³	2,9691		
11 a 15m³	1,8989			11 a 15m³	4,8911			11 a 15m³	9,1953			11 a 15m³	4,8911		
16 a 20m³	6,6749			16 a 20m³	8,9766			16 a 20m³	10,6453			16 a 20m³	8,9766		
21 a 25m³	8,4414			21 a 25m³	9,3793			21 a 25m³	10,8294			21 a 25m³	9,3793		
26 a 30m³	11,4278			26 a 30m³	11,4278			26 a 30m³	11,1632			26 a 30m³	11,4278		
31 a 35m³	11,8191			31 a 35m³	11,8191			31 a 40m³	11,2322			31 a 35m³	11,8191		
36 a 40m³	12,0607			36 a 40m³	12,0607			41 a 50m³	11,3933			36 a 40m³	12,0607		
41 a 45m³	12,5672			41 a 45m³	12,5672			51 a 60m³	12,3830			41 a 45m³	12,5672		
46 a 50m³	12,8780			46 a 50m³	12,8780			>60m³	16,3995			46 a 50m³	12,8780		
51 a 60m³	13,7641			51 a 60m³	13,7641							51 a 60m³	13,7641		
61 a 100m³	15,1911			61 a 100m³	15,1911							61 a 100m³	15,1911		
>100m³	18,4021			>100m³	18,4021							>100m³	18,4021		

TARIFA INDUSTRIAL			
TBO – INDUSTRIAL	AGUA R$ 26,39	ESG R$	A+E R$ 26,39
FAIXA DE CONSUMO	INDUSTRIAL R$/M³		
0 a 5m³	5,5241		
6 a 10m³	5,8117		
11 a 15m³	10,1734		
16 a 20m³	10,6453		
21 a 25m³	10,8294		
26 a 30m³	11,1632		
31 a 40m³	11,2322		
41 a 50m³	11,3933		
51 a 60m³	12,3830		
>60m³	16,3995		

A tarifa de esgoto representa 0% sobre o consumo de água para todas as categorias

Anexo Tarifário.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia de tabela de sanções aplicáveis aos usuários? (LEI Nº 13.460/2017)	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Legislação -> Resolução ARIS MG nº 195/2025.



Tabela disponibilizada no site.



RESOLUÇÃO ARIS-MG Nº 195/2025
De 10 de Outubro de 2025.

Dispõe sobre a correção monetária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a recomposição inflacionária da tabela de Outros Preços Públicos dos serviços complementares prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Manhuaçu, Minas Gerais, e dá outras providências.

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – ARIS-MG, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 27 do Estatuto Social da ARIS-MG, bem como do item "d" do inciso III da Cláusula Sétima do seu Protocolo de Intenções, e,

CONSIDERANDO,

Os termos da Lei 11.445 de 2007, com as alterações promovidas pela Lei 14.026 de 2020;

A Lei Municipal 3.993 de 2019, do município de Manhuaçu, que ratificou o Protocolo de Intenções da ARIS-MG para a delegação da regulação e fiscalização dos serviços de saneamento deste município;

O Convênio de Cooperação nº 019 de 2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Manhuaçu Pena e a ARIS-MG, tendo como interveniente o SAAE;

O Parecer Técnico DAF/ARIS-MG nº 017/2025[1], que dispõe sobre a análise econômico-financeira para a revisão das tarifas praticadas pelo SAAE de Manhuaçu;

A aprovação, *ad referendum*, do Diretor Geral da ARIS-MG, nos termos do Estatuto Social da entidade.


RESOLVE

Art. 1º Autorizar a correção monetária das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAAE de Manhuaçu, Minas Gerais, no percentual médio de 4,91% (quatro vírgula noventa e hum porcento), nos termos dispostos pela Nota

[1] Disponível em: https://aris.mg.gov.br/parecer-tecnico/

Página 1 de 7

Resolução ARIS MG nº 195/2025.



Anexo III
Das Infrações


CÁLCULO COM BASE NO VALOR DA UFEMG	UEMG 2025	R$ 5,5310
INFRAÇÕES	**QUANT**	**TOTAL**
GRAVES		
Retirar, por si ou por terceiro sob sua ordem, o hidrômetro instalado, recebendo água diretamente da rede pública sem a devida medição, sujeitando-se o usuário ao previsto na lei penal, sem exclusão dos procedimentos previstos neste regulamento;	100	R$ 553,10
Violar o hidrômetro ou o macro medidor de vazão, de qualquer forma, externa ou internamente, violando ou não o lacre do equipamento, de forma que o volume medido seja menor que o efetivamente consumido, resultado em prejuízo ao Erário Municipal, sujeitando-se o usuário aos rigores da lei penal, sem exclusão dos procedimentos previstos neste regulamento;	100	R$ 553,10
Alterar a posição do hidrômetro, de forma que a leitura por ele apresentada não seja fidedigna;	100	R$ 553,10
Promover derivação, interna ou externa ao imóvel, para receber água antes da sua passagem pelo medidor de volume (hidrômetro) ou regulador de vazão, sujeitando-se, o usuário ou responsável pelo ato, aos rigores da lei penal, no primeiro caso, sem exclusão dos procedimentos previstos neste regulamento;	100	R$ 553,10
Retirar água diretamente dos encanamentos da rede geral ou de derivação por meio de bomba ou qualquer outro sistema de sucção;	100	R$ 553,10
Realizar derivação não hidrometrada em sistema próprio de abastecimento, com finalidade de burlar a leitura correta do consumo de água em prejuízo da aferição do volume faturado de esgoto;	100	R$ 553,10
Religar, por iniciativa própria, o imóvel à rede pública de abastecimento, após suspensão ou supressão do serviço;	100	R$ 553,10

Página 5 de 7

Tabela de Sanções e Penalidades.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Carta de serviços ao usuário? (LEI Nº 13.460/2017)	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Carta de Serviços ao Usuário -> Baixar Carta de Serviços.




Carta de Serviços disponibilizada no site.



Carta de Serviços.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia do Relatório Anual sobre a qualidade de água do respectivo município? (DECRETO NO 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005)	Sim


Comentário do avaliador: Utilidades -> Tratamento.



Relatório Anual de Qualidade.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Código de Defesa do Consumidor? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Legislação -> Código de Proteção e Defesa do Consumidor.




Código disponibilizado no site.




Código de Defesa do Consumidor.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Cópia das outorgas de uso da água e licenças ambientais ((Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim
Comentário do avaliador: Utilidades -> Outorgas e Licenças Ambientais.	




Outorgas disponibilizadas no site.




Outorgas.


Contato do Programa de Defesa do Consumidor - PROCON? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim
Comentário do avaliador: Utilidades -> Telefones Úteis.	




Contato PROCON Manhuaçu.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Endereço dos locais de atendimento presencial? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG) (DECRETO NO 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005)	Sim
 Local de atendimento disponibilizado no site **O prestador disponibiliza no sítio eletrônico a Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)**	Sim

Comentário do avaliador: Transparência -> Legislação -> Portaria nº 888 GM/MS.



Portaria disponibilizada no site.



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, na forma do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017.

Art. 2º O Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar na forma do Anexo à esta Portaria.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Anexo XX à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este anexo estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Art. 2º Este Anexo se aplica à água destinada ao consumo humano proveniente de sistema de abastecimento de água, solução alternativa de abastecimento de água, coletiva e individual, e carro-pipa.

Art. 3º Toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio de sistema, solução alternativa coletiva de abastecimento de água ou carro-pipa, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água.

Art. 4º Toda água destinada ao consumo humano proveniente de solução alternativa individual de abastecimento de água está sujeita à vigilância da qualidade da água.

CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES

Art. 5º Para os fins deste Anexo são adotadas as seguintes definições:

I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem;

II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido neste Anexo e que não ofereça riscos à saúde;

III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos para os parâmetros da qualidade da água para consumo humano, conforme definido neste Anexo;

IV - padrão organoléptico: conjunto de valores permitidos para os parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde;

Portaria nº 888 GM/MS.

O prestador disponibiliza no sítio eletrônico o Horário de funcionamento das unidades de atendimento ao público? (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Horário de atendimento disponibilizado no site.



Horário de atendimento disponibilizado no site.


Conforme informações anteriores, há disponível no sítio eletrônico os documentos descritos no RESOLUÇÃO ARIS-MG Nº 185/2025?	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comercial


Quantas rotas de leitura existem?
81

Quantos leituristas?	
6 (4 em ativa, 1 em treinamento e 1 em licença).	
Em quantos dias são feitas todas as leituras no município (em média)?	
25 a 26 dias	
Existem isenções de cobrança de tarifa?	Não
Qual o percentual de hidrometração?	
100%	
Há alguma localidade atendida pelo prestador que não possui cobrança?	Não
O prestador de Serviços disponibiliza na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005?	Não

Comentário do avaliador: Os dados de qualidade não apresentam o quantitativo de análises que atenderam ou não aos limites estabelecidos.




Informações de qualidade da água na conta de água.



Informações de qualidade da água na conta de água.



Informações de qualidade da água na conta de água - 2ª via.



Informações de qualidade da água na conta de água - 2ª via.



Informações de qualidade da água na conta de água - 2ª via.

Possui base de dados dos usuários contemplados por benefício da tarifa social atualizado?	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Lei provincial nº2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² - Altitude 612 metros
CNPJ 18.385.088/0001-72

Ouvir para governar

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MANHUAÇU

CERTIFICADO LAS-CAD Nº14/2020

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA COM CADASTRO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manhuaçu, no uso de suas atribuições, com base no *art. 1º no seu §2 da Deliberação Normativa COPAM 213, de 22 de fevereiro de 2017*; e no *art. 7º da Lei Municipal nº 3.714 de 26 de junho de 2017*; e no *art. 7º, § 4 no seu inciso I da Deliberação Normativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente nº 001/2019*, de 03 de maio de 2019, concede à empresa abaixo relacionada à **Licença Ambiental Municipal Simplificada na modalidade LAS/CAD,** em conformidade com as normas ambientais vigentes e suas condicionantes.

Empreendimento: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 22.050.561/0001-38
Endereço: Rodovia BR 262, KM 37, Bairro Bom Jardim
Município: Manhuaçu.
Código da Atividade: E-03-04-2
Estação de tratamento de água para abastecimento.
Parâmetro: VAZÃO – 272,66 L/S
Classe:1 (um)
Critério locacional: 0 (zero)
Coordenadas: Lat. 20° 15'57,5" / Long. 42°2'19,78"


ESTA LICENÇA NÃO DISPENSA NEM SUBSTITUI A OBTENÇÃO, PELO REQUERENTE, DE CERTIDÕES, ALVARÁS, LICENÇAS OU AUTORIZAÇÕES, DE QUALQUER NATUREZA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://www.manhuacu.mg.gov.br/detalhe-da-unidade/nome/licencas-ambientais-concedidas/68

Praça Cinco de Novembro, nº 381. Centro, Manhuaçu/ MG
(33) 3339-2731/ meioambiente@manhuacu.mg.gov.br

Listagem tarifa social (Total: 303 economias).

Possui cadastro de hidrômetros contendo a data de instalação? Se sim, solicitar o arquivo. (Resolução nº 185/2025 - ARIS-MG)	Sim



Cadastro de hidrômetros.

Os usuários são informados sobre o papel da agência reguladora? Se sim, como é disponibilizada a informação? (Ex: site, placa, selo na conta de água etc.)	Sim



Informação ouvidoria da ARIS MG na conta de água.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim




Rotas de Leitura.

Relatório Técnico de Contas e Consumo

Qual o volume total de água (m³) micromedido no último ano?

4.505.721 m³/ano




Consumo em M3	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Volume Real	290.033	20.959	1.367	12.277	-	2.238	-	-	-	-	326.874
Volume Faturado	289.969	20.959	1.367	12.277	-	2.238	-	-	-	-	326.810

Foram apresentados os volumes medidos nos últimos 12 meses.

Solicitar relatório técnico de contas e consumo dos últimos 12 meses.

SAAE Manhuaçu (Out 2024 a out 2025).



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Avenida Doutor Jorge Hannas, Bom Jardim
Autarquia Mun. criada pela Lei 1517 de 28/01/97
CNPJ: 22.050.561/0001-38
Manhuaçu - MG

Relatório técnico do Contas e Consumo
Período: 10/2024 a 10/2025 - SNIS
05/01/2026

Zona(s): A, B, C, D, E, F, G, AL, BE, BV, CF, FL, MC, MS, VC, VF

AGUA	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Ligações ativas	16.111	1.903	11	211	-	266	-	-	-	-	18.502
Ligações ativas micromedidas	16.110	1.903	11	211	-	266	-	-	-	-	18.501
Economias ativas	23.372	2.561	11	221	-	267	-	-	-	-	26.432
Economias ativas micromedidas	23.371	2.561	11	221	-	267	-	-	-	-	26.431
Ligações canceladas	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
Ligações canceladas micromedidas	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Economias canceladas	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
Economias canceladas micromedidas	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
Total ligações (ativas e cortadas)	16.606	2.108	13	221	-	274	-	-	-	-	21.316
Volume micromedido	2.988.995	540.097	14.607	144.634	-	32.035	-	-	-	-	3.720.368
Volume consumido	2.989.065	540.097	14.607	144.634	-	32.035	-	-	-	-	3.720.438
Volume faturado	2.975.998	539.499	14.607	144.304	-	32.035	-	-	-	-	3.706.443


Consumo em M3	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Volume Real	3.294.187	270.630	14.074	141.277	-	-	-	-	-	-	3.720.368
Volume Faturado	3.280.972	270.450	14.074	140.947	-	-	-	-	-	-	3.706.443

ESGOTO	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Ligações ativas	15.084	1.739	19	193	-	260	-	-	-	-	17.296
Economias ativas	22.006	2.353	19	203	-	261	-	-	-	-	24.833
Ligações canceladas	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
Economias canceladas	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125
Total ligações (ativas e cortadas)	17.511	1.926	12	203	-	268	-	-	-	-	19.920

Monick Horsts Souza Dutra
Resp. pela Seção Comercial

Pág. 1

Contas e Consumo Sede.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Avenida Doutor Jorge Hannas, Bom Jardim
Autarquia Mun. criada pela Lei 1517 de 28/01/97
CNPJ: 22.050.561/0001-38
Manhuaçu - MG

Relatório técnico do Contas e Consumo
Período: 10/2024 a 10/2025 - SNIS
05/01/2026

Zona(s): BJ, DC, PA, PS, RE, SA, SC, SP, VN

AGUA	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Ligações ativas	5.190	425	8	124	-	33	-	-	-	-	5.780
Ligações ativas micromedidas	5.189	425	8	124	-	33	-	-	-	-	5.779
Economias ativas	5.546	437	8	127	-	33	-	-	-	-	6.151
Economias ativas micromedidas	5.545	437	8	127	-	33	-	-	-	-	6.150
Ligações canceladas	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238
Ligações canceladas micromedidas	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Economias canceladas	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
Economias canceladas micromedidas	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Total ligações (ativas e cortadas)	6.227	461	9	127	-	33	-	-	-	-	6.856
Volume micromedido	674.061	63.804	1.660	41.793	-	4.045	-	-	-	-	785.353
Volume consumido	674.201	63.804	1.660	41.793	-	4.045	-	-	-	-	785.493
Volume faturado	674.213	63.804	1.660	41.793	-	4.045	-	-	-	-	785.505

Consumo em M3	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Volume Real	714.572	28.703	685	41.393	-	-	-	-	-	-	785.353
Volume Faturado	714.724	28.703	685	41.393	-	-	-	-	-	-	785.505

ESGOTO	Dom. (A)	Com. (B)	Ind. (C)	Pub. (D)	Out. (O)	Dom. Social	Com. Social	Ind. Social	Pub. Social	Out. Social	Total
Ligações ativas	741	51	2	5	-	2	-	-	-	-	801
Economias ativas	751	53	2	5	-	2	-	-	-	-	813
Ligações canceladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Economias canceladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ligações (ativas e cortadas)	824	55	2	5	-	2	-	-	-	-	888

Monick Horsts Souza Dutra
Resp. pela Seção Comercial

Pág. 1

Contas e Consumo Distritos.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Gregory Souza Lopes

Cargo/Função

Ajudante Administrativo

2.6 Plano de Investimento

Acompanhamento de Plano de Investimentos

O prestador de serviços possui Plano de Investimentos?	Sim

Tabela 9: Plano de Investimentos apresentado pelo prestador (Ciclo de 48 meses)

Plano de Investimento			
Setor	**Descrição**	**Valor estimado**	
Administração	Mobiliário em Geral	R$	30.000,00
	Equipamentos de Informática	R$	60.000,00
	Veículos	R$	200.000,00
Sistema de Água	Construção do Setor Quatro: Reservatório de 1.000.000 lts e 500.000 lts e Automação	R$	5.000.000,00
	Contratação de Projetos para uma nova captação de água bruta com construção de ETA em Ponte do Silva para abastecimento de Ponte do Silva, Vila Formosa, Vila Cachoeirinha e parte da cidade de Manhuaçu	R$	500.000,00
	Construção do Sistema de Água de Ponte do Silva a Manhuaçu (ETA, Adutora e Sub-adutoras)	R$	4.000.000,00
	Hidrômetros e Caixas(ligações novas)	R$	600.000,00
	PVC (Ligação de água)	R$	150.000,00
	PVC (ampliação de redes)	R$	250.000,00
	Ferro Fundido e Ferro Galvanizado	R$	200.000,00
	Bombas e Quadros de Comando	R$	300.000,00
	Veiculos(02 picap tipo strada, 02 motos, 02 caminhos tipo 710)	R$	800.000,00
	Reforma da ETA de Manhuaçu (Telhado e Revitalização)	R$	160.000,00
	Ferramentas (Rompedor, Gerador, Compactador)	R$	150.000,00
Sistema de Esgoto	Projetos para Tratamento de Esgotos	R$	800.000,00
	PVC (Ligação de Esgoto	R$	80.000,00
	PVC (ampliação de redes)	R$	450.000,00
	Veículos (01 Picape tipo Strada, Caminhão basculante	R$	350.000,00
	Ferramentas (Rompedor, Gerador, Compactador)	R$	50.000,00
	TOTAL	**R$**	**14.130.000,00**
	Média Mensal (48 meses)	**R$**	**294.375,00**

Plano de Investimento 2022-2025 (Parecer Técnico DAF/ARIS-ZM Nº 011/2022 – Manhuaçu - SAE)

Qual o período do ciclo de revisão tarifária?

4 anos

O prestador de serviços realizou as ações previstas no Plano de Investimentos? Quais foram estas ações?

- Aquisição:

Mobiliário em Geral (2025)

Equipamentos de Informática (2024 e 2025)

Veículos (2024 e 2025)

Hidrômetros e Caixas (ligações novas) (2023, 2024 e 2025)

PVC (ligações de água) (2023, 2024 e 2025)

PVC (aplicações de rede água) (2023, 2024 e 2025)

Ferro Fundido e Ferro Galvanizado (2023, 2024 e 2025)

Bombas e Quadros de Comando (2024 e 2025)

Veiculos (02 picap tipo strada, 02 motos, 02 caminhos tipo 710) (2024)

Ferramentas (Rompedor, Gerador, Compactador) (2024)

PVC (ligação de esgoto) (2023, 2024 e 2025)

PVC (aplicações de rede esgoto) (2023, 2024 e 2025)

Veículos (01 Picape tipo Strada, Caminhão basculante (2024 e 2025)

Ferramentas (Rompedor, Gerador, Compactador) (2024 e 2025)

- Serviços:

Projetos para Tratamento de Esgotos (2024)

Reforma da ETA de Manhuaçu (Telhado e Revitalização) (2024)

Plano de Investimento para os próximos quatro anos			
Setor	**Descrição**	**Valor estimado**	**ANO DE EXECUÇÃO**
Administração	Mobiliário em Geral	**R$ 30.000,00**	**2025**
	Equipamentos de Informática	R$ 60.000,00	2024 E 2025
	Veículos	R$ 200.000,00	2024 E 2025
Sistema de Água	Construção do Setor Quatro: Reservatório de 1.000.000 lts e 500.000 lts e Automação	R$ 5.000.000,00	PAC
	Contratação de Projetos para uma nova captação de água bruta com construção de ETA em Ponte do Silva para abastecimento de Ponte do Silva, Vila Formosa, Vila Cachoeirinha e parte da cidade de Manhuaçu	R$ 500.000,00	EM ANDAMENTO
	Construção do Sistema de Água de Ponte do Silva a Manhuaçu (ETA, Adudora e Sub-adutoras)	R$ 4.000.000,00	
	Hidrômetros e Caixas(ligações novas)	R$ 600.000,00	2023/2024/2025
	PVC (Ligação de água)	R$ 150.000,00	2023/2024/2025
	PVC (ampliação de redes)	R$ 250.000,00	2023/2024/2025
	Ferro Fundido e Ferro Galvanizado	R$ 200.000,00	2023/2024/2025
	Bombas e Quadros de Comando	R$ 300.000,00	2024 E 2025
	Veículos(02 picap tipo strada, 02 motos, 02 caminhos tipo 710)	R$ 800.000,00	2024
	Ferramentas (Rompedor, Gerador, Compactador)	R$ 150.000,00	2024
	Reforma da ETA de Manhuaçu (Telhado e Revitalização)	R$ 160.000,00	2024
Sistema de Esgoto	Projetos para Tratamento de Esgotos	R$ 800.000,00	2025
	PVC (Ligação de Esgoto	R$ 180.000,00	2023 /2024 E 2025
	PVC (ampliação de redes)	R$ 450.000,00	2023/ 2024 E 2025
	Veículos (01 Picape tipo Strada, Caminhão basculante	R$ 350.000,00	2024 E 2025
	Ferramentas (Rompedor, Gerador, Compactador)	R$ 80.000,00	2024 E 2025
TOTAL		**R$ 13.460.000,00**	

Acompanhamento Plano de Investimentos (SAAE, 2025)

Qual o ano que estas ações foram realizadas?

2023, 2024 e 2025

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome completo

Maria Aparecida de Souza Silva

Cargo/Função

Chefe do setor administrativo financeiro

2.7 Hidrometração Municipal

Com base nos dados de outubro de 2025, o SAAE de Manhuaçu informou à Agência Reguladora o total de 28.485 ligações registradas com hidrômetros, sendo 27.722 ligações com cadastro da data de instalação e 763 sem cadastro de data de instalação (não identificados). Diante disso, foi realizada uma análise dos hidrômetros instalados de acordo com a Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Cadastros de Hidrômetros do SAAE Manhuaçu


Situação do cadastro dos hidrômetros	
Cadastro	**Quantidade**
Sem data de instalação	763
Com data de Instalação	**27.722**
TOTAL DE LIGAÇÕES	28.485

Fonte: ARIS MG (2025), SAAE Manhuaçu (2025).

Conforme Tabela apresentada, existem 27.722 hidrômetros instalados com cadastro de data de instalação (em negrito), em presença dessa informação é possível analisar o tempo de uso dos micromedidores.


Para tanto, no Gráfico 1 abaixo, é representado o percentual de hidrômetros por tempo de instalação cadastrados pelo SAAE de Manhuaçu e no Gráfico 2 a representatividade dos hidrômetros por intervalos. Dessa forma, em quantidade pode-se apresentar que 9.695 dos hidrômetros possuem até 7 anos de uso (2019 – 2025), 7.758 possuem data de instalação entre 7 e 14 anos (2012 – 2018), 6.664 possuem data de instalação entre 14 e 21 anos (2005 – 2011), 2.911 possuem data de instalação entre 21 e 28 anos (1998 – 2004), 693 possuem data de instalação entre 28 e 35 anos (1991 – 1997) e 1 possui data de instalação entre 35 e 42 anos (1987 – 1990).

Gráfico 1 – Tempo de Uso do Parque de Hidrômetros – Data de Instalação (%)



Fonte: ARIS MG (2025), SAAE Manhuaçu (2025).

Gráfico 2 – Representatividade por intervalos – Data de Instalação do Parque de Hidrômetros.



Fonte: ARIS MG (2025), SAAE Manhuaçu (2025).

Os hidrômetros, em geral, possuem limitações de exatidão, principalmente, quando são submetidos a baixas vazões. As perdas aparentes por submedição podem variar de 10% a 30% do volume total consumido e 50% de perdas em termos de custo (FONSECA e COELHO, 2009; ARREGUI et al., 2018).

Segundo a Portaria nº 295 do INMETRO (2018), os hidrômetros em uso devem passar por verificações periódicas, em intervalos não superiores há sete anos, contados a partir do ano de sua instalação. Logo o SAAE, deverá inserir combate à perda comercial, depositando atenção especial também aos hidrômetros já instalados devido ao tempo de uso, pois isto pode refletir na perda anual de receita, podendo causar prejuízos financeiros e, consequentemente, o aumento da tarifa de água.

3 Serviço de Abastecimento de Água

3.1 SAA - Geral

Sistema de Abastecimento de água	
Identificação do Sistema de Abastecimento de água - SAA	
Sede	
Identificação do Prestador Responsável	
SAAE Manhuaçu	
Número de Ligações ativas do SAA	
18.502 (SAAE Manhuaçu, 2025).	
Número de economias do SAA	
26.432 (SAAE Manhuaçu, 2025).	
O SAA possui hidrometração?	Sim
Comentário do avaliador: Sede hidrometrada.	
A água distribuída passa por tratamento? Cite qual tipo de tratamento.	Sim
Comentário do avaliador: Tratamento convencional.	
O prestador possui um croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Sim
O prestador mantém atualizado o croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Sim
Responsável pelo acompanhamento/Informações da fiscalização	
Nome Completo	

Gregory Souza Lopes
Cargo/Função
Ajudante Administrativo

3.2 Captação Superficial

3.2.1 Captação Superficial Córrego Manhuaçuzinho

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial Manhuaçuzinho



Captação Superficial Manhuaçuzinho - barragem e desarenador com gradeamento




Captação Superficial Manhuaçuzinho - barragem



Captação Superficial Manhuaçuzinho - placa existente

A captação abastece qual estrutura?

ETA Sede
Qual a localização?



QV4X+G9 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.243629263226; Longitude:-42.101606105804)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº 2006185/2022 de 26/08/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Pro.17428/2022. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE Manhuaçu**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Curso d'água	**Córrego Manhuaçuzinho**
Bacia Estadual	**Rio Manhuaçu**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°14'37,82"S e Long 42°06'09,25"W**
Modo de uso	**02 - Captação Em Barramento Em Curso De Água, Sem Regularização De Vazão**
Prazo	**20 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	353548,8	319334,4	353548,8	342144	353548,8	342144	353548,8	353548,8	342144	353548,8	342144	353548,8

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental – DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 26/08/2022

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Outorga



Portaria nº 2006185/2022 de 26/08/2022

Processo: 17428/2022

Decisão: Deferido

A Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Zona da Mata,no uso da competência estabelecida no Artigo 45 do Decreto 47.343 de 23 de janeiro de 2018, delegada pela Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas - Igam, por meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, determina:

Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de **20 anos**, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento	CPF/CNPJ	Município(s)	Modo de uso
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu	22.050.561/0001-38	Manhuaçu	02 - CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, SEM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO

Usuário	CPF/CNPJ
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu	22.050.561/0001-38

Bacia Estadual	Bacia Federal	UPGRH	Curso D'agua
Rio Manhuaçu	Rio Doce	DO6: Rio Manhuaçu	Córrego Manhuaçuzinho

Área inundada	Volume acumulado
0,38 ha	4750,0 m³

Coordenadas Geográficas
Latitude: 20°14'37,82"S e Longitude: 42°06'09,25"W

Finalidade(s)
Abastecimento público

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0	132,0
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	353548,8	319334,4	353548,8	342144	353548,8	342144	353548,8	353548,8	342144	353548,8	342144	353548,8

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 3º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I – na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 4º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 5º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 6º-1. Comprovar a instalação de sistema de medição de vazão, conforme §2º do Art. 20, da Portaria IGAM 48/2019. Prazo: Até 60 dias após a publicação da portaria de outorga. 2. Realizar leituras diárias de vazão captada, armazenando-as na forma de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema, ou entidade por ele delegada, e ser apresentadas ao Igam, por meio físico e digital(planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. Prazo: A partir da instalação do sistema de medição. Art. 7º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos.Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Ubá,26/08/2022 **A Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Zona da Mata,Sandra Aparecida Moreira Scheffer**

Outorga

Nº da outorga (Informação)
Portaria 2006185/2022 (RTF 015/2023, ARIS-MG)
Vazão Autorizada (Informação)
132,00 l/s (RTF 015/2023, ARIS-MG)
Vazão captada? (Informação)
Não informado.

A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Sem viabilidade de análise, uma vez que não foi informado a vazão captada.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de controle de vazão

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Grades presente no desarenador



Grades presente no desarenador



Desarenador



Ponto de captação submerso

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	
Cafeicultura e mata nativa	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não



Presença de assoreamento

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Sim



Presença de eutrofização

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de poluição no entorno

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Barragem de captação conta com dois pontos de captação submerso, registro de descarga e caixa de areia com grandemente.





Tubulação de captação registro de descarga

Desarenador com gradeamento



Entrada da tubulação no desarenador

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.2.2 Captação Superficial Córrego São Sebastião

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial Córrego São Sebastião



Captação Superficial Córrego São Sebastião - barragem.



Captação Superficial Córrego São Sebastião - represamento.



Captação Superficial Córrego São Sebastião - barragem.



Captação Superficial Córrego São Sebastião - barragem.



Captação Superficial Córrego São Sebastião - desarenador.



Captação Superficial Córrego São Sebastião - jusante.

A captação abastece qual estrutura?

ETA Sede

Qual a localização?	
 (Latitude: -20.249037988014; Longitude:-42.082879042644)	
Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Captação contém cercamento no acesso, portão com restrição de acesso, mas não há identificação conforme legislação vigente.	
 Portão com restrição de acesso e cercamento no acesso.	
Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2005208/2020 de 16/07/2020
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.102542018. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Curso d'água	**Córrego Manhuaçuzinho de São Sebastião**
Bacia Estadual	**Rio Manhuaçu**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°14'56,14"S e Long 42°04'59,30"W**
Modo de uso	**02 - Captação Em Barramento Em Curso De Água, Sem Regularização De Vazão**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66	27.66
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	74084.5	69304.8	74084.5	71694.7	74084.5	71694.7	74084.5	74084.5	71694.7	74084.5	71694.7	74084.5

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 16/07/2020

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da outorga (Informação)	
Portaria 2005208/2020 (RTF 015/2023, ARIS-MG)	
Vazão Autorizada (Informação)	
27,66 l/s (RTF 015/2023, ARIS-MG)	
Vazão captada? (Informação)	
Não informado.	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Sem viabilidade de análise, uma vez que não foi informada a vazão captada.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Apenas Registro.	



Registro para interromper abastecimento.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado, possui tela no ponto de captação e gradeamento na caixa de areia.



Ponto de captação submerso.



Desarenador com gradeamento, segundo informado.

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)
Cafeicultura e mata nativa.

No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Sim



Indícios de assoreamento.



Indícios de assoreamento.

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Sim



Indícios de eutrofização.

Há poluição no entorno? (Informação)	Sim

Comentário do avaliador: Presença de edificação à montante com descarte visível de esgoto in natura.



Edificação com tubulação de esgoto.



Tubulação de esgoto à montante.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Captação contém descarga de fundo para manutenção.



Descarga da captação.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.2.3 Captação Superficial Rio Manhuaçu

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial Rio Manhuaçu - Lajinha



Captação Superficial Rio Manhuaçu - barragem



Captação Superficial Rio Manhuaçu - estrutura de captação



Captação Superficial Rio Manhuaçu - ponto de captação



Captação Superficial Rio Manhuaçu - estrutura de captação



Captação Superficial Rio Manhuaçu

A captação abastece qual estrutura?

ETA Sede

Qual a localização?



R. Joaquim Serafim Alves, 348 - Manhuaçu, MG, 36906-015, Brasil

(Latitude: -20.267441562942; Longitude:-42.038612100525)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Captação contém cercamento no acesso, portão com restrição de acesso, identificação do prestador, mas não há identificação da unidade.



Portão com restrição de acesso, cercamento e identificação do prestador

Tipo de captação (Informação)

- Recalque

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



CERTIFICADO

Portaria nº. 2008815/2022 de 02/12/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.33782/2022. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Curso d'água	**Rio Manhuaçu**
Bacia Estadual	**Rio Manhuaçu**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°16'00,89"S e Long 42°02'17,96"W**
Modo de uso	**01 - Captação Em Corpo De Água (Rios, Lagoas Naturais Etc)**
Prazo	**30 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	302659,2	273369,6	302659,2	292896	302659,2	292896	302659,2	302659,2	292896	302659,2	292896	302659,2

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas n portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipa inclusive aqueles pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Document Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou área circundantes.

Ubá, 02/12/2022

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Outorga



Portaria nº 2008815/2022 de 02/12/2022

Processo: 33782/2022

Decisão: Deferido

A Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Zona da Mata,no uso da competência estabelecida no Artigo 45 do Decreto 47.343 de 23 de janeiro de 2018, delegada pela Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas - Igam, por meio da Portaria Igam n° 30 de 09 de agosto de 2022, determina:

Art. 1º- Autorizar, pelo prazo de validade de **30 anos**, ato relacionado com outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme descrito abaixo:

Empreendimento	CPF/CNPJ	Município(s)	Modo de uso
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu	22.050.561/0001-38	Manhuaçu	01 - CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS, LAGOAS NATURAIS ETC)

Usuário	CPF/CNPJ
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu	22.050.561/0001-38

Bacia Estadual	Bacia Federal	UPGRH	Curso D'agua
Rio Manhuaçu	Rio Doce	DO6: Rio Manhuaçu	Rio Manhuaçu

Coordenadas Geográficas
Latitude: 20°16'00,89"S e Longitude: 42°02'17,96"W

Finalidade(s)
Abastecimento público

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	302659,2	273369,6	302659,2	292896	302659,2	292896	302659,2	302659,2	292896	302659,2	292896	302659,2

Parágrafo Único - As obras e serviços necessários à captação de que trata esta Portaria serão executados às expensas do Outorgado/Autorizatário e deverão estar concluídos no prazo de 03 (três) anos, conforme consta do processo próprio, sob pena de caducidade da Autorização. Art. 2º - A Autorização objeto desta Portaria poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, caso sejam descumpridas as condições estabelecidas nos artigos primeiro e segundo. Art. 3º - Esta Portaria poderá ser revogada, sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos: I - na hipótese de conflito com as normas posteriores; II – quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos, indicarem a necessidade de revisão das Autorizações emitidas; III – quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos prevista no artigo 13 da Lei n.º 9.433/97. IV - caso seja indeferida ou cassada a respectiva licença ambiental. Art. 4º- O Outorgado/Autorizatário responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente Autorização. Art. 5º- Esta Portaria não dispensa nem substitui a obtenção pelo Outorgado/Autorizatário de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. Art. 6º-1. Comprovar a instalação de sistema de medição de vazão, conforme §2° do Art. 20, da Portaria IGAM 48/2019. Prazo: Até 60 dias após a publicação da portaria de outorga. 2. Realizar leituras diárias de vazão captada, armazenando-as na forma de planilhas, que deverão estar disponíveis no momento da fiscalização realizada por órgão integrante do Sisema, ou entidade por ele delegada, e ser apresentadas ao Igam, por meio físico e digital (planilha do Excel ou análoga), quando da renovação da outorga ou sempre que solicitado. Prazo: A partir da instalação do sistema de medição. Art. 7º- O direito de uso dos recursos hídricos objeto desta Autorização está sujeito à cobrança prevista nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.433/97, de 08 de janeiro de 1997 e artigo 24 da Lei nº. 13.199 de 29 de janeiro de 1999, que será posteriormente definida, mediante regulamentos específicos.Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sob a forma de extrato. Ubá,02/12/2022 **A Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas da URGA Zona da Mata,Sandra Aparecida Moreira Scheffer**

Outorga

Nº da outorga (Informação)

Portaria 2008815/2022 (RTF 015/2023, ARIS-MG)

Vazão Autorizada (Informação)

113,00 l/s (RTF 015/2023, ARIS-MG)	
Vazão captada? (Informação)	
Não informado.	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Sem viabilidade de análise, uma vez que não foi informado a vazão captada.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
 Ausência de controle de vazão	
A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há sistema de gradualmente no ponto de Captação submerso, do tipo crivo.	



Ponto de captação submerso

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	
Diversos, Rio Estadual (Manhuaçu) corta vários municípios.	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Sim



Presença de assoreamento

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização

Há poluição no entorno? (Informação)	Sim

Comentário do avaliador: Como o rio corta vários municípios, há vários pontos de lançamento de esgoto in natura em vários pontos.



Poluição existente a montante



Poluição existente à jusante

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Captação de uso emergência, usado em caso de problema em alguma outra Captação que abastece a ETA por gravidade.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.3 Tratamento

3.3.1 ETA Manhuaçu - Sede

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA
ETA Manhuaçu - Sede
A ETA é abastecida por qual captação?
Rio Manhuacu (bomba), Córrego São Sebastião, Rio Manhuaçuzinho
Qual sistema de abastecimento?
Sede



ETA Manhuaçu - entrada de água



ETA Manhuaçu - acesso



ETA Manhuaçu - área interna



ETA Manhuaçu - anexo do tratamento



ETA Manhuaçu - tratamento físico



ETA Manhuaçu - tratamento físico

Qual a localização?



R. da Caixa d'Água, 52 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.265958318895; Longitude:-42.038809495107)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à ETA

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém portão com restrição de acesso, cercamento e identificação do prestador, mas não contém identificação da unidade.



Cercamento existente



Portão com restrição de acesso



Identificação do prestador

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA

Lv.25 RC Fl.28 N.2.371

Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) HELITON BASSOTO VIEIRA - TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA, conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".

Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não

Comentário do avaliador: Não foi apresentado manual de operação.

Tipo de Tratamento

- Convencional	
Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento	
- Coagulação - Floculação - Decantação - Filtração - Desinfecção - Fluoretação - Correção de pH (início do tratamento)	
Vazão do projeto (L/s)	230
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Lei provincial nº2407 de 05/11/1877 – Área 628,318 km² - Altitude 612 metros
CNPJ 18.385.088/0001-72
Ouvir para governar
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MANHUAÇU

CERTIFICADO LAS-CAD Nº14/2020

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA COM CADASTRO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manhuaçu, no uso de suas atribuições, com base no *art. 1º no seu §2 da Deliberação Normativa COPAM 213, de 22 de fevereiro de 2017*; e no *art. 7º da Lei Municipal nº 3.714 de 26 de junho de 2017;* e no *art. 7º, § 4 no seu inciso I da Deliberação Normativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente nº 001/2019*, de 03 de maio de 2019, concede à empresa abaixo relacionada à **Licença Ambiental Municipal Simplificada na modalidade LAS/CAD,** em conformidade com as normas ambientais vigentes e suas condicionantes.

Empreendimento: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 22.050.561/0001-38
Endereço: Rodovia BR 262, KM 37, Bairro Bom Jardim
Município: Manhuaçu.
Código da Atividade: E-03-04-2
Estação de tratamento de água para abastecimento.
Parâmetro: VAZÃO – 272,66 L/S
Classe:1 (um)
Critério locacional: 0 (zero)
Coordenadas: Lat. 20° 15'57,5" / Long. 42°2'19,78"

ESTA LICENÇA NÃO DISPENSA NEM SUBSTITUI A OBTENÇÃO, PELO REQUERENTE, DE CERTIDÕES, ALVARÁS, LICENÇAS OU AUTORIZAÇÕES, DE QUALQUER NATUREZA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://www.manhuacu.mg.gov.br/detalhe-da-unidade/nome/licencas-ambientais-concedidas/68

Praça Cinco de Novembro, nº 381. Centro, Manhuaçu/ MG
(33) 3339-2731/ meioambiente@manhuacu.mg.gov.br

Licença ambiental

Vazão média de operação (L/s)	212
Tempo de funcionamento (h/dia)	24
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Sim



Calha parshall



Calha parshall





Visor do medidor de vazão ultrassônico (sem operação)

Medidor de vazão ultrassônico (sem operação)



Régua de aferição

Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não
Quantos floculadores estão instalados?	
28	
Quantos floculadores estão em operação?	
28	
A formação de flocos é visível?	
Sim	



Formação de flocos visíveis



Formação de flocos visíveis



Floculadores



Floculadores



Floculadores

Quantos decantadores estão instalados?	
10	
Quantos decantadores estão em operação?	
10	
Qual o destino do lodo dos decantadores?	
Rede se água pluvial e, posteriormente, Rio Manhuaçu.	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não
Qual a frequência de lavagem e/ou descarga dos decantadores?	
Cada 2 meses.	



Decantadores



Decantadores



Decantadores

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento

- Rápido

Quantos filtros estão instalados?

06

Quantos filtros estão em operação?

06	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Sim




Coletor de água pós filtração




Coletor de água pós filtração



Coletando água do filtro 6



Resultado de análise do filtro 6



Aferidor com amostra do filtro 6

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não



Ausência de flocos aparente no filtro

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?

1 vez ao dia.

Qual o critério adotado para lavagem dos filtros?

- Frequência de rotina

Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Rede de água pluvial, posteriormente é lançado no Rio Manhuaçu.



Filtros



Filtros



Filtros

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Registro com vazamento aparente



Registro com vazamento aparente



Ponto de infiltração



Ponto de infiltração



Ponto de infiltração



Ponto de infiltração



Infiltração aparente

Tipo de desinfecção	
Cloração	
Há tanque de contato?	Sim



Tanque de contato



Tanque de contato



dosagem de cal e cloro no tanque de contato

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Não
Comentário do avaliador: Não há metodologia de controle implantada.	
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Dosagem de flúor

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim



Locais sem guarda-corpo



Locais sem guarda-corpo



Escada sem guarda-corpo



Escada sem guarda-corpo

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Não



Escada sem guarda-corpo

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Não
Comentário do avaliador: Há locais na unidade sem guarda-corpo existente	
Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não



Ausência de normas técnicas expostas



Ausência de normas técnicas expostas

Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim



Existência de iluminação artificial

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não



Ausência de chuveiro de emergência

Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não
Comentário do avaliador: Inexistência de normas técnicas e chuveiros de emergência/lava olhos na unidade.	
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim



Condições de higiene



Condições de higiene



Condições de higiene



Condições de higiene

Observações	Sim
Comentário do avaliador: Foi identificado material filtrante para substituição no tratamento.	



Material filtrante para substituição

Casa de Química



Casa de químicos - exterior



Casa de químicos - interior



Casa de químicos 2º pav - interior



Casa de químicos 2º pav - interior

Quais produtos químicos são utilizados?

Sulfato, Cloro, Geocálcio, Flúor

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado para coagulação?

Diluição de 150 kg de coagulante em 1500 litros de água, mistura mecânica, bombeada para reservatório de coagulante e dosagem por gravidade (torneirinha).



Preparo de preparo de coagulante



Preparo de preparo de coagulante



Bombas para reservação de coagulante



Reservatório de coagulante

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

Produção própria e dosagem por gravidade.



Área de produção de desinfetante



Gerador de desinfetante



Cloreto de sódio (desinfetante) produzido

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH?

Produto já entregue pronto para uso, não passa por preparação. Dosagem por bomba dosadora.



Depósito de gelcálcio (corretor de pH)



Bomba dosadora de gelcálcio



Quadro de comando de dosagem de gelcálcio

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?
Não é quantificado dosagem de preparo por possuir boia de desarme automático. É diluição cerca de 25 kg de flúor ao dia.



Diluição de flúor



Tanque de fluossilicato de sódio (flúor)




Identificação de fluossilicato de sódio



Boia de desarme de alimentação de água na diluição de flúor

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não
Comentário do avaliador: É utilizado bomba dosadora apenas na dosagem de geocálcio e não há bomba reserva.	



Bomba dosadora de gelcálcio

Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não



Bomba dosadora de gelcálcio

Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Bomba dosadora de geocálcio em estado de nova	



Bomba em estado de nova

Existe depósito para os produtos químicos?	Sim

Comentário do avaliador: Os produtos químicos utilizados na ETA da sede e em todos os pontos de tratamento do município é armazenado no depósito da ETA Sede.



Depósito de químicos do prestador



Depósito de químicos do prestador



Depósito de químicos do prestador

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Sim

Comentário do avaliador: Químicos sólidos armazenados em paletes e líquidos em recipientes fechados. Não há vazamento aparente.



Estocagem de químicos

As condições de limpeza da casa de química são boas?	Sim



Condições de limpeza na armazenagem de químicos




Condições de limpeza na armazenagem de químicos

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim



EPIs apresentado

A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Sim



Laboratório físico-químico

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Júlio Caetano de Oliveira
Cargo/Função
Operador de ETA

3.4 Laboratório

3.4.1 Laboratório ETA Sede


Laboratório Físico-Químico

Identificação do laboratório.	
Laboratório ETA Sede	



Laboratório físico-químico

Qual a localização?



R. José Cirilo, 222 - Sta Luzia, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.265781330499; Longitude:-42.03867475215)

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Não

Comentário do avaliador: Locado ao lado do tratamento físico.



Laboratório ao lado da estrutura de tratamento físico

Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)

- Cor
- Turbidez
- pH
- Flúor
- Alcalinidade
- Residual de desinfetante

São realizadas outras análises físico-químicas no laboratório próprio? Quais?

Não

O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Sim



Instalações do laboratório




Instalações do laboratório

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
 Turbidímetro	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Colorímetro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim




pHmetro	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
 Clorímetro	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Fluorímetro


São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não

Comentário do avaliador: Registra apenas análises realizadas.



Registro de análises realizadas

Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém Manual com procedimentos operacionais padrão.	
Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Sim



Produtos/reagentes com validade vigente




Produtos/reagentes com validade vigente

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado pelo Responsável Técnico de Tratamento.	
O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Conforme informado, pessoal contém experiência, porém não passam por treinamento ou contém certificado.	
Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Sim



Jar-test



Instrução de uso de equipamento

Observações laboratório físico-químico?	Sim



Equipamentos para análise de alcalinidade.

Laboratório Microbiológico

As análises microbiológicas são realizadas por laboratório próprio ou terceirizado?	
- Próprio e terceirizado	



Laboratório Microbiológico

Quais Análises são feitas no laboratório próprio?	
E. Coli e Coliformes	
Quais Análises são realizadas por laboratório terceirizados?	
Mensais, trimestrais, semestrais e anuais.	
O laboratório microbiológico tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim
Comentário do avaliador: Realizado pelo Responsável Técnico de Tratamento.	
As instalações e estruturas (pias, bancadas etc.) do laboratório microbiológico são adequadas às atividades, análises e ao volume de trabalho a ser executado? (NBR 12216/92)	Sim



Instalações e equipamentos do laboratório




Instalações e equipamentos do laboratório



Equipamentos do laboratório

Existe manutenção preventiva dos equipamentos do laboratório microbiológico?	Sim
Comentário do avaliador: Realizado pelo Responsável Técnico de Tratamento.	
O laboratório microbiológico possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não
Comentário do avaliador: Laboratório não possui manual de procedimentos, apenas registros de análises realizadas.	




Registro de análises realizadas.

Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade?	Sim



Produtos/reagentes com validade vigente



Produtos/reagentes com validade vigente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Júlio Caetano de Oliveira
Cargo/Função

Operador de ETA

3.5 Estação Elevatória de Água

3.5.1 EEAT ETA

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT - ETA Sede



Vista frontal da EEAT - ETA Sede.



Casa de bombas.



Escada de acesso.



Vista lateral da EEAT - ETA Sede.




Compartimentos de sucção da EEAT - ETA Sede.



A bomba verde abastece diretamente a parte alta do bairro, e as azuis abastecem o reservatório de lavagem filtros.

Qual a localização?



(Latitude: -20.265845; Longitude:-42.0382833)

Tipo

- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Tanque de contato da ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
1 bomba abastece a parte alta do bairro e 1 bomba o Reservatório Lavagem de filtros.	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Está instalada nas dependências da ETA.	



Acesso externo à EEAT - ETA Sede.



Escada de acesso à EEAT - ETA Sede.



Acesso interno da EEAT - ETA Sede.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação da unidade.	



Localização da EEAT nas dependências da ETA.



Localização da EEAT nas dependências da ETA.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Está instalada nas dependências da ETA.	



Quadros localizados em cota elevada na ETA.



Cota elevada da ETA.



Porta de acesso aos quadros de comando.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão.	



Bombas sem dispositivo de monitoramento de vazão.

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Controlador de pressão na bomba que abastece Reservatório Lavagem de filtros.



Controlador de pressão nas bombas desativadas.



Controlador de pressão nas bombas desativadas.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Ventiladores/exaustores.



Esquadria de ventilação e iluminação.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Espaço suficiente para manutenção na EEAT.

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial.

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Declividade do piso para o cano de drenagem.



Tubulação drenagem de piso.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Quadro de comando da bomba da parte baixa.



Quadro de comando da bomba da parte baixa.



Quadro de comando da bomba da parte alta.



Quadro de comando da bomba da parte alta.



Quadro de comando da bomba da parte alta.



Quadro de comando dentro da área da EEAT desativado.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não

Comentário do avaliador: Apenas bomba reserva da bomba do Reservatório de Lavagem dos filtros.



Bomba reserva da bomba do Reservatório de Lavagem dos filtros (Direita).

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acúmulo de água de vazamento.



Válvula com defeito de fechamento.



Vazamento bomba de abastecimento.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Foi informado que a manutenção ocorre apenas quando há necessidade.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biólogo

3.5.2 EEAT Morada do Campo

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Morada do Campo




EEAT Morada do Campo - exterior



EEAT Morada do Campo - interior

Qual a localização?



Mg111 Córrego Feijoal - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.23323808141; Longitude:-42.015861568717)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Morada do Campo	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.	



Cercamento e portão com restrição de acesso

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Sem histórica de inundações da cota da unidade.	



Quadro de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não




Ausência de monitorador de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Pressostato



Manômetro



Quadro de telemetria

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim




Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - exterior



Quadro de comando - interior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.
 Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

 Ausência de vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado, o prestador mantém equipe fixa em manutenção preventiva e corretiva.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.5.3 EEAT Petrina I

Estação Elevatória de Água
Identificação da estação elevatória
EEAT Petrina I



EEAT Petrina I.



EEAT Petrina I.



Reservatório de sucção.



Depósito.



Casa de quadros elétricos.



Acesso à casa de bombas.




Entrada da casa de bombas.



Casa de bombas.



Casa de bombas.



Quadro comando Telemetria.

Qual a localização?	
	
(Latitude: -20.256747283495; Longitude:-42.037093364013)	
Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Petrina II.	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT.



Acesso à EEAT.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.



Restrição de acesso e identificação do prestador.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Localizados na parte alta do município.



Quadros de comando.




Localização dos quadros de comando no nível da rua.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Sim



Equipamento de monitoramento de vazão (dir.) e quadro de comando telemetria (esq.).

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não



Ausência de controlador de pressão.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Não



Área interna do abrigo de bombas.



Área interna do abrigo de bombas.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da casa de bombas.



Área interna da casa de bombas.


Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial na casa de quadros de comando.



Iluminação artificial na casa de quadros de comando.



Iluminação artificial na casa de bombas.

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Drenagem de piso.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de ventilação natural.



Casa de bombas.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim






Quadros e cabos elétricos em boas condições.



Quadros e cabos elétricos em boas condições.

Quadros e cabos elétricos em boas condições.



Fios e cabos embolados, mas encapados.




Fios e cabos embolados, mas encapados.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente.



Vazamento aparente no reservatório.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de controle preventivo das bombas.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Casa de bombas com isolamento acústico.



Casa de bombas com isolamento acústico.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora Técnica de Engenharia

3.5.4 EEAT Petrina II

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Petrina II



EEAT Petrina II.



Bombas da EEAT Petrina II.



Bombas da EEAT Petrina II.



EEAT Petrina II.



EEAT Petrina II.



EEAT Petrina II.



EEAT Petrina II.

Qual a localização?



R. RORAIMA, 3 - Manhuaçu, MG, 36905-000, Brasil

(Latitude: -20.254456722262; Longitude:-42.039309030925)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório Petrina I	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT.



Acesso à EEAT.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não



Restrição de acesso.



Restrição de acesso.



Restrição de acesso.



Ausência de identificação da unidade e do prestador.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros localizados em cota elevada.



Quadros localizados em cota elevada.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Sim



Dispositivo de monitoramento de vazão.



Dispositivo de monitoramento de vazão.



Bombas com dispositivo de monitoramento de vazão.

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não
Comentário do avaliador: O medidor de pressão é conjunto.	



Ausência de medidor ou controlador de pressão individual.



Ausência de medidor ou controlador de pressão individual.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação.



Esquadria de ventilação e iluminação.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim




Área interna do abrigo suficiente.

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial interna.



Iluminação artificial interna.



Iluminação artificial externa.

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim




Drenagem de piso.



Drenagem de piso.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadros e cabos elétricos em boas condições.



Quadros e cabos elétricos em boas condições.



Quadros e cabos elétricos em boas condições.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



Motobomba reserva. Ambas inoperantes no momento da fiscalização.

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Bombas não operantes no dia da fiscalização.



Ausência de vazamentos aparentes.



Ausência de vazamentos aparentes.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de controle preventivo das bombas.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função

Coordenadora Técnica de Engenharia

3.5.5 EEAT São Jorge

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT São Jorge



EEAT São Jorge - exterior



EEAT São Jorge - interior



EEAT São Jorge - tanque de sucção

Qual a localização?



R. Dr. Hélder Fernandes Rodrigues, 250 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.266768855763; Longitude:-42.033034963657)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA 600 m³	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório São Francisco de Assis 1000 m³	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não



Unidade não contém identificação conforme legislação vigente.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: EEAT Locada em aclive, sem possibilidade de inundações.	



Quadros de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Sim
Comentário do avaliador: Através do sistema de telemetria.	



Quadro de telemetria

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, através do sistema de telemetria.	
Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria com ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade



Estrutura para içamento de bombas

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Quadros de comando existente

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Armazenadas no almoxarifado, uma vez que as 3 bombas da unidade operam simultaneamente.	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, o prestador contém equipe de manutenção fixa preventiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta tanque de sucção e está sendo instalado medidor de vazão.	



Tanque de sucção



Medidor de vazão sendo instalado

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.5.6 EEAT Cidade Nova

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Cidade Nova



EEAT Cidade Nova - exterior



EEAT Cidade Nova - abrigo




EEAT Cidade Nova - tanque de sucção



EEAT Cidade Nova - interior

Qual a localização?



R. Maximiliano Dornelas Sette, 155 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.273888073653; Longitude:-42.039531409856)

Tipo

- Água Tratada

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA 600 m³	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Cidade Novo	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.	



Abrigo da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Unidade locada em aclive, fora da cota histórica de inundações.



Quadros de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Sim

Comentário do avaliador: Realizado através do sistema de telemetria.



Quadro de telemetria



Horímetro

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Manômetro

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria e alvenaria com ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Quadro de comando - exterior



Cabos com pontas desencapadas



Quadro de comando - interior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Armazenada no almoxarifado.	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Prestador contém equipe responsável por manutenção preventiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta tanque de sucção.	



Tanque de sucção

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza / Elias Dutra Gomes
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE / Encarregado do SAA

3.5.7 EEAT Bela Vista I

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Bela Vista I



EEAT Bela Vista I - exterior




EEAT Bela Vista I - interior



EEAT Bela Vista I - tanque de sucção

Qual a localização?



R. Nove de Julho, 134 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.241716992042; Longitude:-42.035406074869)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Bela Vista	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.	



Abrigo da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Unidade em aclive, sem histórica de inundações.	



Quadro de comando na unidade	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de monitorador de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim




Manômetro



Manômetro

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Recomenda-se tampar caixa de passagem.



Quadro de comando - exterior



Quadro de comando - interior



Caixa de passagem aberta	
Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim
 Motobombas existentes	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
 Vazamento aparente	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa em manutenção preventiva e corretiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta tanque de sucção e placa instrutiva de operação.	



Tanque de sucção



Placa instrutiva de operação

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.5.8 EEAT Recanto da Aldeia

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Recanto da Aldeia




EEAT Recanto da Aldeia - exterior



EEAT Recanto da Aldeia - interior

Qual a localização?



R. Maria de Souza Salazar, 78 - Manhuaçu, MG, 36906-489, Brazil

(Latitude: -20.2769998; Longitude:-42.0513573)

Tipo

- Água Tratada

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA 600 m³	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Recanto da Aldeia	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.	



Abrigo da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Locada em aclive com cota sem histórica de inundações.	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Sim
Comentário do avaliador: Acompanhamento realizado também pela telemetria.	



Horímetro



Horímetro

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Manômetro e pressostato

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Existência de drenagem no piso


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - exterior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.



Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Prestador tem equipe fixa para manutenção preventiva e corretiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta tanque de sucção.	



Tanque de sucção

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.5.9 EEAT Bom Jardim

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Bom Jardim



EEAT Bom Jardim - exterior



EEAT Bom Jardim - interior da área



EEAT Bom Jardim - interior do abrigo

Qual a localização?



Av. Nações Unidas, 180 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2741498; Longitude:-42.0420004)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório Setor II ETA	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Bom Jardim	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.	



Abrigo da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Unidade fora da cota histórica de inundação.	



Quadros de comando na unidade	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Sim



Medidor de vazão



Quadro de informações




Painel de informações

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Manômetro

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Desnível no sentido da porta visível

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - interior



Quadro de comando - exterior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.



Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Prestador tem equipe de manutenção fixa.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade contém tanque de sucção.	



Tanque de sucção

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mol
Cargo/Função
Biólogo SAAE

3.5.10 EEAT Vale Verde

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Vale Verde



EEAT Vale Verde - exterior



EEAT Vale Verde - área interna



EEAT Vale Verde - interior

Qual a localização?



Av. Rômulo Tebas Sette, 909 - Manhuaçu, MG, 36906-330, Brasil

(Latitude: -20.275840711889; Longitude:-42.034557635135)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório Setor II ETA	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Vale Verde	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.	



Portão com restrição de acesso



Abrigo fechado

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Unidade fora da conta histórica de inundações.	



Quadros de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não

Comentário do avaliador: Apenas tempo de funcionamento, por telemetria e/ou horímetro.



Ausência de monitorador de vazão




Horímetro



Quadro de telemetria

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não



Ausência de aferidor de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - exterior



Quadro de comando - interior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.
 Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

 Vazamento aparente	 Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa em manutenção preventiva e corretiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Unidade conta tanque de sucção.



Tanque de sucção

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenador de Engenharia SAAE

3.5.11 EEAT Santa Terezinha

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Santa Terezinha



EEAT Santa Terezinha - exterior



EEAT Santa Terezinha - interior

Qual a localização?



R. Santa Efigênia, 33 - Sta Terezinha, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.250341773101; Longitude:-42.026565677281)

Tipo

- Água Tratada

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA 600 m3³	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Santa Terezinha	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.	



Ausência de identificação da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Locada em área sem histórica de inundações.
 Quadros de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não
 Ausência de monitorador de vazão	
Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim
Comentário do avaliador: Através do sistema de telemetria.	



Pressostato

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim




Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém cabos com emendas expostos.	



Quadro de comando - exterior



Quadro de comando - interior



Quadro de telemetria - exterior



Quadro de telemetria - interior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Armazenado no almoxarifado.	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Prestador contém equipe fixa para controle preventivo e corretivo.	

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado, está programada reforma da unidade, onde ficará instalado 2 bombas e um reservatório de sucção.



Equipamentos para obra



Tanque de sucção a ser instalado

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.5.12 EEAT Colina

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Colina




EEAT Colina - abrigo



EEAT Colina - interior


Qual a localização?



R. Profa. Zélia Rodrigues Simão, 14 - Pinheiro, Manhuaçu - MG, 36900-416, Brazil

(Latitude: -20.2478286; Longitude:-42.0352168)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório Colina I - Concreto	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Matinha	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.



Ausência de identificação da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Unidade locada em parte alta do Bairro.



Quadros de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de monitorador de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Manômetro

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Abertura de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - exterior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.



Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa na manutenção preventiva e corretiva.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.5.13 EEAT Floresta

Estação Elevatória de Água
Identificação da estação elevatória
EEAT Floresta



EEAT Floresta - exterior



EEAT Floresta - abrigo



EEAT Floresta - interior

Qual a localização?



R. Santa Fé, 59 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2426759; Longitude:-42.0357253)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Floresta	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso. Não contém identificação conforme legislação vigente.	



Ausência de identificação da unidade



Ausência de identificação da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Unidade em aclive, sem possibilidade de inundações.	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de monitorador de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Manômetro



Pressostato

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Existência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - exterior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.



Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa lotada na manutenção preventiva e corretiva.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.5.14 EEAT Mirante do Sol

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Mirante do Sol



EEAT Mirante do Sol - exterior



EEAT Mirante do Sol - área interna



EEAT Mirante do Sol - tanque de sucção




EEAT Mirante do Sol - bombas



EEAT Mirante do Sol - quadros de comando

Qual a localização?



R. Um, 500 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.255268385679; Longitude:-42.019117443015)

Tipo

- Água Tratada

A EEA recebe água de qual estrutura?

Reservatório São Francisco de Assis

A EEA abastece qual estrutura?

Reservatório Mirante do Sol

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade fechada contendo portão com restrição de acesso e identificação do prestador. Não contém identificação da unidade.



Ausência de identificação da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Unidade locada em conta alta da localidade.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de monitorador de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não



Ausência de aferidor de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Abertura de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando - exterior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.



Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamento aparente	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa na manutenção preventiva e corretiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta tanque de sucção.	



Tanque de sucção

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.5.15 EEAT Peixoto

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Peixoto



EEAT Peixoto - exterior



EEAT Peixoto - interior



EEAT Peixoto - interior

Qual a localização?



R. Duarte Peixoto, 136 - Coqueiro, Manhuaçu - MG, 36900-371, Brazil

(Latitude: -20.2511317; Longitude:-42.0339278)
Tipo
- Água Tratada
A EEA recebe água de qual estrutura?
Reservatório ETA Sede
A EEA abastece qual estrutura?
Reservatório Colina I e II

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Via de acesso à unidade



Acesso ao abrigo subterrâneo pequeno

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade sem portão com restrição de acesso e identificação conforme legislação vigente.



Abrigo da unidade subterrâneo

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Locada em aclive, fora da cota histórica de inundações.	



Quadros de comando na unidade

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não




Ausência de monitorador de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim




Manômetro



Pressostato

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim

 Esquadria de ventilação e iluminação	 Abertura de ventilação e iluminação
As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Não
 Abertura de acesso pequena	 Área interna
Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Lâmpada existente sem funcionamento.	



Lâmpada sem funcionamento

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Existência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade com pequena abertura para acesso e sem iluminação artificial.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Quadro de comando - exterior




Quadro de comando - interior

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.
 Motobombas existentes

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
 Ausência de vazamento aparente	
É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa em manutenção preventiva e corretiva.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: EEAT Locada abaixo do nível da via, difícil e pequeno acesso.	



Acesso ao abrigo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.5.16 EEAT Sagrada Família

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Sagrada Família



EEAT Sagrada Família



EEAT Sagrada Família



EEAT Sagrada Família



EEAT Sagrada Família



EEAT Sagrada Família


Qual a localização?



(Latitude: -20.257867044471; Longitude:-42.040084811045)

Tipo

- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Vale da Ema	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.	



Cercamento e identificação do prestador.



Ausência de portão com cadeado (danificado).




Porão de acesso interno.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros localizados em cota elevada.



Quadros localizados em cota elevada.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão.



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão.



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão.

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento.



Controlador de pressão.



Controlador de pressão.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação.



Esquadria de ventilação.



Esquadria de ventilação.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim




Área interna da casa de bombas.



Área interna da casa de bombas.

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Iluminação artificial.

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Drenagem de piso.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro telemetria.



Quadro comando aberto.



Quadro comando fechado.



Fiação encapada e organizada.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de controle preventivo das bombas.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Área da EEAT possui sistema de isolamento acústico.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Enes Sousa
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia

3.5.17 EEAT Bela Vista II

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT Bela Vista II



EEAT Bela Vista II - exterior.



EEAT Bela Vista II - interior.

Qual a localização?



R. dos Andrades, 01 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2716443; Longitude:-42.0480228)

Tipo

- Água Tratada

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Reservatório ETA Sede	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Bela Vista II	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área da EEAT.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade e do prestador.	



Ausência de identificação da unidade e do prestador.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Unidade fora da cota histórica de inundações.	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de medidor de vazão.

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não



Ausência de aferidor de pressão e tempo.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna da unidade.

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial existente.

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de drenagem no piso.	



Ausência de drenagem no piso.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém drenagem no piso.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadros de comando existentes.



Quadros de comando existentes.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Há duas motobombas instaladas, elas operam alternadamente, mantendo uma em reserva.



Motobombas existentes.

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamento aparente.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa na manutenção preventiva e corretiva.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6 Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água da Sede conta com 29 reservatórios. A Tabela 2 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 2 – Reservatórios e capacidade de reservação – Sede Manhuaçu

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Alves de Oliveira - Elevado	20
Alves de Oliveira - Apoiado	30
Bairro Lajinha	600
Reservatório ETA	500
Floresta	40
Mirante do Sol	80
Clube do Sol - Elevado	47
Morada do Campo	58
Catuaí	30
Matinha	45
Matinha (Gravidade)	30
Colina I - Metálico	100
Colina II - Concreto	100
Petrina I	100
Petrina II	30
Cidade Nova	40

Vale Verde	50
Bela Vista I - Interligado	45
Bela Vista II - Apoiado	60
Recanto da Aldeia	30
Santa Terezinha - Parte Alta	30
Santa Terezinha	70
São Francisco de Assis	1000
Bom Jardim	50
São Francisco de Assis Elevado	20
Sagrada Família I	40
Sagrada Família II	30
Mirante do Sol - Quebra de Pressão	20
Volume Total	3.295

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Para avaliar a capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água foi utilizada a NBR 12217 (ABNT, 1994), projetos de reservatórios de distribuição de água para abastecimento público, a qual determina que, o volume necessário para atender às variações de consumo deve ser avaliado a partir de dados de consumo diário e do regime previsto de alimentação do reservatório.

Para cálculo da capacidade de reservação do reservatório foi utilizada a fórmula proposta por Tsutiya (2006), onde o volume armazenado deve ser igual ou maior a 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo.

Figura 1 – Fórmula cálculo do volume de reservação necessário

$$V_{res} = \left(\frac{Q*86.400}{3}\right) * 1{,}2))$$

Sendo:

V res= Volume necessário para reservação (L)

1,2 = Coeficiente indicado pela NBR 12217/1994

Q = Vazão (L/s)

Para a garantia do abastecimento ininterrupto é realizado o cálculo da reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e a população atendida conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 – Cálculo da reservação - Sede

Sistema de Abastecimento de Água	Reservação atual (m³)	Reservação necessária (m³) - Considerando o Consumo per capita efetivo	Reservação necessária (m³) - Considerando o Consumo per capita efetivo acrescido do índice de perdas
Sede	3.295	4.134	7.327

Fonte: SAAE (2024/2025).

Considerando a capacidade dos reservatórios do SAA, a reservação atual está abaixo do mínimo exigido em 4.032 m³, quando incluímos o índice de perdas. Com isso, sugere-se que o SAAE de Manhuaçu amplie sua capacidade de reservação, de modo que a capacidade de reservação seja igual ou maior a 1/3 do volume distribuído no dia de consumo máximo.

3.6.1 Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado

Reservatório
Identificação do reservatório

Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado



Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado



Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado





Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Área do reservatório.
	
Área dos Reservatórios.	Área dos Reservatórios.


Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Reservatório Alves de Oliveira - Elevado

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Loteamento Alves de Oliveira

Qual a localização?



PXW5+H9 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.253529783291; Longitude:-42.041575279762)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento em alvenaria.



Cercamento em alvenaria.



Cercamento em alvenaria.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de restrição de acesso.



Portão sem cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.	



Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.	
 Tampa de inspeção sem cadeado.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso e cadeado ou dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Registro da área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.



Tubulação de entrada.



Tubulação de saída.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não foi possível abrir a tampa.



Possível local de instalação dos registros.



Possível local de instalação dos registros.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor.



Tubo extravasor.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	



Quadro telemetria.

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim




Tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições da tampa de inspeção.	



Tampa com sinais de corrosão/oxidação.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.




Estrutura aparente em boas condições.



Base do reservatório em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.



Indícios de início de corrosão/oxidação.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura protegida por guarda corpo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Marilsa Ines Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia

3.6.2 Reservatório ETA

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório ETA Sede.



Reservatório ETA Sede.



Reservatório ETA Sede.



Reservatório ETA Sede.


Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

ETA Sede

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Abastece o lado esquerdo da cidade, setor 1, da ETA à jusante

Qual a localização?



Vila Messias Leite, 50 - Sta Luzia, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.265755808545; Longitude:-42.038385606746)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Está localizado nas dependências da ETA.



Acesso ao reservatório.



Acesso ao reservatório.



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Está localizado nas dependências da ETA.



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Está localizado nas dependências da ETA.



Portão com cadeado.



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placa de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.



Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação e de tranca na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	500
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises da água na ETA.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: São realizadas análises da água para verificação da necessidade de limpeza, mas não registram as limpezas.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim
Comentário do avaliador: A capina foi realizada no dia da fiscalização.	



Limpeza da área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Imagem da válvula de saída do reservatório de 500.000L



Imagem da válvula de saída do reservatório de 500.000L



Imagem do registro de entrada do reservatório de 500.000L



Registro de manobra/by pass.



Registro de entrada e registro de manobra.



Registro de entrada.



Registro de entrada na saída da ETA (usado para manutenção).



Registro de entrada na saída da ETA

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga.



Caixa de descarga.





Tubo extravasor com caixa de descarga.  Extravasamento com acúmulo de água.	Tubo extravasor com caixa de descarga.
Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim




Extravasamento com acúmulo de água.

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.




Medidor do nível de água.



Medidor do nível de água.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim

Comentário do avaliador: Telemetria.



Telemetria.

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.



Tubo de descarga de fundo: 3° registro (menor).

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção em boas condições.



Tampa de inspeção em boas condições.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubulação de ventilação.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA Sede.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Superfície do reservatório em boas condições.



Superfície do reservatório em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada móvel para cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de proteção por guarda corpo.

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: Possui 2 registros de entrada. O registro ao lado do reservatório é para o by pass. E o registro na ETA é usado para manutenção.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biólogo

3.6.3 Reservatório ETA - Retrolavagem

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Lavagem de filtros e apoio ETA


Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:07


Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:07


Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:08


Vamos Fiscalizar! 13/10/2025 14:08





Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT ETA
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Lavagem de filtros e apoio ETA
Qual a localização?



Escada Efigenio Duarte Da Silva, 159 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.265565; Longitude:-42.039035)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	
Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista

3.6.4 Reservatório Bairro Lajinha

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Bairro Lajinha



Cobertura do reservatório.



Vista lateral da cobertura do reservatório.



Sistema telemetria e para raio.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

ETA

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Algumas EEATs e parte da cidade por gravidade.

Qual a localização?




(Latitude: -20.26691492684; Longitude:-42.039588504859)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.



Escada de acesso à área do reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim





Cercamento existente.

Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: O portão existente apresenta más condições físicas (corroído/oxidado).



Portão com cadeado.



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.



Tampa de inspeção sem dispositivo de restrição de acesso.



Tampa de inspeção sem dispositivo de restrição de acesso.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso e cadeado ou dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.

Tipo

- Semienterrado

Material

- Concreto Armado

Capacidade de reservação em m³	600
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Realização de análise laboratorial de turbidez.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Cobertura do reservatório.



Registro da área próxima ao reservatório.



Presença de vegetação no entorno do reservatório.



Presença de vegetação no entorno do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Registro de entrada da ETA.



Registro de entrada da ETA.



1º compartimento.



Registro de entrada.



Registro de saída (direito).



Registro de saída (direito).

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim





Caixa de descarga.

Tubo extravasor.



Caixa de Descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não



Possui boia automática.

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Possui sistema de telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Registro de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boa vedação na caixa de inspeção.	



Caixa de inspeção sem vedação adequada.



Caixa de inspeção sem vedação adequada.



Caixa de inspeção sem vedação adequada.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento de água pluvial.



Sistema de drenagem da cobertura.



Sistema de drenagem da cobertura.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de tela/proteção dos dispositivos de ventilação.	



Dispositivo de ventilação sem proteção.



Dispositivo de ventilação sem proteção.



Dispositivo de ventilação sem proteção.



Dispositivo de ventilação sem proteção.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições na estrutura dos reservatórios.	
Indícios de infiltração na base do reservatório.	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não se aplica



Acesso ao reservatório pela declividade do terreno.



Acesso ao reservatório pela declividade do terreno.



Acesso ao reservatório pela declividade do terreno.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de guara-corpo na cobertura dos reservatórios.	



Cobertura sem guarda corpo.



Cobertura sem guarda corpo.

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: O reservatório é chamado de "elevado" pelo fato de estar em cota elevada e não por sua configuração estrutural.



Registro by pass.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biólogo

3.6.5 Reservatório Mirante do Sol

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Mirante do Sol
 Reservatório Mirante do Sol
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Mirante do Sol
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Mirante do Sol e parte alta do Bairro Santa Terezinha

Qual a localização?	
 PXXH+JV Manhuaçu, MG, Brasil (Latitude: -20.250947654579; Longitude:-42.020254119643)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
 Acesso ao Reservatório	
Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Portão sem restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem escada de acesso à altura da escada da unidade para inspecionar.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade sem restrição de acesso no portão, não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação.	
Tipo	
- Apoiado - Elevado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	80
Compartimentação (nº de câmaras)	2

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ainda que a área possua calçamento, encontra-se com vegetação alta.	




Área carente de limpeza



Área carente de limpeza

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	

 Fechamento de saída	 Fechamento de saída
Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Tubo extravasor conectado à rede de água pluvial.	




Tubo extravasor existente




Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Unidade possui boia automática para desarmar abastecimento.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através da telemetria.	



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Seria histórica acessível na telemetria.
 Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem escada de acesso à altura da escada da unidade para inspecionar.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem escada de acesso à altura da escada da unidade para inspecionar.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem escada de acesso à altura da escada da unidade para inspecionar.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim




Escada de acesso à cobertura	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de para-raios

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de luz de sinalização

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.6 Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão




Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão



Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
Reservatório Mirante do Sol
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Mirante do Sol, parte baixa.
Qual a localização?



QX2M+J7 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.248429243311; Longitude:-42.01680317791)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade conta com portão destruído, apenas uma parte permanece na unidade, área aberta.



Portão destruído

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, portão com restrição de acesso, nem tão pouco cadeado na tampa de inspeção.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	20
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Condições de limpeza da área

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Conforme informado caixa registra de entrada na rede de alimentação (calçada)



Caixa registro de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Tudo extravasor conectado à rede pluvial.	



Tubo extravasor conectado à rede pluvial

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade só contém boia mecânica.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Não

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade apresenta vazamento aparente.	



Vazamento aparente



Vazamento aparente

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.7 Reservatório Alves de Oliveira - Elevado

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Alves de Oliveira - Elevado



Reservatório Alves de Oliveira - Elevado



Reservatório Alves de Oliveira - Elevado



Reservatório Alves de Oliveira - Elevado




Área dos Reservatórios.



Reservatório Alves de Oliveira - Elevado

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Reservatório Petrina
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Loteamento Alves de Oliveira
Qual a localização?



PXW5+M9 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.253289917933; Longitude:-42.041505388326)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento em alvenaria.



Cercamento em alvenaria.



Cercamento em alvenaria.



Cercamento em alvenaria.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de restrição de acesso.



Portão sem cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.	



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de condições seguras da escada para acesso à tampa de inspeção.	



Com base no RTF nº 015/2023 ARIS MG, a tampa apresentava condições satisfatórias à época da fiscalização.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso e portão com cadeado.	
Tipo	
- Elevado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	20
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Registro de manutenção da área próxima ao reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	



Tubulação de entrada.



Tubulação de saída para o Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Em relação ao registro de saída, não foi possível inspecionar a caixa onde possivelmente estão.



Possível local de instalação do registro de saída.



Registro de entrada.



Registro de entrada.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor.



Caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Não extravasa, pois, quando enche, a água é direcionada ao Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de condições seguras da escada para acesso à tampa de inspeção. Com base no RTF nº 015/2023 ARIS MG, a tampa apresentava condições satisfatórias à época da fiscalização.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Não foi identificada estrutura que pudesse impedir o escoamento.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de condições seguras da escada para acesso à tampa de inspeção. Com base no RTF nº 015/2023 ARIS MG, existe dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso.	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com guarda-corpo.

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de para-raios.	



Ausência de para-raios.

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de sinalização de obstáculo elevado.




Ausência de sinalização de obstáculo elevado.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Ines Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia

3.6.8 Reservatório São Francisco de Assis

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório São Francisco de Assis
 Reservatório São Francisco de Assis  Reservatório São Francisco de Assis
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT São Francisco de Assis
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro São Francisco de Assis, Pouso Alegre, Alfa Sul, Centro (parcialmente), São Vicente, Nossa Senhora Aparecida e Mirante do Sol (EEAT)
Qual a localização?



R. Três, 74 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.267673413673; Longitude:-42.028716069906)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Tampa de inspeção sem cadeado

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	1000
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado análise na saída do Reservatório, caso necessário é realizado limpeza.	



Coletor de amostra para análise

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica



Área concretada e limpa

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia de desarme de abastecimento automático.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através da telemetria.	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Acessível série histórica na telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Drenagem existente na cobertura

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Abastecido pela ETA.


A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Vazamento aparente



Vazamento aparente



Vazamento aparente

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.9 Reservatório São Francisco de Assis - Elevado

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório São Francisco de Assis - Elevado



Reservatório São Francisco de Assis - Elevado

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
Reservatório São Francisco de Assis
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Edificações vizinhas ao reservatório
Qual a localização?



R. Três, 74 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.26752720083; Longitude:-42.028674876057)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Elevado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	20
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado análise na saída do Reservatório, caso necessário e feito a limpeza.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica
 Área concretada e limpa	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Sim




Medidor de vazão existente

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na bomba de abastecimento.	



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém tubo extravasor sem caixa de descarga.	



Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia com desarme de abastecimento automático.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através da telemetria.	



Caixa de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Acessível série histórica no sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
 Cobertura com escoamento	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
 Dispositivo de ventilação	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido pela ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: Estrutura conta com abrigo para quadros elétricos do presente reservatório e o reservatório de 1000 m³ locado na mesma área, bem como da bomba submersa de abastecimento instalada dentro do reservatório maior.



Quadros de comando existente

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de para-raios

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de luz de sinalização

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.10 Reservatório Bela Vista I - Interligado

Reservatório

Identificação do reservatório

Reservatório Bela Vista I - Interligado



Reservatório Bela Vista I - Interligado



Reservatório Bela Vista I - Interligado



Reservatório Bela Vista I - Interligado



Reservatório Bela Vista I - Interligação

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Bela Vista
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Bela Vista
Qual a localização?



R. Dirceu Lacerda de Castro, 17 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.267812140355; Longitude:-42.044545851881)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Cercamento existente



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim





Portão com restrição de acesso (cadeado)	Portão com restrição de acesso (cadeado)
Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.	



Identificação existente



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para inspecionar.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação. Não houve viabilidade segura de inspeção de cadeado na tampa de inspeção.	

Tipo
- Apoiado - Elevado

Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	45
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado análise na saída do Reservatório, caso necessário, se faz a limpeza.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Apesar da área ser concretada, carece limpeza.	



Condições de limpeza da área



Condições de limpeza da área



Condições de limpeza da área

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.



Fechamento na saída - Elevado



Fechamento na entrada - Elevado




Entrada apoiado



Fechamento de saída - Apoiado

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém tubo extravasor sem caixa de descarga.



Tubo extravasor existente



Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Unidade conta com válvula e boia automática para desarmar abastecimento.




Cabo de comandos elétricos



Cabo de comandos elétricos

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim


Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Série histórica acessível na telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga compartimentação elevada



Descarga compartimentação apoiada

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para inspecionar.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para inspecionar.	

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para inspecionar.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Reservatório abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Ponto de oxidação aparente

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo


Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de para-raios

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de luz de sinalização

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.11 Reservatório Bela Vista II - Apoiado

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Bela Vista II - Apoiado
 Reservatório Bela Vista II - Apoiado
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Bela Vista II
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Bela Vista II
Qual a localização?



R. Manoel Bento Dias, 65 - Bom Jardim, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2753879; Longitude:-42.0401629)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco tranca na tampa de inspeção.

Tipo
- Apoiado

Material
- Estrutura Metálica

Capacidade de reservação em m³	60

Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica



Área concretada e limpa

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.



Caixas de fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Caixa de descarga



Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Unidade possui boia automática para desarmar abastecimento.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através da telemetria.	



Sensor de nível da telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível na série histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim




Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim
 Estrutura aparente do reservatório	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho

Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.12 Reservatório Recanto da Aldeia

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Recanto da Aldeia




Reservatório Recanto da Aldeia



Reservatório Recanto da Aldeia

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Recanto da Aldeia
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Recanto da Aldeia
Qual a localização?



R. Maria De Lourdes Salazar, 90 - Manhuaçu, MG, 36905-000, Brasil

(Latitude: -20.276376415932; Longitude:-42.049882707306)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de portão de acesso

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém cercamento, portão, identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há realização de análise na saída do reservatório, caso necessário se realiza a limpeza.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Condições de limpeza da área

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém tubo extravasor sem caixa de descarga.	



Tubo extravasor sem caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Contém boia automática para desarme da bomba de abastecimento.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através do sistema de telemetria.	



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Possibilidade de consulta na série histórica do sistema de telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não
 Tampa com corrosão por oxidação.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
 Cobertura com escoamento	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.13 Reservatório Colina I

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Colina I - Metálico



Reservatório Colina I - Metálico



Reservatório Colina I - Metálico

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
EEAT Duarte Peixoto	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Bairro Colina e Pinheiro	
Qual a localização?	



R. Jorge Pinheiro, 300 - Pinheiro, Manhuaçu - MG, 36902-078, Brasil

(Latitude: -20.24761018956; Longitude:-42.035079373645)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Apesar da área se encontrar limpa, não foi apresentado nenhum cronograma de limpeza.	



Área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	



Caixas de fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Unidade possui desarmar abastecimento automático através da telemetria.	



Cabo da válvula elétrica



Quadro válvula elétrica

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Cabo de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Seria histórica de telemetria acessível.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não



Tampa com oxidação aparente



Tampa com oxidação aparente

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho

Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.14 Reservatório Colina II

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Colina II - Concreto
 Reservatório Colina II - Concreto
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Duarte Peixoto
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Parte Bairro Colina
Qual a localização?



R. Moisés Ribeiro Alves, 145 - Pinheiro, Manhuaçu - MG, 36900-392, Brasil

(Latitude: -20.247701509847; Longitude:-42.035083372387)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório (um dos acessos)

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação conforme legislação vigente, tão pouco tranca na tampa de inspeção.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica



Área concretada e limpa

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento também.	



Fechamento de entrada



Fechamento de entrada



Caixa de registro de saída


Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém sistema de desarme de abastecimento através da telemetria com válvula elétrica.


 Válvula automática	 Quadro válvula elétrica
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através da telemetria.	



Sensor de nível da telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível através da série histórica da telemetria.



Cabos da telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim





Caixa de descarga de fundo

Caixa de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Drenagem existente na cobertura

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho

Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.15 Reservatório Santa Terezinha

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Santa Terezinha
 Reservatório Santa Terezinha
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Santa Terezinha
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Santa Terezinha, parte baixa.
Qual a localização?


R. São João Evangelista, 20 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil (Latitude: -20.248424315157; Longitude:-42.025898877316)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
 Acesso ao Reservatório	
Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
 Cercamento existente	
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	70
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há realização de análise na saída do reservatório, se necessário é realizado limpeza.	



Descarga para limpeza

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica



Área concretada e limpa



Área concretada e limpa

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.




Fechamento de saída



Fechamento de saída



Fechamento de saída	
Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Conectado à rede pluvial em uma das compartimentações.	



Tubo extravasor conectado à rede pluvial



Tubo não extravasor conectado à rede pluvial

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boa automática para desarmar o abastecimento.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através da telemetria.	



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo



	Tubo de descarga de fundo
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não



Tampa com oxidação aparente



Tampa de inspeção em boas condições

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não




Ausência de ventilação com proteção



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade apresenta vazamento aparente e oxidação aparente.	



Vazamento aparente




Mancha de oxidação existente na cobertura



Mancha de oxidação existente na cobertura

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim





Escada de acesso à cobertura	Escada de acesso à cobertura
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo



Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.16 Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Santa Terezinha - Parte Alta



Reservatório Santa Terezinha - Parte Alta



Reservatório Santa Terezinha - Parte Alta

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Mirante do Sol
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Parte alta do Bairro Santa Terezinha
Qual a localização?



R. Santo Agostinho, 25 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.249035544949; Longitude:-42.02311163481)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: O portão encontra-se arrombado, com ausência de tranca.



Portão arrombado



Tranca arrombada

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, restrição de acesso no portão, nem tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado análise na saída do Reservatório, quando necessário se realiza a limpeza.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica
 Área concretada	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle de vazão

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não se aplica


Comentário do avaliador: Tudo extravasor conectado à rede pluvial.



Tubo extravasor conectado à rede pluvial (direita).

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Possui válvula com boia de precisão para desarme de abastecimento automática.



Válvula com boia de precisão

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Possui acompanhamento histórico através da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim
 Condições da tampa de inspeção	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
 Cobertura com escoamento	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por aguada ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente



Guarda-corpo existente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza

Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.17 Reservatório Bom Jardim

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Bom Jardim



Reservatório Bom Jardim.



Reservatório Bom Jardim.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Bom Jardim
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Bom Jardim
Qual a localização?



PXC5+87 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.279178682863; Longitude:-42.041770020238)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas.



Cercamento parcial em alvenaria.



Ausência de cercamento.



Cercamento parcial nos fundos.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de portão com cadeado ou dispositivo de restrição de acesso.



Ausência de porão de acesso.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.	



Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.



Identificação do prestador.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Tampa de inspeção com cadeado.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso e portão e ausência de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.	
Tipo	

- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	50
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Reservatório com pouco tempo de uso. Nunca limpo.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	
 Área do reservatório.	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	



Ausência de controle e medição na entrada e na saída.



Ausência de controle e medição na entrada e na saída.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Controle da entrada realizado na bomba da EEAT Bom Jardim.



Registro de saída.



Registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor.



Caixa de descarga enterrada.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia automática.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim

Comentário do avaliador: Sistema de telemetria.



Telemetria.

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Observação do início de indícios de corrosão/oxidação.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuvas e limite a entrada de poeira no reservatório.	



Ausência de dispositivo de ventilação com tela/proteção.



Ausência de dispositivo de ventilação com tela/proteção.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso a cobertura.	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biólogo

3.6.18 Reservatório Petrina I

Reservatório

Identificação do reservatório

Reservatório Petrina I



Reservatório Petrina I.




Reservatório Petrina I.



Reservatório Petrina I.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

EEAT Petrina II
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Loteamento Petrina.
Qual a localização?



R. RORAIMA, 3 - Manhuaçu, MG, 36905-000, Brasil

(Latitude: -20.254509656967; Longitude:-42.039319830094)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.	
Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação da unidade, capacidade de reservação e aviso.	



Ausência de identificação.



Ausência de identificação.



Identificação do prestador.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Ausência de escada de acesso para verificação.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação e comprovação de dispositivo de tranca na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Área concretada, mas com vegetação.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro de entrada. Acompanhante não soube identificar qual era a tubulação de entrada do reservatório.	



Tubulações existentes.



Tubulações existentes.



Registro fechamento da entrada (azul direita).



Registro de saída.



Registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubo extravasor com caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria.	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim

Comentário do avaliador: Telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Não Inspecionado
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada de acesso para verificação.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Inexistência de beiral ou outro dispositivo que impeça o escoamento.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada para verificação. Na estrutura visível do reservatório não foi identificado dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de escada para acesso à cobertura em condições adequadas.	



Ausência de escada para acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de guara-corpo na cobertura dos reservatórios.	



Ausência de guarda-corpo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora Técnica de Engenharia

3.6.19 Reservatório Petrina II

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Petrina II



Reservatório Petrina II



Reservatório Petrina II



Reservatório Petrina II



Reservatório Petrina II

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
Reservatório Petrina I
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Petrina e serve de sucção para a EEAT Petrina II.
Qual a localização?



R. RORAIMA, 3 - Manhuaçu, MG, 36905-000, Brasil

(Latitude: -20.254542653499; Longitude:-42.039262893848)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.



Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Ausência de escada de acesso para verificação.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação e comprovação de dispositivo de tranca na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	




Área concretada, mas com vegetação.



Área concretada, mas com vegetação.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.



Ausência de medidor na tubulação de entrada.



Ausência de medidor na tubulação de saída.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Registro de saída para a EEAT Petrina II.



Registro de saída para a EEAT Petrina II.




Válvula de saída para abastecimento.



Registro de entrada.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de tubo extravasor com caixa de descarga.



Tubo extravasor sem caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia automática.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Telemetria.	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim

	
Tudo de descarga de fundo.	Tudo de descarga de fundo.
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada de acesso para verificação.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Inexistência de beiral ou outro dispositivo que impeça o escoamento.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada para verificação. Na estrutura visível do reservatório não foi identificado dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições na estrutura dos reservatórios.	



Estrutura do reservatório.



Estrutura da base do reservatório corroída/oxidada.



Estrutura da base do reservatório corroída/oxidada.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de escada para acesso à cobertura em condições adequadas.



Ausência de escada para acesso a cobertura.



Ausência de escada para acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de guara-corpo na cobertura dos reservatórios.



Ausência de guarda-corpo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora Técnica de Engenharia

3.6.20 Reservatório Sagrada Família I

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Sagrada Família I



Reservatório Sagrada Família I (menor)



Reservatório Sagrada Família I



Reservatório Sagrada Família I (menor)



Reservatório Sagrada Família I (menor)




Reservatório Sagrada Família I (menor)



Reservatório Sagrada Família I

	
Entradas do reservatório.	Saída.
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
EETA Vale da Ema	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Partes baixa e média do bairro Petrina e Sagrada Família.	
Qual a localização?	



PXW5+H9 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.253547634008; Longitude:-42.041574287306)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento.



Cercamento.



Cercamento.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Somente identificação do prestador.



Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Tampa de inspeção sem cadeado.



Tampa de inspeção sem cadeado.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação e ausência de cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	40
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: A área é concretada.	



Limpeza da área do reservatório.



Limpeza da área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Registro de entrada.



Registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor.



Caixa de descarga.



Caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia automática.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui telemetria.	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim



Sistema de telemetria instalado no Reservatório Sagrada Família II.

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.



Registro do tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de boas condições da tampa de inspeção.



Indícios de corrosão/oxidação na tampa de inspeção.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuvas e limite a entrada de poeira no reservatório.



Ausência de ventilação com proteção.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo.

Observações não identificadas anteriormente	Sim
Comentário do avaliador: O reservatório é usado somente quando necessário, e é abastecido pelo Reservatório Alves de Oliveira Foi informado que existe uma rede que abastece separadamente cada um deles advinda da EEAT Petrina.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Ines Souza
Cargo/Função
Coordenadora Técnica de Engenharia

3.6.21 Reservatório Sagrada Família II

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Sagrada Família II




Reservatório Sagrada Família II (maior)



Reservatório Sagrada Família II (maior)

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EETA Vale da Ema
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Partes baixa e média do bairro Petrina e Sagrada Família.
Qual a localização?



PXW5+H9 Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.2535617; Longitude:-42.041613172387)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento.



Cercamento.



Cercamento.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.



Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.



Tampa de inspeção sem cadeado.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação contendo identificação da unidade e da capacidade de reservação e ausência de cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: A área é concretada.	



Limpeza da área do reservatório.



Limpeza da área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro da segunda saída. O controle de entrada é feito na EEAT.	



Registro da saída 1.



Ausência de registro da saída 2.




Ausência de registro de entrada.



Ausência de registro de entrada.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim





Tubo extravasor.



Caixa de descarga.

Caixa de descarga.



Caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia automática.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui telemetria.	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim



Sistema de telemetria.

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.



Tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não



Indícios de corrosão/oxidação na tampa de inspeção.


A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuvas e limite a entrada de poeira no reservatório.



Dispositivo de ventilação sem proteção/tela.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.

A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza

Cargo/Função
Coordenadora Técnica de Engenharia

3.6.22 Reservatório Floresta

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Floresta




Reservatório Floresta



Reservatório Floresta

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Floresta
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Floresta
Qual a localização?



QX79+QX Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.235511675162; Longitude:-42.030063804893)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Existe identificação apenas do prestador na unidade.



Ausência de placa de identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não possui tampa com cadeado e identificação conforme legislação vigente.

Tipo
- Apoiado

Material
- Estrutura Metálica

Capacidade de reservação em m³	40

Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Área carece limpeza

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não




Ausência de controle e medição na entrada e saída

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	



Fechamento na saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Tubo extravasor sem caixa de descarga



Tubo extravasor sem caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Unidade possui boia de desarme de abastecimento automática.



Eletroduto de instalação de boia elétrica

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Infraestrutura do sistema de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível através da série histórica da telemetria.



Infraestrutura do sistema de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Presença de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.23 Reservatório Morada do Campo

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Morada do Sol



Reservatório Morada do Sol



Reservatório Morada do Sol

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Morada do Sol
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Morada do Sol
Qual a localização?



QXCR+9G Manhuaçu, MG, Brasil

(Latitude: -20.22901744399; Longitude:-42.008717293883)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	58
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há realização de análise na saída do Reservatório, caso necessário é realizado a limpeza.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
 Área carente de limpeza	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de saída na EEAT de abastecimento.	



Fechamento de saída



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga



Tubo extravasor com caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Contém boia de desarme automático do abastecimento.



Cabo da boia automática

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Consultável na série histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim
 Estrutura aparente do reservatório	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Guarda-corpo com altura insuficiente.	



Guarda-corpo existente



Guarda-corpo existente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.24 Reservatório Catuaí

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Catuaí
 Reservatório Catuaí  Reservatório Catuaí
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Sagrado Família
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Catuaí
Qual a localização?



R. Altair Cruz Réis, 169 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.250277188013; Longitude:-42.037666239252)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de portão

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém cercamento, portão, identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30

Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Área carente de limpeza

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém tubo extravasor sem caixa de descarga.
 Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim



Indícios de extravasamento existente



Indícios de extravasamento existente

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Série histórica acessível na telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não



Tampa com oxidação aparente

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecimento realizado por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Estrutura aparente do reservatório



Estrutura aparente do reservatório



Oxidação e vazamento aparente

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não





Ausência de guarda-corpo	Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.25 Reservatório Clube do Sol - Elevado

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Clube Sol - Elevado



Reservatório Clube Sol - Elevado

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
Reservatório São Francisco de Assis (1000 m³)	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Residencial Minha Casa Minha Vida	
Qual a localização?	
 R. Um, 1024 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil (Latitude: -20.259660746129; Longitude:-42.019727826118)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Elevado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	47
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado análise na saída do Reservatório, caso necessário, se faz a limpeza.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ainda que a área seja concretada, carece limpeza.	



Área carente de limpeza

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Sim



Medidor de vazão existente

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Fechamento de saída



Caixa de fechamento de entrada (segundo informado)

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não se aplica

Comentário do avaliador: Tubo extravasor conectado à rede pluvial.



Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através do sistema telemetria.	



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim
 Condições da tampa de inspeção	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
 Cobertura com escoamento	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de para-raios

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de luz de sinalização

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.6.26 Reservatório Cidade Nova

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Cidade Nova




Reservatório Cidade Nova



Reservatório Cidade Nova

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Cidade Nova
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Cidade Nova
Qual a localização?



R. Olivia da Terra Oliveira Perigolo, 105 - Manhuaçu, MG, 36906-318, Brasil

(Latitude: -20.271429879605; Longitude:-42.035374330025)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de tranca.



Portão sem restrição de acesso (cadeado)


Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cadeado existente na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco tranca no portão de acesso.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	40
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, através de análise na saída do Reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não se aplica



Área concretada.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Contém boia de desarme de abastecimento automático.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Através de telemetria.	



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Consulta pode ser realizada através da série histórica da telemetria.



Quadro telemetria.

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: A tampa de inspeção encontra-se com os chumbadores soltos, exposto. Carece chumbar/fixar novamente a tampa de inspeção.	
 Tampa de inspeção solta	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim

 Drenagem existente na cobertura	 Drenagem existente na cobertura
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza / Elias Dutra Gomes

Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE / Encarregado do SAA

3.6.27 Reservatório Matinha

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório Matinha



Reservatório Matinha




Reservatório Matinha



Reservatório Matinha

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Matinha
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Parte alta Bairro Matinha e Reservatório Matinha - Gravidade
Qual a localização?



R. Pedra Bonita, 70 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.243926459091; Longitude:-42.037217458266)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para verificar.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação. Não houve viabilidade segura de inspeção de cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	45
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Apesar da área ser concretada, área carece limpeza.	



Área carente de limpeza



Área carente de limpeza

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	




Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém tubo extravasor sem caixa de descarga.	



Tubo extravasor



Tubo extravasor

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não


Comentário do avaliador: Unidade possui boia automática para desativar abastecimento.



Cabo da boia automática

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através da telemetria.



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível série histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga compartimentação menor



	Descarga compartimentação maior
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para verificar.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para verificar.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem condições seguras para verificar.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém oxidação e vazamento aparente.	



Ponto de oxidação com vazamento



Compartimentação com vazamento aparente

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Apenas em uma compartimentação.	



Compartimentação dom escada e outra sem escada

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.28 Reservatório Matinha (Gravidade)

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Matinha - Gravidade



Reservatório Matinha - Gravidade



Reservatório Matinha - Gravidade



Reservatório Matinha - Gravidade

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Reservatório Matinha
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Matinha parte baixa
Qual a localização?



R. São Silvestre, 46 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.242979637698; Longitude:-42.033994602447)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade contém apenas identificação do prestador, não contém identificação da unidade nem capacidade de reservação.



Identificação existente

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação da unidade e nem capacidade de reservação, tão pouco tranca na tampa de inspeção.

Tipo
- Apoiado
Material
- Concreto Armado

Capacidade de reservação em m³	30

Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Área carente de limpeza



Área carente de limpeza

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Fechamento de entrada



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga	
Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui sistema de fechamento automático acionado pela boia.	



Cabo da boia automática

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	



Equipamentos de telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível série histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim
 Condições da tampa de inspeção	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não
 Ausência de drenagem na tampa de inspeção	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Infiltração aparente

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não




Ausência de guarda-corpo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

3.6.29 Reservatório Vale Verde

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Vale Verde
 Reservatório Vale Verde
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Vale Verde
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Vale Verde
Qual a localização?



R. Laura Maria Pimentel Alves Costa, 18 - Manhuaçu, MG, 36906-336, Brasil

(Latitude: -20.274400191011; Longitude:-42.031189087697)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)	
Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
 Ausência de placas de identificação e aviso.	
A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
 Ausência de cadeado na tampa de inspeção	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e	Não

tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso e cadeado ou dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	50
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, é realizado através de análise na saída do Reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Condições de limpeza da área

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de saída na EEAT de abastecimento.	



Caixas de fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém tubo extravasor sem caixa de descarga.	



Tubo extravasor existente

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia para desarmar abastecimento automaticamente.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através de telemetria.



Dados da telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Consulta pode ser feita através da série histórica da telemetria.	



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não



Tampa com oxidação aparente

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Abastecido por água da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Guarda-corpo com altura insuficiente.	



Guarda-corpo existente


Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

3.7 Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água
Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - Sede

Controle de qualidade da água	
O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Sistema Abastecimento de Água - Plano de Amostragem

NOME SAA: MANHUAÇU — ANO REFERENCIA CADASTRO: 2025

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: SAAE MANHUAÇU — UF: MG — MUNICIPIO: MANHUAÇU

Pontos de Captação

Parâmetros	Pontos de Captação: Total anual de coletas em pontos de captação subterrânea	Total de coletas em pontos de captação superficial	Total anual de análises
Cianobactérias	NA	3	36
Isoterinha coli	NA	3	36
Clorofila a	NA	3	36
Fernando Schmidt de Oliveira (2021, formulação) Bioactivity de Oxigênio (DBO) e Oxigênio Dissolvido (OD)	NA	3	6
Turbidez, Cor, Substância, pH, Padrão Total e Microbiológico Amostrar Real	NA	3	6
Substâncias químicas inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos	NA	3	6

Pós Filtração- Plano de Amostragem

Parâmetros	Pós-filtração: Número mensal de análises por filtro	Total Mensal de Análises	Total Anual de Análises
Coliformes	200	4.000	48.000

Saída do Tratamento (ou pós-desinfecção) - Plano de Amostragem

Parâmetros	Saída do tratamento (água tratada): Número de Análises	Frequência	Total Anual de Análises
Coliformes totais	1	Semanal	52
Cor aparente, Turbidez, Residual de desinfetante	1	A cada 2 horas	4.320
pH e Fluoreto	1	A cada 2 horas	4.320
Ferro e alumínio	1	Trimestral	4
Carbonatos	1	Semanal	52
Alcalinidade e Dureza	1	Mensal	12
Cloreto de vinila	1	Semestral	2
Radioatividade	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXOS VII, IX, X)	1	Trimestral	4

Sistema de Distribuição - Plano de Amostragem

Parâmetros	Sistema de Distribuição: Número de amostras	Frequência	Total anual de análises
Coliformes totais, Alcalinidade, Cor aparente, Turbidez, Residual de desinfetante	24	Mensal	288
Presença Semestralmente de Desinfetante	1	Bimestral	6
Acrilamida e Epicloridrina	1	Mensal	12
Cloreto de Vinila	1	Semestral	2
Radioatividade	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXOS VII, IX, X)	1	Trimestral	4

Data: 01/05/2025

Plano de Amostragem 2024 (SAAE Manhuaçu).

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	



12/04/2025, 16:11 — Relatório SISAGUA - SAA

Logo — Rua Antônio Sather Sobrinho, S/N
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
ETA - MANHUAÇU

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA					
UF	MG	Município	Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA	ETA - MANHUAÇU			Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável	Controle ETAs				

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)

1 – Tratamento da água

Nome da ETA/UTA	ETA - MANHUAÇU	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HÉLITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	☐ Não ☑ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	

1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)				
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2)				

Não apresentado pelo prestador.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Relatório de Ensaio – Setembro Nº 1811 – Revisão 00

Laboratório de Controle da Qualidade da Água - CISAB Zona da Mata			
Endereço: Rua José dos Santos, 275		Bairro: Centro	
Cidade: Viçosa	UF: MG		CEP: 36570-135
Telefone: (31) 3891-5636 e (31) 98834-4364			
CNPJ: 10.331.707/0001-63			

Dados do Cliente			
Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)			
Endereço: Av. Dr. Jorge Hannas, 525		Bairro: Boa Vista	
Cidade: Manhuaçu	UF: MG	CEP: 36.900-000	
Contato: Hinton Barcelo		Telefone: (33) 3359-3600	

Dados da Amostra				
Identificação da amostra: AMA01/25				
Ponto de coleta: Rio Manhuaçu				
Coletor: ---				
Data da Coleta: 14/08/2025 Hora: 08h 00min				
Tipo de amostra	P	Bruta superficial	Bruta subterrânea	
		Tratada - superficial	Clorada	Fluoretada
		Tratada - subterrânea	Clorada	Fluoretada
		Outra		
Chuvas Últimas 24 horas:		Sim	X	Não
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros in loco)				
Temperatura da amostra: 21 °C		Temperatura ambiente: 25 °C		
pH: 6,55 Turbidez: 14,01 NTU		Cloro Residual Livre: ---	Fluoreto: ---	Cor: 23,1 uH
Data da entrada no laboratório: 11/08/2025				
Hora da entrada no laboratório: 09h 11min				

Resultados				
Cianobactérias				
Ensaio	Resultado	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Anabaena spp.		Células/mL	SMWW 24ª ed. 10300-F	22/08/2025
Aphanizomenon spp.		Células/mL		
Aphanocapsa spp.		Células/mL		
Aphanothece spp.		Células/mL		
Chroococcus spp.		Células/mL		
Coelosphaerium spp.		Células/mL		
Cylindrospermopsis spp.		Células/mL		
Dolichospermum spp.	127,55	Células/mL		
Gomphosphaeria spp.		Células/mL		
Jaaginema spp.		Células/mL		
Lyngbya spp.		Células/mL		
Microcystis spp.		Células/mL		
Nostoc spp.		Células/mL		
Oscillatoria spp.	116,55	Células/mL		
Planktothrix spp.		Células/mL		
Planktolyngbya spp.	141,70	Células/mL		
Pseudanabaena spp.	323,60	Células/mL		
Radiocystis spp.		Células/mL		
Raphidiopsis spp.		Células/mL		
Rhabdoderma spp.		Células/mL		
Spirulina spp.	42,9	Células/mL		
Sphaerospermopsis spp.		Células/mL		
Synechococcus spp.		Células/mL		
Synechocystis spp.	15,9	Células/mL		
Tychonema spp.		Células/mL		
Ulleweberia spp.		Células/mL		
Outros gêneros*		Células/mL		
Total de cianobactérias	676,5 células/mL			

Resultado(**): Limite de contagem de células de cianobactérias menor que 10.000 Células/mL (LQ(**): 1 célula/mL), sendo, portanto, conforme orientações da Portaria nº 888/2021, MANTIDA A FREQUÊNCIA MENSAL DAS ANÁLISES.

Análises cianobactérias.






Ensaio	Resultado	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Anabaena spp.		Células/mL	SMWW 24ª ed. 10300-F	22/08/2025
Aphanizomenon spp.		Células/mL		
Aphanocapsa spp.	151,8	Células/mL		
Aphanothece spp.		Células/mL		
Chroococcus spp.		Células/mL		
Coelosphaerium spp.		Células/mL		
Cylindrospermopsis spp.		Células/mL		
Dolichospermum spp.		Células/mL		
Gomphosphaeria spp.		Células/mL		
Jaaginema spp.		Células/mL		
Lyngbya spp.		Células/mL		
Microcystis spp.	114,40	Células/mL		
Nostoc spp.		Células/mL		
Oscillatoria spp.		Células/mL		
Planktothrix spp.	22,00	Células/mL		
Planktolyngbya spp.		Células/mL		
Pseudanabaena spp.		Células/mL		
Radiocystis spp.		Células/mL		
Raphidiopsis spp.		Células/mL		
Rhabdoderma spp.		Células/mL		
Spirulina spp.		Células/mL		
Sphaerospermopsis spp.		Células/mL		
Synechococcus spp.		Células/mL		
Synechocystis spp.	37,8	Células/mL		
Tychonema spp.		Células/mL		
Ulleweberia spp.		Células/mL		
Outros gêneros*		Células/mL		
Total de cianobactérias	323,5 células/mL			

Resultado(**): Limite de contagem de células de cianobactérias menor que 10.000 Células/mL (LQ(**): 1 célula/mL), sendo, portanto, conforme orientações da Portaria nº 888/2021, MANTIDA A FREQUÊNCIA MENSAL DAS ANÁLISES.

Análises cianobactérias.


São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA		
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
Turbidez (uT) (filtração rápida)(12)	Número de amostras analisadas	318
	Percentil 95 (uT)	0,84
	Número de dados > 1,0 uT	5
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	47
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	62
	Número de dados ≤ 0,3 uT	204

Análises turbidez (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)

Turbidez(13)	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	342
Percentil 95 (uT)	0,92


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=1&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 2/6

12/04/2025, 16:11 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	342
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	342
	Percentil 95 (uH)	6,3
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	342
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	342
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	28,69
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	342
	Percentil 95 (mg/L)	1,07
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	342
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	169
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	147
	Número de dados < 0,6 mg/L	26
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	342
	Percentil 95	1,0
	Número de dados >5,0mg/L	2
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	339
	Número de dados < 0,2mg/L	1

Análises físico-químicas tratamento (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Turbidez (18)	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	52
Número de dados > 5,0 uT (19)	0
Número de dados ≤ 5,0 uT	52
Cor (18)	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	52
Número de dados > 15,0 uH(19)	0
Número de dados ≤ 15,0 uH	52
pH (20)	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	52
Fluoreto (18,20,21)	Sistema de distribuição
Média das temperaturas máximas diárias(°C)	25,34
Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
Número de amostras analisadas	52
Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0

https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=1&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 4/6


12/04/2025, 16:11 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	52
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	9
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	43
	Número de dados < 0,60 mg/L	0

Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição
Número de amostras analisadas	52
Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	52
Número de dados < 0,2mg/L (19)	0

Análises físico-químicas distribuição (Sisagua 2024).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	24
Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	24
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	24
Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	24

Análises microbiológicas tratamento (Sisagua 2024).

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



	Número de dados < 0,2mg/L (19)	
Coliformes Totais (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	52
	N° de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de coliformes totais	52
Escherichia coli (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	52
	N° de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	52

Análises bacteriológicas distribuição (Sisagua 2024).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Inorgânicas							
Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025
Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	0,3	10	0,043	0,142	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	02/04/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,072	0,236	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	02/04/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

2

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

3

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

cisab zm Lab — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufós	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Relatório de Ensaio - Julho N° 1751-1 – Revisão 00

Laboratório de Controle da Qualidade da Água - CISAB Zona da Mata		
Endereço: Rua José dos Santos, 275	**Bairro:** Centro	
Cidade: Viçosa	**UF:** MG	**CEP:** 36570-135
Telefone: (31) 3891-5636 e (31) 98634-4864		
CNPJ: 10.331.797/0001-63		

Dados do Cliente		
Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)		
Endereço: Av. Dr. Jorge Hannas, S/N	**Bairro:** Bom Jardim	
Cidade: Manhuaçu	**UF:** MG	**CEP:** 36.900-000
Contato: Hélilton Bassoto		**Telefone:** (33) 3339-3650

Dados da Amostra					
Identificação da amostra: 4337/25					
Ponto de coleta: Rede de distribuição - Sede					
Coletor: Hélio, Daniel e Rudinelmes					
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 09h 50min					
Tipo de amostra:	[ ] Bruta superficial	[ ] Bruta subterrânea			
	[X] Tratada - superficial	[X] Clorada	[X] Fluoretada		
	[ ] Tratada - subterrânea	[ ] Clorada	[ ] Fluoretada		
	[ ] Outro				
Chuvas Últimas 24 horas:	[ ] Sim	[X] Não			
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)					
Temperatura da amostra: 18 °C	**Temperatura ambiente:** 19 °C				
pH: 6,8 **Turbidez:** 0,10 NTU	**Cloro Residual Livre:** 0,70 mg/L	**Fluoreto:** 1,20 mg/L	**Cor:** 7,7 uH		
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025					
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min					

Resultados

Subprodutos de Desinfecção

Ensaio	Resultado	Unidade	LoD[1]	LoQ[2]	VMP[3]	Método de Referência	Data do Ensaio
2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev 01 - Jul/2003	11/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0268	0,0885	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	10/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico

Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	0,0416	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	09/04/2025
Cloreto	4,5	250	0,042	0,139	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	02/04/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	17,84	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0276	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoQ	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,9931	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	41,51	500	----	----	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	27/03/2025
Sulfato	< LoQ	250	0,154	0,509	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	02/04/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,008	0,027	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 4500S2- H	02/04/2025
Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4. Serviços Abastecimento de Água – Distritos/Localidades

4.1. SAA Geral – Distritos/Localidades

Sistema de Abastecimento de água	
Identificação do Sistema de Abastecimento de água - SAA	
Distritos	
Identificação do Prestador Responsável	
SAAE Manhuaçu	
Número de Ligações ativas do SAA	
5.780 (SAAE Manhuaçu, 2025).	
Número de economias do SAA	
6.151 (SAAE Manhuaçu, 2025).	
O SAA possui hidrometração?	Sim
A água distribuída passa por tratamento? Cite qual tipo de tratamento.	Sim
Comentário do avaliador: Simples desinfecção e tratamentos convencionais.	
O prestador possui um croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Não
Comentário do avaliador: Possui somente da Sede.	
O prestador mantém atualizado o croqui geral do sistema de abastecimento de água?	Não
Comentário do avaliador: Possui somente da Sede.	
Comentário do avaliador: O presente formulário corresponde a todos os distritos do município de Manhuaçu.	

Responsável pelo acompanhamento/Informações da fiscalização
Nome Completo
Gregory Souza Lopes
Cargo/Função
Ajudante Administrativo

4.2. Vila Boa Esperança

4.2.1. Captação Subterrânea

4.2.1.1. Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança



Área do poço.



Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança.



Área do poço.



Estrutura içamento da bomba do poço.

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
Reservatório - Vila Boa Esperança	
Contém sistema de simples desinfecção?	Sim




Clorador em pastilha antes do reservatório.



Tanque de contato

Qual a localização?



(Latitude: -20.268330129149; Longitude:-42.072410217197)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso.



Cercamento inexistente.



Cercamento inexistente.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2009289/2019 de 14/11/2019
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.34851/2016. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Bacia Estadual	**Rio Manhuaçu**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°16'05,98"S e Long 42°04'20,71"W**
Modo de uso	**08 - Captação De Água Subterrânea Por Meio De Poço Tubular Já Existente**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/h)	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Horas/dia	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35	05:35
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 14/11/2019

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da Outorga
Portaria nº. 2009289/2019 de 14/11/2019. Prc.34851/2016.
Vazão autorizada
5,8 m³/h
Tempo de captação autorizado

5:35h/dia	
Vazão captada	
1,5 L/s	
Número de Horas/dia de bombeamento	
12 h/d	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Tempo de bombeamento acima do autorizado.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de medição de vazão.	



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Horímetro.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de coleta de água bruta.	



Tubulação de fechamento do clorador e coleta de água bruta no tanque de contato.

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de laje sanitária de proteção.



Cobertura de concreto que não atende às especificações técnicas.



Cobertura de concreto que não atende às especificações técnicas.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.

Existe facilidade para troca de bombas?	Sim




Área com facilidade para troca de bomba.



Área com facilidade para troca de bomba.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Interior do quadro elétrico.



Interior do quadro elétrico.



Exterior do quadro elétrico.



Fiação do poço.

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura.



Vegetação no entorno do poço.



Vegetação no entorno do poço.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim



O sistema possui telemetria.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biológico

4.2.2. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água da Vila Boa Esperança conta com 1 reservatório. A Tabela 6 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual deste segundo informações do prestador.

Tabela 6 – Reservatório e capacidade de reservação – Vila Boa Esperança

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Via Boa Esperança	10
Volume Total	10

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.2.2.1. Reservatório - Vila Boa Esperança

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Vila Boa Esperança



Reservatório Vila Boa Esperança



Reservatório Vila Boa Esperança



Reservatório Vila Boa Esperança


Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Captação Subterrânea Vila Boa Esperança

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Vila Boa Esperança

Qual a localização?



(Latitude: -20.26832709689; Longitude:-42.072389415344)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente.



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Portão com cadeado.



Portão quebrado



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência da capacidade de reservação	



Ausência da capacidade de reservação



Ausência da capacidade de reservação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação com capacidade de reservação e tranca na tampa de inspeção	



Ausência de placa de identificação com capacidade de reservação e tranca na tampa de inspeção

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Fibra de Vidro	
Capacidade de reservação em m³	10
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Somente possui registro de saída. Mas o fechamento da entrada pode ser realizado pela bomba.



Registro de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Telemetria - antena

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim




Telemetria - antena

Existe tubo de descarga de fundo?	Não



Ausência de descarga de fundo



Ausência de descarga de fundo	
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não
 Ausência de vedação  Interior do reservatório	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
 Cobertura com escoamento	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Desinfecção realizada na captação subterrânea.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Tampa quebrada e ressecada.



Tampa quebrada e ressecada.



Superfície do reservatório ressecada.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não se aplica



Altura inferior a 2 metros

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não se aplica



Altura inferior a 2 metros

Observações não identificadas anteriormente	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mol
Cargo/Função
Biólogo SAAE


4.2.3. Vila Boa Esperança - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Vila Boa Esperança


Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Plano de amostragem de Boa Esperança.

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	




Ausência de análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação.


São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Não possui mananciais superficiais.	
São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de turbidez na pós filtração.

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim






Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).






Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim






Análises físico-químicas na etapa da distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).





Análises físico-químicas na etapa da distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).


São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim





Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E. Coli e Coliformes totais).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,005	0,0017	0,0056	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0027	0,0089	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025

38

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Bário	< LoD	0,7	0,0020	0,0066	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Cádmio	< LoD	0,005	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	10/11/2025
Chumbo	< LoQ	0,01	0,0021	0,0069	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Cobre	< LoD	2	0,0045	0,0148	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	11/11/2025
Níquel	< LoD	0,02	0,0034	0,0112	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Nitrato (como N)	0,5	10	0,07	0,21	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	23/09/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,07	0,22	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	23/09/2025
Selênio	< LoD	0,01	0,0047	0,0155	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Urânio	< LoD	0,015	0,0075	0,0247	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, novembro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Orgânicas

Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	0,01	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	03/10/2025
Benzeno	< LoD	0,005	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,05	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	03/10/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	03/10/2025
Diclorometano	< LoD	0,02	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	03/10/2025
Etilbenzeno	< LoD	90	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Pentaclorofenol	< LoD	0,009	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	03/10/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	0,002	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Tetracloroeteno	< LoD	0,01	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D rev.04	03/10/2025
Tolueno	< LoD	2	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Tricloroeteno	< LoD	0,03	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025

39

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Xilenos	< LoD	300	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	4	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	03/10/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,005	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Atrazina +'5- Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Desa,Desisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Diact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	03/10/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clordano	< LoD	0,04	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	03/10/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30,0	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	0,002	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1998	03/10/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 - 04/99 rev 1.0	03/10/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025

40

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, outubro 2025).



cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Lindano (gama HCH)	< LoD	0,02	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Malationa	< LoD	0,1	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metamidofos+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Protioconazol +Protioconazol Destio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	03/10/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Trifluralina	< LoD	0,2	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	03/10/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	4	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfóxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	03/10/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,005	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	03/10/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clordano	< LoD	0,04	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	03/10/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30,0	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	0,002	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1998	03/10/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	03/10/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, abril 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.3. Vila Formosa

4.3.1. Captação subterrânea

4.3.1.1. Captação Subterrânea - Vila Formosa

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea - Vila Formosa



Área do poço.



Estrutura de abrigo do poço.



Identificação do poço.

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
Reservatório - Vila Formosa	
Contém sistema de simples desinfecção?	Sim
Comentário do avaliador: Sistema conjunto de cloração e flúor em pastilha.	



Dispositivo de cloração e fluoretação.



Aplicação ortofosfato 2% (2L/200L).



Bomba doadora ortofosfato.




Pastilha cloro e flúor.

Qual a localização?	
 (Latitude: -20.300702971595; Longitude:-42.068238890877)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
 Acesso à área em condições suficientes para manutenção.	
Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com tranca.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Nº da Outorga	
Não se aplica.	
Vazão autorizada	
Não se aplica.	
Tempo de captação autorizado	
Não se aplica.	
Vazão captada	
2 L/s	
Número de Horas/dia de bombeamento	
20 h/dia	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica

Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Visor do medidor.



Medidor de vazão.




Horímetro.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim





Dispositivo de coleta de água bruta.	Dispositivo de coleta de água bruta.
Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim
 Laje sanitária.	
Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.	
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim
 Área com facilidade para troca de bomba.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Interior do quadro elétrico.



Interior do quadro elétrico.



Quadros elétricos e telemetria.



Fiação do poço encapada.

Há vazamentos aparentes?	Sim
Comentário do avaliador: Existência de vazamentos aparentes.	



Vazamento aparente durante a fiscalização.



Vazamento aparente durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Registro da manutenção da área próxima à captação.


Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Iluminação sem interruptor.



Iluminação noturna.



O sistema possui telemetria.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.3.2. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água da Vila Formosa conta com 2 reservatórios. A Tabela 7 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 7 – Reservatórios e capacidade de reservação – Vila Formosa

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Vila Formosa Polietileno	5
Vila Formosa Metálico	20
Volume Total	25

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.3.2.1. Reservatório Vila Formosa Polietileno

Reservatório

Identificação do reservatório

Reservatório - Vila Formosa Polietileno



Reservatório - Vila Formosa Polietileno



Reservatório - Vila Formosa Polietileno

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

EEAT Vila Formosa

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Reservatório Vila Formosa

Qual a localização?



R. João Batista, 95 - Manhuaçu, MG, 36908-899, Brasil

(Latitude: -20.302452770898; Longitude:-42.066159474869)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção.	



Acesso à área do reservatório.



Acesso precário ao reservatório.



Acesso precário ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas.



Cercamento inexistente.



Cercamento inexistente.



Cercamento inexistente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas.



Ausência de porão de acesso.



Ausência de portão de acesso.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.



Tampa vedada com um pedaço de tronco.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento, portão de restrição de acesso, placas de identificação e tampa de inspeção com vedação.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Polietileno	
Capacidade de reservação em m³	5
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Desenvolvimento de vegetação na área do reservatório.



Desenvolvimento de vegetação no reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	

<table>
<tr><td colspan="2">

Canalização de saída.</td><td colspan="2">

Canalização de entrada.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)</td><td>Não</td></tr>
<tr><td colspan="4">Comentário do avaliador: Ausência de válvula/registro de fechamento na entrada do reservatório.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
Registro de saída.</td><td colspan="2">

Tubulação de entrada sem registro/válvula de fechamento.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)</td><td>Sim</td></tr>
</table>



Tubo extravasor com saída enterrada.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de controle de extravasamento.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	



Telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim

Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.
 Quadro telemetria.

Existe tubo de descarga de fundo?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de tubo de descarga de fundo. Foi informado que quando precisa lavar, espera consumir toda a água e lava.	
 Ausência de descarga de fundo.	

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições da tampa de inspeção.	



Tampa de inspeção sem vedação adequada.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuvas e limite a entrada de poeira no reservatório.



Ventilação existente sem tela/proteção.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da EEAT Vila Formosa.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Altura do reservatório inferior a 2 metros.	



Cobertura do reservatório.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não se aplica

Comentário do avaliador: Altura do reservatório inferior a 2 metros.



Coberturas do reservatório.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.3.2.2. Reservatório Vila Formosa Metálico

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório - Vila Formosa Metálico



Reservatório Vila Formosa Metálico



Informações técnicas do reservatório.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
Reservatório - Vila Formosa Polietileno
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Vila Formosa

Qual a localização?	
	
(Latitude: -20.30190273963; Longitude:-42.066612352744)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
 Um dos acessos em condições não adequadas.	

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de portão com cadeado ou dispositivo de restrição de acesso.



Ausência de portão de acesso.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.	



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação das condições da tampa de inspeção.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso, portão com cadeado e impossibilidade de confirmação de existência de dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	20
Compartimentação (nº de câmaras)	1

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Desenvolvimento de vegetação na área do reservatório.



Desenvolvimento de vegetação no reservatório.



Desenvolvimento de vegetação no reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.
 Canalização de saída.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro de entrada.	




Registro de saída.



Canalização de entrada. O controle é feito na Captação Subterrânea - Vila Formosa

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga.



Tubo extravasor.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Nível controlado por telemetria.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	



Quadro telemetria.



Quadro não identificado.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo enterrado.



Tubo de descarga de fundo enterrado.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação das condições da tampa de inspeção.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Não foi identificada estrutura que pudesse impedir o escoamento.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação a existência de dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da Captação Subterrânea Vila Formosa	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições na estrutura dos reservatórios.	



Manchas de corrosão/oxidação.



Manchas de corrosão/oxidação.



Manchas de corrosão/oxidação.



Indícios de vazamento na base.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso (sem guarda corpo).

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de guara-corpo na cobertura dos reservatórios.



Ausência de guarda-corpo.

Observações não identificadas anteriormente	Sim



Registros não identificados pelo acompanhante da fiscalização.



Caixa d'água próxima ao reservatório de uso particular da comunidade.



Possui sistema de telemetria.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos


4.3.3. Vila Formosa - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Vila Formosa

Controle de qualidade da água


O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Plano de amostragem de Vila Formosa.

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não


Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.



Ausência de análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação.


São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não se aplica

Comentário do avaliador: Não possui mananciais superficiais.




Ausência de análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de turbidez na pós filtração.

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa do tratamento.




Análises físico-químicas na etapa do tratamento.

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa de distribuição.







Análises físico-químicas na etapa de distribuição.




São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim






Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim





Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa de distribuição.

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,005	0,0017	0,0056	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0027	0,0089	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0020	0,0066	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Cádmio	< LoD	0,005	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	10/11/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0021	0,0069	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Cobre	< LoD	2	0,0045	0,0148	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Cromo	0,1216	0,05	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	11/11/2025
Níquel	0,0580	0,02	0,0034	0,0112	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025
Nitrato (como N)	0,5	10	0,07	0,21	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	23/09/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,07	0,22	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	23/09/2025
Selênio	< LoD	0,01	0,0047	0,0155	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Urânio	< LoD	0,015	0,0075	0,0247	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/11/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas

Ensaio(4)	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	0,01	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	03/10/2025
Benzeno	< LoD	0,005	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,05	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	03/10/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	03/10/2025
Diclorometano	< LoD	0,02	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	03/10/2025
Etilbenzeno	< LoD	90	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Pentaclorofenol	< LoD	0,009	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	03/10/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	0,002	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Tetracloroeteno	< LoD	0,01	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D rev.04	03/10/2025
Tolueno	< LoD	2	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Tricloroeteno	< LoD	0,03	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Xilenos	< LoD	300	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[4]	Resultado	VMP[5]	LoD[6]	LoQ[6]	Unidade	Método de Referência	Data do Laud
2,4 D	8,953	4	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfóxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	03/10/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,005	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846 USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Atrazina +5-Cloretriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025

36

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

- Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)							
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846 USEPA 8270 E - rev.06, 2018	03/10/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846 USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clordano	< LoD	0,04	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	03/10/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30,0	0,02	0,05	µg/L	SW-846 USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
DDT+DDD+DDE	0,0311	0,002	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846 USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	03/10/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846 USEPA 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Fluriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Glifosato+AMPA	481,999	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	03/10/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	0,02	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, outubro 2025).



Malationa	< LoD	0,1	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metamidofos+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Profenofos	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025

37

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846 USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Terbufós	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	03/10/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846 USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846 USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846 USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Trifluralina	< LoD	0,2	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	03/10/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico							
Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	< LoD	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,3	250	0,042	0,139	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	02/04/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG.

cisab Lab .crn
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	80,26	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0041	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoD	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	2,0368	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	96,00	500	----	----	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	20/03/2025
Sulfato	1,2	250	0,154	0,509	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	02/04/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,008	0,027	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 4500S2- H	02/04/2025
Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, abril 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.4. Dom Correa

4.4.1. Captação Superficial

4.4.1.1. Captação Superficial – Dom Correa - São Bento

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial - São Bento



Barramento.



Identificação da adutora da captação.



Curso d'água.




Entorno da área de captação.



Entorno da área de captação.

A captação abastece qual estrutura?
ETA Dom Corrêa
Qual a localização?



XR2P+QR Dom Corrêa, Manhuaçu - MG, Brasil

(Latitude: -20.048000558478; Longitude:-42.162933716602)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Nº da outorga (Informação)	
Não se aplica.	
Vazão Autorizada (Informação)	
Não se aplica.	
Vazão captada? (Informação)	
5,28 L/s	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	

Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: A vazão é medida apenas na calha parshall na ETA.	
A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: mas foi informado que sim, que tem gradualmente em uma caixa. não foi possível acessar	





Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	
Vegetação nativa.	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não



Ausência de indícios de assoreamento.



Ausência de indícios de assoreamento.

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de indícios de eutrofização.

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de indícios de poluição.



Ausência de indícios de poluição.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Caixa de passagem.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mól
Cargo/Função
Biólogo

4.4.2. Tratamento

4.4.2.1. ETA - Dom Correa

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA
ETA Dom Corrêa
A ETA é abastecida por qual captação?
Captação Superficial São Bento
Qual sistema de abastecimento?
Distrito Dom Corrêa



Área da ETA Dom Corrêa.



ETA Dom Corrêa



ETA Dom Corrêa.



Vista geral da ETA Dom Corrêa.



Anexos da ETA.



Área interna de apoio ao operador.



Área interna de apoio ao operador.



Área interna de apoio ao operador.



Área interna de apoio ao operador.

Qual a localização?



(Latitude: -20.048005858268; Longitude:-42.177469990059)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à área da ETA.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento em toda a área da ETA.



Cercamento inexistente.



Cercamento existente.





Cercamento existente.



Cercamento existente.

Cercamento existente.



Portão com cadeado.



Portão com cadeado.



Placa de restrição de acesso.

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA
Lv.25 RC Fl.28 N.2.371
Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) [redacted] TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA, conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".
Ensino • Pesquisa
Tecnologia • Engenharia
Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025
[redacted]
Diretoria de Registros
CRQ-2ª Região/MG


Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de manual de operação e manutenção da ETA.



Área administrativa da ETA.



Área administrativa da ETA.


Tipo de Tratamento

- Convencional

Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento

- Coagulação
- Floculação
- Decantação
- Filtração
- Desinfecção
- Fluoretação
- Correção de pH (início do tratamento)

Vazão do projeto (L/s)	6
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Vazão inferior a 20 L/s.	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram
Zona da Mata

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU DECLARA, que o empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA DON CORREIA (SAAE), localizado no município de Manhuaçu, CNPJ nº 22.050.561/0001-38, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no município de Manhuaçu no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	E-03-04-2-Estação de tratamento de água para abastecimento
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Para as atividades declaradas, o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

NOTAS:


1. Para que tenha validade, esta declaração deverá ser enviada para o Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental e sempre estar acompanhada do número de protocolo de envio ao órgão ambiental.

2. Esta declaração não exime o responsável pelo empreendimento de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos, autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, registro no cadastro ambiental rural, além de obter a anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

3. Esta declaração não dispensa o licenciamento ambiental no âmbito municipal.

4. O órgão ambiental poderá convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste empreendimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor, sem prejuízo da obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis.
5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do empreendedor o qual está ciente que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [x] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO (SAAE)
1.4 [x] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RUA SANTA CRUZ 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERÍMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvcborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[x] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-


2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [x] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)

2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[x] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-04-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	6,00	L/s	Não passível

Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental

Vazão média de operação (L/s)	5.28
Tempo de funcionamento (h/dia)	18
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO (SAAE)
1.4 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RUA SANTA CRUZ 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERIMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvcborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[X] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [X] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)

2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[X] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-04-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	4,00	L/s	Não passível

Vazão de projeto.

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Existe calha Parshall na entrada, mas em más condições.



Calha Parshall com mangueira de visualização em más condições.



Vista superior da Calha Parshall.




Placa de informações técnicas.



Calha Parshall.

Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não
Quantos floculadores estão instalados?	
3	
Quantos floculadores estão em operação?	
3	
A formação de flocos é visível?	
Sim	



Formação de flocos no floculador.



Floculadores.



Floculador 1.



Floculador 3.



Vista lateral dos floculadores.



Vista das tubulações dos floculadores.

Quantos decantadores estão instalados?	
1	
Quantos decantadores estão em operação?	
1	
Qual o destino do lodo dos decantadores?	
Córrego São Bento	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não
Comentário do avaliador: Descartado no Córrego São Bento	
Qual a frequência de lavagem e/ou descarga dos decantadores?	
1 vez por semana	



Decantador.



Decantador.



Vista lateral dos floculadores e tubulações.

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento
- Rápido
Quantos filtros estão instalados?
4
Quantos filtros estão em operação?

4	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivos que permitam a coleta individual em cada unidade de filtração.	



Tubulação interligada de saída dos filtros.

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não



Ausência de flocos nos filtros.



Ausência de flocos nos filtros.

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?

0,5 hora/dia e 1 vez ao dia
Qual o critério adotado para lavagem dos filtros?
- Parâmetro turbidez na pós - filtração
Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Córrego São Bento



Filtros.



Vista superior dos filtros.



Vista lateral dos filtros.



Vista lateral das tubulações dos filtros.

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de boas condições físicas da ETA.



Formação de musgo na base dos floculadores.



Indícios de vazamento na tubulação floculador/decantador.



Vazamento no floculador.



Vazamento contínuo no registro de saída do Filtro 4.



Vazamento contínuo no registro de saída do Filtro 2.



Indícios de vazamento na base dos filtros.



Indícios de vazamentos gerais e formação de musgos.



Indícios de vazamentos no decantador.



Indícios de vazamento no Tanque de contato.

Tipo de desinfecção	
Hipoclorito de Cálcio	
Há tanque de contato?	Sim



Vista da estrutura do Tanque de contato.



Vista superior do Tanque de contato.

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de controle do tempo de contato.	
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Cone de fluoretação.



Dosador flúor.

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim





Guarda-corpos existentes.

Escada de acesso sem guarda-corpo.



Guarda-corpos existentes.



Escada de acesso à área de apoio sem guarda-corpo.

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Guarda-corpos na área da ETA.



Guarda-corpos na área da ETA.



Guarda-corpos na área da ETA.



Guarda-corpos na área da ETA.



Escadas em boas condições.



Escadas em boas condições.

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de guarda-corpos nas escadas de circulação da ETA.



Estrutura de passagem da ETA empenada.

Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Sim





Extintor e placa de identificação.

Extintor e placa de identificação.



Placas orientativas.

Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim



Refletores externos.




Refletores externos.



Refletores externos.



Iluminação interna.



Iluminação interna.

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.	



Local onde possivelmente estaria o chuveiro.



Local onde possivelmente estaria o chuveiro.

Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Sim
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim



Área externa limpa e organizada.



Área externa limpa e organizada.

Observações	Sim
Comentário do avaliador: As estruturas de apoio da ETA estavam passando por reformas no período da fiscalização.	



Escada de acesso à área de apoio.



Interior área de apoio.



Futura casa de química.



Futuro depósito de produtos químicos.



Reservatório de apoio à ETA (20m³) e preparo produtos.



Bomba reservatório apoio ETA.

Casa de Química



Vista do interior da casa de química.



Cone de flúor, tanque de cloro, tanque de sulfato de alumínio e tanque de soda (esq. para dir.).

Quais produtos químicos são utilizados?
Flúor, Hipoclorito de Cálcio, Sulfato de Alumínio e Hidróxido de Sódio.
Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado para coagulação?
Preparo de sulfato de alumínio (10kg/200L) - pesagem manual e mistura é através de bomba agitadora.



Sulfato de alumínio puro (estocado).



Balança pesagem.



Tanque de diluição do sulfato de alumínio.



Bomba agitadora.



Tanque de concentração constante.



Aplicação de sulfato de alumínio - dosagem por gravidade.

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

Preparo de Hidróxido de Cálcio granulado (2kg /150L) - pesagem manual e mistura através de bomba agitadora.



Hipoclorito de Cálcio puro (estocado).



Balança pesagem.



Tanque de diluição do Hipoclorito de Cálcio.



Bomba agitadora.



Tanque de concentração constante.



Dosagem de Hipoclorito de Cálcio - dosagem por gravidade.

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH?

Preparo de Hidróxido de Sódio (10 kg produto/200L água) - pesagem manual e mistura através de agitação manual.



Hidróxido de Sódio puro (estocado).



Hidróxido de Sódio puro (estocado).



Balde e balança de pesagem.



Tanque de diluição do Hidróxido de Sódio.



Agitador manual.



Tanque de concentração constante.



Aplicação de Hidróxido de Sódio - dosagem por gravidade.

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?

Preparo de Flúor no cone de saturação (1Kg/cone/dia) - pesagem manual e despejo no cone de saturação.



Flúor em pó puro (estocado).



Balde e balança de pesagem.



Cone de saturação e tanque de concentração constante (em cima).



Dosagem de Flúor - dosagem por gravidade.

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	



Dosagem de flúor.



Dosagem de sulfato de alumínio.



Dosagem de soda.	
Existe depósito para os produtos químicos?	Sim
Comentário do avaliador: Junto à sala de preparo de químicos.	



Depósito de produtos químicos.

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Sim



Produtos sem o devido estocamento.



Estoque na área externa da ETA.

As condições de limpeza da casa de química são boas?	Não se aplica
Comentário do avaliador: O local estava em obras no período da fiscalização.	



Área interna da casa de química em boas condições.



Área interna da casa de química em boas condições.



Área interna da casa de química em boas condições.

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim

Comentário do avaliador: Possuem, mas não utilizam.



Avental, luvas, óculos e máscara.

Observações Casa de Química	Sim

Comentário do avaliador: A estrutura anexa da ETA estava em reforma no período da fiscalização.



Reforma do depósito de produtos.



Reforma do depósito de produtos.



Reforma da casa de química.

A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Não se aplica

Comentário do avaliador: O laboratório físico-químico estava passando por reformas no dia da fiscalização, sendo as análises realizadas em um local temporário até o término das obras.



Laboratório físico-químico.



Laboratório físico-químico.



Laboratório físico-químico.



Laboratório físico-químico.



Laboratório físico-químico.



Laboratório físico-químico.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Sílvio de Paulo
Cargo/Função
Operador de ETA


4.4.3. Laboratório

4.4.3.1. Laboratório Físico-Químico Dom Correa

Laboratório Físico-Químico
Identificação do laboratório.
Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa atual durante as obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa atual durante as obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa atual durante as obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa atual durante as obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa atual durante as obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa atual durante as obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa em obras.



Laboratório Físico-Químico Dom Corrêa em obras.

Qual a localização?



BR-116, s/n - Km 567 - Dom Corrêa, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.047998024447; Longitude:-42.177473440475)

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Sim

Comentário do avaliador: O laboratório é localizado dentro da ETA, mas atualmente, devido às obras, foi realocado para um anexo próximo.
 Localização do laboratório dentro da ETA.
Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)
- Cor - Turbidez - Flúor - pH - Residual de desinfetante - Alcalinidade

O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Não se aplica

Comentário do avaliador: O laboratório está sendo operado em área provisória devido às obras que estavam ocorrendo na ETA durante a fiscalização.



Instalações provisórias do laboratório.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Turbidímetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
 Colorímetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



pHmetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim




Medidor de cloro residual.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
 Fluorímetro.	
São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
Comentário do avaliador: As metodologias para os reagentes atendem às normas, porém, não existe nenhum manual ou procedimento operacional.	
O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro dos procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão).	
Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro de procedimentos para realização das análises de rotina.	



Ausência de registro de procedimentos.

Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Sim





Produtos dentro do prazo de validade.

Produto dentro do prazo de validade.



Produtos dentro do prazo de validade.

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de manutenção preventiva dos equipamentos.



Foi informado que eles mesmos realizam as calibrações dos equipamentos.

O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim

Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que somente é usado quando é muito necessário.	




Jar-Test.

Observações laboratório físico-químico?	Sim



Ensaio de Alcalinidade.



Registros das análises físico-químicas de rotina.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Sílvio de Paulo
Cargo/Função
Operador de ETA

4.4.4. Estação Elevatória de Água

4.4.4.1. EEAT – Dom Correa

Estação Elevatória de Água
Identificação da estação elevatória
EEAT - Distrito Dom Correa
 EEAT - Distrito Dom Correa


EEAT - Distrito Dom Correa
Qual a localização?
 (Latitude: -20.04837; Longitude:-42.1803)
Tipo
- Água Tratada
A EEA recebe água de qual estrutura?
Reservatório Distrito Dom Correa - ETA
A EEA abastece qual estrutura?
Reservatório Distrito Dom Correa - 2 oficial

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação do prestador.





Cercamento com tranca e identificação da Unidade	Cercamento com tranca
Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comandos elevados



Bombas



Quadros de comandos elevados

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão	
Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Alvenaria de ventilação e iluminação



Alvenaria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim

<table>
<tr><td colspan="2">

Drenagem de piso</td><td colspan="2">

Drenagem de piso</td></tr>
<tr><td colspan="3">Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)</td><td>Sim</td></tr>
<tr><td colspan="3">As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)</td><td>Sim</td></tr>
<tr><td colspan="2">

Quadros e cabos elétricos</td><td colspan="2">

Quadros e cabos elétricos</td></tr>
</table>



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos




Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Telemetria



Quadros e cabos elétricos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



A bomba dos fundos é a reserva

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Abaixo do nível da rua.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mol
Cargo/Função
Biólogo SAAE

4.4.5. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Dom Correa conta com 2 reservatórios. A Tabela 8 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 8 – Reservatórios e capacidade de reservação – Dom Correa

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Dom Correa ETA	100
Dom Correa - Distribuição	30
Volume Total	130

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.4.5.1. Reservatório - Dom Correa - Distribuição

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Distrito Dom Correa - 2 distribuição



Reservatório Distrito Dom Correa - 2 distribuição

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Dom Correa - ETA Dom Correa
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Distrito Dom Correa
Qual a localização?




R. Agostinho Correia, 128 - Dom Correa, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.046028825437; Longitude:-42.183221335582)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento



Plantação na área do Reservatório

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de portão

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não





Ausência de cerceamento, portão e placa de identificação	Ausência de cerceamento, portão e placa de identificação
A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Escada de acesso não conferia segurança para vistoria da tampa de inspeção.	



Escada de acesso em condições inadequadas de segurança.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: O controle da entrada do reservatório ocorre na EETA de abastecimento.



Ausência de registro de saída.



Ausência de registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga.



Tubulação do extravasor.



Ausência de caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim

Comentário do avaliador: Telemetria



Telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo sem registro

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Escada de acesso não conferia segurança para vistoria da tampa de inspeção.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de tubulação de ventilação	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Escada cortada na base, mas levam a própria escada para manutenções.



Escada de acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não





Ausência de guarda corpo	Ausência de guarda corpo na escada
Observações não identificadas anteriormente	Sim



Instalação não ativada

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mol
Cargo/Função
Biólogo SAAE

4.4.5.2. Reservatório - Dom Correa - ETA

Reservatório

Identificação do reservatório

Reservatório Distrito Dom Correa - ETA



Reservatório Distrito Dom Correa - ETA



Reservatório Distrito Dom Correa - ETA



Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

ETA Dom Correa
Qual localidade de distribuição do reservatório?
EEAT Dom Correa
Qual a localização?



BR-116, s/n - Km 567 - Dom Corrêa, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.048360589959; Longitude:-42.177661150961)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Está localizado nas dependências da ETA.	



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Está localizado nas dependências da ETA.	



Portão com cadeado.



Portão com cadeado.



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação



Ausência de placa de identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação das condições da tampa de inspeção.



Escada de acesso em condições inadequadas de segurança.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Realização de análises da água na ETA Dom Correa.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: De acordo com a necessidade.	



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Registro de entrada



Registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga.



Tubo extravasor.



Ausência de caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim

Comentário do avaliador: Somente quando a bomba da EEAT para.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo.



Descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura do reservatório.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubulação de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Mas sem guarda-corpo.



Escada de acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo



	Ausência de guarda-corpo
Observações não identificadas anteriormente	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Abel Perígolo Mol
Cargo/Função
Biólogo SAAE


4.4.6. Dom Correa - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Dom Correa

Controle de qualidade da água


O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Plano de amostragem de Dom Correa.


São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.




Ausência de análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de turbidez na pós filtração.

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).




Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).




Análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E. Coli e Coliformes totais).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoQ	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025

6

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	0,6	10	0,084	0,277	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	20/03/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,077	0,255	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	20/03/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfóxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025

Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Desa.Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifós + clorpirifós-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofos	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDessio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Dados da Amostra	
Identificação da amostra: 4338/25	

1

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Ponto de coleta: Rede de distribuição – Dom Corrêa							
Coletor: Hélio, Daniel e Rudisteines							
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 11h 20min							
Tipo de amostra:		Bruta superficial		Bruta subterrânea			
	X	Tratada - superficial	X	Clorada	X	Fluoretada	
		Tratada - subterrânea		Clorada		Fluoretada	
		Outro					
Chuvas Últimas 24 horas:		X Sim		Não			
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)							
Temperatura da amostra: 20 °C **Temperatura ambiente:** 22 °C							
pH: 6,7 **Turbidez:** 0,10 NTU **Cloro Residual Livre:** 1,0 mg/L **Fluoreto:** 0,50 mg/L **Cor:** 4,0 uH							
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025							
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min							

Resultados

Subprodutos de Desinfecção

Ensaio	Resultado	Unidade	LoD[1]	LoQ[2]	VMP[3]	Método de Referência	Data do Ensaio
2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoQ	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	10/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0268	0,0885	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	10/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico

Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	0,0685	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoD	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	2,5	250	0,087	0,286	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	20/03/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	20,68	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0336	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	0,0002	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,8226	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	45,80	500	----	----	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	17/03/2025
Sulfato	4,4	250	0,192	0,632	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	20/03/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,009	0,030	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 450052- H	20/03/2025

9

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Zinco	< LoQ	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.5. Santo Amaro de Minas

Responsável pelo acompanhamento/Informações da fiscalização
Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.5.1. Captação Superficial

4.5.1.1. Captação Superficial – Santo Amaro de Minas

Captação Superficial
Identificação da captação
Captação Superficial Santo Amaro de Minas



Captação Superficial Santo Amaro de Minas



Captação Superficial Santo Amaro de Minas



Captação Superficial Santo Amaro de Minas



Captação Superficial Santo Amaro de Minas



Captação Superficial Santo Amaro de Minas




Captação Superficial Santo Amaro de Minas



Captação Superficial Santo Amaro de Minas




Captação Superficial Santo Amaro de Minas

	
Captação Superficial Santo Amaro de Minas	Captação Superficial Santo Amaro de Minas
A captação abastece qual estrutura?	
ETA Distrito Santo Amaro de Minas	
Qual a localização?	
	
(Latitude: -20.276315; Longitude:-42.1972633)	
Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de restrição de acesso, tranca e placa de identificação	



Ausência de restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de restrição de acesso, tranca e placa de identificação

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de controle de vazão.



Ausência de dispositivo de controle de vazão.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Caixa



Caixa



Tubulação perfurada



Tubulação perfurada

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	
Cafeicultura	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não





Ausência de indícios de assoreamento	Ausência de indícios de assoreamento
No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Sim



Eutrofização



Eutrofização



Taboão.

Há poluição no entorno? (Informação)	Não





Ausência de poluição



Ausência de poluição



Ausência de poluição



Ausência de poluição

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Ao lado da rodovia



Ao lado da rodovia

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.5.2. Captação Subterrânea

4.5.2.1. Captação Subterrânea Santo Amaro de Minas - ETA

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea Santo Amaro de Minas - Poço da ETA



Captação Subterrânea Santo Amaro de Minas - Poço da ETA.



Captação Subterrânea Santo Amaro de Minas - Poço da ETA.



Captação Subterrânea Santo Amaro de Minas - Poço da ETA.

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
ETA Santo Amaro de Minas	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: A água é tratada na ETA Santo Amaro de Minas.	
Qual a localização?	



R. Harmodio Salgado, 26 - Santo Amaro de Minas, Manhuaçu - MG, 36909-200, Brazil

(Latitude: -20.2684667; Longitude:-42.1865283)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação e aviso.	



Ausência de placa de identificação e aviso.



Ausência de placa de identificação e aviso.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada	
3,1l/ (quando opera)	
Número de Horas/dia de bombeamento	
15h (quando opera)	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação.	



Ausência de dispositivo de monitoramento.



Ausência de dispositivo de monitoramento.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo para coleta de água bruta.	
Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de laje sanitária de proteção.	



Laje de proteção danificada.



Laje de proteção danificada.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Facilidade para troca de bomba.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim




Cabos elétricos.



Quadros localizados dentro da ETA Santo Amaro de Minas.



Quadros elétricos.



Quadros elétricos.



Quadros elétricos.

Há vazamentos aparentes?	Não

Comentário do avaliador: Inoperante no momento da fiscalização



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Área devidamente ao redor.



Área devidamente ao redor.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: A captação opera somente quando há queda na vazão da barragem.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Patrícia Mairinques Romano Miranda
Cargo/Função
Operadora de ETA

4.5.3. Tratamento

4.5.3.1. ETA - Santo Amaro de Minas

Estação de Tratamento de Água
Identificação da ETA
ETA Santo Amaro de Minas
 Identificação da Unidade.
A ETA é abastecida por qual captação?
Captação Superficial Santo Amaro de Minas e Captação Subterrânea Santo Amaro de Minas
Qual sistema de abastecimento?
EEAT Santo Amaro de Minas



ETA Santo Amaro de Minas

Qual a localização?



(Latitude: -20.268633957648; Longitude:-42.186428890877)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à área da ETA.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação.



Cercamento existente.



Portão com restrição de acesso.

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA
Lv.25 RC Fl.28 N.2.371
Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) [redacted] - TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".
Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025
[redacted]
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de manual de operação e manutenção da ETA.	
Tipo de Tratamento	
- Convencional	
Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento	
- Coagulação - Floculação - Decantação - Filtração - Desinfecção - Fluoretação - Correção de pH (início do tratamento)	
Vazão do projeto (L/s)	12
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não se aplica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram
Zona da Mata

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU DECLARA, que o empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SANTO AMARO (SAAE), localizado no município de Manhuaçu, CNPJ nº 22.050.561/0001-38, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no município de Manhuaçu no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	E-03-04-2 Estação de tratamento de água para abastecimento
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Para as atividades declaradas, o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

NOTAS:

1. Para que tenha validade, esta declaração deverá ser enviada para o Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental e sempre estar acompanhada do número de protocolo de envio ao órgão ambiental.


2. Esta declaração não exime o responsável pelo empreendimento de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos, autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, registro no cadastro ambiental rural, além de obter a anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

3. Esta declaração não dispensa o licenciamento ambiental no âmbito municipal.

4. O órgão ambiental poderá convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste empreendimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor, sem prejuízo da obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis.
5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do empreendedor o qual está ciente que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental

Vazão média de operação (L/s)	5.3
Tempo de funcionamento (h/dia)	15
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SANTO AMARO (SAAE)
1.4 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RUA JULIA BERBETH 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERÍMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE SANTO AMARO
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvcborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[X] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [X] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)

2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[X] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-06-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	6,00	L/s	Não passível
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-

A vazão de projeto informada durante a fiscalização diverge da vazão considerada na Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de instrumento de medição de vazão na saída.



Calha Parshall.



Calha Parshall.

Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não

Quantos floculadores estão instalados?
5
Quantos floculadores estão em operação?
5
A formação de flocos é visível?
Sim



Formação de flocos visíveis.



Floculador.



Floculador.



Floculador



Floculador





Floculador




Floculador


Quantos decantadores estão instalados?	
2	
Quantos decantadores estão em operação?	
2	
Qual o destino do lodo dos decantadores?	
Córrego Santo Amaro de Minas	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não
Comentário do avaliador: Descartado no Córrego Santo Amaro de Minas.	
Qual a frequência de lavagem e/ou descarga dos decantadores?	
A cada 3 meses.	



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento

- Rápido

Quantos filtros estão instalados?

2
Quantos filtros estão em operação?
2

Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de dispositivos que permitam a coleta e água individual em cada unidade de filtração.

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não



Ausência de flocos no filtro



Ausência de flocos no filtro



Ausência de flocos no filtro

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?
A cada 2 dias.
Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Córrego Santo Amaro de Minas



Filtro



Filtro



Filtro



Filtro



Filtro



Filtro



Filtro



Filtro

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Presença de trinca de encunhamento devido a dilatação da laje

Tipo de desinfecção	
Cloração	
Há tanque de contato?	Sim



Tanque de contato



Tanque de contato



Tanque de contato

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Sim
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Cone de Saturação e dosagem de flúor

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim



Guarda corpo



Ausência de Guarda corpo



Ausência de Guarda corpo nos fundos



Guarda corpo

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de guarda-corpos em alguns pontos	
Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA.	
Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim



Iluminação para trabalho noturno



Iluminação para trabalho noturno



Iluminação para trabalho noturno

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de chuveiro de emergência e/ou lava olhos.	



Possui um chuveiro no banheiro e armazenam soro na geladeira.

Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de normas técnicas de segurança disponíveis na ETA e chuveiro de emergência e/ou lava olhos.	
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade

Observações	Não

Casa de Química



Casa de Química



Casa de Química



Calha Parshal



Calha Parshal

Quais produtos químicos são utilizados?
Sulfato de alumínio, cal hidratada, hipoclorito de cálcio e flúor silicato
Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado para coagulação?
O preparo é realizado a partir de Jar Test, sendo feita a diluição de 49 ml de sulfato de alumínio (62 ppm) em água, por 15 s, e 10 ml de cal, também por 15 s, através de mistura manual. A dosagem é realizada de forma hidráulica (torneirinha).



Preparo do sulfato



Preparo do sulfato (tubulação laranja)



Aplicação do sulfato (tubulação laranja)



Aplicação do sulfato (tubulação laranja)



Preparo do sulfato



Preparo do sulfato (tubulação laranja)

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

O cloro é preparado em bombona com mexedor automático e dosado de forma mecânica, na proporção de 8 ml a cada 15 segundos.



Preparo do cloro



Preparo do cloro

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH?

Tem variação. 100ml de cal. 10kg para 200l de água.



Preparo da cal



Aplicação da cal



Aplicação da cal



Aplicação da cal



Preparo da cal



Preparo da cal



Preparo da cal




Preparo da cal



Preparo da cal



Preparo da cal



Quadro de comando da bomba de preparo da cal



Quadro de comando da bomba de preparo da cal

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?

O flúor é preparado no cone de saturação, dissolvendo 20 kg de silicato de sódio em 150 L de água. A dosagem é realizada de forma hidráulica, aplicando 10 ml a cada 15 segundos.



Preparo do flúor



Cone de saturação do flúor



Dosagem do flúor

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem.	
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Dosagem de flúor.

Existe depósito para os produtos químicos?	Sim



Armazenamento dos produtos



Armazenamento dos produtos



Armazenamento dos produtos



Armazenamento dos produtos

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Sim



Estocagem



Estocagem



Estocagem



Estocagem



Estocagem



Estocagem do flúor secado



Estocagem do sulfato alumínio



Estocagem da cal



Estocagem do sulfato



Estocagem

As condições de limpeza da casa de química são boas?	Sim



Limpeza da área de química



Limpeza da área de química



Limpeza da área de química



Limpeza da área de química

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim



EPIs apresentados.

Observações Casa de Química	Não
A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Sim





Laboratório físico-químico	Laboratório físico-químico

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Patrícia Mairinques Romano Miranda
Cargo/Função
Operadora de ETA

4.5.4. Laboratório

4.5.4.1. Laboratório Físico-Químico - ETA Santo Amaro de Minas

Laboratório Físico-Químico
Identificação do laboratório.
Laboratório Físico-Químico - ETA Santo Amaro de Minas



Laboratório Físico-químico - ETA Santo Amaro de Minas.



Laboratório Físico-químico - ETA Santo Amaro de Minas.



Laboratório Físico-químico - ETA Santo Amaro de Minas.



Jar Test.

Qual a localização?



R. Harmodio Salgado, 19 - Santo Amaro de Minas, Manhuaçu - MG, 36909-200, Brasil

(Latitude: -20.268483792837; Longitude:-42.186431143789)

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Sim

Comentário do avaliador: Dosagem para correção de pH, desinfecção, coagulação se encontra no segundo pavimento. Dosagem de flúor e cloração próximas ao laboratório.



Localização do laboratório dentro da ETA.



Localização do laboratório dentro da ETA.

Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)	
- Cor - Turbidez - pH - Flúor - Residual de desinfetante	
São realizadas outras análises físico-químicas no laboratório próprio? Quais?	
Ensaios de coagulação.	
O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Sim



Instalações do laboratório.



Instalações do laboratório.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Turbidímetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Calorímetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim





pHmetro.

pHmetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Equipamento de aferição de cloro não possui precisão (visual).	



Clorímetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Fluorímetro.

São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Conforme informado, os operadores têm experiência, porém não há documentos equivalentes à manual de execução das análises. Clorímetro não atende às normativas.	



Clororímetro não atende às normativas

O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não
Comentário do avaliador: Apenas registros das análises realizadas e manuais de operação.	
Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência manual de procedimentos operacionais e medidor de cloro com precisão.	
Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Sim



Produtos e reagentes.



Produtos e reagentes.



Produtos e reagentes.




Produtos e reagentes.




Produtos e reagentes.

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Sim
Comentário do avaliador: Manutenção preventiva de calibragem realizado pelo operador.	
O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim
Comentário do avaliador: Operadora com experiência e em estado de finalização do curso de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas.	



Atestado de matrícula.



Atestado de matrícula.

Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Sim



Jar Test.

Observações laboratório físico-químico?	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Patrícia Mairinques Romano Miranda
Cargo/Função
Operadora de ETA

4.5.5. Estação Elevatória de Água

4.5.5.1. EEAT Santo Amaro de Minas

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Santo Amaro de Minas - ETA



EEAT Santo Amaro de Minas - ETA



EEAT Santo Amaro de Minas - ETA



EEAT Santo Amaro de Minas - ETA



Bomba do preparo da Cal da ETA Santo Amaro de Minas

Qual a localização?



R. Harmodio Salgado, 26 - Santo Amaro de Minas, Manhuaçu - MG, 36909-200, Brazil

(Latitude: -20.26869; Longitude:-42.18662)

Tipo

- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
ETA Santo Amaro de Minas	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Santo Amaro de Minas	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade EEAT que está localizada dentro da ETA	



Ausência de identificação da unidade EEAT



Ausência de identificação da unidade EEAT

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim




Quadros de comando

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não



Ausência de medidor ou controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Elevatória no subsolo da ETA, com abertura lateral

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Piso elevado, não empoça.




Piso elevado, não empoça.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cabos elétricos




Desligamento geral



Quadros elétricos



Quadros elétricos




Quadros elétricos da EEAT Santo Amaro de Minas



Quadros elétricos da EEAT Santo Amaro de Minas




Quadros elétricos da EEAT Santo Amaro de Minas



Quadro elétrico do Poço da ETA Santo Amaro de Minas



Quadro elétrico do Poço da ETA Santo Amaro de Minas




Quadro elétrico da Cal da ETA Santo Amaro de Minas



Quadro elétrico da Cal da ETA Santo Amaro de Minas



Quadro elétrico da ETA Santo Amaro de Minas



Quadro elétrico da ETA Santo Amaro de Minas

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



Bomba reserva e bomba em operação

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Localizada dentro da ETA Santo Amaro de Minas	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Patrícia Mairinques Romano Miranda
Cargo/Função
Operadora de ETA

4.5.6. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Santo Amaro de Minas conta com 1 reservatório. A Tabela 9 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual deste segundo informações do prestador.

Tabela 9 – Reservatório e capacidade de reservação – Santo Amaro de Minas

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Santo Amaro de Minas	100
Volume Total	100


Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.5.6.1. Reservatório Santo Amaro de Minas

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Santo Amaro de Minas

	
Reservatório Santo Amaro de Minas	Reservatório Santo Amaro de Minas
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
EEAT Santo Amaro de Minas	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Distrito Santo Amaro de Minas	
Qual a localização?	



Viela dos Alves, 1117 - Santo Amaro de Minas, Manhuaçu - MG, 36909-200, Brasil

(Latitude: -20.271218679189; Longitude:-42.183807153432)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Cercamento insuficiente



Cercamento insuficiente



Cercamento insuficiente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão de acesso



Cadeado

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa com identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: AA escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação da tampa de inspeção.



Escada de acesso em condições inadequadas de segurança.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Cercamento insuficiente e ausência de identificação.



Cercamento insuficiente e ausência de identificação.

Tipo

- Apoiado

Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição de vazão



Ausência de controle e medição de vazão



Ausência de controle e medição de vazão



Ausência de controle e medição de vazão

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Somente possui registro de saída. Mas o fechamento da entrada pode ser realizado pela bomba.




Ausência de registro de entrada.



Registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga.



Tubo extravasor



Ausência de caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Comunicado pelo responsável pelo acompanhamento da fiscalização	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Possui sistema de telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Não



Ausência de descarga de fundo



Ausência de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação da tampa de inspeção.	

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Cobertura plana.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação a existência de dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Foi identificado um vazamento no reservatório e presença de corrosão	



Vazamento no reservatório



Corrosão



Vazamento no reservatório



Vazamento no reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Escada cortada



Escada cortada



Escada cortada

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda corpo	
Observações não identificadas anteriormente	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos


4.5.7. Santo Amaro de Minas - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Santo Amaro de Minas

Controle de qualidade da água


O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Plano de amostragem de Santo Amaro de Minas.


São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.




Ausência de Análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de turbidez na pós filtração.

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)




Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa da distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).




Análises físico-químicas na etapa da distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E. Coli e Coliformes totais).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Inorgânicas							
Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025
Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	< LoD	10	0,084	0,277	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	20/03/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,077	0,255	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	20/03/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, abril 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio(4)	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev 04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev 06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025

25

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev 06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev 02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev 03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev 04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[4]	Resultado	VMP[5]	LoD[3]	LoQ[3]	Unidade	Metodo de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fluriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).



Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofos+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofos	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProtioconazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Dados da Amostra								
Identificação da amostra: 434/25								
Ponto de coleta: Rede de distribuição – Santo Amaro								
Coletor: Hélio, Daniel e Rudinsenes								
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 10h 20min								
Tipo de amostra:	[ ] Bruta superficial	[ ] Bruta subterrânea						
	[X] Tratada - superficial	[X] Clorada	[X] Fluoretada					
	[ ] Tratada - subterrânea	[ ] Clorada	[ ] Fluoretada					
	[ ] Outro							
Chuvas Últimas 24 horas: [ ] Sim [X] Não								
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)								
Temperatura da amostra: 17 °C **Temperatura ambiente:** 18 °C								
pH: 7,0 **Turbidez:** 0,10 NTU **Cloro Residual Livre:** 0,90 mg/L **Fluoreto:** 0,94 mg/L **Cor:** 1,10 uH								
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025								
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min								
Resultados								
Subprodutos de Desinfecção								
Ensaio	**Resultado**	**Unidade**	**LoD[1]**	**LoQ[2]**	**VMP[3]**	**Método de Referência**	**Data do Ensaio**	

4

CISAB ZM LAB — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	11/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0268	0,0885	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	10/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico							
Ensaio	**Resultado**	**VMP[3]**	**LoD[1]**	**LoQ[2]**	**Unidade**	**Método de Referência**	**Data do Ensaio**
Alumínio	< LoQ	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,4	250	0,087	0,286	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	20/03/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	60,66	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0053	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	0,0013	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021*, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,2275	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	85,59	500	—	—	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	17/03/2025
Sulfato	16,4	250	0,192	0,632	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	20/03/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,009	0,030	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 4500S2- H	20/03/2025
Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.6. Alphaville

4.6.1. Captação Subterrânea

4.6.1.1. Captação Subterrânea Alphaville I

Captação Subterrânea
Identificação da captação
Captação Subterrânea Alphaville I



Captação Subterrânea Alphaville I - exterior



Captação Subterrânea Alphaville I - interior




Captação Subterrânea Alphaville I - quadros de comando

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
Reservatório Alphaville I e II	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não



Ausência de sistema de desinfecção

Qual a localização?



R. Dilermano Saturnino de Souza, 27 - Manhuaçu, MG, 36902-436, Brasil

(Latitude: -20.232036538062; Longitude:-42.053114927578)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação



Acesso à captação

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Estrutura não contém identificação da unidade.	



Ausência de identificação da unidade

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada	
Não informado.	
Número de Horas/dia de bombeamento	
Não informado.	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não foi apresentado outorga e nem informado dados de modo a analisar regularidade de operação.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Pesar de haver telemetria, unidade não contém medidor de vazão.	



Ausência de medidor de vazão



Manômetro



Quadro de telemetria

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Coletor de água bruta

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Existência de laje sanitária

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade contém área aberta, extensa com estrutura para içamento de bombas	



Estrutura para içamento de bombas

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Condições dos quadros e cabos	
Há vazamentos aparentes?	Não
 Ausência de vazamentos	
É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim
Comentário do avaliador: Conforme informado, há equipe fixa para manutenção preventiva e corretiva.	
Responsável pelo acompanhamento da fiscalização	
Nome Completo	
Jonas Portilho	
Cargo/Função	
Chefe de departamento técnico	

4.6.2. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Alphaville conta com 2 reservatórios. A Tabela 10 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 10 – Reservatórios e capacidade de reservação – Alphaville

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Alphaville - Parte Alta	30
Alphaville - Parte Baixa	100
Volume Total	130

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.6.2.1. Reservatório Alphaville - Parte Alta

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Alphaville - Parte Alta



Reservatório Alphaville - Parte Alta



Reservatório Alphaville - Parte Alta

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
Captação Subterrânea Alphaville I e II
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro Alphaville - Parte Alta
Qual a localização?



Rua A, lote 10, Quadra 03 - Alphaville II - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.240138490877; Longitude:-42.055343322754)


A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório



Acesso ao Reservatório



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de portão de acesso

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placas de identificação e aviso

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém identificação conforme legislação vigente, portão com restrição de acesso e nem tão pouco cadeado na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na captação subterrânea de abastecimento.	



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não se aplica

Comentário do avaliador: Tubo extravasor conectado na rede de água pluvial.



Tubo extravasor conectado à rede pluvial

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Possui boia de desarme automático do desabastecimento.



Cabo da boia automática

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Através do sistema de telemetria.



Equipamentos de telemetria



Sensor de nível da telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Acessível série histórica da telemetria.



Equipamentos de telemetria

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de boas condições da tampa de inspeção.



Condições da tampa de inspeção



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Sim



Sistema de desinfecção

A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório	
Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente


Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

4.6.2.2. Reservatório Alphaville - Parte Baixa

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Alphaville - Parte Baixa
 Reservatório Alphaville - Parte Baixa
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
Captação Subterrânea Alphaville I e II
Qual localidade de distribuição do reservatório?

Bairro Alphaville
Qual a localização?



R. Celina Aparecida Perigolo, 13 - Manhuaçu, MG, 36902-465, Brasil

(Latitude: -20.239423375122; Longitude:-42.056853499336)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao Reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com restrição de acesso (cadeado)

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de tranca na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso e cadeado ou dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório, unidade encontra-se tomado por vegetação, carece limpeza.	




Condições de limpeza da área



Condições de limpeza da área



Condições de limpeza da área



Condições de limpeza da área

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Fechamento de entrada na EEAT de abastecimento.	



Fechamento de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim





Tubo extravasor existente	Caixa de descarga
Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Não
É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Não
Existe tubo de descarga de fundo?	Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Condições da tampa de inspeção

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Dispositivo de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo existente

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE


4.6.3. Alphaville - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - Alphaville

Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Sistema Abastecimento de Água - Plano de Amostragem

NOME SAA: SISTEMA ALFAVILLE — ANO REFERENCIA CADASTRO: 2024
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: SAAE MANHUAÇU — UF: MG — MUNICÍPIO: MANHUAÇU

Pontos de Captação

Parâmetros	Pontos de Captação: Total anual de análises em pontos de captação subterrânea	Total de análises em pontos de captação superficial	Total ANUAL de análises
Coliformes totais	1	N/A	2
Escherichia coli	1	N/A	2
Cloro livre	1	N/A	2
Turbidez, Cor aparente, pH, Cloro livre e Fluoreto (exceto SAC)	1	N/A	2
Substâncias químicas inorgânicas (exceto SAC)	1	N/A	2

Pós Filtração- Plano de Amostragem

Parâmetros	Pós-filtração: Número mensal de análises por filtro	Total Mensal de Análises	Total Anual de Análises
Turbidez	4	4	48

Saída do Tratamento (ou pós-desinfecção) - Plano de Amostragem

Parâmetros	Saída do tratamento (água canalizada): Número de Análises	Frequência	Total Anual de Análises
Coliformes totais	1	Semanal	48
Cor aparente, Turbidez, Fluoreto (se fluoretada)	1	Semanal	48
Cloro livre	1	Semanal	48
Condutividade	1	Mensal	12
Alcalinidade e Dureza/cálcio	1	Mensal	12
Cloreto de Vinila	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXOS VII, IX, X)	1	Semestral	2

Sistema de Distribuição - Plano de Amostragem

Parâmetros	Sistema de Distribuição: Número de amostras	Frequência	Total anual de análises
Coliformes totais, Escherichia coli, Cor aparente, Turbidez, Nitrato (se descloração)	5	Mensal	60
Produtos Secundários de Desinfecção	1	Bimestral	6
Alcalinidade e Dureza/cálcio	1	Mensal	12
Cloreto de Vinila	1	Semestral	2
Radioatividade	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXOS VII, IX, X)	1	Semestral	2

Data: 16/04/2024.

Plano de Amostragem SAAE Manhuaçu 2025.

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.



12/04/2025, 16:15 — Relatório SISAGUA - SAA

Logo Rua Antônio Satiher Sobrinho, S/N
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
STA ALFAVILLE

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA

UF	MG	Município	Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA	STA ALFAVILLE			Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável	Controle ETAs				

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)

1 – Tratamento da água

Nome da ETA/UTA	STA ALFAVILLE	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HÉLITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	☐ Não ☐ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	


1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)				
	Exponos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2)				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Cryptosporidium(3)	Data da coleta				
	Oocistos/L				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Giardia(3)	Data da coleta				
	Cistos/L				

Ausência de E. coli na captação. (Sisagua Fevereiro 2025.).

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não se aplica


Comentário do avaliador: Distrito abastecido por manancial subterrâneo.	
São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA		
Turbidez (uT) (filtração rápida)(12)	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
	Número de amostras analisadas	11
	Percentil 95 (uT)	0,45
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	8
	Número de dados ≤ 0,3 uT	3
Turbidez (uT) (filtração lenta)(12)	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 2,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 2,0 uT	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 1,0 uT	
	Número de dados ≤ 0,3 uT	
Turbidez (uT) (filtração em membrana)(12)	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 0,3 uT	
	Número de dados > 0,1 uT e ≤ 0,3 uT	
	Número de dados ≤ 0,1 uT	

Análise turbidez pós filtração (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)		
Turbidez(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	27
	Percentil 95 (uT)	0,54


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=15&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3... 2/6

12/04/2025, 16:15 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	27
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	27
	Percentil 95 (uH)	5,0
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	27
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	27
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	26,64
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	27
	Percentil 95 (mg/L)	0,73
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	27
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	27
	Número de dados < 0,6 mg/L	0
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Percentil 95	0,8
	Número de dados >5,0mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	16
	Número de dados < 0,2mg/L	0
Desinfecção (15) (Cloro Residual Combinado)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95	
	Número de dados >4,0mg/L	
	Número de dados >2,0 e ≤ 4,0mg/L	

Análises físico-químicas tratamento (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



2.1 – Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) – Número de eventos

Nome da área ou Local	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor

2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Turbidez (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	4
	Número de dados > 5,0 uT (19)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	4
Cor (19)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	4
	Número de dados > 15,0 uH(19)	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	4
pH (20)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	4
Fluoreto (16,20,21)	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	28,64
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
	Número de amostras analisadas	4
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=15&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3... 4/6

12/04/2025, 16:15 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	4
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	4
	Número de dados < 0,60 mg/L	0
Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	4
	Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
	Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	4
	Número de dados < 0,2mg/L (19)	0
Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	
	Número de dados > 4,0mg/L (19)	
	Número de dados ≥ 2,0 e <= 4,0mg/L	
	Número de dados < 2,0 mg/L (19)	
	Número de dados ≥2,0 e ≤ 4,0mg/L	

Análises físico-químicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



	Número de dados < 0,2mg/L	
Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
	Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	16
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
	Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	16

Análises microbiológicas tratamento (Sisagua Fevereiro 2025).


São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



	Número de dados < 0,2mg/L (19)	
Coliformes Totais (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	4
	N° de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de coliformes totais	4
Escherichia coli (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	4
	N° de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	4

Análises bacteriológicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Dados da Amostra

Identificação da amostra: 3232/25
Ponto de coleta: Saída do tratamento - Alphaville
Coletor: Daniel Garcia Rocha e Hélio Jorge Rodrigues
Data da Coleta: --- **Hora:** ---

Tipo de amostra:						
		Bruta superficial		Bruta subterrânea		
		Tratada - superficial		Clorada		Fluoretada
	X	Tratada - subterrânea		Clorada		Fluoretada
		Outro				

Chuvas Últimas 24 horas: Sim Não

Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)

Temperatura da amostra: --- **Temperatura ambiente:** ---
pH: --- **Turbidez:** --- **Cloro Residual Livre:** --- **Fluoreto:** --- **Cor:** ---
Data da entrada no laboratório: 12/03/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 28min

Resultados

Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoQ	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025
Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	< LoQ	10	0,084	0,277	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	20/03/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,077	0,255	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	20/03/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Substâncias Químicas Orgânicas

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, março 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Orgânicas

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Ensaio(4)	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, março 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[A]	Resultado	VMP[C1]	LoD[B]	LoQ[B]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +5-Cloretriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifós + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 - 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, março 2025).



Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofos	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, março 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico							
Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	< LoD	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 30508 – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,0	250	0,087	0,286	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 Cl- C	20/03/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	41,55	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0120	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoD	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª. Jul/2014	06/05/2025
Sódio	1,2854	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	88,60	500	----	----	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2540 C	17/03/2025
Sulfato	< LoD	250	0,192	0,632	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 SO42- E	20/03/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,009	0,030	mg/L	SMEWW. 23ª ed. 4500S2- H	20/03/2025
Zinco	0,0203	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Gosto e Odor						
Ensaio	Resultado	LoQ[3]	Unidade	VMP[5]	Método de Referência	Data do Laudo
Gosto	2	2	Intensidade	6	SMWW 24ª ed. 2160 B e 2170 B	05/04/2025
Odor	< 2	2	Intensidade	6		

Análises Padrão Organoléptico (CISAB, março 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.7. Vila Nova

4.7.1. Captação Superficial

4.7.1.1. Captação Superficial - Córrego dos Peroba

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial - Córrego Peroba



Barramento.



Barramento.



Barramento.



Ponto da captação submerso.



Entorno da área de captação.



Entorno da área de captação.




Entorno da área de captação.

A captação abastece qual estrutura?

EEAB Córrego Peroba

Qual a localização?



(Latitude: -20.231969586832; Longitude:-42.160381814051)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.

Tipo de captação (Informação)	
- Recalque	
Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2005425/2021 de 02/07/2021
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.60677/2020. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Servico Autônomo de Água e Esgoto / Distrito de Vila Nova**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Curso d'água	**Córrego Peroba**
Bacia Estadual	**Rio Piranga**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°13'55,67"S e Long 42°09'38,61"W**
Modo de uso	**02 - Captação Em Barramento Em Curso De Água, Sem Regularização De Vazão**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	6294,24	5685,12	6294,24	6091,2	6294,24	6091,2	6294,24	6294,24	6091,2	6294,24	6091,2	6294,24

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação de órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 02/07/2021

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da outorga (Informação)	
Portaria nº. 2005425/2021 de 02/07/2021. Prc.60077/2020.	
Vazão Autorizada (Informação)	
2,35l/s	
Vazão captada? (Informação)	
Não informado.	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não informada a vazão captada.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de controle de vazão.	



Ponto da captação submerso.



Vertedouro.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Foi informado que tem um crivo, mas não foi possível identificar.	
Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	

Vegetação e moradias.	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não
 Ausência de indícios de assoreamento.	
No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Sim
Comentário do avaliador: Foi informado que há despejo de esgoto muito próximo à jusante.	
 Formação de vegetação.	
Há poluição no entorno? (Informação)	Sim

	
Presença de resíduos e entulhos.	Presença de resíduos e entulhos.
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Está localizada na propriedade de particular de terceiros.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.7.2. Captação Subterrânea

4.7.2.1. Captação Subterrânea - Poço do Barranco

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea - Poço do Barranco



Vista frontal da área do poço.



Vista lateral da área do poço.



Vista lateral da área do poço.




Interior da área do poço.



Poço de captação.

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
ETA Vila Nova	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Desinfecção ocorre no tanque de contato da ETA (entrada).	
Qual a localização?	



(Latitude: -20.232178765947; Longitude:-42.162854466253)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação e aviso.



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso e tranca.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2000321/2023 de 17/01/2023.
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.37982/2022. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - MANHUAÇU**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Bacia Estadual	**Rio Piranga**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°13'55,80"S e Long 42°09'46,44"W**
Modo de uso	**08 - Captação De Água Subterrânea Por Meio De Poço Tubular Já Existente**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/h)	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15	5.15
Horas/dia	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal; inclusive aqueles pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 17/01/2023

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da Outorga
Portaria nº. 2000321/2023 de 17/01/2023. Prc.37982/2022.
Vazão autorizada
5,15 m³/h
Tempo de captação autorizado

16h/dia	
Vazão captada	
1,4 L/s	
Número de Horas/dia de bombeamento	
24 h/dia	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Tempo de bombeamento acima do autorizado.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Hidrômetro ultrassônico.



Manômetro sem funcionamento.



Visor de vazão.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo de coleta de água bruta.

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Laje sanitária.



Laje sanitária.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.	
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim




Área com facilidade para troca de bomba.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadros elétricos e telemetria.



Interior do quadro elétrico. - fiação embolada.



Fiação encapada.

Há vazamentos aparentes?	Não
Comentário do avaliador: Foi observada formação de lodo, mas como choveu anteriormente não foi possível afirmar se era vazamento.	



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.




Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Registro da manutenção da área.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Sistema possui telemetria.	



Quadro telemetria.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.7.2.2. Captação Subterrânea - Vila Nova - Vila Real

Captação Subterrânea

Identificação da captação

Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada



Cloração antiga



Caixa antiga que era usada para a cloração e fluoretação



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Vila Real - desativada

Qual a localização?



Estr. Pará Cabeceira da Cabeluda, 2472 - Vilanova, Manhuaçu - MG, 36900-001, Brazil

(Latitude: -20.2373033; Longitude:-42.16681)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não Inspecionado
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado

Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado
Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado
Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não Inspecionado
Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não Inspecionado
Existe facilidade para troca de bombas?	Não Inspecionado
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Não Inspecionado
Há vazamentos aparentes?	Não Inspecionado
É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não Inspecionado
Observações não identificadas anteriormente?	Não Inspecionado

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.2.3. Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina

Captação Subterrânea

Identificação da captação	
Captação Subterrânea - Poço da esquina	



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Poço da esquina



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Poço da esquina

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
ETA Vila Nova	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: É tratada na ETA Vila Nova	
Qual a localização?	



(Latitude: -20.2327567; Longitude:-42.1629933)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade e de cadeado



Ausência de identificação da unidade



Ausência de cadeado

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2003446/2022 de 21/05/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.12216/2022. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu - Distrito de Vila Nova**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Bacia Estadual	**Rio Piranga**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°13'58,35"S e Long 42°09'46,72"W**
Modo de uso	**08 - Captação De Água Subterrânea Por Meio De Poço Tubular Já Existente**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/h)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Horas/dia	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30
Dias/mês	31	29	31	29	31	30	31	31	30	31	30	31

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 21/05/2022

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da Outorga
Portaria nº. 2003446/2022 de 21/05/2022. Prc.12216/2022.
Vazão autorizada
6,35 m³/h
Tempo de captação autorizado

17:30h/dia	
Vazão captada	
1,5m³/h	
Número de Horas/dia de bombeamento	
24h/dia	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Tempo de bombeamento acima do autorizado.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Possui Telemetria	



Ausência de dispositivo de monitoramento.



Ausência de dispositivo de monitoramento.



Telemetria

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não

Comentário do avaliador: Somente na ETA.



Ausência de dispositivo para coleta de água bruta

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não





Ausência de laje sanitária de proteção.	Ausência de laje sanitária de proteção.
Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área extensa e livre

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim




Presença de fezes de animais



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.




Telemetria




Telemetria



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.

Há vazamentos aparentes?	Sim





Vazamento aparente durante a fiscalização.

Vazamento aparente durante a fiscalização.



Vazamento aparente durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Área devidamente limpa



Área devidamente limpa

Observações não identificadas anteriormente?	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.2.4. Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA

Captação Subterrânea
Identificação da captação
Captação Subterrânea - Poço da ETA de Vila Nova



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Poço da ETA




Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Poço da ETA



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Poço da ETA



Captação Subterrânea Distrito Vila Nova - Poço da ETA



Quadro elétrico na ETA



Quadro elétrico na ETA

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
ETA Vila Nova	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: A água é tratada na ETA	



Ausência de sistema simples de desinfecção.

Qual a localização?



(Latitude: -20.2334667; Longitude:-42.1629417)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência restrição de acesso contendo tranca e placa de identificação da unidade



Ausência restrição de acesso contendo tranca e placa de identificação da unidade



Ausência restrição de acesso contendo tranca e placa de identificação da unidade



Ausência restrição de acesso contendo tranca e placa de identificação da unidade

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2005859/2022 de 18/08/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.26267/2022. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Bacia Estadual	**Rio Piranga**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°14'00,13"S e Long 42°09'46,02"W**
Modo de uso	**08 - Captação De Água Subterrânea Por Meio De Poço Tubular Já Existente**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/h)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Horas/dia	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00	16:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aqueles pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 18/08/2022

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da Outorga
Portaria nº. 2005859/2022 de 18/08/2022. Prc.26267/2022.
Vazão autorizada
5,3 m³/h
Tempo de captação autorizado
16h/dia
Vazão captada
1,4 m³/h
Número de Horas/dia de bombeamento
24 h/dia

A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Tempo de bombeamento acima do autorizado.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de medidor de vazão. Possui telemetria	



Ausência de dispositivo de monitoramento.



Ausência de dispositivo de monitoramento.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo para coleta de água bruta



	Ausência de dispositivo para coleta de água bruta
Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não
Comentário do avaliador: Área da captação com entulho de obra	



Área da captação com entulho de obra



Área da captação com entulho de obra



Área da captação com entulho de obra



Área da captação com entulho de obra



Área da captação com entulho de obra	
Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área extensa e livre



Área extensa e livre




Área extensa e livre


As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim




Quadro elétrico em boas condições.




Quadro elétrico em boas condições.




Quadro elétrico em boas condições.




Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Telemetria



Telemetria

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não



Área com entulho de obra

Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Captação localizada em frente à ETA



ETA em obras



Identificação do prestador



Quadros localizados no interior da ETA

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.3. Tratamento

4.7.3.1. ETA – Vila Nova

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA
ETA Vila Nova
A ETA é abastecida por qual captação?
Córrego Peroba, Captação Superficial Realeza, Poço da Esquina, Poço do Barranco e ETA.
Qual sistema de abastecimento?
Vila Nova



Entrada da ETA.



Cano marrom: chegada de água bruta do Córrego Peroba; cano azul: chegada de água bruta do Córrego Realeza.



Bloco 3.



Bloco 3.



Entradas dos 3 poços no tanque de contato: esq. para dir. - Poço do Barranco, Poço da Esquina e ETA.



Bloco 2.



Bloco 2.



Bloco 2.



Tubulação de saída de água tratada.



Sistema de Telemetria.



Sistema de Telemetria.

Qual a localização?



(Latitude: -20.233288749225; Longitude:-42.162525617791)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso em condições adequadas à ETA.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.



Cercamento existente com restrição de acesso e identificação da unidade.



Cercamento existente com restrição de acesso.



Portão de acesso com cadeado.

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA

Lv.25 RC Fl.28 N.2.371

Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) [redacted] TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA. Conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".

Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025

[redacted]
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de manual de operação e manutenção da ETA.

Tipo de Tratamento

- Convencional

Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento

- Coagulação - Floculação - Decantação - Filtração - Desinfecção - Fluoretação	
Vazão do projeto (L/s)	18
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não
Comentário do avaliador: Vazões de projeto: Bloco 1 (ao sul) =6 L/s; Bloco 2 (meio) = 5 L/s; e Bloco 3 (novo) = 7 L/s (SAAE Manhuaçu, 2025)	



Certificado de Dispensa (Relatório Técnico de Fiscalização nº 015/2023, ARIS MG).

Vazão média de operação (L/s)	15
Tempo de funcionamento (h/dia)	24
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não



Painel de informações.

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Sim



Calha parshall entrada única (contempla todas as entradas de água bruta).



Calha parshall entrada única (contempla todas as entradas de água bruta).



Medidor de vazão único (contempla todas as entradas de água bruta).



Medidor de vazão único (contempla todas as entradas de água bruta).



Medidor de vazão na entrada do Bloco 1.



Medidor de vazão na entrada do Bloco 1.



Medidor de vazão na entrada do Bloco 1.

Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não
Quantos floculadores estão instalados?	
12	
Quantos floculadores estão em operação?	
12	
A formação de flocos é visível?	
Sim.	



Formação de flocos no Bloco 1.



Formação de flocos no Bloco 2.



Formação de flocos no Bloco 3.



Floculadores do Bloco 1.



Floculadores do Bloco 2.



Floculadores do Bloco 3.

Quantos decantadores estão instalados?	
6	
Quantos decantadores estão em operação?	
6	
Qual o destino do lodo dos decantadores?	
Rede de drenagem.	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de disposição adequada do lodo da ETA.	
Qual a frequência de lavagem e/ou descarga dos decantadores?	
Bloco 1: semanal; Bloco 2: mensal; Bloco 3: mensal.	



Decantadores Bloco 1.



Decantadores Bloco 1.



Decantadores Bloco 2.



Decantadores Bloco 2.



Decantadores Bloco 3.

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento

- Rápido

Quantos filtros estão instalados?

Bloco 1: 5; Bloco 2: 2, Bloco 3: 2; Total = 9

Quantos filtros estão em operação?

9	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Não
Comentário do avaliador: Bloco 1: Não; Bloco 2: Sim; Bloco 3: Sim.	



Bloco 1: Cano da tampa marrom que junta os 4 Filtros.



Bloco 2: 2º cano da direita.



Bloco 3: Filtros 1 e 2.



Bloco 3: Filtros 1 e 2.

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não





Filtro Bloco 1.

Filtro desativado Bloco 1 - Caixa d'água.



Filtro desativado do Bloco 1 - Caixa d'água.



Filtro do Bloco 2.



Filtro do Bloco 2.



Filtros do Bloco 3.

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?
Diariamente, de 10 a 15 min cada Bloco.
Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Rede de drenagem.



Filtros Bloco 1.



Filtro Bloco 1 desativado.



Filtro do Bloco 2.



Filtro do Bloco 2.



Filtros do Bloco 2.



Filtros do Bloco 3.



Filtros do Bloco 3.

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições em toda a estrutura da ETA.	



Estrutura tubulação Filtro Bloco 1.



Estrutura tubulação Filtro Bloco 1.



Estrutura Bloco 1.



Estrutura Decantador Bloco 1.



Estrutura Bloco 3.



Estrutura Bloco 3.

Tipo de desinfecção	
Cloração.	
Há tanque de contato?	Sim



Tanque de Contato (extravasor do tanque de contato à direita).



Tubulação de entrada do Tanque de Contato.



Entrada das águas subterrâneas no Tanque de Contato.



Estradas dos Blocos e da ETA.

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Sim
Comentário do avaliador: Analisa o Cloro Residual.	
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Cone de Saturação de fluoretação.

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim



Ausência de guarda-corpo no Bloco 1.



Guarda-corpo baixo no Bloco 1.



Ausência de guarda-corpo no Bloco 2.



Ausência de guarda-corpo no Bloco 2.



Ausência de guarda-corpo no Bloco 2.



Ausência de guarda-corpo no Bloco 3.


Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Guarda-corpos do Bloco 1.



Guarda-corpos do Bloco 1.





Escada e guarda-corpos do Bloco 1.



Escada acesso Filtro Bloco 1.



Guarda-corpos do Bloco 2.



Guarda-corpos do Bloco 2.



Escada e guarda-corpos do Bloco 3.



Guarda-corpos do Bloco 3.



Guarda-corpos do Bloco 3.

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Não



Estrutura suspensa de passagem na ETA em condições inseguras.

Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não

Comentário do avaliador: Foram identificadas placas de sinalização apenas na casa de química.



Casa de química.



Casa de química.

Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim



Iluminação artificial externa do Bloco 1.



Iluminação artificial externa do Bloco 2.



Iluminação artificial externa do Bloco 2.



Iluminação artificial externa do Bloco 3.



Iluminação externa.

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.	
Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de guarda corpos em algumas partes da ETA, identificação de vazamentos e Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.	
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim
Observações	Sim
Comentário do avaliador: A ETA estava passando por reformas estruturais no período da fiscalização.	



ETA em reforma.



ETA em reforma.



ETA em reforma.



ETA em reforma.



ETA em reforma.



ETA em reforma.



ETA em reforma.



ETA em reforma.



Futura sala do CCO.



Futura sala do CCO.

Casa de Química



Vista do interior da casa de química.



Vista do interior da casa de química.



Vista do interior da casa de química.



Vista do interior da casa de química.

Quais produtos químicos são utilizados?
Sulfato de alumínio, hipoclorito de cálcio e flúor.
Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado para coagulação?
Concentração 5% de sulfato de alumínio granular, na proporção de 13kg/260 L, com agitador mecânico.




Balança pesagem.



Sulfato de alumínio puro.



Tanque agitador.



Tanque de constante.

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

Cloro em pó, na proporção de 3,8kg/260 L, com agitador mecânico.



Cloro puro.



Balança de pesagem.



Tanque de mistura.



Tanque de constante.

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?	
Flúor granulado na proporção de 25kg/250 L, com agitador manual.	



Tanque de saturação de flúor.



Flúor puro granulado.



Balança de pesagem.

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Dosagem de cloro.



Dosagem de cloro.



Dosagem de flúor.



Dosagem de coagulante.

Existe depósito para os produtos químicos?	Não se aplica

Comentário do avaliador: O depósito está improvisado em decorrência da obra.



Estoque de produtos.



Estoque de produtos.



Futuro depósito.



Futuro depósito.

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Não se aplica
Comentário do avaliador: O depósito está improvisado em decorrência da obra.	



O depósito está improvisado em decorrência da obra.



O depósito está improvisado em decorrência da obra.


As condições de limpeza da casa de química são boas?	Não se aplica
Comentário do avaliador: A casa de química estava passando por reforma.	



Área interna da casa de química limpa.



Área interna da casa de química limpa.



Área interna da casa de química limpa.



Área interna da casa de química limpa.

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim



EPIs apresentados.

Observações Casa de Química	Sim
Comentário do avaliador: A ETA estava passando por reformas no dia da fiscalização. Onde foi identificada a casa de química, laboratório físico-químico e estoque, será apenas casa de química após a conclusão da obra.	
A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Sim

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.7.4. Laboratório

4.7.4.1. Laboratório - Vila Nova

Laboratório Físico-Químico

Identificação do laboratório.
Laboratório ETA Vila Nova



Laboratório ETA Vila Nova.



Laboratório ETA Vila Nova.



Laboratório ETA Vila Nova.



Laboratório ETA Vila Nova.

Qual a localização?	
 Av. Jk, 176 - Vila Nova, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil (Latitude: -20.23335185186; Longitude:-42.162543732471)	
O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Sim
Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)	
- Cor - Flúor - pH - Residual de desinfetante - Turbidez - Alcalinidade	
O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Não se aplica
Comentário do avaliador: O laboratório está passando por reforma, estando sendo operado de forma e em local improvisado.	



Ausência de espaço, bancadas e pias.



Ausência de espaço, bancadas e pias.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Turbidímetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
 Colorímetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



pHmetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Equipamento de aferição de cloro não possui precisão (visual).



Medidor de cloro residual.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Fluorímetro.	
São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Não
Comentário do avaliador: O equipamento de cloro não confere precisão das análises.	
O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro dos procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão).	
Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não se aplica
Comentário do avaliador: O laboratório está passando por reforma, estando sendo operado de forma e em local improvisado.	



Instalações inadequadas.



Instalações inadequadas.

Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Não



Produtos vencidos.



Produtos vencidos.

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de manutenção preventiva dos equipamentos.	
O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim
Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Sim



Jar-Test.

Observações laboratório físico-químico?	Sim

Comentário do avaliador: A ETA está em obras, e, portanto, o laboratório está improvisado na casa de química.



Reforma do laboratório.



Reforma do laboratório.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.7.5. Estação Elevatória de Água

4.7.5.1. EEAT - Vila Nova - Vila Real

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Distrito Vila Nova - Vila Real



EEAT Distrito Vila Nova - Vila Real



EEAT Distrito Vila Nova - Vila Real



EEAT Distrito Vila Nova - Vila Real



EEAT Distrito Vila Nova - Vila Real



EEAT Distrito Vila Nova - Vila Real

Qual a localização?



Estr. Pará Cabeceira da Cabeluda, 2472 - Vilanova, Manhuaçu - MG, 36900-001, Brazil

(Latitude: -20.2373067; Longitude:-42.166805)

Tipo

- Água Tratada

A EEA recebe água de qual estrutura?

ETA Vila Nova

A EEA abastece qual estrutura?

Reservatório Distrito Vila Nova - Vila Real

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não


Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade e do prestador



Ausência de identificação da unidade e do prestador



Ausência de identificação da unidade e do prestador



Cercamento com restrição de acesso



Cercamento com restrição de acesso



Cercamento com restrição de acesso



Cercamento com restrição de acesso

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comandos elevados

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão




Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não

Comentário do avaliador: Somente Telemetria



Ausência de medidor ou controlador de pressão



Ausência de medidor ou controlador de pressão



Telemetria


Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim

 Esquadria de ventilação e iluminação	 Esquadria de ventilação e iluminação
As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba


Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial	
Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de drenagem no piso	

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Recomendação: Realizar a limpeza do quadro devido a presença de água e fezes no quadro elétrico



Cabos elétricos



Presença de água e fezes no quadro elétrico



Presença de água e fezes no quadro elétrico



Cabos elétricos



Quadros elétricos




Quadros elétricos




Quadros elétricos



Quadros elétricos



Quadros elétricos




Quadros elétricos




Quadros elétricos



Quadros elétricos



Quadros elétricos



Quadros elétricos



Quadros elétricos



Quadros elétricos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não



Ausência de bomba reserva	
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Caixa de passagem



Caixa de passagem



Caixa de passagem



Caixa de passagem



Tubulação antiga que alimentava o cloro e o flúor da casinha, desativada devido ao tratamento na ETA



Tubulação antiga que alimentava o cloro e o flúor da casinha, desativada devido ao tratamento na ETA

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.7.5.2. EEAT - Vila Nova

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT ETA Vila Nova



EEAT ETA Vila Nova



EEAT ETA Vila Nova



EEAT ETA Vila Nova



EEAT ETA Vila Nova



EEAT ETA Vila Nova



EEAT ETA Vila Nova



Entrada na ETA



Entrada na ETA



Entrada na ETA



Entrada na ETA



Entrada na ETA

Qual a localização?



(Latitude: -20.233350749915; Longitude:-42.16265528532)

Tipo
- Água Tratada
A EEA recebe água de qual estrutura?
ETA Vila Nova
A EEA abastece qual estrutura?
Reservatório Distrito Vila Nova - 3 irmãos

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade e ausência de tranca



Ausência de tranca



Ausência de identificação da unidade e ausência de tranca



Ausência de identificação da unidade e ausência de tranca



Ausência de tranca

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comando



Quadros e comandos elevados

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim

Comentário do avaliador: E telemetria.



Medidor de pressão na saída das duas bombas



Medidor de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Lâmpada queimada	



Iluminação artificial sem funcionamento

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Drenagem de piso



Drenagem de piso



Drenagem de piso



Drenagem de piso



Drenagem de piso



Drenagem de piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de iluminação noturna.	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Quadros e cabos elétricos




Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos




Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos da bomba reserva



Quadros e cabos elétricos da bomba reserva



Quadros e cabos elétricos da bomba reserva




Quadros e cabos elétricos




Disjuntor geral da ETA




Disjuntor geral da ETA



Disjuntor geral da bomba 1 e bomba reserva



Disjuntores da ETA



Disjuntores da ETA



Disjuntores da ETA



Quadros e cabos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



Bomba azul em operação e bomba verde é a reserva

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Localizada dentro da ETA Vila Nova, que está em reformas. O abrigo está sendo usado como almoxarifado durante a obra.



Estoque de equipamentos devido a obra



Estoque de equipamentos devido a obra

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo


Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.5.3. EEAB - Córrego dos Peroba

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAB Distrito Vila Nova - Córrego Peroba



EEAB Distrito Vila Nova - Córrego Peroba



EEAB - Poço




EEAB - Poço



EEAB - Poço

Qual a localização?



Av. Jk, 136 - Vilanova, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.232365; Longitude:-42.1608783)

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Captação Superficial Distrito Vila Nova - Córrego Peroba	
A EEA abastece qual estrutura?	
ETA Distrito Vila Nova	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB



Acesso à EEAB



Acesso à EEAB



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade



Abrigo fechado



Restrição de acesso com tranca



Restrição de acesso



Restrição de acesso



Restrição de acesso



Ausência de identificação da unidade

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comandos elevados

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim

Comentário do avaliador: Presença de telemetria



Controlador de pressão



Controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de sistema de drenagem no piso



Ausência de sistema de drenagem no piso



Ausência de sistema de drenagem no piso



Ausência de sistema de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de sistema de drenagem no piso	



Ausência de sistema de drenagem no piso



Ausência de sistema de drenagem no piso

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos




Quadros e cabos elétricos




Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Telemetria



Telemetria



Telemetria



Cabos



Cabos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



Bomba reserva

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Vazamento aparente



Vazamento aparente



Vazamento aparente

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Disjuntor geral localizado na ETA Vila Nova	



Poço de sucção



Poço de sucção



Poço de sucção



Entrada



Telemetria e disjuntor geral na ETA Vila Nova



Telemetria e disjuntor geral na ETA Vila Nova

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.6. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Vila Nova conta com 3 reservatórios. A Tabela 11 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 11 – Reservatórios e capacidade de reservação – Vila Nova

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Vila Nova Creche	80
Vila Real	100
Vila Nova Circular	250
Volume Total	430

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.7.6.1. Reservatório - Vila Nova - Creche

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Distrito Vila Nova - Creche



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche - abrigo superior



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche



Reservatório Distrito Vila Nova - Creche


Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Reservatório Distrito Vila Nova - Redondo - 3 irmãos

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Distrito Vila Nova - Baixada do Jorge

Qual a localização?



R. Lourenço Paixão, 37 - Vilanova, Manhuaçu - MG, 36909-400, Brasil

(Latitude: -20.236102737311; Longitude:-42.161146725441)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento



Cercamento



Cercamento



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado



Ausência de cadeado



Ausência de cadeado

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não


Comentário do avaliador: Existe uma placa deteriorada e com valor divergente do mencionado (indica 40m³, mas o informado foi 80m³)



Placa deteriorada e com valor divergente do mencionado (indica 40m³, mas o informado foi 80m³)

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Tampa e inspeção dentro de uma casa trancada com portão e cadeado acima do reservatório



Entrada do abrigo da tampa de inspeção



Tampa de inspeção



Tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação adequada e tranca	



Ausência de identificação adequada

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	80
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim
Comentário do avaliador: É verificada a necessidade de capina 1 vez ao mês	



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada



Ausência de controle e medição na saída

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de registro de entrada.



Ausência de registro de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Se extravasar transborda no abrigo.



Abrigo



Abrigo



Abrigo



Tubo extravasor em somente um dos quartos

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	

Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não



Tampa de inspeção sem vedação.



Tampa de inspeção sem vedação.



Tampa de inspeção existente



Tampa de inspeção existente

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Laje Plana com drenagem

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção



Ausência de ventilação com proteção



Ausência de ventilação com proteção



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Presença de umidade e fissuras na superfície do reservatório e corrosão das armaduras, armaduras expostas e desplacamento do concreto da escada	



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Presença de umidade e fissuras



Presença de umidade e fissuras



Presença de umidade e fissuras



A descontinuidade na superfície da parede gera acúmulo de água e escorrimento



Ausência de friso na pingadeira



Presença de umidade e fissuras



Presença de umidade e fissuras



Presença de umidade e fissuras



Presença de umidade e fissuras



Corrosão das armaduras, armaduras expostas e desplacamento do concreto da escada



Corrosão das armaduras, armaduras expostas e desplacamento do concreto da escada



Fissuração



Fissuração

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso a cobertura com guarda-corpo.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Presença de abrigo



Presença de abrigo



Presença de abrigo

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: O reservatório tem uma casinha acima que protege as tampas de inspeção. É trancada, ventilada e bem conservada. Entretanto, há presença de muitas fezes de cachorro ao redor do reservatório devido ao lançamento através da cerca por vizinhos. Existia também uma antiga captação subterrânea que foi desativada.



captação subdesativada

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.6.2. Reservatório - Vila Real

Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório - Vila Real



Reservatório - Vila Real




Reservatório - Vila Real



Área do reservatório.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAT Vila Real
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Loteamento Vila Real
Qual a localização?



(Latitude: -20.241247538746; Longitude:-42.17260160367)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área do reservatório.



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente.



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de restrição de acesso.



Portão com cadeado arrombado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação das condições da tampa de inspeção.



Informaram que a escada foi cortada devido a invasões na área.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso, cadeado e impossibilidade de confirmação de existência de dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	100
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Desenvolvimento de vegetação na área do reservatório.



Desenvolvimento de vegetação na área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	



Canalização entrada.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Os registros estão profundos, não sendo possível registrá-los pelas imagens.



Registro saída (tubulação maior).

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor.




Tubo extravasor.



Caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de controle.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	



Quadro telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim
Comentário do avaliador: Os registros estão profundos, não sendo possível registrá-los pelas imagens.	



Registro saída (tubulação menor).

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não foi identificada estrutura que pudesse impedir o escoamento.	
Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação a existência de dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da EEAT Vila Real.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Informaram que a escada foi cortada devido a invasões na área.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com guarda-corpo.

Observações não identificadas anteriormente	Sim



Foi informado que a água entra por baixo, sobe (internamente na estrutura do reservatório) e enche de cima para baixo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.7.6.3. Reservatório - Vila Nova - Circular

Reservatório

Identificação do reservatório

Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos



Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos




Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos



Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos



Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos

 Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos	 Reservatório Distrito Vila Nova - Circular - 3 irmãos
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
EEAT Vila Nova, ETA Vila Nova	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Reservatório da Creche, EEAT Vila Real, EEAT Distrito Realeza e 3 setores de Vila Nova (Morro do campo, Vila do Alto, e baixada da ETA)	
Qual a localização?	
 (Latitude: -20.2368317; Longitude:-42.158355)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento



Cercamento



Cercamento



Cercamento



Cercamento



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado



Ausência de cadeado



Ausência de cadeado



Ausência de cadeado

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação



Ausência de placa de identificação



Ausência de placa de identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Tampa de inspeção parafusada



Tampa de inspeção parafusada

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de restrição de acesso e portão e ausência de identificação.



Ausência de restrição de acesso e portão e ausência de identificação.

Tipo
- Apoiado
Material
- Concreto Armado

Capacidade de reservação em m³	250
Compartimentação (nº de câmaras)	1

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim
Comentário do avaliador: É verificada a necessidade de capina 1 vez ao mês	



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



	Limpeza da área do reservatório
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Saída para o Distrito Realeza



Saída para Vila Nova

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Somente possui registro de saída. Mas o fechamento da entrada pode ser realizado pela bomba.



Registro de saída



Registro na saída pra Realeza e para Vila Nova



Ausência de registro na entrada

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga



Tubo extravasor com caixa de descarga



Tubo extravasor com caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que o reservatório não enche completamente	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim



Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo enterrada



Registro com a saída enterrada



Descarga de fundo enterrada

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado



Ausência de escada

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não



Empoçamento de água na cobertura



Empoçamento de água na cobertura

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Existência de ventilação



Existência de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Água tratada na ETA	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de revestimento para proteção, corrosão de armaduras e armaduras expostas	



Ausência de revestimento para proteção, corrosão de armaduras e armaduras expostas



Ausência de revestimento para proteção, corrosão de armaduras e armaduras expostas



Ausência de revestimento para proteção, corrosão de armaduras e armaduras expostas



Ganchos expostos



Armadura exposta



Armadura exposta



Armadura exposta



Armadura exposta

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Escada removida devido a vandalismos



Escada removida devido a vandalismos

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de guarda-corpo



Ausência de guarda-corpo



Ausência de guarda-corpo

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: Escada removida devido a vandalismos e parafusaram a tampa de inspeção. Foi removido o chapisco para reforma com novo revestimento, mas as armaduras encontram-se expostas e corroídas



Ausência de revestimento



Ausência de revestimento

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor


4.7.7. Vila Nova - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Vila Nova

Controle de qualidade da água


O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Plano de amostragem de Vila Nova.


São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.




Ausência de análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de turbidez na pós filtração.

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).




Análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E. Coli e Coliformes totais).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025

20

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	0,5	10	0,043	0,142	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO3 - B	01/04/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,072	0,236	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	01/04/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, abril 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfóxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025

21

Rua José dos Santos, 275 - Centro, CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofos+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

22

Rua José dos Santos, 275 - Centro, CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofos	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Dados da Amostra								
Identificação da amostra: 4340/25								
Ponto de coleta: Rede de distribuição – Vila Nova								
Coletor: Hélio, Daniel e Rudistenes								
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 09h 55min								
Tipo de amostra:	[ ] Bruta superficial		[ ] Bruta subterrânea					
	[X] Tratada - superficial		[X] Clorada		[X] Fluoretada			
	[ ] Tratada - subterrânea		[ ] Clorada		[ ] Fluoretada			
	[ ] Outro							
Chuvas Últimas 24 horas:	[ ] Sim	[X] Não						
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)								
Temperatura da amostra: 15 °C **Temperatura ambiente:** 11 °C								
pH: 6,7 **Turbidez:** 0,02 NTU **Cloro Residual Livre:** 1,0 mg/L **Fluoreto:** 0,68 mg/L **Cor:** 3,8 uH								
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025								
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min								

Resultados – Subprodutos de Desinfecção							
Ensaio	**Resultado**	**Unidade**	**LoD[1]**	**LoQ[2]**	**VMP[3]**	**Método de Referência**	**Data do Ensaio**
2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	10/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0268	0,0885	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	10/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico							
Ensaio	**Resultado**	**VMP[1]**	**LoD[2]**	**LoQ[3]**	**Unidade**	**Método de Referência**	**Data do Ensaio**
Alumínio	0,0320	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,6	250	0,042	0,139	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 Cl- C	01/04/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	9,60	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0508	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoD	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,2563	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	16,77	500	---	---	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2540 C	20/03/2025
Sulfato	< LoD	250	0,154	0,509	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 SO42- E	01/04/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,008	0,027	mg/L	SMEWW. 23ª ed. 4500S2- H	01/04/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.8. Palmeiras do Manhuaçu

4.8.1. Captação Superficial

4.8.1.1. Captação Superficial Distrito de Palmeiras - Córrego dos Barbosa

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Corte de terreno atrás da captação



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa



Captação Superficial - Córrego do Barbosa




Captação Superficial - Córrego do Barbosa

A captação abastece qual estrutura?

ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu

Qual a localização?



(Latitude: -20.1185; Longitude:-42.08228)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação





Ausência de cercamento


Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação



Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada? (Informação)	
3l/s	

A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de controle de vazão.



Ausência de dispositivo de controle de vazão.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Crivo adaptado com cano perfurado



Gradeamento



Gradeamento



Gradeamento



Gradeamento

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	
Cafeicultura. Possui vegetação nativa e solo cortado	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Sim



Assoreamento



Assoreamento



Assoreamento	
No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização

Há poluição no entorno? (Informação)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de poluição, mas presença de corte de terreno	



Corte de terreno

Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Gradeamento




Gradeamento



Gradeamento



Gradeamento



Gradeamento

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marcos Souza Oliveira
Cargo/Função
Chefe de setor

4.8.1.2. Captação Superficial - Córrego da Serra

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial - Córrego da Serra



Captação Superficial - Córrego da Serra.



Captação Superficial - Córrego da Serra.



Captação Superficial - Córrego da Serra.



Captação Superficial - Córrego da Serra.




Registro/Válvula.

A captação abastece qual estrutura?

ETA Palmeiras do Manhuaçu

Qual a localização?



VV7R+QH Palmeiras do Manhuaçu, Manhuaçu - MG, Brasil

(Latitude: -20.13553985779; Longitude:-42.108569465676)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento com restrição de acesso.



Ausência de cercamento com restrição de acesso.



Ausência de cercamento com restrição de acesso.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Nº da outorga (Informação)	
Não se aplica.	
Vazão Autorizada (Informação)	
Não se aplica.	
Vazão captada? (Informação)	
3,00 l/s	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de controle de vazão.	



Ausência de dispositivo de controle de vazão.



Ausência de dispositivo de controle de vazão.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Mas foi informado que tem crivo.



Barragem.

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)
Vegetação protegida/ Cafeicultura.

No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não



Ausência de assoreamento.



Ausência de assoreamento.

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de eutrofização.



Ausência de eutrofização.

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de poluição.



Ausência de poluição.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Existência de caixa de passagem.



Caixa de passagem.



Tubulação de caixa de passagem.



Tubulação de caixa de passagem.



Caixa de passagem.



Dificuldade de acesso.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.8.2. Tratamento

4.8.2.1. Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA
ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu
 Placa de inauguração e identificação.
A ETA é abastecida por qual captação?
Captação Superficial Nascente 2 - Córrego da Serra e Captação Superficial Córrego dos Barbosa - barragem 1
Qual sistema de abastecimento?
Sistema de Abastecimento de Água - Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu




ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu



ETA Distrito Palmeiras do Manhuaçu

Qual a localização?



(Latitude: -20.131627470226; Longitude:-42.090305282803)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à ETA.



Acesso à ETA.



Acesso à ETA.



Acesso à ETA.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento e portão com tranca.




Ausência de cercamento e portão com tranca.



Cercamento danificado.





Cercamento danificado.



Cercamento danificado.

Cercamento danificado.



Ausência de portão com tranca.




Identificação.

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
Comentário do avaliador: Heliton Bassoto Vieira	


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA
Lv.25 RC Fl.28 N.2.371
Certificamos que a empresa SAAE - MANHUAÇU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) [redacted] TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA, conforme Registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".
Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025
[redacted]
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de manual de operação e manutenção da ETA.	
Tipo de Tratamento	
- Filtração Lenta	
Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento	
- Filtração - Desinfecção - Fluoretação	
Vazão do projeto (L/s)	4
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Vazão menor que 20l/s.	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram
Zona da Mata

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU DECLARA, que o empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PALMEIRAS (SAAE), localizado no município de Manhuaçu, CNPJ nº 22.050.561/0001-38, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no muncípio de Manhuaçu no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	E-03-04-2-Estação de tratamento de água para abastecimento
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Para as atividades declaradas, o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

NOTAS:

1. Para que tenha validade, esta declaração deverá ser enviada para o Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental e sempre estar acompanhada do número de protocolo de envio ao órgão ambiental.


2. Esta declaração não exime o responsável pelo empreendimento de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos, autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, registro no cadastro ambiental rural, além de obter a anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

3. Esta declaração não dispensa o licenciamento ambiental no âmbito municipal.

4. O órgão ambiental poderá convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste empreendimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor, sem prejuízo da obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis.
5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do empreendedor o qual está ciente que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Vazão média de operação (L/s)	3.5
Tempo de funcionamento (h/dia)	24
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PALMEIRAS (SAAE)
1.4 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RUA DO CEMITÉRIO 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERIMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE PALMEIRAS
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvcborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[X] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [X] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)


2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[X] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-04-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	4,00	L/s	Não passível
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-

Vazão de projeto.

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e na saída do tratamento.



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Ausência de dispositivo de medição de vazão



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Ausência de dispositivo de medição de vazão.

Qual o Coagulante usado?	
- Outros	
Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não
Qual o tipo de floculador?	
- Outros	
Tipo de decantação, em função do princípio de funcionamento	
- Outros	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não se aplica
Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento	
- Lento	
Quantos filtros estão instalados?	
1	
Quantos filtros estão em operação?	
1	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Sim
Comentário do avaliador: Na chegada da nascente 1, na saída do filtro e na saída do tanque.	



Coleta de água após a filtração.



Tanque de contato.



Filtro.

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de floculador.	
Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?	
A cada 30 dias	
Qual o critério adotado para lavagem dos filtros?	

- Outros
Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Descartado na rede de drenagem



Filtro.



Filtro.



Areia do filtro.



Filtro.



Filtro.

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Presença de umidade, vazamentos, fissuras e armaduras expostas.



Estrutura da ETA.



Fissuras, umidade e crescimento de organismos.



Umidade e crescimento de organismos no tanque de contato.



Umidade e crescimento de organismos no tanque de contato.



Desagregamento do concreto com perda do cobrimento e armadura exposta.



Desagregamento do concreto com perda do cobrimento e armadura exposta.



Fissuração, eflorescência e crescimento de organismos no tanque de contato.



Tubulação para o tanque de contato.



Tampa do tanque de contato.



Desagregamento do concreto com perda do cobrimento e armadura exposta.



Deposição e incrustação superficial causada por precipitação de sais minerais.



Deposição e incrustação superficial causada por precipitação de sais minerais



Deposição e incrustação superficial causada por precipitação de sais minerais.



Estrutura da ETA.



Estrutura da ETA.



Estrutura da ETA.



Ponto de gotejamento do cloro devido ao vazamento na tubulação.

Tipo de desinfecção	
Cloração	
Há tanque de contato?	Sim



Entrada do tanque de contato.



Tanque de contato.



Tanque de contato.



Tanque de contato.



Tampa do tanque de contato.



Tampa do tanque de contato.

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Não

Comentário do avaliador: Apenas é observada a quantidade de cloro.



Cloro usado.



Preparo do cloro.



Preparo do cloro.



Preparo do cloro.

 Respingo do cloro que sai do fundo da caixa de preparo.	 Entrada do cloro e saída do cloro para tanque de contato.
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Preparo e dosagem de flúor.



Água para preparo do flúor.



Água para preparo do flúor.



Preparo e dosagem de flúor.



Saída do flúor para o tanque de contato.



Entrada da água para preparo do flúor.



Saída do flúor para tanque de contato.

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim
Comentário do avaliador: Ausência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	



Ausência de guarda corpo.



Escada disponível.

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Escada disponível.

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de guarda corpo	



Ausência de guarda corpo.



Ausência de guarda corpo.

Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA.



Ausência de normas expostas.



Ausência de normas expostas.

Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de energia e iluminação.



Ausência de iluminação



Ausência de iluminação.



Ausência de iluminação.



Ausência de iluminação.

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.



Ausência de chuveiros de emergência e lava olhos.



Ausência de chuveiros de emergência e lava olhos.

Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de manual e normas expostas, iluminação noturna e chuveiro e/ou lava olhos e guarda corpos.



Ausência de manual e normas expostas, chuveiro e lava olhos e guarda corpos.



Ausência de manual e normas expostas, chuveiro e lava olhos e guarda corpos.

As condições gerais de higiene são adequadas?	Não



Condições de higiene da unidade.



Condições de higiene da unidade.



Condições de higiene da unidade.



Presença de vazamento na tubulação do cloro.



Condições de higiene da unidade.

Observações	Sim

Comentário do avaliador: A ETA possui somente filtração lenta, tanque de contato, flúor e cloro. O critério para limpeza dos filtros é a perda de carga.

Casa de Química



Casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.

Quais produtos químicos são utilizados?
Hipoclorito de cálcio e flúor
Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?
O cloro granular (2%) é preparado diluindo 1 kg em 500 L de água, manualmente, em bombona com mistura, e dosado com medidor manual.



Tanque de preparo do cloro.



Tanque de preparo do cloro.



Caixa de constante.



Caixa de constante.



Caixa de constante.



Vazamento do cloro.



Vazamento do cloro.



Vazamento do cloro.



Cloro usado.

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?

O flúor granular é preparado manualmente, dissolvendo 25 kg em 1 cone (250 L de água), misturando na bombona, e dosado manualmente.



Chegada da água para o flúor, tanque de preparo.



Preparo do flúor.



Preparo do flúor.



Preparo do flúor.



Dosagem do flúor.



Tanque de água para o preparo do flúor.



Tanque de água para o preparo do flúor.

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem.	
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Preparo do cloro com vazamentos.



Dosagem do flúor.

Existe depósito para os produtos químicos?	Sim

Comentário do avaliador: No dia da fiscalização não tinha estoque.



Armazenamento dos produtos.



Armazenamento dos produtos.

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não tinha estoque no dia da fiscalização.	
As condições de limpeza da casa de química são boas?	Não



Limpeza da área de química.



Limpeza da área de química.

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Os funcionários não tinham disponíveis durante a fiscalização, mas disseram ter.	
A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Só faz análise de cloro.	



Clorímetro disponível.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.8.3. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Palmeiras do Manhuaçu conta com 1 reservatório. A Tabela 12 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual deste segundo informações do prestador.

Tabela 12 – Reservatórios e capacidade de reservação – Palmeiras do Manhuaçu

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Palmeiras do Manhuaçu - Novo	60
Volume Total	60

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.8.3.1. Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Palmeiras do Manhuaçu - Novo



Área do reservatório.



Compartimentos do reservatório.



Identificação do compartimento 1.




Identificação do compartimento 1.



Identificação do compartimento 2.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
ETA Palmeiras do Manhuaçu
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Distrito Palmeiras do Manhuaçu e compartimento 2.
Qual a localização?



(Latitude: -20.131666003214; Longitude:-42.090228804893)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas.



Cercamento inexistente.



Cercamento parcial.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de portão com cadeado ou dispositivo de restrição de acesso.	



Portão sem cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.	



Identificação do prestador.



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.



Tampa de inspeção compartimento 1.



Tampa de inspeção compartimento 2.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cercamento, portão de restrição de acesso, placas de identificação e tampas de inspeção com vedação.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	60
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Desenvolvimento de vegetação na área do reservatório.



Desenvolvimento de vegetação na área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	



Tubulação de entrada compartimento 1.



Tubulação de saída compartimento 1.



Tubulação de entrada compartimento 2.



Tubulação de saída compartimento 2.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: O registro de entrada do reservatório é na saída do filtro para o tanque de contato na ETA Palmeiras.



Tubulação de entrada compartimento 1.



Registro de saída para distribuição e para o compartimento 2.




Registro de entrada vindo do compartimento 1.



Registro de saída para abastecimento do compartimento 2 que é o mesmo do compartimento 1. São interligados por 1 Tê.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: O compartimento 2 está em nível inferior, servindo de extravasor do compartimento 1 pois são interligados.



Tubo extravasor direcionado à rede de drenagem.



Ponto de descarte do tubo de descarga.



A tubulação de extravasão interrompida está desativada.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia automática.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Possui sistema de telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubulação de descarga de fundo compartimento 1.



Tubulação de descarga de fundo compartimento 1.



Tubulação de descarga de fundo compartimento 2.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de boas condições físicas na tampa de inspeção do compartimento 2.



Tampa de inspeção em boas condições compartimento 1.



Tampa de inspeção em boas condições compartimento 2.



Tampa de inspeção em boas condições compartimento 2.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura em formato côncavo (compartimento 1).



Cobertura em formato côncavo (compartimento 2).

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuvas e limite a entrada de poeira no reservatório.



Ventilação sem proteção/tela (compartimento 1).



Ausência de ventilação com proteção (compartimento 2).

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica

Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA Palmeiras.

A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de boas condições aparentes na estrutura do compartimento 2.	



Estrutura aparente em boas condições (compartimento 1).



Estrutura aparente em boas condições (compartimento 1).



Indícios de início de corrosão da estrutura (compartimento 1).



Identificação de vazamentos (compartimento 2).



Identificação de vazamentos e corrosão da base do reservatório (compartimento 2).



Estrutura metálica oxidada/corroída (compartimento 2).



Identificação de emendas na base do reservatório (compartimento 2).

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso (compartimento 1).



Escada de acesso (compartimento 2).

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de guarda corpo na cobertura dos reservatórios.



Compartimentos sem guarda-corpos.

Observações não identificadas anteriormente	Sim



Tampa de inspeção na base do reservatório (compartimento 1).

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira

Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água


4.8.4. Palmeiras do Manhuaçu - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - Palmeiras do Manhuaçu

Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Sistema Abastecimento de Água - Plano de Amostragem

NOME SAA: ETA PALMEIRAS — ANO REFERÊNCIA CADASTRO: 2024

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: SAAE MANHUAÇU — UF: MG — MUNICÍPIO: MANHUAÇU

Pontos de Captação

Parâmetros	Total anual de análises em pontos de captação sem tratamento	Total de análises em pontos de captação superficial	Total anual de análises
Condutividade	N/A	2	24
Alcalinidade total	N/A	2	24
Cloretos	N/A	2	24
Teores de Sólidos Totais Dissolvidos (TDS), Resíduos de Evaporação (RDE) e Cloreto	N/A	2	4
Turbidez, Cor verdadeira (Pt), Sólidos Totais Fixos (STF) e Sólidos Totais Voláteis (STV)	N/A	2	5
Substâncias surfactantes, reagentes e espumantes	N/A	2	4

Pós Filtração - Plano de Amostragem

Pós-Filtração			
Parâmetros	Número mensal de análises por filtro	Total Mensal de Análises	Total Anual de Análises
Turbidez	30	30	360

Saída do Tratamento (ou pós-desinfecção) - Plano de Amostragem

Saída do tratamento (água consumida)			
Parâmetros	Número de Amostras	Frequência	Total Anual de Análises
Coliformes totais	1	Semanal	52
Cor aparente, Turbidez, Potencial de Hidrogênio (pH)	1	1 vez a 2 vezes por semana	104
Flúor	1	1 vez a 2 vezes por semana	104
Fluoretos	1	Mensal	12
Cloro residual livre	1	Semanal	52
Amostras em duplicata	1	Mensal	12
Cloro residual combinado	1	Semanal	52
Escherichia coli (ver nota 5 abaixo)	1	Semanal	52
Bactérias heterotróficas (ver nota 5 abaixo)	1	Semanal	52

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Sistema de Distribuição - Plano de Amostragem

Sistema de Distribuição			
Parâmetros	Número de Amostras	Frequência	Total anual de Análises
Coliformes totais, Cloro residual livre, Turbidez, Potencial de Hidrogênio	5	Mensal	60
Produtos Químicos de Desinfecção	1	Trimestral	4
Alcalinidade e Substâncias	1	Mensal	12
Cloreto de Vinila	1	Semestral	2
Trihalometanos	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXO VIII, IX, X)	1	Trimestral	4

Data: 18/04/2024.

Plano Amostragem 2024 (SAAE Manhuaçu).

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



12/04/2025, 16:16 Relatório SISAGUA - SAA

Logo Rua Antônio Satther Sobrinho, S/N
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
STA PALMEIRAS

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA

UF	MG	Município	Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA		STA PALMEIRAS		Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável		Controle ETAs			

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)

1 – Tratamento da água

Nome da ETA/UTA	STA PALMEIRAS	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HÉLITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	☐ Não ☐ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	

1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)				
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2)				
Cryptosporidium(3)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	Oocistos/L				
Giardia(3)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	Cistos/L				
Clorofila-a (3)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	Clorofila-a (µg/L)				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				

Análises E. coli (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Dados da Amostra
Identificação da amostra: 4905/25
Ponto de coleta: Vila Nova – Barragem Realeza
Coletor: ---
Data da Coleta: 16/09/2025 **Hora:** 10h 15min

Tipo de amostra:	[X] Bruta superficial	[ ] Bruta subterrânea	
	[ ] Tratada - superficial	[ ] Clorada	[ ] Fluoretada
	[ ] Tratada - subterrânea	[ ] Clorada	[ ] Fluoretada
	[ ] Outro		

Chuvas Últimas 24 horas: [ ] Sim [X] Não

Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)
Temperatura da amostra: 21 °C **Temperatura ambiente:** 22 °C
pH: 6,60 **Turbidez:** 2,30 NTU **Cloro Residual Livre:** --- **Fluoreto:** --- **Cor:** 21,4 uH
Data da entrada no laboratório: 17/09/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 15min

Resultados
Cianobactérias

Ensaio	Resultado	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Anabaena spp.		Células/mL	SMWW 24ª ed. 10200-F	22/09/2025
Aphanizomenon spp.		Células/mL		
Aphanocapsa spp.	105,0	Células/mL		
Aphanothece spp.		Células/mL		
Chroococcus spp.		Células/mL		
Cuspidothrix spp.		Células/mL		
Cyanodictyon spp.		Células/mL		
Cylindrospermopsis spp.		Células/mL		
Dolichospermum spp.		Células/mL		
Geitlerinema spp.		Células/mL		
Jaaginema spp.		Células/mL		
Lyngbya spp.		Células/mL		
Microcystis spp.		Células/mL		
Nostoc spp.		Células/mL		
Oscillatoria spp.	9,45	Células/mL		
Planktothrix spp.		Células/mL		
Planktolyngbya spp.		Células/mL		
Pseudoanabaena spp.		Células/mL		

Análises cianobactérias.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.



1.2- ÁGUA TRATADA

		Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)
Turbidez (uT) (filtração rápida)(12)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 1,0 uT	
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	
	Número de dados ≤ 0,3 uT	
		Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)
Turbidez (uT) (filtração lenta)(12)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 2,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 2,0 uT	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 1,0 uT	
	Número de dados ≤ 0,3 uT	
		Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)
Turbidez (uT) (filtração em membrana)(12)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 0,3 uT	
	Número de dados > 0,1 uT e ≤ 0,3 uT	
	Número de dados ≤ 0,1 uT	

(11) Deve ser preenchido conforme o cadastro da SAC; (12) Deve ser preenchido conforme o tipo de filtração informado no cadastro da SAC.

1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)

Turbidez(13)	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	16
Percentil 95 (uT)	1,00


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=13&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3... 2/6

12/04/2025, 16:16 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	16
	Saída do tratamento	
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	

Análises turbidez (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)

Turbidez(13)	Saída do tratamento
Número de amostras analisadas	16
Percentil 95 (uT)	1,00

https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=13&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3... 2/6

12/04/2025, 16:16 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	16
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Percentil 95 (uH)	8,8
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	16
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	0,00
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Percentil 95 (mg/L)	0,75
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	16
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	16
	Número de dados < 0,6 mg/L	0
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Percentil 95	1,0
	Número de dados >5,0mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	16
	Número de dados < 0,2mg/L	0
	Saída do tratamento	

Análises físico-químicas tratamento (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		
Turbidez (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	12
	Número de dados > 5,0 uT (19)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	12
Cor (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	12
	Número de dados > 15,0 uH(19)	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	12
pH (20)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	12
Fluoreto (18,20,21)	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
	Número de amostras analisadas	12
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0

https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=13&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3... 4/6


12/04/2025, 16:16 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	12
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	12
	Número de dados < 0,60 mg/L	0

Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	12
	Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
	Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	12
	Número de dados < 0,2mg/L (19)	0
Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	
	Número de dados > 4,0mg/L (19)	
	Número de dados > 2,0 e <= 4,0mg/L	
	Número de dados < 2,0 mg/L (19)	

Análises físico-químicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).


São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
	Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	16
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
	Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	16

Análises microbiológicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



	Número de dados < 0,2mg/L (19)	
Coliformes Totais (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	12
	N° de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de coliformes totais	12
Escherichia coli (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	12
	N° de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	12

Análises bacteriológicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025


Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	0,5	10	0,043	0,142	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO3 - B	01/04/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,072	0,236	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	01/04/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, abril 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Orgânicas

Ensaio(4)	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfóxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025

21

Rua José dos Santos, 275 - Centro, CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CISAB Lab zm — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev 06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifós + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev 06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).



Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

22

Rua José dos Santos, 275 - Centro, CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CISAB Lab zm — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufós	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Dados da Amostra
Identificação da amostra: 4341/25
Ponto de coleta: Rede de distribuição – Palmeiras

3

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Coletor: Hélio, Daniel e Rudisterres
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 09h 50min

Tipo de amostra:						
		Bruta superficial		Bruta subterrânea		
	X	Tratada - superficial	X	Clorada	X	Fluoretada
		Tratada - subterrânea		Clorada		Fluoretada
		Outro				

Chuvas Últimas 24 horas: [X] Sim [ ] Não

Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)
Temperatura da amostra: 21 °C **Temperatura ambiente:** 24 °C
pH: 6,8 **Turbidez:** 0,12 NTU **Cloro Residual Livre:** 0,0 mg/L **Fluoreto:** 0,0 mg/L **Cor:** 14,1 uH
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min

Resultados
Subprodutos de Desinfecção

Ensaio	Resultado	Unidade	LoD[1]	LoQ[2]	VMP[3]	Método de Referência	Data do Ensaio
2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	11/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0268	0,0885	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	10/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico

Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	0,0320	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,6	250	0,042	0,139	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	01/04/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	9,60	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0508	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoD	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,2563	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	16,77	500	----	----	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	20/03/2025
Sulfato	< LoD	250	0,154	0,509	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	01/04/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,008	0,027	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 4500S2- H	01/04/2025

23

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.9. Realeza

4.9.1. Captação Superficial

4.9.1.1. Captação Superficial - Realeza

Captação Superficial

Identificação da captação

Captação Superficial Distrito Realeza



Captação Superficial Distrito Realeza



Captação Superficial Distrito Realeza




Captação Superficial Distrito Realeza

A captação abastece qual estrutura?

EEAB Realeza que abastece a ETA Vila Nova

Qual a localização?



(Latitude: -20.2471617; Longitude:-42.156465)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento



Ausência de cercamento



Ausência de cercamento

Tipo de captação (Informação)
- Recalque

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2006589/2020 de 25/08/2020
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.01875/2020. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Curso d'água	**Córrego da Realeza**
Bacia Estadual	**Rio Manhuaçu**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°14'54,41"S e Long 42°09'23,31"W**
Modo de uso	**01 - Captação Em Corpo De Água (Rios, Lagoas Naturais Etc)**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Horas/dia	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	12276	11088	12276	11880	12276	11880	12276	12276	11880	12276	11880	12276

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 25/08/2020

Certificado de Outorga.

Nº da outorga (Informação)
Portaria nº. 2006589/2020 de 25/08/2020. Prc.01875/2020.

Vazão Autorizada (Informação)
10l/s

Vazão captada? (Informação)
8l/s

A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não

Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de controle de vazão.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Gradeamento.



Gradeamento.



Tubulação perfurada

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)

Cafeicultura	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Sim



Assoreamento



Assoreamento



Assoreamento

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de poluição



Ausência de poluição



Ausência de poluição



Ausência de poluição

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: A água é tratada na ETA Vila Nova. Localização ao lado de construções, desaterro e beira de asfalto



Desaterro



Construções



Asfalto

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

4.9.2. Captação Subterrânea

4.9.2.1. Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea - Poço DNR



Captação Subterrânea - Poço DNR



Captação Subterrânea - Poço DNR



Captação Subterrânea - Poço DNR



Captação Subterrânea - Poço DNR



Captação Subterrânea - Poço DNR



Captação Subterrânea - Poço DNR



EEAT DNR

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
EEAT DNR	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não
Comentário do avaliador: A água é misturada com a água da ETA Vila Nova	



Caixa de tratamento na EEAT JK

Qual a localização?



(Latitude: -20.2460131; Longitude:-42.1498332)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade



Ausência de identificação da unidade



Tranca

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não

Vazão captada

1l/s	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Equipamento de monitoramento



Telemetria



Telemetria



Equipamento de monitoramento

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo para coleta de água bruta.

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Laje sanitária de proteção.



Laje sanitária de proteção.


Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim




Área extensa e livre	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.

Há vazamentos aparentes?	Sim



Vazamento aparente durante a fiscalização.



Vazamento aparente durante a fiscalização.



Vazamento aparente durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Área devidamente limpa e sem vegetação.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: A água do poço é encaminhada para a caixa de passagem, onde também chega a água tratada da ETA de Vila Nova. A água dessa caixa é bombeada pela EEAT DNR para o Reservatório DNR que distribui para o distrito.



Caixa de passagem



Caixa de passagem

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Gabriel Augusto Miranda de Freitas
Cargo/Função
Engenheiro Eletricista

4.9.2.2. Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga

Captação Subterrânea

Identificação da captação

Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga

 Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga	 Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço Caatinga
A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
EEAT Caatinga	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não
Qual a localização?	
 Av. Vitória-Minas, 44 - Realeza, Manhuaçu - MG, 36905-000, Brazil (Latitude: -20.2475417; Longitude:-42.1510733)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de portão e placa de identificação



Ausência de portão e placa de identificação



Ausência de portão e placa de identificação



Ausência de portão e placa de identificação



Tranca na porta do abrigo dos quadros

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada	
1,5	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo para coleta de água bruta

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não



Ausência de laje sanitária de proteção.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área extensa e livre



Área extensa e livre

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico



Quadro elétrico em boas condições.

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não



Ausência de manutenção e limpeza

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

4.9.2.3. Captação Subterrânea JK

Captação Subterrânea	
Identificação da captação	
Captação Subterrânea JK	
 Captação Subterrânea JK	
A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
EEAT JK	
Contém sistema de simples desinfecção?	Sim



Sistema de tratamento na EEAT JK.

Qual a localização?



(Latitude: -20.2482583; Longitude:-42.150325)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área da captação subterrânea.



Acesso à área da captação subterrânea.




Acesso à captação subterrânea.


Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.



Ausência de identificação da unidade.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Vazão captada	
1,5	
Número de Horas/dia de bombeamento	
A bomba desarma quando a caixa enche.	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
 Ausência de dispositivo de monitoramento.	
Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo para coleta de água bruta.

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Laje sanitária de proteção.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área extensa e livre.



Estrutura para içamento de bomba.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadro elétrico em boas condições.

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim

Comentário do avaliador: Área concretada.



Área devidamente limpa e sem vegetação.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Acúmulo de água na cobertura do abrigo. Não foi possível abrir a caixa de tratamento da água.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança

Cargo/Função
Laboratorista

4.9.2.4. Captação Subterrânea - Realeza - Poço ETE

Captação Subterrânea

Identificação da captação

Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4 ETE - DESATIVADO



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4 ETE - DESATIVADO



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4 ETE - DESATIVADO



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4 ETE - DESATIVADO



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4 ETE - DESATIVADO




Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4
ETE - DESATIVADO



Captação Subterrânea - Distrito Realeza - Poço 4
ETE - DESATIVADO

Qual a localização?



R. Beira Rio, 38 - Realeza, Manhuaçu - MG, 36909-300, Brazil

(Latitude: -20.2458233; Longitude:-42.1401817)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não Inspecionado
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado
Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não Inspecionado
Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não Inspecionado
Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não Inspecionado
Existe facilidade para troca de bombas?	Não Inspecionado
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Não Inspecionado
Há vazamentos aparentes?	Não Inspecionado
É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não Inspecionado

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

4.9.3. Estação Elevatória de Água

4.9.3.1. EEAT Realeza JK

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT JK



EEAT - Distrito Realeza - JK



EEAT - Distrito Realeza - JK



EEAT - Distrito Realeza - JK

Qual a localização?	



(Latitude: -20.2482083; Longitude:-42.1503412)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
Captação Subterrânea Caatinga e Captação Subterrânea JK	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Realeza IF/DNR	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim





Acesso à EEAT.	Acesso à EEAT.
Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade.	



Porta com restrição de acesso e identificação do prestador.



Portão com cadeado.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comando no nível da rua.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão.	
Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não
Comentário do avaliador: Unidade contém Telemetria, porém não informa dados de pressão.	



Ausência de medidor ou controlador de pressão.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba.

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial.

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Drenagem de piso.



Drenagem de piso.



Drenagem de piso.

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadros e cabos elétricos.



Quadros e cabos elétricos.



Quadros e cabos elétricos.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não



Ausência de bomba reserva.

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Apesar do chão estar molhado, não foi encontrado vazamento na tubulação. A água pode ser proveniente da abertura do registro.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Foi informado que dispõem de Engenheiro responsável pela manutenção.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: A cobertura do abrigo não possui drenagem de água e empoça. Dentro do abrigo há uma segunda sala para o tratamento de água, mas sem acesso.	



Captação subterrânea JK.



Entrada da água proveniente da captação subterrânea Caatinga.



Entrada da água da ETA Vila Nova.



Entrada da água da ETA Vila Nova.



Caixa de passagem com entrada do tratamento (cloração e fluoretação).



Caixa de passagem com entrada do tratamento (cloração e fluoretação).



Caixa de passagem.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

4.9.3.2. EEAB - Realeza

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAB Realeza



EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza




EEAB - Distrito Realeza



EEAB - Distrito Realeza

Qual a localização?



(Latitude: -20.2470867; Longitude:-42.156605)

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Captação Superficial Distrito Realeza - Barragem	
A EEA abastece qual estrutura?	
ETA Distrito Vila Nova	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade



Abrigo com restrição de acesso, placa e identificação do prestador



Porta com tranca

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comando

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Porta com abertura para ventilação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não

Comentário do avaliador: Bombas elevadas, porém, sem drenagem no piso.



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de drenagem no piso	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



Bomba reserva

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

4.9.3.3. EEAT - Realeza - DNR

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT - Distrito Realeza - DNR



EEAT - Distrito Realeza - DNR



EEAT - Distrito Realeza - DNR



EEAT - Distrito Realeza - DNR



EEAT - Distrito Realeza - DNR



EEAT - Distrito Realeza - DNR

Qual a localização?



R. Eng. Caldas, 794 - Realeza, Manhuaçu - MG, 36909-300, Brazil

(Latitude: -20.24598; Longitude:-42.149865)

A EEA recebe água de qual estrutura?

ETA Vila Nova e Captação Subterrânea Realeza DNR

A EEA abastece qual estrutura?

Reservatório Distrito Vila Nova - DNR

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade



Abrigo com restrição de acesso



Abrigo com restrição de acesso



Abrigo com restrição de acesso



Abrigo com restrição de acesso e identificação do prestador

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comandos elevados

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não
Comentário do avaliador: Somente Telemetria	



Ausência de medidor ou controlador de pressão



Ausência de medidor ou controlador de pressão



Ausência de medidor ou controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso




Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de drenagem no piso	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos



Quadros e cabos elétricos

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim



Bomba operante e bomba reserva

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: A EEAT recebe a água da caixa de passagem, que é abastecida pela captação subterrânea DNR e pela ETA Distrito Vila Nova



Caixa de passagem



Chegada da água da ETA de Vila Nova

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Gabriel Augusto Miranda de Freitas
Cargo/Função
Engenheiro Eletricista

4.9.4. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Realeza conta com 2 reservatórios. A Tabela 13 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 13 – Reservatórios e capacidade de reservação – Realeza

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
IF/DNR	30
Escola	40
Volume Total	70

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.9.4.1. Reservatório - Realeza - Escola

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório da Escola




Reservatório da Escola



Reservatório da Escola



Reservatório da Escola



Reservatório da Escola



Reservatório da Escola

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
ETA Vila Nova
Qual localidade de distribuição do reservatório?

Distrito Realeza
Qual a localização?



(Latitude: -20.250615180666; Longitude:-42.15092457317)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento



Cercamento



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado.



Portão sem cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cadeado, cadeado na tampa de inspeção e ausência de placas de identificação e aviso.	
Tipo	
- Semienterrado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	40
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Limpeza da área do reservatório




Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Somente possui registro de saída. Mas o fechamento da entrada pode ser realizado pela bomba.



Ausência de registro de entrada.



Registro de saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubo extravasor com caixa de descarga



Ausência de tubo extravasor com caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Comunicado pelo responsável pelo acompanhamento da fiscalização.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção.



Tampa de inspeção existente

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Ventilação com proteção	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Vem da EEAT que eleva a água da ETA Vila Nova	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Concreto deteriorado

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Altura inferior a 2 metros	
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Altura inferior a 2 metros	
Observações não identificadas anteriormente	Sim
Comentário do avaliador: Passagem se dá por dentro da escola	



Escola

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

4.9.4.2. Reservatório - Realeza – IF/DNR


Reservatório

Identificação do reservatório
Reservatório - Distrito Realeza - IF / DNR



Reservatório - Distrito Realeza - IF / DNR

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
EEAB Realeza DNR
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Bairro do IF de Realeza
Qual a localização?



R. Nelson De Oliveira, 115 - Realeza, Manhuaçu - MG, 36905-000, Brasil

(Latitude: -20.243932910823; Longitude:-42.147167200069)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Tampa de inspeção sem cadeado.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cadeado na tampa de inspeção e ausência de placa de identificação contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	30
Compartimentação (nº de câmaras)	1

Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim
Comentário do avaliador: É verificada a necessidade de capina 1 vez ao mês	
 Limpeza da área do reservatório	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

<table>
<tr>
<td>

Ausência de controle e medição na entrada e na saída</td>
<td>

Ausência de controle e medição na entrada e na saída</td>
</tr>
<tr><td colspan="2">Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)</td><td>Sim</td></tr>
<tr><td colspan="3">Comentário do avaliador: Somente possui registro de saída. Mas o fechamento da entrada pode ser realizado pela bomba.</td></tr>
</table>




Registro de saída



Ausência de registro de entrada.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga.



Extravasor



Ausência de caixa de descarga.



Ausência de caixa de descarga.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim

Comentário do avaliador: Foi relatado que antes da poda das arvores, as árvores atrapalhavam a telemetria. Entretanto, após a poda, não ocorreram mais extravasamentos



Descascamento do piso devido a queda da água do extravasamento

Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Telemetria



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.



Tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção em boas condições.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura do reservatório



Cobertura do reservatório

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação



Ausência de ventilação



Ausência de ventilação

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Vem da ETA Vila Nova e da Captação Subterrânea IF/DNR	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso a cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Não foi instalado o guarda corpo

Observações não identificadas anteriormente	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Gabriel Augusto Miranda de Freitas
Cargo/Função
Engenheiro Eletricista


4.9.5. Realeza - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - Realeza

Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Sistema de Abastecimento de Água – Plano de Amostragem

Pontos de Captação

Parâmetros	Pontos de Captação: Total anual de análises (nº unidade de captação subterrânea)	Total de análises em pontos de captação superficial	Total anual de análises (nº unidade)
Coliformes totais	1	N/A	4
Escherichia coli	1	N/A	4
Cianobactérias (Densidade de cianobactérias (células/mL) e Clorofila-a (µg/L))	2	N/A	8
Turbidez, Cor aparente, pH, Sabor e Odor (Características Físicas)	1	N/A	4
Substâncias químicas inorgânicas, orgânicas e agrotóxicos	1	N/A	4

Pós Filtração- Plano de Amostragem

Pós-Filtração			
Parâmetros	Número anual de análises por ponto	Total Mensal de Análises	Total Anual de Análises
Turbidez	1	1	12

Saída do Tratamento (ou pós desinfecção) - Plano de Amostragem

Saída do tratamento (água canalizada)			
Parâmetros	Número de Análises	Frequência	Total Anual de Análises
Coliformes totais	1	Semanal	52
Cor aparente, Turbidez, Residual de cloro livre e Sabor	1	Semanal	52
pH e Temperatura	1	Semanal	52
Cloro e Odor	1	Semanal	52
Cianobactérias	1	Mensal	12
Substâncias químicas inorgânicas	1	Mensal	12
Parâmetros de Vigilância	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXOS VII, IX, X)	1	Semestral	2

Sistema de Distribuição - Plano de Amostragem

Sistema de Distribuição			
Parâmetros	Número de amostras	Frequência	Total anual de análises
Coliformes totais, Turbidez, Cor aparente, Residual de cloro livre e pH	9	Mensal	108
Produtos formados na desinfecção	1	Semestral	2
Substâncias químicas	1	Mensal	12
Cianobactérias	1	Semestral	2
Radioatividade	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXOS VII, IX, X)	1	Semestral	2

Plano de Amostragem 2024 (SAAE Manhuaçu).

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



12/04/2025, 16:15 Relatório SISAGUA - SAA

Logo Rua Antônio Sather Sobrinho, S/N
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
STA - REALEZA

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA					
UF	MG	Município	Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA		STA - REALEZA		Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável		Controle ETAs			

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)

1 – Tratamento da água

Nome da ETA/UTA	STA - REALEZA	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HÉLITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	☐ Não ☑ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	

1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)				
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2)				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Cryptosporidium(3)	Data da coleta				
	Oocistos/L				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Giardia(3)	Data da coleta				
	Cistos/L				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Clorofila-a (3)	Data da coleta				
	Clorofila-a (µg/L)				

Análises E. coli (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises cianobactérias.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises físico-químicas turbidez (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)		
Turbidez(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	23
	Percentil 95 (uT)	0,49

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	23
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	23
	Percentil 95 (uH)	4,0
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	23
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	23
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	29,88
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	23
	Percentil 95 (mg/L)	1,00
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	23
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	10
	Número de dados > 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	13
	Número de dados < 0,6 mg/L	0
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	23
	Percentil 95	1,0
	Número de dados >5,0mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	23
	Número de dados < 0,2mg/L	0
	Saída do tratamento	

Análises físico-químicas tratamento (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		
Turbidez (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	8
	Número de dados > 5,0 uT (19)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	8
Cor (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	8
	Número de dados > 15,0 uH(19)	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	8
pH (20)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	8
Fluoreto (18,20,21)	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	29,88
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
	Número de amostras analisadas	8
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0

	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	8
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	6
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	2
	Número de dados < 0,60 mg/L	0

Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	8
	Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
	Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	8
	Número de dados < 0,2mg/L (19)	0
Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	
	Número de dados > 4,0mg/L (19)	
	Número de dados > 2,0 e <= 4,0mg/L	
	Número de dados < 2,0 mg/L (19)	

Análises físico-químicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).


São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



	Número de dados < 0,2mg/L	
Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	15
	Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
	Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	15
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	15
	Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
	Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	15

Análises microbiológicas tratamento (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Coliformes Totais (16)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	8
	Nº de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	Nº de amostras com **ausência** de coliformes totais	8
Escherichia coli (16)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	8
	Nº de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	Nº de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	8

Análises bacteriológicas distribuição (Sisagua Fevereiro 2025).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Dados da Amostra

Identificação da amostra: 3230/25
Ponto de coleta: Saída do tratamento - Realeza
Coletor: Daniel Garcia Rocha e Hélio Jorge Rodrigues
Data da Coleta: 11/03/2025 **Hora:** 09h 55min

Tipo de amostra:					
	Bruta superficial		Bruta subterrânea		
	Tratada - superficial		Clorada		Fluoretada
X	Tratada - subterrânea	X	Clorada	X	Fluoretada
	Outro				

Chuvas Últimas 24 horas: Sim X Não

Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)
Temperatura da amostra: 23,0 °C **Temperatura ambiente:** 27,0 °C
pH: 6,96 **Turbidez:** 0,30 NTU **Cloro Residual Livre:** 0,90 mg/L **Fluoreto:** 0,60 mg/L **Cor:** 0,10 uH
Data da entrada no laboratório: 12/03/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 28min

Resultados
Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025
Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	1,5	10	0,084	0,277	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	20/03/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,077	0,255	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	20/03/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

43

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfóxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev 02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)							
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifós + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDesdio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufós	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim



Padrão Organoléptico

Ensaio	Resultado	VMP[5]	LoD[6]	LoQ[6]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	< LoQ	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,7	250	0,042	0,139	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	01/04/2025

41

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	29,97	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0047	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoD	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,6769	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	48,14	500	—	—	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	20/03/2025
Sulfato	< LoD	250	0,154	0,509	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	01/04/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,008	0,027	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 4500S2- H	01/04/2025
Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.10. São Sebastião do Sacramento

4.10.1. Captação Superficial

4.10.1.1. Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento



Córrego São Sebastião do Sacramento.



Córrego São Sebastião do Sacramento.




Córrego São Sebastião do Sacramento.



Córrego São Sebastião do Sacramento.



Córrego São Sebastião do Sacramento.




Córrego São Sebastião do Sacramento.



Registro de descarga.

A captação abastece qual estrutura?
ETA São Sebastião do Sacramento
Qual a localização?



VVJ5+85 São Sebastião do Sacramento, Manhuaçu - MG, Brazil

(Latitude: -20.11918; Longitude:-42.1420033)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento, restrição de acesso, tranca e placa de identificação.



Ausência de cercamento.



Ausência de cercamento.



Ausência de cercamento.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada? (Informação)	
2,0 l/s	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Crivo adaptado com cano perfurado.



Crivo adaptado com cano perfurado.

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)	
Mata nativa	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não



Ausência de assoreamento.



Ausência de assoreamento.

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de eutrofização.

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de poluição.



Ausência de poluição.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Existência de caixa de passagem, com 2 compartimentos, que funciona como uma barreira para materiais sólidos maiores.



Tubulação da caixa de passagem.



Caixa de passagem com 2 compartimentos.



Acesso precário.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Josemar Antunes Teixeira
Cargo/Função
Bombeiro Hidráulico

4.10.2. Captação Subterrânea

4.10.2.1. Captação Subterrânea I

Captação Subterrânea

Identificação da captação	
Captação Subterrânea - Distrito Sacramento - Poço 1	



Captação Subterrânea - Distrito Sacramento - Poço 1



Captação Subterrânea - Distrito Sacramento - Poço 1

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
ETA Distrito Sacramento	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Desinfecção ocorre na ETA	
Qual a localização?	



(Latitude: -20.104575; Longitude:-42.154365)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea



Acesso alternativo por propriedade privada

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cerceamento, portão e identificação



Ausência de cerceamento, portão e identificação



Placa de identificação danificada

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº: 2002268/2020 de 24/03/2020
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.34852/2016. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Bacia Estadual	**Rio Piranga**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°05'50,50"S e Long 42°08'57,76"W**
Modo de uso	**08 - Captação De Água Subterrânea Por Meio De Poço Tubular Já Existente**
Prazo	**35 (trinta e cinco) anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (m³/h)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Horas/dia	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00
Dias/mês	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aqueles pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 24/03/2020

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da Outorga
Portaria nº. 2002268/2020 de 24/03/2020. Prc.34852/2016.
Vazão autorizada
5 m³/h
Tempo de captação autorizado
20h/dia
Vazão captada
0,05m³/h
Número de Horas/dia de bombeamento
12h/dia

A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento.



Ausência de dispositivo de monitoramento.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo para coleta de água bruta

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Não



Ausência de laje sanitária de proteção.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim




Área extensa e livre

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Telemetria

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Área em manutenção no dia da fiscalização



Queimada de no dia da fiscalização

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Área em manutenção no dia da fiscalização, com queimada de lixo e presença de animais peçonhentos



Área em manutenção no dia da fiscalização

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.10.2.2. Captação Subterrânea II

Captação Subterrânea

Identificação da captação	
Captação Subterrânea - Distrito Sacramento - Poço 2	
 Captação Subterrânea - Distrito Sacramento - Poço 2	
A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
EEAB Sacramento - ETA Sacramento	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Somente na ETA Sacramento	
Qual a localização?	



R. Munjolinho, 167 - Sao Sebastiao Do Sacramento, Manhuaçu - MG, 36908-000, Brazil

(Latitude: -20.097405; Longitude:-42.149415)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de tranca e placa de identificação	



Cercamento.



Portão de acesso

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada	
1,5l/h	
Número de Horas/dia de bombeamento	
22h por dia	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de medição de vazão

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo para coleta de água bruta



Ausência de dispositivo para coleta de água bruta

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Laje sanitária de proteção.



Laje sanitária de proteção.



Laje sanitária de proteção.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área extensa e livre



Área extensa e livre



Área extensa e livre

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.

Há vazamentos aparentes?	Sim



Vazamento aparente durante a fiscalização.



Vazamento aparente durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não



Ausência de manutenção e limpeza

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Mesma estrutura da EEAB

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo

Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.10.3. Tratamento

4.10.3.1. ETA - São Sebastião do Sacramento

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA
ETA São Sebastião do Sacramento
A ETA é abastecida por qual captação?
Captação Subterrânea I, Captação Subterrânea II e Captação Superficial Sacramento
Qual sistema de abastecimento?
Reservatório ETA São Sebastião do Sacramento



ETA São Sebastião do Sacramento.



Interior ETA São Sebastião do Sacramento.



Entrada ETA São Sebastião do Sacramento.



Vista externa ETA São Sebastião do Sacramento.



Vista lateral ETA São Sebastião do Sacramento.



Entrada água bruta Captação Superficial Sacramento.



Cozinha/copa.



Cozinha/sanitário.



Laboratório.



Sistema de Telemetria.

Qual a localização?



(Latitude: -20.101470150589; Longitude:-42.15040660367)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à ETA em condições adequadas.



Acesso à ETA em condições adequadas.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Porão com cadeado.



Cercamento existente.

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA
Lv.25 RC Fl.28 N.2.371
Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) HELITON BASSOTO VIEIRA - TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".
Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de manual de operação e manutenção da ETA.	
Tipo de Tratamento	
- Filtração Lenta	
Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento	
- Filtração - Desinfecção - Fluoretação	
Vazão do projeto (L/s)	4
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não se aplica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram
Zona da Mata

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU DECLARA, que o empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO (SAAE), localizado no município de Manhuaçu, CNPJ nº 22.050.561/0001-38, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no município de Manhuaçu no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	E-03-04-2-Estação de tratamento de água para abastecimento
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Para as atividades declaradas, o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

NOTAS:


1. Para que tenha validade, esta declaração deverá ser enviada para o Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental e sempre estar acompanhada do número de protocolo de envio ao órgão ambiental.

2. Esta declaração não exime o responsável pelo empreendimento de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos, autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, registro no cadastro ambiental rural, além de obter a anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

3. Esta declaração não dispensa o licenciamento ambiental no âmbito municipal.

4. O órgão ambiental poderá convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste empreendimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor, sem prejuízo da obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis.
5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do empreendedor o qual está ciente que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental.



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [x] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO (SAAE)
1.4 [x] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RUA SANTA CRUZ 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERÍMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[x] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [x] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)

2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[x] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-04-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	4,00	L/s	Não passível

Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Vazão média de operação (L/s)	1.5
Tempo de funcionamento (h/dia)	12
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não
Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento.



Balde para medição de vazão com cronômetro.



Saídas de água tratada.



Entrada água bruta da Captação Superficial Sacramento.



Entrada da Captação Subterrânea I em cima.



Entrada da Captação Subterrânea II já clorada no tanque.

Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Não ocorre floculação - sistema de filtração lenta.	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não
Comentário do avaliador: Rede de drenagem para o córrego.	
Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento	
- Lento	
Quantos filtros estão instalados?	
2	
Quantos filtros estão em operação?	
2	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Não



Ponto de coleta das 2 águas filtradas.

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não



Filtro 2.



Filtro 1.

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?
1 vez por semana, de 15 a 20 minutos cada um dos filtros/ 1 ou 2 vezes no mês, de 15 a 20 minutos cada pré-filtro.
Qual o critério adotado para lavagem dos filtros?
- Parâmetro turbidez na pós - filtração

Qual o destino da água de lavagem de filtros?

Sistema de drenagem e córrego.



Pré filtro 1.



Ponto de coleta de água pré-filtrada do pré-filtro 1.
Não tem para o pré-filtro 2.



Tubulação de entrada do filtro 1 - água pré-filtrada 1.



Filtro 1.



Ponto de coleta de água filtrada dos filtros 1 e 2.



Pré-filtro 2.



Ponto de coleta de água bruta do pré-filtro 2.



Ponto de coleta de água bruta do pré-filtro 1.



Tubulação de entrada do filtro 2, água pré-filtrada 2.



Filtro 2.

<table>
<tr><td colspan="2">



Filtro 2. Filtro 1.</td></tr>
<tr><td>A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)</td><td>Sim</td></tr>
</table>



Condições da ETA.



Condições da ETA.



Condições da ETA.



Condições da ETA.

Tipo de desinfecção	
Cloração	
Há tanque de contato?	Sim



Tanque de contato.



Tanque de contato.

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Sim

Comentário do avaliador: Faz de 2 em 2 horas, mas não foi possível mostrar os resultados no computador pois o computador está em manutenção.



Registros do tempo de contato do desinfetante.

É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Ácido fluossilícico.



Ácido fluossilícico.



Fluoretação.

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Sim



Ausência de guarda-corpo.



Ausência de guarda-corpo.

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Escadas e guarda-corpos existentes.



Escadas existentes.



Escadas existentes.



Guarda-corpos existentes.



Guarda-corpos existentes.

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Sim



Condições de segurança da ETA.



Condições de segurança da ETA.

Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Sim



Placas de sinalização e orientação.



Extintor.

Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim





Iluminação artificial externa.

Iluminação artificial externa.



Iluminação artificial externa.

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.



Ausência de chuveiro de emergência e/ou lava olhos.



Ausência de chuveiro de emergência e/ou lava olhos.

Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não

Comentário do avaliador: Locais sem guarda corpos e ausência de chuveiro de emergência e/ou lava olhos.	
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim



Condições de higiene da unidade.



Condições de higiene da unidade.



Condições de higiene da unidade.

Observações	Sim
Comentário do avaliador: Vazão da captação superficial: 1,5 l/s. Vazão do poço 1: 0,5 l/s. Vazão do poço 2: 1,4 l/s. As águas subterrâneas se juntam no tanque de contato. A lavagem dos filtros se dá pela análise da turbidez, ou quando aumenta o volume de água na entrada do filtro, mas diminui o volume ne saída, indicando retenção.	



Pré-filtros devido ao sistema de filtração lenta (fluxo ascendente).



Interior do filtro 2.

Casa de Química



Casa de Química no nível superior.



Interior da casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.



Casa de Química.

Quais produtos químicos são utilizados?
Hipoclorito de sódio, ácido fluossilícico e uma pastilha de cloro e flúor para a Captação Subterrânea II.
Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?
Preparo com 1 kg de hipoclorito de sódio granulado para 150 litros de água com mistura manual com dosagem hidráulica (torneirinha).



Cloro puro.



Dosagem de 200 g e transferência do material com o balde até o preparo, seguida de mistura manual.



Tanque de preparo do cloro.



Dosagem.



6 pastilhas por semana na Captação Subterrânea II.



Sistema de desinfecção da Captação Subterrânea II, única captação automatizada em operação noturna, quando a Captação Subterrânea I é desligado e a Captação Superficial é desviada.

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?

6 litros de flúor para 150 litros de água.



Materiais.



Dosagem de 6l de flúor e transferência do material com o balde até o preparo, seguida de mistura manual.



Tanque de preparo e sistema de nível constante.



Adição do cloro e do flúor.

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não se aplica
Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras.	
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Dosagem dos produtos.



Dosagem dos produtos.

Existe depósito para os produtos químicos?	Sim





Depósito de químicos.

Futuro depósito de produtos químicos.



Futuro depósito de produtos químicos.

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Não



Estocagem.

As condições de limpeza da casa de química são boas?	Sim



Condições de limpeza na armazenagem de químicos.

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim



EPIs apresentados.



EPIs apresentados.

Observações Casa de Química	Não
A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Sim



Laboratório físico-químico.



Laboratório físico-químico.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Aécio Andrade
Cargo/Função
Operador de ETA

4.10.4. Laboratório

4.10.4.1. Laboratório Físico-Químico - São Sebastião do Sacramento

Laboratório Físico-Químico

Identificação do laboratório.
Laboratório Físico-Químico - São Sebastião do Sacramento



Laboratório Físico-Químico - São Sebastião do Sacramento.



Laboratório Físico-Químico - São Sebastião do Sacramento.



Laboratório Físico-Químico - São Sebastião do Sacramento.



Laboratório Físico-Químico - São Sebastião do Sacramento.



Antigo laboratório antes da reforma. Atualmente, é um vestiário e guarda volumes.

Qual a localização?	



R. Nossa Sra. do Rosario, 125 - São Sebastião do Sacramento, Manhuaçu - MG, 36909-400, Brasil

(Latitude: -20.10142074178; Longitude:-42.150391831283)

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Sim



Laboratório próximo à área de dosagem.



Laboratório próximo à área de dosagem.

Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)

- Cor
- Turbidez
- pH
- Flúor
- Alcalinidade
- Residual de desinfetante

O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Sim

Comentário do avaliador: 1 funcionário por turno de 6h.



Instalações do laboratório.



Instalações do laboratório.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Turbidímetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim




Colorímetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
 pHmetro.	
O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Clororímetro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Fluorímetro.	
São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Sim
Comentário do avaliador: Possui Manual de Análises laboratoriais, mas não possui Manual de Procedimentos específicos da ETA.	
 Manual com os procedimentos operacionais.	
Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Equipamentos adequados.



Instalações adequadas.

Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Sim



Produtos e reagentes dentro da validade.



Produtos e reagentes dentro da validade.

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Não
Comentário do avaliador: Somente quando necessário.	
O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim
Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Não tem coagulação (aplicação de sulfato) - sistema de filtração lenta.	




Ausência de Jar-test.

Observações laboratório físico-químico?	Sim



Utensílios ensaio de Alcalinidade.



Registros das análises físico-químicas de rotina.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Aécio Andrade

Cargo/Função
Operador de ETA

4.10.5. Estação Elevatória de Água

4.10.5.1. EEAB - São Sebastião do Sacramento

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAB Distrito Sacramento



EEAB Distrito Sacramento



EEAB Distrito Sacramento

Qual a localização?



R. Munjolinho, 167 - Sao Sebastiao Do Sacramento, Manhuaçu - MG, 36908-000, Brazil

(Latitude: -20.0973467; Longitude:-42.1493667)

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Captação Subterrânea Distrito Sacramento - Poço 2	
A EEA abastece qual estrutura?	
ETA Sacramento	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB



Acesso à EEAB



Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação	



Ausência de identificação



Porta com tranca

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comandos elevados	
Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de medição de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Sim



Controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso




Ausência de drenagem no piso




Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de drenagem de piso	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Recomendação: realizar a limpeza do interior do quadro.	




Presença de ninho de passarinho no interior do quadro



Presença de ninho de passarinho no interior do quadro

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não
Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: A captação subterrânea distribui para uma caixa de passagem na EEAB, e a caixa manda para a EEAB



Caixa de passagem



Dispositivo de coleta de água bruta após o bombeamento da EEAB



Caixa de passagem



Caixa de passagem



Caixa de passagem



Caixa de passagem



Caixa de passagem

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues

Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.10.6. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de São Sebastião do Sacramento conta com 1 reservatório. A Tabela 14 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual deste segundo informações do prestador.

Tabela 14 – Reservatórios e capacidade de reservação – São Sebastião do Sacramento

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
São Sebastião do Sacramento - ETA	60
Volume Total	60

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.10.6.1. Reservatório - São Sebastião do Sacramento

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório - Distrito Sacramento - ETA



Reservatório - Distrito Sacramento - ETA

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?
ETA Sacramento
Qual localidade de distribuição do reservatório?
Distrito de Sacramento
Qual a localização?



(Latitude: -20.101469516755; Longitude:-42.150391516533)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento



Portão com tranca



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação da unidade, do prestador e da capacidade de reservação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placa de identificação e de cadeado na tampa de inspeção.

Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	60
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Análise da água na ETA.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim



Limpeza da área do reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de dispositivo de medição de vazão.



Ausência de dispositivo de medição de vazão.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim





Registro de entrada da caixa 1.

Registro de entrada da caixa 1.



Registro de saída da caixa 1



Registro de entrada da caixa 2



Registro de entrada da caixa 2



Registro de saída da caixa 2



Registro de saída da caixa 2



Registro de saída para a rua



Registro saída para a rua parte alta





Registro de entrada que interliga as duas caixas.



Registro de saída para a parte baixa da cidade

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga e extravasor fechado



Saída do tubo extravasor fechada



Saída do tubo extravasor fechada

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Presença de boia de desarme de abastecimento automático.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Indicador de nível de água



Indicador de nível de água

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim
Comentário do avaliador: Descarga de fundo sem registro de fechamento/abertura	



Descarga de fundo da caixa 1



Descarga de fundo da caixa 2

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Cloração ocorre na ETA	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Não



Corrosão caixa 2



Corrosão caixa 2



Corrosão caixa 2 e amassamento



Corrosão caixa 2



caixa 1



Superfície do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de escada para acesso a cobertura



Ausência de escada para acesso a cobertura



Ausência de escada para acesso a cobertura



Ausência de escada para acesso a cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: Um dos reservatórios está em manutenção. 30.000L cada reservatório, totalizando 60.000L.



Caixa 1 e caixa 2

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos


4.10.7. São Sebastião do Sacramento - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - São Sebastião do Sacramento

Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Sistema Abastecimento de Água - Plano de Amostragem

Pontos de Captação

Mananciais	Pontos de Captação		
	Total anual de análises em pontos de captação superficial	Total de análises em pontos de captação superficial (mês)	Total anual de análises
Ribeirão Sem Nome	2	1	12
Ribeirão Sem Nome	2	1	12
Ribeirão Sem Nome	2	1	12
Nascente da Serra do Cruzeiro, Ribeirão Sem Nome, Ribeirão Sem Nome	3	1	3
Nascente da Serra do Cruzeiro, Ribeirão Sem Nome, Ribeirão Sem Nome	3	1	3
Nascente da Serra do Cruzeiro, Ribeirão Sem Nome, Ribeirão Sem Nome	3	1	3
Nascente da Serra do Cruzeiro, Ribeirão Sem Nome, Ribeirão Sem Nome	3	1	3
SUBTOTAL (MANANCIAIS SUPERFICIAIS)	21	7	84

Pós Filtração- Plano de Amostragem

Pós-Filtração			
Parâmetros	Número mínimo de amostras por ETA/mês	Total Mensal de Análises	Total Anual de Análises
turbidez	470	940	11280

Saída do Tratamento (ou pós desinfecção) - Plano de Amostragem

	Saída do tratamento (água canalizada)		
Parâmetros	Número de Análises	Frequência	Total Anual de Análises
Cor Verdadeira (mH)	1	Semanal	48
Cor aparente, Turbidez, Residual de desinfetante	1	1 vez/ 2 horas	5.328
pH e Fluoreto	1	1 vez/ 2 horas	5.328
Coliformes totais	1	Semanal	48
Coliformes fecais	1	Semanal	48
Ferro e/ou Alumínio e/ou Manganês	1	Mensal	12
Dureza (Ca e Mg)	1	Mensal	12
Demais parâmetros (ANEXO XX, Tab. X)	1	Semestral	2

Sistema de Distribuição - Plano de Amostragem

Sistema de Distribuição			
Parâmetros	Número de amostras	Frequência	Total anual de análises
Cor Verdadeira (mH), Turbidez, Cor aparente, Coliformes totais, Escherichia coli, Residual de desinfetante	6	Mensal	72
Produtos Secundários da Desinfecção	1	Semestral	2
Ferro e/ou Alumínio e/ou Manganês	1	Mensal	12
Dureza (Ca e Mg)	1	Semestral	2
Cloreto e cloro	1	Semestral	2
Demais parâmetros (ANEXO XX, Tab. X)	1	Semestral	2

Data: 18/04/2024.

Plano de amostragem (SAAE Manhuaçu 2024).

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	



12/04/2025, 16:14 Relatório SISAGUA - SAA

Logo Rua Antônio Sather Sobrinho, S/N
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
ETA - SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA			
UF: MG	Município: Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA	ETA - SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável	Controle ETAs		

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)

1 – Tratamento da água


Nome da ETA/UTA	ETA - SÃO SEBASTIÃO DO SACRAMENTO	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HÉLITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	☐ Não ☐ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	

1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)				
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2)				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4

Não apresentado pelo prestador.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Identificação da amostra: 4573/25
Ponto de coleta: Sacramento
Coletor: Rudistenes e Hélio
Data da Coleta: 11/08/2025 **Hora:** 10h 05min

Tipo de amostra:
- [X] Bruta superficial — [ ] Bruta subterrânea
- [ ] Tratada - superficial — [ ] Clorada — [ ] Fluoretada
- [ ] Tratada - subterrânea — [ ] Clorada — [ ] Fluoretada
- [ ] Outro

Chuvas Últimas 24 horas: [ ] Sim [X] Não


Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)
Temperatura da amostra: 20 °C **Temperatura ambiente:** 20 °C
pH: 6,1 **Turbidez:** 2,20 NTU **Cloro Residual Livre:** --- **Fluoreto:** --- **Cor:** 49,7 uH
Data da entrada no laboratório: 11/08/2025
Hora da entrada no laboratório: 23h 25min

Resultados
Cianobactérias

Ensaio	Resultado	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Anabaena spp.		Células/mL	SMWW 24ª ed. 10200-F	13/08/2025
Aphanizomenon spp.		Células/mL		
Aphanocapsa spp.		Células/mL		
Aphanothece spp.		Células/mL		
Chroococcus spp.	10,5	Células/mL		
Cuspidothrix spp.		Células/mL		
Cyanodictyon spp.		Células/mL		
Cylindrospermopsis spp.		Células/mL		
Dolichospermum spp.		Células/mL		
Geitlerinema spp.		Células/mL		
Jaaginema spp.		Células/mL		
Lyngbya spp.		Células/mL		
Microcystis spp.	127,05	Células/mL		
Nostoc spp.		Células/mL		
Oscillatoria spp.		Células/mL		
Planktothrix spp.		Células/mL		
Planktolyngbya spp.	11,55	Células/mL		
Pseudoanabaena spp.	34,65	Células/mL		
Radiocystis spp.		Células/mL		

Análises cianobactérias.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA		
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
Turbidez (uT) (filtração rápida)(12)	Número de amostras analisadas	8
	Percentil 95 (uT)	0,22
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	0
	Número de dados ≤ 0,3 uT	8
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
Turbidez (uT) (filtração lenta)(12)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 2,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 2,0 uT	
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 1,0 uT	
	Número de dados ≤ 0,3 uT	
	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(11)	
Turbidez (uT) (filtração em membrana)(12)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 0,3 uT	
	Número de dados > 0,1 uT e ≤ 0,3 uT	
	Número de dados ≤ 0,1 uT	

(11) Deve ser preenchido conforme o cadastro da SAG; (12) Deve ser preenchido conforme o tipo de filtração informado no cadastro da SAG

Análises turbidez (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)		
Turbidez(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	221


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=3&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 2/6

12/04/2025, 16:14 Relatório SISAGUA - SAA

	Percentil 95 (uT)	0,51
	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	221
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	221
	Percentil 95 (uH)	15,0
	Número de dados > 15,0 uH	8
	Número de dados ≤ 15,0 uH	213
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	221
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	28,78
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	221
	Percentil 95 (mg/L)	1,17
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	221
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	132
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	76
	Número de dados < 0,6 mg/L	13
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	221
	Percentil 95	1,3
	Número de dados >5,0mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	219
	Número de dados < 0,2mg/L	2

Análises físico-químicas (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		
Turbidez (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	10
	Número de dados > 5,0 uT (19)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	10
Cor (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	10
	Número de dados > 15,0 uH(19)	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	10
pH (20)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	10
Fluoreto (18,20,21)	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	26,26
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
	Número de amostras analisadas	10
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	

https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=3&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A...

12/04/2025, 16:14 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	10
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	5
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	5
	Número de dados < 0,60 mg/L	0
Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	10
	Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
	Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	10
	Número de dados < 0,2mg/L (19)	0

Análises físico-químicas (Sisagua 2024).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
	Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	16
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
	Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	16

Análises microbiológicas (Sisagua 2024).

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Coliformes Totais (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	10
	N° de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de coliformes totais	10
Escherichia coli (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	10
	N° de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	N° de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	10

Análises microbiológicas (Sisagua 2024).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Inorgânicas							
Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025
Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	< LoQ	10	0,084	0,277	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	20/03/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,077	0,255	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	20/03/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, abril 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Benzo(a)pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

30

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,


cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Agrotóxicos e Metabólitos

Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW 846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +5-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

31


Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025


Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).



Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDesto	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Dados da Amostra

Identificação da amostra: 4343/25
Ponto de coleta: Rede de distribuição – Sacramento
Coletor: Hélio, Daniel e Rudistenes
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 10h 15min

Tipo de amostra:

	Bruta superficial		Bruta subterrânea		
X	Tratada - superficial	X	Clorada	X	Fluoretada
	Tratada - subterrânea		Clorada		Fluoretada
	Outro				

Chuvas Últimas 24 horas: [X] Sim [ ] Não

Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)

Temperatura da amostra: 20 °C **Temperatura ambiente:** 21 °C
pH: 6,7 **Turbidez:** 0,10 NTU **Cloro Residual Livre:** 0,84 mg/L **Fluoreto:** 0,90 mg/L **Cor:** 10,3 uH
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min

Resultados
Subprodutos de Desinfecção

Ensaio	Resultado	Unidade	LoD[1]	LoQ[2]	VMP[3]	Método de Referência	Data do Ensaio
2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	11/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	10/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	10/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	10/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0177	0,0583	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	16/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim



Padrão Organoléptico

Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[2]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	< LoQ	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,3	250	0,087	0,286	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 Cl- C	20/03/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025

32

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	35,28	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,2891	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	< LoD	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021*. Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,8828	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	58,41	500	—	—	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2540 C	17/03/2025
Sulfato	1,7	250	0,192	0,632	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500-SO42- E	20/03/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,009	0,030	mg/L	SMEWW. 23ª ed. 4500S2- H	20/03/2025
Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.11. Bom Jesus da Realeza

4.11.1. Captação Subterrânea

4.11.1.1. Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea Bom Jesus da Realeza



Captação Subterrânea Bom Jesus da Realeza



Captação Subterrânea Bom Jesus da Realeza



Captação Subterrânea Bom Jesus da Realeza



Captação Subterrânea Bom Jesus da Realeza

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
Reservatório Bom Jesus da Realeza	
Contém sistema de simples desinfecção?	Sim
Comentário do avaliador: No reservatório	
Qual a localização?	



R. Principal, 90 - Santo Amaro de Minas, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2879317; Longitude:-42.1656533)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea



Acesso à captação subterrânea

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade



Ausência de identificação da unidade



Restrição de acesso com tranca



Restrição de acesso com tranca

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada	
1,5	
Número de Horas/dia de bombeamento	
22	

A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo para coleta de água bruta

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Laje sanitária de proteção.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área extensa e livre

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.




Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.



Quadro elétrico em boas condições.

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Sim



Área devidamente limpa e sem vegetação.



Área devidamente limpa e sem vegetação.



Área devidamente limpa e sem vegetação.

Observações não identificadas anteriormente?	Não

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.11.2. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Bom Jesus da Realeza conta com 1 reservatório. A Tabela 15 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual deste segundo informações do prestador.

Tabela 15 – Reservatórios e capacidade de reservação – Bom Jesus da Realeza

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Bom Jesus da Realeza	15
Volume Total	15

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.11.2.1. Reservatório - Bom Jesus da Realeza

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório Bom Jesus da Realeza

	
Reservatório Bom Jesus da Realeza	Reservatório Bom Jesus da Realeza
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
Captação Subterrânea Bom Jesus da Realeza	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Distrito Bom Jesus da Realeza	
Qual a localização?	



R. Beatriz, 33 - Santo Amaro de Minas, Manhuaçu - MG, 36900-001, Brasil

(Latitude: -20.289479847663; Longitude:-42.165489482044)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Cercamento ineficiente



Cercamento ineficiente



Cercamento ineficiente

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cadeado



Ausência de cadeado

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Não há identificação da unidade, do prestador e da capacidade de reservação.



Não há identificação da unidade, do prestador e da capacidade de reservação.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação das condições da tampa de inspeção.



Ausência de guarda corpo na escada de acesso.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso, ausência de cadeado e ausência de placas de identificação e aviso.	
Tipo	
- Elevado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	15
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Área do reservatório



Área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de medidor de vazão

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Registros de entrada e saída

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de caixa de descarga.



Tubo extravasor



Ausência de caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Não



Ausência de descarga de fundo



Ausência de descarga de fundo



Ausência de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: A escada de acesso à cobertura não garantiu condições seguras para verificação a existência de dispositivo de ventilação.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Sim



Estação de cloro.

A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura do reservatório



Estrutura do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda corpo existente (mas baixo).	
Observações não identificadas anteriormente	Não

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de para-raios

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de para-raios

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos


4.11.3. Bom Jesus da Realeza - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza

Controle de qualidade da água


O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Plano de amostragem de Bom Jesus da Realeza.

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não


Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.



Análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação.


São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não se aplica

Comentário do avaliador: Não possui mananciais superficiais.	
São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises de turbidez na pós filtração.

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).




Análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




Análises físico-químicas na etapa da distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor).

São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Inorgânicas

Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,005	0,0015	0,0050	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025

1

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab zm Lab — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Bário	< LoD	0,7	0,0004	0,0013	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Cádmio	< LoD	0,005	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	06/10/2025
Chumbo	0,0183	0,01	0,0014	0,0046	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Cobre	< LoQ	2	0,0010	0,0032	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,006	0,0020	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	11/11/2025
Níquel	< LoD	0,02	0,0043	0,0142	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Nitrato (como N)	0,3	10	0,07	0,21	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	23/09/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,07	0,22	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	23/09/2025
Selênio	< LoD	0,01	0,0032	0,0106	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025
Urânio	< LoD	0,015	0,0034	0,0112	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	06/10/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	0,01	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	03/10/2025
Benzeno	< LoD	0,005	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,05	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	03/10/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	03/10/2025
Diclorometano	< LoD	0,02	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	03/10/2025
Etilbenzeno	< LoD	90	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Pentaclorofenol	< LoD	0,009	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	03/10/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	0,002	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Tetracloroeteno	< LoD	0,01	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D rev.04	03/10/2025
Tolueno	< LoD	2	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025
Tricloroeteno	< LoD	0,03	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab zm
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Xilenos	< LoD	300	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	03/10/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	4	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	03/10/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,005	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	03/10/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clordano	< LoD	0,04	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	03/10/2025
Clorpirifós + clorpirifós-oxon	< LoD	30,0	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	0,002	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	03/10/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	03/10/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	03/10/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, outubro 2025).

cisab Lab zm
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Lindano (gama HCH)	< LoD	0,02	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Malationa	< LoD	0,1	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	03/10/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	03/10/2025
Terbufós	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	03/10/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	03/10/2025
Trifluralina	< LoD	0,2	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	03/10/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, outubro 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.12. São Pedro do Avaí

4.12.1. Captação Superficial

4.12.1.1. Captação Superficial - Córrego da Cabeluda

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda - registro



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda



Captação Superficial Córrego da Cabeluda




Captação Superficial Córrego da Cabeluda

A captação abastece qual estrutura?

EEAB Distrito São Pedro do Avaí

Qual a localização?



(Latitude: -20.229945; Longitude:-42.1824267)

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cercamento



Ausência de cercamento



Ausência de cercamento



Ausência de cercamento



Ausência de cercamento

Tipo de captação (Informação)	
- Gravidade e recalque	
Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Vazão captada? (Informação)	
7l/h	
A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não



Ausência de dispositivo de controle de vazão.



Ausência de dispositivo de controle de vazão.

A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Tubulação perfurada



Tubulação perfurada



Caixa



Caixa

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)

Cafeicultura	
No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Sim



Assoreamento



Assoreamento



Assoreamento

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização



Ausência de eutrofização

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de poluição



Ausência de poluição



Ausência de poluição



Ausência de poluição

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Captação por gravidade até a EEAB São Pedro do Avaí

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.2. Tratamento

4.12.2.1. ETA - São Pedro do Avaí

Estação de Tratamento de Água
Identificação da ETA
ETA Distrito São Pedro do Avaí
A ETA é abastecida por qual captação?
EEAB São Pedro do Avaí
Qual sistema de abastecimento?
EEAT São Pedro do Avaí



ETA Distrito São Pedro do Avaí



ETA Distrito São Pedro do Avaí



ETA Distrito São Pedro do Avaí



ETA Distrito São Pedro do Avaí



ETA Distrito São Pedro do Avaí




ETA Distrito São Pedro do Avaí



ETA Distrito São Pedro do Avaí

Qual a localização?



R. José Dornelas Júnior, 557 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.270938304203; Longitude:-42.040727064369)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à ETA



Acesso à ETA

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de identificação da Unidade



Cercamento



Portão de acesso



Ausência de identificação da Unidade



Ausência de identificação da Unidade



Portão de acesso com cadeado



Ausência de identificação da Unidade

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA

Lv.25 RC Fl.28 N.2.371

Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) HELITON BASSOTO VIEIRA - TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA. Conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".

Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não


Tipo de Tratamento

- Convencional

Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento

- Coagulação
- Floculação

- Decantação - Filtração - Desinfecção - Fluoretação - Correção de pH (início do tratamento)	
Vazão do projeto (L/s)	6
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não se aplica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram
Zona da Mata

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU DECLARA, que o empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SÃO PEDRO DO AVAÍ (SAAE), localizado no município de Manhuaçu, CNPJ nº 22.050.561/0001-38, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no muncípio de Manhuaçu no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	E-03-04-2-Estação de tratamento de água para abastecimento
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Para as atividades declaradas, o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

NOTAS:

1. Para que tenha validade, esta declaração deverá ser enviada para o Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental e sempre estar acompanhada do número de protocolo de envio ao órgão ambiental.


2. Esta declaração não exime o responsável pelo empreendimento de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos, autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, registro no cadastro ambiental rural, além de obter a anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

3. Esta declaração não dispensa o licenciamento ambiental no âmbito municipal.

4. O órgão ambiental poderá convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste empreendimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor, sem prejuízo da obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis.
5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do empreendedor o qual está ciente que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Vazão média de operação (L/s)	7
Tempo de funcionamento (h/dia)	24
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Vazão média de operação acima da vazão de projeto.	



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SÃO PEDRO DO AVAÍ (SAAE)
1.4 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RUA SÃO VICENTE DE PAULA 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERÍMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE SÃO PEDRO DO AVAÍ
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvcborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[x] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [x] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)

2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[X] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-04-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	6,00	L/s	Não passível

Vazão média de operação superior à vazão de projeto considerada na Certidão de Licenciamento Ambiental.

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de instrumentos de medição e vazão em boas condições na saída do tratamento.



Calha parshall em boas condições.



Calha parshall em boas condições.



Calha parshall



Calha parshall

Utiliza algum polímero para auxiliar na floculação?	Não
Quantos floculadores estão instalados?	
7	
Quantos floculadores estão em operação?	
7	
A formação de flocos é visível?	
Sim	



Flocos visíveis



Flocos visíveis



Flocos visíveis



Flocos visíveis



Floculadores



Floculadores



Floculadores



Floculadores



Floculadores

Quantos decantadores estão instalados?	
2	
Quantos decantadores estão em operação?	
2	
Qual o destino do lodo dos decantadores?	
Lançado por tubulação no Córrego da Cabeluda	
O lodo gerado na ETA é disposto conforme legislação vigente?	Não
Comentário do avaliador: Lançado por tubulação no Córrego da Cabeluda - Ribeirão São Francisco	
Qual a frequência de lavagem e/ou descarga dos decantadores?	
Diária	



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores



Decantadores

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento	
- Rápido	
Quantos filtros estão instalados?	
2	
Quantos filtros estão em operação?	
1 (no dia da fiscalização um dos filtros estava passando por processo de limpeza).	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Sim



Coletor de água individual pós filtração do filtro 1



Coletor de água individual pós filtração do filtro 2

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não



Ausência de flocos no filtro



Ausência de flocos no filtro



Ausência de flocos no filtro



Limpeza do filtro 1



Limpeza do filtro 1



Limpeza do filtro 1

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?
A cada 24h
Qual o critério adotado para lavagem dos filtros?
- Parâmetro turbidez na pós - filtração
Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Lançado por tubulação no Córrego da Cabeluda - Ribeirão São Francisco



Limpeza do filtro



Limpeza do filtro



Limpeza do filtro



Filtro 2



Filtro 2



Filtro 2



Filtros



Filtros

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA



Estrutura da ETA





Estrutura da ETA



Estrutura da ETA

Tipo de desinfecção	
Cloração	
Há tanque de contato?	Sim



Tanque de contato



Tanque de contato



Tanque de contato



Tanque de contato - entrada do cloro



Tanque de contato - entrada do flúor



Tanque de contato

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Sim
Comentário do avaliador: 30 minutos	
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Preparo e dosagem de flúor

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Não



Guarda corpos na área das unidades de tratamento.

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes



Guarda corpos existentes

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Sim



Guarda corpos existentes

Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA.

Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim



Iluminação para trabalho noturno



Iluminação para trabalho noturno






Iluminação para trabalho noturno



Iluminação para trabalho noturno



Iluminação para trabalho noturno



Iluminação para trabalho noturno



Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.	
Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não
Comentário do avaliador: Unidade não contém chuveiros de emergência e normas técnicas de segurança disponíveis na ETA.	
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade



Condições de higiene da unidade

Observações	Sim

Comentário do avaliador: Reservatório para limpeza da ETA



Reservatório de apoio da ETA.

Casa de Química



Casa de Química - preparo do hidróxido



Casa de Química



Casa de Química



Casa de Química



Casa de Química



Casa de Química - sulfato



Casa de Química - sulfato




Casa de Química



Casa de Química

Quais produtos químicos são utilizados?
Sulfato de alumínio, cloro, cal e flúor.
Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado para coagulação?
Diluição de 10kg de coagulante em 200 litros de água (5%) através de mistura mecânica com dosagem hidráulica (torneirinha).



Preparo do sulfato



Preparo do sulfato



Preparo do sulfato



Preparo do sulfato



Preparo do sulfato

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

Diluição de 2kg de hipoclorito de cálcio em 100 litros de água (2%) através de mistura manual com dosagem hidráulica (torneirinha).



Preparo do cloro



Preparo do cloro



Preparo do cloro



Preparo do cloro



Preparo do cloro

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na correção de pH?

Diluição de 2,8kg de soda em 100 litros de água através de mistura manual com dosagem hidráulica (torneirinha).



Preparo da cal



Correção do PH

	
Correção do PH	Correção do PH
Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?	
Diluição de 1kg de flúor em 100 litros de água através de mistura manual com dosagem hidráulica (torneirinha).	



Preparo do flúor



Preparo do flúor - alimentação de água



Preparo do flúor



Preparo do flúor

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não se aplica
Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não se aplica
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Dosagem dos produtos

Existe depósito para os produtos químicos?	Sim



Armazenamento dos produtos



Armazenamento dos produtos - hipoclorito e sulfato



Armazenamento dos produtos - hipoclorito



Armazenamento dos produtos - Pesagem do cloro

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Sim





Estocagem

Estocagem





Estocagem

Estocagem





Estocagem

Estocagem

As condições de limpeza da casa de química são boas?	Sim



Limpeza da área de química



Limpeza da área de química



Limpeza da área de química



Limpeza da área de química

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim



EPIs apresentado

Observações Casa de Química	Sim
Comentário do avaliador: ETA em obras	
A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Sim



Laboratório físico-químico



Laboratório físico-químico



Laboratório físico-químico



Laboratório físico-químico

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.3. Laboratório

4.12.3.1. Laboratório Físico-químico - São Pedro do Avaí

Laboratório Físico-Químico
Identificação do laboratório.
Laboratório Físico-químico - ETA São Pedro do Avaí



Laboratório Físico-químico - ETA São Pedro do Avaí




Laboratório Físico-químico - ETA São Pedro do Avaí



Laboratório Físico-químico - ETA São Pedro do Avaí

Qual a localização?



BR-262, 508 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2707372; Longitude:-42.0398322)

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Sim



Laboratório próximo a dosagem de coagulante



Laboratório próximo a dosagem de coagulante

Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)

- Cor
- Turbidez
- pH
- Flúor
- Alcalinidade
- Residual de desinfetante

São realizadas outras análises físico-químicas no laboratório próprio? Quais?

Ensaios de coagulação	
O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Sim



Instalações do laboratório



Instalações do laboratório



Instalações do laboratório

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Turbidímetro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Colorímetro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



PHmetro



PHmetro



PHmetro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Equipamento de aferição de cloro não possui precisão (visual).	



Clorímetro



Clorímetro

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Fluorímetro

São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Não


Comentário do avaliador: Conforme informado, os operadores têm experiência e seguem a portaria, porém não há documentos equivalentes à manual de execução das análises. Clororímetro não atende às normativas.



Clororímetro não atende às normativas.

O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não

Comentário do avaliador: Apenas registros das análises realizadas e POPs.



Registros das análises realizadas.

Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Ausência manual de procedimentos operacionais equipamento adequado de medição de cloro.

Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Sim



Embalagens com prazo de validade



Embalagens com prazo de validade



Embalagens com prazo de validade - reutilização do recipiente



Embalagens com prazo de validade - reutilização do recipiente

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Sim

Comentário do avaliador: Manutenção preventiva de calibração realizado pelo operador.



Manutenção preventiva de calibração realizado pelo operador.

O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim

Comentário do avaliador: Operadores com experiência, mas o certificado do curso de treinamento não foi enviado pelo Cisab. Alexandro Marques Cupetino.

Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Sim



Jar-Test



Jar-Test



Jar-Test

Observações laboratório físico-químico?	Sim



Vazamento na torneira

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.4. Estação Elevatória de Água

4.12.4.1. EEAT – São Pedro do Avaí

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAT Distrito São Pedro do Avaí - ETA I



EEAT Distrito São Pedro do Avaí - ETA




EEAT Distrito São Pedro do Avaí - ETA



Bombas da distribuição do Reservatório do Distrito São Pedro do Avaí



Bombas da EEAT Distrito São Pedro do Avaí - ETA II

Qual a localização?	
 BR-262, 508 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brazil (Latitude: -20.2707372; Longitude:-42.0398322)	
Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
ETA São Pedro do Avaí	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório São Pedro do Avaí	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT



Acesso à EEAT

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Apesar da EEAT está cercada com restrição de acesso, não há identificação da unidade nem tão pouco do prestador.	



Abrigo fechado



Restrição de acesso existente

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim
Comentário do avaliador: Locadora em via de conta superior à histórico de inundações.	



Quadros de comando


Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não




Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não

Comentário do avaliador: Somente Telemetria



Ausência de medidor ou controlador de pressão



Telemetria

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Existência de iluminação para trabalhos noturnos.	
Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Drenagem de piso




Drenagem de piso



Drenagem de piso


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro do reservatório Sabiá (acima da ETA)



Quadro do reservatório Sabiá (acima da ETA)



Quadro do reservatório Sabiá (acima da ETA)




Quadro geral



Quadro geral



Quadros das bombas




Quadros das bombas



Quadros das bombas




Quadros das bombas



Fiação



Fiação




Quadros das bombas




Quadros das bombas




Quadros das bombas



Quadros das bombas



Quadros das bombas




Quadros das bombas




Quadros das bombas



Telemetria



Telemetria



Telemetria

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Somente para a bomba do Reservatório São Pedro do Avaí



Bomba reserva do Reservatório São Pedro do Avaí

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não





Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos

Ausência de vazamentos



Ausência de vazamentos





Ausência de vazamentos

Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Dispõe de um Engenheiro Eletricista fixo para realizar o controle e manutenções.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: A estrutura é a mesma da EEAT Distrito São Pedro do Avaí - ETA II	



Bombas



Abrigo

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.4.2. EEAB - São Pedro do Avaí

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória
EEAB São Pedro do Avaí



EEAB São Pedro do Avaí



EEAB São Pedro do Avaí



EEAB São Pedro do Avaí



EEAB São Pedro do Avaí



EEAB São Pedro do Avaí

Qual a localização?



(Latitude: -20.2000867; Longitude:-42.1821583)

A EEA recebe água de qual estrutura?	
Captação Superficial Distrito São Pedro do Avaí	
A EEA abastece qual estrutura?	
ETA Distrito São Pedro do Avaí	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAB



Acesso à EEAB



Acesso à EEAB

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da unidade	



Cercamento da EEAB e ausência de identificação da unidade



Restrição de acesso




Restrição de acesso

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim



Quadros de comando

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não

 Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão	 Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão
Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não




Ausência de medidor ou controlador de pressão



Ausência de medidor ou controlador de pressão

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação



Esquadria de ventilação e iluminação

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim




Área interna do abrigo e dimensão de bomba



Área interna do abrigo e dimensão de bomba

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Iluminação artificial

Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Não



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso



Ausência de drenagem no piso

Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de drenagem no piso	
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadro de comando



Quadro de comando




Fiação




Quadro de comando




Quadro de comando



Quadro de comando




Quadro de comando



Quadro de comando



Quadro de comando



Telemetria



Quadro de comando



Telemetria na EEAT São Pedro do Avaí



A telemetria desliga a bomba por meio do acesso na EEAT São Pedro do Avaí

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não



Ausência de bomba reserva

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Existe um quadro de comando geral na EEAT São Pedro do Avaí que permite desligamento da bomba dessa EEAB

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.4.3. EEAT São Pedro do Avaí - ETA II

Estação Elevatória de Água

Identificação da estação elevatória

EEAT São Pedro do Avaí - ETA II



EEAT São Pedro do Avaí - ETA II




EEAT São Pedro do Avaí - ETA II



Bomba superior eleva a água para o Reservatório Acima da ETA

Qual a localização?



(Latitude: -20.270719; Longitude:-42.0397516)

Tipo	
- Água Tratada	
A EEA recebe água de qual estrutura?	
ETA São Pedro do Avaí	
A EEA abastece qual estrutura?	
Reservatório Acima da ETA	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à EEAT.



Acesso à EEAT.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Apesar da EEAT está cercada com restrição de acesso, não há identificação da unidade e do prestador.



Restrição de acesso existente.

Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Sim

Comentário do avaliador: Locado em via de cota superior à histórico de inundações.



Quadros de comando.

Existe dispositivo de monitoramento de vazão?	Não



Ausência de dispositivo de monitoramento de vazão.

Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Não



Ausência de medidor ou controlador de pressão.

Há algum dispositivo na estação de bombeamento ou elevatória, que permita a ventilação e/ou renovação do ar? (Obs. Podem ser soluções arquitetônicas) (NBR 12214/20)	Sim



Esquadria de ventilação e iluminação.



Esquadria de ventilação e iluminação.

As dimensões da casa de bomba permitem a montagem, desmontagem, remoção, passagem e deslocamento de equipamentos por meio de estrutura de movimentação de carga? (NBR 12214/20)	Sim



Área interna do abrigo e dimensão de bomba.

Existe iluminação para trabalhos noturnos? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Há algum sistema de drenagem no piso, para drenar a água de possíveis vazamentos das caixas de gaxetas ou outros vazamentos? (Ex. Canaletas com grelhas) (NBR 12214/20)	Sim



Drenagem de piso.




Drenagem de piso.



Drenagem de piso.


Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Sim
As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Quadros das bombas.




Quadros das bombas.




Fiação.



Fiação.



Telemetria.



Telemetria.

Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Não

Comentário do avaliador: A segunda bomba é a elevatória do reservatório de limpeza da ETA.



Ausência de bomba reserva para um mesmo reservatório.

Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos.



Ausência de vazamentos.



Ausência de vazamentos.

É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Dispõe de um Engenheiro Eletricista fixo para realizar o controle e manutenções.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: A estrutura é a mesma da EEAT São Pedro do Avaí - ETA I	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.5. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de São Pedro do Avaí conta com 3 reservatórios. A Tabela 16 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual destes segundo informações do prestador.

Tabela 16 – Reservatórios e capacidade de reservação – São Pedro do Avaí


Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
São Pedro do Avaí – Área acima da ETA	20
São Pedro do Avaí - ETA	80
São Pedro do Avaí	110
Volume Total	210

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).


Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.12.5.1. Reservatório - São Pedro do Avaí – Área acima da ETA

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório São Pedro do Avaí - Acima da ETA - Sabiá



Reservatório São Pedro do Avaí - Acima da ETA - Sabiá



Reservatório São Pedro do Avaí - Acima da ETA - Sabiá



Reservatório São Pedro do Avaí - Acima da ETA - Sabiá

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
EEAT São Pedro do Avaí	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Distrito São Pedro do Avaí - parte alta	
Qual a localização?	




R. José Cicarine, 31 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brazil

(Latitude : -20.2717192; Longitude:-42.0405689)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim




Cercamento existente.



Cercamento existente.	
Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação e aviso.


A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de acesso/escada.	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Fibra de Vidro	
Capacidade de reservação em m³	20
Compartimentação (nº de câmaras)	1
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim

Comentário do avaliador: Somente possui registro de saída. Mas o fechamento da entrada pode ser realizado pela bomba.



Registro de saída



Ausência de registro de entrada.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim



Sistema de telemetria instalado no reservatório.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Não



Ausência de descarga de fundo



Ausência de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada/acesso.	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Ausência de escada/acesso.	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água tratada da ETA.	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de escada para acesso a cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda-corpo

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: Não foi possível acessar a cobertura do reservatório.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.5.2. Reservatório - São Pedro do Avaí

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório São Pedro do Avaí



Reservatório São Pedro do Avaí



Reservatório São Pedro do Avaí



Reservatório São Pedro do Avaí



Reservatório São Pedro do Avaí



Reservatório São Pedro do Avaí

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

EEAT São Pedro do Avaí

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Distrito São Pedro do Avaí

Qual a localização?



R. Um, 207 - Sao Pedro Do Avai, Manhuaçu - MG, 36906-000, Brazil

(Latitude: -20.1959117; Longitude:-42.1889933)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento



Cercamento



Cercamento

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão com cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação



Ausência de placa de identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Sem acesso a cobertura	
Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e	Não

tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	
Comentário do avaliador: Ausência de identificação.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	110
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída



Ausência de controle e medição na entrada e na saída

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de registro de saída.



Registro na saída do Tanque 1



Ausência de registro de entrada.



Ausência de registro de entrada

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga



Ausência de tubo extravasor com carga de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Comunicado pelo responsável pelo acompanhamento da fiscalização	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Telemetria	



Telemetria

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim

Comentário do avaliador: Telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Não



Ausência de descarga de fundo



Tubulação e conexão entre compartimentos



Ausência de descarga de fundo



Ausência de descarga de fundo

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada	
A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escadas	



Cobertura

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Ausência de escada	
Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: A água vem da ETA	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório



Superfície do reservatório

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de escada para acesso a cobertura



Ausência de escada para acesso a cobertura

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Sim



Guarda-corpo



Guarda-corpo

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: O primeiro compartimento possui 50m³, e o segundo possui 60m³.



O primeiro compartimento possui 50m³, e o segundo possui 60m³.



O primeiro compartimento possui 50m³, e o segundo possui 60m³.

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Não se aplica

No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Não se aplica

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.12.5.3. Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA

Reservatório

Identificação do reservatório

Reservatório São Pedro do Avaí - ETA



Reservatório São Pedro do Avaí - ETA



Reservatório São Pedro do Avaí - ETA



Reservatório São Pedro do Avaí - ETA



Reservatório São Pedro do Avaí - ETA



Registro de descarga e de Saida Reservatório São Pedro do Avaí - ETA




Reservatório São Pedro do Avaí - ETA



Reservatório São Pedro do Avaí - ETA

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
ETA São Pedro do Avaí	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Parte baixa do distrito São Pedro do Avaí	
Qual a localização?	



BR-262, 508 - Manhuaçu, MG, 36900-000, Brazil

(Latitude: -20.2707393; Longitude:-42.0398316)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso ao reservatório




Acesso ao reservatório



Acesso ao reservatório

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cerceamento ao entorno da ETA distrito São Pedro do Avaí



Cerceamento ao entorno da ETA distrito São Pedro do Avaí



Cerceamento ao entorno da ETA distrito São Pedro do Avaí

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Portão de acesso com cadeado da ETA distrito São Pedro do Avaí

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de placa de identificação



Ausência de placa de identificação



Ausência de placa de identificação

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não



Ausência de cadeado na tampa de inspeção

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cadeado na tampa de inspeção e ausência de identificação.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Concreto Armado	
Capacidade de reservação em m³	80
Compartimentação (nº de câmaras)	1


Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: São realizadas análises de turbidez da água em pontos da cidade, e, conforme necessidade, é realizada a limpeza do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Sim
Comentário do avaliador: Limpeza trimestral ou quando observada necessidade.	



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório



Limpeza da área do reservatório	
Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não



Ausência de controle e medição na entrada.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro de entrada.	



Ausência de registro de entrada.



Ausência de registro de entrada.



Ausência de registro de entrada.



Registro de saída.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Sim



Tubo extravasor com caixa de descarga



Tubo extravasor



Caixa de descarga



Caixa de descarga

Ocorre extravasamento do reservatório?	Sim
Comentário do avaliador: Comunicado pelo responsável pelo acompanhamento da fiscalização	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Existência de telemetria	



Indicador de nível de água

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Por telemetria	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Tubo de descarga de fundo.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção existente



Tampa de inspeção existente

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Cobertura com escoamento



Sistema de drenagem.



Sistema de drenagem



Sistema de drenagem

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Ventilação com proteção



Ventilação com proteção



Ventilação com proteção

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Água tratada na ETA	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura do reservatório



Estrutura do reservatório



Parede dos fundos com presença de umidade

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim



Escada de acesso à cobertura.

A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não



Ausência de guarda corpo



Ausência de guarda corpo



Ausência de guarda corpo

Observações não identificadas anteriormente	Sim

Comentário do avaliador: Localizado dentro do espaço da ETA



Localizado dentro do espaço da ETA

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos


4.12.6. São Pedro do Avaí - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - São Pedro do Avaí

Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Sistema Abastecimento de Água - Plano de Amostragem

Pontos de Captação

Parâmetros	Pontos de Captação: Total anual de análises por ponto de captação superficial	Total de análises em pontos de captação superficial	Total Anual de Análises
Cianobactérias	NA	1	12
Escherichia coli	NA	1	12
Cianotoxinas	NA	1	12
Número de Vertedores (VERT): Número de Sistemas de Captação (SCAP): 1 Sistema de Captação	NA	2	2
Turbidez, Cor, Condutividade, pH, Alcalinidade Total, Temperatura	NA	2	2
Substâncias que produzam espuma, detectáveis pelo método	NA	2	2

Pós Filtração- Plano de Amostragem

Pós-filtração			
Parâmetros	Número mínimo de análises por filtro	Total Mensal de Análises	Total Anual de Análises
Turbidez	1	30	360

Saída do Tratamento (ou pós-desinfecção) - Plano de Amostragem

Saída do tratamento (água tratada)				
Parâmetros	Número de Análises	Frequência	Total Anual de Análises
Coliformes totais	2	Semanal	96
Cor aparente, Turbidez, Ferro (no caso de utilização de sais de ferro como coagulante), pH (no caso de utilização de cloro gasoso)	1	A cada 2 horas	1.440
Gosto e odor	1	A cada 2 horas	1.440
Cloro residual livre	1	Trimestral	4
Alcalinidade e Dureza total	1	Mensal	12
Cloreto de Vinila	1	Semestral	2
Demais parâmetros (VERIFICAR), (1), (2), (3)	1	Semestral	2

Sistema de Distribuição - Plano de Amostragem

Sistema de Distribuição			
Parâmetros	Número de amostras	Frequência	Total anual de análises
Coliformes totais, Turbidez (no caso de utilização de sais de ferro como coagulante), pH (no caso de utilização de cloro gasoso)	1	Mensal	12
Cloro residual livre	1	Bimestral	6
Alcalinidade e Dureza total	1	Mensal	12
Cloreto de Vinila	1	Semestral	2
Cianotoxinas	1	Trimestral	4
Escherichia coli	1	Semestral	2

Data: 30/04/2024.

Plano de Amostragem 2024 (SAAE Manhuaçu)

São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.



12/04/2025, 16:14 Relatório SISAGUA - SAA

Logo Rua Antônio Sather Sobrinho, SN
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
ETA - SÃO PEDRO DO AVAÍ

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA					
UF	MG	Município	Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA	ETA - SÃO PEDRO DO AVAÍ			Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável	Controle ETAs				

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)			
1 – Tratamento da água			
Nome da ETA/UTA	ETA - SÃO PEDRO DO AVAÍ	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HELITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	Não ☐ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	


1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL,(x1))				
	Esporos de bactérias anaeróbias (UFC/100mL,(x1,2))				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Cryptosporidium(s)	Data da coleta				
	Oocistos/L				
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Giardia(s)	Data da coleta				

Não apresentado pelo prestador.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim






Análises cianobactérias.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Análises turbidez (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)

Turbidez(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	340
	Percentil 95 (uT)	0,30


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=4&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 2/6

12/04/2025, 16:14 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	340
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(12)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	340
	Percentil 95 (uH)	2,9
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	340
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	340
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	31,70
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	340
	Percentil 95 (mg/L)	1,00
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	340
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	46
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	99
	Número de dados < 0,6 mg/L	195
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	340
	Percentil 95	1,1
	Número de dados >5,0mg/L	1
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	339
	Número de dados < 0,2mg/L	0
	Saída do tratamento	

Análises físico-químicas tratamento (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Turbidez (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 5,0 uT (19)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	9
Cor (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 15,0 uH(19)	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	9
pH (20)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
Fluoreto (18,20,21)	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	26,80
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
	Número de amostras analisadas	9
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=4&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 4/6

12/04/2025, 16:14 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	9
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	6
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	3
	Número de dados < 0,60 mg/L	0
Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
	Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	9
	Número de dados < 0,2mg/L (19)	0

Análises físico-químicas distribuição (Sisagua 2024).


São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
	Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	16
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	16
	Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
	Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	16

Análises microbiológicas tratamento (Sisagua 2024).


São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Coliformes Totais (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	Nº de amostras com **ausência** de coliformes totais	9
Escherichia coli (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	Nº de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	9

Análises bacteriológicas distribuição (Sisagua 2024).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Inorgânicas							
Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimónio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025
Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	0,9	10	0,084	0,277	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	20/03/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,077	0,255	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	20/03/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Hora da entrada no laboratório: 00h 30mn

Análises de Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev.02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev.03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev.04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Tricloroeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev.01	06/05/2025

Análises de Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev.01	06/05/2025
Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Atrazina +S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev.06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifós + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev.02, 2007 3510 C rev.03, 1996 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996 8270 E rev.06, 2018 8151 A rev.01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev.01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Análises de Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 – 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDestio	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufós	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev.03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises de Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Dados da Amostra							
Identificação da amostra: 4339/25							
Ponto de coleta: Rede de distribuição – São Pedro							
Coletor: Hélio, Daniel e Rudistones							
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 11h 40min							
Tipo de amostra:	[ ] Bruta superficial	[ ] Bruta subterrânea					
	[X] Tratada - superficial	[X] Clorada	[X] Fluoretada				
	[ ] Tratada - subterrânea	[ ] Clorada	[ ] Fluoretada				
	[ ] Outro						
Chuvas Últimas 24 horas: [X] Sim [ ] Não							
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)							
Temperatura da amostra: 20 °C **Temperatura ambiente:** 22 °C							
pH: 7,2 **Turbidez:** 0,10 NTU **Cloro Residual Livre:** 0,70 mg/L **Fluoreto:** 0,69 mg/L **Cor:** 3,2 uH							
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025							
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min							
Resultados							
Subprodutos de Desinfecção							
Ensaio	**Resultado**	**Unidade**	**LoD[1]**	**LoQ[2]**	**VMP[3]**	**Método de Referência**	**Data do Ensaio**

2

cisab Lab

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	10/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Cloraminas Total	0,11	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	09/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0268	0,0885	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	10/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim

Padrão Organoléptico							
Ensaio	**Resultado**	**VMP[1]**	**LoD[2]**	**LoQ[3]**	**Unidade**	**Método de Referência**	**Data do Ensaio**
Alumínio	0,0666	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoD	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	09/04/2025
Cloreto	3,0	250	0,087	0,286	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 Cl- C	20/03/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	18,81	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0400	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	0,0015	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021ª, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	1,0774	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	44,27	500	----	----	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 2540 C	17/03/2025
Sulfato	2,9	250	0,192	0,632	mg/L	SMEWW. 24ª ed. 4500 SO42- E	20/03/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,009	0,030	mg/L	SMEWW. 23ª ed. 4500S2- H	20/03/2025
Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 E e 3120 B	01/05/2025

Análises de Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.13. Ponte do Silva

4.13.1. Captação Superficial

4.13.1.1. Captação Superficial - Ponte do Silva

Captação Superficial

Identificação da captação
Captação Superficial - Ponte do Silva



Barramento.




Barramento e vertedouro.



Entorno da área da captação.






A captação abastece qual estrutura?	
ETA Ponte do Silva	
Qual a localização?	
 (Latitude: -20.356132964904; Longitude:-42.037844345195)	
Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso.	



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.



Cercamento, tranca e placas inexistentes.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Sim



C E R T I F I C A D O

Portaria nº. 2001907/2022 de 23/03/2022
Outorga de direito de uso de águas públicas estaduais.
Prc.52689/2021. Outorgante: URGA Zona da Mata.

Outorgado(s)	**Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Manhuaçu - Ponte do Silva**
CPF/CNPJ	**22.050.561/0001-38**
Curso d'água	**Córrego Generosa ou Prata**
Bacia Estadual	**Rio Manhuaçu**
Bacia Federal	**Rio Doce**
Coordenadas Geográficas	**Lat 20°21'24,67"S e Long 42°02'23,05"W**
Modo de uso	**01 - Captação Em Corpo De Água (Rios, Lagoas Naturais Etc)**
Prazo	**35 anos**
Município(s)	**Manhuaçu**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Vazão (l/s)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Horas/dia	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00
Dias/mês	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Volume (m³)	3124,8	2923,2	3124,8	3024	3124,8	3024	3124,8	3124,8	3024	3124,8	3024	3124,8

Obrigação do Outorgado: Respeitar normas do Código de Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas na portaria. Esta outorga não exime o Outorgado de obter certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal, inclusive aquelas pertinentes à regularização ambiental, tais como: autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação (Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental - DAIA) e manifestação do órgão gestor em caso de a intervenção se dar em unidade de conservação, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.

Ubá, 23/03/2022

Sandra Aparecida Moreira Scheffer
Coordenadora da Unidade Regional de Gestão das Águas

Certificado de Outorga.

Nº da outorga (Informação)
Portaria nº. 2001907/2022 de 23/03/2022. Prc.52689/2021.
Vazão Autorizada (Informação)
0,95 l/s
Vazão captada? (Informação)
Não informado.

A vazão captada está acima da vazão outorgada? (Lei nº 13199/1999)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não informada a vazão captada.	
Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de controle de vazão.	
A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Sim



Tubulação perfurada.

Principal uso do solo a montante do ponto captação? (Pecuária, cafeicultura, suinocultura) (Informação)
Vegetação nativa.

No manancial há indícios de assoreamento? (Informação)	Não



Ausência de indícios de assoreamento.



Ausência de indícios de assoreamento.

No manancial há indícios de eutrofização? (Informação)	Não



Ausência de indícios de eutrofização.

Há poluição no entorno? (Informação)	Não



Ausência de indícios de poluição.



Ausência de indícios de poluição.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim



Caixa de passagem.



Barramento sem verter água.



Barramento com baixa vazão.



Caixa de passagem.



Descarga de fundo.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.13.2. Captação Subterrânea

4.13.2.1. Captação Subterrânea - Ponte do Silva

Captação Subterrânea

Identificação da captação	
Captação Subterrânea - Ponte do Silva	



Área do poço.



Área do poço.



Área do poço.



Identificação do poço.

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
ETA Ponte do Silva	
Contém sistema de simples desinfecção?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Simples desinfecção ocorre na ETAI.	
Qual a localização?	



(Latitude: -20.336422628287; Longitude:-42.082233283539)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Ausência de placas de identificação e aviso.



Acesso dificultado ao poço.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Nº da Outorga	
Não se aplica.	
Vazão autorizada	
Não se aplica.	
Tempo de captação autorizado	
Não se aplica.	
Vazão captada	
2,50 L/s	
Número de Horas/dia de bombeamento	
Foi informado que depende da necessidade de diluição da água superficial que chega na ETA (com base na turbidez).	

A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação.



Ausência de dispositivo de monitoramento.



Sistema possui telemetria.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo de coleta de água bruta.

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim



Laje sanitária.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.	
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área com facilidade para troca de bomba.



Área com facilidade para troca de bomba.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não foi possível adentrar a área do poço e verificar o quadro internamente.	



Exterior do quadro elétrico e telemetria.

Há vazamentos aparentes?	Sim

Comentário do avaliador: Existência de vazamentos aparentes.



Vazamento na torneira de coleta de água bruta.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura.



Formação de vegetação no poço.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: A água do poço é utilizada para diluir a água superficial que chega à ETA quando esta apresenta turbidez elevada (devido ao sistema de filtração lenta).

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.13.3. Tratamento

4.13.3.1. ETA – Ponte do Silva

Estação de Tratamento de Água

Identificação da ETA
ETA Ponte do Silva
A ETA é abastecida por qual captação?
Captação Superficial - Ponte do Silva e Captação Subterrânea - Ponte do Silva
Qual sistema de abastecimento?
Distrito Ponte do Silva



Entrada da ETA.



Vista frontal da ETA



Vista lateral da ETA.



Placa de inauguração da ETA.



Pré-filtros.



Entrada laboratório físico-químico.



Filtros.




Reservatório retrolavagem.

Qual a localização?



(Latitude: -20.337607180111; Longitude:-42.079733124572)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim



Acesso à ETA em condições adequadas.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.



Portão de acesso.



Portão e acesso com cadeado.



Portão de acesso lateral com cadeado.

Possui Técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 2ª REGIÃO
MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE FUNÇÃO TÉCNICA
Lv.25 RC Fl.28 N.2.371
Certificamos que a empresa SAAE - MANHUACU, CNPJ 22.050.561/0001-38 está registrada neste Conselho sob o nº. 8.555, Processo nº. 0350/88 de acordo com o Art. 27 da Lei 2.800 de 18/06/1956, combinado com o Art. 1º da Lei 6.839 de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o (a) Sr. (a) HELITON BASSOTO VIEIRA - TÉCNICO EM QUÍMICA registrado (a) neste CRQ-2ª Região/MG sob o nº. 04452801 Processo nº. 0172/04 com abrangência LABORATÓRIO, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS, PREPARO DE REAGENTES E TRATAMENTO DE ÁGUA conforme registro de "Anotação de Responsabilidade Técnica".
Válido até 31 de março de 2026
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Gerente de Registros
CRQ-2ª Região/MG

Certificado de função técnica.

Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de manual de operação e manutenção da ETA.	
Tipo de Tratamento	
- Filtração Lenta	
Operações e processos unitários aplicados ao tratamento de água de abastecimento	
- Filtração - Desinfecção - Fluoretação - Pré-oxidação	
Vazão do projeto (L/s)	4
Caso a vazão de projeto seja maior que 20 L/s, a ETA possui licenciamento ambiental? (DN Copam nº 217 /2017)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Vazão inferior a 20 L/s.	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Superintendência Regional de Meio Ambiente – Supram
Zona da Mata

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU DECLARA, que o empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PONTE DO SILVA (SAAE), localizado no município de Manhuaçu, CNPJ nº 22.050.561/0001-38, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no município de Manhuaçu no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	E-03-04-2-Estação de tratamento de água para abastecimento
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Para as atividades declaradas, o porte e o potencial poluidor do empreendimento são inferiores àqueles relacionados no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017, não sendo, portanto, passível de licenciamento ambiental para funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.

NOTAS:

1. Para que tenha validade, esta declaração deverá ser enviada para o Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental e sempre estar acompanhada do número de protocolo de envio ao órgão ambiental.


2. Esta declaração não exime o responsável pelo empreendimento de obter junto aos órgãos ambientais competentes outorga para direito de uso de recursos hídricos, autorização para intervenção em área de preservação permanente e supressão de vegetação, registro no cadastro ambiental rural, além de obter a anuência do órgão gestor em caso de estar situado no entorno de unidade de conservação do grupo de proteção integral ou em unidade de conservação do grupo de uso sustentável.

3. Esta declaração não dispensa o licenciamento ambiental no âmbito municipal.

4. O órgão ambiental poderá convocar o empreendedor ao licenciamento ambiental deste empreendimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor, sem prejuízo da obtenção de outras licenças e autorizações cabíveis.
5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do empreendedor o qual está ciente que a falsidade na prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa), c/c artigo 3º da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97.

Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Vazão média de operação (L/s)	3.5
Tempo de funcionamento (h/dia)	16
A vazão média de operação está acima da vazão de projeto? (Lei 11.445/2007)	Não



MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE MANHUAÇU
1.2 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.3 Empreendimento/Razão Social: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA PONTE DO SILVA (SAAE)
1.4 [X] CNPJ nº 22.050.561/0001-38 [ ] CPF nº
1.5 Responsável legal: LUIZ CARLOS DE CARVALHO
1.6 Endereço: RODOVIA DOS ESTUDANTES - MG 838 1.7 Nº: S/Nº
1.8 Complemento: PERÍMETRO URBANO 1.9 Bairro: DISTRITO DE PONTE DO SILVA
1.10 CEP: 36900-000 1.11 Município: Manhuaçu 1.12 UF: MG
1.13 Telefone: 1.14 Email: dvcborges@yahoo.com.br
1.15 Supram: Zona da Mata

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[X] Não [ ] Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
[ ] Não [X] Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
[ ] Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)
2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?
[X] Não [ ] Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
E-03-04-2	Estação de tratamento de água para abastecimento	Vazão de água tratada	4,50	L/s	Não passível
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-
		-		-	
		-		-	-

A vazão de projeto informada durante a fiscalização diverge da vazão considerada na Dispensa de Licenciamento Ambiental.

Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Foi informado que será instalado um medidor ultrassônico.



Tubulação de entrada da água da Captação Superficial Ponte do Silva.

Tipo de filtração, de acordo com a velocidade de escoamento	
- Lento	
Quantos filtros estão instalados?	
2 pré-filtros e 2 filtros.	
Quantos filtros estão em operação?	
2 pré-filtros e 2 filtros.	
Há dispositivos que permitam a coleta de água individual em cada unidade de filtração?	Sim



Dispositivo coleta de água bruta Pré-filtro 1.




Dispositivo coleta de água bruta Pré-filtro 2.



Dispositivo coleta de água bruta Filtros 1 (direita) e 2 (esquerda).

Há passagem aparente de flocos para os filtros?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Não ocorre floculação.	



Área de filtração - Filtro 1.



Área de filtração - Filtro 1.

Qual a frequência de limpeza nos filtros (horas/dias)?
Mensal (18 min cada lavagem).
Qual o destino da água de lavagem de filtros?
Sistema drenagem pluvial (Ribeirão Luisburgo).



Pré-Filtro 1 e registro de entrada.



Entrada Filtro 1.



Filtro 1.



Filtração Filtro 1.



Pré-Filtro 2 e registro de entrada.



Entrada Filtro 2.



Filtro 2.



Filtração Filtro 2.

A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Registro descarga Filtro 1.



Extravasor Filtro 1.



Registro descarga Filtro 2.



Extravasor Filtro 2.

Tipo de desinfecção	
Cloração.	
Há tanque de contato?	Sim



Caixa de passagem (3ª caixa).



Tanque de contato.



Caixas de aplicação e Tanque de contato.

O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Sim
Comentário do avaliador: Cloro Residual.	
É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Sim



Fluoretação.



Caixa aplicação Flúor (2ª caixa).

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas? (NBR12216/1992)	Não



Guarda corpos e escadas na área dos pré-filtros e filtros.



Guarda corpos e escadas na área dos pré-filtros e filtros.



Guarda corpos e escadas na área das caixas de aplicação e Tanque de contato.

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? (NBR12216/1992)	Sim



Guarda corpos e escadas em boas condições.



Guarda corpos e escadas em boas condições.



Guarda corpos e escadas em boas condições.



Guarda corpos e escadas em boas condições.




Guarda corpos e escadas em boas condições.



Guarda corpos e escadas em boas condições.




Guarda corpos e escadas em boas condições.



Guarda corpos e escadas em boas condições.

As condições gerais de segurança são adequadas? (NBR 13035/1993 e Art. 5.21 da NBR 12216/1992)	Sim
Existem normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA? (NR 26)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas disponíveis na ETA.	
Existe boa iluminação noturna? (NR 22)	Sim



Iluminação noturna.



Iluminação noturna.



Iluminação noturna com sensor noturno.

Existem chuveiros de emergência e/ou lava olhos? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.	
Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de chuveiros de emergência e/ou lava olhos.	
As condições gerais de higiene são adequadas?	Sim



Áreas externas limpas e organizadas.



Áreas externas limpas e organizadas.



Áreas externas limpas e organizadas.



Áreas externas limpas e organizadas.

Observações	Sim

Comentário do avaliador: Foi informado que quando a turbidez da água Superficial supera 15 NTU, aciona a água do poço para diluição da água bruta superficial. A água do poço chega nos pré-filtros junto com a água bruta Superficial. Antes de chegar nos pré-filtros, a água do poço passa por pré-oxidação.



Tubulação entrada da água poço no Pré-Filtro 1.



Tubulação entrada da água poço no Pré-Filtro 2.



Dispositivo coleta de água bruta do poço.



Dispositivo coleta de água bruta superficial.



Local onde ocorre a pré-oxidação da água do poço com hipoclorito de cálcio e hidróxido de sódio.



Casa de bombas para retrolavagem e atividades de apoio da ETA.




Bomba para retrolavagem.



Quadro de comando da bomba e sistema de telemetria.

Casa de Química



Casa de Química Ponte do Silva.



Casa de Química Ponte do Silva.

Quais produtos químicos são utilizados?

Hipoclorito de cálcio, ácido fluorsilicico, hidróxido de sódio e ortopoliofosfato

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto utilizado na pré-oxidação?

A pré-oxidação ocorre apenas na água advinda do poço. Preparo manual na proporção 1ppm de cloro granulado e concentração 2,5% (2L/50L) e dosagem por bomba dosadora.



Hipoclorito de cálcio puro.



Hidróxido de sódio puro (vencido).



Tanque e bomba de dosagem de hidróxido de sódio na pré-oxidação (parede).



Tanque de constante (amarelo) e bomba de dosagem de cloro na pré-oxidação (azul).




Local onde ocorre a pré-oxidação da água do poço com Hipoclorito de Cálcio e Hidróxido de Sódio.

Como é realizado o preparo e a dosagem do produto químico utilizado na desinfecção?

Preparo manual na proporção 1 ppm de cloro granulado 65% com dosagem hidráulica (torneirinha).



Cloro puro.



Tanque de mistura (amarelo).



Tanque de constante e dosagem cloro (amarelo).




Caixa aplicação do Cloro (1ª caixa).

Como é realizado o preparo e a dosagem do flúor?

Preparo manual na concentração 9L/200L com dosagem hidráulica (torneirinha).



Flúor puro.



Tanque de mistura de flúor (branco).



Tanque de constante e dosagem de flúor.



Caixa aplicação Flúor (2ª caixa).

Em caso de bombas dosadoras, há equipamentos reserva?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de bombas dosadoras reserva. Bombas dosadoras apenas para a pré-oxidação.



Bombas dosadoras apenas para a pré-oxidação da água do poço (cloro azul e cal na parede).

Existe manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de manutenção preventiva dos equipamentos de dosagem.	
Os equipamentos de dosagem dos produtos químicos, aparentemente, estão em boas condições de operação? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Aplicação cloro.



Aplicação flúor.



Dosagem pré-oxidação (cloro azul e cal na parede).



Dosagem de cloro e ortopoliofosfato na água do poço.



Dosagem flúor.

Existe depósito para os produtos químicos?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de depósito de produtos químicos.	



O depósito é no mesmo local da casa de química.




O depósito é no mesmo local da casa de química.

Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de estoque adequado dos produtos químicos.	



Produtos sem o devido estocamento.

As condições de limpeza da casa de química são boas?	Sim



Área interna da casa de química limpa.



Área interna da casa de química limpa.

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas etc.)? (NBR 12216/92)	Sim



Luvas, máscara e óculos.	
Observações Casa de Química	Sim


Comentário do avaliador: É aplicado ortopoliofosfato na água (antes da cloração) devido à dureza da água do poço. Todavia, tanto a superficial quanto a subterrânea recebem o produto.



Bomba dosadora com cloro acima, e bomba dosadora de hidróxido de sódio na pré-oxidação abaixo.



Ortopoliofosfato.



Dosagem de cloro e ortopoliofosfato na água do poço (próximo à parede).



Interior da caixa de aplicação do ortopoliofosfato.



Caixa de aplicação do ortopoliofosfato (concreto).

A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Sim

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função

Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.13.4. Laboratório

4.13.4.1. Laboratório ETA - Ponte do Silva

Laboratório Físico-Químico

Identificação do laboratório.

Laboratório - ETA Ponte do Silva



Interior laboratório.



Interior laboratório.



Bancada de trabalho.

Qual a localização?



Av. José Balbino Mafort, 527 - Pte. do Silva, Manhuaçu - MG, 36909-000, Brasil

(Latitude: -20.33760228255; Longitude:-42.07973046627)

O laboratório está localizado próximo a área de dosagem? (Informação)	Sim



Vista da área de dosagem para o laboratório.

Quais análises físico-químicas de rotina são feitas no laboratório próprio? (Informação)

- Cor
- Turbidez
- pH
- Flúor
- Alcalinidade
- Residual de desinfetante

O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos,	Sim

bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	



Bancada de preparos e análises.



Bancada administrativa.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Turbidez? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Turbidímetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Colorímetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro pH? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



pHmetro.

O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Cloro Residual? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Medidor de cloro residual.


O laboratório possui equipamento para medição do parâmetro Flúor? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim



Fluorímetro.	
São utilizadas metodologias que atendem normas nacionais ou internacionais para execução das análises? (Portaria GM/MS nº888/2021)	Sim
O laboratório possui registrados todos os procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão)? Estão disponíveis para consulta?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro dos procedimentos para realização dos ensaios (Manual com os procedimentos operacionais - padrão).	
Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registro de procedimentos para realização das análises de rotina.	
Os produtos/reagentes utilizados nas análises estão dentro do prazo de validade? (Informação)	Sim
Comentário do avaliador: Recomenda-se a verificação de todos tendo em vista a proximidade da data de vencimento.	



Produtos dentro do prazo de validade.



Produtos dentro do prazo de validade.




Produtos dentro do prazo de validade.



Produto vencido.

Existe manutenção preventiva dos equipamentos? (Informação)	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que dão manutenção apenas quando estragam.	
O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Sim
Realiza Jar-Test periódicos? (INFORMAÇÃO)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Não tem coagulação (aplicação de sulfato) - sistema de filtração lenta.	
Observações laboratório físico-químico?	Sim



Planilha de análises de rotina.



Sistema de telemetria.



Ensaio alcalinidade.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.13.5. Reservação

O Sistema de Abastecimento de Água de Ponte do Silva conta com 1 reservatório. A Tabela 17 abaixo apresenta a capacidade de reservação individual deste segundo informações do prestador.

Tabela 17 – Reservatórios e capacidade de reservação – Ponte do Silva

Reservação	
Reservatório	**Capacidade (m³)**
Ponte do Silva	50
Volume Total	50

Fonte: SAAE Manhuaçu (2025).

Não houve viabilidade de realizar o cálculo da estimativa de reservação mínima necessária considerando o consumo per capita e população atendida para o distrito tendo em vista a ausência de dados de produção de água.

4.13.5.1. Reservatório Ponte do Silva

Reservatório
Identificação do reservatório
Reservatório - Ponte do Silva



Reservatórios Ponte do Silva



Vista lateral dos Reservatórios.



Vista frontal dos Reservatórios.



Área dos Reservatórios.

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
ETA Ponte do Silva	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Distrito Ponte do Silva	
Qual a localização?	
 (Latitude: -20.337550090023; Longitude:-42.079857909822)	
A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Estão localizados nas dependências da ETA.	



Acesso ao reservatório.



Acesso ao reservatório.

Área está devidamente cercada de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Estão localizados nas dependências da ETA.



Cercamento existente.



Cercamento existente.



Cercamento existente.

Há portão de acesso com cadeado ou dispositivo que impeça a entrada de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim

Comentário do avaliador: Estão localizados nas dependências da ETA.



Portão de acesso com cadeado.



Cadeado.

Possui placas de identificação e aviso? (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, capacidade de reservação) - (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso.	



Ausência de placas de identificação e aviso.

A tampa de inspeção possui cadeado ou dispositivo que impeça sua abertura por pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cadeado ou dispositivo de tranca da tampa de inspeção.	



Tampa de inspeção sem tranca.

Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de placas de identificação e aviso e cadeado ou dispositivo que impeça abertura na tampa de inspeção.	
Tipo	
- Apoiado	
Material	
- Estrutura Metálica	
Capacidade de reservação em m³	50
Compartimentação (nº de câmaras)	2
Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	
Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção dos reservatórios.	
Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não
Comentário do avaliador: Ausência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	



Registro de manutenção da área próxima ao reservatório.



Registro de manutenção da área próxima ao reservatório.

Estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.



Canalização de entrada do reservatório maior.



Canalização de entrada reservatório menor.



Canalização saída do reservatório maior.

Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Sim



Registro entrada reservatório maior.



Registro entrada reservatório menor.



Registro saída reservatório maior.



Registro saída quando ambos saem juntos.



Registro saída quando ambos saem juntos.



Registro by pass.



Registro by pass.

Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de tubo extravasor com caixa de descarga.	



Tubo de extravasão tamponado.



Ausência de tubo extravasor.

Ocorre extravasamento do reservatório?	Não
Comentário do avaliador: Possui boia automática.	
Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	



Telemetria.

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?	Sim
Comentário do avaliador: Possui sistema de telemetria.	
Existe tubo de descarga de fundo?	Sim



Descarga de fundo reservatório menor.



Descarga de fundo reservatório maior.



Registro descarga de fundo reservatório maior.

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Sim



Tampa de inspeção em boas condições.



Tampa de inspeção em boas condições.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Sim



Coberturas em formato côncavo.

Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuvas e limite a entrada de poeira no reservatório.



Ausência de ventilação.



Ausência de ventilação.

Existe estação de cloro no reservatório?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Recebe água da ETA Ponte do Silva	
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Sim



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.



Estrutura aparente em boas condições.



Base do reservatório em boas condições aparentes.

Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Sim





Escada de acesso.	Escada de acesso.
A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Não
Comentário do avaliador: Alturas insuficientes dos guarda-corpos.	



Guarda-corpos com alturas insuficientes.

Observações não identificadas anteriormente	Sim
Comentário do avaliador: Ambos os reservatórios enchem juntos, nivelando seus níveis.	




Dispositivo de coleta de água tratada no reservatório menor.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues
Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.13.6. Ponte do Silva - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água
Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Sistema de Abastecimento de Água - Ponte do Silva

Controle de qualidade da água	
O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim
 Plano de amostragem 2024 (SAAE Manhuaçu).	
São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	



12/04/2025, 16:11 Relatório SISAGUA - SAA

Logo Rua Antônio Sather Sobrinho, S/N
CNPJ: 22.050.561/0001-38
TELEFONE: (33) 3331-8906
Manhuaçu / MG

Relatório SISAGUA - SAA
ETA - PONTE DO SILVA

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA					
UF	MG	Município	Manhuaçu	Mês/Ano de referência	Fevereiro/2025
Nome do SAA		ETA - PONTE DO SILVA		Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável		Controle ETAs			

Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)

1 – Tratamento da água

Nome da ETA/UTA	ETA - PONTE DO SILVA	Data de preenchimento do relatório mensal	05/03/2025
Responsável pelas informações	HÉLITON BASSOTO VIEIRA	Cargo do Responsável	Químico
A ETA operou no mês?	☐ Não ☐ Sim	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.	

1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO:

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Escherichia coli	Data da coleta				
	E.coli/100mL				
	Média geométrica móvel dos últimos 12 meses (E. coli/100mL)(1)				
	Esporos de bactérias aeróbias (UFC/100mL)(1,2)				
		Amostra 1	**Amostra 2**	**Amostra 3**	**Amostra 4**
Cryptosporidium(3)	Data da coleta				

Não apresentado pelo prestador.

São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Dados da Amostra
Identificação da amostra: 4911/25
Ponto de coleta: Ponte do Silva
Coletor: ---
Data da Coleta: 16/09/2025 **Hora:** 15h 00min

Tipo de amostra: [X] Bruta superficial [ ] Bruta subterrânea; [ ] Tratada - superficial [ ] Clorada [ ] Fluoretada; [ ] Tratada - subterrânea [ ] Clorada [ ] Fluoretada; [ ] Outro

Chuvas Últimas 24 horas: [ ] Sim [X] Não

Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)
Temperatura da amostra: 21 °C **Temperatura ambiente:** 27 °C
pH: 7,0 **Turbidez:** 1,10 NTU **Cloro Residual Livre:** --- **Fluoreto:** --- **Cor:** 4,10 uH
Data da entrada no laboratório: 17/09/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 15min

Resultados
Cianobactérias

Ensaio	Resultado	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Anabaena spp.		Células/mL	SMWW 24ª ed. 10200-F	24/09/2025
Aphanizomenon spp.		Células/mL		
Aphanocapsa spp.		Células/mL		
Aphanothece spp.		Células/mL		
Chroococcus spp.		Células/mL		
Cuspidothrix spp.		Células/mL		
Cyanodictyon spp.		Células/mL		
Cylindrospermopsis spp.		Células/mL		
Dolichospermum spp.	4,2	Células/mL		
Geitleinema spp.		Células/mL		
Jaaginema spp.		Células/mL		
Lyngbya spp.		Células/mL		
Microcystis spp.	62,48	Células/mL		
Nostoc spp.		Células/mL		
Oscillatoria spp.		Células/mL		
Planktothrix spp.		Células/mL		

Análises cianobactérias.

São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim




1.2- ÁGUA TRATADA

	Pós-filtração ou Pré-desinfecção(1)	
Turbidez (uT) (filtração rápida)(1)	Número de amostras analisadas	251
	Percentil 95 (uT)	0,10
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	0
	Número de dados ≤ 0,3 uT	251

Análises turbidez (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



1.2- ÁGUA TRATADA (CONTINUAÇÃO)

Turbidez(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	263
	Percentil 95 (uT)	0,10


https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=7&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 2/6

12/04/2025, 16:11 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados > 5,0 uT (11)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	263
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)(13)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (uT)	
	Número de dados > 5,0 uT	
	Número de dados > 1,0 uT e ≤ 5,0 uT	
	Número de dados ≤ 1,0 uT	
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	263
	Percentil 95 (uH)	4,3
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	263
pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	263
Fluoreto (14)	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	28,80
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	262
	Percentil 95 (mg/L)	1,01
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	262
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	54
	Número de dados ≥ 0,6 mg/L e ≤ 0,8 mg/L	154
	Número de dados < 0,6 mg/L	54
Desinfecção (15) (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	263
	Percentil 95	1,2
	Número de dados >5,0mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 5,0mg/L	263
	Número de dados < 0,2mg/L	0

Análises físico-químicas tratamento (Sisagua 2024).

São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



2.2 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Turbidez (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 5,0 uT (19)	0
	Número de dados ≤ 5,0 uT	9
Cor (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 15,0 uH(19)	0
	Número de dados ≤ 15,0 uH	9
pH (20)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
Fluoreto (18,20,21)	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	26,33
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,60
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,80
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,70
	Número de amostras analisadas	9
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0

https://etacloud.contaseconsumo.com.br/manhuacu/Relatorio/SisAguaRelatorioMensalPdf?pontoId=7&dataLc=02%2F01%2F2025 00%3A00%3A... 4/6

12/04/2025, 16:11 Relatório SISAGUA - SAA

	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	9
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,80 mg/L	0
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	9
	Número de dados < 0,60 mg/L	0

Desinfecção(18, 22) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Número de dados > 5,0mg/L (19)	0
	Número de dados ≥ 0,2 e <= 5,0mg/L	9
	Número de dados < 0,2mg/L (19)	0

Análises físico-químicas distribuição (Sisagua 2024).


São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Coliformes Totais(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	12
	Número de amostras com **presença** de coliformes totais	0
	Número de amostras com **ausência** de coliformes totais	12
Escherichia coli(14)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	12
	Número de amostras com **presença** de *Escherichia coli*	0
	Número de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	12

Análises microbiológicas (Sisagua 2024).

São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



	Número de dados < 0,2mg/L (19)	
Coliformes Totais (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com **presença** de coliformes totais (5)	0
	Nº de amostras com **ausência** de coliformes totais	9
Escherichia coli (18)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	9
	Nº de amostras com **presença** de *Escherichia coli* (5)	0
	Nº de amostras com **ausência** de *Escherichia coli*	9

Análises bacteriológicas (Sisagua 2024).

São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Substâncias Químicas Inorgânicas							
Ensaio	Resultado	VMP(1)	LoD(2)	LoQ(3)	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Antimônio	< LoD	0,006	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Arsênio	< LoD	0,01	0,0029	0,0096	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Bário	< LoD	0,7	0,0235	0,0776	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cádmio	< LoD	0,003	0,0001	0,0003	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Chumbo	< LoD	0,01	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cobre	< LoD	2	0,0011	0,0036	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Cromo	< LoD	0,05	0,0007	0,0023	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Mercúrio Total	< LoD	0,001	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	10/04/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

Níquel	< LoD	0,07	0,0008	0,0026	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Nitrato (como N)	0,3	10	0,043	0,142	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3500 - NO3 - B	01/04/2025
Nitrito (como N)	< LoD	1	0,072	0,236	mg/L	SMEWW 24ª ed. 4500 - NO2 - B	01/04/2025
Selênio	< LoD	0,04	0,0025	0,0083	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025
Urânio	< LoD	0,03	0,0040	0,0132	mg/L	SMEWW 24ª ed. 3120 B	01/04/2025

Análises Substâncias Químicas Inorgânicas (CISAB, abril 2025).

São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Substâncias Químicas Orgânicas							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
1,2 Dicloroetano	< LoD	5	0,88	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev 04	06/05/2025
Acrilamida	< LoD	0,5	0,24	0,30	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev 06	06/05/2025
Benzeno	< LoD	5	0,9	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Benzo[a]pireno	< LoD	0,4	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev 03	06/05/2025
Cloreto de vinila	< LoD	0,5	0,4	0,5	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Di(2-etilhexil)ftalato	< LoD	8	3	4	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev 06	06/05/2025
Diclorometano	< LoD	20	0,72	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Dioxano	< LoD	48	1	2	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Epicloridrina	< LoD	0,4	0,25	0,4	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A rev 02	06/05/2025
Etilbenzeno	< LoD	300	0,76	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Pentaclorofenol	< LoD	9	0,03	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev 03	06/05/2025
Tetracloreto de Carbono	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Tetracloroeteno	< LoD	40	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 8260 D - rev 04	06/05/2025
Tolueno	< LoD	30	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Triclorpeteno	< LoD	4	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025
Xilenos	< LoD	500	0,81	1	µg/L	SW-846-USEPA 5021 A - rev 01	06/05/2025

Análises Substâncias Orgânicas (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim

Agrotóxicos e Metabólitos							
Ensaio[4]	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Laudo
2,4 D	< LoD	30	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Alacloro	< LoD	20	0,01	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Aldicarbe+ Aldicarbesulfona+ Aldicarbesulfoxido	< LoD	10	3,00	5,00	µg/L	USEPA Method 3535 A rev 01	06/05/2025

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Aldrin + Dieldrin	< LoD	0,03	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Ametrina	< LoD	60	0,4	50	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev 02, 2007 3510 C rev 03, 1996 3535 A rev 01, 2007	06/05/2025
Atrazina +5-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina - Dact)	< LoD	2	0,8	1,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Carbendazim	< LoD	120	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 8270 E - rev 06, 2018	06/05/2025
Carbofurano	< LoD	7	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Ciproconazol	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clordano	< LoD	0,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Clorotalonil	< LoD	45	0,02	0,005	µg/L	USEPA Method 8270E Jun/2018	06/05/2025
Clorpirifos + clorpirifos-oxon	< LoD	30	0,02	0,05	µg/L	SW-846-USEPA 8141 B rev 02, 2007 3510 C rev 03, 1996 3535 A rev 01, 2007	06/05/2025
DDT+DDD+DDE	< LoD	1	0,02	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Difenoconazol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev 03, 1996 8270 E rev 06, 2018 8151 A rev 01, 1996	06/05/2025
Dimetoato+ometoato	< LoD	1,2	0,80	1,00	µg/L	SW-846-USEPA 3535 A rev 01, 2007	06/05/2025
Diuron	< LoD	20	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Epoxiconazol	< LoD	60	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Fipronil	< LoD	1,2	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Flutriafol	< LoD	30	4,0	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Glifosato+AMPA	< LoD	500	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 300.1 - 04/99 rev 1.0	06/05/2025
Hidroxi-Atrazina	< LoD	120	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Lindano (gama HCH)	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

Malationa	< LoD	60	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Mancozebe+ETU	< LoD	8	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metamidofós+Acefato	< LoD	7	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metolacloro	< LoD	10	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Metribuzim	< LoD	25	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025


Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

cisab Lab
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Molinato	< LoD	6	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Paraquate	< LoD	13	4,00	5,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Picloram	< LoD	60	42,0	50,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Profenofós	< LoD	0,3	0,003	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Propargito	< LoD	30	4,0	5,0	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Protioconazol +ProticonazolDesto	< LoD	3	0,8	1,00	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Simazina	< LoD	2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018	06/05/2025
Tebuconazol	< LoD	180	0,003	0,005	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C - rev. 03	06/05/2025
Terbufos	< LoD	1,2	0,003	0,005	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025
Tiametoxam	< LoD	36	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev 03, 1996	06/05/2025
Tiodicarbe	< LoD	90	42,0	50,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev 03, 1996	06/05/2025
Tiram	< LoD	6	4,0	5,0	µg/L	SW-846-USEPA 3510 C rev 03, 1996	06/05/2025
Trifluralina	< LoD	20	0,03	0,05	µg/L	USEPA Method 8270 E Jun/2018;	06/05/2025

Análises Agrotóxicos e Metabólitos (CISAB, maio 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Sim



Dados da Amostra
Identificação da amostra: 4344/25
Ponto de coleta: Rede de distribuição – Ponte do Silva

5

CISAB Lab — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Coletor: Hélio, Daniel e Rudsteones
Data da Coleta: 02/07/2025 **Hora:** 08h 40min

Tipo de amostra:					
	Bruta superficial		Bruta subterrânea		
X	Tratada - superficial	X	Clorada	X	Fluoretada
	Tratada - subterrânea		Clorada		Fluoretada
	Outro				

Chuvas Últimas 24 horas: Sim X Não
Dados do Recebimento da Amostra (Parâmetros *in loco*)
Temperatura da amostra: 18 °C **Temperatura ambiente:** 12 °C
pH: 6,8 **Turbidez:** 0,10 NTU **Cloro Residual Livre:** 0,33 mg/L **Fluoreto:** 1,32 mg/L **Cor:** 3,2 uH
Data da entrada no laboratório: 03/07/2025
Hora da entrada no laboratório: 00h 30min

Resultados
Subprodutos de Desinfecção

Ensaio	Resultado	Unidade	LoD[1]	LoQ[2]	VMP[3]	Método de Referência	Data do Ensaio
2,4,6 Triclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,119	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
2,4-diclorofenol	< LoD	mg/L	0,036	0,120	0,2	USEPA Method 8270D - Jun/2018	07/07/2025
Ácidos haloacéticos Total	< LoD	mg/L	0,021	0,070	0,08	USEPA Method 552.3 rev.01 - Jul/2003	11/07/2025
Bromato	< LoD	mg/L	0,003	0,009	0,01	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	10/07/2025
Cloraminas Total	< LoQ	mg/L	0,01	0,10	4	SMEWW 24ª ED 4500 Cl G	03/07/2025
Clorato	< LoD	mg/L	0,136	0,449	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	10/07/2025
Clorito	< LoD	mg/L	0,150	0,496	0,7	USEPA Method 300.1 rev.01 - Abr/1999	10/07/2025
Trihalometanos Total	< LoD	mg/L	0,0177	0,0583	0,1	USEPA Method 8260D - Fev/2017	16/07/2025

Análises Subprodutos da Desinfecção (CISAB, julho 2025).

São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Sim



Padrão Organoléptico

Ensaio	Resultado	VMP[1]	LoD[2]	LoQ[3]	Unidade	Método de Referência	Data do Ensaio
Alumínio	0,0719	0,2	0,0053	0,0175	mg/L	USEPA Method 3050B – 1996	01/04/2025
Amônia (como N)	< LoQ	1,2	0,120	0,396	mg/L	ISO 11732:2005	19/03/2025
Cloreto	1,7	250	0,042	0,139	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 Cl- C	01/04/2025
1,2 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,001	0,0008	0,0009	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
1,4 diclorobenzeno[4]	< LoD	0,0003	0,00001	0,00002	mg/L	USEPA Method 5021 A Jul/2014	06/05/2025
Dureza total	14,40	300	0,0133	0,0439	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2340 C	01/04/2025
Ferro	0,0612	0,3	0,0002	0,0007	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 F	01/04/2025
Manganês	0,0012	0,1	0,00004	0,0001	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 3500 Mn B	01/04/2025
Monoclorobenzeno[4]	< LoD	0,02	0,001	0,002	mg/L	USEPA Method 5021A, Jul/2014	06/05/2025
Sódio	0,4551	200	0,0035	0,0116	mg/L	USEPA Method 3050 B – 1996	01/04/2025
Sólidos dissolvidos totais	27,46	500	----	----	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 2540 C	20/03/2025
Sulfato	< LoD	250	0,154	0,509	mg/L	SMEWW, 24ª ed. 4500 SO42- E	01/04/2025
Sulfeto de hidrogênio	< LoD	0,05	0,008	0,027	mg/L	SMEWW, 23ª ed. 4500S2- H	01/04/2025

37

Rua José dos Santos, 275 - Centro,
CEP 36570-135 - Viçosa - MG,

CISAB Lab — CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS
www.cisab.com.br / (31) 3891-5636

Zinco	< LoD	5	0,0009	0,0030	mg/L	SMEWW 3030 B, 3030 F e 3120 B	01/05/2025

Análises Padrões Organolépticos (CISAB, maio 2025).

As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.14. Vila Cavalinho

4.14.1. Captação Subterrânea

4.14.1.1. Captação Subterrânea - Poço Cavalinho

Captação Subterrânea

Identificação da captação
Captação Subterrânea - Poço Cavalinho



Identificação do poço.



Identificação do poço.



Estrutura de içamento da bomba do poço.



Área do poço.

A captação subterrânea abastece qual estrutura?	
Rede de distribuição Vila Cavalinho	
Contém sistema de simples desinfecção?	Sim
Comentário do avaliador: Sistema conjunto de cloração e flúor em pastilha.	



Dispositivo de cloração e fluoretação.



Pastilha cloro e flúor.

Qual a localização?



R. Levindo Rocha, 175 - Manhuacu, Manhuaçu - MG, 36900-000, Brasil

(Latitude: -20.258549402241; Longitude:-42.040073616516)

A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Acesso à área em condições suficientes para manutenção.

Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Ausência de cercamento com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso.



Cercamento precário.



Cercamento precário.



Cercamento precário.



Portão com cadeado.

Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Nº da Outorga	
Não se aplica.	
Vazão autorizada	

Não se aplica.	
Tempo de captação autorizado	
Não se aplica.	
Vazão captada	
0,4 L/s	
Número de Horas/dia de bombeamento	
Não informado.	
A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Ausência de outorga de direito de uso de recursos hídricos.	
Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Hidrômetro ultrassônico.



Temporizador.

Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Sim



Dispositivo de coleta de água bruta.

Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Sim




Laje sanitária.

Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de conjunto motobomba reserva.	
Existe facilidade para troca de bombas?	Sim



Área com facilidade para troca de bomba.

As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Sim



Interior do quadro elétrico.



Exterior quadro elétrico.



Quadros elétricos e telemetria.

Há vazamentos aparentes?	Não



Ausência de vazamentos aparentes durante a fiscalização.

É realizada a manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura?	Não


Comentário do avaliador: Ausência de manutenção, limpeza e conservação da área e da estrutura.




Formação de vegetação no poço.

Observações não identificadas anteriormente?	Sim

Comentário do avaliador: Sistema possui telemetria.



Quadro telemetria.



Iluminação noturna.

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Hélio Jorge Rodrigues

Cargo/Função
Laboratorista/Coordenador da seção de tratamento de água e efluentes dos distritos

4.14.2. Vila Cavalinho - Análise da Qualidade da Água

Identificação do Sistema de Abastecimento de Água

Nome do Sistema de Abastecimento de Água.
Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho

Controle de qualidade da água

O prestador possui plano de amostragem conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises de E. coli (Quantitativa) nos mananciais de captação? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não se aplica
Comentário do avaliador: Não possui mananciais superficiais.	
São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises físico-químicas na etapa do tratamento? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises físico-químicas na etapa de distribuição? (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises Bacteriológicas na etapa de distribuição? (E. Coli e Coliformes totais) (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria n°888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado

Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	
A água distribuída aos usuários atende os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não Inspecionado
Comentário do avaliador: Não é possível afirmar o cumprimento sem a análise dos dados completos de amostragem de todo o ano. Exige avaliação da frequência e quantidade de coletas por parâmetro. Apenas com esse histórico anual é possível atestar a conformidade.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Heliton Bassoto Vieira
Cargo/Função
Químico Responsável e Chefe da Seção de Tratamento de Água

4.15. Estimativa de Perdas na Distribuição

Para cálculo do índice de perdas na distribuição, utiliza-se a forma de cálculo do SNIS, a qual é apresentada abaixo (Figura 3):

Figura 3 – Índice de perdas na distribuição

Forma de cálculo
$\frac{AG006 + AG018 - AG010 - AG024}{AG006 + AG018 - AG024} \times 100$

Onde:

AG006 – Volume de água produzido

AG018 – Volume de água tratada importado

AG010 – Volume de água consumido

AG024 – Volume de serviço

Todavia, não foi possível realizar o cálculo da estimativa de perdas dos distritos (individuais ou conjuntamente) e consumo *per capita*, tendo em vista que não foram apresentados os Relatórios Técnicos de Contas e Consumo por Distrito, bem como não foram apresentados todos os dados de vazão de poços e tempo de operação dos distritos.

Diante dessa situação, recomenda-se ao prestador a atualização dos dados necessários e a execução do cálculo de perdas para tomar providências a fim de sanar os problemas oriundos do segmento.

5. Serviço de Esgotamento Sanitário

5.1. SES Geral

População Atendida
Número de ligações

Sede: 17.286 e Distritos: 801 (SAAE Manhuaçu, 2025).
Número de economias
Sede: 24.833 e Distritos: 813 (SAAE Manhuaçu, 2025).

5.2. Tratamento

5.2.1. ETE Morada do Campo

ETE

Identificação da ETE
ETE Morada do Campo



ETE Morada do Campo - fachada



ETE Morada do Campo - interior



ETE Morada do Campo - tanques aeradores



ETE Morada do Campo - tanque aerador



ETE Morada do Campo - leito de secagem



ETE Morada do Campo - quadro de comando



ETE Morada do Campo - entrada de efluente



ETE Morada do Campo - tratamento preliminar

Qual a localização?



(Latitude: -20.225324734981; Longitude:-42.012252501258)

Qual sistema de tratamento?	
Sede - Bairro Morada do Sol	
Tecnologia de tratamento	
Reator UASB + UASB + BAS	
Capacidade nominal instalada (L/s)	2,0
Vazão média de tratamento (L/s)	1,8
Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Unidade conta com cercamento, portão com restrição de acesso e identificação do prestador, mas não há identificação completa da unidade.	



Cercamento existente



Identificação do prestador



Identificação da unidade (incompleta)



Portão com restrição de acesso

A ETE possui licença ambiental? (DN COPAM Nº 217 /2017)	Não
Comentário do avaliador: Não foi apresentado pelo prestador.	
O prestador possui outorga de lançamento de efluentes?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Está condicionado à convocação do IGAM para a bacia em questão.	
Possui manual de operação e manutenção da ETE? (NBR12209/2011)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que possui memorial descritivo.	
Existe instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE? (NBR12209/2011)	Sim



Calha parshall



Calha parshall

Realiza o acompanhamento e registros das vazões de entrada?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que está em adequação.	
Qual a destinação final do resíduo gerado no tratamento preliminar?	
Direcionado à aterro sanitário terceirizado.	
Qual o destino do lodo originado no tratamento?	
Conforme informado, aterro sanitário terceirizado. Possui leito de secagem.	
O acesso às unidades de tratamento é adequado em relação às condições de segurança e comodidade da operação? (NBR12209/2011)	Sim



Acesso interno ao tratamento



Acesso interno ao tratamento

Em qual curso d'água é realizado o lançamento do efluente tratado?	
Rede de esgoto. Foi informado que o córrego não tem definição.	
A ETE tem cronograma de manutenção dos equipamentos? (LEI FED. 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que o sistema tem pouco tempo de uso, e ainda não tem programação.	
Há vazamentos aparentes? (LEI FED. 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos aparente

A ETE, aparentemente, está bem conservada e com as manutenções necessárias sendo realizadas?	Sim



Estado de conservação da ETE




Estado de conservação da ETE

As condições gerais de segurança são adequadas, com guarda-corpos ou escadas em condições apropriadas onde necessário e com dispositivos para eliminar gases? (NBR 12209/2011)	Não



Abertura sem proteção



Presença de guarda-corpos

Os operadores possuem e utilizam EPIs? (óculos, luvas etc.)? (NR 15)	Não

Comentário do avaliador: Foi informado que a unidade não contém operador fixo. Operado com operador volante.

Há chuveiros de emergência?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Foi informado que não há manipulação de produtos químicos na ETE.	



Ausência de chuveiros de emergência

Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta com banheiro químico fixo na ETE.	



Banheiro químico


Laboratório

A ETE possui laboratório?	Não
O laboratório da ETE está apto a realizar as análises de monitoramento diário do processo? (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	Não se aplica
As condições de higiene e limpeza são adequadas? (NBR 13035/1993)	Não se aplica

Análises

Conforme o licenciamento ambiental, quais os parâmetros devem ser monitorados e com qual frequência?
Não apresentado pelo prestador.

São feitas as análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento? Quais? Frequência? (CONAMA 430/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do efluente bruto? Quais? Frequência?	Sim



BIOÉTICA AMBIENTAL

Relatório de Ensaio 88234/2024.0.A

Proposta Técnica: PC2946/2023

Data da Publicação: 08/11/2024 12:56

Identificação Conta

Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Manhuaçu	**CNPJ/CPF:** 22.050.561/0001-38
Contato: Heliton Bassolo Vieira	**Telefone:** 33 3331-8906
Endereço: Praça Pedro Faria, 55 - São Jorge	**E-mail:** copias@gmail.com
Cidade: Manhuaçu	**CEP:** 36900-000

Nº Amostra: 88234-1/2024.0 - Análises de Efluente - Ponto 03 - Chegada Morada do Campo

Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 15/10/2024 10:30	**Data Recebimento:** 24/10/2024 15:00
Tipo de Amostragem: Simples	**Condição do Tempo:** Bom
Chuvas nas últimas 24h: Não	**Natureza da Amostra:** Residual
Procedência da Amostra: ETE Morada do Campo	**Temperatura Ambiente (in situ):** 29,90°C
Coletor Responsável: Cliente	**Coordenadas:**

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Arsênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	01/11/2024
Bário Total	< 0,200 mg/L	0,200	0,001	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Boro Total	< 0,100 mg/L	0,100	0,004	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cádmio Total	< 0,00100 mg/L	0,00100	0,00010	0,0001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Chumbo Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	1,000006-5	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cianeto Livre	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0003	0,0002	SMWW 4500 CN E	30/10/2024
Cobre Dissolvido	< 0,0080 mg/L	0,0080	0,0020	0,001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cromo Hexavalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500 CR B	05/11/2024
Cromo Trivalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500-Cr B.	01/11/2024
Estanho Total	< 0,80 mg/L	0,80	0,02	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Ferro Dissolvido	0,1688 mg/L	0,1000	0,0010	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Fluoreto Total	0,400 mg/L	0,350	0,020	0,02	EPA 300.1: 1997 Rev 01	26/10/2024
Manganês Dissolvido	< 0,0300 mg/L	0,0300	0,0010	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Mercúrio Total	< 0,00020 mg/L	0,00020	1,000006-5	5E-05	SMWW 3112 B	01/11/2024
Níquel Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	4,000006-5	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Nitrogênio Amoniacal	49,28 mg/L	0,20	0,06	0,1	SMWW NH3 C	08/11/2024
Prata Total	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0001	0,04	SMWW 3120 B	01/11/2024
Selênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	01/11/2024
Sulfeto Total	11,84 mg/L	0,10	0,01	0,05	SMWW 4500 S2 D	25/10/2024
Zinco Total	< 0,0600 mg/L	0,0600	0,0003	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Clorofórmio (THM)	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D 2018	30/10/2024
Diclorometano	2,91000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D 2018	30/10/2024
Fenóis Totais	0,01812 mg/L	0,00300	8,000006-5	0,0005	SMWW 5530 C	29/10/2024
Tetracloreto de Carbono	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D 2018	30/10/2024
Tricloroeteno	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D 2018	30/10/2024

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Assis – MG
Rua Dolores Borges, nº 1005
Domingos Zarife – Cep: 36.181-164
Telefone: (34) 3668-6800


www.bioeticambiental.com.br
SAC: 0800 033 2524 | WhatsApp: (34) 9 8868-3050

Uberlândia – MG
Rua Chapecó, nº 40
Novo Mundo – Cep: 38.407-154
Telefone: (34) 3211-3644

Pag 1/2

Dados apresentados (2024).

São feitas as análises do efluente tratado? Quais? Frequência?	Sim



BIOÉTICA AMBIENTAL

Relatório de Ensaio 88233/2024.0.A

Proposta Técnica: PC2946/2023

Data de Publicação: 08/11/2024 12:56

Identificação Conta	
Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Manhuaçu	CNPJ/CPF: 22.050.361/0001-38
Contato: Helton Bassoto Vieira	Telefone: 33 3331-8955
Endereço: Praça Pedro Faria, 35 - São Jorge	E-mail: coplas@gmail.com
Cidade: Manhuaçu	CEP: 36900-000

Nº Amostra: 88233-1/2024.0 - Análises de Efluente - Ponto 04 - Saída Morada do Campo	
Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 15/10/2024 10:45	Data Recebimento: 24/10/2024 15:00
Tipo de Amostragem: Simples	Condição do Tempo: Bom
Chuvas nas últimas 24h: Não	Natureza da Amostra: Residual
Procedência da Amostra: ETE Morada do Campo	Temperatura Ambiente (in situ): 28,50°C
Coletor Responsável: Cliente	Coordenadas:

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Arsênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0025	0,001	SMWW 3114 C	04/11/2024
Bário Total	< 0,200 mg/L	0,200	0,001	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Boro Total	< 0,100 mg/L	0,100	0,004	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cádmio Total	< 0,00100 mg/L	0,00100	0,00010	0,0001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Chumbo Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	1,00000E-5	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cianeto Livre	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0003	0,0002	SMWW 4500 CN E	30/10/2024
Cobre Dissolvido	< 0,0080 mg/L	0,0080	0,0020	0,001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cromo Hexavalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500 CR B	05/11/2024
Cromo Trivalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500-Cr B	01/11/2024
Estanho Total	< 0,80 mg/L	0,80	0,02	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Ferro Dissolvido	< 0,1000 mg/L	0,1000	0,0010	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Fluoreto Total	0,210 mg/L	0,050	0,020	0,02	EPA 300.1: 1997 Rev. 01	28/10/2024
Manganês Dissolvido	< 0,0300 mg/L	0,0300	0,0010	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Mercúrio Total	< 0,00020 mg/L	0,00020	1,00000E-5	5E-05	SMWW 3112 B	04/11/2024
Níquel Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	4,00000E-5	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Nitrogênio Amoniacal	33,60 mg/L	0,20	0,06	0,1	SMWW NH3 C	08/11/2024
Prata Total	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0001	0,04	SMWW 3120 B	01/11/2024
Selênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	04/11/2024
Sulfeto Total	0,60 mg/L	0,10	0,01	0,05	SMWW 4500 S2 D	25/10/2024
Zinco Total	0,1041 mg/L	0,0600	0,0003	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Clorofórmio (THM)	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Diclorobenzeno	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Fenóis Totais	0,01815 mg/L	0,00300	8,00000E-5	0,0005	SMWW 5530 C	28/10/2024
Tetracloreto de Carbono	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Tricloroeteno	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024

Dados apresentados (2024).

Condições de lançamento de efluentes

As condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estão sendo atendidos?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Marilsa Inês Souza
Cargo/Função
Coordenadora de Engenharia SAAE

5.2.2. ETE Monte Sul

ETE

Identificação da ETE
ETE Monte Sul



ETE Monte Sul



Gradeamento



Gradeamento



Sistema de gradeamento, caixa de gordura e tanque de aeração



Caixa de gordura



Tanques de aeração



Tanques de aeração



Calha Parshall



Calha Parshall



Estação elevatória



Bombeamento da estação elevatória para o tanque de aeração



Tanque de aeração



Tanque de aeração



Decantador secundário



Decantador secundário



Decantador secundário



Filtro de carvão



Filtro de carvão



Saída para o Rio Manhuaçu



Leito de secagem



Vista superior da ETE



Escada de acesso ao tanque de aeração




Sistema de bombeamento do tanque de aeração



Quadro de comando




Tanque de aeração




Quadro de comando



Quadro de comando



Quadro de comando



Quadro de comando

Qual a localização?	
	
(Latitude: -20.2743183; Longitude:-42.0605683)	
Qual sistema de tratamento?	
Não informado pelo prestador.	
Tecnologia de tratamento	
Lodos ativados _ Decantadores _ Filtros	
Capacidade nominal instalada (L/s)	2,0
Vazão média de tratamento (L/s)	1,04
Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.



Identificação do prestador e da unidade

A ETE possui licença ambiental? (DN COPAM Nº 217 /2017)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
O prestador possui outorga de lançamento de efluentes?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Está condicionado à convocação do IGAM para a bacia em questão.	
Possui manual de operação e manutenção da ETE? (NBR12209/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que possui memorial descritivo.	
Existe instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE? (NBR12209/2011)	Sim



Calha Parshall após os tanques de aeração

Realiza o acompanhamento e registros das vazões de entrada?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que está em adequação.	
Qual a destinação final do resíduo gerado no tratamento preliminar?	
Leito de secagem na ETE Realeza	
Qual o destino do lodo originado no tratamento?	
Leito de secagem na ETE Realeza e aterro	
O acesso às unidades de tratamento é adequado em relação às condições de segurança e comodidade da operação? (NBR12209/2011)	Sim



Acesso à unidade

Em qual curso d'água é realizado o lançamento do efluente tratado?	
Rio Manhuaçu	
A ETE tem cronograma de manutenção dos equipamentos? (LEI FED. 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que o sistema tem pouco tempo de uso, e ainda não tem programação.	
Há vazamentos aparentes? (LEI FED. 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Vazamento aparente após o gradeamento	



Vazamento aparente após o gradeamento



Vazamento aparente após o gradeamento



Geração de espuma no decantador

A ETE, aparentemente, está bem conservada e com as manutenções necessárias sendo realizadas?	Não
Comentário do avaliador: Vazamentos	



Conservação da ETE



Conservação da ETE

As condições gerais de segurança são adequadas, com guarda-corpos ou escadas em condições apropriadas onde necessário e com dispositivos para eliminar gases? (NBR 12209/2011)	Não



Ausência de guarda corpo no decantador



Ausência de guarda corpo no tanque de aeração

Os operadores possuem e utilizam EPIs? (óculos, luvas etc.)? (NR 15)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
Há chuveiros de emergência?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Foi informado que não há manipulação de produtos químicos na ETE.	



Banheiro químico

Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: Atende somente o bairro Industrial	



Geração de espuma

Laboratório

A ETE possui laboratório?	Não
O laboratório da ETE está apto a realizar as análises de monitoramento diário do processo? (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	Não se aplica
As condições de higiene e limpeza são adequadas? (NBR 13035/1993)	Não se aplica

Análises

Conforme o licenciamento ambiental, quais os parâmetros devem ser monitorados e com qual frequência?	
Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento? Quais? Frequência? (CONAMA 430/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do efluente bruto? Quais? Frequência?	Não Inspecionado
São feitas as análises do efluente tratado? Quais? Frequência?	Não Inspecionado

Condições de lançamento de efluentes	
As condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estão sendo atendidos?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização
Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

5.2.3. ETE Alphaville

ETE
Identificação da ETE
ETE Alphaville



ETE Alphaville - acesso



ETE Alphaville - cercamento



ETE Alphaville - interior



ETE Alphaville - tratamento preliminar



ETE Alphaville - coletor de amostra



ETE Alphaville - tratamento




ETE Alphaville - tratamento



ETE Alphaville - quadro de comando

Qual a localização?



(Latitude: -20.232042669602; Longitude:-42.053148834324)

Qual sistema de tratamento?

Sede - Bairro Alphaville	
Tecnologia de tratamento	
Reator UASB + UASB + BAS	
Capacidade nominal instalada (L/s)	2,0
Vazão média de tratamento (L/s)	1,8
Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: Unidade conta com cercamento, portão com restrição de acesso e identificação do prestador, mas não há identificação da unidade completa da unidade.	



Portão com restrição de acesso e identificação da unidade (incompleta)



Cercamento e identificação do prestador



Portão com restrição de acesso e identificação da unidade (incompleta)

A ETE possui licença ambiental? (DN COPAM Nº 217 /2017)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
O prestador possui outorga de lançamento de efluentes?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Está condicionado à convocação do IGAM para a bacia em questão.	
Possui manual de operação e manutenção da ETE? (NBR12209/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que possui memorial descritivo.	
Existe instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE? (NBR12209/2011)	Não



Entrada do esgoto

Realiza o acompanhamento e registros das vazões de entrada?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que está em adequação.	
Qual a destinação final do resíduo gerado no tratamento preliminar?	
Conforme informado, aterro sanitário terceirizado.	
Qual o destino do lodo originado no tratamento?	
Conforme informado, aterro sanitário terceirizado. Possui leito de secagem.	
O acesso às unidades de tratamento é adequado em relação às condições de segurança e comodidade da operação? (NBR12209/2011)	Sim



Acesso ao tratamento preliminar



Acesso às compartimentações de tratamento

Em qual curso d'água é realizado o lançamento do efluente tratado?	
Foi informado que o córrego não tem definição.	
A ETE tem cronograma de manutenção dos equipamentos? (LEI FED. 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que o sistema tem pouco tempo de uso, e ainda não tem programação.	
Há vazamentos aparentes? (LEI FED. 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos aparente

A ETE, aparentemente, está bem conservada e com as manutenções necessárias sendo realizadas?	Sim



Estado de conservação da ETE

As condições gerais de segurança são adequadas, com guarda-corpos ou escadas em condições apropriadas onde necessário e com dispositivos para eliminar gases? (NBR 12209/2011)	Sim



Presença de guarda-corpos

Os operadores possuem e utilizam EPIs? (óculos, luvas etc.)? (NR 15)	Não
Comentário do avaliador: Foi informado que a unidade não contém operador fixo. Operado com operador volante.	
Há chuveiros de emergência?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Foi informado que não há manipulação de produtos químicos na ETE.	



Ausência de chuveiros de emergência

Laboratório

A ETE possui laboratório?	Não
O laboratório da ETE está apto a realizar as análises de monitoramento diário do processo? (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	Não se aplica
As condições de higiene e limpeza são adequadas? (NBR 13035/1993)	Não se aplica

Análises

Conforme o licenciamento ambiental, quais os parâmetros devem ser monitorados e com qual frequência?	
Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento? Quais? Frequência? (CONAMA 430/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do efluente bruto? Quais? Frequência?	Sim



BIOÉTICA AMBIENTAL — Relatório de Ensaio 88232/2024.0.A
Proposta Técnica: PC2946/2023

Identificação Conta

Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Manhuaçu	CNPJ/CPF: 22.050.561/0001-38
Contato: Hellton Bassolo Vieira	Telefone: 33 3331-8906
Endereço: Praça Pedro Faria, 55 - São Jorge	E-mail: opetas@gmail.com
Cidade: Manhuaçu	CEP: 36900-000

Nº Amostra: 88232-1/2024.0 - Análises de Efluente - Ponto 05 - Chegada Alphaville

Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 15/10/2024 15:30	Data Recebimento: 24/10/2024 15:00
Tipo de Amostragem: Simples	Condição do Tempo: Bom
Chuvas nas últimas 24h: Não	Natureza da Amostra: Residual
Procedência da Amostra: ETE Alphaville	Temperatura Ambiente (in situ): 31,00°C
Coletor Responsável: Cliente	Coordenadas:


Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Arsênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	04/11/2024
Bário Total	< 0,200 mg/L	0,200	0,001	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Boro Total	< 0,100 mg/L	0,100	0,004	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cádmio Total	< 0,00100 mg/L	0,00100	0,00019	0,0001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Chumbo Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	1,000000E-5	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cianeto Livre	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0003	0,0002	SMWW 4500 CN E	30/10/2024
Cobre Dissolvido	< 0,0089 mg/L	0,0089	0,0020	0,001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cromo Hexavalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500 CR B	05/11/2024
Cromo Trivalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500 Cr B	01/11/2024
Estanho Total	< 0,80 mg/L	0,80	0,02	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Ferro Dissolvido	< 0,1000 mg/L	0,1000	0,0018	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Fluoreto Total	0,230 mg/L	0,050	0,020	0,02	EPA 300.1: 1997 Rev. 01	28/10/2024
Manganês Dissolvido	< 0,0300 mg/L	0,0300	0,0010	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Mercúrio Total	0,00050 mg/L	0,00020	1,000000E-5	5E-05	SMWW 3112 B	04/11/2024
Níquel Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	4,000000E-5	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Nitrogênio Amoniacal	27,44 mg/L	0,20	0,06	0,1	SMWW NH3 C	08/11/2024
Prata Total	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0001	0,04	SMWW 3120 B	01/11/2024
Selênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	04/11/2024
Sulfeto Total	7,36 mg/L	0,10	0,01	0,05	SMWW 4500 S2 D	25/10/2024
Zinco Total	< 0,0800 mg/L	0,0800	0,0003	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Clorofórmio (THM)	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Dicloroeteno	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Fenóis Totais	0,02112 mg/L	0,00300	8,000000E-5	0,0008	SMWW 5530 C	29/10/2024
Tetracloreto de Carbono	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Tricloroeteno	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024

Dados apresentados (2024).

São feitas as análises do efluente tratado? Quais? Frequência?	Não Inspecionado



BIOÉTICA AMBIENTAL

Relatório de Ensaio 88231/2024.0.A

Proposta Técnica: PC2946/2023

Data de Publicação: 08/11/2024 12:56

Identificação Conta

Cliente: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Manhuaçu	CNPJ/CPF: 22.050.561/0001-38
Contato: Hellton Bassolo Vieira	Telefone: 33 3331-8906
Endereço: Praça Pedro Faria, 55 - São Jorge	E-mail: csetas@gmail.com
Cidade: Manhuaçu	CEP: 36900-000

Nº Amostra: 88231-1/2024.0 - Análises de Efluente - Ponto 06 - Saída Alphaville

Tipo de Amostra: Efluente	
Data Coleta: 15/10/2024 15:40	Data Recebimento: 24/10/2024 15:00
Tipo de Amostragem: Simples	Condição do Tempo: Bom
Chuvas nas últimas 24h: Não	Natureza da Amostra: Residual
Procedência da Amostra: ETE Alphaville	Temperatura Ambiente (in situ): 31,00°C
Coletor Responsável: Cliente	Coordenadas:

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise	Resultado	LQ	LD	Incerteza	Referência	Data Análise
Arsênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	04/11/2024
Bário Total	< 0,200 mg/L	0,200	0,001	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Boro Total	< 0,100 mg/L	0,100	0,004	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cádmio Total	< 0,00100 mg/L	0,00100	0,00010	0,0001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Chumbo Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	1,00000E-5	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cianeto Livre	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0003	0,0002	SMWW 4500 CN E	30/10/2024
Cobre Dissolvido	< 0,0080 mg/L	0,0080	0,0020	0,001	SMWW 3120 B	01/11/2024
Cromo Hexavalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500 CR B	05/11/2024
Cromo Trivalente	< 0,05 mg/L	0,05	0,01	0,01	SMWW 3500-Cr B	01/11/2024
Estanho Total	< 0,80 mg/L	0,80	0,02	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Ferro Dissolvido	< 0,1000 mg/L	0,1000	0,0010	0,02	SMWW 3120 B	01/11/2024
Fluoreto Total	0,260 mg/L	0,050	0,020	0,02	EPA 300.1: 1997 Rev. 01	26/10/2024
Manganês Dissolvido	< 0,0300 mg/L	0,0300	0,0010	0,003	SMWW 3120 B	01/11/2024
Mercúrio Total	0,00030 mg/L	0,00020	1,00000E-5	5E-05	SMWW 3112 B	04/11/2024
Níquel Total	< 0,00800 mg/L	0,00800	4,00000E-5	0,03	SMWW 3120 B	01/11/2024
Nitrogênio Amoniacal	13,16 mg/L	0,20	0,06	0,1	SMWW NH3 C	08/11/2024
Prata Total	< 0,0030 mg/L	0,0030	0,0001	0,04	SMWW 3120 B	01/11/2024
Selênio Total	< 0,0050 mg/L	0,0050	0,0020	0,001	SMWW 3114 C	04/11/2024
Sulfeto Total	< 5,10 mg/L	5,10	0,51	5,05	SMWW 4500 S2 D	25/10/2024
Zinco Total	< 0,0600 mg/L	0,0600	0,0003	0,01	SMWW 3120 B	01/11/2024
Clorofórmio (THM)	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Diclorometano	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Fenóis Totais	0,01812 mg/L	0,00300	5,00000E-5	0,0005	SMWW 5530 C	29/10/2024
Tetracloreto de Carbono	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024
Tricloroeteno	< 1,00000 µg/L	1,00000	0,30000	0,007	EPA 8260D:2018	30/10/2024

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contraprovas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaio, exceto para amostras perecíveis.

Dados apresentados (2024).

Condições de lançamento de efluentes

As condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estão sendo atendidos?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Jonas Portilho
Cargo/Função
Chefe de departamento técnico

5.2.4. ETE Vila Nova

ETE

Identificação da ETE
ETE - Vila Nova - Vila Real



ETE - Vila Nova - Vila Real



Caixa de areia e caixa de passagem



Sistema UASB



Quadro de comando das bombas



Caixa de areia



Caixa de gordura



Caixa de gordura



Caixa de gordura





Sistema UASB








Quadro de comando das bombas



Bomba de recirculação de lodo ativado



Quadro de comando das bombas



Bombas



Quadro de comando das bombas



Quadro de comando das bombas



Quadro de comando das bombas



Quadro de comando das bombas



Bombas



Sistema de tratamento do esgoto



Lavabo



ETE



Caixa de areia



Caixa de areia

Qual a localização?



(Latitude: -20.23737; Longitude:-42.1675967)	
Qual sistema de tratamento?	
Não informado pelo prestador.	
Data de início da operação	01-03-2024
Tecnologia de tratamento	
Reator UASB + UASB + BAS	
Capacidade nominal instalada (L/s)	2,0
Vazão média de tratamento (L/s)	1,92
Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de identificação da Unidade e do Prestador	



Cercamento com restrição de acesso.



Ausência de identificação da Unidade e do Prestador

A ETE possui licença ambiental? (DN COPAM Nº 217 /2017)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
O prestador possui outorga de lançamento de efluentes?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Está condicionado à convocação do IGAM para a bacia em questão.	
Possui manual de operação e manutenção da ETE? (NBR12209/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que possui memorial descritivo.	
Existe instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE? (NBR12209/2011)	Não



Ausência de instrumento de medição de vazão

Realiza o acompanhamento e registros das vazões de entrada?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que está em adequação.	
Qual a destinação final do resíduo gerado no tratamento preliminar?	
Leito de secagem na ETE Realeza	
Qual o destino do lodo originado no tratamento?	
ETE Realeza	
O acesso às unidades de tratamento é adequado em relação às condições de segurança e comodidade da operação? (NBR12209/2011)	Sim



Acesso à unidade

Em qual curso d'água é realizado o lançamento do efluente tratado?	
Córrego de Vila Real	
A ETE tem cronograma de manutenção dos equipamentos? (LEI FED. 11.445/2007)	Não

Comentário do avaliador: Foi informado que o sistema tem pouco tempo de uso, e ainda não tem programação.	
Há vazamentos aparentes? (LEI FED. 11.445/2007)	Não
A ETE, aparentemente, está bem conservada e com as manutenções necessárias sendo realizadas?	Sim



Conservação da ETE

As condições gerais de segurança são adequadas, com guarda-corpos ou escadas em condições apropriadas onde necessário e com dispositivos para eliminar gases? (NBR 12209/2011)	Não
Comentário do avaliador: Ausência de guarda corpo e ausência de dispositivo de eliminação de gases	



Ausência de guarda corpo



Ausência de dispositivo de eliminação de gases

Os operadores possuem e utilizam EPIs? (óculos, luvas etc.)? (NR 15)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
Há chuveiros de emergência?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Foi informado que não há manipulação de produtos químicos na ETE.	

Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: A ETE trata somente o esgoto do condomínio Vila Real. Operadores solicitaram capacitações.	

Laboratório

A ETE possui laboratório?	Não
O laboratório da ETE está apto a realizar as análises de monitoramento diário do processo? (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	Não se aplica
As condições de higiene e limpeza são adequadas? (NBR 13035/1993)	Não se aplica
Observações?	Não se aplica

Análises

Conforme o licenciamento ambiental, quais os parâmetros devem ser monitorados e com qual frequência?	
Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento? Quais? Frequência? (CONAMA 430/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do efluente bruto? Quais? Frequência?	Não Inspecionado
São feitas as análises do efluente tratado? Quais? Frequência?	Não Inspecionado

Condições de lançamento de efluentes

As condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estão sendo atendidos?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	

Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

5.2.5. ETE Realeza

ETE

Identificação da ETE
ETE - Realeza



ETE - Realeza



ETE - Realeza



ETE - Realeza



Leito de secagem


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:19
Latitude: -20.245855 / Longitude: -42.1403167


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:19
Latitude: -20.2458867 / Longitude: -42.14033


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:19
Latitude: -20.2458867 / Longitude: -42.14033


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:20
Latitude: -20.2458867 / Longitude: -42.14033


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:20
Latitude: -20.2458867 / Longitude: -42.14033


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:21
Latitude: -20.2458867 / Longitude: -42.14033


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:21
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:21
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:22
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:22
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:22
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:23
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:24
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:24
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:24
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:24
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:25
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:25
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:25
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395


Vamos Fiscalizar! 17/10/2025 08:26
Latitude: -20.245775 / Longitude: -42.140395













Leito de secagem



Leito de secagem



Leito de secagem




Leito de secagem





Acesso à ETE

Qual a localização?



(Latitude: -20.2459517; Longitude:-42.1401467)

Qual sistema de tratamento?	
Não informado pelo prestador	
Tecnologia de tratamento	
Decanto - Digestor + Filtro Anaeróbio	
Capacidade nominal instalada (L/s)	5,0
Vazão média de tratamento (L/s)	2,0
Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Sim



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.



Cercamento com restrição de acesso.



Identificação do prestador e da unidade



Portão com cadeado



Portão com cadeado

A ETE possui licença ambiental? (DN COPAM Nº 217 /2017)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
O prestador possui outorga de lançamento de efluentes?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Está condicionado à convocação do IGAM para a bacia em questão.	
Possui manual de operação e manutenção da ETE? (NBR12209/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que possui memorial descritivo.	
Existe instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE? (NBR12209/2011)	Sim



Calha Parshall

Realiza o acompanhamento e registros das vazões de entrada?	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador. Foi informado que está em adequação.



Qual a destinação final do resíduo gerado no tratamento preliminar?

Não informado pelo prestador.

Qual o destino do lodo originado no tratamento?

Não informado pelo prestador.

O acesso às unidades de tratamento é adequado em relação às condições de segurança e comodidade da operação? (NBR12209/2011)	Sim









Em qual curso d'água é realizado o lançamento do efluente tratado?	
Foi informado que em código sem definição.	
A ETE tem cronograma de manutenção dos equipamentos? (LEI FED. 11.445/2007)	Sim
Comentário do avaliador: A cada 6 meses é checado o lodo, e a cada 20 dias o resíduo do leito de secagem é destinado ao aterro.	
Há vazamentos aparentes? (LEI FED. 11.445/2007)	Não



Ausência de vazamentos aparentes

A ETE, aparentemente, está bem conservada e com as manutenções necessárias sendo realizadas?	Não

Comentário do avaliador: Ausência de revestimento nas estruturas de concreto, e deterioração do concreto



Deterioração do concreto



Deterioração do concreto



Ausência de revestimentos

As condições gerais de segurança são adequadas, com guarda-corpos ou escadas em condições apropriadas onde necessário e com dispositivos para eliminar gases? (NBR 12209/2011)	Não



Ausência de guarda corpo



Ausência de guarda corpo



Ausência de guarda corpo

Os operadores possuem e utilizam EPIs? (óculos, luvas etc.)? (NR 15)	Não

Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
Há chuveiros de emergência?	Não se aplica
Comentário do avaliador: Foi informado que não há manipulação de produtos químicos na ETE.	
Observações não identificadas anteriormente?	Sim
Comentário do avaliador: 1992 operação	

Laboratório

A ETE possui laboratório?	Não
O laboratório da ETE está apto a realizar as análises de monitoramento diário do processo? (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	Não se aplica
As condições de higiene e limpeza são adequadas? (NBR 13035/1993)	Não se aplica

Análises

Conforme o licenciamento ambiental, quais os parâmetros devem ser monitorados e com qual frequência?	
Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento? Quais? Frequência? (CONAMA 430/2011)	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	
São feitas as análises do efluente bruto? Quais? Frequência?	Não Inspecionado
São feitas as análises do efluente tratado? Quais? Frequência?	Não Inspecionado

Condições de lançamento de efluentes

As condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estão sendo atendidos?	Não
Comentário do avaliador: Não apresentado pelo prestador.	



Responsável pelo acompanhamento da fiscalização

Nome Completo
Rudistenes Hoffmann Bragança
Cargo/Função
Laboratorista

6. Situação das Não Conformidades

Durante a fiscalização direta regular do SAE do município de Manhuaçu, realizada em setembro de 2025, foram identificadas 539 inconformidades. Estas, presentes no Termo de Não Conformidades referente à atual fiscalização de 2025 (Anexo I) – onde estão explicitas detalhadamente.


A Tabela 4 a seguir apresenta o quantitativo e percentual das respectivas inconformidades por estrutura do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede e dos distritos do município de Manhuaçu/MG. Da mesma forma, os Gráficos 3 e 4 conseguintes apresentam as proporções de Não-Conformidades por instalação do sistema da sede e dos sistemas dos distritos.

Tabela 4 – Quantidade e Percentual das Inconformidades por Estruturas

Estrutura/sistema	Quantidade	Percentual
Atendimento e Comercial	1	0,19%
Análise Qualidade da Água	30	5,57%
Estação Elevatória de Água	90	16,70%
Captação Subterrânea	66	12,24%
Captação Superficial	30	5,57%
Laboratório	6	1,11%
Reservatório	235	43,60%
Tratamento de Água	40	7,42%
Gestão e Planejamento	1	0,19%
Estação de Tratamento de Esgoto	40	7,42%
Total	**539**	100,00%


Fonte: ARIS MG, 2026.

Gráfico 3 - Proporção de Inconformidades por Instalações – SEDE



Fonte: ARIS MG, 2026.

Gráfico 4 - Proporção de Inconformidades por Instalações – DISTRITOS



Fonte: ARIS MG, 2026.

7. Equipe Técnica Responsável pela Elaboração do RTF

Manhuaçu-MG, 07 de julho de 2026.

Ariel Miranda de Souza
Analista de Fiscalização
Engenheira Civil
CREA-MG: 445549/D

Thainá Venturini Nunes
Analista de Fiscalização
Engenheira Sanitarista
CREA-MG: 284033/D

Revisão:

Anderson da Silva Galdino
Coordenador de Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA-MG: 210944/D

ANEXO I

Quadro 1 – Não Conformidades

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F144-21755	1	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90	360
F144-21756	2	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	ARIS-MG nº 030/2022?	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90	90
F146-21757	3	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21758	4	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21759	5	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21760	6	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED. 11.445/2007	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F146-21761	7	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21762	8	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	180	180

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21763	9	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Realeza	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21764	10	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21765	11	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21766	12	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21767	13	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21768	14	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21769	15	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21770	16	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	180	180

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21771	17	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃ O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MORADA DO CAMPO	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21772	18	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21773	19	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED. 11.445/2007	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21774	20	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21775	21	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21776	22	Ausência de instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE	NBR12209/ 2011	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	420
F146-21777	23	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21778	24	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	180	180

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21779	25	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21780	26	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Vila Nova	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21781	27	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21782	28	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21783	29	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21784	30	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21785	31	Vazamentos na estrutura	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21786	32	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED. 11.445/2007	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21787	33	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	180	180

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F146-21788	34	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21789	35	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃ O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE MONTE SUL	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21790	36	Ausência de realização das análises conforme condicionantes ambientais (Análises do corpo receptor montante e jusante do ponto de lançamento, análises do efluente bruto, as análises do efluente tratado)	CONAMA 430/2011 - COPAMCERH 8/22	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21791	37	Ausência de licença ambiental	DN COPAM Nº 217/2017	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210
F146-21792	38	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 2 - Média	210	210
F146-21793	39	Ausência de instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE	NBR12209/ 2011	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 2 - Média	210	420
F146-21794	40	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 2 - Média	360	360
F146-21795	41	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas etc.)	NR 15	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	180	180
F146-21796	42	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃ O ARIS-ZM Nº 030/2022	Alphaville	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
			CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22						
F145-21797	43	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21798	44	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21799	45	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21800	46	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21801	47	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21802	48	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21803	49	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21804	50	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea -	Grupo 2 - Média	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						Vila Boa Esperança			
F145-21805	51	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Boa Esperança	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21806	52	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21807	53	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21808	54	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21809	55	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21810	56	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21811	57	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21812	58	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Sebastião do Sacramento	Reservação	Reservatório - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21813	59	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21814	60	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21815	61	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21816	62	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21817	63	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21818	64	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Metálico	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21819	65	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAB - Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21820	66	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAB - Realeza	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21821	67	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Ponte do Silva	Captação Superficial	Captação Superficial - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21822	68	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Ponte do Silva	Captação Superficial	Captação Superficial - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21823	69	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21824	70	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21825	71	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21826	72	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21827	73	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT São Jorge	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21828	74	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT São Jorge	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21829	75	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT São Jorge	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21830	76	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Captação Superficial	Captação Superficial - Dom Correa - São Bento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21831	77	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Dom Correa	Captação Superficial	Captação Superficial - Dom Correa - São Bento	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21832	78	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Dom Correa	Captação Superficial	Captação Superficial - Dom Correa - São Bento	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21833	79	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21834	80	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21835	81	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21836	82	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21837	83	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21838	84	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Cidade Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21839	85	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21840	86	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21841	87	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21842	88	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21843	89	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21844	90	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21845	91	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista I - Interligado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21846	92	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-21847	93	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21848	94	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21849	95	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Estação Elevatória de Água	EEAT - Dom Correa	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21850	96	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Estação Elevatória de Água	EEAT - Dom Correa	Grupo 2 - Média	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21851	97	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21852	98	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família I	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21853	99	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família I	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21854	100	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21855	101	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea II	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21856	102	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21857	103	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea II	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21858	104	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21859	105	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea II	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21860	106	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21861	107	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	São Sebastião do Sacramento	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21862	108	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	São Sebastião do Sacramento	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21863	109	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21864	110	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21865	111	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21866	112	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21867	113	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21868	114	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21869	115	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Creche	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21870	116	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21871	117	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21872	118	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21873	119	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Colina I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21874	120	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21875	121	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21876	122	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21877	123	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21878	124	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21879	125	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Vila Formosa	Reservação	Reservatório Vila Formosa Polietileno	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21880	126	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21881	127	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	São Sebastião do Sacramento	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21882	128	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	São Sebastião do Sacramento	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21883	129	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21884	130	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21885	131	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21886	132	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21887	133	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21888	134	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Boa Esperança	Reservação	Reservatório - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21889	135	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21890	136	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21891	137	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21892	138	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21893	139	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21894	140	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21895	141	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Sede	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-21896	142	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Sede	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21897	143	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21898	144	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21899	145	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21900	146	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21901	147	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21902	148	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21903	149	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21904	150	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21905	151	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21906	152	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21907	153	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21908	154	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Vila Nova	Tratamento	ETA – Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21909	155	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21910	156	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Real	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21911	157	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21912	158	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21913	159	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21914	160	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21915	161	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Tratamento	ETA - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	180	360
F145-21916	162	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	captação superficial Distrito de	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)				Palmeiras _ córrego dos Barbosa			
F145-21917	163	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	captação superficial Distrito de Palmeiras _ córrego dos Barbosa	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21918	164	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	captação superficial Distrito de Palmeiras _ córrego dos Barbosa	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21919	165	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21920	166	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21921	167	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21922	168	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21923	169	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.							
F145-21924	170	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Recanto da Aldeia	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21925	171	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21926	172	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Vila Nova	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21927	173	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21928	174	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21929	175	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21930	176	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21931	177	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21932	178	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21933	179	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21934	180	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21935	181	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21936	182	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21937	183	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21938	184	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21939	185	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21940	186	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21941	187	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras do Manhuaçu – Novo	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21942	188	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Palmeiras do Manhuaçu	Reservação	Reservatório – Distrito Palmeiras	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						do Manhuaçu – Novo			
F145-21943	189	Equipamentos de dosagem de produtos químicos em condições inadequadas	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21944	190	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	180	720
F145-21945	191	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21946	192	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21947	193	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21948	194	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21949	195	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	180	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21950	196	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Palmeiras do Manhuaçu	Tratamento	Sistema de Tratamento - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21951	197	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Barranco	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21952	198	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Barranco	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21953	199	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Barranco	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21954	200	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21955	201	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21956	202	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21957	203	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21958	204	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	São Sebastião do Sacramento	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea I	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21959	205	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21960	206	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21961	207	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21962	208	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Bom Jesus da Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Bom Jesus da Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21963	209	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Serra	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21964	210	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Serra	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21965	211	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Palmeiras do Manhuaçu	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Serra	Grupo 2 - Média	210	420
F145-21966	212	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21967	213	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21968	214	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21969	215	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21970	216	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sagrada Família II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21971	217	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21972	218	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21973	219	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21974	220	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Santa Terezinha	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21975	221	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21976	222	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21977	223	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21978	224	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21979	225	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21980	226	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21981	227	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21982	228	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Bom Jesus da Realeza	Reservação	Reservatório - Bom Jesus da Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21983	229	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21984	230	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21985	231	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-21986	232	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21987	233	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço Caatinga	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21988	234	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT - Realeza - DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21989	235	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT - Realeza - DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21990	236	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT - Realeza - DNR	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21991	237	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Cavalinho	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-21992	238	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Cavalinho	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço Cavalinho	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21993	239	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Cavalinho	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-21994	240	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)							
F145-21995	241	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	90	90
F145-21996	242	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-21997	243	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-21998	244	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-21999	245	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22000	246	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Santo Amaro de Minas	Captação Superficial	Captação Superficial - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22001	247	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Santo Amaro de Minas	Captação Superficial	Captação Superficial - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22002	248	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Santo Amaro de Minas	Captação Superficial	Captação Superficial - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22003	249	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22004	250	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22005	251	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22006	252	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Ponte do Silva	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22007	253	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22008	254	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22009	255	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22010	256	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vale Verde	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22011	257	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22012	258	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22013	259	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22014	260	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22015	261	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Ponte do Silva	Reservação	Reservatório Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22016	262	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	São Pedro do Avaí	Tratamento	ETA - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22017	263	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	São Pedro do Avaí	Tratamento	ETA - São Pedro do Avaí	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22018	264	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	São Pedro do Avaí	Tratamento	ETA - São Pedro do Avaí	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22019	265	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	São Pedro do Avaí	Tratamento	ETA - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22020	266	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22021	267	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22022	268	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22023	269	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Santo Amaro de Minas	Tratamento	ETA – Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22024	270	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22025	271	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22026	272	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22027	273	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22028	274	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza – IF/DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22029	275	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22030	276	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22031	277	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego Manhuaçuzinho	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22032	278	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						Córrego Manhuaçuzinho			
F145-22033	279	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22034	280	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22035	281	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22036	282	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Alphaville	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Alphaville I	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22037	283	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22038	284	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22039	285	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22040	286	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Santo Amaro de Minas	Reservação	Reservatório - Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22041	287	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol -	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)				Quebra de Pressão			
F145-22042	288	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22043	289	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22044	290	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol - Quebra de Pressão	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22045	291	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Ponte do Silva	Laboratório	Laboratório ETA - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22046	292	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22047	293	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22048	294	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22049	295	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22050	296	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22051	297	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22052	298	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22053	299	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22054	300	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Morada do Campo	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22055	301	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista I	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22056	302	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista I	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22057	303	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista I	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22058	304	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Alta	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22059	305	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Alta	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22060	306	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Alta	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22061	307	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Baixa	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22062	308	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Baixa	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22063	309	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Alphaville	Reservação	Reservatório Alphaville - Parte Baixa	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22064	310	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22065	311	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22066	312	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Santa Terezinha – Parte Alta	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22067	313	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da	Grupo 3 - Grave	120	120

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						Água - Vila Boa Esperança			
F145-22068	314	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Boa Esperança	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Boa Esperança	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22069	315	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Dom Correa	Laboratório	Laboratório Físico-Químico - Dom Correa	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22070	316	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22071	317	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22072	318	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bela Vista II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22073	319	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22074	320	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22075	321	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22076	322	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22077	323	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22078	324	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - Poço da esquina	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22079	325	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22080	326	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Formosa	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22081	327	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	180	180
F145-22082	328	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22083	329	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da	Grupo 3 - Grave	180	180

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						Água - Vila Cavalinho			
F145-22084	330	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	60	120
F145-22085	331	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22086	332	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22087	333	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E. Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	60	60
F145-22088	334	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22089	335	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22090	336	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22091	337	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22092	338	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Cavalinho	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Cavalinho	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22093	339	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22094	340	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22095	341	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22096	342	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22097	343	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22098	344	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Vila Nova	Reservação	Reservatório - Vila Nova - Circular	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22099	345	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 3 - Grave	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
		unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
F145-22100	346	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22101	347	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22102	348	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22103	349	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22104	350	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Nova	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Vila Nova - ETA	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22105	351	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego São Sebastião	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22106	352	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego São Sebastião	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22107	353	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 3 - Grave	210	420

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22108	354	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22109	355	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22110	356	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22111	357	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Santo Amaro de Minas	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Santo Amaro de Minas - ETA	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22112	358	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22113	359	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22114	360	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22115	361	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22116	362	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAB - São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22117	363	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAT – São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22118	364	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAT – São Pedro do Avaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22119	365	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22120	366	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22121	367	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22122	368	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22123	369	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22124	370	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22125	371	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista II - Apoiado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22126	372	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista II - Apoiado	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22127	373	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bela Vista II - Apoiado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22128	374	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22129	375	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22130	376	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22131	377	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAT - Vila Nova - Vila Real	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22132	378	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22133	379	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22134	380	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22135	381	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22136	382	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22137	383	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22138	384	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22139	385	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22140	386	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22141	387	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Ponte do Silva	Tratamento	ETA – Ponte do Silva	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22142	388	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bom Jardim	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22143	389	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bom Jardim	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22144	390	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bom Jardim	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22145	391	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAB - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22146	392	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAB - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22147	393	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Vila Nova	Estação Elevatória de Água	EEAB - Córrego dos Peroba	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22148	394	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Cabeluda	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22149	395	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	São Pedro do Avaí	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Cabeluda	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22150	396	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	São Pedro do Avaí	Captação Superficial	Captação Superficial - Córrego da Cabeluda	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22151	397	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22152	398	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22153	399	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22154	400	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22155	401	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Sagrada Família	Grupo 2 - Média	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22156	402	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Vila Formosa	Captação Subterrânea	Captação subterrânea – Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22157	403	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Vila Formosa	Captação Subterrânea	Captação subterrânea – Vila Formosa	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22158	404	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Vila Formosa	Captação Subterrânea	Captação subterrânea – Vila Formosa	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22159	405	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Captação Superficial	Captação Superficial - Realeza	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22160	406	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Realeza	Captação Superficial	Captação Superficial - Realeza	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22161	407	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22162	408	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22163	409	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Realeza - Poço DNR	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22164	410	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22165	411	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22166	412	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22167	413	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Realeza	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea JK	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22168	414	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22169	415	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22170	416	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22171	417	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Realeza	Reservação	Reservatório - Realeza - Escola	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22172	418	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22173	419	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22174	420	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	360

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22175	421	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22176	422	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22177	423	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22178	424	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22179	425	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22180	426	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22181	427	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22182	428	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 3 - Grave	180	360
F145-22183	429	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Manhuaçu - Sede	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22184	430	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22185	431	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22186	432	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22187	433	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cidade Nova	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22188	434	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22189	435	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22190	436	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22191	437	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22192	438	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22193	439	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Dom Correa	Reservação	Reservatório - Dom Correa - Distribuição	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22194	440	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAT São Pedro do Avaí - ETA II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22195	441	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAT São Pedro do Avaí - ETA II	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22196	442	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	São Pedro do Avaí	Estação Elevatória de Água	EEAT São Pedro do Avaí - ETA II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22197	443	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Santo Amaro de Minas	Laboratório	Laboratório Físico-Químico - Santo Amaro de minas	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22198	444	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Palmeiras do Manhuaçu	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Palmeiras do Manhuaçu	Grupo 3 - Grave	180	180
F145-22199	445	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22200	446	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22201	447	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22202	448	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22203	449	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22204	450	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	210	210

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22205	451	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22206	452	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	São Sebastião do Sacramento	Tratamento	ETA - São Sebastião do Sacramento	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22207	453	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Manhuaçu	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22208	454	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Manhuaçu	Grupo 2 - Média	210	420
F145-22209	455	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Santo Amaro de Minas	Estação Elevatória de Água	EEAT - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22210	456	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Santo Amaro de Minas	Estação Elevatória de Água	EEAT - Santo Amaro de Minas	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22211	457	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	São Pedro do Avaí	Laboratório	Laboratório Físico-químico - São Pedro do Avaí	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22212	458	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22213	459	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22214	460	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22215	461	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22216	462	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Francisco de Assis - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22217	463	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Ponte do Silva	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Ponte do Silva	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22218	464	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT Realeza JK	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22219	465	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT Realeza JK	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22220	466	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Realeza	Estação Elevatória de Água	EEAT Realeza JK	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22221	467	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22222	468	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22223	469	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Petrina II	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22224	470	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Colina	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22225	471	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Colina	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22226	472	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Colina	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22227	473	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22228	474	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22229	475	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Apoiado	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22230	476	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22231	477	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22232	478	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22233	479	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Mirante do Sol	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22234	480	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22235	481	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22236	482	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22237	483	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22238	484	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Alves de Oliveira - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22239	485	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Colina II	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22240	486	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Colina II	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22241	487	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Colina II	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22242	488	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22243	489	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22244	490	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22245	491	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22246	492	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22247	493	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Catuaí	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22248	494	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Vila Nova	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Vila Nova	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22249	495	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bom Jardim	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22250	496	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bom Jardim	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22251	497	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Peixoto	Grupo 2 - Média	210	210
F145-22252	498	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Peixoto	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22253	499	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Peixoto	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22254	500	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Floresta	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22255	501	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22256	502	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22257	503	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22258	504	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22259	505	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22260	506	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Vale Verde	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22261	507	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22262	508	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22263	509	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22264	510	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22265	511	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Matinha (Gravidade)	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22266	512	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – Área acima da ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22267	513	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – Área acima da ETA	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22268	514	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – Área acima da ETA	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22269	515	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – Área acima da ETA	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22270	516	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	São Pedro do Avaí	Reservação	Reservatório - São Pedro do Avaí – Área acima da ETA	Grupo 2 - Média	360	720

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22271	517	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Alphaville	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Alphaville	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22272	518	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Alphaville	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Alphaville	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22273	519	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Pedro do Avaí	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - São Pedro do Havai	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22274	520	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Floresta	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22275	521	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Floresta	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22276	522	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Floresta	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22277	523	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Floresta	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22278	524	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22279	525	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	90	90

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
F145-22299	526	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22300	527	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	90	90
F145-22301	528	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22302	529	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22303	530	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 3 - Grave	210	420
F145-22304	531	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Lajinha	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22305	532	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	São Sebastião do Sacramento	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - São Sebastião do Sacramento	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22306	533	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Santo Amaro de Minas	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Santo Amaro de Minas	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22307	534	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Realeza	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Realeza	Grupo 3 - Grave	210	210
F145-22308	535	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Dom Correa	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da	Grupo 3 - Grave	120	120

Código	Nº Inc. no TNC	Descrição	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução (dias corridos)	Prazo acordado (PMP) (dias corridos)
						Água - Dom Correa			
F145-22309	536	Não realização das análises de E. coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Sede	Grupo 3 - Grave	120	120
F145-22310	537	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	360
F145-22311	538	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720
F145-22312	539	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Clube do Sol - Elevado	Grupo 2 - Média	360	720