1.1 TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento da Zona da Mata de Minas Gerais e Adjacências – ARIS - ZM

Endereço: Rua José dos Santos, 275 – Viçosa/MG. CEP: 36570-135

Telefone: (32) 3891 - 5636 E-mail: fiscalizacao.ariszm@gmail.com

2. PRESTADOR

Razão Social: DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano

Endereço: Av. Maestro Sansão, 236 – Centro

Muriaé/MG - CEP 36880-002

Tel.: 0800 283 1453

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário no município de Muriaé, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da Agência Reguladora, o Contrato de Prestação de Serviços e a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela fiscalização durante a ação realizada nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2023 estão detalhados no relatório de fiscalização nº 032/2023. As ações a serem observadas pelo prestador estão descritas no quadro abaixo.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: **Anderson da Silva Galdino**

CARGO: Analista de Fiscalização

NOME: **Thays Rodrigues da Costa**

CARGO: Diretora Técnica Operacional

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES



Anderson da Silva Galdino
Analista de Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA-MG: 210944/D



Thays Rodrigues da Costa
Diretora Técnica Operacional
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA MG187452/D

Revisão:



Rodrigo Pena do Carmo
Coordenador de Fiscalização
Administrador
CRA-MG 01-065157/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES

Nome:

Cargo:

_____

Assinatura do responsável pelo recebimento do Termo de Não Conformidades

Muriaé-MG, ____ de _____ de 2024.

Quadro 1 – Inconformidades

Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema	Grupos	Prazo Resolução ARIS Nº 106	Prazo Acordado
outubro -23	R0	1	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Sede	Média	90	180
outubro -23	R0	2	Não realizar a formalização do Contrato de Prestação com usuário	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Sede	Grave	90	90
outubro -23	R0	3	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2023	Administrativo	Atendimento e Comercial	Sede	Grave	90	90
outubro -23	R0	4	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Administrativo	Atendimento e Comercial	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	5	Não disponibilizar em sítio eletrônico, os documentos previstos na Resolução ARIS-ZM Nº030/2023	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Administrativo	Atendimento e Comercial	Sede	Média	30	30
outubro -23	R0	6	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE	Captação Rio Glória	Captação Superficial	Sede	Média	360	540

				OUTUBRO DE 2019						
outubro -23	R0	7	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei 11.445/2007	Captação Rio Preto	Captação Superficial	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	8	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Belisário - Poço 1	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Grave	210	360
outubro -23	R0	9	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Belisário - Poço 1	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	360	540
outubro -23	R0	10	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Belisário - Poço 1	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	360
outubro -23	R0	11	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Belisário - Poço 1	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	210
outubro -23	R0	12	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Belisário - Poço 1	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	210

outubro -23	R0	13	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Belisário - Poço 2	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Grave	210	360
outubro -23	R0	14	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Belisário - Poço 2	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	360	540
outubro -23	R0	15	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Belisário - Poço 2	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	540
outubro -23	R0	16	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Belisário - Poço 2	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	210
outubro -23	R0	17	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Belisário - Poço 3	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Grave	210	360
outubro -23	R0	18	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Belisário - Poço 3	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	540
outubro -23	R0	19	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação subterrânea - Belisário - Poço 3	Captação Subterrânea	Distrito Belisário	Média	210	540
outubro -23	R0	20	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Boa Família I	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Grave	210	210

			da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
outubro -23	R0	21	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Boa Família I	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	360	540
outubro -23	R0	22	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Boa Família I	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	210	540
outubro -23	R0	23	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Boa Família I	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	210	210
outubro -23	R0	24	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Boa Família I	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	210	540
outubro -23	R0	25	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Boa Família IV	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Grave	210	360
outubro -23	R0	26	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Boa Família IV	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	210	210
outubro -23	R0	27	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Boa Família V	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Grave	210	360
outubro -23	R0	28	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Boa Família V	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	360	540

outubro -23	R0	29	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Boa Família V	Captação Subterrânea	Distrito Boa Família	Média	210	210
outubro -23	R0	30	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Bom Jesus da Cachoeira III	Captação Subterrânea	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Grave	210	210
outubro -23	R0	31	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Bom Jesus da Cachoeira III	Captação Subterrânea	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	210	540
outubro -23	R0	32	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Bom Jesus da Cachoeira III	Captação Subterrânea	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	210	210
outubro -23	R0	33	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Bom Jesus da Cachoeira III	Captação Subterrânea	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	210	540
outubro -23	R0	34	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Capetinga	Captação Subterrânea	Distrito Capetinga	Grave	210	360
outubro -23	R0	35	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Capetinga	Captação Subterrânea	Distrito Capetinga	Média	360	540
outubro -23	R0	36	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Capetinga	Captação Subterrânea	Distrito Capetinga	Média	210	540

outubro -23	R0	37	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Capetinga	Captação Subterrânea	Distrito Capetinga	Média	210	210
outubro -23	R0	38	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação subterrânea - Capetinga	Captação Subterrânea	Distrito Capetinga	Média	210	540
outubro -23	R0	39	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Itamuri 2	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Grave	210	360
outubro -23	R0	40	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Itamuri 2	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	360	540
outubro -23	R0	41	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Itamuri 2	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	210	540
outubro -23	R0	42	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Itamuri 2	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	210	210
outubro -23	R0	43	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação subterrânea - Itamuri 2	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	210	540
outubro -23	R0	44	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Itamuri 4	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Grave	210	210
outubro -23	R0	45	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Itamuri 4	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	210	540

outubro -23	R0	46	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Itamuri 4	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	210	210
outubro -23	R0	47	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação subterrânea - Itamuri 4	Captação Subterrânea	Distrito Itamuri	Média	210	540
outubro -23	R0	48	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Macuco I	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Grave	210	210
outubro -23	R0	49	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Macuco I	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	50	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Macuco I	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	540
outubro -23	R0	51	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Macuco I	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	210
outubro -23	R0	52	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Macuco I	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	210
outubro -23	R0	53	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Macuco I	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	540
outubro -23	R0	54	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Macuco IV	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Grave	210	360

outubro -23	R0	55	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Macuco IV	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	56	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Macuco IV	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	540
outubro -23	R0	57	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Macuco IV	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	210
outubro -23	R0	58	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação Subterrânea Macuco IV	Captação Subterrânea	Distrito Macuco	Média	210	540
outubro -23	R0	59	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Patrimônio dos Carneiros	Captação Subterrânea	Distrito Patrimônio dos Carneiros	Grave	210	360
outubro -23	R0	60	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea - Patrimônio dos Carneiros	Captação Subterrânea	Distrito Patrimônio dos Carneiros	Média	360	540
outubro -23	R0	61	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea - Patrimônio dos Carneiros	Captação Subterrânea	Distrito Patrimônio dos Carneiros	Média	210	540
outubro -23	R0	62	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea - Patrimônio dos Carneiros	Captação Subterrânea	Distrito Patrimônio dos Carneiros	Média	210	210
outubro -23	R0	63	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Pirapanema	Captação Subterrânea	Distrito Pirapanema	Grave	210	210

outubro -23	R0	64	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Pirapanema	Captação Subterrânea	Distrito Pirapanema	Média	210	210
outubro -23	R0	65	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Pirapanema	Captação Subterrânea	Distrito Pirapanema	Média	210	210
outubro -23	R0	66	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Captação subterrânea - São Domingos	Captação Subterrânea	Distrito São Domingos	Média	210	540
outubro -23	R0	67	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - São Domingos	Captação Subterrânea	Distrito São Domingos	Grave	210	540
outubro -23	R0	68	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - São Domingos	Captação Subterrânea	Distrito São Domingos	Média	360	540
outubro -23	R0	69	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - São Domingos	Captação Subterrânea	Distrito São Domingos	Média	210	540
outubro -23	R0	70	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - São Domingos	Captação Subterrânea	Distrito São Domingos	Média	210	210
outubro -23	R0	71	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Captação subterrânea - São Domingos	Captação Subterrânea	Distrito São Domingos	Média	210	540
outubro -23	R0	72	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea São Fernando I	Captação Subterrânea	Distrito São Fernando	Grave	210	210

outubro -23	R0	73	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea São Fernando I	Captação Subterrânea	Distrito São Fernando	Média	210	540
outubro -23	R0	74	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea São Fernando I	Captação Subterrânea	Distrito São Fernando	Média	210	210
outubro -23	R0	75	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Sofocó	Captação Subterrânea	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	76	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação Subterrânea Sofocó	Captação Subterrânea	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	77	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação Subterrânea Sofocó	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	78	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação Subterrânea Sofocó	Captação Subterrânea	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	79	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Vermelho 1	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Grave	210	210
outubro -23	R0	80	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Vermelho 1	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	81	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Vermelho 1	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	540

outubro -23	R0	82	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Vermelho 2	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Grave	210	210
outubro -23	R0	83	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Vermelho 2	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	84	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Vermelho 2	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	540
outubro -23	R0	85	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Vermelho 2	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	210
outubro -23	R0	86	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Vermelho 2	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	210
outubro -23	R0	87	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Vermelho 3	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Grave	210	210
outubro -23	R0	88	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Vermelho 3	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	89	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Vermelho 3	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	540
outubro -23	R0	90	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Captação subterrânea - Vermelho 3	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	210

outubro -23	R0	91	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Vermelho 3	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	210
outubro -23	R0	92	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Captação subterrânea - Vermelho 6	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Grave	210	210
outubro -23	R0	93	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Captação subterrânea - Vermelho 6	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	94	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Captação subterrânea - Vermelho 6	Captação Subterrânea	Distrito Vermelho	Média	210	540
outubro -23	R0	95	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Abigail Nunes de Melo	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	96	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Abigail Nunes de Melo	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	97	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Abigail Nunes de Melo	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	98	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Aeroporto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	99	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Aeroporto	EEA	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	100	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Alto da Barra	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	101	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Alto da Barra	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	102	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAB - Captação Rio Glória	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	103	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAB - Captação Rio Glória	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	104	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Distrito de Vermelho	EEA	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	105	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Distrito de Vermelho	EEA	Distrito Vermelho	Média	210	210
outubro -23	R0	106	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Dornelas II	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	107	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Dornelas II	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	108	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Edgar Miranda	EEA	Sede	Média	210	540

outubro -23	R0	109	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Edgar Miranda	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	110	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Edgar Miranda	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	111	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Edgar Miranda	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	112	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso	Lei Federal 11.445/2007	EEAT - ETA Gávea	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	113	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAT - ETA Gávea	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	114	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso	Lei Federal 11.445/2007	EEAT - ETA Rio Preto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	115	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Gaspar	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	116	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Gaspar	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	117	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Gaspar	EEA	Sede	Média	210	540

outubro -23	R0	118	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/20	EEAT Gaspar	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	119	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Gaspar	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	120	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Horto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	121	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAT Horto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	122	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Horto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	123	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Joanópolis	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	124	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAT Joanópolis	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	125	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Joanópolis	EEA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	126	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação	Lei Federal 11.445/2007	EEAT João VI	EEA	Sede	Média	360	540

			da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
outubro -23	R0	127	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT João VI	EEA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	128	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT João XXIII	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	129	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT João XXIII	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	130	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lisboa Júnior	EEA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	131	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lisboa Júnior	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	132	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Lisboa Júnior	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	133	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Lisboa Júnior	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	134	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Major Martinho	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	135	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Mini ETA João XXIII	EEA	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	136	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAT Mini ETA João XXIII	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	137	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Mini ETA João XXIII	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	138	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/20	EEAT Mini ETA João XXIII	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	139	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Mini ETA João XXIII	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	140	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Panorama	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	141	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAT Panorama	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	142	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	EEAT Panorama	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	143	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Panorama	EEA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	144	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Planalto	EEA	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	145	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso	Lei Federal 11.445/2007	EEAT Primavera	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	146	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAB Rio Preto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	147	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	EEAB Rio Preto	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	148	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	EEAB Rio Preto	EEA	Sede	Média	210	210
outubro -23	R0	149	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEAT São Joaquim	EEA	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	150	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	ETA Gávea (Manancial Rio Glória)	ETA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	151	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	ETA Gávea (Manancial Rio Glória)	ETA	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	152	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	ETA Gávea (Manancial Rio Glória)	ETA	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	153	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	ETA Gávea (Manancial Rio Glória)	ETA	Sede	Grave	180	180

outubro -23	R0	154	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1992	ETA Gávea (Manancial Rio Glória)	ETA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	155	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	ETA Gávea (Manancial Rio Glória)	ETA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	156	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	ETA Rio Preto	ETA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	157	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	ETA Rio Preto	ETA	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	158	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	ETA Rio Preto	ETA	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	159	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	ETA Rio Preto	ETA	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	160	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano	Portaria GM/MS nº 888/2021	Laboratório Físico-Químico - Rio Preto	Laboratório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	161	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Alto da Barra	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	162	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Alto da Barra	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	163	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Reservatório Alto da Barra	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	164	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Alto da Barra	Reservatório	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	165	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Alto da Barra	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	166	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Alto da Barra	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	167	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Cardoso de Melo II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	168	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Cardoso de Melo II	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	169	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Cardoso de Melo II	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	170	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Distrito Industrial	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	171	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Distrito Industrial	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	172	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Industrial	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	173	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Industrial	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	174	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Industrial	Reservatório	Sede	Média	360	360
outubro -23	R0	175	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Dornelas II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	176	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Dornelas II	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	177	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Dornelas II	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	178	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Dornelas II	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	179	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Dornelas II	Reservatório	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	180	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório I - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	181	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório I - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	182	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório I - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	183	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório I - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	184	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório II - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	185	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório II - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	186	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório II - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Grave	210	210

outubro -23	R0	187	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório II - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	360	360
outubro -23	R0	188	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório II - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	189	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório III - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	190	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório III - ETA Gávea	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	191	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório ETA Rio Preto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	192	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório ETA Rio Preto	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	193	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório do Gaspar	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	194	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório do Gaspar	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	195	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório do Gaspar	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	196	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório do Gaspar	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	197	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	198	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	199	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	200	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	201	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Grave	210	540
outubro -23	R0	202	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	203	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Horto I	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	204	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Horto II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	205	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Horto II	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	206	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Horto II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	207	Inexistência de para -raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Horto II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	208	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Horto II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	209	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Inconfidência - Apoiado	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	210	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Inconfidência - Apoiado	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	211	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador,	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Inconfidência - Elevado 2	Reservatório	Sede	Média	360	540

			Restrição de acesso, capacidade de reservação)							
outubro -23	R0	212	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Inconfidência - Elevado 2	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	213	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	214	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	215	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	216	Inexistência de para -raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	217	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Jardim das Palmeiras	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	218	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Joanópolis	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	219	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Joanópolis	Reservatório	Sede	Média	90	90

outubro -23	R0	220	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Joanópolis	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	221	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Joanópolis	Reservatório	Sede	Média	360	360
outubro -23	R0	222	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Joanópolis	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	223	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	224	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	225	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	226	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	227	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	228	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção	NBR 12217/94	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Média	360	360

			contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação							
outubro -23	R0	229	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório João VI	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	230	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório João XXIII	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	231	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório João XXIII	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	232	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório João XXIII	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	233	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório - Lavagem dos filtros	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	234	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório - Lavagem dos filtros	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	235	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório - Lavagem dos filtros	Reservatório	Sede	Média	360	360
outubro -23	R0	236	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório - Lavagem dos filtros	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	237	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório - Lavagem dos filtros	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	238	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Mini ETA João XXIII	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	239	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Mini ETA João XXIII	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	240	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Mini ETA João XXIII	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	241	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Mini ETA João XXIII	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	242	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Napoleão II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	243	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Napoleão II	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	244	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Napoleão II	Reservatório	Sede	Média	360	540

outubro -23	R0	245	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Napoleão II	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	246	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Bairro Padre Tiago	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	247	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Bairro Padre Tiago	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	248	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Bairro Padre Tiago	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	249	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Panorama	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	250	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Panorama	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	251	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Panorama	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	252	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Panorama	Reservatório	Sede	Média	360	360

outubro -23	R0	253	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Planalto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	254	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Planalto	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	255	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Planalto	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	256	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Planalto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	257	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Planalto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	258	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Porto Belo	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	259	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Porto Belo	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	260	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Porto Belo	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	261	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador,	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Média	360	540

			Restrição de acesso, capacidade de reservação)							
outubro -23	R0	262	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	263	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	264	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	265	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	266	Inexistência de para -raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	267	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Reservatório Primavera	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	268	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório São Francisco - Concreto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	269	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório São Francisco - Concreto	Reservatório	Sede	Média	90	90

outubro -23	R0	270	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório São Francisco - Concreto	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	271	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório São Francisco - Concreto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	272	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório São Francisco - Concreto	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	273	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório São Francisco - Elevados	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	274	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório São Francisco - Elevados	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	275	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório São Francisco - Elevados	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	276	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório São Joaquim	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	277	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório São Joaquim	Reservatório	Sede	Média	90	90

outubro -23	R0	278	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório São Joaquim	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	279	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Simeão Feres	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	280	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Simeão Feres	Reservatório	Sede	Média	90	90
outubro -23	R0	281	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Simeão Feres	Reservatório	Sede	Grave	210	210
outubro -23	R0	282	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Simeão Feres	Reservatório	Sede	Média	360	360
outubro -23	R0	283	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Simeão Feres	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	284	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Simeão Feres	Reservatório	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	285	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Reservatório Belisário 1	Reservatório	Distrito Belisário	Média	360	540
outubro -23	R0	286	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador,	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Belisário 1	Reservatório	Distrito Belisário	Média	360	540

			Restrição de acesso, capacidade de reservação)							
outubro -23	R0	287	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Belisário 1	Reservatório	Distrito Belisário	Média	90	90
outubro -23	R0	288	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Belisário 1	Reservatório	Distrito Belisário	Grave	210	540
outubro -23	R0	289	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Belisário 1	Reservatório	Distrito Belisário	Média	360	540
outubro -23	R0	290	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Belisário 2	Reservatório	Distrito Belisário	Média	360	540
outubro -23	R0	291	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Belisário 2	Reservatório	Distrito Belisário	Média	90	90
outubro -23	R0	292	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Belisário 2	Reservatório	Distrito Belisário	Média	360	540
outubro -23	R0	293	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Reservatório Boa Família I	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	540
outubro -23	R0	294	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Boa Família I	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	540

			da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)							
outubro -23	R0	295	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Boa Família I	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	90	90
outubro -23	R0	296	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Boa Família I	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	540
outubro -23	R0	297	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Boa Família I	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	360
outubro -23	R0	298	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Boa Família I	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	540
outubro -23	R0	299	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Boa Família II	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	540
outubro -23	R0	300	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Boa Família II	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	90	90
outubro -23	R0	301	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Boa Família II	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	540
outubro -23	R0	302	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Boa Família II	Reservatório	Distrito Boa Família	Grave	210	210

outubro -23	R0	303	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Boa Família II	Reservatório	Distrito Boa Família	Média	360	360
outubro -23	R0	304	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	540
outubro -23	R0	305	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	90	90
outubro -23	R0	306	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	540
outubro -23	R0	307	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Grave	210	210
outubro -23	R0	308	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	360
outubro -23	R0	309	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Grave	210	540

outubro -23	R0	310	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira I	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	540
outubro -23	R0	311	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira II	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	540
outubro -23	R0	312	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira II	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	90	90
outubro -23	R0	313	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira II	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	540
outubro -23	R0	314	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Bom Jesus da Cachoeira II	Reservatório	Distrito Bom Jesus da Cachoeira	Média	360	540
outubro -23	R0	315	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Reservatório Capetinga	Reservatório	Distrito Capetinga	Média	360	540
outubro -23	R0	316	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Capetinga	Reservatório	Distrito Capetinga	Média	360	540

outubro -23	R0	317	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Capetinga	Reservatório	Distrito Capetinga	Média	90	90
outubro -23	R0	318	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Capetinga	Reservatório	Distrito Capetinga	Média	360	540
outubro -23	R0	319	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Itamuri 2	Reservatório	Distrito Itamuri	Média	360	540
outubro -23	R0	320	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Itamuri 2	Reservatório	Distrito Itamuri	Média	90	90
outubro -23	R0	321	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Itamuri 2	Reservatório	Distrito Itamuri	Grave	210	210
outubro -23	R0	322	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Itamuri	Reservatório	Distrito Itamuri	Média	360	540
outubro -23	R0	323	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Itamuri	Reservatório	Distrito Itamuri	Média	90	90
outubro -23	R0	324	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Itamuri	Reservatório	Distrito Itamuri	Grave	210	210

outubro -23	R0	325	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Itamuri	Reservatório	Distrito Itamuri	Média	360	360
outubro -23	R0	326	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Itamuri	Reservatório	Distrito Itamuri	Grave	210	540
outubro -23	R0	327	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Itamuri	Reservatório	Distrito Itamuri	Média	360	540
outubro -23	R0	328	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Macuco I	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	329	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Macuco I	Reservatório	Distrito Macuco	Média	90	90
outubro -23	R0	330	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Macuco I	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	331	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Macuco I	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	360
outubro -23	R0	332	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Macuco I	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	333	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	334	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540

			da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)							
outubro -23	R0	335	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Média	90	90
outubro -23	R0	336	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	337	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Grave	210	210
outubro -23	R0	338	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	360
outubro -23	R0	339	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Grave	210	540
outubro -23	R0	340	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Macuco II	Reservatório	Distrito Macuco	Média	360	540
outubro -23	R0	341	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Patrimônio dos Carneiros	Reservatório	Distrito Patrimônio dos Carneiros	Média	360	540
outubro -23	R0	342	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Patrimônio dos Carneiros	Reservatório	Distrito Patrimônio	Média	90	90

							dos Carneiros			
outubro -23	R0	343	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Patrimônio dos Carneiros	Reservatório	Distrito Patrimônio dos Carneiros	Média	360	540
outubro -23	R0	344	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Pirapanema	Reservatório	Distrito Pirapanema	Média	360	540
outubro -23	R0	345	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Pirapanema	Reservatório	Distrito Pirapanema	Média	90	90
outubro -23	R0	346	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Pirapanema	Reservatório	Distrito Pirapanema	Média	360	540
outubro -23	R0	347	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Pirapanema	Reservatório	Distrito Pirapanema	Grave	210	540
outubro -23	R0	348	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório São Domingos	Reservatório	Distrito São Domingos	Média	360	540
outubro -23	R0	349	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório São Domingos	Reservatório	Distrito São Domingos	Média	90	90

outubro -23	R0	350	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório São Domingos	Reservatório	Distrito São Domingos	Média	360	540
outubro -23	R0	351	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório São Fernando	Reservatório	Distrito São Fernando	Média	360	540
outubro -23	R0	352	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório São Fernando	Reservatório	Distrito São Fernando	Média	90	90
outubro -23	R0	353	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório São Fernando	Reservatório	Distrito São Fernando	Média	360	540
outubro -23	R0	354	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório São Fernando	Reservatório	Distrito São Fernando	Média	360	360
outubro -23	R0	355	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório São Fernando	Reservatório	Distrito São Fernando	Média	360	540
outubro -23	R0	356	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Média	360	540
outubro -23	R0	357	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Média	360	540
outubro -23	R0	358	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Média	90	90

outubro -23	R0	359	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Média	360	540
outubro -23	R0	360	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Grave	210	540
outubro -23	R0	361	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Média	360	540
outubro -23	R0	362	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Sofocó	Reservatório	Distrito Sofocó	Média	360	540
outubro -23	R0	363	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	364	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	90	90
outubro -23	R0	365	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	366	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Grave	210	210
outubro -23	R0	367	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	360

outubro -23	R0	368	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Grave	210	540
outubro -23	R0	369	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	370	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório do Distrito de Vermelho (Praça)	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	371	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório do Distrito de Vermelho (Praça)	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	90	90
outubro -23	R0	372	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho (Praça)	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	373	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NBR 12217/94	Reservatório do Distrito de Vermelho (Praça)	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	360
outubro -23	R0	374	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Reservatório Distrito Vermelho - Nova Muriaé	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540

outubro -23	R0	375	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2008	Reservatório Distrito Vermelho - Nova Muriaé	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	376	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Reservatório Distrito Vermelho - Nova Muriaé	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	90	90
outubro -23	R0	377	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Vermelho - Nova Muriaé	Reservatório	Distrito Vermelho	Grave	210	540
outubro -23	R0	378	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Reservatório Distrito Vermelho - Nova Muriaé	Reservatório	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	379	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE da ETE José Cirilo	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	380	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE (Entrada da ETE Safira)	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	381	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE (ETE Safira)	EEE	Sede	Média	210	540

outubro -23	R0	382	Ausência de dispositivo de remoção de sólidos grosseiros em condições adequadas de operação	NBR 12208/1992	EEE (ETE Safira)	EEE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	383	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE P01 - Porto	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	384	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - P02 JK	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	385	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - P03 (Casa de Saúde)	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	386	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - P04 (Rodoviária)	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	387	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - P05 (Gávea)	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	388	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - P06 CAIC	EEE	Sede	Média	210	540

outubro -23	R0	389	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - P07 (AABB)	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	390	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE Santana	EEE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	391	Ausência de dispositivo de remoção de sólidos grosseiros em condições adequadas de operação	NBR 12208/1992	EEE Santana	EEE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	392	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE Distrito de Vermelho	EEE	Distrito Vermelho	Média	210	540
outubro -23	R0	393	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	EEE - Pirapanema	EEE	Distrito Pirapanema	Média	210	540
outubro -23	R0	394	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED.11.445/2007	ETE Principal Sede	ETE	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	395	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	ETE Principal Sede	ETE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	396	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da	LEI FED.11.445/2007	ETE Safira	ETE	Sede	Média	360	540

			unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)							
outubro -23	R0	397	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED.11.445/2007	ETE Safira	ETE	Sede	Média	360	360
outubro -23	R0	398	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED.11.445/2007	ETE Safira	ETE	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	399	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	ETE Safira	ETE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	400	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	ETE Safira	ETE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	401	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR12209/2011	ETE José Cirilo	ETE	Sede	Média	210	540
outubro -23	R0	402	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED.11.445/2007	ETE José Cirilo	ETE	Sede	Média	360	540
outubro -23	R0	403	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	ETE José Cirilo	ETE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	404	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	ETE José Cirilo	ETE	Sede	Grave	180	540
outubro -23	R0	405	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED.11.445/2007	ETE Pirapanema	ETE	Distrito Pirapanema	Média	360	540

outubro -23	R0	406	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED.11.445/2007	ETE Pirapanema	ETE	Distrito Pirapanema	Média	360	360
outubro -23	R0	407	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	ETE Pirapanema	ETE	Distrito Pirapanema	Grave	180	540
outubro -23	R0	408	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED.11.445/2007	ETE - Distrito de Vermelho	ETE	Distrito Vermelho	Média	360	540
outubro -23	R0	409	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	ETE - Distrito de Vermelho	ETE	Distrito Vermelho	Grave	180	540

Quadro 2 – Recomendações

Município	Prestador	Tipo	Mês-Ano	Fiscalização	Nº	Descrição	Referência	Identificação	Estrutura	Sistema
Muriaé/MG	DEMSUR	Geral	outubro-23	R0	1	Ausência de Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO	Recomendação	Administrativo	Segurança do Trabalho	Sede
Muriaé/MG	DEMSUR	Geral	outubro-23	R0	2	Ausência de Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR	Recomendação	Administrativo	Segurança do Trabalho	Sede
Muriaé/MG	DEMSUR	Geral	outubro-23	R0	3	Ausência de regularização junto ao corpo de bombeiros	Recomendação	Administrativo	Segurança do Trabalho	Sede
Muriaé/MG	DEMSUR	Geral	outubro-23	R0	4	Definir e cumprir procedimento para o recebimento de materiais	Recomendação	Administrativo	Almoxarifado	Sede