



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE - TNC nº028/2026.

AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ: 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br e engenhariacivil2@aris.mg.gov.br

PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Endereço: Rua José Pego Sobrino, 199 - Igreja - Aimorés - MG - CEP: 35200-000

Telefone: (33)3267-1119

RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Aimorés foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 23, 24, 25, 26, 27 de fevereiro de 2026, estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização - 002/2026.

As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único deste Termo.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: José Carlos de Araujo Pires

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Emilio Andrade Moura Pereira

Cargo: Analista de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

José Carlos de Araujo Pires



Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais - ARIS-MG
Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - 0800 131 4000
www.aris.mg.gov.br





Analista de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG:052.296 D

Revisão:

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

Viçosa, 25 de Junho de 2026.

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

ANEXO ÚNICO

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F167-19064	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média
F167-19065	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Ausência de ouvidoria do prestador	LEI Nº 13460/2017	90	Grupo 2 - Média
F167-19066	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Não informar número de protocolo a cada atendimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média
F167-19067	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 2 - Média
F167-19068	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Ausência de contrato de prestação de serviços	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média
F167-19069	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 3 - Grave
F167-19070	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	90	Grupo 2 - Média
F167-19071	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	90	Grupo 2 - Média
F167-19072	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Ausência de cadastro de hidrômetros contendo a data de instalação	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 3 - Grave
F167-19073	Aimorés	SAAE	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média
F167-19074	Aimorés	SAAE	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	ARIS-MG nº 030/2022?	90	Grupo 2 - Média
F168-19077	Aimorés	SAAE	Captação superficial - Sede	Sede	Captação Superficial	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	360	Grupo 2 - Média
F168-19078	Aimorés	SAAE	Captação superficial - Sede	Sede	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19079	Aimorés	SAAE	ETA Sede	Sede	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19080	Aimorés	SAAE	ETA Sede	Sede	Tratamento	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19081	Aimorés	SAAE	ETA Sede	Sede	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19082	Aimorés	SAAE	ETA Sede	Sede	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19083	Aimorés	SAAE	EEAT Alto Monte Verde - Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19084	Aimorés	SAAE	EEAT Alto Monte Verde - Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19085	Aimorés	SAAE	EEAT Alto Monte Verde - Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19086	Aimorés	SAAE	EEAB - Rio Manhuaçu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19087	Aimorés	SAAE	EEAB - Rio Manhuaçu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19088	Aimorés	SAAE	Reservatório - Residencial Nilton Freire	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19089	Aimorés	SAAE	Reservatório - Residencial Nilton Freire	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19090	Aimorés	SAAE	Reservatório - Residencial Nilton Freire	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19091	Aimorés	SAAE	Reservatório - Residencial Nilton Freire	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19092	Aimorés	SAAE	Reservatório - Residencial Nilton Freire	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19093	Aimorés	SAAE	Reservatório - Residencial Nilton Freire	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19094	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19095	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19096	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19097	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19098	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19099	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19100	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19101	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19102	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19103	Aimorés	SAAE	Reservatório Barra Preta	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19104	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19105	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19106	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19107	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19108	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19109	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19110	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel I	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19111	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19112	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19113	Aimorés	SAAE	Reservatório Fundação Renova - bairro Betel II	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19114	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA Sede Principal	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19115	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA Sede Principal	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041>

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19116	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA Sede - Principal	Sede	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	210	Grupo 2 - Média
F168-19117	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA Sede - Principal	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19118	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA Sede - Principal	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19119	Aimorés	SAAE	Reservatório São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19120	Aimorés	SAAE	Reservatório São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19121	Aimorés	SAAE	Reservatório São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19122	Aimorés	SAAE	Reservatório São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19123	Aimorés	SAAE	Reservatório São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19124	Aimorés	SAAE	Reservatório São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19125	Aimorés	SAAE	Reservatório Polastre - Represa	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19126	Aimorés	SAAE	Reservatório Polastre - Represa	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19127	Aimorés	SAAE	Reservatório Polastre - Represa	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19128	Aimorés	SAAE	Reservatório Polastre - Represa	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19129	Aimorés	SAAE	Reservatório Polastre - Represa	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19130	Aimorés	SAAE	Reservatório Polastre - Represa	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19131	Aimorés	SAAE	Reservatório - Monte Verde	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19132	Aimorés	SAAE	Reservatório - Monte Verde	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19133	Aimorés	SAAE	Reservatório - Monte Verde	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19134	Aimorés	SAAE	Reservatório - Monte Verde	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19135	Aimorés	SAAE	Reservatório - Monte Verde	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19136	Aimorés	SAAE	Reservatório - Edgar Fonseca	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19137	Aimorés	SAAE	Reservatório - Edgar Fonseca	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19138	Aimorés	SAAE	Reservatório - Edgar Fonseca	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19139	Aimorés	SAAE	Reservatório - Sossego	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19140	Aimorés	SAAE	Reservatório - Sossego	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19141	Aimorés	SAAE	Reservatório - Sossego	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19142	Aimorés	SAAE	Reservatório - Sossego	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19143	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19144	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19145	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19146	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	210	Grupo 2 - Média
F168-19147	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Tratamento	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	180	Grupo 3 - Grave
F168-19148	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19149	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19150	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19151	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19152	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19153	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito de Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19154	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito de Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19155	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito de Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19156	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito de Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19157	Aimorés	SAAE	Reservatório Água Tratada - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19158	Aimorés	SAAE	Reservatório Água Tratada - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19159	Aimorés	SAAE	Reservatório Água Tratada - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19160	Aimorés	SAAE	Reservatório Água Tratada - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19161	Aimorés	SAAE	Reservatório Água Tratada - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19162	Aimorés	SAAE	Reservatório Água Tratada - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19163	Aimorés	SAAE	Captação superficial - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19164	Aimorés	SAAE	Captação superficial - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19165	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19166	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19167	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19168	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19169	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19170	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19171	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19172	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19173	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Tratamento	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19174	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19175	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19176	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19177	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19178	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19179	Aimorés	SAAE	EEAT - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19180	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19181	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19182	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19183	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19184	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19185	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19186	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19187	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea I - Distrito Expedicionário Alcício	Distrito de Expedicionário Alcício	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19188	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea I - Distrito Expedicionário Alcício	Distrito de Expedicionário Alcício	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19189	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea I - Distrito Expedicionário Alcício	Distrito de Expedicionário Alcício	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19190	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea II - Distrito Expedicionário Alcício	Distrito de Expedicionário Alcício	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19191	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea II - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19192	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea II - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19193	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea III - Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19194	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea III - Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19195	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea III - Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Captação Subterrânea	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19196	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19197	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19198	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19199	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Tratamento	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19200	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Tratamento	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	180	Grupo 3 - Grave
F168-19201	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19202	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041>

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19203	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Tratamento	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	360	Grupo 2 - Média
F168-19204	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19205	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19206	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19207	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19208	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19209	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Captação Subterrânea	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	360	Grupo 2 - Média
F168-19210	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19211	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19212	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19213	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	180	Grupo 3 - Grave
F168-19214	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de técnico responsável	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19215	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19216	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19217	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19218	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	360	Grupo 2 - Média
F168-19219	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19220	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19221	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19222	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19223	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19224	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19225	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19226	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19227	Aimorés	SAAE	Captação superficial - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19228	Aimorés	SAAE	Captação superficial - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19229	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19230	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19231	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19232	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19233	Aimorés	SAAE	EEAB - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19234	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19235	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19236	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19237	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Tratamento	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19238	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19239	Aimorés	SAAE	ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19240	Aimorés	SAAE	EEAT I - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19241	Aimorés	SAAE	EEAT I - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19242	Aimorés	SAAE	EEAT II - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19243	Aimorés	SAAE	EEAT II - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19244	Aimorés	SAAE	EEAT II - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19245	Aimorés	SAAE	EEAT II - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19246	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19247	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19248	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19249	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19250	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19251	Aimorés	SAAE	Reservatório ETA - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19252	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19253	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19254	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19255	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19256	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19257	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19258	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19259	Aimorés	SAAE	Reservatório - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F169-19260	Aimorés	SAAE	ETE - Sede	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	DN COPAM Nº 217/2017	210	Grupo 3 - Grave
F169-19261	Aimorés	SAAE	ETE - Sede	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED. 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F169-19262	Aimorés	SAAE	ETE - Sede	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	180	Grupo 3 - Grave
F169-19263	Aimorés	SAAE	ETE - Sede	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	180	Grupo 3 - Grave
F169-19264	Aimorés	SAAE	EEE Barra do Triângulo - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19265	Aimorés	SAAE	EEE Barra do Triângulo - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Quadros e cabos elétricos em más condições	Lei Federal 11.445/2007	180	Grupo 3 - Grave
F169-19266	Aimorés	SAAE	EEE Barra do Manhuaçu I - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19267	Aimorés	SAAE	EEE Barra do Manhuaçu I - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média
F169-19268	Aimorés	SAAE	EEE Barra do Manhuaçu II - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19269	Aimorés	SAAE	EEE Beira Cais - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F169-19270	Aimorés	SAAE	EEE próxima à ETE - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F169-19271	Aimorés	SAAE	EEE próxima à ETE - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19272	Aimorés	SAAE	EEE próxima à ETE - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F169-19273	Aimorés	SAAE	EEE Rua Espírito Santo - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19274	Aimorés	SAAE	EEE Rua Nova - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19275	Aimorés	SAAE	EEE Rua Nova - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média
F169-19276	Aimorés	SAAE	EEE Rua São José - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19277	Aimorés	SAAE	EEE Rua São José - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média
F169-19278	Aimorés	SAAE	EEE Cantinho do Céu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F169-19279	Aimorés	SAAE	EEE Cantinho do Céu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de acesso para manutenção	NBR 12208/1992	210	Grupo 2 - Média
F169-19280	Aimorés	SAAE	EEE Cantinho do Céu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19281	Aimorés	SAAE	EEE Cantinho do Céu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de dispositivo de remoção de sólidos grosseiros em condições adequadas de operação	NBR 12208/1992	180	Grupo 3 - Grave
F169-19282	Aimorés	SAAE	EEE Cantinho do Céu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Quadros e cabos elétricos em más condições	Lei Federal 11.445/2007	180	Grupo 3 - Grave
F169-19283	Aimorés	SAAE	EEE Cantinho do Céu - Sede	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média
F169-19284	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	DN COPAM Nº 217/2017	210	Grupo 3 - Grave
F169-19285	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	210	Grupo 2 - Média
F169-19286	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE	NBR12209/ 2011	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F169-19287	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F169-19288	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	180	Grupo 3 - Grave
F169-19289	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	180	Grupo 3 - Grave
F169-19290	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	LEI FED. 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F169-19291	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	210	Grupo 2 - Média
F169-19292	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de instrumento permanente de medição de vazão na entrada e/ou saída da ETE	NBR12209/ 2011	210	Grupo 2 - Média
F169-19293	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	O acesso inadequado às unidades de tratamento em relação às condições de segurança e comodidade da operação	NBR 12209/2011	210	Grupo 2 - Média
F169-19294	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F169-19295	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Condições ruins de conservação e manutenções	LEI FED. 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F169-19296	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Condições gerais de segurança inadequadas	NR 15	180	Grupo 3 - Grave
F169-19297	Aimorés	SAAE	ETE - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	180	Grupo 3 - Grave
F169-19298	Aimorés	SAAE	EEE I - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média
F169-19299	Aimorés	SAAE	EEE II - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	360	Grupo 2 - Média
F169-19300	Aimorés	SAAE	EEE II - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19301	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19302	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19303	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19304	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19305	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19306	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19307	Aimorés	SAAE	ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19308	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19309	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19310	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Tratamento	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19311	Aimorés	SAAE	EEAT - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19312	Aimorés	SAAE	EEAT - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19313	Aimorés	SAAE	EEAT - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19314	Aimorés	SAAE	EEAT - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19315	Aimorés	SAAE	Reservatório - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19316	Aimorés	SAAE	Reservatório - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19317	Aimorés	SAAE	Reservatório - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19318	Aimorés	SAAE	Reservatório - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19319	Aimorés	SAAE	Reservatório - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19320	Aimorés	SAAE	Reservatório - São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19321	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19322	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19323	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19324	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	180	Grupo 3 - Grave
F168-19325	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19326	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19327	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19328	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19329	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6. 050/1974	360	Grupo 2 - Média
F168-19330	Aimorés	SAAE	ETA - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19331	Aimorés	SAAE	EEAT - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19332	Aimorés	SAAE	EEAT - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19333	Aimorés	SAAE	EEAT - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19334	Aimorés	SAAE	EEAT - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Estação Elevatória de Água	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	210	Grupo 2 - Média
F168-19335	Aimorés	SAAE	EEAT - Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19336	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19337	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19338	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19339	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19340	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19341	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19342	Aimorés	SAAE	Reservatório - Santa Terezinha	Distrito Santa Terezinha	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19343	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19344	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	180	Grupo 3 - Grave
F168-19345	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19346	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19347	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19348	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	360	Grupo 2 - Média
F168-19349	Aimorés	SAAE	Casa de Química - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19350	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19351	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19352	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19353	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19354	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19355	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19356	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá I	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19357	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá II	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19358	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá II	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19359	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá II	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19360	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá II	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19361	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19362	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19363	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19364	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19365	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19366	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19367	Aimorés	SAAE	Reservatório – ETA Mauá III	Distrito de Santo Antônio do Rio Doce (Mauá)	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19368	Aimorés	SAAE	Captação Superficial - Distrito de São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19369	Aimorés	SAAE	Captação Superficial - Distrito de São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19370	Aimorés	SAAE	EEAB – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19371	Aimorés	SAAE	EEAB – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19372	Aimorés	SAAE	EEAB – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19373	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Subterrânea	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19374	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19375	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19376	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19377	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	210	Grupo 2 - Média
F168-19378	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Captação Subterrânea	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19379	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19380	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19381	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19382	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19383	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19384	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19385	Aimorés	SAAE	ETA - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19386	Aimorés	SAAE	EEAT – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19387	Aimorés	SAAE	EEAT – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19388	Aimorés	SAAE	EEAT – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19389	Aimorés	SAAE	EEAT – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19390	Aimorés	SAAE	EEAT – São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19391	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19392	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19393	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19394	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19395	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19396	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19397	Aimorés	SAAE	Reservatório Elevado - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19398	Aimorés	SAAE	Reservatório - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19399	Aimorés	SAAE	Reservatório - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19400	Aimorés	SAAE	Reservatório - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19401	Aimorés	SAAE	Reservatório - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19402	Aimorés	SAAE	Reservatório - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19403	Aimorés	SAAE	Reservatório - São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19404	Aimorés	SAAE	Captação Superficial - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19405	Aimorés	SAAE	Captação Superficial - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19406	Aimorés	SAAE	EEAB – Tabauna	Distrito de Tabaúna	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19407	Aimorés	SAAE	EEAB – Tabauna	Distrito de Tabaúna	Estação Elevatória de Água	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	NBR 12214/20	210	Grupo 2 - Média
F168-19408	Aimorés	SAAE	EEAB – Tabauna	Distrito de Tabaúna	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19409	Aimorés	SAAE	EEAB – Tabauna	Distrito de Tabaúna	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19410	Aimorés	SAAE	EEAB – Tabauna	Distrito de Tabaúna	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19411	Aimorés	SAAE	EEAB – Tabauna	Distrito de Tabaúna	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19412	Aimorés	SAAE	ETA - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19413	Aimorés	SAAE	ETA - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Tratamento	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	210	Grupo 3 - Grave
F168-19414	Aimorés	SAAE	ETA - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19415	Aimorés	SAAE	ETA - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19416	Aimorés	SAAE	ETA - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média
F168-19417	Aimorés	SAAE	Reservatório I - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19418	Aimorés	SAAE	Reservatório I - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19419	Aimorés	SAAE	Reservatório I - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19420	Aimorés	SAAE	Reservatório I - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19421	Aimorés	SAAE	Reservatório I - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19422	Aimorés	SAAE	Reservatório II - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19423	Aimorés	SAAE	Reservatório II - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19424	Aimorés	SAAE	Reservatório II - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19425	Aimorés	SAAE	Reservatório II - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19426	Aimorés	SAAE	Reservatório II - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19427	Aimorés	SAAE	Reservatório II - Tabauna	Distrito de Tabaúna	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19428	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19429	Aimorés	SAAE	Captação Subterrânea - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19430	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19431	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19432	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19433	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19434	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19435	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19436	Aimorés	SAAE	Reservatório - São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19437	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Laboratório	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19438	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Laboratório	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19439	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19440	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea (enterrada) - Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19441	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea (enterrada) - Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19442	Aimorés	SAAE	EEAT Betel II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19443	Aimorés	SAAE	EEAT Betel II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19444	Aimorés	SAAE	EEAT Betel II	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19445	Aimorés	SAAE	EEAT Betel II	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19446	Aimorés	SAAE	EEAT Betel II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F169-19447	Aimorés	SAAE	EEE Monte Verde	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F169-19448	Aimorés	SAAE	EEE Monte Verde	Sede	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	Ausência de estrutura para içamento dos equipamentos	NBR 12208/1992	360	Grupo 2 - Média
F168-19449	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Laboratório	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19450	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Laboratório	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19451	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19452	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19453	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19454	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19455	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19456	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19457	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19458	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19459	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19460	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19461	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19462	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19463	Aimorés	SAAE	Reservatório 2 Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19464	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Laboratório	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19465	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Laboratório	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19466	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19467	Aimorés	SAAE	EEAT ETA Mauá	Distrito de Sto Antônio do Rio Doce (Mauá)	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19468	Aimorés	SAAE	EEAT Nilton Freire	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19469	Aimorés	SAAE	EEAT Nilton Freire	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19470	Aimorés	SAAE	EEAT Nilton Freire	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média
F168-19471	Aimorés	SAAE	Reservatório Parque dos Eucaliptos	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19472	Aimorés	SAAE	Reservatório Parque dos Eucaliptos	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19473	Aimorés	SAAE	Reservatório Parque dos Eucaliptos	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19474	Aimorés	SAAE	Reservatório Parque dos Eucaliptos	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19475	Aimorés	SAAE	EEAT Betel I	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19476	Aimorés	SAAE	EEAT Betel I	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19477	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Sede	Sede	Laboratório	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19478	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Sede	Sede	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19479	Aimorés	SAAE	EEAT ETA Sede - Morro da Caixa D'água	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19480	Aimorés	SAAE	EEAT ETA Sede - Morro da Caixa D'água	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19481	Aimorés	SAAE	EEAT ETA Sede - Morro da Caixa D'água	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19482	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19483	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19484	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19485	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19486	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19487	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19488	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19489	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave
F168-19490	Aimorés	SAAE	Reservatório Morro da Caixa D'água	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19491	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19492	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média
F168-19493	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	210	Grupo 2 - Média
F168-19494	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19495	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19496	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19497	Aimorés	SAAE	Reservatório Gleydson	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média
F168-19498	Aimorés	SAAE	EEAT São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média
F168-19499	Aimorés	SAAE	EEAT São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19500	Aimorés	SAAE	EEAT São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média
F168-19501	Aimorés	SAAE	EEAT São Sebastião da Encruzilhada - Capa Bode	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19502	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	210	Grupo 3 - Grave
F168-19503	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	Grupo 2 - Média
F168-19504	Aimorés	SAAE	Captação subterrânea São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19505	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Tabauna	Distrito de Tabaúna	Laboratório	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	210	Grupo 2 - Média
F168-19506	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Tabauna	Distrito de Tabaúna	Laboratório	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19507	Aimorés	SAAE	Laboratório ETA Tabauna	Distrito de Tabaúna	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19508	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19509	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19510	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19511	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19512	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19513	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arism.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041> e informe o código 8C06-499E-F74D-8041

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19514	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19515	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19516	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19517	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19518	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19519	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19520	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Conceição do Capim	Distrito de Conceição do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19521	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19522	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19523	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19524	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19525	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19526	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19527	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19528	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19529	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19530	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19531	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19532	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19533	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Mundo Novo	Distrito de Mundo Novo	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19534	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19535	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19536	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19537	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19538	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19539	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19540	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19541	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19542	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19543	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19544	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19545	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19546	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19547	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19548	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19549	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19550	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19551	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19552	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19553	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19554	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19555	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19556	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19557	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19558	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19559	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Alto Capim	Distrito de Alto Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19560	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19561	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19562	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19563	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19564	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19565	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19566	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19567	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19568	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19569	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19570	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19571	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19572	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Santa Terezinha	Distrito de Santa Terezinha	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19573	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19574	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19575	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19576	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19577	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19578	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19579	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19580	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19581	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19582	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19583	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19584	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041>

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19585	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São João do Capim	Distrito de São João do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19586	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19587	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19588	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19589	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19590	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19591	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19592	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19593	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19594	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19595	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19596	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19597	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19598	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São Sebastião da Vala	Distrito de São Sebastião da Vala	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19599	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19600	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19601	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19602	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19603	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19604	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19605	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19606	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19607	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19608	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19609	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19610	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19611	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Expedicionário Alício	Distrito de Expedicionário Alício	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19612	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19613	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19614	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19615	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19616	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19617	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19618	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19619	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19620	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19621	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19622	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19623	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19624	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Penha do Capim	Distrito de Penha do Capim	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19625	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19626	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19627	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19628	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19629	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19630	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19631	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19632	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19633	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19634	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19635	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19636	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19637	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito Tabaúna	Distrito de Tabaúna	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média
F168-19638	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19639	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19640	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19641	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave
F168-19642	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19643	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19644	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	Grupo 3 - Grave
F168-19645	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	Grupo 3 - Grave
F168-19646	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19647	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19648	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave
F168-19649	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PIRES e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041>

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade
F168-19650	Aimorés	SAAE	Análises de Qualidade da Água - Distrito São José do Limoeiro	Distrito de São José do Limoeiro	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C06-499E-F74D-8041

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PIRES (CPF 404.XXX.XXX-53) em 25/06/2026 09:25:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 25/06/2026 09:30:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/8C06-499E-F74D-8041>