

Ofício 961/2025

De: Carolina P. - Fisc. Amb. 2

Para: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - MANHUMIRIM

Data: 30/10/2025 às 16:04:37

Setores envolvidos:

Fisc. Amb. 2

Envio do Termo de Não Conformidades para Assinatura – Manhumirim /MG - SAA/SES

Viçosa, 30 de outubro de 2025

Prezados,

Com nossos cordiais cumprimentos o presente ofício tem como objetivo enviar ao SAAE de Manhumirim/MG, na qualidade de prestador dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o Termo de Não Conformidades (TNC). Este documento é fruto da Fiscalização de Acompanhamento dos Serviços de Abastecimento de Água, realizada em 14 a 18 de julho de 2025 nas dependências da prestadora.

O TNC, elaborado com base nos apontamentos do Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) (Link de acesso: https://mgaris-my.sharepoint.com/:b/g/personal/cdto_aris_mg_gov_br/EYrw5xS5OpIGqy7-HNTfIgUBTwvsysKLsi8I0-sasuirGEw?e=dxjySN), detalha procedimentos e/ou estruturas em desacordo com os dispositivos legais, contratuais ou regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É imprescindível que tais não conformidades sejam corrigidas pelo prestador.

Solicitamos que o Diretor do SAAE Manhumirim assine o TNC anexado e, em seguida, nos envie as cópias assinadas para posterior publicação no site da ARIS/MG. Informamos que o prazo para a resolução das não conformidades começa a contar a partir desta data.

Enviamos em anexo o Termo de Não Conformidades para ciência e providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelos seguintes meios de contato:

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: engenhariaambiental2@aris.mg.gov.br

Atenciosamente,

Anexos:

009_2025_ATO_OFICIAL_TNC_010_2025_Manhumirim_AE_Assinado.pdf



Ato oficial Termo de Não Conformidades - 010/2025

De: Carolina P. - Fisc. Amb. 2

Para: Fisc. Amb. 2 - Fiscalização Eng. Ambiental 2 (Carolina)

Data: 30/10/2025 às 15:02:40

Setores envolvidos:

Fisc. Amb. 2, DTO, CDTO

Termo de Não Conformidades - Manhumirim - SAAE/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Manhumirim

Endereço: Rua Percy Alves de Melo, nº 14, Vidal Soares, Manhumirim/MG

Telefone: (33) 3341-1545

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Manhumirim/MG foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 14 a 18 de julho de 2025 estão detalhados nesse relatório. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Tatiane Batista Damasceno

Nome: Paula L. Leal de M. Pereira

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

ANEXO ÚNICO

Anexos:

Inconformidades Manhumirim 2025.pdf



Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
1	F108-9733	Fiscalização SAE - Manhumirim	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Sede - Gestão e Planejamento - Gestão e Planejamento	Não dar publicidade sobre interrupções emergenciais	Grupo 2 - Média	Resolução ARIS-MG nº 030/2022?	90
2	F108-9734	Fiscalização SAE - Manhumirim	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Sede - Gestão e Planejamento - Gestão e Planejamento	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	Grupo 2 - Média	ARIS-MG nº 030/2022?	90
3	F108-9737	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Não dispor de atendimento preferencial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30
4	F108-9738	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Ausência de ouvidoria do prestador	Grupo 2 - Média	LEI Nº 13460/2017	90
5	F108-9739	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Providenciar registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90
6	F108-9740	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90
7	F108-9741	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Ausência de contrato de prestação de serviços	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30
8	F108-9742	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	90
9	F108-9743	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Ausência de sítio eletrônico	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90
10	F108-9744	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30
11	F108-9745	Fiscalização SAE - Manhumirim	Atendimento	Sede	Atendimento e Comercial	Aplicação - Atendimento	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Grupo 2 - Média	Decreto nº 5440/2005	90
12	F109-9746	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
13	F109-9747	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
14	F109-9748	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210
15	F109-9749	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
16	F109-9750	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
17	F109-9751	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
18	F109-9752	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
19	F109-9753	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Jardins	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Residencial Jardins	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
20	F109-9754	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Madre Beatriz	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
21	F109-9755	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Madre Beatriz	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
22	F109-9756	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Madre Beatriz	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210
23	F109-9757	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Madre Beatriz	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
24	F109-9758	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Madre Beatriz	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
25	F109-9759	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Madre Beatriz	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
26	F109-9760	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
27	F109-9761	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
28	F109-9762	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
29	F109-9763	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
30	F109-9764	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
31	F109-9765	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
32	F109-9766	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
33	F109-9767	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Elevado	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
34	F109-9768	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
35	F109-9769	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
36	F109-9770	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
37	F109-9771	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
38	F109-9772	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
39	F109-9773	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
40	F109-9774	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
41	F109-9775	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa - Elevado	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
42	F109-9776	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Estocagem inadequada de produtos químicos	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
43	F109-9777	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
44	F109-9778	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
45	F109-9779	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de manual de operação	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	210
46	F109-9780	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Grupo 3 - Grave	DN Copam nº 217 /2017	210
47	F109-9781	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210
48	F109-9782	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Estrutura física da ETA em más condições	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
49	F109-9783	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
50	F109-9784	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Não aplicação de Flúor à água tratada	Grupo 2 - Média	Lei Federal 6. 050/1974	360
51	F109-9785	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Cantamissa	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Cantamissa	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210
52	F109-9786	Fiscalização SAA - Manhumirim	Laboratório ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Laboratório	Sede - Laboratório - Laboratório ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	120
53	F109-9787	Fiscalização SAA - Manhumirim	Laboratório ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Laboratório	Sede - Laboratório - Laboratório ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	210
54	F109-9788	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
55	F109-9789	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
56	F109-9790	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
57	F109-9791	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise da Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
58	F109-9792	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise da Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
59	F109-9793	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise da Qualidade da Água Nossa Senhora da Penha	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
60	F109-9794	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Usina Padre Júlio Maria	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Usina Padre Júlio Maria	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
61	F109-9795	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Usina Padre Júlio Maria	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Usina Padre Júlio Maria	Captação de água sem outorga	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360
62	F109-9796	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Usina Padre Júlio Maria	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Usina Padre Júlio Maria	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210
63	F109-9797	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Vila Park	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vila Park	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
64	F109-9798	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Vila Park	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vila Park	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
65	F109-9799	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Vila Park	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vila Park	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
66	F109-9800	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Vila Park	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Vila Park	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
67	F109-9804	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
68	F109-9805	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
69	F109-9806	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
70	F109-9807	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
71	F109-9808	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
72	F109-9809	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Existência de vazamentos aparentes	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
73	F109-9810	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Residencial Jardins	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Residencial Jardins	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
74	F109-9811	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAB Principal	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAB – Usina Padre Júlio Maria	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
75	F109-9812	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAB Principal	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAB - Usina Padre Júlio Maria	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
76	F109-9813	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAB Principal	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAB - Usina Padre Júlio Maria	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
77	F109-9814	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAB Principal	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAB - Usina Padre Júlio Maria	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
78	F109-9815	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Sede	Reservação	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
79	F109-9816	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Sede	Reservação	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
80	F109-9817	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Sede	Reservação	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
81	F109-9818	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Sede	Reservação	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
82	F109-9819	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Sede	Reservação	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
83	F109-9820	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Sede	Reservação	Reservatório ETA Cantamissa - Rua Cemitério	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
84	F109-9821	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Madre Beatriz	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Madre Beatriz	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
85	F109-9822	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Madre Beatriz	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Madre Beatriz	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
86	F109-9823	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Madre Beatriz	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Madre Beatriz	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
87	F109-9824	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
88	F109-9825	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
89	F109-9826	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
90	F109-9827	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
91	F109-9828	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Existência de vazamentos aparentes	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
92	F109-9829	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha - Lavagem de Filtros	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
93	F109-9830	Fiscalização SAA - Manhumirim	Laboratório ETA Madre Beatriz	Sede	Laboratório	Sede - Laboratório - Laboratório ETA Madre Beatriz	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
94	F109-9831	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
95	F109-9832	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
96	F109-9833	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
97	F109-9834	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABOLITOS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
98	F109-9835	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
99	F109-9836	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Cantamissa	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
100	F109-9837	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Vila Park	Sede	Reservação	Reservatório Vila Park	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
101	F109-9838	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Vila Park	Sede	Reservação	Reservatório Vila Park	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
102	F109-9839	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Vila Park	Sede	Reservação	Reservatório Vila Park	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
103	F109-9840	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Vila Park	Sede	Reservação	Reservatório Vila Park	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
104	F109-9841	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Vila Park	Sede	Reservação	Reservatório Vila Park	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
105	F109-9842	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Vila Park	Sede	Reservação	Reservatório Vila Park	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
106	F109-9843	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
107	F109-9844	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
108	F109-9845	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
109	F109-9846	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABOLITOS.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
110	F109-9847	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
111	F109-9848	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Sede	Análise da Qualidade da Água	Sede - Análise da Qualidade da Água - Análise de Qualidade da Água Madre Beatriz	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
112	F109-9849	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Ventania	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Ventania	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
113	F109-9850	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Ventania	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Ventania	Captação de água sem outorga	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360
114	F109-9851	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Ventania	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Ventania	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210
115	F109-9852	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
116	F109-9853	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
117	F109-9854	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
118	F109-9855	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
119	F109-9856	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
120	F109-9857	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Penha	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Penha	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
121	F109-9858	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Escola	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Escola	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
122	F109-9859	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Escola	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Escola	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
123	F109-9860	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Escola	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Escola	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
124	F109-9861	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Escola	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Escola	Existência de vazamentos aparentes	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
125	F109-9862	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Escola	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Escola	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
126	F109-9863	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
127	F109-9864	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
128	F109-9865	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Ausência de manual de operação	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	210
129	F109-9866	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210



Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
130	F109-9867	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Estrutura física da ETA em más condições	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
131	F109-9868	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
132	F109-9869	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Não aplicação de Flúor à água tratada	Grupo 2 - Média	Lei Federal 6. 050/1974	360
133	F109-9870	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Madre Beatriz	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Madre Beatriz	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210
134	F109-9871	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Palmeiras	Sede	Reservação	Reservatório Residencial Palmeiras	Acesso precário a área	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
135	F109-9872	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Palmeiras	Sede	Reservação	Reservatório Residencial Palmeiras	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
136	F109-9873	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Palmeiras	Sede	Reservação	Reservatório Residencial Palmeiras	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
137	F109-9874	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatorio Residencial Palmeiras	Sede	Reservação	Reservatório Residencial Palmeiras	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
138	F109-9875	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Palmeiras	Sede	Reservação	Reservatório Residencial Palmeiras	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
139	F109-9876	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Residencial Palmeiras	Sede	Reservação	Reservatório Residencial Palmeiras	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
140	F109-9877	Fiscalização SAA - Manhumirim	Laboratório ETA Cantamissa	Sede	Laboratório	Sede - Laboratório - Laboratório ETA Cantamissa	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210
141	F109-9878	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
142	F109-9879	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
143	F109-9880	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
144	F109-9881	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
145	F109-9882	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
146	F109-9883	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Existência de vazamentos aparentes	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
147	F109-9884	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Cantamissa	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Cantamissa	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
148	F109-9885	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório - ETA Cantamissa	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
149	F109-9886	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório - ETA Cantamissa	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
150	F109-9887	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório - ETA Cantamissa	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
151	F109-9888	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório - ETA Cantamissa	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
152	F109-9889	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório - ETA Cantamissa	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
153	F109-9890	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório - ETA Cantamissa	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Cantamissa	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
154	F109-9898	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Estocagem inadequada de produtos químicos	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
155	F109-9899	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
156	F109-9900	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
157	F109-9901	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de manual de operação	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	210
158	F109-9902	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210
159	F109-9903	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Estrutura física da ETA em más condições	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
160	F109-9904	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
161	F109-9905	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Não aplicação de Flúor à água tratada	Grupo 2 - Média	Lei Federal 6. 050/1974	360
162	F109-9906	Fiscalização SAA - Manhumirim	ETA Nossa Senhora da Penha	Sede	Tratamento	Aplicação - ETA Nossa Senhora da Penha	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210
163	F109-9910	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
164	F109-9911	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
165	F109-9912	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210
166	F109-9913	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
167	F109-9914	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
168	F109-9915	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
169	F109-9916	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Mangueira	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
170	F109-9917	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Principal	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Principal	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
171	F109-9918	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Principal	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Principal	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
172	F109-9919	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Principal	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Principal	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
173	F109-9920	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Principal	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Principal	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
174	F109-9921	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Principal	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Principal	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
175	F109-9922	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Limeira	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Limeira	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
176	F109-9923	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Limeira	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Limeira	Captação de água sem outorga	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360
177	F109-9924	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Limeira	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Limeira	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210
178	F109-9925	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
179	F109-9926	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
180	F109-9927	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
181	F109-9928	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
182	F109-9929	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
183	F109-9930	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
184	F109-9931	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Sede	Reservação	Reservatório Mangueira - Fibra de Vidro	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
185	F109-9932	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
186	F109-9933	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
187	F109-9934	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
188	F109-9935	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
189	F109-9936	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
190	F109-9937	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Existência de vazamentos aparentes	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
191	F109-9938	Fiscalização SAA - Manhumirim	EEAT Mangueira	Sede	Estação Elevatória de Água	Aplicação - EEAT Mangueira	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
192	F109-9939	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
193	F109-9940	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
194	F109-9941	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
195	F109-9942	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
196	F109-9943	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
197	F109-9944	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
198	F109-9945	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
199	F109-9946	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
200	F109-9947	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório Alto Madre Beatriz	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório Alto Madre Beatriz	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
201	F109-9948	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
202	F109-9949	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
203	F109-9950	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
204	F109-9951	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Ausência de medidor de nível	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
205	F109-9952	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
206	F109-9953	Fiscalização SAA - Manhumirim	Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Sede	Reservação	Aplicação - Reservatório ETA Penha - Lavagem dos Filtros	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
207	F109-9954	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Caatinga	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Caatinga	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360

Nº	Código	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Aplicação da fiscalização	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo Res. 106/23 ARIS
208	F109-9955	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Caatinga	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Caatinga	Captação de água sem outorga	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360
209	F109-9956	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Caatinga	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Caatinga	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210
210	F109-9957	Fiscalização SAA - Manhumirim	Captação Córrego Caatinga	Sede	Captação Superficial	Aplicação - Captação Córrego Caatinga	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	Grupo 2 - Média	NBR 12213/1992	210
211	F109-9958	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Ouro	Ouro	Análise da Qualidade da Água	Análise de Qualidade da Água Ouro	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	60
212	F109-9959	Fiscalização SAA - Manhumirim	Análise de Qualidade da Água Sagui	Sagui	Análise da Qualidade da Água	Análise de Qualidade da Água Sagui	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	60





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFD6-DBA3-EDAB-4715

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINA SULZBACH LIMA PERONI (CPF 366.XXX.XXX-95) em 30/10/2025 15:10:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNO AUGUSTO DE REZENDE (CPF 111.XXX.XXX-85) em 30/10/2025 15:12:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 30/10/2025 15:29:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/DFD6-DBA3-EDAB-4715>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D65-3D01-7685-AD25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE - MANHUMIRIM (CNPJ 11.433.440/0001-59) em 06/11/2025 15:41:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/4D65-3D01-7685-AD25>