

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 004/2026

De: Anderson G. - CDTO

Para: CDTO - Coordenação de Fiscalização

Data: 07/01/2026 às 14:22:35

Setores envolvidos:

CDTO, Fisc. Amb. 3

Termo de Não Conformidades - Lajinha - SAAE/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lajinha

Endereço: Avenida Natal Rodrigues Pereira, nº 136, Centro, Lajinha - MG, Cep 36980-000

Telefone: (33) 3344-1100

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário no município de Lajinha, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da agência reguladora, Contrato de Prestação de Serviços e Legislação em vigor. Os fatos apurados pela fiscalização durante a ação realizada nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2025, estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização – 010/2025. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritas no Anexo Único a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Cargo: Coordenador de Fiscalização

Nome: Thainá Venturini Nunes

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Matheus Brito Correa

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Thainá Venturini Nunes

Analista de Fiscalização

Engenheira Ambiental

CREA-MG: 284033/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Planilha_Ato_Oficial.pdf

Anexo Único

Código	Fiscalização	Nº inconformidade no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F112-7089	Fiscalização SAA - Lajinha	1	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sossego - I	Grupo 3 - Grave	210
F112-7090	Fiscalização SAA - Lajinha	2	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sossego - I	Grupo 2 - Média	360
F112-7091	Fiscalização SAA - Lajinha	3	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sossego - I	Grupo 2 - Média	210
F112-7092	Fiscalização SAA - Lajinha	4	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sossego - I	Grupo 2 - Média	210
F112-7093	Fiscalização SAA - Lajinha	5	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sossego - I	Grupo 3 - Grave	210
F112-7100	Fiscalização SAA - Lajinha	6	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Pedro Justino	Grupo 2 - Média	210
F112-7101	Fiscalização SAA - Lajinha	7	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Pedro Justino	Grupo 3 - Grave	210
F112-7102	Fiscalização SAA - Lajinha	8	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Pedro Justino	Grupo 2 - Média	360
F112-7103	Fiscalização SAA - Lajinha	9	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Pedro Justino	Grupo 2 - Média	210
F112-7104	Fiscalização SAA - Lajinha	10	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Pedro Justino	Grupo 3 - Grave	210
F112-7105	Fiscalização SAA - Lajinha	11	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Pedro Justino	Grupo 2 - Média	210
F112-7111	Fiscalização SAA - Lajinha	12	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Mozart	Grupo 2 - Média	360
F112-7112	Fiscalização SAA - Lajinha	13	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Mozart	Grupo 2 - Média	360
F112-7113	Fiscalização SAA - Lajinha	14	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Mozart	Grupo 2 - Média	210
F112-7124	Fiscalização SAA - Lajinha	15	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-7125	Fiscalização SAA - Lajinha	16	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata	Grupo 2 - Média	90
F112-7126	Fiscalização SAA - Lajinha	17	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-7127	Fiscalização SAA - Lajinha	18	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata	Grupo 3 - Grave	210
F112-7128	Fiscalização SAA - Lajinha	19	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-7129	Fiscalização SAA - Lajinha	20	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Adão Rocha	Grupo 3 - Grave	210

F112-7130	Fiscalização SAA - Lajinha	21	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Adão Rocha	Grupo 2 - Média	360
F112-7131	Fiscalização SAA - Lajinha	22	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Adão Rocha	Grupo 2 - Média	210
F112-7132	Fiscalização SAA - Lajinha	23	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Adão Rocha	Grupo 2 - Média	210
F112-7133	Fiscalização SAA - Lajinha	24	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Adão Rocha	Grupo 3 - Grave	210
F112-7134	Fiscalização SAA - Lajinha	25	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Adão Rocha	Grupo 2 - Média	210
F112-7269	Fiscalização SAA - Lajinha	26	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	210
F112-7270	Fiscalização SAA - Lajinha	27	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	360
F112-7271	Fiscalização SAA - Lajinha	28	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	360
F112-7272	Fiscalização SAA - Lajinha	29	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	360
F112-7273	Fiscalização SAA - Lajinha	30	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	360
F112-7274	Fiscalização SAA - Lajinha	31	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	210
F112-7275	Fiscalização SAA - Lajinha	32	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	210
F112-7276	Fiscalização SAA - Lajinha	33	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho II	Grupo 2 - Média	210
F112-7277	Fiscalização SAA - Lajinha	34	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Honorato	Grupo 2 - Média	360
F112-7278	Fiscalização SAA - Lajinha	35	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Honorato	Grupo 2 - Média	360
F112-7279	Fiscalização SAA - Lajinha	36	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Honorato	Grupo 2 - Média	210
F112-7280	Fiscalização SAA - Lajinha	37	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Honorato	Grupo 2 - Média	210
F112-7281	Fiscalização SAA - Lajinha	38	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Honorato	Grupo 2 - Média	210
F112-7282	Fiscalização SAA - Lajinha	39	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	360
F112-7283	Fiscalização SAA - Lajinha	40	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	360
F112-7284	Fiscalização SAA - Lajinha	41	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	360
F112-7285	Fiscalização SAA - Lajinha	42	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	360
F112-7286	Fiscalização SAA - Lajinha	43	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	210
F112-7287	Fiscalização SAA - Lajinha	44	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	210
F112-7288	Fiscalização SAA - Lajinha	45	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Bairro JK	Grupo 2 - Média	210
F112-7289	Fiscalização SAA - Lajinha	46	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA - Sede	Grupo 2 - Média	210

F112-7290	Fiscalização SAA - Lajinha	47	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Sede	Tratamento	ETA - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F112-7291	Fiscalização SAA - Lajinha	48	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA - Sede	Grupo 2 - Média	210
F112-7292	Fiscalização SAA - Lajinha	49	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA - Sede	Grupo 3 - Grave	180
F112-7293	Fiscalização SAA - Lajinha	50	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 3 - Grave	210
F112-7294	Fiscalização SAA - Lajinha	51	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 2 - Média	360
F112-7295	Fiscalização SAA - Lajinha	52	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 2 - Média	210
F112-7296	Fiscalização SAA - Lajinha	53	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 2 - Média	210
F112-7297	Fiscalização SAA - Lajinha	54	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 2 - Média	210
F112-7298	Fiscalização SAA - Lajinha	55	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 3 - Grave	210
F112-7299	Fiscalização SAA - Lajinha	56	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde	Grupo 2 - Média	210
F112-7300	Fiscalização SAA - Lajinha	57	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Elevado ETA	Grupo 3 - Grave	210
F112-7301	Fiscalização SAA - Lajinha	58	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sossego	Grupo 2 - Média	360
F112-7302	Fiscalização SAA - Lajinha	59	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sossego	Grupo 2 - Média	360
F112-7303	Fiscalização SAA - Lajinha	60	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sossego	Grupo 2 - Média	360
F112-7304	Fiscalização SAA - Lajinha	61	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sossego	Grupo 2 - Média	210
F112-7305	Fiscalização SAA - Lajinha	62	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sossego	Grupo 2 - Média	210
F112-7306	Fiscalização SAA - Lajinha	63	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Sossego	Grupo 2 - Média	210
F112-7307	Fiscalização SAA - Lajinha	64	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7308	Fiscalização SAA - Lajinha	65	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7309	Fiscalização SAA - Lajinha	66	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 2 - Média	90
F112-7310	Fiscalização SAA - Lajinha	67	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7311	Fiscalização SAA - Lajinha	68	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 3 - Grave	210
F112-7312	Fiscalização SAA - Lajinha	69	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 3 - Grave	210
F112-7313	Fiscalização SAA - Lajinha	70	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7314	Fiscalização SAA - Lajinha	71	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 3 - Grave	210
F112-7315	Fiscalização SAA - Lajinha	72	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m³	Grupo 2 - Média	360

F112-7316	Fiscalização SAA - Lajinha	73	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 5m ³	Grupo 2 - Média	360
F112-7317	Fiscalização SAA - Lajinha	74	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7318	Fiscalização SAA - Lajinha	75	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	90
F112-7319	Fiscalização SAA - Lajinha	76	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7320	Fiscalização SAA - Lajinha	77	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7321	Fiscalização SAA - Lajinha	78	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7322	Fiscalização SAA - Lajinha	79	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7323	Fiscalização SAA - Lajinha	80	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7324	Fiscalização SAA - Lajinha	81	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7325	Fiscalização SAA - Lajinha	82	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7326	Fiscalização SAA - Lajinha	83	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7327	Fiscalização SAA - Lajinha	84	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 2 - Média	90
F112-7328	Fiscalização SAA - Lajinha	85	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7329	Fiscalização SAA - Lajinha	86	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 3 - Grave	210
F112-7330	Fiscalização SAA - Lajinha	87	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 3 - Grave	210
F112-7331	Fiscalização SAA - Lajinha	88	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7332	Fiscalização SAA - Lajinha	89	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7333	Fiscalização SAA - Lajinha	90	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego II - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7334	Fiscalização SAA - Lajinha	91	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Sossego I - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7335	Fiscalização SAA - Lajinha	92	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Sossego I - Areado	Grupo 2 - Média	90
F112-7336	Fiscalização SAA - Lajinha	93	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego I - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7337	Fiscalização SAA - Lajinha	94	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego I - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7338	Fiscalização SAA - Lajinha	95	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego I - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7339	Fiscalização SAA - Lajinha	96	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Sossego I - Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7340	Fiscalização SAA - Lajinha	97	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 3 - Grave	210
F112-7341	Fiscalização SAA - Lajinha	98	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 2 - Média	360
F112-7342	Fiscalização SAA - Lajinha	99	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 2 - Média	210
F112-7343	Fiscalização SAA - Lajinha	100	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 2 - Média	210

F112-7344	Fiscalização SAA - Lajinha	101	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 2 - Média	210
F112-7345	Fiscalização SAA - Lajinha	102	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 3 - Grave	210
F112-7346	Fiscalização SAA - Lajinha	103	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Simão	Grupo 2 - Média	210
F112-7353	Fiscalização SAA - Lajinha	104	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sonaná	Grupo 3 - Grave	210
F112-7354	Fiscalização SAA - Lajinha	105	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sonaná	Grupo 2 - Média	360
F112-7355	Fiscalização SAA - Lajinha	106	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sonaná	Grupo 2 - Média	210
F112-7356	Fiscalização SAA - Lajinha	107	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Sonaná	Grupo 2 - Média	210
F112-7357	Fiscalização SAA - Lajinha	108	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde Areado	Grupo 3 - Grave	210
F112-7358	Fiscalização SAA - Lajinha	109	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde Areado	Grupo 2 - Média	360
F112-7359	Fiscalização SAA - Lajinha	110	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Posto de Saúde Areado	Grupo 2 - Média	210
F112-7360	Fiscalização SAA - Lajinha	111	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA Sede	Grupo 2 - Média	360
F112-7361	Fiscalização SAA - Lajinha	112	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA Sede	Grupo 2 - Média	360
F112-7362	Fiscalização SAA - Lajinha	113	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA Sede	Grupo 2 - Média	360
F112-7363	Fiscalização SAA - Lajinha	114	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA Sede	Grupo 2 - Média	360
F112-7364	Fiscalização SAA - Lajinha	115	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA Sede	Grupo 2 - Média	210
F112-7365	Fiscalização SAA - Lajinha	116	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT ETA Sede	Grupo 2 - Média	210
F112-7366	Fiscalização SAA - Lajinha	117	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Enterrado ETA	Grupo 2 - Média	360
F112-7367	Fiscalização SAA - Lajinha	118	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Enterrado ETA	Grupo 2 - Média	90
F112-7368	Fiscalização SAA - Lajinha	119	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Enterrado ETA	Grupo 3 - Grave	210
F112-7369	Fiscalização SAA - Lajinha	120	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Enterrado ETA	Grupo 2 - Média	360
F112-7370	Fiscalização SAA - Lajinha	121	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Enterrado ETA	Grupo 3 - Grave	210
F112-7371	Fiscalização SAA - Lajinha	122	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial – Córrego Carvalho I	Grupo 2 - Média	360
F112-7372	Fiscalização SAA - Lajinha	123	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial – Córrego Carvalho I	Grupo 2 - Média	210
F112-7373	Fiscalização SAA - Lajinha	124	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	360
F112-7374	Fiscalização SAA - Lajinha	125	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	90

F112-7375	Fiscalização SAA - Lajinha	126	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	360
F112-7376	Fiscalização SAA - Lajinha	127	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	360
F112-7377	Fiscalização SAA - Lajinha	128	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	360
F112-7378	Fiscalização SAA - Lajinha	129	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	360
F112-7379	Fiscalização SAA - Lajinha	130	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro Jk	Grupo 2 - Média	360
F112-7466	Fiscalização SAA - Lajinha	131	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Chico da Zulmira	Grupo 3 - Grave	210
F112-7467	Fiscalização SAA - Lajinha	132	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Chico da Zulmira	Grupo 2 - Média	360
F112-7468	Fiscalização SAA - Lajinha	133	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Chico da Zulmira	Grupo 2 - Média	210
F112-7469	Fiscalização SAA - Lajinha	134	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Chico da Zulmira	Grupo 3 - Grave	210
F112-7470	Fiscalização SAA - Lajinha	135	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Chico da Zulmira	Grupo 2 - Média	210
F112-7480	Fiscalização SAA - Lajinha	136	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Sebastião Moreira	Grupo 3 - Grave	210
F112-7481	Fiscalização SAA - Lajinha	137	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Sebastião Moreira	Grupo 2 - Média	360
F112-7482	Fiscalização SAA - Lajinha	138	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Sebastião Moreira	Grupo 2 - Média	210
F112-7483	Fiscalização SAA - Lajinha	139	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Sebastião Moreira	Grupo 2 - Média	210
F112-7484	Fiscalização SAA - Lajinha	140	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Prata de Lajinha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea – Sebastião Moreira	Grupo 3 - Grave	210
F112-7499	Fiscalização SAA - Lajinha	141	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7500	Fiscalização SAA - Lajinha	142	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7501	Fiscalização SAA - Lajinha	143	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	90
F112-7502	Fiscalização SAA - Lajinha	144	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7503	Fiscalização SAA - Lajinha	145	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7504	Fiscalização SAA - Lajinha	146	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7505	Fiscalização SAA - Lajinha	147	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Honorato 25 m³	Grupo 2 - Média	360
F112-7506	Fiscalização SAA - Lajinha	148	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Carvalho II	Grupo 2 - Média	360
F112-7507	Fiscalização SAA - Lajinha	149	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Carvalho II	Grupo 2 - Média	360

F112-7508	Fiscalização SAA - Lajinha	150	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Carvalho II	Grupo 2 - Média	210
F112-7509	Fiscalização SAA - Lajinha	151	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Carvalhinho	Grupo 2 - Média	360
F112-7510	Fiscalização SAA - Lajinha	152	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Carvalhinho	Grupo 2 - Média	210
F112-7511	Fiscalização SAA - Lajinha	153	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	360
F112-7512	Fiscalização SAA - Lajinha	154	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	360
F112-7513	Fiscalização SAA - Lajinha	155	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	360
F112-7514	Fiscalização SAA - Lajinha	156	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	360
F112-7515	Fiscalização SAA - Lajinha	157	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	210
F112-7516	Fiscalização SAA - Lajinha	158	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	210
F112-7517	Fiscalização SAA - Lajinha	159	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB Carvalho I	Grupo 2 - Média	210
F112-7567	Fiscalização SAA - Lajinha	160	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Lajinha	Grupo 3 - Grave	210
F112-7632	Fiscalização SAA - Lajinha	161	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata II	Grupo 2 - Média	360
F112-7633	Fiscalização SAA - Lajinha	162	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata II	Grupo 2 - Média	90
F112-7634	Fiscalização SAA - Lajinha	163	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata II	Grupo 2 - Média	360
F112-7635	Fiscalização SAA - Lajinha	164	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata II	Grupo 2 - Média	360
F112-7636	Fiscalização SAA - Lajinha	165	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Prata de Lajinha	Reservação	Reservatório Prata II	Grupo 3 - Grave	210
F110-7713	Fiscalização SAE - Lajinha	166	Não dar publicidade sobre interrupções emergenciais	Resolução ARIS-MG nº 030/2022?	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F110-7714	Fiscalização SAE - Lajinha	167	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	ARIS-MG nº 030/2022?	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F112-7903	Fiscalização SAA - Lajinha	168	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	180
F112-7904	Fiscalização SAA - Lajinha	169	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	60
F112-7905	Fiscalização SAA - Lajinha	170	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	120
F112-7906	Fiscalização SAA - Lajinha	171	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	120
F112-7907	Fiscalização SAA - Lajinha	172	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	60
F112-7908	Fiscalização SAA - Lajinha	173	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	180
F112-7909	Fiscalização SAA - Lajinha	174	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	210
F112-7910	Fiscalização SAA - Lajinha	175	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	210
F112-7911	Fiscalização SAA - Lajinha	176	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	210

F112-7912	Fiscalização SAA - Lajinha	177	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 3 - Grave	210
F112-7913	Fiscalização SAA - Lajinha	178	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 2 - Média	210
F112-7914	Fiscalização SAA - Lajinha	179	Realização das análises bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Prata de Lajinha	Análise da Qualidade da Água	Análise de Água - Prata de Lajinha	Grupo 2 - Média	210
F112-8203	Fiscalização SAA - Lajinha	180	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-8204	Fiscalização SAA - Lajinha	181	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-8205	Fiscalização SAA - Lajinha	182	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-8206	Fiscalização SAA - Lajinha	183	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	360
F112-8207	Fiscalização SAA - Lajinha	184	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	210
F112-8208	Fiscalização SAA - Lajinha	185	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	210
F112-8209	Fiscalização SAA - Lajinha	186	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Prata de Lajinha	Estação Elevatória de Água	EEAT Prata	Grupo 2 - Média	210
F110-8600	Fiscalização SAE - Lajinha	187	Ausência de acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F110-8601	Fiscalização SAE - Lajinha	188	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	30
F110-8602	Fiscalização SAE - Lajinha	189	Ausência de atendimento telefônico disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F110-8603	Fiscalização SAE - Lajinha	190	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F110-8604	Fiscalização SAE - Lajinha	191	Ausência de contrato de prestação de serviços	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	30
F110-8605	Fiscalização SAE - Lajinha	192	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 3 - Grave	90
F110-8606	Fiscalização SAE - Lajinha	193	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F110-8607	Fiscalização SAE - Lajinha	194	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	30
F110-8608	Fiscalização SAE - Lajinha	195	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS - ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	30
F110-8609	Fiscalização SAE - Lajinha	196	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C198-05DC-CB3E-1F26

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 07/01/2026 14:23:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THAINÁ VENTURINI NUNES (CPF 108.XXX.XXX-37) em 07/01/2026 14:24:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/C198-05DC-CB3E-1F26>