

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 003/2026

De: José P. - Fisc. Civil 2

Para: Fisc. Civil 2 - Fiscalização Eng. Civil 2 (José Carlos)

Data: 07/01/2026 às 11:47:51

Setores envolvidos:

Fisc. Civil 2, CDTO, DTO

Termo de Não Conformidades - Conselheiro Pena - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo De Água e Esgoto - SAAE

Endereço: Rua Feliciano Ferraz, nº 398 - Centro

Telefone: (33)3261-2481

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Conselheiro Pena foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 15, 16, 17, 18, 19. de setembro de 2025 estão detalhados nesse relatório. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Unico a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Cargo: Coordenador de Fiscalização

Nome: José Carlos de Araujo Pires

Cargo: Analista de Fiscalização

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

José Carlos de Aaujo Pires
Analista de Fiscalização
Engenheiro Civil/Sanitarista
CREA-MG: 052.296/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Nonconformity_TNC_07_01_2026_.pdf

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-9704	Conselheiro Pena MG	1	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Barra do Cuieté	Tratamento	ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-9705	Conselheiro Pena MG	2	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Barra do Cuieté	Tratamento	ETA Barra do Cuieté	Grupo 3 - Grave	210
F134-9706	Conselheiro Pena MG	3	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Tratamento	ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-9707	Conselheiro Pena MG	4	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Barra do Cuieté	Tratamento	ETA Barra do Cuieté	Grupo 3 - Grave	180
F134-9708	Conselheiro Pena MG	5	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Barra do Cuieté	Tratamento	ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-9709	Conselheiro Pena MG	6	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Barra do Cuieté	Laboratório	Laboratório ETA Barra do Cuieté	Grupo 3 - Grave	210
F134-9710	Conselheiro Pena MG	7	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 2 - Média	210
F134-9711	Conselheiro Pena MG	8	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 2 - Média	210
F134-9712	Conselheiro Pena MG	9	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 3 - Grave	210
F134-9713	Conselheiro Pena MG	10	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 3 - Grave	210
F134-9714	Conselheiro Pena MG	11	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 2 - Média	210
F134-9715	Conselheiro Pena MG	12	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 3 - Grave	180
F134-9716	Conselheiro Pena MG	13	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Penha do Norte	Tratamento	ETA Penha do Norte	Grupo 2 - Média	210
F134-9717	Conselheiro Pena MG	14	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Penha do Norte	Laboratório	Laboratório ETA Penha do Norte	Grupo 3 - Grave	210
F134-9718	Conselheiro Pena MG	15	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Cuieté Velho	Laboratório	Laboratório ETA Cuieté Velho	Grupo 3 - Grave	210
F134-9726	Conselheiro Pena MG	16	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Cuieté Velho	Tratamento	ETA Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	210

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-9727	Conselheiro Pena MG	17	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Cuieté Velho	Tratamento	ETA Cuieté Velho	Grupo 3 - Grave	210
F134-9728	Conselheiro Pena MG	18	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Cuieté Velho	Tratamento	ETA Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	210
F134-9729	Conselheiro Pena MG	19	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Cuieté Velho	Tratamento	ETA Cuieté Velho	Grupo 3 - Grave	180
F134-9730	Conselheiro Pena MG	20	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Cuieté Velho	Tratamento	ETA Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	210
F134-10172	Conselheiro Pena MG	21	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Cuieté Velho	Captação Superficial	Captação Superficial Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	360
F134-10173	Conselheiro Pena MG	22	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Cuieté Velho	Captação Superficial	Captação Superficial Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	210
F134-10174	Conselheiro Pena MG	23	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Ferruginha	Captação Superficial	Captação Superficial Ferruginha - Córrego Ferreiral	Grupo 2 - Média	360
F134-10175	Conselheiro Pena MG	24	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Ferruginha	Captação Superficial	Captação Superficial Ferruginha - Córrego Ferreiral	Grupo 2 - Média	210
F134-10176	Conselheiro Pena MG	25	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório ETA Matálico	Grupo 2 - Média	90
F134-10177	Conselheiro Pena MG	26	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Matálico	Grupo 3 - Grave	210
F134-10178	Conselheiro Pena MG	27	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Matálico	Grupo 3 - Grave	210
F136-10340	Conselheiro Pena MG	28	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F136-10341	Conselheiro Pena MG	29	Ausência de contrato de prestação de serviços	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F136-10342	Conselheiro Pena MG	30	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F136-10343	Conselheiro Pena MG	31	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F136-10344	Conselheiro Pena MG	32	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F136-10345	Conselheiro Pena MG	33	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90
F136-10346	Conselheiro Pena MG	34	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F134-10347	Conselheiro Pena MG	35	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captção Superficial	Captção Superficial	Grupo 2 - Média	210
F134-10352	Conselheiro Pena MG	36	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT - Escritório	Grupo 2 - Média	360
F134-10353	Conselheiro Pena MG	37	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT - Escritório	Grupo 2 - Média	360
F134-10354	Conselheiro Pena MG	38	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT - Escritório	Grupo 2 - Média	210
F134-10355	Conselheiro Pena MG	39	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA Retangular	Grupo 2 - Média	360
F134-10356	Conselheiro Pena MG	40	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Retangular	Grupo 3 - Grave	210
F134-10357	Conselheiro Pena MG	41	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Retangular	Grupo 2 - Média	360
F134-10363	Conselheiro Pena MG	42	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360
F134-10364	Conselheiro Pena MG	43	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	90

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10365	Conselheiro Pena MG	44	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10366	Conselheiro Pena MG	45	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas	Grupo 3 - Grave	210 dias
F134-10367	Conselheiro Pena MG	46	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10368	Conselheiro Pena MG	47	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10369	Conselheiro Pena MG	48	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Circular	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10370	Conselheiro Pena MG	49	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Circular	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10371	Conselheiro Pena MG	50	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Circular	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10372	Conselheiro Pena MG	51	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10373	Conselheiro Pena MG	52	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	90 dias
F134-10374	Conselheiro Pena MG	53	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10375	Conselheiro Pena MG	54	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10376	Conselheiro Pena MG	55	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10377	Conselheiro Pena MG	56	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10378	Conselheiro Pena MG	57	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10379	Conselheiro Pena MG	58	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10380	Conselheiro Pena MG	59	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Paulo Freitas Elevado	Grupo 2 - Média	360 dias
F134-10425	Conselheiro Pena MG	60	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Quadrado	Grupo 2 - Média	90 dias

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10426	Conselheiro Pena MG	61	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Quadrado	Grupo 2 - Média	360
F134-10427	Conselheiro Pena MG	62	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Quadrado	Grupo 2 - Média	360
F134-10428	Conselheiro Pena MG	63	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Quadrado	Grupo 2 - Média	360
F134-10429	Conselheiro Pena MG	64	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Quadrado	Grupo 2 - Média	360
F134-10430	Conselheiro Pena MG	65	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Benavides Quadrado	Grupo 2 - Média	360
F134-10446	Conselheiro Pena MG	66	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Cruzeiro	Grupo 2 - Média	90
F134-10447	Conselheiro Pena MG	67	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cruzeiro	Grupo 2 - Média	360
F134-10448	Conselheiro Pena MG	68	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cruzeiro	Grupo 2 - Média	360
F134-10449	Conselheiro Pena MG	69	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cruzeiro	Grupo 2 - Média	360
F134-10450	Conselheiro Pena MG	70	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cruzeiro	Grupo 3 - Grave	210
F134-10451	Conselheiro Pena MG	71	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cruzeiro	Grupo 2 - Média	360
F134-10458	Conselheiro Pena MG	72	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 2 - Média	90
F134-10459	Conselheiro Pena MG	73	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 2 - Média	360
F134-10460	Conselheiro Pena MG	74	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 2 - Média	360
F134-10461	Conselheiro Pena MG	75	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 2 - Média	360
F134-10462	Conselheiro Pena MG	76	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 3 - Grave	210
F134-10463	Conselheiro Pena MG	77	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 2 - Média	360
F134-10464	Conselheiro Pena MG	78	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Circular	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10469	Conselheiro Pena MG	79	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 2 - Média	360
F134-10470	Conselheiro Pena MG	80	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 2 - Média	90
F134-10471	Conselheiro Pena MG	81	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 2 - Média	360
F134-10472	Conselheiro Pena MG	82	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 2 - Média	360
F134-10473	Conselheiro Pena MG	83	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 3 - Grave	210
F134-10474	Conselheiro Pena MG	84	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 2 - Média	360
F134-10475	Conselheiro Pena MG	85	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Esplanada Elevado	Grupo 2 - Média	360
F134-10476	Conselheiro Pena MG	86	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 2 - Média	360
F134-10477	Conselheiro Pena MG	87	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 2 - Média	90
F134-10478	Conselheiro Pena MG	88	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 2 - Média	360
F134-10479	Conselheiro Pena MG	89	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 2 - Média	360
F134-10480	Conselheiro Pena MG	90	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 3 - Grave	210
F134-10481	Conselheiro Pena MG	91	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 2 - Média	360
F134-10482	Conselheiro Pena MG	92	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Ragga e Vasconcelos	Grupo 2 - Média	360
F134-10483	Conselheiro Pena MG	93	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	360
F134-10484	Conselheiro Pena MG	94	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	90
F134-10485	Conselheiro Pena MG	95	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	210

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10486	Conselheiro Pena MG	96	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	360
F134-10487	Conselheiro Pena MG	97	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	360
F134-10488	Conselheiro Pena MG	98	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	360
F134-10489	Conselheiro Pena MG	99	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 3 - Grave	210
F134-10490	Conselheiro Pena MG	100	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	360
F134-10491	Conselheiro Pena MG	101	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório São Vicente	Grupo 2 - Média	360
F134-10492	Conselheiro Pena MG	102	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10493	Conselheiro Pena MG	103	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	90
F134-10494	Conselheiro Pena MG	104	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	210
F134-10495	Conselheiro Pena MG	105	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10496	Conselheiro Pena MG	106	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10497	Conselheiro Pena MG	107	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 3 - Grave	210
F134-10498	Conselheiro Pena MG	108	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10499	Conselheiro Pena MG	109	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10500	Conselheiro Pena MG	110	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10501	Conselheiro Pena MG	111	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Uirapuru	Grupo 2 - Média	360
F134-10502	Conselheiro Pena MG	112	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Reservação	Reservatório I - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10503	Conselheiro Pena MG	113	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Reservação	Reservatório I - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10504	Conselheiro Pena MG	114	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Barra do Cuieté	Reservação	Reservatório I - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	90
F134-10505	Conselheiro Pena MG	115	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Barra do Cuieté	Reservação	Reservatório I - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10506	Conselheiro Pena MG	116	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Barra do Cuieté	Reservação	Reservatório I - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10507	Conselheiro Pena MG	117	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Barra do Cuieté	Reservação	Reservatório I - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10516	Conselheiro Pena MG	118	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	360
F134-10517	Conselheiro Pena MG	119	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	90
F134-10518	Conselheiro Pena MG	120	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	210
F134-10519	Conselheiro Pena MG	121	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	360
F134-10520	Conselheiro Pena MG	122	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	360
F134-10521	Conselheiro Pena MG	123	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	360
F134-10522	Conselheiro Pena MG	124	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Cuieté Velho	Reservação	Reservatório Cuieté Velho	Grupo 2 - Média	360
F135-10523	Conselheiro Pena MG	125	Area sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	EEE Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F135-10524	Conselheiro Pena MG	126	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	EEE Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F135-10525	Conselheiro Pena MG	127	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NBR 12208/1992	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Esgoto - EEE	EEE Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-10526	Conselheiro Pena MG	128	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAB - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10527	Conselheiro Pena MG	129	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAB - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10528	Conselheiro Pena MG	130	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAB - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10529	Conselheiro Pena MG	131	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAB - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10530	Conselheiro Pena MG	132	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAB - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-10531	Conselheiro Pena MG	133	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAB - Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-10532	Conselheiro Pena MG	134	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAT - ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10533	Conselheiro Pena MG	135	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAT - ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10534	Conselheiro Pena MG	136	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAT - ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	360
F134-10535	Conselheiro Pena MG	137	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Barra do Cuieté	Estação Elevatória de Água	EEAT - ETA Barra do Cuieté	Grupo 2 - Média	210
F134-10536	Conselheiro Pena MG	138	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Reservação	Reservatório Penha do Norte ETA I	Grupo 2 - Média	360
F134-10537	Conselheiro Pena MG	139	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Reservação	Reservatório Penha do Norte ETA I	Grupo 2 - Média	360
F134-10538	Conselheiro Pena MG	140	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Penha do Norte	Reservação	Reservatório Penha do Norte ETA I	Grupo 2 - Média	90
F134-10539	Conselheiro Pena MG	141	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Penha do Norte	Reservação	Reservatório Penha do Norte ETA I	Grupo 2 - Média	210
F134-10540	Conselheiro Pena MG	142	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Penha do Norte	Reservação	Reservatório Penha do Norte ETA I	Grupo 3 - Grave	210
F134-10541	Conselheiro Pena MG	143	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Penha do Norte	Reservação	Reservatório Penha do Norte ETA I	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10545	Conselheiro Pena MG	144	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Ferruginha	Reservação	Reservatório Ferruginha ETA I	Grupo 2 - Média	360
F134-10546	Conselheiro Pena MG	145	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Ferruginha	Reservação	Reservatório Ferruginha ETA I	Grupo 2 - Média	90
F134-10547	Conselheiro Pena MG	146	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Ferruginha	Reservação	Reservatório Ferruginha ETA I	Grupo 2 - Média	360
F134-10548	Conselheiro Pena MG	147	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Ferruginha	Reservação	Reservatório Ferruginha ETA I	Grupo 2 - Média	360
F134-10566	Conselheiro Pena MG	148	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360
F134-10567	Conselheiro Pena MG	149	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360
F134-10568	Conselheiro Pena MG	150	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360
F134-10569	Conselheiro Pena MG	151	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	360
F134-10570	Conselheiro Pena MG	152	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	210
F134-10571	Conselheiro Pena MG	153	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	210
F134-10572	Conselheiro Pena MG	154	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Paulo Freitas	Grupo 2 - Média	210
F134-10593	Conselheiro Pena MG	155	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Conselheiro Pena - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F134-10594	Conselheiro Pena MG	156	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Conselheiro Pena - Sede	Grupo 2 - Média	210
F134-10595	Conselheiro Pena MG	157	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Conselheiro Pena - Sede	Grupo 3 - Grave	180
F134-10694	Conselheiro Pena MG	158	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea da Escola	Grupo 2 - Média	360
F134-10695	Conselheiro Pena MG	159	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea da Escola	Grupo 2 - Média	210

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10696	Conselheiro Pena MG	160	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea da Escola	Grupo 3 - Grave	210
F134-10697	Conselheiro Pena MG	161	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea da Escola	Grupo 2 - Média	210
F134-10698	Conselheiro Pena MG	162	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea do Campo	Grupo 3 - Grave	210
F134-10699	Conselheiro Pena MG	163	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea do Campo	Grupo 2 - Média	360
F134-10700	Conselheiro Pena MG	164	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea do Campo	Grupo 2 - Média	210
F134-10701	Conselheiro Pena MG	165	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea do Campo	Grupo 2 - Média	210
F134-10702	Conselheiro Pena MG	166	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea do Campo	Grupo 3 - Grave	210
F134-10703	Conselheiro Pena MG	167	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Depósito de Resíduos	Grupo 3 - Grave	210
F134-10704	Conselheiro Pena MG	168	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Depósito de Resíduos	Grupo 2 - Média	360
F134-10705	Conselheiro Pena MG	169	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Depósito de Resíduos	Grupo 2 - Média	210
F134-10706	Conselheiro Pena MG	170	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Ferruginha	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea Depósito de Resíduos	Grupo 3 - Grave	210
F134-10719	Conselheiro Pena MG	171	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Captação Superficial	Captação Penha do Norte - Montante	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F134-10720	Conselheiro Pena MG	172	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Penha do Norte	Captação Superficial	Captação Penha do Norte - Montante	Grupo 2 - Média	210
F134-10721	Conselheiro Pena MG	173	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Penha do Norte	Captação Superficial	Captação Penha do Norte - Montante	Grupo 2 - Média	210
F134-10722	Conselheiro Pena MG	174	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Estação Elevatória de Água	EEAB - Penha do Norte	Grupo 2 - Média	360
F134-10723	Conselheiro Pena MG	175	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Penha do Norte	Estação Elevatória de Água	EEAB - Penha do Norte	Grupo 2 - Média	360
F134-10724	Conselheiro Pena MG	176	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Penha do Norte	Estação Elevatória de Água	EEAB - Penha do Norte	Grupo 2 - Média	360
F134-10725	Conselheiro Pena MG	177	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Penha do Norte	Estação Elevatória de Água	EEAB - Penha do Norte	Grupo 2 - Média	210
F134-10726	Conselheiro Pena MG	178	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Estação Elevatória de Água	EEAB - Penha do Norte	Grupo 2 - Média	210
F134-10727	Conselheiro Pena MG	179	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Penha do Norte	Captação Superficial	Captação Penha do Norte - Jusante	Grupo 2 - Média	360
F134-10728	Conselheiro Pena MG	180	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Penha do Norte	Captação Superficial	Captação Penha do Norte - Jusante	Grupo 2 - Média	210
F134-10729	Conselheiro Pena MG	181	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Penha do Norte	Captação Superficial	Captação Penha do Norte - Jusante	Grupo 2 - Média	210
F134-12094	Conselheiro Pena MG	182	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Penha do Norte	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Penha do Norte	Grupo 3 - Grave	180



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D8B-C0A9-9046-6AE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PIRES (CPF 404.XXX.XXX-53) em 07/01/2026 11:49:53 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 07/01/2026 14:58:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/3D8B-C0A9-9046-6AE9>