

Ato oficial Termo de Não Conformidades - (Nota interna 02/02/2026 11:52) 007/2026

De: Ariel S. - Fisc. Civil 1

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/02/2026 às 11:52:11

Setores envolvidos:

Fisc. Civil 1, CDTO

Termo de Não Conformidades - Brás Pires - SAA/SES**Termo de Não Conformidades – TNC****1. AGÊNCIA REGULADORA**

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brás Pires

Endereço: Rua César Silvério, nº 25 – Brás Pires - MG

Telefone: (32) 98504-9946

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Brás Pires foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela fiscalização durante a ação realizada nos dias 02 e 03 de outubro, estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização – 016/2025. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Ariel Miranda de Souza

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Thainá Venturini Nunes

Cargo: Analista de Fiscalização

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Ariel Miranda de Souza

Analista de Fiscalização

Engenheira Civil

CREA-MG: 445549/D

Revisão:

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

016_2025_DTO_ARIS_MG_TNC_BRASPIRES.pdf

ANEXO ÚNICO

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F138-12238	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	1	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F138-12239	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	2	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	90
F138-12240	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	3	Ausência de acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F138-12241	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	4	Não dispor de atendimento preferencial	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	60
F138-12242	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	5	Ausência de ouvidoria do prestador	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	LEI Nº 13460/2017	90	180
F138-12243	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	6	Não informar número de protocolo a cada atendimento	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	60
F138-12244	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	7	Providenciar registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F138-12245	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	8	Ausência de contrato de prestação de serviços	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	90
F138-12246	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	9	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	90
F138-12247	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	10	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	90	90
F138-12248	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	11	Ausência de cadastro de hidrômetros contendo a data de instalação	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F138-12249	Fiscalização SAE – Brás Pires/MG	12	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	30	90
F139-12250	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	13	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12251	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	14	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12252	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	15	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12253	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	16	Ausência de conjunto motobomba reserva.	EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210	420
F139-12254	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	17	Existência de vazamentos aparentes	EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F139-12255	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	18	Ausência de controle preventivo	EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F139-12256	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	19	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F139-12257	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	20	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12258	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	21	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12259	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	22	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F139-12260	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	23	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12261	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	24	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F139-12262	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	25	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea Tobias	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F139-12263	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	26	Acesso precário a área	Reservatório - Celinha	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12264	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	27	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Celinha	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12265	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	28	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Celinha	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12266	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	29	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Celinha	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12267	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	30	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Celinha	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12268	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	31	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Celinha	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12269	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	32	Acesso precário a área	Reservatório - Djalma	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12270	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	33	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Djalma	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12271	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	34	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Djalma	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12272	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	35	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Djalma	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12273	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	36	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Djalma	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12274	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	37	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Djalma	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12275	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	38	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F139-12276	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	39	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12277	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	40	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F139-12278	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	41	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F139-12279	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	42	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12280	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	43	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F139-12281	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	44	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea - Tim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12282	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	45	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Superficial - Sede	Sede	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12283	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	46	Captação de água sem outorga	Captação Superficial - Sede	Sede	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12284	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	47	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Captação Superficial - Sede	Sede	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	420
F139-12285	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	48	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Superficial - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12286	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	49	Captação de água sem outorga	Captação Superficial - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12287	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	50	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Captação Superficial - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12288	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	51	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Análise da Qualidade da Água - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	120
F139-12289	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	52	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Análise da Qualidade da Água - Malacaxeta	Malacaxeta	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	120
F139-12290	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	53	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12291	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	54	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12292	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	55	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F139-12293	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	56	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12294	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	57	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12295	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	58	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório - Ribeirão Santo Antônio	Ribeirão Santo Antônio	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F139-12296	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	59	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F139-12297	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	60	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12298	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	61	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F139-12299	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	62	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F139-12300	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	63	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12301	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	64	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F139-12302	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	65	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea Poço do Djalma	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F139-12303	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	66	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	EEAT Ginásio	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12304	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	67	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	EEAT Ginásio	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F139-12305	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	68	Casa de bombas com estrutura precária	EEAT Ginásio	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F139-12306	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	69	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	EEAT Ginásio	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12307	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	70	Ausência de conjunto motobomba reserva.	EEAT Ginásio	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210	420
F139-12308	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	71	Ausência de controle preventivo	EEAT Ginásio	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12309	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	72	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F139-12310	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	73	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12311	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	74	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F139-12312	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	75	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F139-12313	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	76	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12314	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	77	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F139-12315	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	78	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea - Celim	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F139-12316	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	79	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12317	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	80	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12318	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	81	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F139-12319	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	82	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F139-12320	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	83	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12321	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	84	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F139-12322	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	85	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea - Celinha	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F139-12323	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	86	Acesso precário a área da captação	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F139-12324	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	87	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12325	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	88	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F139-12326	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	89	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F139-12327	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	90	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F139-12328	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	91	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12329	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	92	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F139-12330	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	93	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea - Da Jose	Malacaxeta	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F139-12331	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	94	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea - Almojarifado Prefeitura	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F139-12332	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	95	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea - Almojarifado Prefeitura	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12333	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	96	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Almojarifado Prefeitura	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12334	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	97	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea - Horta	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F139-12335	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	98	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea - Horta	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F139-12336	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	99	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea - Horta	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F139-12337	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	100	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea - Horta	Sede	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F139-12338	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	101	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12339	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	102	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12340	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	103	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F139-12341	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	104	Ausência de medidor de nível	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12342	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	105	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F139-12343	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	106	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12344	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	107	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F139-12345	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	108	Acesso precário a área	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12346	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	109	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12347	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	110	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12348	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	111	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F139-12349	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	112	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12350	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	113	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12351	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	114	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Da Jose	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12352	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	115	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Tim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12353	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	116	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Tim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12354	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	117	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório - Tim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F139-12355	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	118	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Tim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12356	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	119	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Tim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12357	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	120	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Tim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12358	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	121	Estocagem inadequada de produtos químicos	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	420
F139-12359	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	122	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	420
F139-12360	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	123	Ausência de laboratório físico-químico	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	180	360
F139-12361	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	124	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	420
F139-12363	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	125	Ausência de manual de operação	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	210	420
F139-12364	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	126	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12365	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	127	Estrutura física da ETA em más condições	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F139-12366	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	128	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F139-12367	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	129	Não aplicação de Flúor à água tratada	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	Lei Federal 6. 050/1974	360	720
F139-12368	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	130	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	ETA Ginásio	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	420
F139-12369	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	131	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Celim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12370	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	132	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Celim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12371	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	133	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório - Celim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F139-12372	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	134	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Celim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12373	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	135	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Celim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12374	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	136	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Celim	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12375	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	137	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Tobias	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12376	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	138	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Tobias	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12377	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	139	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Tobias	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12378	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	140	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Tobias	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12379	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	141	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Tobias	Malacaxeta	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F139-12380	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	142	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	210
F139-12381	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	143	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório - Praça de Esportes	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F139-12382	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	144	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório - Praça de Esportes	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F139-12383	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	145	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório - Praça de Esportes	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F139-12384	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	146	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório - Praça de Esportes	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12385	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	147	Ausência de medidor de nível	Reservatório - Praça de Esportes	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F139-12386	Fiscalização SAA – Brás Pires/MG	148	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório - Praça de Esportes	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A55F-DAE3-C423-AA26

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARIEL MIRANDA DE SOUZA (CPF 083.XXX.XXX-75) em 02/02/2026 11:53:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 02/02/2026 16:38:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/A55F-DAE3-C423-AA26>