



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE - TNC nº015/2026

AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ: 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br e engenhariacivil1@aris.mg.gov.br

PRESTADOR

Razão Social: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Reduto

Endereço: R. São João Batista, 38 - Reduto, MG, CEP: 36920-000

Telefone: (33) 3378-4264

RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Reduto foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada no dia 14 de outubro de 2025 estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização - 018/2025.

As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único deste Termo.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: **Ariel Miranda de Souza**

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: **Anderson da Silva Galdino**

Cargo: Coordenador de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Ariel Miranda de Souza

Analista de Fiscalização

Engenheira Civil

CREA-MG: 445549/D

Revisão:

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

Viçosa, 13 de Fevereiro de 2026.

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

ANEXO ÚNICO

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
F141-12387	Fiscalização SAE - Reduto/MG	1	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	ARIS-MG nº 030/2022	90	180
F141-12388	Fiscalização SAE - Reduto/MG	2	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F141-12389	Fiscalização SAE - Reduto/MG	3	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F141-12390	Fiscalização SAE - Reduto/MG	4	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	60
F141-12391	Fiscalização SAE - Reduto/MG	5	Ausência de acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F141-12392	Fiscalização SAE - Reduto/MG	6	Não dispor de atendimento preferencial	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	60
F141-12393	Fiscalização SAE - Reduto/MG	7	Ausência de ouvidoria do prestador	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	LEI Nº 13460/2017	90	180
F141-12394	Fiscalização SAE - Reduto/MG	8	Providenciar registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F141-12395	Fiscalização SAE - Reduto/MG	9	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F141-	Fiscalização SAE -	10	Ausência de contrato de prestação de serviços	Atendimento e	Sede	Atendimento	Grupo 2 -	RESOLUÇÃO	30	60

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
12396	Reduto/MG			Comercial		e Comercial	Média	ARIS-ZM Nº 030/2022		
F141-12397	Fiscalização SAE - Reduto/MG	11	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	180
F141-12398	Fiscalização SAE - Reduto/MG	12	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	90	180
F141-12399	Fiscalização SAE - Reduto/MG	13	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	Decreto nº 5440/2005	90	180
F141-12400	Fiscalização SAE - Reduto/MG	14	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	Atendimento e Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	30	60
F142-12401	Fiscalização SAA - Reduto/MG	15	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	ETA Jaguarai	Jaguarai	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	420
F142-12402	Fiscalização SAA - Reduto/MG	16	Ausência de manual de operação	ETA Jaguarai	Jaguarai	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	210	420
F142-12403	Fiscalização SAA - Reduto/MG	17	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	ETA Jaguarai	Jaguarai	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210	420
F142-12404	Fiscalização SAA - Reduto/MG	18	Estrutura física da ETA em más condições	ETA Jaguarai	Jaguarai	Tratamento	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F142-12405	Fiscalização SAA - Reduto/MG	19	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	ETA Jaguarai	Jaguarai	Tratamento	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F142-12406	Fiscalização SAA - Reduto/MG	20	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	ETA Jaguarai	Jaguarai	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
								12216/1993		
F142-12407	Fiscalização SAA - Reduto/MG	21	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	EEAT Bairro Heringer	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12408	Fiscalização SAA - Reduto/MG	22	Casa de bombas com estrutura precária	EEAT Bairro Heringer	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F142-12409	Fiscalização SAA - Reduto/MG	23	Existência de vazamentos aparentes	EEAT Bairro Heringer	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F142-12410	Fiscalização SAA - Reduto/MG	24	Ausência de controle preventivo	EEAT Bairro Heringer	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F142-12411	Fiscalização SAA - Reduto/MG	25	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Superficial Jaguari	Jaguarai	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12412	Fiscalização SAA - Reduto/MG	26	Captação de água sem outorga	Captação Superficial Jaguari	Jaguarai	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720
F142-12413	Fiscalização SAA - Reduto/MG	27	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório ETA Jaguarai	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12414	Fiscalização SAA - Reduto/MG	28	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório ETA Jaguarai	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F142-12415	Fiscalização SAA - Reduto/MG	29	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório ETA Jaguarai	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12416	Fiscalização SAA - Reduto/MG	30	Ausência de medidor de nível	Reservatório ETA Jaguarai	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12417	Fiscalização SAA - Reduto/MG	31	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de	Reservatório ETA Jaguarai	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
			ventilação.							
F142-12418	Fiscalização SAA - Reduto/MG	32	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F142-12419	Fiscalização SAA - Reduto/MG	33	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	240
F142-12420	Fiscalização SAA - Reduto/MG	34	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F142-12421	Fiscalização SAA - Reduto/MG	35	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F142-12422	Fiscalização SAA - Reduto/MG	36	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F142-12423	Fiscalização SAA - Reduto/MG	37	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Análise da Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F142-12424	Fiscalização SAA - Reduto/MG	38	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	ETA Sede	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	420
F142-12425	Fiscalização SAA - Reduto/MG	39	Ausência de manual de operação	ETA Sede	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12216/92	210	420
F142-12426	Fiscalização SAA - Reduto/MG	40	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	ETA Sede	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210	420
F142-12427	Fiscalização SAA - Reduto/MG	41	Estrutura física da ETA em más condições	ETA Sede	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F142-12428	Fiscalização SAA - Reduto/MG	42	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	ETA Sede	Sede	Tratamento	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F142-12429	Fiscalização SAA - Reduto/MG	43	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	ETA Sede	Sede	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
								NBR 12216/1993		
F142-12430	Fiscalização SAA - Reduto/MG	44	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Análise da Qualidade da Água - Jaguarai	Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F142-12431	Fiscalização SAA - Reduto/MG	45	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Análise da Qualidade da Água - Jaguarai	Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	120	240
F142-12432	Fiscalização SAA - Reduto/MG	46	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Análise da Qualidade da Água - Jaguarai	Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F142-12433	Fiscalização SAA - Reduto/MG	47	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Análise da Qualidade da Água - Jaguarai	Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F142-12434	Fiscalização SAA - Reduto/MG	48	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Análise da Qualidade da Água - Jaguarai	Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F142-12435	Fiscalização SAA - Reduto/MG	49	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Análise da Qualidade da Água - Jaguarai	Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	420
F142-12436	Fiscalização SAA - Reduto/MG	50	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Laboratório ETA Jaguarai	Jaguarai	Laboratório	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	120	240
F142-12437	Fiscalização SAA - Reduto/MG	51	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Laboratório ETA Jaguarai	Jaguarai	Laboratório	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	210	420
F142-12438	Fiscalização SAA - Reduto/MG	52	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Laboratório ETA Reduto	Sede	Laboratório	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	120	240
F142-12439	Fiscalização SAA - Reduto/MG	53	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade	Laboratório ETA Reduto	Sede	Laboratório	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	210	420

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
			da água para consumo humano.							
F142-12440	Fiscalização SAA - Reduto/MG	54	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Superficial Sede	Sede	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12441	Fiscalização SAA - Reduto/MG	55	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Captação Superficial Sede	Sede	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	420
F142-12442	Fiscalização SAA - Reduto/MG	56	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12443	Fiscalização SAA - Reduto/MG	57	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F142-12444	Fiscalização SAA - Reduto/MG	58	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F142-12445	Fiscalização SAA - Reduto/MG	59	Ausência de medidor de nível	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12446	Fiscalização SAA - Reduto/MG	60	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12447	Fiscalização SAA - Reduto/MG	61	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12448	Fiscalização SAA - Reduto/MG	62	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-	Fiscalização SAA -	63	Ausência de cercamento e identificação da área	Reservatório	Sede	Reservação	Grupo 2 -	Lei Federal	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
12449	Reduto/MG		(Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Heringer			Média	11.445/2007		
F142-12450	Fiscalização SAA - Reduto/MG	64	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F142-12451	Fiscalização SAA - Reduto/MG	65	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12452	Fiscalização SAA - Reduto/MG	66	Ausência de medidor de nível	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12453	Fiscalização SAA - Reduto/MG	67	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F142-12454	Fiscalização SAA - Reduto/MG	68	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12455	Fiscalização SAA - Reduto/MG	69	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12456	Fiscalização SAA - Reduto/MG	70	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12457	Fiscalização SAA - Reduto/MG	71	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Reservatório Heringer	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12458	Fiscalização SAA - Reduto/MG	72	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Jaguarai Concreto	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12459	Fiscalização SAA - Reduto/MG	73	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório Jaguarai Concreto	Jaguarai	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F142-12460	Fiscalização SAA - Reduto/MG	74	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Subterrânea Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	420
F142-12461	Fiscalização SAA - Reduto/MG	75	Captação de água sem outorga	Captação Subterrânea	Barra do Jaguarai	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
				Barra do Jaguarai						
F142-12462	Fiscalização SAA - Reduto/MG	76	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	Captação Subterrânea Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	210	420
F142-12463	Fiscalização SAA - Reduto/MG	77	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Captação Subterrânea Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	420
F142-12464	Fiscalização SAA - Reduto/MG	78	Ausência de conjunto motobomba reserva	Captação Subterrânea Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Captação Subterrânea	Grupo 3 - Grave	NBR 12214/1992	210	420
F142-12465	Fiscalização SAA - Reduto/MG	79	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Captação Subterrânea Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Captação Subterrânea	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	420
F142-12466	Fiscalização SAA - Reduto/MG	80	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F142-12467	Fiscalização SAA - Reduto/MG	81	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F142-12468	Fiscalização SAA - Reduto/MG	82	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	420
F142-12469	Fiscalização SAA - Reduto/MG	83	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F142-12470	Fiscalização SAA - Reduto/MG	84	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório ETA	Sede	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F142-12471	Fiscalização SAA - Reduto/MG	85	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade,	EEAB Sede	Sede	Estação Elevatória de	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720

Código	Fiscalização	Nº inc. no TNC	Descrição	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)	Prazo acordado entre as partes ou deferido pela ARIS (dias)
			Identificação do Prestador, Restrição de acesso)			Água				
F142-12472	Fiscalização SAA - Reduto/MG	86	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	EEAB Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F142-12473	Fiscalização SAA - Reduto/MG	87	Existência de vazamentos aparentes	EEAB Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F142-12474	Fiscalização SAA - Reduto/MG	88	Ausência de controle preventivo	EEAB Sede	Sede	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	420
F142-12475	Fiscalização SAA - Reduto/MG	89	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Análise da Qualidade da Água - Barra do Jaguarai	Barra do Jaguarai	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	60	120



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CE5-3F8A-2A9D-ECE7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ARIEL MIRANDA DE SOUZA (CPF 083.XXX.XXX-75) em 13/02/2026 08:11:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 13/02/2026 08:57:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/6CE5-3F8A-2A9D-ECE7>