

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 006/2026

De: José P. - Fisc. Civil 2

Para: Fisc. Civil 2 - Fiscalização Eng. Civil 2 (José Carlos)

Data: 16/01/2026 às 10:49:14

Setores envolvidos:

Fisc. Civil 2, Fisc. Amb. 1

Termo de Não Conformidades - Jampruca - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135 Telefone:

(31) 3891 -5636 E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo De Água e Esgoto - SAAE

Endereço: **Rua Xisto Pinto nº 100 - Centro**

Telefone: (33) 3513-9214

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Jampruca foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 3 e 4 de novembro de 2025 estão detalhados nesse relatório. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Unico a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: José Carlos de Araujo Pires

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Emilio Andrade Moura Pereira

Cargo: Analista de Fiscalização

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

José Carlos de Araujo Pires
Analista de Fiscalização
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA-MG: 052.296/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome: Edson Ferreira dos Santos

Cargo: Diretor do SAAE

Data:16/01/2026

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Nonconformity_TNC_16_01_2026_Jampruca.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
José Carlos de Araújo Pire...	16/01/2026 10:51:30	1Doc	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PIRES CPF 404.XXX.XXX-...
Emilio Andrade Moura Perei...	16/01/2026 10:52:50	1Doc	EMILIO ANDRADE MOURA PEREIRA CPF 465.XXX.XXX..

Para verificar as assinaturas, acesse <https://arism.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8AC1-161D-B109-F08D**

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F149-12556	Jampruca	1	Não dar publicidade sobre interrupções emergenciais	Resolução ARIS-MG nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F149-12557	Jampruca	2	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	ARIS-MG nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F149-12558	Jampruca	3	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F149-12559	Jampruca	4	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F149-12560	Jampruca	5	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F149-12561	Jampruca	6	Ausência de acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90
F149-12562	Jampruca	7	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F149-12563	Jampruca	8	Providenciar registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90
F149-12564	Jampruca	9	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90
F149-12565	Jampruca	10	Ausência de contrato de prestação de serviços	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F149-12566	Jampruca	11	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM N° 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 3 - Grave	90
F149-12567	Jampruca	12	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO N° 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90
F149-12568	Jampruca	13	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto n° 5440/2005	Decreto n° 5440/2005	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	90
F149-12569	Jampruca	14	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução n° 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS -ZM N° 030/2022	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Atendimento e Comercial	Atendimento Comercial	Grupo 2 - Média	30
F150-12570	Jampruca	15	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Itambacurí	Grupo 2 - Média	360
F150-12571	Jampruca	16	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM N° 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Captação Superficial	Captação Superficial Rio Itambacurí	Grupo 2 - Média	210
F150-12572	Jampruca	17	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Bruta EEAB Jampruca	Grupo 2 - Média	360
F150-12573	Jampruca	18	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	NBR 12214/20	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Bruta EEAB Jampruca	Grupo 2 - Média	210
F150-12574	Jampruca	19	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Bruta EEAB Jampruca	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12575	Jampruca	20	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Bruta EEAB Jampruca	Grupo 2 - Média	360
F150-12576	Jampruca	21	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Bruta EEAB Jampruca	Grupo 2 - Média	360
F150-12577	Jampruca	22	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Bruta EEAB Jampruca	Grupo 2 - Média	210
F150-12578	Jampruca	23	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 2 - Média	210
F150-12579	Jampruca	24	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 3 - Grave	210
F150-12580	Jampruca	25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 3 - Grave	210
F150-12581	Jampruca	26	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 3 - Grave	210
F150-12582	Jampruca	27	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 2 - Média	210
F150-12583	Jampruca	28	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 3 - Grave	180

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12584	Jampruca	29	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Tratamento	Estação de Tratamento de Água ETA Principal	Grupo 2 - Média	210
F150-12585	Jampruca	30	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada EEAT - ETA	Grupo 2 - Média	360
F150-12586	Jampruca	31	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada EEAT - ETA	Grupo 2 - Média	360
F150-12587	Jampruca	32	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Estação Elevatória de Água	Estação Elevatória de Água Tratada EEAT - ETA	Grupo 2 - Média	210
F150-12588	Jampruca	33	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360
F150-12589	Jampruca	34	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360
F150-12590	Jampruca	35	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	90
F150-12591	Jampruca	36	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360
F150-12592	Jampruca	37	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360
F150-12593	Jampruca	38	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 3 - Grave	210
F150-12594	Jampruca	39	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12595	Jampruca	40	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 3 - Grave	210
F150-12596	Jampruca	41	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360
F150-12597	Jampruca	42	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Reservação	Reservatório Principal	Grupo 2 - Média	360
F150-12598	Jampruca	43	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Sebastião do Barroso - I	Grupo 3 - Grave	210
F150-12599	Jampruca	44	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Sebastião do Barroso - I	Grupo 2 - Média	360
F150-12600	Jampruca	45	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Sebastião do Barroso - I	Grupo 2 - Média	210
F150-12601	Jampruca	46	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Sebastião do Barroso - I	Grupo 2 - Média	210
F150-12602	Jampruca	47	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Sebastião do Barroso - I	Grupo 2 - Média	210
F150-12603	Jampruca	48	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea São Sebastião do Barroso - I	Grupo 3 - Grave	210

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12604	Jampruca	49	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12605	Jampruca	50	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12606	Jampruca	51	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	90
F150-12607	Jampruca	52	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12608	Jampruca	53	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210
F150-12609	Jampruca	54	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210
F150-12610	Jampruca	55	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Fibra São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12611	Jampruca	56	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Metálico Distrito São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12612	Jampruca	57	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Metálico Distrito São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12613	Jampruca	58	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Metálico Distrito São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	90
F150-12614	Jampruca	59	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Metálico Distrito São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12615	Jampruca	60	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Reservação	Reservatório Metálico Distrito São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	360
F150-12616	Jampruca	61	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Laboratório	Laboratório ETA Jampruca	Grupo 2 - Média	210
F150-12617	Jampruca	62	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Laboratório	Laboratório ETA Jampruca	Grupo 3 - Grave	120
F150-12618	Jampruca	63	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Laboratório	Laboratório ETA Jampruca	Grupo 3 - Grave	210
F150-12624	Jampruca	64	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Sede	Grupo 3 - Grave	180

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12722	Jampruca	65	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	180
F150-12723	Jampruca	66	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	120
F150-12724	Jampruca	67	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	180
F150-12725	Jampruca	68	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	60
F150-12726	Jampruca	69	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	120
F150-12727	Jampruca	70	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	120

Código	Município	Nº Inc.	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo
F150-12728	Jampruca	71	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	60
F150-12729	Jampruca	72	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210
F150-12730	Jampruca	73	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210
F150-12731	Jampruca	74	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210
F150-12732	Jampruca	75	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 3 - Grave	210
F150-12733	Jampruca	76	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SÃO SEBASTIÃO DO BARROSO	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Distrito de São Sebastião do Barroso	Grupo 2 - Média	210