



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE - TNC nº022/2026.

AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ: 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br e engenhariaambiental2@aris.mg.gov.br.

PRESTADOR

Razão Social: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipanema

Endereço: Avenida Dr. José Xavier Pinto, 125 – Ipanema, MG, CEP: 36.950-000

Telefone: (33) 3314-2534

RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Ipanema foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 10 a 13 de novembro de 2025 estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização - 020/2025.

As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único deste Termo.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: **Carolina Sulzbach Lima Peroni** Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: **Anderson da Silva Galdino** Cargo: Analista de Fiscalização

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC



Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais - ARIS-MG
Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - 0800 131 4000
www.aris.mg.gov.br





Carolina Sulzbach Lima Peroni

Analista de Fiscalização

Engenheira Ambiental

CREA-SP: 5062793919

Revisão:

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

Viçosa, 27 de Abril de 2026.

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento



Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais - ARIS-MG
Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - 0800 131 4000
www.aris.mg.gov.br



ANEXO ÚNICO

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
1	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20031	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	Gestão e Planejamento	SEDE	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	ARIS-MG nº 030/2022?	90
2	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20032	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30
3	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20033	Não dispor de atendimento preferencial	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30
4	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20034	Providenciar registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90
5	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20035	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90
6	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20036	Ausência de contrato de prestação de serviços	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30
7	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20037	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO DE REGULACÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	90

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
8	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20038	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	Decreto nº 5440/2005	90
9	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F152-20039	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	Atendimento Comercial	SEDE	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	30
10	Fiscalização SAE - Ipanema/MG - 2025	F153-20040	Acesso precário a área	Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB José Pedro	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
11	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20041	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB José Pedro	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
12	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20042	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB José Pedro	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
13	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20043	Estrutura física do laboratório inadequada.	Laboratório Tabuleiro	SEDE	Laboratório	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
14	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20044	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Laboratório Tabuleiro	SEDE	Laboratório	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº888/2021	120
15	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20045	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - Vitor Hugo	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
16	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20046	Casa de bombas com estrutura precária	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Vitor Hugo	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
17	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20047	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Vitor Hugo	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
18	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20048	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Vitor Hugo	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
19	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20049	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório ETA	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
20	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20050	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	Reservatório ETA	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
21	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20051	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório ETA	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
22	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20052	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório ETA	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
23	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20053	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório ETA	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
24	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20054	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Bela Vista II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
25	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20055	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Bela Vista II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
26	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20056	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Bela Vista II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
27	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20057	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório Bela Vista II	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
28	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20058	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Análise da Qualidade da Água	SEDE	Análise da Qualidade da Água	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180
29	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20059	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Mirante	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
30	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20060	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Reservatório Mirante	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
31	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20061	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Mirante	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
32	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20062	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório Mirante	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
33	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20063	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Vitor Hugo	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
34	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20064	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Reservatório Vitor Hugo	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
35	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20065	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório Vitor Hugo	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
36	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20066	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Reservatório Vitor Hugo	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
37	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20067	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Reservatório Vitor Hugo	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
38	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20068	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Vila Vicentina	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
39	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20069	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Vila Vicentina	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
40	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20070	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório Vila Vicentina	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
41	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20071	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - ETA II	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
42	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20072	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - ETA II	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
43	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20073	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - ETA II	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
44	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20074	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	ETA I - Tabuleiro	SEDE	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
45	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20075	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	ETA I - Tabuleiro	SEDE	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210
46	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20076	Estrutura física da ETA em más condições	ETA I - Tabuleiro	SEDE	Tratamento	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
47	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20077	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	ETA I - Tabuleiro	SEDE	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210
48	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20078	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Casa da Cultura	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
49	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20079	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Casa da Cultura	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
50	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20080	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Casa da Cultura	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
51	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20081	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Casa da Cultura	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
52	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20082	Ausência de controle preventivo	Estação Elevatória de Água Tratada- EEAT - Casa da Cultura	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
53	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20083	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Captação Superficial Córrego Tabuleiro	SEDE	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
54	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20084	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Bela Vista I	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
55	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20085	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Bela Vista I	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
56	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20086	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Reservatório Bela Vista I	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
57	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20087	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Bela Vista I	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
58	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20088	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório Bela Vista I	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
59	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20089	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - ETA I	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
60	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20090	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - ETA I	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
61	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20091	Existência de vazamentos aparentes	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - ETA I	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
62	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20092	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Captação Superficial Rio José Pedro	SEDE	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
63	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20093	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Captação Superficial Rio José Pedro	SEDE	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210
64	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20094	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Bela Vista Elevado	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
65	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20095	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Bela Vista Elevado	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
66	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20096	Ausência de medidor de nível	Reservatório Bela Vista Elevado	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
67	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20097	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Bela Vista Elevado	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
68	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20098	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Reservatório Bela Vista Elevado	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
69	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20099	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório Bela Vista Elevado	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
70	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20100	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Estação Elevatória de Água Bruta Cobrador - EEAB Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
71	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20101	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	Estação Elevatória de Água Bruta Cobrador - EEAB Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210
72	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20102	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Bruta Cobrador - EEAB Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
73	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20103	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Vitor Hugo II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
74	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20104	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório Vitor Hugo II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
75	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20105	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Vitor Hugo II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
76	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20106	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - Bela Vista	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
77	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20107	Existência de vazamentos aparentes	Estação Elevatória de Água Tratada-EEAT - Bela Vista	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
78	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20108	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	captação Superficial Cobrador	SEDE	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
79	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20109	Captação irregular em relação a outorga	captação Superficial Cobrador	SEDE	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	210
80	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20110	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	captação Superficial Cobrador	SEDE	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210
81	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20111	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Nova Cidade III	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
82	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20112	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Reservatório Nova Cidade III	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90
83	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20113	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório Nova Cidade III	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210
84	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20114	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Nova Cidade III	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
85	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20115	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - ETA Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
86	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20116	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - ETA Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
87	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20117	Casa de bombas com estrutura precária	Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - ETA Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360
88	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20118	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT - ETA Cobrador	SEDE	Estação Elevatória de Água	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
89	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20119	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório (116m³)	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210
90	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20120	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório (116m³)	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
91	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20121	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório (116m³)	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
92	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20122	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Bairro Cidade Nova I	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
93	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20123	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Bairro Cidade Nova I	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
94	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20124	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Reservatório Bairro Cidade Nova I	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210
95	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20125	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Bairro Cidade Nova I	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
96	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20126	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Bairro Cidade Nova II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
97	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20127	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Bairro Cidade Nova II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
98	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20128	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Reservatório Bairro Cidade Nova II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
99	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20129	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Reservatório Bairro Cidade Nova II	SEDE	Reservação	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
100	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20130	Existência de locais sem guarda-corpos	Reservatório Bairro Cidade Nova II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
101	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20131	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Reservatório Mirante II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360
102	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20132	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Reservatório Mirante II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210
103	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20133	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Reservatório Mirante II	SEDE	Reservação	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360
104	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20134	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, identificação do Prestador, Restrição de acesso)	ETA II - Cobrador	SEDE	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210
105	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20135	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	ETA II - Cobrador	SEDE	Tratamento	Grupo 3 - Grave	NBR 12215 - 1/2017	210
106	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20136	Estrutura física da ETA em más condições	ETA II - Cobrador	SEDE	Tratamento	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210
107	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20137	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	ETA II - Cobrador	SEDE	Tratamento	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180

Nº Inc. no TNC	Fiscalização	Código	Descrição das Não Conformidades	Instalação	Sistema	Subsistema	Gravidade	Referência	Prazo Resolução Nº 106/2023 (em dias)
108	Fiscalização SAA - Ipanema/MG - 2025	F153-20138	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	ETA II - Cobrador	SEDE	Tratamento	Grupo 2 - Média	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E88A-775E-7381-4056

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINA SULZBACH LIMA PERONI (CPF 366.XXX.XXX-95) em 27/04/2026 10:19:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 27/04/2026 11:06:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/E88A-775E-7381-4056>