



## TERMO DE NÃO CONFORMIDADE - TNC nº024/2026.

### AGÊNCIA REGULADORA

**Razão Social:** Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

**CNPJ:** 44.781.803/0001-04

**Endereço:** R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

**Telefone:** 0800 131 4000

**E-mail:** dto@aris.mg.gov.br e engenhariacivil1@aris.mg.gov.br

### PRESTADOR

**Razão Social:** Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento (DMAES)

**Endereço:** Avenida Ernesto Trivelato, 158, Triângulo - Ponte Nova, MG, CEP: 35.430-414

**Telefone:** (31) 3819-5350

### RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Ponte Nova foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 8, 9 e 10 de dezembro de 2025 estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização - 021/2025.

As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único deste Termo.

### RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Ariel Miranda de Souza

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Carolina Sulzbach Lima Peroni

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Thainá Venturini Nunes

Cargo: Analista de Fiscalização





## RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

**Ariel Miranda de Souza**

Analista de Fiscalização

*Engenheira Civil*

CREA-MG: 445549/D

### **Revisão:**

**Anderson da Silva Galdino**

Coordenador de Fiscalização

*Engenheiro Civil*

CREA-MG: 210944/D

**Viçosa, 11 de Maio de 2026.**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável pelo recebimento do documento



## ANEXO ÚNICO

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
1	F155-17503	Atendimento Comercial	Sede	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Grupo 2 - Média	180
2	F155-17506	Gestão e Planejamento	Sede	Gestão e Planejamento	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
3	F156-17507	Reservatório Tamporão Novo Horizonte	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
4	F156-17508	Reservatório Tamporão Novo Horizonte	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
5	F156-17509	Reservatório Tamporão Novo Horizonte	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
6	F156-17510	Reservatório Tamporão Novo Horizonte	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	570
7	F156-17511	Reservatório Esplanada	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
8	F156-17512	Reservatório Esplanada	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
9	F156-17513	Reservatório Esplanada	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
10	F156-17514	Reservatório Esplanada	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
11	F156-17515	Reservatório Esplanada	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
12	F156-17517	Captação Subterrânea Pontal - I	Pontal	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	420
13	F156-17518	Captação Subterrânea Pontal - I	Pontal	Captação Subterrânea	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	720
14	F156-17519	Captação Subterrânea Pontal - I	Pontal	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	420
15	F156-17520	Reservatório ETA I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
16	F156-17521	Reservatório ETA I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
17	F156-17522	Reservatório ETA I	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
18	F156-17523	Reservatório ETA I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
19	F156-17524	Reservatório CDI I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
20	F156-17525	Reservatório CDI I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
21	F156-17526	Reservatório CDI I	Sede	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	420
22	F156-17527	Reservatório CDI I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
23	F156-17528	Reservatório CDI I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
24	F156-17530	Reservatório CDI I	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
25	F156-17532	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
26	F156-17533	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
27	F156-17534	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
28	F156-17535	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
29	F156-17536	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
30	F156-17537	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
31	F156-17538	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
32	F156-17539	Reservatório Alto Boa Vista	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
33	F156-17540	EEAT Sumaré	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
34	F156-17541	EEAT Sumaré	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
35	F156-17542	EEAT Sumaré	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
36	F156-17543	EEAT Sumaré	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
37	F156-17544	EEAT Sumaré	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	420

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
38	F156-17546	EEAT Sumaré	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
39	F156-17547	EEAT Primavera	Sede	Estação Elevatória de Água	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
40	F156-17548	EEAT Primavera	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
41	F156-17549	EEAT Primavera	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
42	F156-17550	EEAT Primavera	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
43	F156-17551	EEAT Primavera	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
44	F156-17552	Reservatório Passatempo	Passa Tempo	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
45	F156-17553	Reservatório Passatempo	Passa Tempo	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
46	F156-17554	Reservatório Novo Horizonte	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
47	F156-17555	Reservatório Novo Horizonte	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
48	F156-17556	Reservatório Novo Horizonte	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
49	F156-17557	Reservatório Novo Horizonte	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
50	F156-17558	Reservatório Novo Horizonte	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
51	F156-17559	EEAT Alameda	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
52	F156-17560	EEAT Alameda	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
53	F156-17561	EEAT Alameda	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
54	F156-17562	EEAT Alameda	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
55	F156-17563	EEAT Triângulo	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570





Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
92	F156-17602	EEAT Vale Verde II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
93	F156-17603	EEAT Vale Verde II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
94	F156-17604	EEAT Vale Verde II	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
95	F156-17605	EEAT Vale Verde II	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
96	F156-17606	EEAT Vale Verde II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
97	F156-17607	Reservatório São Geraldo	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
98	F156-17608	Reservatório São Geraldo	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
99	F156-17609	Reservatório São Geraldo	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
100	F156-17610	Reservatório São Geraldo	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
101	F156-17612	Reservatório São Geraldo	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
102	F156-17613	EEAT Novo Horizonte	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
103	F156-17615	EEAT Novo Horizonte	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
104	F156-17616	EEAT Novo Horizonte	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
105	F156-17617	EEAT Novo Horizonte	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
106	F156-17618	Reservatório Copacabana	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
107	F156-17619	Reservatório Copacabana	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
108	F156-17620	Reservatório Copacabana	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
109	F156-17622	Reservatório Copacabana	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
110	F156-17623	Captação Subterrânea Santa Helena	Santa Helena	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	420
111	F156-17624	Captação Subterrânea Santa Helena	Santa Helena	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	420
112	F156-17627	Reservatório Alameda	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
113	F156-17628	Reservatório Alameda	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
114	F156-17629	Reservatório Alameda	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
115	F156-17630	EEAT Chácara das Flores	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
116	F156-17631	EEAT Chácara das Flores	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
117	F156-17632	EEAT Chácara das Flores	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
118	F156-17634	ETA Sede	Sede	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	420
119	F156-17635	ETA Sede	Sede	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	420
120	F156-17636	ETA Sede	Sede	Tratamento	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
121	F156-17637	ETA Sede	Sede	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	360
122	F156-17638	Reservatório Ana Florência	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
123	F156-17639	Reservatório Ana Florência	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
124	F156-17640	Reservatório Ana Florência	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
125	F156-17641	Reservatório Ana Florência	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
126	F156-17643	Reservatório Ana Florência	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
127	F156-17644	EEAT São Geraldo	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
128	F156-17645	EEAT São Geraldo	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
129	F156-17646	EEAT São Geraldo	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
130	F156-17647	EEAT São Geraldo	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
131	F156-17648	EEAT Alto Guarapiranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
132	F156-17649	EEAT Alto Guarapiranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
133	F156-17650	EEAT Alto Guarapiranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
134	F156-17651	EEAT Alto Guarapiranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
135	F156-17652	EEAT Estrela da Mata	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
136	F156-17653	EEAT Estrela da Mata	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
137	F156-17654	EEAT Parentoni	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
138	F156-17655	EEAT Parentoni	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
139	F156-17656	EEAT Parentoni	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
140	F156-17657	EEAT Parentoni	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
141	F156-17658	EEAT Parentoni	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
142	F156-17659	EEAT Paraíso	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
143	F156-17660	EEAT Paraíso	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
144	F156-17661	EEAT Paraíso	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
145	F156-17662	EEAT Pacheco	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
146	F156-17663	EEAT Pacheco	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
147	F156-17665	Reservatório Aeroporto	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
148	F156-17666	Reservatório Aeroporto	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
149	F156-17667	Reservatório Aeroporto	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
150	F156-17668	Reservatório Aeroporto	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
151	F156-17669	Reservatório Aeroporto	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	360
152	F156-17670	Reservatório Aeroporto	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	360
153	F156-17671	Reservatório CDI II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
154	F156-17672	Reservatório CDI II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
155	F156-17673	Reservatório CDI II	Sede	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	420
156	F156-17674	Reservatório CDI II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
157	F156-17675	Reservatório CDI II	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
158	F156-17676	Reservatório São Pedro I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
159	F156-17677	Reservatório São Pedro I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
160	F156-17678	Reservatório São Pedro I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
161	F156-17679	Reservatório São Pedro I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
162	F156-17681	Captação subterrânea Vau - Açú IV	Vau Açú	Captação Subterrânea	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
163	F156-17682	Captação subterrânea Vau - Açú IV	Vau Açú	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	420
164	F156-17683	Captação subterrânea Vau - Açú IV	Vau Açú	Captação Subterrânea	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	720
165	F156-17684	Captação subterrânea Massangano	Massangano	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	420
166	F156-17685	Captação subterrânea Massangano	Massangano	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	420
167	F156-17687	Captação superficial Rio Piranga	Sede	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
168	F156-17688	Captação superficial Rio Piranga	Sede	Captação Superficial	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	420
169	F156-17689	Captação superficial Rio Piranga	Sede	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	420
170	F156-17690	Reservatório Vale do Sereno	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
171	F156-17691	Reservatório Vale do Sereno	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
172	F156-17692	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
173	F156-17693	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
174	F156-17694	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
175	F156-17695	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
176	F156-17696	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
177	F156-17697	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
178	F156-17698	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420



Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
197	F156-17717	Reservatório 1 Milhão	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
198	F156-17718	Reservatório 1 Milhão	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
199	F156-17719	Reservatório 1 Milhão	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
200	F156-17720	Reservatório 1 Milhão	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
201	F156-17721	Reservatório 1 Milhão	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
202	F156-17723	Reservatório 1 Milhão	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
203	F156-17724	Reservatório Pontal	Pontal	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
204	F156-17725	Reservatório Pontal	Pontal	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
205	F156-17726	Reservatório Pontal	Pontal	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
206	F156-17727	Reservatório Pontal	Pontal	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
207	F156-17729	Reservatório Pontal	Pontal	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
208	F156-17730	EEAT Esplanada	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
209	F156-17731	EEAT Esplanada	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
210	F156-17732	EEAT Esplanada	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
211	F156-17733	EEAT Esplanada	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	720
212	F156-17734	Reservatório Polivalente	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
213	F156-17735	Reservatório Polivalente	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
214	F156-17736	Reservatório Polivalente	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
215	F156-17737	Reservatório Polivalente	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
216	F156-17739	Reservatório Polivalente	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
217	F156-17740	Reservatório Flores II	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
218	F156-17741	Reservatório Flores II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
219	F156-17742	Reservatório Flores II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
220	F156-17743	Reservatório Paraíso I	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
221	F156-17744	Reservatório Paraíso I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
222	F156-17745	Reservatório Paraíso I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
223	F156-17746	Reservatório Paraíso I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
224	F156-17747	Reservatório Paraíso I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
225	F156-17749	Reservatório Paraíso I	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
226	F156-17750	Reservatório Cidade da Serra	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
227	F156-17751	Reservatório Cidade da Serra	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
228	F156-17752	Reservatório Cidade da Serra	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
229	F156-17753	EEAB Rio Piranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
230	F156-17754	EEAB Rio Piranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
231	F156-17755	EEAB Rio Piranga	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
232	F156-17756	EEAT Passatempo	Passa Tempo	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
233	F156-17757	EEAT Passatempo	Passa Tempo	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
234	F156-17758	EEAT Passatempo	Passa Tempo	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
235	F156-17759	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
236	F156-17760	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
237	F156-17761	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
238	F156-17762	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
239	F156-17763	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
240	F156-17764	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
241	F156-17765	Reservatório Vau -Açu (Concreto)	Vau Açu	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
242	F156-17766	Reservatório Santa Helena	Santa Helena	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
243	F156-17767	Reservatório Santa Helena	Santa Helena	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
244	F156-17768	Reservatório Santa Helena	Santa Helena	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
245	F156-17769	Reservatório Santa Helena	Santa Helena	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
246	F156-17770	Captação subterrânea Pontal - II	Pontal	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	420
247	F156-17771	Captação subterrânea Pontal - II	Pontal	Captação Subterrânea	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	720
248	F156-17772	Captação subterrânea Pontal - II	Pontal	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	420
249	F156-17773	Captação subterrânea Pontal - II	Pontal	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	210
250	F156-17774	Reservatório Pacheco	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
251	F156-17775	Reservatório Pacheco	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
252	F156-17776	Reservatório Pacheco	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
253	F156-17777	Reservatório Pacheco	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
254	F156-17779	Reservatório Pacheco	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
255	F156-17781	Reservatório Pacheco	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
256	F156-17783	Reservatório Dalvo	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
257	F156-17784	Reservatório Dalvo	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
258	F156-17785	Reservatório Dalvo	Sede	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	420
259	F156-17786	Reservatório Dalvo	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
260	F156-17787	Reservatório Dalvo	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
261	F156-17788	Reservatório Dalvo	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
262	F156-17789	Captação Subterrânea Passatempo I	Passa Tempo	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	420
263	F156-17790	Captação Subterrânea Passatempo I	Passa Tempo	Captação Subterrânea	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	720
264	F156-17791	Captação Subterrânea Passatempo I	Passa Tempo	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	420
265	F156-17792	Reservatório Fortaleza	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
266	F156-17793	Reservatório Fortaleza	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
267	F156-17794	Reservatório Fortaleza	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
268	F156-17795	Reservatório Fortaleza	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
269	F156-17796	Reservatório Fortaleza	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
270	F156-17798	Reservatório Fortaleza	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
271	F156-17799	Reservatório Massangano	Massangano	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
272	F156-17800	Reservatório Massangano	Massangano	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
273	F156-17801	Reservatório Massangano	Massangano	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
274	F156-17802	Reservatório Massangano	Massangano	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
275	F156-17803	Reservatório Massangano	Massangano	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	210
276	F156-17804	Reservatório Massangano	Massangano	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	360
277	F156-17805	Reservatório Triângulo	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
278	F156-17806	Reservatório Triângulo	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
279	F156-17807	Reservatório Triângulo	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
280	F156-17809	Reservatório Triângulo	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
281	F156-17811	Reservatório Triângulo	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
282	F156-17812	EEAT Copacabana	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
283	F156-17813	EEAT Copacabana	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
284	F156-17814	EEAT Copacabana	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
285	F156-17815	Reservatório ETA II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
286	F156-17816	Reservatório ETA II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
287	F156-17817	Reservatório ETA II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	360
288	F156-17818	Reservatório ETA II	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
289	F156-17819	Reservatório ETA II	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
290	F156-17820	Reservatório Flores I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
291	F156-17821	Reservatório Flores I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
292	F156-17822	Reservatório Flores I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
293	F156-17823	Reservatório Flores I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
294	F156-17824	Reservatório Flores I	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	360
295	F156-17825	Reservatório São Pedro II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
296	F156-17826	Reservatório São Pedro II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
297	F156-17827	Reservatório São Pedro II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	570
298	F156-17829	Reservatório São Pedro II	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
299	F156-17830	Reservatório Guarapiranga	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	180
300	F156-17831	Reservatório Guarapiranga	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	420
301	F156-17832	Reservatório Guarapiranga	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	720
302	F156-17833	Reservatório Guarapiranga	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	360
303	F156-17835	EEAT Vau Açú	Vau Açú	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
304	F156-17836	EEAT Vau Açú	Vau Açú	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
305	F156-17837	EEAT Vau Açú	Vau Açú	Estação Elevatória de Água	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	420
306	F156-17838	EEAT Vau Açú	Vau Açú	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360
307	F156-17839	EEAT Primeiro de Maio	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	570
308	F156-17840	EEAT Primeiro de Maio	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720
309	F156-17841	EEAT Primeiro de Maio	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	720

Nº	Código	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Gravidade	Prazo (dias corridos)
310	F156-17842	EEAT Primeiro de Maio	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	420
311	F156-17843	EEAT Primeiro de Maio	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	360



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 824C-2BFB-311A-7B32

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ARIEL MIRANDA DE SOUZA (CPF 083.XXX.XXX-75) em 11/05/2026 10:32:08 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 11/05/2026 10:35:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/824C-2BFB-311A-7B32>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B1A-5893-F3C7-5D71

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO - DMAES - PONTE NOVA  
(CNPJ 23.802.507/0001-64) em 18/05/2026 17:37:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/8B1A-5893-F3C7-5D71>