

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 012/2026

De: Ariel S. - Fisc. Civil 1

Para: Fisc. Civil 1 - Fiscalização Eng. Civil 1 (Ariel)

Data: 06/02/2026 às 15:04:17

Setores envolvidos:

Fisc. Civil 1, CDTO

Termo de Não Conformidades - Abre Campo - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo (MG) – SAAE Abre Campo

Endereço: Av. Francisco Nacif, n 155 - Bairro Central

Telefone: (31) 3872-1338

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Abre Campo foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2024 estão detalhados no Relatório Técnico de Fiscalização 026/2024. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Unico a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Cargo: Coordenador de Fiscalização

Nome: Paula L. Leal de M. Pereira

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Ariel Miranda de Souza

Analista de Fiscalização

Engenheira Civil

CREA-MG: 445549/D

Revisão:

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

026_2024_DTO_ARIS_MG_TNC_Abre_Campo_AE_PRESTADOR.pdf

ANEXO ÚNICO

Código	Município	Prestador	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Referência	Prazo (dias corridos)	Gravidade	Término previsto
F33-635	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Alvorada	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-636	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Alvorada	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F33-637	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Alvorada	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-638	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Alvorada	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-639	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Alvorada	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-646	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Fórum	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-647	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Fórum	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F33-648	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Reservatório Fórum	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG								
F33-649	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Fórum	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-650	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Fórum	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-664	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-665	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026
F33-666	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-667	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada I	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-668	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada I	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-669	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada I	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

F33-670	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-671	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026
F33-672	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-673	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-674	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-675	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-676	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Residencial Planalto	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-677	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

F33-678	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026
F33-679	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-680	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-681	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-682	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-683	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-684	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-685	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário I	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-686	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Reservatório Rosário II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG				Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)				
F33-687	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F33-688	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2025
F33-689	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário II	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2025
F33-690	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário II	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2025
F33-691	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Rosário II	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2025
F33-699	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Principal	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2025
F33-700	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Principal	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F33-701	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Principal	Sede	Reservação	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2025

F33-702	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Principal	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-703	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Principal	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-704	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Elevado	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-705	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Elevado	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026
F33-706	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Elevado	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-707	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Elevado	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-708	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório ETA - Elevado	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-709	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-710	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo:	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG				Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)				
F33-711	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2021
F33-712	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-713	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-714	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2021
F33-715	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-716	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Vale do Sol	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-724	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Bom Clima / Moura	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-725	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Reservatório Bom Clima / Moura	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2021

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG								
F33-726	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Bom Clima / Moura	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-727	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Bom Clima / Moura	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-728	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Bom Clima / Moura	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-729	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Bom Clima / Moura	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-730	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Nossa Senhora da Conceição	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-731	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Nossa Senhora da Conceição	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F33-732	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Nossa Senhora da Conceição	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-733	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Nossa Senhora da Conceição	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

F33-734	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Nossa Senhora da Conceição	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-735	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Nossa Senhora da Conceição	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-736	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-737	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026
F33-738	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-739	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-740	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-741	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026

F33-742	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Esplanada II - Recanto das Águas	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-743	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Metálico - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-744	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Metálico - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026
F33-745	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Metálico - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-746	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Metálico - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-747	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Metálico - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-748	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Metálico - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-749	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Reservatório Abreu Dias	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Metálico - Cantinho do Céu							
F33-750	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Polietileno - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-751	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Polietileno - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F33-752	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Polietileno - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-753	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Polietileno - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-754	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Polietileno - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-755	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Abreu Dias Polietileno - Cantinho do Céu	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-756	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG				Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)				
F33-757	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2021
F33-758	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-759	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-760	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-761	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-762	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-763	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2021
F33-764	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2021

F33-765	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-766	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-767	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-768	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-769	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-770	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Pereira Lima	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-771	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-772	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2026

F33-773	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-774	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-775	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-776	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-777	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Reservatório Mirantes da Lagoa II	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-778	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Elevado	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-779	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Elevado	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-780	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Elevado	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-782	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Booster Planalto	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG								
F33-783	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Rosário/Cruzeiro	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-784	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Rosário/Cruzeiro	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-785	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Abreu Dias	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-786	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Esplanada - ETA	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-787	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Esplanada - ETA	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-788	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Esplanada - ETA	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-789	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Vale do Sol	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-790	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Vale do Sol	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

F33-791	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Nossa Senhora da Conceição	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-792	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Nossa Senhora da Conceição	Sede	Estação Elevatória de Água	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-793	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAB	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-794	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAB	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-795	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAB	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-796	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAB	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-797	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Mirantes da Lagoa	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-798	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Mirantes da Lagoa	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-799	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Mirantes da Lagoa	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

F33-800	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Mirantes da Lagoa	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-801	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Mirantes da Lagoa	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-837	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Captação Superficial Rio Santana	Sede	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026
F33-838	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Captação Superficial Rio Santana	Sede	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-839	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Laboratório ETA - Abre Campo	Sede	Laboratório	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	120	Grupo 3 - Grave	28/10/2026
F33-842	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	ETA Abre campo - Sede	Sede	Tratamento	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-843	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	ETA Abre campo - Sede	Sede	Tratamento	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-844	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-845	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026

		Água e Esgoto de Abre Campo / MG								
F33-846	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-847	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-848	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-849	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Realização das análises bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-882	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Qualidade da Água - Sede	Sede	Análise da Qualidade da Água	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave	27/12/2025
F33-1550	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Laboratório ETA - Abre Campo	Sede	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-1551	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Laboratório ETA - Abre Campo	Sede	Laboratório	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	210	Grupo 3 - Grave	26/01/2026
F33-1552	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Abreu Dias	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	360	Grupo 2 - Média	25/06/2026

F33-1553	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	EEAT Elevado	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F33-1554	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	ETA Abre campo - Sede	Sede	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	Grupo 3 - Grave	27/12/2025
F33-1555	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Booster Nossa Senhora da Conceição	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	210	Grupo 2 - Média	26/01/2026
F31-853	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média	30/07/2025
F31-854	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência de ouvidoria do prestador	LEI Nº 13460/2017	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F31-855	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Não informar número de protocolo a cada atendimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média	30/07/2025
F31-856	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Providenciar registro constante, permanente e atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, com anotações do objeto, da data, do endereço do usuário e do sistema de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário a que se referem.	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F31-857	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025

F31-858	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência de contrato de prestação de serviços	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média	30/07/2025
F31-859	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 3 - Grave	28/09/2025
F31-860	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F31-861	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	Grupo 2 - Média	30/07/2025
F31-862	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	171	Grupo 2 - Média	18/12/2025
F31-863	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025
F31-881	Abre Campo	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abre Campo / MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência de atendimento telefônico disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	Grupo 2 - Média	28/09/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 72D1-35CF-B161-EF53

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARIEL MIRANDA DE SOUZA (CPF 083.XXX.XXX-75) em 06/02/2026 15:06:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 09/02/2026 07:37:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arizm.1doc.com.br/verificacao/72D1-35CF-B161-EF53>