

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 006/2025

De: Anderson G. - CDTO

Para: CDTO - Coordenação de Fiscalização

Data: 27/08/2025 às 11:39:20

Setores envolvidos:

CDTO

Termo de Não Conformidades - Viçosa - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa

Endereço: Rua Sebastião Rodrigues da Silva, 800 - Bela Vista, Viçosa-MG – Cep. 36570-211

Telefone: 0800 000 4109

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário no município de Viçosa, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da agência reguladora, contrato de Prestação de Serviços e Legislação em vigor. Os fatos apurados pela fiscalização durante a ação realizada nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro, bem como a conclusão no dia 11 de novembro de 2024, estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização – 024/2024. As ações a serem observadas pelo prestador estão descritas no quadro abaixo.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Cargo: Coordenador de Fiscalização

Nome: Paula L. Leal de M. Pereira

Cargo: Analista de Fiscalização

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Planilha_TNC_Ato_Oficial.pdf

Código	Município	Prestador	Ciclo	Fiscalização	Instalação	Sistema	Subsistema	Descrição	Gravidade	Referência	Prazo	Prazo acordado
F22-8997	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAE - Viçosa/MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Não dispor de atendimento preferencial	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	30	60
F22-8998	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAE - Viçosa/MG	Atendimento e Comercial	Administrativo Geral	Atendimento e Comercial	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	Grupo 2 - Média	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	90	90
F22-9000	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAE - Viçosa/MG	Gestão e Planejamento	Administrativo Geral	Gestão e Planejamento	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9001	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAB Rio Turvo Sujo	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F23-9002	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT São José do Triunfo	São José do Triunfo	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9003	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Estação de Tratamento de Água II	Sede	Tratamento	Ausência de EPLs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	210
F23-9004	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Estação de Tratamento de Água II	Sede	Tratamento	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	NBR 12216/92	210	360
F23-9006	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Estação de Tratamento de Água II	Sede	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F23-9007	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Millennium	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9008	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Millennium	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9009	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Millennium	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9010	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Millennium	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9011	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Millennium	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9012	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Superficial Ribeirão São Bartolomeu	Sede	Captação Superficial	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9013	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Superficial Rio Turvo Sujo	Sede	Captação Superficial	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Grupo 2 - Média	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	210	360
F23-9014	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAB Ribeirão São Bartolomeu	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	720
F23-9015	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAB Ribeirão São Bartolomeu	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F23-9016	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAB Ribeirão São Bartolomeu	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F23-9017	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAB Ribeirão São Bartolomeu	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9018	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Belvedere	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9019	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Ramos	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210

F23-9020	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Campestre	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F23-9021	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Campestre	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9022	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Prefeito Moacir Dias de Andrade	Sede	Estação Elevatória de Água	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9023	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Prefeito Moacir Dias de Andrade	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9024	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT ETA I	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9025	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT ETA I	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9026	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT João Braz	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F23-9027	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT João Braz	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9028	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Benjamim Cardoso	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9029	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Benjamim Cardoso	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9030	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Verde Vale	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9031	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Verde Vale	Sede	Estação Elevatória de Água	Casa de bombas com estrutura precária	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	360	720
F23-9032	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Verde Vale	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9033	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Belvedere	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9034	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Belvedere	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	90
F23-9035	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Belvedere	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9036	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Belvedere	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9037	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Belvedere	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9038	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Belvedere	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9039	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Campestre	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9040	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Campestre	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9041	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório ETA II - Lavagem de Filtros	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180

F23-9042	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório ETA II - Lavagem de Filtros	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9044	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Estação de Tratamento de Água I	Sede	Tratamento	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Grupo 3 - Grave	Portaria GM/MS nº 888/2021	180	360
F23-9046	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Green Ville	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9047	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Júlia Molar	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9048	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Ramos	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9049	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Ramos	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9050	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Ramos	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9051	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Ramos	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9052	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Ramos	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9053	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Morada do Sol II	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9054	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Morada do Sol II	Sede	Reservação	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9055	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Morada do Sol II	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9056	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Morada do Sol II	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9057	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Morada do Sol II	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9058	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Polietileno)	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9059	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Polietileno)	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9060	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Polietileno)	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9061	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Polietileno)	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9062	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Polietileno)	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9063	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea São José do Triunfo - Sr. Tonim	São José do Triunfo	Captação Subterrânea	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 3 - Grave	NBR 12212/2017	210	360
F23-9064	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Subterrânea São José do Triunfo - Sr. Tonim	São José do Triunfo	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	360

F23-9065	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea São José do Triunfo - Centro Comunitário São José	São José do Triunfo	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	360
F23-9066	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea São José do Triunfo - Centro Comunitário São José	São José do Triunfo	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	360
F23-9067	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Romão dos Reis	Romão dos Reis	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	360
F23-9068	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cristais	Cristais	Reservação	Acesso precário a área	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9069	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cristais	Cristais	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9070	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cristais	Cristais	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9071	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cristais	Cristais	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9074	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Buieie	Buieie	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	360
F23-9076	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Córrego São João	Córrego São João	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	360
F23-9077	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Córrego São João	Córrego São João	Captação Subterrânea	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	210
F23-9079	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Santa Clara	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9080	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Santa Clara	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9081	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Santa Clara	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9082	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Santa Clara	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9083	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório ETA I - Lavagem de Filtros	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9084	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório ETA I	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9085	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório ETA I	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9086	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Novo Silvestre - Escola	Novo Silvestre	Captação Subterrânea	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Grupo 2 - Média	Lei 11.445/2007	210	210
F23-9087	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea São José do Trinfo - Batalha Neto	São José do Triunfo	Captação Subterrânea	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	210	210
F23-9088	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório São José do Triunfo	São José do Triunfo	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9089	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório São José do Triunfo	São José do Triunfo	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	360

F23-9091	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Cachoeira de Santa Cruz	Cachoeira de Santa Cruz	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	360
F23-9093	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Novo Silvestre	Novo Silvestre	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9094	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Novo Silvestre	Novo Silvestre	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	360
F23-9096	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Athanor Ribeiro	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9097	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Athanor Ribeiro	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9098	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Cachimbo	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9099	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Cachimbo	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9100	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Cachimbo	Sede	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9101	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Octávio Pacheco	Sede	Captação Subterrânea	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	NBR 12212/2017	210	360
F23-9102	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Nova Viçosa - Cachimbo	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9103	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Liberdade II	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9104	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Liberdade II	Sede	Reservação	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9106	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Pau de Cedro	Pau de Cedro	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9107	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Vale Verde	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9109	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório 3000 m³	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9110	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Bom Jesus - Aço Vitrificado	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9111	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Captação Subterrânea Sol Nascente	Sede	Captação Subterrânea	Captação irregular em relação a outorga	Grupo 2 - Média	Lei nº 13199/1999	360	360
F23-9112	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório João Braz	Sede	Reservação	Acesso precário a área	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9113	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório João Braz	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9114	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Millennium	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de conjunto motobomba reserva.	Grupo 2 - Média	NBR 12214/20	210	360
F23-9115	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Millennium	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9116	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Athanor Ribeiro	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9117	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Athanor Ribeiro	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180

F23-9118	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT Júlia Molar	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210
F23-9119	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Monte Verde	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9120	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Monte Verde	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9121	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Octávio Pacheco	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9122	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Octávio Pacheco	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9123	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Romão dos Reis	Romão dos Reis	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9124	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Romão dos Reis	Romão dos Reis	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	720
F23-9125	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Silvestre	Silvestre	Reservação	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	210	360
F23-9126	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Metálico)	Sede	Reservação	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9127	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Metálico)	Sede	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9128	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Metálico)	Sede	Reservação	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9129	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Metálico)	Sede	Reservação	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9130	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Nova Viçosa - Farinheira (Metálico)	Sede	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9131	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Prefeito Moacir Dias de Andrade	Sede	Reservação	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9132	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Prefeito Moacir Dias de Andrade	Sede	Reservação	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9133	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cachoeira de Santa Cruz	Cachoeira de Santa Cruz	Reservação	Acesso precário a área	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9135	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cachoeira de Santa Cruz	Cachoeira de Santa Cruz	Reservação	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Grupo 2 - Média	Portaria GM/MS nº 888/2021	90	180
F23-9136	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cachoeira de Santa Cruz	Cachoeira de Santa Cruz	Reservação	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Grupo 3 - Grave	NBR 12217/94	210	420
F23-9137	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	Reservatório Cachoeira de Santa Cruz	Cachoeira de Santa Cruz	Reservação	Existência de locais sem guarda-corpos	Grupo 2 - Média	NBR 12217/94	360	360
F23-9138	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT ETA II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	360	360
F23-9139	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SAA - Viçosa/MG	EEAT ETA II	Sede	Estação Elevatória de Água	Ausência de controle preventivo	Grupo 2 - Média	Lei Federal 11.445/2007	210	210

F24-9140	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Benjamim Cardoso	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	Grupo 3 - Grave	DN COPAM Nº 217/2017	210	360
F24-9141	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Benjamim Cardoso	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	Grupo 2 - Média	LEI FED. 11.445/2007	360	360
F24-9142	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Benjamim Cardoso	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas, etc)	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	180
F24-9143	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Benjamim Cardoso	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	360
F24-9144	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Benjamim Cardoso	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	210	360
F24-9145	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Paraíso	Paraíso	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	Grupo 3 - Grave	DN COPAM Nº 217/2017	210	360
F24-9146	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Paraíso	Paraíso	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	Grupo 2 - Média	LEI FED. 11.445/2007	360	360
F24-9147	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Paraíso	Paraíso	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas, etc)	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	180
F24-9148	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Paraíso	Paraíso	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	360
F24-9149	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Paraíso	Paraíso	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	210	360
F24-9150	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Santa Clara - Vale das Acácias	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	Grupo 3 - Grave	DN COPAM Nº 217/2017	210	360
F24-9151	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Santa Clara - Vale das Acácias	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	Grupo 2 - Média	LEI FED. 11.445/2007	360	360
F24-9152	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Santa Clara - Vale das Acácias	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas, etc)	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	180
F24-9153	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Santa Clara - Vale das Acácias	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	360
F24-9154	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Santa Clara - Vale das Acácias	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	210	360
F24-9155	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	Grupo 3 - Grave	DN COPAM Nº 217/2017	210	360
F24-9156	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	Grupo 2 - Média	NBR 12209/2011	210	210
F24-9157	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	Grupo 2 - Média	LEI FED. 11.445/2007	360	360
F24-9158	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Condições ruins de conservação e manutenções	Grupo 2 - Média	LEI FED. 11.445/2007	360	360
F24-9159	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas, etc)	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	180

F24-9160	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	360
F24-9161	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	210	360
F24-9162	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Sol Nascente	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	Grupo 3 - Grave	DN COPAM Nº 217/2017	210	360
F24-9163	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Sol Nascente	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	Grupo 2 - Média	LEI FED. 11.445/2007	360	360
F24-9164	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Sol Nascente	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas, etc)	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	180
F24-9165	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Sol Nascente	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	360
F24-9166	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Violeira	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de outorga de lançamento de efluentes	Grupo 3 - Grave	DN COPAM Nº 217/2017	210	360
F24-9167	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Violeira	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de EPIs para os operadores de ETE (óculos, luvas, etc)	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	180
F24-9168	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Violeira	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Ausência de chuveiros de emergência	Grupo 3 - Grave	NR 15	180	360
F24-9169	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Violeira	Sede	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	Grupo 3 - Grave	RESOLUÇÃO O ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	210	360
F24-9170	Viçosa-MG	SAAE	2024-2025	Fiscalização SES - Viçosa/MG	ETE Romão dos Reis	Romão dos Reis	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	Vazamentos na estrutura	Grupo 3 - Grave	LEI FED. 11.445/2007	180	180