

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE - TNC nº031/2026.

AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ: 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br e engenhariaambiental2@aris.mg.gov.br

PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pocrane - SAAE Pocrane

Endereço: R. Aimorés, 127 - Pocrane, MG, 36960-000

Telefone: (33) 98825-6704

RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Pocrane foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada nos dias 16 e 17 de março de 2026 estão detalhados no relatório de fiscalização referente ao Proc. Administrativo Fiscalização - 003/2026.

As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Anexo Único deste Termo.

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Alexia Saleme Aona de Paula Pereira

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Ariel Miranda de Souza

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: Carolina Sulzbach Lima Peroni

Cargo: Analista de Fiscalização



RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Carolina Sulzbach Lima Peroni

Analista de Fiscalização

Engenheira Ambiental

CREA-SP: 5062793919

Revisão:

Anderson da Silva Galdino

Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

SERVICO
AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO
SAAE:313780100001
99

Assinado de forma digital
por SERVICO AUTONOMO
DE AGUA E ESGOTO
SAAE:31378010000199
Dados: 2026.07.17
09:49:25 -03'00'

Viçosa, 15 de Julho de 2026.

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento



Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais – ARIS-MG
Autarquia Intermunicipal - CNPJ: 44.781.803/0001-04
Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG – 0800 131 4000
www.aris.mg.gov.br



Anexo Único

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F171-20561	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	1	Não comunicar à ARIS ZM interrupções no abastecimento de água	ARIS-MG nº 030/2022	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F171-20562	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	2	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F171-20563	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	3	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento	Grupo 2 - Média	90
F171-20564	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	4	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	30
F171-20565	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	5	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F171-20566	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	6	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 3 - Grave	90

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F171-20567	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	7	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	90
F171-20568	Fiscalização SAE - Pocrane/MG 2026	8	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial	Grupo 2 - Média	30
F172-20569	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	9	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB - Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	210
F172-20570	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	10	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB - Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	360
F172-20571	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	11	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB - Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	210
F172-20572	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	12	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB - Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	360
F172-20573	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	13	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB - Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	360
F172-20574	Fiscalização SAA -	14	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB - Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
	Pocrane/MG 2026								
F172-20575	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	15	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Barra da Figueira - Campo	Grupo 2 - Média	360
F172-20576	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	16	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Barra da Figueira - Campo	Grupo 2 - Média	360
F172-20577	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	17	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Barra da Figueira - Campo	Grupo 2 - Média	360
F172-20578	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	18	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Barra da Figueira - Campo	Grupo 2 - Média	360
F172-20579	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	19	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Barra da Figueira - Campo	Grupo 2 - Média	210
F172-20580	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	20	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Barra da Figueira - Campo	Grupo 2 - Média	210
F172-20581	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	21	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Pátio da Prefeitura	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20582	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	22	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Pátio da Prefeitura	Grupo 2 - Média	360
F172-20583	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	23	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Pátio da Prefeitura	Grupo 2 - Média	360
F172-20584	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	24	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Pátio da Prefeitura	Grupo 2 - Média	360
F172-20585	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	25	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Pátio da Prefeitura	Grupo 2 - Média	210
F172-20586	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	26	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT Pátio da Prefeitura	Grupo 2 - Média	210
F172-20587	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	27	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Acarai	Grupo 3 - Grave	120
F172-20588	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	28	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório ETA Acarai	Grupo 3 - Grave	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20589	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	29	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Campo	Grupo 2 - Média	360
F172-20590	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	30	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Campo	Grupo 2 - Média	210
F172-20591	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	31	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Campo	Grupo 2 - Média	210
F172-20592	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	32	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Poço do Campo	Grupo 3 - Grave	210
F172-20593	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	33	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	360
F172-20594	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	34	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	360
F172-20595	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	35	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Rio José Pedro	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20596	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	36	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório Sede	Grupo 3 - Grave	210
F172-20597	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	37	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório Sede	Grupo 3 - Grave	210
F172-20598	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	38	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	210
F172-20599	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	39	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cantinho do Céu	Grupo 2 - Média	360
F172-20600	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	40	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cantinho do Céu	Grupo 2 - Média	210
F172-20601	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	41	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cantinho do Céu	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20602	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	42	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cantinho do Céu	Grupo 2 - Média	210
F172-20603	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	43	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Sede	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	210
F172-20604	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	44	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	360
F172-20605	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	45	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	360
F172-20606	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	46	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	90
F172-20607	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	47	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	210
F172-20608	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	48	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20609	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	49	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	360
F172-20610	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	50	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Bairro São Mateus - Duplo	Grupo 2 - Média	360
F172-20611	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	51	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego da Criminosa	Grupo 2 - Média	360
F172-20612	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	52	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego da Criminosa	Grupo 2 - Média	360
F172-20613	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	53	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Córrego da Criminosa	Grupo 2 - Média	210
F172-20614	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	54	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360
F172-20615	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	55	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20616	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	56	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360
F172-20617	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	57	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 3 - Grave	210
F172-20618	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	58	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 2 - Média	360
F172-20619	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	59	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA	Grupo 3 - Grave	210
F172-20620	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	60	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 2 - Média	210
F172-20621	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	61	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 2 - Média	210
F172-20622	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	62	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 2 - Média	210
F172-20623	Fiscalização SAA -	63	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 3 - Grave	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
	Pocrane/MG 2026								
F172-20624	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	64	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 3 - Grave	210
F172-20625	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	65	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 2 - Média	210
F172-20626	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	66	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 3 - Grave	180
F172-20627	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	67	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Retangular	Grupo 2 - Média	210
F172-20628	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	68	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Cantinho do Ceu	Grupo 2 - Média	360
F172-20629	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	69	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Cantinho do Ceu	Grupo 2 - Média	90
F172-20630	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	70	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cantinho do Ceu	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20631	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	71	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cantinho do Ceu	Grupo 2 - Média	360
F172-20632	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	72	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Cantinho do Ceu	Grupo 2 - Média	360
F172-20633	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	73	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F172-20634	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	74	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Sede	Grupo 2 - Média	210
F172-20635	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	75	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Assaraí	Grupo 3 - Grave	120
F172-20636	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	76	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Assaraí	Grupo 3 - Grave	210
F172-20637	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	77	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Assaraí	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20638	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	78	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20639	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	79	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20640	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	80	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20641	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	81	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20642	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	82	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	210
F172-20643	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	83	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	210
F172-20644	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	84	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20645	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	85	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 3 - Grave	210
F172-20646	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	86	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 3 - Grave	210
F172-20647	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	87	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	210
F172-20648	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	88	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 3 - Grave	180
F172-20649	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	89	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20650	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	90	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	210
F172-20651	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	91	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 2 - Média	210
F172-20652	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	92	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20653	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	93	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 3 - Grave	210
F172-20654	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	94	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 3 - Grave	210
F172-20655	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	95	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 2 - Média	210
F172-20656	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	96	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 3 - Grave	180
F172-20657	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	97	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6. 050/1974	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 2 - Média	360
F172-20658	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	98	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Assaraí	Grupo 2 - Média	210
F172-20659	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	99	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Cachoeira da Geenita	Grupo 2 - Média	360
F172-20660	Fiscalização SAA -	100	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
	Pocrane/MG 2026						Cachoeira da Geenita		
F172-20661	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	101	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação Superficial Cachoeira da Geenita	Grupo 2 - Média	210
F172-20662	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	102	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	120
F172-20663	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	103	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	180
F172-20664	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	104	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	180
F172-20665	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	105	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	60
F172-20666	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	106	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	120

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20667	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	107	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	120
F172-20668	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	108	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	60
F172-20669	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	109	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	210
F172-20670	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	110	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	210
F172-20671	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	111	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	210
F172-20672	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	112	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20673	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	113	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 2 - Média	210
F172-20674	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	114	Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Cantinho do Céu	Grupo 3 - Grave	60
F172-20675	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	115	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Assaraí ETA	Grupo 2 - Média	360
F172-20676	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	116	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Assaraí ETA	Grupo 2 - Média	360
F172-20677	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	117	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Assaraí ETA	Grupo 3 - Grave	210
F172-20678	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	118	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Assaraí ETA	Grupo 2 - Média	360
F172-20679	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	119	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20680	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	120	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20681	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	121	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	90
F172-20682	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	122	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20683	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	123	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20684	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	124	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	360
F172-20685	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	125	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Barra da Figueira	Grupo 3 - Grave	120
F172-20686	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	126	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Barra da Figueira	Grupo 3 - Grave	210

Código	Fiscalização	Nº da NC no TNC	Não conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo Resolução Nº 106/2023 (dias)
F172-20687	Fiscalização SAA - Pocrane/MG 2026	127	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análise da Qualidade da Água - Barra da Figueira	Grupo 2 - Média	210



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C196-9F1D-E0BA-7421

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAROLINA SULZBACH LIMA PERONI (CPF 366.XXX.XXX-95) em 15/07/2026 10:54:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 15/07/2026 13:46:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/C196-9F1D-E0BA-7421>