



# **Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município de Mariana/MG**

Fiscalização Sob Demanda Direta  
Proc. Administrativo Fiscalização Sob Demanda – 005/2026

**MARIANA/MG**  
**2026**

## **ARIS-MG**

Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

Rua José dos Santos, 275, Viçosa-MG - CEP: 36570 -135

Tel.: 0800 131 4000

[www.aris.mg.gov.br](http://www.aris.mg.gov.br)

## **PRESIDENTE**

Lucas Ladeira Cardoso *Prefeito Municipal de Cajuri*

## **DIRETORIA COLEGIADA**

Gustavo G. C. Cardoso *Diretor Geral*  
Murilo P. Marques *Diretor Administrativo Financeiro*  
Bruno A. de Rezende *Diretor Técnico Operacional*

## **EQUIPE TÉCNICA**

Ricardo A. D. da Silva *Procurador*  
Danielle A. A. dos Santos *Ouvidora*  
Rodrigo P. do Carmo *Coordenador Administrativo Operacional*  
Anderson da S. Galdino *Coordenador de Fiscalização*  
Laís de S. A. Soares *Coordenadora de Regulação*  
Andréa Ananda B. Pacheco *Analista de Fiscalização e Regulação (Contabilidade)*  
Ariel M. de Souza *Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Civil)*  
José Carlos de A. Pires *Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Civil)*  
Alexia S. A. P. Pereira *Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Sanitária)*  
Natália de S. Santos *Analista de Fiscalização e Regulação (Geografia)*  
Carolina S. L. Peroni *Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Ambiental)*  
Emílio A. Moura *Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Ambiental)*  
Thainá V. Nunes *Analista de Fiscalização e Regulação (Eng. Ambiental)*  
Samara P. Ribeiro *Assistente Administrativo II*  
Valdineia J. Pereira *Assistente Administrativo I*

## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento constitui o Relatório Técnico de Fiscalização Sob Demanda dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Mariana/MG, referente ao Processo Administrativo nº 005/2026 da Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais – ARIS-MG.

A ARIS-MG, no exercício de suas competências legais e regulamentares, em consonância com a Lei Federal nº 11.445 de 2007, o Decreto Federal nº 7.217 de 2010, seu Protocolo de Intenções, e em particular, por meio do Manual de Fiscalização Técnico-Operacional dos Prestadores de Serviços De Saneamento Básico Regulados pela ARIS-MG, aprovado pela Resolução ARIS MG nº 093 de 09 de outubro de 2023, busca assegurar a adequada prestação dos serviços de saneamento básico, o cumprimento dos padrões e indicadores de qualidade, os requisitos operacionais e a satisfação dos usuários nos municípios regulados.

A fiscalização ora reportada, classificada como "Sob Demanda" e realizada na modalidade "Indireta", foi motivada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante da Comarca de MARIANA, para apurar suposta irregularidade na prestação do serviço de abastecimento de água pelo SAAE de Mariana.

Este relatório apresenta os dados da ação fiscalizatória, a contextualização das demandas recebidas, a análise das comprovações e esclarecimentos prestados pelo prestador. As conclusões e determinações aqui contidas visam orientar as ações corretivas necessárias por parte do prestador e subsidiar o acompanhamento regulatório por esta Agência, reforçando o compromisso com a excelência e a segurança dos serviços prestados à população.

## SUMÁRIO

|   |    |
|---|----|
| APRESENTAÇÃO .....  | 3  |
| 1. IDENTIFICAÇÃO .....  | 5  |
| 1.1 Titular dos Serviços .....  | 5  |
| 1.2. Prestador de Serviços .....  | 5  |
| 2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA .....                                    | 6  |
| 3. FISCALIZAÇÃO SOB DEMANDA.....  | 7  |
| 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....   | 10 |
| 5. RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO ..... | 12 |
| ANEXO I – DOCUMENTOS INERENTES AO PROCESSO.....                         | 13 |

## 1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1 Titular dos Serviços



Prefeitura Municipal de Mariana/MG

Praça Juscelino Kubitschek, s/n - Centro, Mariana - MG, CEP: 35420-000

Telefone: (31) 3557-9300

### 1.2. Prestador de Serviços



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG.

Rua José Raimundo Figueiredo, 580 - São Cristóvão, Mariana - MG, CEP 35.425-059

Telefone: (31) 3557-9000

## 2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA

A demanda que motivou a presente fiscalização decorre de notificação da ARIS MG pelo Ministério Público de Minas Gerais quanto a irregularidades no sistema de abastecimento de água de Mariana/MG.

Em 24 de março de 2026, a Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais – ARIS-MG recebeu, via e-mail, o Ofício nº 121/2026 - Investigação Preliminar PROCON nº 02.16.0400.0295367.2025-34 e documentos (anexo) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). No documento, o MPMG notificou a ARIS MG para realizar fiscalização nos pontos de coleta de água do SAAE de Mariana, bem como nos locais indicados em certidão anexa, relacionados a relatos de falta de água no município. A requisição teve como objetivo apurar suposta irregularidade na prestação do serviço de abastecimento de água pelo SAAE Mariana.

Dentre os documentos enviados, tem-se a Certidão (ID MPE: 6565533) emitida pelo MPMG em 20 de março de 2026, em que foram identificados expedientes anteriores e recentes envolvendo relatos de desabastecimento ou interrupção no fornecimento de água em diferentes localidades do município, incluindo: Rua Santa Cruz, nº 127/339, Bairro Barro Preto; Rua Pau Brasil, nº 145, Bairro Rosário; Comunidade da Barroca; Distrito de Paraíso; Bairro Cruzeiro do Sul; Distrito de Furquim; Rua Wenceslau Braz, nº 735, Bairro Barro Preto; além de notícia ativa relacionada a interrupções no fornecimento de água em todo o Município de Mariana.

Posteriormente, em 24 de março de 2026, foi emitida nova Certidão (ID MPE: 6607392), certificando a ausência de água disponível para uso na sede das Promotorias de Justiça de Mariana, localizada na Rua Antônio Alves, nº 110, Bairro São Cristóvão, desde, ao menos, 15h30, tendo sido registrado junto ao SAAE, às 16h35, pedido de restabelecimento do fornecimento e/ou entrega de caminhão-pipa, sob o protocolo nº 3667243.

### **3. FISCALIZAÇÃO SOB DEMANDA**

A presente fiscalização, caracterizada como Fiscalização Sob Demanda, foi formalmente iniciada com a abertura do Processo Administrativo nº 005/2026 no sistema de gestão da ARIS-MG, em 27 de março de 2026. Este processo, solicitado pela Diretoria Técnica Operacional, teve como objetivo central a apuração de suposta irregularidade na prestação do serviço de abastecimento de água pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana – SAAE Mariana conforme solicitado pelo MPMG.

Por meio do Despacho Fiscalização Sob Demanda nº 1 – 005/2026, foi solicitado ao SAAE Mariana que apresentasse manifestação oficial e esclarecimentos acerca dos episódios de desabastecimento de água registrados em diferentes localidades do município, sendo concedido prazo para resposta até 10 de abril de 2026. Considerando que se tratava de esclarecimentos de episódios retroativos, decidiu-se pela realização da Fiscalização Sob Demanda na Modalidade Indireta, com solicitação de esclarecimentos ao prestador, via Ofício.

Em 14 de abril de 2026, através do Despacho Fiscalização Sob Demanda - 3- 005/2026, o SAAE Mariana solicitou a dilação do prazo para a apresentação das informações até o dia 24 de abril de 2026, solicitação deferida pela ARIS MG em 15 de abril de 2026 através do Despacho Fiscalização Sob Demanda - 4- 005/2026. Na data acordada, o SAAE Mariana enviou o Ofício nº 127/2026 com sua manifestação formal sobre as solicitações de esclarecimentos, que foram analisados por esta agência conforme tópicos a seguir.

Considerando a natureza da denúncia e as informações disponíveis, a fiscalização foi conduzida na modalidade indireta, com acompanhamento documental e solicitação de informações ao prestador de serviços, não tendo sido realizada constatação in loco pela equipe da ARIS-MG.

### **3.1. Análise dos Documentos Apresentados pelo Prestador**

O Prestador enviou o documento denominado "Ofício nº127/2026" que contém os esclarecimentos, acompanhado de relatórios técnicos, ordens de serviço, registros operacionais, teste de bombeamento, mapa de rede, registros fotográficos e demais documentos comprobatórios. Com vistas à apuração dos fatos, foi realizada análise documental dos elementos apresentados.

A análise teve como objetivo verificar as providências adotadas pelo prestador diante das ocorrências apontadas, bem como identificar se os documentos apresentados permitiam caracterizar falha recorrente, pontual ou já solucionada no sistema de abastecimento de água.

A partir dos documentos encaminhados, o SAAE informou que as ocorrências referentes à Rua Santa Cruz, nº 127/339, Bairro Barro Preto (NF 02.16.0400.0119049.2024-57), Rua Pau Brasil, n.º 145, Bairro Rosário (NF 02.16.0400.0137388.2024-89) e Comunidade da Barroca (IC 04.16.0400.0112562.2024-87) já foram encerradas. Além disso, o prestador informou que tais fatos ocorreram em período de gestão anterior do SAAE Mariana, razão pela qual a atual administração declarou não possuir plena segurança para afirmar, com precisão, as circunstâncias das ocorrências ou as medidas adotadas à época.

Quanto às ocorrências mais recentes, verificou-se que o SAAE Mariana apresentou medidas específicas para algumas localidades, como intervenção no poço da Comunidade de Barroca, instalação de reservatórios no Distrito de Paraíso, execução de melhorias na rede de abastecimento da comunidade de Margarida Viana, obras de recuperação, impermeabilização e manutenção do Reservatório Cruzeiro do Sul, além da instalação e operação de reservatório com a capacidade de 1.000.000 litros em fevereiro de 2025, informando que houve melhoria das condições de distribuição de água na região.

Quanto às ocorrências vinculadas à Rua Wenceslau Braz e à sede das Promotorias, foram analisados os registros de atendimento e ordens de serviço disponibilizados pelo prestador. A listagem apresentada pelo SAAE Mariana indica

diversas solicitações relacionadas à Rua Wenceslau Braz e Travessa Wenceslau Braz, incluindo registros de falta de água, verificação de hidrômetro, verificação de registro, abastecimento por caminhão-pipa e reclamação de manobra, constando as respectivas situações como finalizadas.

Quanto à ocorrência de interrupção no abastecimento de água no Distrito de Furquim, o SAAE – Mariana informou que o referido distrito possui sistema de abastecimento de água instalado e em funcionamento na zona urbana, com oferta superior à demanda, composto por quatro captações superficiais independente e com cloração direta nos reservatórios. Adicionalmente, foi informado que eventuais episódios pontuais de desabastecimento são atendidos por meio de caminhões-pipa, não havendo confirmação da informação de interrupção contínua do fornecimento por seis meses.

Ainda em relação a Furquim, foi apresentada Comunicação Interna nº 037/2026, emitida pelo Departamento de Tratamento de Água no dia 24 de março de 2026, informando que o abastecimento atual ocorre por quatro captações superficiais independentes, com encaminhamento das vazões diretamente aos reservatórios de distribuição, sem a devida etapa de tratamento. O documento informa que a nova Estação de Tratamento de Água – ETA Furquim encontra-se em fase final de comissionamento e, após início da sua operação, o sistema passará a contar com uma única captação superficial, com condução da água bruta até a estação para tratamento, proporcionando maior eficiência operacional e melhor controle da qualidade da água distribuída à população. Nesse sentido, foram encaminhados documentos relacionados ao licenciamento da ETA Furquim, incluindo Licença Ambiental Simplificada nº 119/2022, com validade até 20/06/2026, referente à implantação de adutora de água bruta, tubulações para distribuição de água tratada, ETA com vazão de 9 L/s e extensão aproximada de 4,2 km.

No que se refere à interrupção de abastecimento de água na sede das Promotorias de Justiça de Mariana, localizada na Rua Antônio Alves, nº 110, Bairro São Cristóvão, o SAAE Mariana informou que essa interrupção esteve relacionada ao rompimento da adutora Del Rey, ocorrido em 23 de março de

2026, estrutura responsável pelo abastecimento do bairro. Foram apresentadas publicações em redes sociais do SAAE comunicando o comprometimento do abastecimento em São Cristóvão e em outros bairros, bem como a previsão de restabelecimento gradativo após a conclusão dos serviços. Além disso, o SAAE Mariana encaminhou o relatório de ordens de serviço da Rua Antônio Alves demonstra que, para o imóvel nº 110, foram registradas solicitações de abastecimento por caminhão-pipa nos dias 24, 25 e 26 de março de 2026, todas finalizadas. Consta ainda uma solicitação em 27 de março de 2026, indeferida com a observação “serviço não executado”. Não foram identificadas novas solicitações para o mesmo imóvel após essa data na listagem apresentada.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Esta Fiscalização Sob Demanda, conduzida no Processo Administrativo nº 005/2026, teve origem a partir de notificação encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Ofício nº 121/2026, no âmbito da Investigação Preliminar PROCON nº 02.16.0400.0295367.2025-34, referente à apuração de supostas irregularidades na prestação dos serviços de abastecimento de água pelo SAAE Mariana em diferentes localidades do município. A fiscalização foi conduzida na Modalidade Indireta, com solicitações formais de informações ao prestador de serviços e análise documental, com objetivo de apurar os fatos.

Conforme análise técnica da ARIS MG, constatou-se que o SAAE Mariana apresentou esclarecimentos dos fatos questionados. Verificou-se que todas as intercorrências ocorreram em tempos anteriores e o prestador comprovou sua resolução e/ou descontinuidade do problema.

Por fim, a ARIS-MG ressalta que a prestação de informações completas, tempestivas e devidamente formalizadas constitui obrigação regulatória essencial para o adequado exercício das atividades de fiscalização e para a garantia da boa prestação dos serviços públicos de saneamento básico. A Agência permanecerá acompanhando o caso e poderá adotar as medidas regulatórias cabíveis caso se



verifiquem novos descumprimentos de prazos ou outras irregularidades no âmbito das obrigações regulatórias do prestador.

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



## 5. RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

**Alexia Saleme Aona de Paula Pereira**

Analista de Fiscalização  
Engenheira Ambiental e Sanitarista  
CREA-MG: 452951/D

**Thainá Venturini Nunes**

Analista de Fiscalização  
Engenheira Ambiental e Sanitarista  
CREA-MG: 284033/D

*Revisão:*

**Anderson da Silva Galdino**

Coordenador de Fiscalização  
*Engenheiro Civil*  
CREA-MG: 210944/D

## ANEXO I – DOCUMENTOS INERENTES AO PROCESSO




---

**ENC: OFÍCIO Nº 121/2026**

---

**De** Anderson Galdino <cdto@aris.mg.gov.br>  
**Data** Ter, 12/05/2026 14:26  
**Para** Thainá Venturini <engenhariaambiental3@aris.mg.gov.br>

 3 anexos (245 KB)  
DILIGÊNCIA.pdf; JUNTADA.pdf; JUNTADA.pdf;

---



**Anderson da Silva Galdino**  
Coordenador de Fiscalização

 (31) 99659-6520  
 cdto@aris.mg.gov.br  
 www.aris.mg.gov.br



---

**De:** Bruno Rezende <dto@aris.mg.gov.br>  
**Enviado:** sexta-feira, 27 de março de 2026 09:35  
**Para:** Anderson Galdino <cdto@aris.mg.gov.br>  
**Assunto:** ENC: OFÍCIO Nº 121/2026

Anderson, bom dia!

Gentileza abrir processo de fiscalização sob demanda sobre essa questão.

Atenciosamente,

---



**Bruno Augusto de Rezende**  
Diretor Técnico Operacional

 (31) 99709-3299  
 dto@aris.mg.gov.br  
 www.aris.mg.gov.br



**De:** Danielle Alvarenga <ouvidoria@aris.mg.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 26 de março de 2026 20:12

**Para:** Gustavo Gastão <dge@aris.mg.gov.br>; Bruno Rezende <dto@aris.mg.gov.br>; Murilo Pizato - DAF - ARIS-MG <daf.ariszm@gmail.com>

**Assunto:** ENC: OFÍCIO Nº 121/2026

Boa noite!

Segue e-mail do Ministério Público.

Att.



**Danielle Alvarenga**  
Ouvidora

(31) 98544-9706  
ouvidoria@aris.mg.gov.br  
www.aris.mg.gov.br

**ARIS**  
MINAS GERAIS

**De:** 2pjmariana@mpmg.mp.br <2pjmariana@mpmg.mp.br>

**Enviado:** terça-feira, 24 de março de 2026 17:16

**Para:** Danielle Alvarenga <ouvidoria@aris.mg.gov.br>; regulacao@cisab.com.br <regulacao@cisab.com.br>

**Assunto:** OFÍCIO Nº 121/2026

## Ministério Público de Minas Gerais

Exmo. Diretor,

De ordem da Dr.<sup>a</sup> Clarisse Perez do Nascimento Nascif Mendes, Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mariana - MG, encaminho o OFÍCIO Nº 121/2026 - PROCON - Investigação Preliminar n.º 02.16.0400.0295367.2025-34 e documentos que menciona; em anexo.

Solicito a gentileza de acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Ricardo Moreira Carraro  
Oficial do Ministério Público  
2ª Promotoria de Justiça de Mariana

Rua Antônio Alves nº 110 - Bairro São Cristóvão - Mariana – MG  
CEP: 35.425-074 - Tel.: (31) 3557-2176

---

**Ministério Público do Estado de Minas Gerais**



## OFÍCIO Nº 121/2026

Ref. PROCON - Investigação Preliminar n.º 02.16.0400.0295367.2025-34.

Anexo: Certidão.

Mariana, 24 de março de 2026

Exmo.

DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, através da 02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA com atuação perante da Comarca de MARIANA, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93, artigo 67, inciso I, letra b, da Lei Complementar n.º 34/94 e nos autos do(a) PROCON - Investigação Preliminar n.º 02.16.0400.0295367.2025-34.

**NOTIFICA** V. Exa. para para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, realize fiscalização nos pontos de coleta de água do SAAE de Mariana; bem como nos locais indicados na certidão do Ministério Público em anexo, relativa aos endereços que relataram a falta de água no Município.

**REQUISITA** que conste expressamente, caso evidenciado, os motivos dos desabastecimentos de água; bem como se há irregularidades ou ações preventivas ou corretivas que devam ser tomadas pelo SAAE - Mariana.

A resposta deverá ser encaminhada a esta 2ª Promotoria de Justiça de Mariana **exclusivamente por peticionamento no Sistema MPE**, cujo acesso pode se dar através do site Promotoria Online: <https://promotoria.mpmg.mp.br/home> e login pela conta gov.br.

**Descrição da apuração:** Manifestação Ouvidoria n.º 830313102025-7 - Apurar suposta irregularidade na prestação do serviço de abastecimento de água pelo SAAE de Mariana.

**CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES**  
Promotora de Justiça



**ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:**

CLARISSE PEREZ DO NASCIMENTO NASCIF MENDES, Promotora de Justiça,  
em 24/03/2026, às 16:56

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:**  
**60C1B-78BE0-D43DC-82248**

Para verificar as assinaturas leia o QR code ao  
lado ou acesse  
<https://mpe.mpmg.mp.br/validar>



Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



## CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento de ordem expressa no ID 6562307 e ID 6562894, ao diligenciar nos registros do MPE desta Promotoria de Justiça, encontrei os expedientes e endereços que seguem; a saber:

### **2ª PJ - NF 02.16.0400.0119049.2024-57**

Status: Encerrado (requisição de IP)

Objeto: Notícia de possível crime do art. 317 do CP e art. 2º da Lei 12850/13 por parte de agentes do SAAE.

Endereço: Rua Santa Cruz, n.º 127 / 339, Bairro Barro Preto, Mariana – MG

### **2ª PJ - NF 02.16.0400.0137388.2024-89**

Status: Encerrado

Objeto: Notícia de desabastecimento de água e supostos ilícitos praticados por agente do SAAE.

Endereço: Rua Pau Brasil, n.º 145, Bairro Rosário, Mariana - MG

### **2ª PJ - IC 04.16.0400.0112562.2024-87**

Status: Encerrado (ajuizada ACP 5003715-52.2024.8.13.0400)

Objeto: Notícia de falta de água na região da Barroca em Mariana.

Endereço: Comunidade da Barroca, Mariana - MG

### **2ª PJ - NF 02.16.0400.0265813.2025-70**

Status: Encerrado (anexado à ACP 5002988-30.2023.8.13.0400)

Objeto: Apuração de suposta irregularidade e interrupção no fornecimento de água no distrito de Paraíso, em Mariana.

Endereço: Distrito de Paraíso, Mariana - MG

### **2ª PJ - NF 02.16.0400.0266438.2025-73**

Status: Encerrado (anexado à ACP 5002988-30.2023.8.13.0400)

Objeto: Notícia desabastecimento e desperdício de água potável no Bairro Cruzeiro do Sul após obras do Parque Municipal do Cruzeiro.

Endereço: Bairro Cruzeiro do Sul, Mariana – MG.

### **2ª PJ - NF 02.16.0400.0320410.2025-60**

Status: Encerrado (anexado ao Mpe 02.16.0400.0295367.2025-34)

Objeto: Notícia suposto desabastecimento de água no Distrito de Furquim.

Endereço: Distrito de Furquim, Mariana – MG.

### **2ª PJ - NF 02.16.0400.0292015.2025-37**

Status: Encerrado (anexado ao Mpe 02.16.0400.0295367.2025-34)

Objeto: Apurar suposta interrupção indevida e falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água em residência de pessoa idosa.

Endereço: Rua Wenceslau Braz, n.º 735, Bairro Barro Preto, Mariana – MG.

**1º PJ - NF 02.16.0400.0350046.2026-38**

Status: Ativo

Objeto: Notícia de interrupções no fornecimento de água em todo o Município de Mariana.

Endereço: Indefinido

Por ser verdade, sem prejuízo de eventuais outros, firmo a presente.

Mariana, 20 de março de 2026.

**Ricardo Moreira Carraro**  
Oficial do Ministério Público



**ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:**

RICARDO MOREIRA CARRARO, Oficial do MPPMG, em 20/03/2026, às  
14:53

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:**  
**80646-8E749-5A9F1-4A21F**

Para verificar as assinaturas leia o QR code ao  
lado ou acesse  
<https://mpe.mppmg.mp.br/validar>



Assinaturas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B

## CERTIDÃO

Certifico, em cumprimento de ordem, que não há água disponível para o uso da sede das Promotorias de Justiça de Mariana desde, ao menos, as 15:30h de hoje; que o imóvel está situado na Rua Antônio Alves, n.º 110, Bairro São Cristóvão e não está certa a hora da efetiva interrupção do fornecimento.

Certifico, ainda em cumprimento de ordem, que às 16:35h foi registrado junto ao SAAE o pedido de restabelecimento do fornecimento e/ou entrega de caminhão pipa - protocolo n.º 3667243.

Por ser verdade, firmo a presente.

Mariana, 24 de março de 2026.

**Ricardo Moreira Carraro**  
**Oficial do Ministério Público**



**ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:**

RICARDO MOREIRA CARRARO, Oficial do MPMG, em 24/03/2026, às  
17:07

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:**

**05646-AE27E-C57D0-2C113**

Para verificar as assinaturas leia o QR code ao  
lado ou acesse

<https://mpe.mpmg.mp.br/validar>



Assinaturas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B

OFÍCIO Nº 127/ 2026

Mariana, 24 de abril de 2026

À

**Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais – ARIS-MG**

**Ref.: Processo de Fiscalização Sob Demanda nº 005/2026**

**Código: 480.717.746.176.522.774**

**Assunto: Resposta à solicitação de esclarecimentos – desabastecimento de água**

Prezados,

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana – SAAE, em atenção à solicitação encaminhada por meio do Despacho de Fiscalização Sob Demanda, instaurado a partir do Ofício nº 121/2026 do Ministério Público de Minas Gerais, vem, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos acerca dos episódios de desabastecimento de água no município.

## **I. CONTEXTUALIZAÇÃO**

Em atendimento à demanda apresentada, que trata de registros de desabastecimento em diferentes localidades do município, conforme certidão anexa do Ministério Público, o SAAE realizou levantamento técnico-operacional das ocorrências apontadas.

## **II. ESCLARECIMENTOS SOBRE AS OCORRÊNCIAS**

Em suma, os requerimentos tratam-se de: Desabastecimento na Rua Pau Brasil, nº 145, Bairro Rosário, Falta de água na comunidade de Barroca, interrupção do abastecimento de água no distrito de Paraíso, desperdício e desabastecimento de água no bairro Cruzeiro do Sul após obras do Parque Municipal do Cruzeiro, Desabastecimento de água no Distrito de Furquim, interrupção indevida e falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água em residência de pessoa idosa (Rua Wenceslau Braz, nº 735, Barro Preto, interrupção no fornecimento de água no município de Mariana, em endereço não definido e falta de água na sede do MP em 24 de março as 15:30.

Inicialmente, cumpre destacar que parte relevante das ocorrências apontadas refere-se ao ano de 2024, conforme registros como a NF 02.16.0400.0119049.2024-57, NF 02.16.0400.0137388.2024-89 e IC 04.16.0400.0112562.2024-87, todas já encerradas. Tais fatos remontam a período de gestão anterior, de modo que a atual administração não detém



plena propriedade ou segurança para afirmar, com precisão, as circunstâncias em que ocorreram ou as medidas adotadas à época.

Ademais, verifica-se que outras ocorrências listadas, embora mais recentes (2025), também se encontram encerradas e, em sua maioria, foram apuradas e anexadas a procedimentos já existentes, o que demonstra que não se tratam de situações persistentes ou atuais. (TALVEZ AQUI COLOCAR QUE NÃO TEM MAIS RECLAMAÇÕES DE TAL RUA A PARTIR DE TAL PERÍODO)


Ressalta-se ainda que não há registro de reclamações recentes e reiteradas acerca de desabastecimento de água, sendo que os apontamentos existentes são pontuais e não indicam, no presente momento, um quadro contínuo de falha no abastecimento. Inclusive, há apenas um procedimento ativo em 2026 com caráter mais abrangente, ainda em apuração, o que reforça a inexistência de comprovação de recorrência atual.

Ressalta-se, ainda, que algumas dessas ocorrências evoluíram para Ações Civis Públicas, como é o caso da ACP nº 5003715-52.2024.8.13.0400, já arquivada, demonstrando que houve a devida apuração e encerramento da matéria no âmbito judicial. Outras, por sua vez, como a ACP nº 5002988-30.2023.8.13.0400, ainda se encontram em fase recursal, sendo acompanhadas de forma contínua pelo Procurador da autarquia, pelos Procuradores do Município e, mais recentemente, com a habilitação do Procurador da ARIS, o que reforça o devido acompanhamento institucional e jurídico das demandas.

Por fim, destaca-se que eventuais intercorrências pontuais, como a registrada em 24 de março de 2026, foram prontamente comunicadas e objeto de solicitação de providências junto ao SAAE, conforme protocolo formalizado, evidenciando a atuação imediata diante de situações isoladas.

Dessa forma, não se verifica a existência de um cenário atual de desabastecimento contínuo, mas sim registros esparsos, parte deles antigos e vinculados a gestões anteriores, e outros já devidamente tratados ou em apuração.

Aproveitando o ensejo sirvo-me para renovar os votos de mais elevada estima.

  
Ronaldo Camêlo da Silva  
Diretor Executivo do SAAE Mariana

Mariana, 14 de abril de 2026

Ofício 115/2026

Ao Sr.

Antônio Marcos Ramos de Freitas

Secretário Municipal de Habitação e Zeladoria da Cidade

Prefeitura Municipal de Mariana

Ref. Ofício 05/2026

Assunto: Informações sobre infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário, trecho do Bairro Rosário – Mariana/MG

Prezados,

Em atendimento à solicitação acima referenciada, especificamente nas vias Rua Pinho, Rua Gameleira, Rua Vinhático, Travessa Pinho, Rua Pau Brasil, Travessa Pau Brasil, Rua Cajazeira, Perimetral Sucupira, Travessa Gameleira, Rua Braúna e Rua da Escadinha, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informa o que segue:

#### 1. Sistema de Abastecimento de Água

Conforme levantamento técnico realizado e representado em mapa anexo, as localidades mencionadas são atendidas por rede de abastecimento de água existente e em operação.

Destaca-se que, com a entrada em operação do reservatório com capacidade de 1.000.000 (um milhão) de litros, em fevereiro de 2025, houve melhoria significativa nas condições de distribuição de água na região.

O sistema encontra-se em funcionamento regular, sendo objeto de monitoramento contínuo por parte desta Autarquia, que realiza intervenções pontuais sempre que necessário, visando assegurar a qualidade e regularidade do abastecimento.

#### 2. Sistema de Esgotamento Sanitário

As vias supracitadas também são atendidas por rede de esgotamento sanitário existente. O sistema mantém seu dimensionamento atual, considerado adequado à demanda local, sendo realizadas manutenções periódicas e corretivas conforme necessidade operacional.

Recebido 14.04.2026  
ESD Cruz

### 3. Projetos, Ampliações e Intervenções

No presente momento, não há previsão de execução de obras de ampliação ou intervenções estruturais relevantes nas áreas em questão, tendo em vista que a infraestrutura existente atende satisfatoriamente à demanda atual. As ações do SAAE concentram-se no acompanhamento operacional e na realização de melhorias pontuais.


### 4. Viabilidade Técnica

Diante do exposto, considerando a existência e o adequado funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, manifesta-se a viabilidade técnica de atendimento às áreas inseridas no processo de REURB.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.


Atenciosamente,

  
Ronaldo Camelo da Silva  
Diretor Executivo do SAAE Mariana



BAIRRO ROSÁRIO - MARIANA - MG

### MAPA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



#### LEGENDA

- REDE DE ÁGUA - DIÂMETRO 85mm OU 75mm
- REDE DE ÁGUA - DIÂMETRO 60mm
- REDE DE ÁGUA - DIÂMETRO 50mm
- REDE DE ÁGUA - DIÂMETRO 40mm OU 32mm
- LOGRADOURO

Google Satellite



DATUM: SIRGAS 2000 - 23S  
DATA: 13/04/2026

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aniszm.tbcc.com.br/verificacao/7F68-6BD4-6969-DE7B> e informe o código: 7F68-6BD4-6969-DE7B



**RELATÓRIO**

## Comunidade de Barroca – Desabastecimento de Água

Em atenção à demanda encaminhada pelo Ministério Público referente à situação de desabastecimento de água na Comunidade de Barroca, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE vem apresentar os esclarecimentos e providências adotadas para mitigação dos problemas relatados.

O SAAE tomou conhecimento das ocorrências de desabastecimento na região e, no contexto das avaliações técnicas realizadas, identificou como medida prioritária de intervenção o poço artesiano responsável pelo atendimento da comunidade, considerando seu tempo de operação e a necessidade de verificação e recuperação de sua capacidade produtiva.

No âmbito dessas providências, foi emitida, em 29 de setembro de 2025, Ordem de Serviço junto à empresa especializada em perfuração e manutenção de poços artesianos, contratada por meio de Ata de Registro de Preços vigente com esta Autarquia, para execução dos serviços de limpeza, reativação e teste de vazão do poço artesiano de propriedade do SAAE, localizado na Fazenda do Cássio.

Os serviços foram efetivamente executados no período de 27 de novembro de 2025 a 30 de novembro de 2025, contemplando a limpeza técnica do poço, sua reativação operacional, realização de teste de vazão e instalação de sistema filtrante interno, visando à melhoria da captação e da qualidade da água disponibilizada.

Conforme relatório técnico apresentado pela empresa responsável, foi constatado aumento considerável na vazão do poço, sendo registrados os seguintes resultados após 24 horas de teste:

- Vazão (Q): 4,38 m<sup>3</sup>/h
- Nível Estático: 2,50 m
- Nível Dinâmico: 75,00 m
- Recuperação: 495 minutos
- Rebaixamento: 72,50 m

**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br

Página 1 de 2

Os resultados demonstram a efetividade da intervenção realizada, possibilitando melhores condições operacionais para o abastecimento da comunidade e contribuindo significativamente para a mitigação dos problemas anteriormente enfrentados.

Importante destacar que o SAAE vem atuando de forma contínua e responsável no acompanhamento das demandas relacionadas ao abastecimento das comunidades rurais, especialmente em períodos de estiagem prolongada, realizando investimentos, monitoramento diário e adoção de medidas técnicas necessárias para assegurar a prestação adequada dos serviços públicos essenciais.

Ressalta-se ainda que toda a documentação comprobatória pertinente, incluindo Ordem de Serviço, relatórios técnicos da empresa executora, registros operacionais e demais documentos relacionados às providências adotadas, segue anexa ao presente relatório.

Mariana 17 de abril de 2026



Kenneth Matos

Coordenador de Divisão e Expansão

SAAE Mariana - MG



Grazielli Mendes

Coordenadora de Divisão e Expansão

SAAE Mariana - MG



#### Endereço

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



[www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)

Página 2 de 2

## ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2025

### 1. Processo Administrativo e Licitatório:

CONTRATO Nº 023/2024

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2024

PRC Nº 005/2024

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024

### 2. Objeto:

Contratação de empresa, no sistema de registro de preços, para execução de Serviços de Perfuração e Instalação de novos Poços Tubulares Profundos e Limpeza e Recuperação de Poços existentes, no Sistema de Registro de Preços, visando a Captação de Água Subterrânea para uso com Abastecimento Público, na Sede e Distritos do Município de Mariana, MG

### 3. Empresa Contratada:

TATU POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.600.086/0001-23, sediada na situada a Rua Professora Deusana Ferraz, Nº 92, Bairro Jardim Itália – Várzea Da Palma – CEP: 39.260-000.

### 4. Contrato:

Contrato nº 023/2024, assinada em 18/08/2024, cujo valor global estimado é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), renovado em 18/08/2025.

### 5. Serviço a ser executado:

**Limpeza e Teste de Vazão do Poço do Distrito de Barroca no Município de Mariana – MG.**



#### Endereço

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br

Página 1 de 3

**6. Acompanhamento e Fiscalização:**

Para acompanhamento propõe-se a realização de reuniões prévias antecessoras a cada liberação de frente de serviços, visando a unificação e embasamento das diretrizes norteadoras dos trabalhos, propiciando a fixação de critérios mútuos para o perfeito desenvolvimento das atividades a serem executadas.

OBS: Poderão ser agendadas reuniões suplementares a qualquer momento, a critério da CONTRATADA ou do SAAE, para o bom andamento dos trabalhos.

Compete ao SAAE proceder à fiscalização dos serviços. Tal fiscalização se fará por meio de profissional próprio nomeado pelo Gestor do Contrato ao qual compete orientar, gerenciar e acompanhar as demandas do contrato vigente.

A equipe responsável pela fiscalização terá poderes para acompanhar a execução de todos os serviços, verificar se está em acordo com as normas ABNT, se os materiais, cujo fornecimento seja responsabilidade da CONTRATADA, estão dentro do padrão de qualidade, assim como advertir a CONTRATADA no caso de atraso na entrega dos serviços já definidos no cronograma físico, analisar e decidir, juntamente com a equipe de fiscalização sobre as proposições de possíveis alterações que eventualmente possam surgir.

A existência da fiscalização, não exime a CONTRATADA da responsabilidade de execução de obra de qualidade, conforme os padrões de normas técnicas brasileiras, respondendo esta, pelos métodos construtivos utilizados na obra, assim como pelos materiais nela empregados.

De igual maneira, a CONTRATADA responde integralmente pela segurança do pessoal na execução da obra.

Nos casos de rejeição de serviços entregues, as despesas decorrentes dos testes de qualidade correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.


**7. Diário de Obra:**

A CONTRATADA deverá preencher diariamente e apresentar à fiscalização até o 1º dia útil seguinte, o Diário de Obra, a partir do primeiro dia de execução, devidamente assinado pelo Engenheiro Responsável Técnico e pelo Engenheiro Fiscal.

O D.O. será o documento para comunicação de fatos, ocorrências, solicitações, análises e avaliações referentes à execução e bom andamento da obra. Qualquer pleito ou reivindicação, proposição ou mesmo reclamação, sequer serão analisados sem o histórico do caso devidamente registrado.

 **Endereço**  
Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059

 31 3558-3060


 [www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)  
Página 2 de 3


O Diário deverá ser de fácil acesso à Fiscalização. A não apresentação do D.O. impedirá a tramitação das medições.

Devem ser registrados no D.O.:


- O efetivo, os equipamentos utilizados, a descrição dos serviços executados e a produção do dia.
- Atas de reuniões, solicitações de serviços de documentos e de providências, bem como advertências ou ainda observações de qualquer natureza.
- Laudos do profissional da área de Segurança da CONTRATADA, sendo obrigatório, que se destaque nele, as questões de utilização de uniformes e EPI's, sinalização, salubridade, escoramento de valas e outras que por negligência ou descuido possam comprometer a vida dos trabalhadores da obra.


Mariana, 29 de Setembro de 2025.

  
**Kenneth Matos**  
Coordenador de Divisão e Expansão  
SAAE Mariana - MG

  
**Ronaldo Camilo da Silva**  
Diretor Administração  
SAAE Mariana - MG

 **Endereço**  
Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059

 31 3558-3060

 [www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)  
Página 3 de 3



# RELATÓRIO TESTE DE BOMBEAMENTO



## **Identificação do poço bombeado**

**Empreendedor:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana, SAAE- MARIANA/MG.

**CNPJ:** 07.711.512/0001-05

**Empreendimento:** Comunidade de Barroca.

**Município/UF:** Mariana/MG

### **Relatório**

O teste de bombeamento teve início no dia 17/01/2026 as 07:10 horas e foi finalizado após 24 horas. Para medir a vazão do poço tubular foi adotado o método **volumétrico**. O recipiente utilizado para o cálculo da vazão foi um tambor com capacidade de **20 litros** e para medir o rebaixamento do nível da água foi utilizado uma mangueira de nível. Os dados foram coletados na boca do poço, onde ocorreu a descarga da água. Durante todo o teste a água permaneceu limpa, sem turbidez ou areia. O teste foi realizado com base nas normas técnicas da ABNT, principalmente NBR 12.244/2006. Os dados obtidos estão descritos abaixo:

### **Equipamento instalado no poço tubular para o teste de bombeamento:**

**Bomba Submersa:** Ebara; 3CV, 220mono

### **Dados coletados:**

**Q (m<sup>3</sup>/h) após 24h:** 4,38

**Nível Estático (m):** 2,50

**Nível Dinâmico (m):** 75,00

**Recuperação (minutos):** 495

**Rebaixamento (m):** 72,50



TATU POÇOS ARTESIANOS LTDA,  
CNPJ 16.600.086/0001-23

Rua Professora Deusana Ferraz, nº 92. Bairro Jardim Itália -  
Várzea da Palma-MG, CEP.: 39.260-000

**TESTE DE BOMBEAMENTO**

**PROPRIETÁRIO: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana/MG**  
**CNPJ:07.711.512/0001-05**

**PROPRIEDADE: Comunidade de Barroca**

MUNICÍPIO: Mariana - SP

TEMPO DE BOMBEAMENTO (min): 1440

| DATA INICIO              | DATA TÉRMINO | HORA INICIAL | HORA FINAL | NE (m)          | ND (m)   | Q (m³/h) | REBAIX. TOTAL (m) | VAZÃO ESPEC (m³/h/m) |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|----------|----------|-------------------|----------------------|
| 17/01/26                 | 18/01/26     | 07:10        | 07:11      | 2,50            | 75,00    | 4,38     | 72,50             | 0,06                 |
| COMPRIMENTO DO TESTE (m) |              | TESTE        |            | PROF. TOTAL (m) | DIÂMETRO | LAT      | EXECUTADOR        |                      |
| 70                       |              | compressor   |            | 200             | 152,40   | LONG     | 43°14'43.0"W      |                      |

| REBAIXAMENTO |         |        |        |          | RECUPERAÇÃO |        |        |          |
|--------------|---------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|----------|
| HORA         | t (min) | ND (m) | Sw (m) | Q (m³/h) | t' (min)    | ND (m) | Sw (m) | tb/t' +1 |
| 7:10:00      | 0       | 2,50   | -      | 7,10     | -           | 75,00  | 88,00  | 1.441    |
| 7:35:00      | 25      | 6,32   | 3,82   | 6,95     | 25          | 71,15  | 68,65  | 1.441    |
| 8:00:00      | 50      | 10,14  | 7,64   | 6,81     | 50          | 67,31  | 64,81  | 721      |
| 8:25:00      | 75      | 13,96  | 11,46  | 6,67     | 75          | 63,00  | 60,50  | 481      |
| 8:55:00      | 105     | 17,78  | 15,28  | 6,52     | 105         | 59,60  | 57,10  | 361      |
| 9:20:00      | 130     | 21,60  | 19,10  | 6,35     | 130         | 55,78  | 53,28  | 289      |
| 9:45:00      | 155     | 25,40  | 22,90  | 6,20     | 155         | 51,90  | 49,40  | 241      |
| 10:10:00     | 180     | 29,25  | 26,75  | 6,09     | 180         | 48,10  | 45,60  | 207      |
| 10:40:00     | 210     | 33,00  | 30,50  | 5,97     | 210         | 44,25  | 41,75  | 181      |
| 11:05:00     | 235     | 36,80  | 34,30  | 5,80     | 235         | 40,41  | 37,91  | 161      |
| 11:30:00     | 260     | 40,70  | 38,20  | 5,60     | 260         | 35,57  | 33,07  | 145      |
| 11:55:00     | 285     | 44,50  | 42,00  | 5,52     | 285         | 32,70  | 30,20  | 121      |
| 12:25:00     | 315     | 48,30  | 45,80  | 5,38     | 315         | 28,80  | 26,30  | 104      |
| 12:50:00     | 340     | 52,16  | 49,66  | 5,24     | 340         | 25,00  | 22,50  | 91       |
| 13:15:00     | 365     | 55,90  | 53,40  | 5,10     | 365         | 21,20  | 18,70  | 81       |
| 13:40:00     | 390     | 59,80  | 57,30  | 4,95     | 390         | 17,85  | 15,35  | 73       |
| 14:10:00     | 420     | 63,62  | 61,12  | 4,80     | 420         | 13,51  | 11,01  | 59       |
| 14:35:00     | 445     | 67,44  | 64,94  | 4,60     | 445         | 9,60   | 7,10   | 49       |
| 15:00:00     | 470     | 71,26  | 68,76  | 4,57     | 470         | 5,82   | 3,32   | 42       |
| 15:25:00     | 495     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 495         | 2,50   | 0,00   | 37       |
| 15:55:00     | 525     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 525         | 2,50   | 0,00   | 33       |
| 16:20:00     | 550     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 550         | 2,50   | 0,00   | 30       |
| 16:45:00     | 575     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 575         | 2,50   | 0,00   | 27       |
| 17:10:00     | 600     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 600         | 2,50   | 0,00   | 25       |
| 17:40:00     | 630     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 630         | 2,50   | 0,00   | 22       |
| 18:05:00     | 655     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 655         | 2,50   | 0,00   | 19       |
| 18:30:00     | 680     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 680         | 2,50   | 0,00   | 17       |
| 18:55:00     | 705     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 705         | 2,50   | 0,00   | 15       |
| 19:25:00     | 735     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 735         | 2,50   | 0,00   | 14       |
| 19:50:00     | 760     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 760         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 20:15:00     | 785     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 785         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 20:40:00     | 810     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 810         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 21:10:00     | 840     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 840         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 21:35:00     | 865     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 865         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 22:00:00     | 890     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 890         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 22:25:00     | 915     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 915         | 2,50   | 0,00   | -        |
| 22:55:00     | 945     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 945         | 2,50   | -      | -        |
| 23:20:00     | 970     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 970         | 2,50   | -      | -        |
| 23:45:00     | 995     | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 995         | 2,50   | -      | -        |
| 0:10:00      | 1020    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1020        | 2,50   | -      | -        |
| 0:40:00      | 1050    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1050        | 2,50   | -      | -        |
| 1:05:00      | 1075    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1075        | 2,50   | -      | -        |
| 1:30:00      | 1100    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1100        | 2,50   | -      | -        |
| 1:55:00      | 1125    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1125        | 2,50   | -      | -        |
| 2:25:00      | 1155    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1155        | 2,50   | -      | -        |
| 2:50:00      | 1180    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1180        | 2,50   | -      | -        |
| 3:15:00      | 1205    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1205        | 2,50   | -      | -        |
| 3:40:00      | 1230    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1230        | 2,50   | -      | -        |
| 4:10:00      | 1260    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1260        | 2,50   | -      | -        |
| 4:35:00      | 1285    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1285        | 2,50   | -      | -        |
| 5:00:00      | 1310    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1310        | 2,50   | -      | -        |
| 5:25:00      | 1335    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1335        | 2,50   | -      | -        |
| 5:50:00      | 1360    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1360        | 2,50   | -      | -        |
| 6:15:00      | 1385    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1385        | 2,50   | -      | -        |
| 6:40:00      | 1410    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1410        | 2,50   | -      | -        |
| 7:10:00      | 1440    | 75,00  | 72,50  | 4,38     | 1440        | 2,50   | -      | -        |

OBSERVAÇÕES: ABNT - NBR12244.

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



Assinatura do responsável (Engenheira de Minas):

MORGANA DE MATOS Assinado de forma digital por MORGANA  
DE MATOS LOPES:11448742625  
LOPES:11448742625 Dados: 2026.01.26 12:22:18 -03'00'

Mariana, 26 de janeiro de 2026.

MORGANA DE Assinado de forma digital por  
MATOS MORGANA DE MATOS  
LOPES:11448742625  
LOPES:11448742625 Dados: 2026.01.26 12:22:29  
-03'00'

Morgana de Matos Lopes  
Engenheira de Minas  
CREA/MG 256277



**RELATÓRIO TÉCNICO**

|                   |  |              |            |
|-------------------|--|--------------|------------|
| <b>Atividade:</b> | Informações do SAA de Margarida Viana e Paraíso        | <b>Data:</b> | 11/03/2026 |
| <b>Endereço:</b>  | Não se aplica  |              |            |
| <b>Assunto:</b>   | Ofício S/N - Defensoria Cível e de Famílias de Mariana |              |            |

**1. Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo o atendimento à demanda da Procuradoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana, referente ao Ofício S/Nº, encaminhado pela Defensoria Cível e de Famílias de Mariana, que requisita informações acerca do sistema de abastecimento de água nas comunidades quilombolas de Margarida Viana e Paraíso.

**2. Da solicitação da Defensoria Pública**

*“Em acompanhamento às comunidades quilombolas recém certificadas de Margarida-Viana e Paraíso, verificou-se grave situação de falta de abastecimento de água.*

*A Defensoria Pública de Minas Gerais foi questionada acerca de qual seria o planejamento municipal para a distribuição de água na região. Não tendo conhecimento acerca do avançar dessa política pública, busca maiores informações quanto ao planejamento para distribuição de água no local.” (Grifo nosso)*

**3. Esclarecimentos do SAAE Mariana**

Para melhoria da oferta hídrica do SAA – Sistema de abastecimento de Água do Subdistrito de Paraíso, o SAAE Mariana procedeu a instalação de 03 (três) reservatórios com capacidade de armazenamento de 20.000 litros de água, totalizando a capacidade de reservação de 60.000 litros de água. Os reservatórios de polietileno substituíram o antigo reservatório de concreto, aumentando a capacidade de reservação e melhorando as condições sanitárias e de segurança da água armazenada para suprir as demandas da comunidade.



Com relação ao Subdistrito de Margarida Viana será executada a instalação de uma nova rede adutora e de distribuição de água em tubo de PVC DN 50 mm, substituindo a rede antiga, com extensão aproximada de 1.185 metros, e um novo reservatório, com o objetivo de aumentar a capacidade de reservação de água potável para atendimento à comunidade.

A instalação da nova rede que integrará o SAA dessa localidade foi iniciada ontem pela manhã.



Foto 1: Reservatórios instalados na localidade de Paraíso






Foto 2: Material destinado à instalação da rede de distribuição de água potável em Margarida Viana



Fotos 3, 4, 5 e 6: Execução de serviço de instalação de rede adutora e de distribuição de água potável no Subdistrito de Margarida Viana





Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



Fotos 7 e 8: Execução de serviço de instalação de rede adutora e de distribuição de água potável no Subdistrito de Margarida Viana

Mariana, 11 de março de 2026.

  
Ronaldo Camêlo da Silva  
Diretor Executivo  
SAAE/Mariana

  
Denise Coelho de Almeida  
Assessora Especial de Administração  
SAAE/Mariana

**RELATÓRIO****Notícia de Desabastecimento e Suposto Desperdício de Água Potável – Reservatório  
Cruzeiro do Sul**

Em atenção à demanda encaminhada pelo Ministério Público referente à notícia de desabastecimento e suposto desperdício de água potável após intervenções realizadas nas proximidades do Parque Municipal do Cruzeiro do Sul, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE vem apresentar os devidos esclarecimentos técnicos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, no período compreendido entre 24 de junho de 2025 e 31 de agosto de 2025, o reservatório do Cruzeiro do Sul passou por processo técnico de impermeabilização, recuperação estrutural e restauro, intervenção esta previamente prevista no planejamento de manutenção preventiva e preservação das estruturas operacionais do sistema de abastecimento de água desta Autarquia.

Referida intervenção teve como objetivo garantir a integridade estrutural do reservatório, prevenir perdas operacionais futuras, assegurar a qualidade da água armazenada e ampliar a segurança hídrica da população atendida.

Importante destacar que a execução dos serviços foi previamente comunicada à população por meio de ampla divulgação institucional, incluindo redes sociais oficiais, emissoras de rádio, veículos de comunicação local e carro de som nos bairros Cruzeiro do Sul e adjacências, com informações sobre a natureza da obra, o período estimado de execução, os possíveis impactos temporários no abastecimento e os horários de distribuição de água.

Durante a realização das obras, foi necessária a alteração operacional do sistema de distribuição, uma vez que o abastecimento que anteriormente ocorria por meio da reservação e posterior distribuição passou a ser realizado de forma direta e alternada, sem a utilização temporária do reservatório.

Essa manobra operacional foi adotada como medida técnica necessária para garantir a continuidade mínima do abastecimento durante a execução da impermeabilização, embora tenha ocasionado fornecimento não contínuo em alguns períodos, especialmente em horários de maior consumo.

Ressalta-se, entretanto, que tal condição foi temporária, restrita exclusivamente ao período das obras de manutenção, sendo integralmente normalizada após a conclusão dos serviços.



Quanto à alegação de desperdício de água potável, esclarece-se que, durante o processo de impermeabilização e restauro, foram realizadas etapas obrigatórias de testes operacionais, enchimento, verificação de estanqueidade, lavagem técnica e validação da estrutura recuperada.

Nessas fases, a água utilizada para testes técnicos não poderia ser destinada ao consumo humano, em razão da necessidade de validação sanitária e operacional do reservatório, sendo seu descarte procedimento técnico obrigatório, pontual e controlado, em conformidade com as boas práticas operacionais e normas de segurança sanitária aplicáveis.

Portanto, os descartes observados não configuram desperdício indevido, mas sim procedimento necessário à correta execução da obra e à garantia da segurança do sistema de abastecimento.

Vale ainda esclarecer que as intervenções realizadas no reservatório e os descartes técnicos de água não possuem qualquer relação com a obra de construção do Parque Municipal do Cruzeiro do Sul, esta executada pela Secretaria Municipal de Obras, tratando-se de ações distintas, com objetos, responsabilidades e execuções independentes.

Todas as atividades relacionadas à impermeabilização, recuperação estrutural e restauro do reservatório foram executadas por empresa contratada mediante regular processo licitatório, por meio de Ata de Registro de Preços vigente, com acompanhamento técnico, fiscalização e gestão direta do SAAE de Mariana.

Após a conclusão da revitalização, o sistema de armazenamento e distribuição foi restabelecido integralmente, com retorno da normalidade operacional e regularização plena do abastecimento de água à população atendida.

Dessa forma, verifica-se que não houve desabastecimento permanente nem desperdício irregular de água potável, mas sim intervenções técnicas temporárias e indispensáveis à manutenção da infraestrutura pública de abastecimento, realizadas com planejamento, transparência e responsabilidade operacional.

Os documentos comprobatórios pertinentes, incluindo ordens de serviço, registros operacionais, relatórios técnicos e demais elementos relacionados à execução da obra, estão em anexo.

Mariana 17 de abril de 2026



Kenneth Matos

Coordenador de Divisão e Expansão  
SAAE Mariana - MG



Grazielly Mendes

Coordenadora de Divisão e Expansão  
SAAE Mariana - MG

**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



[www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)

Página 2 de 2

### 1.1.1 ORDEM DE SERVIÇO 1

#### 1. Processo Administrativo:

PRC 013/2025

#### 2. Descrição dos serviços:

Contratação de Serviços de Limpeza e Manutenção de Reservatórios de Água potável localizados em Mariana MG.

#### 3. Processo Licitatório:

PREGÃO nº 06/202.

Registro de Preço: 006/2025.

Ata de Registro de Preço: 027/2025

#### 4. Contratada:

Terra e Tecnica Engenharia e Empreendimentos LTDA

CNPJ: 02.740.940/0001-42

#### 5. Data de Início:

Início dos Serviços a partir do dia 24 de junho de 2025.

#### 6. Prazo para Execução:

15 (Quinze) dias

#### 7. Serviços contemplados na Ordem de Serviço 1:

Os serviços e localidades previstos para execução nesta ordem de serviços encontram-se descritos no quadro a seguir.

| Serviço   | Atividades  |
|---|---|
| Serviço de Impermeabilização do Reservatório Cruzeiro do Sul. | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS<br>SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |

#### 7.1. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

|     |  |
|-----|--|
| 4   | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS   |
| 4.1 | IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL, BI-COMPONENTE À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS, FORNECIDO EM EMBALAGEM DE 18 KG, REFERÊNCIA VIAPOL VIAPLUS 1000, CONSIDERANDO 2 DEMÃOS E 4 KG/M <sup>2</sup> , CAIXA COM 18 KG |



Endereço  
Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



www.saaemariana.mg.gov.br


Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B

|          |  |
|----------|--|
| 4.2      | IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTO FLEXÍVEL, BI-COMPONENTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTOS COM ADITIVOS E INCORPORAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS (POLIPROPILENO), FORNECIDO EM EMBALAGEM DE 18 KG, REFERÊNCIA VIAPOL VIAPLUS 7000, CONSIDERANDO 2 DEMÃOS E 4,5 KG/M <sup>2</sup> , CAIXA COM 18 KG |
| 4.3      | SELANTE FLEXÍVEL DE BASE ACRÍLICA, FORNECIDO EM CARTUCHO COM APROXIMADAMENTE 400 G, APROPRIADO PARA USO COM APLICADOR DE CARTUCHO, REF. VIAPOL SELA TRINCA OU SIMILAR DE OUTRO FABRICANTE  |
| 4.4      | TELA DE 100% POLIÉSTER, IMPREGNADA COM PVC, FORNECIDA EM ROLO DE 1,00 M X 50,00 M, COMPATÍVEL COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTO FLEXÍVEL A BASE DE CIMENTOS COM ADITIVOS, REFERÊNCIA VIAPOL MANTEX OU SIMILAR DE OUTRO FABRICANTE  |
| 4.5      | LIMPEZA DAS PAREDES, PISO E TETO, COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA  |
| 4.6      | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL   |
| 4.7      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO   |
| <b>5</b> | <b>SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>   |
| 5.1      | REMOÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA OU PVA  |
| 5.4      | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, POR PROCESSO MANUAL OU MECÂNICO   |
| 5.6      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM TETO EXTERNO, DUAS DEMÃOS   |
| 5.7      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS   |
| 5.8      | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)  |
| 5.15     | ESCADA DE MARINHEIRO, EM AÇO CARBONO, ASTM A36, CONFORME PROJETO TIPO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PINTURA E APLICAÇÃO DE ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS   |
| 5.16     | GUARDA-CORPO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"x3/16" E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA 1.1/2"x3/16"  |



**Endereço**

Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059

 31 3558-3060

 [www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)



Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B

### 7.2. Descrição dos serviços

Os serviços apresentados neste item deverão atender às especificações descritas na Cláusula Primeira (DO OBJETO) da Ata de Registro de Preços nº006/2025

### 8. Autorização


Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a empresa Terra e Tecnica Engenharia LTDA , a iniciar os serviços mencionados acima.

Mariana, 24 de junho de 2025.



Grazielli Mendes

Coordenadora de divisão e expansão  
SAAE/Mariana  
Gestor



Kenneth Matos

Coordenadora de divisão e expansão  
SAAE/Mariana  
Fiscal

Kenneth Matos  
Coordenador de Divisão e Expansão  
SAAE-Mariana-MG



**Endereço**  
Rua José Raimundo Figueiredo  
Nº 580 – Bairro São Cristóvão  
CEP- 35425-059



31 3558-3060



[www.saaemariana.mg.gov.br](http://www.saaemariana.mg.gov.br)

**RELATÓRIO**

Rua Wenceslau Brás, nº 735 – Bairro Barro Preto

Em atenção à demanda encaminhada pelo Ministério Público, referente à suposta interrupção e falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água no imóvel situado na Rua Wenceslau Brás, nº 735, bairro Barro Preto, onde reside pessoa idosa, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE vem apresentar os devidos esclarecimentos técnicos.

Foi realizada visita técnica ao endereço mencionado na presente data, com o objetivo de apurar a situação relatada e verificar as condições atuais do abastecimento no local.

Durante a diligência, constatou-se a regularidade no fornecimento de água no imóvel, não sendo identificadas intercorrências, interrupções ou qualquer anormalidade no sistema de distribuição no momento da vistoria.


Na oportunidade, foi mantido contato direto com a proprietária do imóvel, a qual confirmou que, atualmente, o abastecimento encontra-se regular, sem prejuízos no fornecimento de água à residência.

Adicionalmente, foi realizada verificação junto ao relatório de ordens de serviço extraído do sistema operacional desta Autarquia, cuja documentação segue anexa, sendo constatado que, no período compreendido entre janeiro e abril de 2026, houve o registro de apenas uma ocorrência relacionada ao endereço em questão, datada de 07 de março de 2026.

Referida ocorrência foi prontamente atendida pela equipe técnica do SAAE, com adoção das medidas corretivas necessárias para normalização do abastecimento, tendo a situação sido devidamente solucionada, sem qualquer registro de reincidência posterior no mesmo ponto.

Destaca-se que o sistema de abastecimento da localidade é objeto de acompanhamento contínuo por parte desta Autarquia, com monitoramento operacional e ações preventivas voltadas à manutenção da regularidade do fornecimento de água.

Mariana 24 de abril de 2026



Kenneth Matos  
Coordenador de Divisão e Expansão  
SAAE Mariana - MG

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO


**SAAE MARIANA**  
 JUSCELINO KUBITSCHKEK - 0 - CENTRO  
 CEP 0  
 CNPJ: 07.711.512/0001-05  
 Telefone: (03)13557-9300

## Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: WENCESLAU BRAZ, TRAV.: WENCESLAU BRAZ

| Imóvel |   | Hora início | Hora término | Duração  | Hidrometro   | Hidrometro Anterior | Data Requerimento      | Data Emissão           | Data Execução          | Situação   |
|--------|---|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 15077  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 157 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260006/2026-2 Tipo Requerimento: VAZAMENTO NO HIDROMETRO<br>Impedimento: -           | 08:30:02    | 09:40:50     | 0d,1h10m | A24AV0034487 | A24AV0034487        | 03/01/2026<br>11:08:30 | 03/01/2026<br>11:08:57 | 15/01/2026<br>08:30:02 | Finalizada |
| 9746   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 103 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260100/2026-3 Tipo Requerimento: VAZAMENTO NO HIDROMETRO<br>Impedimento: -           | 08:20:28    | 09:10:31     | 0d,0h50m | A24AV0035666 | A24AV0035666        | 06/01/2026<br>07:15:37 | 06/01/2026<br>07:16:00 | 06/01/2026<br>08:20:28 | Finalizada |
| 15468  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 751 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260390/2026-0 Tipo Requerimento: VAZAMENTO DE ÁGUA NA RUA<br>Impedimento: -          | 08:20:57    | 08:40:00     | 0d,0h19m | A24AV0034475 | A24AV0034475        | 09/01/2026<br>08:01:33 | 09/01/2026<br>08:30:40 | 09/01/2026<br>08:20:57 | Finalizada |
| 23947  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 563 Apt. 201 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260558/2026-2 Tipo Requerimento: FISCALIZAÇÃO - VISTORIA<br>Impedimento: -  | 08:30:04    | 15:30:41     | 0d,7h0m  | -            | -                   | 12/01/2026<br>10:51:17 | 12/01/2026<br>10:55:07 | 12/01/2026<br>08:30:04 | Finalizada |
| 15077  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 157 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260794/2026-3 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 08:30:02    | 09:40:57     | 0d,1h10m | A24AV0034487 | A24AV0034487        | 15/01/2026<br>07:45:30 | 15/01/2026<br>07:47:24 | 15/01/2026<br>08:30:02 | Finalizada |
| 15114  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 363 B Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260801/2026-6 Tipo Requerimento: VERIFICAR REGISTRO<br>Impedimento: -              | 10:10:02    | 10:20:31     | 0d,0h10m | -            | -                   | 15/01/2026<br>08:26:53 | 15/01/2026<br>08:27:12 | 16/01/2026<br>10:10:02 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 260839/2026-6 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 13:30:21    | 13:50:27     | 0d,0h20m | -            | -                   | 15/01/2026<br>14:36:47 | 15/01/2026<br>14:41:38 | 16/01/2026<br>13:30:21 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 260853/2026-7 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 10:10:45    | 10:25:27     | 0d,0h14m | -            | -                   | 16/01/2026<br>06:58:03 | 16/01/2026<br>06:58:29 | 16/01/2026<br>10:10:45 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260879/2026-2 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 09:20:37    | 09:39:31     | 0d,0h18m | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 16/01/2026<br>09:14:28 | 16/01/2026<br>09:15:37 | 16/01/2026<br>09:20:37 | Finalizada |
| 10018  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 752 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260880/2026-0 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 10:40:37    | 10:52:08     | 0d,0h11m | A24AV0034484 | A24AV0034484        | 16/01/2026<br>09:20:03 | 16/01/2026<br>09:20:35 | 16/01/2026<br>10:40:37 | Finalizada |
| 9956   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 706 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 260881/2026-8 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 10:10:42    | 10:21:45     | 0d,0h11m | A24AV0035141 | A24AV0035141        | 16/01/2026<br>09:14:04 | 16/01/2026<br>09:22:05 | 16/01/2026<br>10:10:42 | Finalizada |
| -      | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 120 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261234/2026-9 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 12:30:10    | 20:30:17     | 1d,8h0m  | -            | -                   | 21/01/2026<br>14:25:10 | 21/01/2026<br>14:30:25 | 22/01/2026<br>12:30:10 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261262/2026-0 Tipo Requerimento: RECLAMAÇÃO MANOBRA<br>Impedimento: -                | 12:30:33    | 20:30:38     | 0d,8h0m  | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 22/01/2026<br>09:35:58 | 22/01/2026<br>09:36:32 | 22/01/2026<br>12:30:33 | Finalizada |
| 15112  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 363 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261263/2026-8 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 12:30:19    | 20:30:22     | 0d,8h0m  | A24AV0034768 | A24AV0034768        | 22/01/2026<br>09:47:45 | 22/01/2026<br>09:48:12 | 22/01/2026<br>12:30:19 | Finalizada |
| 9963   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 684 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261267/2026-9 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 12:30:49    | 20:30:52     | 0d,8h0m  | A24AV0034870 | A24AV0034870        | 22/01/2026<br>10:48:21 | 22/01/2026<br>10:49:50 | 22/01/2026<br>12:30:49 | Finalizada |
| 15093  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 337 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261270/2026-3 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 12:30:59    | 20:33:02     | 0d,8h2m  | A25AV0021184 | A25AV0021184        | 22/01/2026<br>11:13:11 | 22/01/2026<br>11:13:38 | 22/01/2026<br>12:30:59 | Finalizada |
| 10808  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 109 B Bairro: BARRO PRETO   | 12:30:21    | 20:30:24     | 0d,8h0m  | -            | -                   | 22/01/2026             | 22/01/2026             | 22/01/2026             | Finalizada |



## Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: WENCESLAU BRAZ, TRAV.: WENCESLAU BRAZ

| Imóvel |   | Hora início | Hora término | Duração   | Hidrometro   | Hidrometro Anterior | Data Requerimento      | Data Emissão           | Data Execução          | Situação   |
|--------|---|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|        | Número OS: 261271/2026-1 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -  |             |              |           |              |                     | 12:20:01               | 12:20:16               | 12:30:21               |            |
| 15232  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 741 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261347/2026-9 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 12:50:56    | 13:08:59     | 0d,0h18m  | A24AV0034587 | A24AV0034587        | 23/01/2026<br>09:51:55 | 23/01/2026<br>10:07:51 | 23/01/2026<br>12:50:56 | Finalizada |
| 9670   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 120 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 261752/2026-0 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 09:40:40    | 09:50:47     | 0d,0h10m  | A25AV0022819 | A25AV0022819        | 27/01/2026<br>10:16:30 | 27/01/2026<br>10:16:47 | 30/01/2026<br>09:40:40 | Finalizada |
| 15232  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 741 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 262038/2026-3 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 15:50:34    | 16:08:36     | 0d,0h18m  | A24AV0034587 | A24AV0034587        | 31/01/2026<br>11:41:41 | 31/01/2026<br>11:41:53 | 31/01/2026<br>15:50:34 | Finalizada |
| 15141  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 441 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 262493/2026-0 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -      | 07:50:24    | 08:10:27     | 0d,0h20m  | A25AV0020537 | A25AV0020537        | 09/02/2026<br>08:05:27 | 09/02/2026<br>08:08:18 | 10/02/2026<br>07:50:24 | Finalizada |
| 24003  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 445 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 262546/2026-5 Tipo Requerimento: FISCALIZAÇÃO - VISTORIA<br>Impedimento: -   | 08:30:35    | 15:30:00     | 0d,6h59m  | Y14G250945   | Y14G250945          | 09/02/2026<br>13:37:28 | 09/02/2026<br>13:37:57 | 23/02/2026<br>08:30:35 | Finalizada |
| 9859   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 262815/2026-4 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -     | 09:30:57    | 09:42:00     | 0d,0h11m  | A24AV0034148 | A24AV0034148        | 12/02/2026<br>07:20:09 | 12/02/2026<br>07:20:48 | 12/02/2026<br>09:30:57 | Finalizada |
| 24003  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 445 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 262835/2026-2 Tipo Requerimento: TROCA DE HIDROMETRO<br>Impedimento: -       | 07:00:51    | 16:00:56     | 0d,9h0m   | Y14G250945   | A24AV0034885        | 12/02/2026<br>10:06:02 | 12/02/2026<br>10:06:43 | 12/02/2026<br>07:00:51 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 263405/2026-3 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -  | 13:45:25    | 13:55:37     | 28d,0h10m | -            | -                   | 25/02/2026<br>12:31:23 | 25/02/2026<br>12:31:38 | 26/02/2026<br>13:45:25 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 263510/2026-0 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -  | 12:44:34    | 12:50:06     | 0d,0h5m   | -            | -                   | 27/02/2026<br>10:27:44 | 27/02/2026<br>10:33:58 | 27/02/2026<br>12:44:34 | Finalizada |
| 9964   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263514/2026-2 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -             | 07:40:41    | 07:50:45     | 0d,0h10m  | -            | -                   | 27/02/2026<br>11:50:24 | 27/02/2026<br>11:52:22 | 02/03/2026<br>07:40:41 | Finalizada |
| 10037  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 748 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263523/2026-3 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 07:40:43    | 07:50:51     | 0d,0h10m  | A24AV0035333 | A24AV0035333        | 27/02/2026<br>13:53:55 | 27/02/2026<br>13:56:30 | 02/03/2026<br>07:40:43 | Finalizada |
| 9790   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 378 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263528/2026-2 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 07:40:17    | 07:50:25     | 0d,0h10m  | A24AV0034115 | A24AV0034115        | 27/02/2026<br>14:52:43 | 27/02/2026<br>14:54:01 | 02/03/2026<br>07:40:17 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263530/2026-8 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 07:40:06    | 07:50:10     | 0d,0h10m  | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 27/02/2026<br>16:21:45 | 27/02/2026<br>16:22:24 | 02/03/2026<br>07:40:06 | Finalizada |
| 15469  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 761 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263546/2026-4 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 12:15:46    | 12:25:50     | 0d,0h10m  | A24AV0035131 | A24AV0035131        | 28/02/2026<br>08:40:54 | 28/02/2026<br>08:41:13 | 28/02/2026<br>12:15:46 | Finalizada |
| 15469  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 761 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263547/2026-2 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -        | 07:40:31    | 07:50:34     | 0d,0h10m  | A24AV0035131 | A24AV0035131        | 28/02/2026<br>08:50:26 | 28/02/2026<br>08:50:40 | 02/03/2026<br>07:40:31 | Finalizada |
| 9944   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 510 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263550/2026-6 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA                 | 14:15:19    | 14:25:36     | 0d,0h10m  | A24AV0035336 | A24AV0035336        | 28/02/2026<br>09:04:35 | 28/02/2026<br>09:04:53 | 28/02/2026<br>14:15:19 | Finalizada |

## Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: WENCESLAU BRAZ, TRAV.: WENCESLAU BRAZ

| Imóvel |   | Hora início | Hora término | Duração        | Hidrometro   | Hidrometro Anterior | Data Requerimento      | Data Emissão           | Data Execução          | Situação   |
|--------|---|-------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|        | Impedimento: -  |             |              |                |              |                     |                        |                        |                        |            |
| 15232  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 741 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263552/2026-2 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -       | 12:35:40    | 12:45:45     | 0d,0h10m       | A24AV0034587 | A24AV0034587        | 28/02/2026<br>09:18:51 | 28/02/2026<br>09:19:47 | 28/02/2026<br>12:35:40 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263578/2026-7 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 07:40:46    | 07:50:52     | 0d,0h10m       | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 28/02/2026<br>13:40:31 | 28/02/2026<br>13:41:52 | 02/03/2026<br>07:40:46 | Finalizada |
| 9943   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 510 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263635/2026-5 Tipo Requerimento: VERIFICAR REGISTRO<br>Impedimento: -                | 09:10:19    | 09:23:16     | 0d,0h12m       | -            | -                   | 02/03/2026<br>09:43:01 | 02/03/2026<br>09:44:42 | 03/03/2026<br>09:10:19 | Finalizada |
| 9944   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 510 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263767/2026-6 Tipo Requerimento: REVISÃO DE CONTAS<br>Impedimento: -               | 15:58:08    | 16:03:21     | 1096d,0h5<br>m | A24AV0035336 | A24AV0035336        | 04/03/2026<br>15:35:10 | 04/03/2026<br>15:37:43 | 04/03/2023<br>15:58:08 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263834/2026-4 Tipo Requerimento: RECLAMAÇÃO MANOBRA<br>Impedimento: -                | 10:00:44    | 10:34:48     | 0d,0h34m       | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 06/03/2026<br>07:24:50 | 06/03/2026<br>07:25:25 | 08/03/2026<br>10:00:44 | Finalizada |
| 9963   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 684 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263870/2026-8 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 10:28:41    | 10:36:44     | 0d,0h8m        | A24AV0034870 | A24AV0034870        | 06/03/2026<br>13:20:40 | 06/03/2026<br>13:23:04 | 08/03/2026<br>10:28:41 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263885/2026-6 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 10:00:32    | 10:34:35     | 0d,0h34m       | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 06/03/2026<br>16:11:10 | 06/03/2026<br>16:11:50 | 08/03/2026<br>10:00:32 | Finalizada |
| 9956   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 706 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263931/2026-8 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 10:30:38    | 10:36:40     | 0d,0h6m        | A24AV0035141 | A24AV0035141        | 07/03/2026<br>09:39:26 | 07/03/2026<br>09:39:51 | 08/03/2026<br>10:30:38 | Finalizada |
| 15230  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 735 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263941/2026-7 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 10:30:38    | 10:36:41     | 0d,0h6m        | A24AV0034705 | A24AV0034705        | 07/03/2026<br>10:34:27 | 07/03/2026<br>10:34:23 | 08/03/2026<br>10:30:38 | Finalizada |
| 15232  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 741 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 263973/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -       | 10:30:20    | 10:36:22     | 0d,0h6m        | A24AV0034587 | A24AV0034587        | 08/03/2026<br>08:32:40 | 08/03/2026<br>08:32:49 | 08/03/2026<br>10:30:20 | Finalizada |
| 15115  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 363 C Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264010/2026-0 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                   | 10:02:45    | 10:15:49     | 0d,0h13m       | -            | -                   | 09/03/2026<br>08:24:40 | 09/03/2026<br>08:25:42 | 10/03/2026<br>10:02:45 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 264015/2026-9 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 14:40:51    | 15:00:11     | 0d,0h19m       | -            | -                   | 09/03/2026<br>08:41:43 | 09/03/2026<br>08:43:55 | 11/03/2026<br>14:40:51 | Finalizada |
| 9994   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 820 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264021/2026-7 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 13:10:57    | 13:22:01     | 0d,0h11m       | -            | -                   | 09/03/2026<br>09:01:26 | 09/03/2026<br>09:01:48 | 09/03/2026<br>13:10:57 | Finalizada |
| 9789   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 384 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264068/2026-8 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 08:00:07    | 08:12:10     | 0d,0h12m       | A24AV0034759 | A24AV0034759        | 09/03/2026<br>12:34:33 | 09/03/2026<br>12:35:12 | 19/03/2026<br>08:00:07 | Finalizada |
| 9767   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 442 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264073/2026-8 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 09:50:24    | 09:55:29     | 0d,0h5m        | A24AV0035744 | A24AV0035744        | 09/03/2026<br>12:46:55 | 09/03/2026<br>12:47:53 | 10/03/2026<br>09:50:24 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264078/2026-7 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                     | 10:10:33    | 10:43:37     | 0d,0h33m       | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 09/03/2026<br>13:15:44 | 09/03/2026<br>13:16:06 | 12/03/2026<br>10:10:33 | Finalizada |

## Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: WENCESLAU BRAZ, TRAV.: WENCESLAU BRAZ

| Imóvel |  | Hora início | Hora término | Duração  | Hidrometro   | Hidrometro Anterior | Data Requerimento      | Data Emissão           | Data Execução          | Situação   |
|--------|--|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 9765   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 452 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264088/2026-6 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                      | 08:20:09    | 08:39:12     | 0d,0h19m | -            | -                   | 09/03/2026<br>14:13:52 | 09/03/2026<br>14:14:14 | 10/03/2026<br>08:20:09 | Finalizada |
| 10024  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 730 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264137/2026-1 Tipo Requerimento: VERIFICAR REGISTRO<br>Impedimento: -                 | 09:22:03    | 09:40:38     | 0d,0h18m | -            | -                   | 10/03/2026<br>07:42:15 | 10/03/2026<br>07:42:27 | 11/03/2026<br>09:22:03 | Finalizada |
| 10020  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 752 B Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264192/2026-6 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -             | 10:12:03    | 10:18:30     | 0d,0h6m  | A24AV0034477 | A24AV0034477        | 10/03/2026<br>12:18:38 | 10/03/2026<br>12:18:47 | 11/03/2026<br>10:12:03 | Finalizada |
| 15232  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 741 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264194/2026-2 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -        | 17:00:55    | 17:20:42     | 0d,0h19m | A24AV0034587 | A24AV0034587        | 10/03/2026<br>12:21:36 | 10/03/2026<br>12:23:38 | 12/03/2026<br>17:00:55 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 264213/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -  | 14:40:31    | 15:00:51     | 0d,0h20m | -            | -                   | 10/03/2026<br>14:08:28 | 10/03/2026<br>14:08:35 | 11/03/2026<br>14:40:31 | Finalizada |
| 10023  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 738 4 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264259/2026-3 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                    | 14:10:57    | 14:13:16     | 0d,0h2m  | A24AV0035525 | A24AV0035525        | 11/03/2026<br>08:51:38 | 11/03/2026<br>08:55:05 | 13/03/2026<br>14:10:57 | Finalizada |
| 9996   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 820 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264312/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -      | 20:00:55    | 20:20:30     | 0d,0h19m | A25AV0023504 | A25AV0023504        | 11/03/2026<br>13:56:56 | 11/03/2026<br>13:57:32 | 11/03/2026<br>20:00:55 | Finalizada |
| 15232  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 741 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264403/2026-7 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -        | 17:00:46    | 17:20:49     | 0d,0h20m | A24AV0034587 | A24AV0034587        | 12/03/2026<br>14:45:30 | 12/03/2026<br>14:52:35 | 12/03/2026<br>17:00:46 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264438/2026-3 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                      | 08:40:51    | 08:56:55     | 5d,0h16m | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 13/03/2026<br>08:22:31 | 13/03/2026<br>08:24:55 | 19/03/2026<br>08:40:51 | Finalizada |
| 15081  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 197 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264572/2026-9 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -               | 10:03:43    | 10:15:51     | 0d,0h12m | A24AV0034284 | A24AV0034284        | 14/03/2026<br>07:18:24 | 14/03/2026<br>07:18:47 | 17/03/2026<br>10:03:43 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264690/2026-9 Tipo Requerimento: FALTA DE ÁGUA<br>Impedimento: -                      | 09:12:49    | 09:22:59     | 0d,0h10m | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 14/03/2026<br>10:38:24 | 14/03/2026<br>10:42:44 | 19/03/2026<br>09:12:49 | Finalizada |
| 9991   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 812 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264812/2026-9 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -        | 21:20:22    | 21:38:25     | 0d,0h18m | A24AV0034970 | A24AV0034970        | 14/03/2026<br>16:03:32 | 14/03/2026<br>16:07:24 | 17/03/2026<br>21:20:22 | Finalizada |
| 15473  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 771 B Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 264864/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 10:20:55    | 10:40:58     | 0d,0h20m | A25AV0023637 | A25AV0023637        | 15/03/2026<br>08:04:08 | 15/03/2026<br>08:05:25 | 17/03/2026<br>10:20:55 | Finalizada |
| 9956   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 706 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264873/2026-1 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -               | 13:10:49    | 13:22:27     | 0d,0h11m | A24AV0035141 | A24AV0035141        | 15/03/2026<br>08:25:19 | 15/03/2026<br>08:27:32 | 19/03/2026<br>13:10:49 | Finalizada |
| 9991   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 812 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264888/2026-9 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -        | 21:20:27    | 21:40:29     | 0d,0h20m | A24AV0034970 | A24AV0034970        | 15/03/2026<br>08:48:45 | 15/03/2026<br>08:49:17 | 17/03/2026<br>21:20:27 | Finalizada |
| 9994   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 820 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264901/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -        | 21:40:53    | 21:55:55     | 0d,0h15m | -            | -                   | 15/03/2026<br>09:09:43 | 15/03/2026<br>09:10:41 | 17/03/2026<br>21:40:53 | Finalizada |
| 9994   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 820 Bairro: CENTRO   | 08:10:49    | 08:20:00     | 0d,0h9m  | -            | -                   | 15/03/2026             | 15/03/2026             | 19/03/2026             | Finalizada |

## Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: WENCESLAU BRAZ, TRAV.: WENCESLAU BRAZ

| Imóvel |   | Hora início | Hora término | Duração  | Hidrometro   | Hidrometro Anterior | Data Requerimento      | Data Emissão           | Data Execução          | Situação   |
|--------|---|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|        | Número OS: 264902/2026-8 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -  |             |              |          |              |                     | 09:11:23               | 09:11:34               | 08:10:49               |            |
| 9963   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 684 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 264967/2026-1 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -       | 21:00:49    | 21:20:52     | 0d,0h20m | A24AV0034870 | A24AV0034870        | 15/03/2026<br>11:45:40 | 15/03/2026<br>11:48:28 | 17/03/2026<br>21:00:49 | Finalizada |
| 15469  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 761 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265159/2026-4 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -       | 22:30:36    | 22:50:39     | 0d,0h20m | A24AV0035131 | A24AV0035131        | 16/03/2026<br>10:59:19 | 16/03/2026<br>11:00:37 | 16/03/2026<br>22:30:36 | Finalizada |
| 10015  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 762 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265165/2026-1 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -       | 15:50:59    | 16:10:02     | 0d,0h19m | A24AV0035332 | A24AV0035332        | 16/03/2026<br>11:18:49 | 16/03/2026<br>11:20:34 | 17/03/2026<br>15:50:59 | Finalizada |
| 16286  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 700 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265202/2026-2 Tipo Requerimento: ESGOTO ENTUPIDO<br>Impedimento: -                   | 08:03:00    | 08:19:05     | 0d,0h16m | A25AV0023634 | A25AV0023634        | 16/03/2026<br>13:45:45 | 16/03/2026<br>13:47:58 | 17/03/2026<br>08:03:00 | Finalizada |
| 15147  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 30 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265249/2026-3 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -      | 10:00:28    | 10:20:32     | 0d,0h20m | -            | -                   | 17/03/2026<br>07:41:43 | 17/03/2026<br>07:42:00 | 17/03/2026<br>10:00:28 | Finalizada |
| 23964  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 738 1 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 265269/2026-1 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -       | 10:00:57    | 10:08:42     | 0d,0h7m  | A24AV0035527 | A24AV0035527        | 17/03/2026<br>08:51:57 | 17/03/2026<br>08:52:34 | 19/03/2026<br>10:00:57 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 265384/2026-8 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 10:00:24    | 10:20:49     | 0d,0h20m | -            | -                   | 18/03/2026<br>09:30:01 | 18/03/2026<br>09:30:25 | 18/03/2026<br>10:00:24 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265438/2026-2 Tipo Requerimento: VERIFICAR REGISTRO<br>Impedimento: -                | 08:40:21    | 08:56:27     | 0d,0h16m | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 18/03/2026<br>16:36:18 | 18/03/2026<br>16:37:07 | 19/03/2026<br>08:40:21 | Finalizada |
| 15201  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 571 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265839/2026-1 Tipo Requerimento: FISCALIZAÇÃO - VISTORIA<br>Impedimento: -           | 07:30:31    | 15:30:51     | 0d,8h0m  | A24AV0035871 | A24AV0035871        | 25/03/2026<br>07:16:34 | 25/03/2026<br>07:19:35 | 25/03/2026<br>07:30:31 | Finalizada |
| 9766   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 452 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 265893/2026-8 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -            | 13:14:05    | 13:23:11     | 0d,0h9m  | -            | -                   | 25/03/2026<br>11:04:36 | 25/03/2026<br>11:06:40 | 31/03/2026<br>13:14:05 | Finalizada |
| 9858   | Endereço: TRAV. WENCESLAU BRAZ, 62 Bairro: BARRO PRETO<br>Número OS: 265949/2026-8 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: - | 15:20:22    | 15:40:25     | 0d,0h20m | -            | -                   | 26/03/2026<br>08:24:26 | 26/03/2026<br>08:24:49 | 26/03/2026<br>15:20:22 | Finalizada |
| 9961   | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 694 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 266145/2026-2 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -              | 09:35:27    | 09:45:34     | 0d,0h10m | A24AV0035739 | A24AV0035739        | 30/03/2026<br>07:48:24 | 30/03/2026<br>07:48:37 | 30/03/2026<br>09:35:27 | Finalizada |
| 10022  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 742 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 266197/2026-3 Tipo Requerimento: FISCALIZAÇÃO - VISTORIA<br>Impedimento: -           | 07:30:42    | 15:30:02     | 0d,7h59m | A24AV0035521 | A24AV0035521        | 30/03/2026<br>14:07:58 | 30/03/2026<br>14:09:38 | 31/03/2026<br>07:30:42 | Finalizada |
| 15194  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 599 Bairro: CENTRO<br>Número OS: 266539/2026-6 Tipo Requerimento: VERIFICAR REGISTRO<br>Impedimento: -                | 13:45:16    | 13:55:21     | 0d,0h10m | -            | -                   | 08/04/2026<br>09:23:05 | 08/04/2026<br>09:23:19 | 08/04/2026<br>13:45:16 | Finalizada |
| 15141  | Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ, 441 A Bairro: CENTRO<br>Número OS: 266706/2026-1 Tipo Requerimento: REVISÃO DE CONTAS<br>Impedimento: -               | 07:03:25    | 07:06:33     | 0d,0h3m  | A25AV0020537 | A25AV0020537        | 13/04/2026<br>08:01:42 | 13/04/2026<br>08:03:02 | 14/04/2026<br>07:03:25 | Finalizada |

Total: 81

**Ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais**

**Ref. Notícia de Fato 02.16.0400.0320410.2025-60**

**s/ ofício 103/2026 2ª. PJ/Mariana**

O **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana** – MG., autarquia municipal criada pela lei municipal 1.925 de 15 de setembro de 2005, em atendimento ao ofício acima referenciado e ao narrado nas manifestações procedentes da Ouvidoria do Ministério Público, vem, respeitosamente, expor:

1 – O cidadão que não se identifica, informa que **HÁ SEIS MESES** se encontra sem água em sua moradia.

2 – a situação narrada, de tão absurda, beira ao descrédito;

3 – o distrito de Furquim foi inserido no rol dos povoados afetados pelo rompimento da Barragem de Fundão e contemplado com uma Estação de Tratamento de Água (situada exatamente na rua onde diz morar o denunciante – rua Monsenhor Horta);

4 – o mencionado equipamento público está em fase de testes finais, o que resolverá de maneira definitiva a questão de abastecimento e da qualidade da água na localidade;

5 – todavia, o distrito, em sua zona urbana, possui um sistema de abastecimento de água instalado, com oferta superior à demanda, composto de 04 (quatro) captações superficiais e cloração direto no reservatório;

6 – desabastecimento ocasionais são supridos pelo serviço de caminhões pipa, sendo incorreta a informação de que possa uma rua, ou uma moradia naquela localidade, ficar sem água encanada por seis meses.

No que importa, é o que temos a informar.

Mariana, 24 de março de 2026

Israel Quirino OAB MG 58.034  
Procurador do SAAE – Mariana

|                            |                                    |                         |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b> | <b>Nº: 037/2026</b>                | <b>Data: 24/03/2026</b> |
| De:                        | Departamento de Tratamento de Água |                         |
| Para:                      | Procurador Jurídico                |                         |
| Assunto:                   | Tratamento de Água de Furquim      |                         |

Prezado


Atendendo a notícia de Fato 02.16.0400.0320410.2025-60, referente ao Tratamento de Água do Distrito de Furquim.

O abastecimento de água no distrito de Furquim é atualmente realizado por meio de quatro captações superficiais independentes, cujas vazões são encaminhadas diretamente para reservatórios de distribuição, sem a devida etapa de tratamento.

No momento, encontra-se em fase final de comissionamento uma Estação de Tratamento de Água (ETA), a qual será posteriormente entregue ao SAAE de Mariana. A implantação da referida unidade foi conduzida pela Fundação Renova, com conclusão das obras sob responsabilidade da empresa Samarco, no âmbito das ações compensatórias decorrentes do rompimento da barragem.


Com a entrada em operação da nova ETA, o sistema de abastecimento será reestruturado, passando a contar com uma única captação superficial, cuja água bruta será conduzida até a estação para o devido tratamento. Essa alteração proporcionará maior eficiência operacional, além de aprimorar significativamente o controle dos processos de tratamento e a garantia da qualidade da água distribuída à população do distrito.

Grato.




Igor Alves Monteiro

Chefe do Departamento de Tratamento de Água

|               |   |       |          |
|---------------|---|-------|----------|
| Recebido por: |  | Data: | 24/03/26 |
|---------------|---|-------|----------|

Israel Guilino  
OAB/MG 58.004

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS



## CERTIFICADO LP + LI

# LICENÇA AMBIENTAL Nº 205/2019

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana/MG - SEMMADS, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 168/2017, de 07 de novembro de 2017, com base no Processo SEMMADS nº 8843/2018, concede à empresa **Fundação Renova/Reassentamento de Paracatu de Baixo**, CNPJ nº 25.135.507/0001-83 **Licença Prévia e Licença de Instalação, concomitantemente**, para a atividade de Loteamento do solo urbano para fins exclusiva ou predominantemente residenciais, Área Total: 95,92 ha, enquadrada na Lei Complementar 168, de 2017, sob Código E-04-01-4 autorizando a sua implantação e sua operação, de acordo com planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, localizado na Estrada Paracatu de Baixo a Furquim, nº/km 05, Zona Rural, Mariana MG.

- ( ) Sem condicionantes  
(X) Com condicionantes

Autorização para Intervenção Ambiental (AIA); tipo de intervenção: Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca

Validade da Licença Ambiental: 04 anos, com vencimento em 13/05/2023.  
Mariana / MG, 13 de Maio de 2019.

Rodrigo H. Carvalho Carneiro  
Secretário Meio Ambiente

Rodrigo Henrique Carvalho Carneiro

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP: 35.420-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



## CONDICIONANTES – REASSENTAMENTO PARACATU DE BAIXO

| Item | Descrição da Condicionante  | Prazo   |
|------|---|---|
| 01   | Cumprir integralmente os termos descritos no PCA com envio de relatório semestral à SEMMADS, inclusive as medidas compensatórias propostas.   | 01 Durante a validade da Licença                          |
| 02   | Comunicar a SEMMADS a respeito de qualquer alteração no projeto de loteamento, ou nos programas ambientais, decorrentes das avaliações dos demais órgãos envolvidos na aprovação do Loteamento. OBS.: Alterações que não impliquem em mudanças na classe do empreendimento e nas intervenções ambientais caracterizadas serão resolvidas na SEMMADS, e alterações que mudem o conceito do projeto deverão ser referendadas pelo CODEMA. | Sempre que houver alteração                               |
| 03   | Juntar cópia da Anuência da SEDRU, do Decreto de Aprovação acompanhado do respectivo projeto aprovado, e do registro do loteamento na matrícula do imóvel.  | Antes do início das obras                                 |
| 04   | Apresentar uma via dos respectivos projetos de drenagem, esgotamento sanitário, terraplanagem, pavimentação, elétrico e de abastecimento de água.   | Após aprovação do projeto anterior ao início de cada obra |
| 05   | Apresentar Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF para as áreas verdes desprovidas de vegetação  | 90 dias a partir do aprovação do projeto.                 |
| 06   | Comunicar à SEMMADS o início e o fim das obras.   | Até 5 dias após o início e o fim das obras                |

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALÉXIA BONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://arizim.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP: 35.420-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 07 | Publicar a obtenção da Licença Ambiental especificada em jornal de circulação local e regional   |  | 10 dias para providenciar o pedido de publicação e 45 dias para comprovação, a contar da expedição da Licença  |
| 08 | Veículo cabine dupla 4x4 com ar, direção, itens de segurança, motor a diesel e capacidade de uma tonelada<br><br>Veículo de passeio com ar, direção, itens de segurança (airbag e ABS) e motor 1.6<br><br>Ambos para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente   |  | Prazo de entrega máximo de 180 dias  |
| 09 | Drone DJI Mavic 2 Enterprise para ser usado em fiscalizações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente  |  | Prazo de entrega máximo de 180 dias  |
| 10 | Construção de Estação Tratamento de Água para abastecimento público do distrito de Furquim, considerando que o mesmo está localizado na Área de Influência Direta (AID). Além de promover sistema de captação, armazenamento e distribuição de água no distrito.<br><br><b>OBS.: Considerando a definição da AID do meio socioeconômico e cultural foram consideradas as propriedades rurais contíguas à ADA (área diretamente afetada), que circundam o projeto do parcelamento e os núcleos urbanos mais próximos que abrigam elementos de infraestrutura urbana – Monsenhor Horta, Águas Claras e Furquim</b> |  | Prazos determinados a partir de um projeto que será apresentado pela Fundação Renova em 180 dias, dentro de um cronograma estabelecido (Meio Ambiente – SAA Fundação Renova) |

código 7F08-0BD4-0309-DE7B

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP: 35.420-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



Rodrigo Henrique Carvalho Carneiro  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Representante da Fundação Renova

Mariana, 13 de maio de 2019.



Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS



## LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA Nº 19/2022

A **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana/MG – SEMMADS**, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 168/2017, e conforme DN CODEMA nº 01/2020, DN COPAM Nº 213, de 22 de fevereiro de 2017, com base no Processo SEMMADS nº 9523/2021, concede à empresa **Fundação Renova**, inscrita no CNPJ nº **25.135.507/0001-83**, a **Licença Ambiental Simplificada - LAS** para as atividades de **Movimentação de Terra - Volume: 16.000 m³; E-03-04-2 Estação de Tratamento de Água (vazão 9 l/s); supressão de indivíduos arbóreos legalmente protegidos (5 indiv.)**, localizado na sede do distrito de Furquim, Mariana-MG.

A presente licença possui condicionantes listadas no verso deste Certificado, sem as quais é considerada inválida.

**Validade da Licença Ambiental: 04 anos, com vencimento em 20/06/2026.**  
**Mariana / MG, 20 de junho de 2022.**




Denise Coelho de Almeida  
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



## Condicionantes para Licença Ambiental Simplificada (LAS)

- **Empreendedor:** Fundação Renova
- **CNPJ:** 25.135.507/0001-83
- **Localização:** Sede do distrito de Furquim, Mariana-MG.
- **Município:** Mariana - MG
- **Atividade:** Movimentação de Terra – Movimentação de Terra para implantação da adutora de água bruta, tubulações para distribuição de água tratada e ETA. Volume 16.000 m<sup>3</sup>; E-03-04-2 - Estação de Tratamento de Água. Vazão de Água Tratada: 9 L/s
- **Atividade dispensada:** Implantação de Adutora de Água Bruta e Rede de distribuição. Extensão = 4,2 km.
- **PRO n°:** 9523/2021

  
 Denise Coelho de Almeida  
 Secretária de Meio Ambiente e  
 Desenvolvimento Sustentável

### Descrição das Condições

| Item | Descrição da Condição  | Comprovação                 | Prazo   |
|------|--|-----------------------------|---|
| 01   | Obtenção de Outorga de Direito de Uso de Recursos  | Apresentar portaria         | Anterior ao início da operação da ETA               |
| 02   | Executar projeto de reconstituição de flora para compensação de supressão espécies nativas       | Enviar relatório semestral  | Durante 3 anos a contar da data de expedição da LAS |
| 03   | Apresentar declaração de valor do investimento para firmar Termo de contrapartida Socioambiental | Enviar cópia da autorização | Anterior ao início das obras                        |
| 04   | Fazer publicação da concessão da Declaração de Conformidade em jornal local e regional           | Enviar cópia à SEMMADS      | Até 30 dias após a obtenção da declaração           |
| 05   | Comunicar à SEMMADS qualquer modificação e/ou desativação da atividade                           | Enviar ofício               | Durante toda a operação do empreendimento.          |

**\*Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da Licença.**


**Obs.** Eventuais pedidos de alteração nos prazos de cumprimento das condicionantes estabelecidas nos anexos deste parecer deverão ser resolvidos junto à própria SEMMADS, mediante análise técnica e jurídica, desde que não altere o seu mérito/contido.

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



Assinado por 3 pessoas: THAYNÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA ACOVA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariz.mt.doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B





Assinado por 3 pessoas: THAYANA SANTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm1.doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B






Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código: F08-0BD4-0309-DE7B



**Figura 3 – Fluxograma Geral do SAA Furquim/MG**



Fonte: EMFLORTEC (2021)

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO


**SAAE MARIANA**  
 JUSCELINO KUBITSCHKEK - 0 - CENTRO  
 CEP 0  
 CNPJ: 07.711.512/0001-05  
 Telefone: (03)13557-9300

## Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: ANTONIO ALVES

| Imóvel |  | Hora início | Hora término | Duração   | Hidrometro   | Hidrometro Anterior | Data Requerimento      | Data Emissão           | Data Execução          | Situação   |
|--------|--|-------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 3805   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 110 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 265829/2026-2 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -                      | 10:30:07    | 10:50:09     | 0d,0h20m  | -            | -                   | 24/03/2026<br>16:35:29 | 24/03/2026<br>16:35:59 | 25/03/2026<br>10:30:07 | Finalizada |
| 3805   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 110 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 265873/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -                      | 10:30:29    | 10:50:31     | 0d,0h20m  | -            | -                   | 25/03/2026<br>09:30:22 | 25/03/2026<br>09:31:06 | 25/03/2026<br>10:30:29 | Finalizada |
| 3805   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 110 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 265948/2026-0 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: -                      | 10:00:58    | 10:15:00     | 0d,0h14m  | -            | -                   | 26/03/2026<br>08:21:19 | 26/03/2026<br>08:21:49 | 26/03/2026<br>10:00:58 | Finalizada |
| 3805   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 110 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266056/2026-1 Tipo Requerimento: ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA<br>Impedimento: SERVIÇO NÃO EXECUTADO  | 13:22:11    | 13:24:14     | 0d,0h2m   | -            | -                   | 27/03/2026<br>12:00:48 | 27/03/2026<br>12:01:31 | 27/03/2026<br>13:22:11 | Indeferida |
| 3799   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 60 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266235/2026-1 Tipo Requerimento: VERIFICAR REGISTRO<br>Impedimento: -                                | 08:53:41    | 08:15:58     | 0d,0h-37m | -            | -                   | 31/03/2026<br>09:48:13 | 31/03/2026<br>09:48:25 | 01/04/2026<br>08:53:41 | Finalizada |
| -      | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 0 próximo a UNIPAC Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266346/2026-6 Tipo Requerimento: VAZAMENTO DE ESGOTO<br>Impedimento: -               | 09:00:17    | 09:40:25     | 0d,0h40m  | -            | -                   | 02/04/2026<br>15:37:22 | 02/04/2026<br>15:38:20 | 04/04/2026<br>09:00:17 | Finalizada |
| 3889   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 67 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266474/2026-6 Tipo Requerimento: VAZAMENTO NO HIDROMETRO<br>Impedimento: -                           | 09:20:59    | 10:03:01     | 0d,0h42m  | -            | -                   | 06/04/2026<br>14:49:08 | 06/04/2026<br>14:49:48 | 07/04/2026<br>09:20:59 | Finalizada |
| 3887   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 77 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266584/2026-2 Tipo Requerimento: OS AGUA (CANO QUEBRADO)<br>Impedimento: PROBLEMA INTERNO/PARTICULAR | 09:10:13    | 09:27:48     | 0d,0h17m  | -            | -                   | 09/04/2026<br>08:11:10 | 09/04/2026<br>08:14:24 | 09/04/2026<br>09:10:13 | Indeferida |
| 21275  | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 67 A Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266587/2026-5 Tipo Requerimento: REVISÃO DE CONTAS<br>Impedimento: -                               | 14:37:19    | 14:40:29     | 0d,0h3m   | -            | -                   | 09/04/2026<br>09:12:55 | 09/04/2026<br>09:19:01 | 09/04/2026<br>14:37:19 | Finalizada |
| 3705   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 121 CX A Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 266819/2026-2 Tipo Requerimento: REVISÃO DE CONTAS<br>Impedimento: -                           | 13:38:05    | 13:40:06     | 0d,0h2m   | -            | -                   | 15/04/2026<br>12:39:41 | 15/04/2026<br>12:47:59 | 15/04/2026<br>13:38:05 | Executada  |
| 20879  | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 0 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 267434/2026-9 Tipo Requerimento: VERIFICAR HIDROMETRO<br>Impedimento: -                               | 09:40:48    | 09:55:53     | 0d,0h15m  | D22SG0016761 | D22SG0016761        | 28/04/2026<br>07:05:03 | 28/04/2026<br>07:05:18 | 28/04/2026<br>09:40:48 | Finalizada |
| 3856   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 22 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 267539/2026-5 Tipo Requerimento: FISCALIZAÇÃO/DESPERDÍCIO DE AG<br>Impedimento: -                    |             |              |           | -            | -                   | 29/04/2026<br>17:22:39 | 29/04/2026<br>17:24:06 |                        | Emitida    |
| 16299  | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 0 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 267772/2026-2 Tipo Requerimento: TUBO QUEBRADO<br>Impedimento: -                                      | 14:20:31    | 15:31:36     | 0d,1h11m  | A24AV0034772 | A24AV0034772        | 05/05/2026<br>15:50:46 | 05/05/2026<br>15:52:59 | 05/05/2026<br>14:20:31 | Executada  |
| 4231   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 266 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 268019/2026-7 Tipo Requerimento: ESGOTO ENTUPIDO<br>Impedimento: SERVIÇO NÃO EXECUTADO              | 09:40:21    | 10:00:24     | 0d,0h20m  | -            | -                   | 11/05/2026<br>14:23:41 | 11/05/2026<br>14:26:12 | 14/05/2026<br>09:40:21 | Indeferida |
| 20879  | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 0 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 268306/2026-8 Tipo Requerimento: OS AGUA (CANO QUEBRADO)<br>Impedimento: -                            |             |              |           | D22SG0016761 | D22SG0016761        | 15/05/2026<br>13:01:23 | 15/05/2026<br>13:05:28 |                        | Emitida    |
| 3832   | Endereço: RUA ANTONIO ALVES, 300 Bairro: SAO CRISTOVAO<br>Número OS: 268468/2026-6 Tipo Requerimento: MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO<br>Impedimento: -                     |             |              |           | -            | -                   | 18/05/2026<br>08:56:44 | 18/05/2026<br>08:57:37 |                        | Emitida    |

Total: 16

0d,4h26



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

 SAAE MARIANA  
JUSCELINO KUBITSCHEK - 0 - CENTRO  
CEP 0  
CNPJ: 07.711.512/0001-05  
Telefone: (03)13557-9300

Listagem de Ordem de Serviço - Resumo das OS

Logradouro(s): RUA: ANTONIO ALVES

| Imóvel | Hora início | Hora término | Duração | Hidrometro | Hidrometro Anterior | Data Requerimento | Data Emissão | Data Execução | Situação |
|--------|-------------|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|
|        |             |              | m       |            |                     |                   |              |               |          |

Assinado por 3 pessoas: THAINÁ VENTURINI NUNES, ALEXIA AONA e ANDERSON DA SILVA GALDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://arizsm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B> e informe o código 7F08-0BD4-0309-DE7B



Posts  
saaemariana

**COMUNICADO IMPORTANTE**

**Abastecimento comprometido**

**Adutora Del Rey**

O SAAE de Mariana informa que, devido ao rompimento da adutora Del Rey, que abastece os bairros São Cristóvão, Jardim dos Inconfidentes, Jardim Santana, Centro, Rosário, rua Wenceslau Brás e adjacentes, o fornecimento de água nesses locais está comprometido.

O SAAE Mariana pede desculpas pelo transtorno e agradece a compreensão de todos.

O abastecimento será restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana    Comercial: Rua Antônio Olinto, nº 34, Centro    Atendimento: (31) 3557-9300 / 115    **saae Mariana**

👍 Curtido por denise.almeida1 e outras pessoas  
saaemariana **ABASTECIMENTO COMPROMETIDO**

O SAAE Mariana informa que, devido ao rompimento da adutora Del Rey, os seguintes locais estão com o abastecimento comprometido:

📍 São Cristóvão, Jardim dos Inconfidentes, Jardim Santana, Centro, Rosário, Rua Wenceslau Brás e adjacentes.

O abastecimento será restabelecido de forma gradativa após a conclusão do serviço.

💧 SAAE Mariana: Transparência é o nosso compromisso.

23 de março

Posts  
saaemariana

**COMUNICADO IMPORTANTE**


**Abastecimento comprometido**

**Adutora Del Rey**

O SAAE de Mariana informa que, devido ao rompimento da adutora Del Rey, que abastece os bairros São Cristóvão, Jardim dos Inconfidentes, Jardim Santana, Centro, Rosário, Samitri, Marília do Dirceu, Fonte da Saudade e rua Wenceslau Brás, o fornecimento de água nesses locais está comprometido.

O SAAE Mariana pede desculpas pelo transtorno e agradece a compreensão de todos. Nossas equipes já estão presentes no local para solucionar o problema o mais rápido possível.

O abastecimento será restabelecido de forma gradativa após as 17h.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana    Comercial: Rua Antônio Olinto, nº 34, Centro    Atendimento: (31) 3557-9300 / 115    **saae Mariana**

👍 Curtido por denise.almeida1 e outras pessoas  
saaemariana **ABASTECIMENTO COMPROMETIDO**

O SAAE Mariana informa que, devido a um rompimento na adutora Del Rey, o abastecimento se encontra comprometido nos bairros São Cristóvão, Jardim dos Inconfidentes, Jardim Santana, Centro, Rosário, Samitri, Marília do Dirceu, Fonte da Saudade, e rua Wenceslau Brás.

Nossas equipes já estão no local para solucionar o problema.

24 de março



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F08-0BD4-0309-DE7B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAINÁ VENTURINI NUNES (CPF 108.XXX.XXX-37) em 25/05/2026 11:10:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALEXIA AONA (CPF 105.XXX.XXX-29) em 25/05/2026 11:15:03 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 25/05/2026 11:21:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arizm.1doc.com.br/verificacao/7F08-0BD4-0309-DE7B>